HOSPITIUM SOLUTIONS

Código: F:0008:01/1

Fecha de emisión:
Octubre de 2020
Fecha de vigencia:
Revisión:
00

Hospital o Institución: HGZ 58 IMSS

Folio: 0460

Descripción del equipo: Ventilador Pulmonar

Lugar y fecha: Estado de México 28-09-22

Características del equipo

Marca:	Modelo:	Nº. de serie:	Ubicación:
Siare	Siaretron 400C	66872	inhaloterapia

Intervención a realizar

- [ ] Instalacion y arranque
- [x] Mantenimiento preventivo
- [ ] Mantenimiento correctivo
- [ ] Calibración/ verificación
- [ ] Capacitación
- [ ] Retiro de equipo

Falla reportada

Mantenimiento Preventivo

Refacciones retiradas		Refacciones instaladas	
Código	Descripción	Código	Descripción
		6900 [illegible]	Celda de O2
		RSC 2000 A1	RSC 2000 A1 kit

Actividad realizada

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla de procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)

*Aspecto fisico: OK

*Mangueras Aire / 02 : OK

*Celda de O2 y cable: OK

*Cable de alimetación AC: OK

*Bloque Espiratorio : OK

Calibraciones *Celda de O2: (mV)

*Sensores de flujo respiratorio (Esp / Insp): OK

*Prueba de fugas: (ml/min)

*Verificación

*Horas totales : [illegible] h [illegible] m / s *Horas parciales: [illegible] h [illegible] m [illegible] s *Reset: OK

*Pruebas de funcionamiento : OK

*Equipo funcionando correctamente: OK

*Observaciones:

Equipo operando Correctamente

HOSPITAL GRAL. DE ZONA No.58
BLVD. MANUEL A. CAMACHO
RECIBIDO
28 SEP 2022
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Lic. Miguel A. Castañón Nava
Analista Responsable de Finanzas
IMSS HGZ 58

Ingeniero(a) de servicio	Responsable de área usuaria	Responsable del Hospital
L. Rosas		