

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

CONTRATO NO. C5M0177

CONTRATO **CERRADO** PARA LA CONTRATACIÓN DEL “**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA**”, RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025**, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, A TRAVÉS DEL “**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA**”, EN LO SUCESIVO “**EL INSTITUTO**”, POR CONDUCTO DE LA **DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL**, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL** Y, POR OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL “**GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S. A. DE C. V.**”, REPRESENTADA POR EL C. **LUIS HERNÁN ZENTENO BONIFAZ**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, EN LO SUCESIVO, “**EL PROVEEDOR**”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “**LAS PARTES**” AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. “EL INSTITUTO” DECLARA QUE:

- I.1. ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 4 Y 5 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y ESTÁ FACULTADO PARA ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251 FRACCIÓN IV Y V DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
- I.2. LA **DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL**, INTERVIENE EN LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL**, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL INSTRUMENTO NÚMERO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO, OTORGADO EL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO ANTE LA FE DEL LICENCIADO IGNACIO SOTO SOBREYRA Y SILVA, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO TRECE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LA CUAL SE HIZO CONSTAR EL PODER GENERAL, QUE OTORGÓ EL “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”, REPRESENTADO POR LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE DICHO ORGANISMO, EN FAVOR DE “...MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL...” COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA DEL “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO ACDO.DN.HCT.140524/125.P.DG, (ACDO PUNTO DN PUNTO HCT PUNTO UNO CUATRO CERO CINCO DOS CUATRO DIAGONAL UNO DOS CINCO PUNTO P PUNTO DG), DICTADO POR EL HONORABLE CONSEJO TÉCNICO DEL “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, SURTIENDO EFECTOS A PARTIR DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO; REFERIDO INSTRUMENTO NOTARIAL INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MEDIANTE FOLIO NÚMERO 97-7-28052024-105818. Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

LA **DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL** SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO EN CALIDAD EXCLUSIVA DE **TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL**. SERVIDORA PÚBLICA QUE NO PARTICIPA NI INTERVIENE EN LA FUNDACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PRESENTE ACTO JURÍDICO, EXIMIÉNDOSE DE MANERA EXPRESA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL, ADMINISTRATIVA, PENAL, CIVIL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO, LA ESTRUCTURACIÓN O LA GESTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO LEGAL, DELEGANDO LA RESPONSABILIDAD CON TOTAL RIGOR EN LAS ÁREAS COMPETENTES Y EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLICADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, COMO LO SON LAS ÁREAS REQUIRENTES, TÉCNICAS, CONTRATANTES Y ADMINISTRADORES DEL CONTRATO.

CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACIÓN FORMALIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME CON LA MAYOR SERIEDAD SU RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y CONJUNTA EN CONOCER, ACATAR Y EJECUTAR RIGUROSAMENTE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 4°, 6°, 7°, 10°, TÍTULO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; ARTÍCULO 5° DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; ARTÍCULOS APLICABLES DEL TÍTULO DECIMO Y DECIMOPRIMERO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; ARTÍCULO 272, PÁRRAFO II DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN II, 84 Y 115 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; ARTÍCULOS 139 Y 145 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	---

Testado RFC con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE “**EL INSTITUTO**”.

CADA UNA DE LAS ÁREAS SOLICITANTES, TÉCNICAS, DE CONTRATACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ASUME CON LA MÁXIMA SERIEDAD LA OBLIGACIÓN DE SEGUIR, CUMPLIR Y SUPERVISAR EL CONTRATO, SE COMPROMETEN A ADHERIRSE A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, LEGALIDAD, INTEGRIDAD, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO, RECONOCIENDO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS OBLIGACIONES PUEDE DAR LUGAR A SANCIONES SEVERAS Y OTRAS IMPLICACIONES LEGALES.

- I.3. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NUMERAL 5.3.8 E INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE “**EL INSTITUTO**”, SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO EL **MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA**, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**, DE “**EL INSTITUTO**”; CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) [REDACTED] COMO “**ÁREA CONTRATANTE**”, EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025**, DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
- I.4. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN III BIS Y EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS NUMERALES 5.3.15 Y 5.4.13 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE “**EL INSTITUTO**”, LA **ARQ. MARÍA HAIDEE VARELA GUTIERREZ**, EN SU CARÁCTER DE **JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES** DE “**EL INSTITUTO**”, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) [REDACTED] INTERVIENE COMO “**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**” DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DESIGNADA PARA DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDA EN CUALQUIER MOMENTO, BASTANDO PARA TALES EFECTOS UN COMUNICADO POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, INFORMANDO A “**EL PROVEEDOR**” PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO. ASÍ COMO, DETERMINAR LA APLICACIÓN Y CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS Y, EN SU CASO, SOLICITAR AL ÁREA COMPETENTE, LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, APORTANDO LOS ELEMENTOS CONDUCENTES, DE CONFORMIDAD CON EL **ANEXO 05 (CINCO) “DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS”** DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
- I.5. LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL ACTA DE FALLO DE FECHA **09 DE DICIEMBRE DE 2025**, EMITIDA POR EL **TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO** DE “**EL INSTITUTO**”; DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025**, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 3, 5 FRACCIÓN VII, 35 FRACCIÓN III, 53, 54 FRACCIÓN II Y 67 DE LA LEY Y LO APLICABLE EN SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.
- I.6. “**EL INSTITUTO**” CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA OTORGADA EN LA CUENTA CONTABLE **51351008 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO”**, DE CONFORMIDAD CON EL **DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO** CON FOLIO **0000408366-2025** DE FECHA **30 DE OCTUBRE DE 2025**.
- I.7. CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **No. IMS421231I45**.
- I.8. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE 4 NORTE NO. 2005, COL. CENTRO, C.P. 72000, PUEBLA, PUEBLA**, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.
- II. “**EL PROVEEDOR**”, POR CONDUCTO DE SU **REPRESENTANTE LEGAL**, DECLARA QUE:
 - II.1. ES UNA PERSONA MORAL, LEGALMENTE CONSTITUIDA MEDIANTE EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **82**, VOLUMEN **02**, DE FECHA **12 DE ABRIL DE 2013**, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL LIC. **JUAN CARLOS CAL Y MAYOR FRANCO**, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 135 DEL ESTADO DE **CHIAPAS**, CON RESIDENCIA EN LA **CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS**; DENOMINADA “**GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S. A. DE C. V.**”; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO **28340*16** DE FECHA **30 DE ABRIL DE 2013**.

ASÍ MISMO, EN DICHO DOCUMENTO SE ESTABLECIÓ EL **OBJETO SOCIAL** DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “**GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S. A. DE C. V.**”, MISMO QUE, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, CONSISTE EN: **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BIENES INMUEBLES EN GENERAL, DENTRO Y**

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	---

Testado registro patronal, número telefónico y correo electrónico con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo IV, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que los datos de mérito son aportados por las personas morales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tienen el derecho a ser protegidos en tanto que dan cuenta de su patrimonio, lo cual únicamente está relacionado con la vida interna de su organización, por lo tanto los datos son confidenciales.

FUERA DEL PAÍS, PREVIOS LOS PERMISOS QUE PARA ELLO SE REQUIERAN. LA COMPRA, VENTA, FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SUS DERIVADOS, FIERRO EN TODOS SUS DERIVADOS Y SIMILARES, PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO Y ALUMINIO EN TODOS SUS DERIVADOS, HERRAMIENTA EN GENERAL, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE FLETES Y ACARREOS DE TODO TIPO DE MATERIALES Y PRODUCTOS. LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO O SUBARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, NO SOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETOS ANTES EXPRESADOS, SINO TAMBIÉN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS, CORRESPONSALES O SIMILARES CON ESTE OBJETO. LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES SEAN PRIVADAS O PÚBLICAS, TALES COMO INDUSTRIALES, DE OFICINA, HABITACIONES, AGRÍCOLAS, MARÍTIMAS, FLUVIALES, PERFORACIÓN DE POZOS, PRESAS, ACUEDUCTOS, CANALIZACIÓN DE AGUAS, CONSTRUCCIONES DE PLATAFORMAS, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES CONEXAS O COMPLEMENTARIAS, CAMINOS, VÍAS FÉRREAS, PUENTES, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER CLASE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE VOZ, Y DATOS, REDES DE CUALQUIER TIPO SANITARIAS.

II.2. EL C. **LUIS HERNÁN ZENTENO BONIFAZ**, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO **REPRESENTANTE LEGAL**, Y CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA, TAL Y COMO LO ACREDITA A TRAVÉS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **9,176**, VOLUMEN **112**, DE FECHA **25 DE JULIO DE 2024**, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL LIC. **JORGE ALBERTO SALAZAR MENDOZA**, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO **158**, DE LA CIUDAD DE **VILLAFLORES, ESTADO DE CHIAPAS**; INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE **TUXTLA, CHIAPAS**; BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO **28340** EL DÍA **29 DE JULIO DE 2024** Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

II.3. REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS, Y CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN CASO DE QUE “**EL PROVEEDOR**” SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, EL CONTRATO SERÁ SUSCEPTIBLE DE SER NULIFICABLE, PREVIA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.4. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **GCC130412JM4**, CUENTA CON NÚMERO DE PROVEEDOR **00155043**, ASÍ COMO REGISTRO PATRONAL NÚMERO [REDACTED]

II.5. ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, INCLUYENDO LAS DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y LAS DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME A LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL **SAT**, **INFONAVIT** E **IMSS**, RESPECTIVAMENTE, LAS CUALES EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

II.6. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE ASUME CON “**EL INSTITUTO**” POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

II.7. CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 87, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 107 DE SU REGLAMENTO, “**EL PROVEEDOR**” EN CASO DE AUDITORÍAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN “**EL INSTITUTO**”, DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO SE LE REQUIERA, RELATIVA AL PRESENTE CONTRATO.

II.8. SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO, EL UBICADO EN: **AVENIDA DURANGO 303, COLONIA HACIENDAS MÉXICO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, C.P. 29038**; TELÉFONO: [REDACTED] Y CORREO ELECTRÓNICO: [REDACTED]

III. **DE “LAS PARTES”:**

III.1. QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, POR LO QUE DE COMÚN ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DETALLADAS MÁS ADELANTE.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

III.2. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 66 TRAS ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 81 FRACCIÓN IV, DE SU REGLAMENTO, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA Y EL PRESENTE INSTRUMENTO, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025.

HECHAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES CONVIENEN EN OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” ACEPTA Y SE OBLIGA A PROPORCIONAR A “EL INSTITUTO”, EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA”, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025, DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” PAGARÁ A “EL PROVEEDOR” COMO CONTRAPRESTACIÓN POR EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA CANTIDAD POR UN MONTO DE **\$8,429,468.98 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.)**, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I. V. A.) POR LA CANTIDAD DE **\$1,348,715.04 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 04/100 M.N.)**, QUE EN CONJUNTO SUMA LA CANTIDAD DE **\$9,778,184.02 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.)**.

LOS PRECIO UNITARIO DEL PRESENTE CONTRATO, EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL SON:

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
1	EQUIPOS MÉDICOS, ELECTRONICOS Y ELECTROMECÁNICOS Y MAQUINARIA				
	REPARACIÓN DE UNIDAD PAQUETE 7.5 TR, MARCA DAIKIN DCH09XXX3VXXX, SERIE 1910279009				
	MOTOR DE EVAPORADOR DE 2 H.P. 1740-1160 RPM, 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	FILTRO 16"X24"X2 MERV 13	PZA	\$2,210.00	4	\$8,840.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1/4 H.P. 1090 RPM 220/3/60	PZA	\$6,573.00	2	\$13,146.00
	INTERRUPTOR DEL TERMOSTATO DE DESCONGELACION	PZA	\$1,749.00	2	\$3,498.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	2	\$5,486.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	2	\$5,550.00
	SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA Y EXTERNA	PZA	\$1,072.00	2	\$2,144.00
	SENSOR DE HUMEDAD INTERNA Y EXTERNA	PZA	\$2,226.00	2	\$4,452.00
	TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE RETARDO AL ARRANQUE	PZA	\$2,450.00	2	\$4,900.00
	DESCONTAMINACION DE DUCTERIA CON SONDA	SERVICIO	\$33,793.00	1	\$33,793.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TR, INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$24,137.00	1	\$24,137.00
2	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364874				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$6,735.00	1	\$6,735.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1740 RPM 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$3,049.00	1	\$3,049.00
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA	\$2,681.00	1	\$2,681.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	1	\$2,743.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	1	\$2,775.00
	INTERRUPTOR TERMOGENÉRICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$4,156.00	1	\$4,156.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$17,241.00	1	\$17,241.00
3	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364875				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$6,735.00	1	\$6,735.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$3,049.00	1	\$3,049.00
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA	\$2,681.00	1	\$2,681.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
4	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	1	\$2,743.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	1	\$2,775.00
	INTERRUPTOR TERMOGENERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$4,156.00	1	\$4,156.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJEM DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$17,241.00	1	\$17,241.00
	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364876				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$6,735.00	1	\$6,735.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$3,049.00	1	\$3,049.00
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA	\$2,681.00	1	\$2,681.00
5	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	1	\$2,743.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	1	\$2,775.00
	INTERRUPTOR TERMOGENERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$4,156.00	1	\$4,156.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJEM DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$17,241.00	1	\$17,241.00
	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364877				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$6,735.00	1	\$6,735.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$3,049.00	1	\$3,049.00
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA	\$2,681.00	1	\$2,681.00
6	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	1	\$2,743.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	1	\$2,775.00
	INTERRUPTOR TERMOGENERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$4,156.00	1	\$4,156.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJEM DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$17,241.00	1	\$17,241.00
	REPARACIÓN DE MINISPLIT 1 TR, MARCA DAIKIN, MODELO RKK12PX5JX, SERIE K002670				
	MOTOR CONDENSADOR 1/8 HP, 850 RPM	PZA	\$1,467.00	1	\$1,467.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,052.00	1	\$1,052.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
7	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	2	\$112.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$2,758.00	1	\$2,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYE: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO	MO	\$2,688.99	1	\$2,688.99
	REPARACIÓN DE MINISPLIT 1.5 TR, MARCA DAIKIN, MODELO RKK18, SERIE K002551				
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP, 850 RPM	PZA	\$1,679.00	1	\$1,679.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,602.00	1	\$1,602.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
8	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,448.00	1	\$3,448.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1.5 TR INCLUYE: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO	MO	\$2,758.00	1	\$2,758.00
	REPARACIÓN DE MINISPLIT III 2 TR, MARCA DAIKIN, MODELO RKK24, SERIE K001061				\$0.00
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP, 850 RPM	PZA	\$1,679.00	1	\$1,679.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,602.00	1	\$1,602.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
9	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,448.00	1	\$3,448.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 2 TR INCLUYE: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO	MO	\$2,758.00	1	\$2,758.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE I 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP020300543				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA	\$1,613.00	1	\$1,613.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,827.00	1	\$10,827.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA	\$2,679.00	3	\$8,037.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$417.00	6	\$2,502.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE II 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP202300544				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
10	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA	\$1,613.00	1	\$1,613.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,827.00	1	\$10,827.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA	\$2,679.00	3	\$8,037.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$417.00	6	\$2,502.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE III 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP202300545				\$0.00
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
11	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA	\$1,613.00	1	\$1,613.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,827.00	1	\$10,827.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA	\$2,679.00	3	\$8,037.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$417.00	6	\$2,502.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE IV 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP202300546				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
12	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA	\$1,613.00	1	\$1,613.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,827.00	1	\$10,827.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA	\$2,679.00	3	\$8,037.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$417.00	6	\$2,502.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE I SOTANO SUR 6000 CFM, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10111				
13	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 10" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$8,568.00	1	\$8,568.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINISTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 17 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$18,620.00	1	\$18,620.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 4 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	4	\$1,564.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 20" 4 MERV 13	PZA	\$315.00	6	\$1,890.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	4	\$1,156.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	3	\$7,632.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	2	\$5,492.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 6000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE II SOTANO SUR 6000 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10112				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 10" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$8,568.00	1	\$8,568.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
14	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 17 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$18,620.00	1	\$18,620.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 4 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	3	\$1,173.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 20" 4 MERV 13	PZA	\$315.00	6	\$1,890.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	2	\$902.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	4	\$1,156.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	1	\$2,544.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	2	\$5,492.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 6000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE III PLANTA BAJA 8500 CFM, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10113				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
15	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$926.00	1	\$926.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$8,736.00	1	\$8,736.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$17,931.00	1	\$17,931.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA	\$315.00	6	\$1,890.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" 4 MERV 13	PZA	\$446.00	8	\$3,568.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	6	\$1,734.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	3	\$7,632.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	3	\$8,238.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 6000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$24,137.00	1	\$24,137.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 4 RAYOS X 10500 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10682				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
16	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$926.00	1	\$926.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$8,736.00	1	\$8,736.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
17	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$26,896.00	1	\$26,896.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	6	\$2,346.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA	\$444.00	12	\$5,328.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	6	\$1,734.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	\$0.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	6	\$16,476.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 10500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 5 LABORATORIO 8500 CFM, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10114				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$8,568.00	1	\$8,568.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
18	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	6	\$2,346.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" 4 MERV 13	PZA	\$487.00	6	\$2,922.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	4	\$1,156.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	3	\$7,632.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	2	\$5,492.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 10500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 6 PEDIATRIA 18000 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10683				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 15" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 15 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 2 7/16	PZA	\$926.00	1	\$926.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$8,736.00	1	\$8,736.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
19	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$26,896.00	1	\$26,896.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	6	\$2,346.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA	\$444.00	12	\$5,328.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	6	\$1,734.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	\$0.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	6	\$16,476.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 18000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 7 CIRUGIA 18000 CFM, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1708U11449				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 15" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$19,051.00	1	\$19,051.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 15 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$24,301.00	1	\$24,301.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,412.00	1	\$2,412.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 2 7/16	PZA	\$3,205.00	1	\$3,205.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,075.00	1	\$10,075.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	5	\$920.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
19	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$315.00	12	\$3,780.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA	\$446.00	18	\$8,028.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	9	\$4,059.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	9	\$2,601.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	\$0.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	9	\$24,714.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 18000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$31,034.00	1	\$31,034.00
20	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 8 URGENCIAS 18000 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1708U11450				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 15" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$19,051.00	1	\$19,051.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 15 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$24,301.00	1	\$24,301.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,412.00	1	\$2,412.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 2 7/16	PZA	\$3,205.00	1	\$3,205.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,075.00	1	\$10,075.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	5	\$920.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$315.00	12	\$3,780.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA	\$446.00	18	\$8,028.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	9	\$4,059.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	9	\$2,601.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	\$0.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	9	\$24,714.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 18000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$31,034.00	1	\$31,034.00
21	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 9 QUIROFANOS 8500 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10658				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$8,568.00	1	\$8,568.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	6	\$2,346.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$487.00	6	\$2,922.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	4	\$1,156.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	3	\$7,632.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	2	\$5,492.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 8500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
22	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 10 ceye 8500 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10657				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$5,142.00	1	\$5,142.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$8,275.00	1	\$8,275.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	2	\$782.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$487.00	4	\$1,948.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	2	\$902.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	2	\$578.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	1	\$2,544.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	1	\$2,746.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 8500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE	MO	\$13,793.00	1	\$13,793.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.				
	REPARACIÓN DE CHILLER 1 96 TR., MARCA CARRIER, MODELO 30HXC096R-661, SERIE 2108Q09186				
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (COOLER) 10HX400-402	SERVICIO	\$82,758.00	1	\$82,758.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA CONDENSADOR 09RX400-216	SERVICIO	\$65,517.00	1	\$65,517.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION DE CENIZA EN SERPENTIN (TUBOS)	SERVICIO	\$44,827.00	2	\$89,654.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION EN CASCO (SHELL)	SERVICIO	\$37,931.00	2	\$75,862.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN TUBERIA	ML	\$896.00	102	\$91,392.00
	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA	PZA	\$22,684.00	2	\$45,368.00
	FILTRO DESECADOR CASCO	PZA	\$7,041.00	2	\$14,082.00
	FILTRO DESECADOR DE TUBO	PZA	\$7,041.00	5	\$35,205.00
	TRAMPA DE SEDIMENTOS	PZA	\$17,240.00	4	\$68,960.00
	SENSOR DE FLUJO	PZA	\$62,179.00	1	\$62,179.00
	VALVULA DE SEGURIDAD 3/4 31.7 LB AIRE/MIN	PZA	\$2,706.00	4	\$10,824.00
	VALVULA DE GLOBO 4"	PZA	\$19,297.00	2	\$38,594.00
	VALVULA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	4	\$66,256.00
	VALVULA MARIPOSA 4"	PZA	\$8,010.00	2	\$16,020.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CHILLER DE 96 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO Y EFICIENCIA DEL EQUIPO.	MO	\$89,655.00	1	\$89,655.00
	REPARACIÓN DE CHILLER 2 96 TR., MARCA CARRIER, MODELO 30HXC096R-661, SERIE 230BQ16024				
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (COOLER) 10HX400-402	SERVICIO	\$82,758.00	1	\$82,758.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA CONDENSADOR 09RX400-216	SERVICIO	\$65,517.00	1	\$65,517.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION DE CENIZA EN SERPENTIN (TUBOS)	SERVICIO	\$44,827.00	2	\$89,654.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION EN CASCO (SHELL)	SERVICIO	\$37,931.00	2	\$75,862.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN TUBERIA	ML	\$896.00	102	\$91,392.00
	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA	PZA	\$22,684.00	2	\$45,368.00
	FILTRO DESECADOR CASCO	PZA	\$7,041.00	2	\$14,082.00
	FILTRO DESECADOR DE TUBO	PZA	\$7,041.00	5	\$35,205.00
	TRAMPA DE SEDIMENTOS	PZA	\$17,240.00	4	\$68,960.00
	SENSOR DE FLUJO	PZA	\$62,179.00	1	\$62,179.00
	VALVULA DE SEGURIDAD 3/4 31.7 LB AIRE/MIN	PZA	\$2,706.00	4	\$10,824.00
	VALVULA DE GLOBO 4"	PZA	\$19,297.00	2	\$38,594.00
	VALVULA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	4	\$66,256.00
	VALVULA MARIPOSA 4"	PZA	\$8,010.00	2	\$16,020.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CHILLER DE 96 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO Y EFICIENCIA DEL EQUIPO.	MO	\$89,655.00	1	\$89,655.00
	REPARACIÓN DE CHILLER 3 96 TR., MARCA CARRIER, MODELO 30HXC096R-661, SERIE 230BQ16022				
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (COOLER) 10HX400-402	SERVICIO	\$82,758.00	1	\$82,758.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA CONDENSADOR 09RX400-216	SERVICIO	\$65,517.00	1	\$65,517.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION DE CENIZA EN SERPENTIN (TUBOS)	SERVICIO	\$44,827.00	2	\$89,654.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION EN CASCO (SHELL)	SERVICIO	\$37,931.00	2	\$75,862.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN TUBERIA	ML	\$896.00	102	\$91,392.00
	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA	PZA	\$22,684.00	2	\$45,368.00
	FILTRO DESECADOR CASCO	PZA	\$7,041.00	2	\$14,082.00
	FILTRO DESECADOR DE TUBO	PZA	\$7,041.00	5	\$35,205.00
	TRAMPA DE SEDIMENTOS	PZA	\$17,240.00	4	\$68,960.00
	SENSOR DE FLUJO	PZA	\$62,179.00	1	\$62,179.00
	VALVULA DE SEGURIDAD 3/4 31.7 LB AIRE/MIN	PZA	\$2,706.00	4	\$10,824.00
	VALVULA DE GLOBO 4"	PZA	\$19,297.00	2	\$38,594.00
	VALVULA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	4	\$66,256.00
	VALVULA MARIPOSA 4"	PZA	\$8,010.00	2	\$16,020.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CHILLER DE 96 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO Y EFICIENCIA DEL EQUIPO.	MO	\$89,655.00	1	\$89,655.00
	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA 1, 7.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO NO104, SERIE LS407B328004				
	MOTOR GRUNFOS MG 7.5 HP	PZA	\$6,908.00	1	\$6,908.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 7.5 HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$5,172.00	1	\$5,172.00
	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA 2, 7.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO NO104, SERIE LRH1-068101				
	MOTOR GRUNFOS MG 7.5 HP	PZA	\$6,908.00	1	\$6,908.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINISTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 7.5 HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$5,172.00	1	\$5,172.00
	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA 3, 7.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO NO104, SERIE LRH1-068101				\$0.00
	MOTOR GRUNFOS MG 7.5 HP	PZA	\$6,908.00	1	\$6,908.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
28	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 7.5 HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$5,172.00	1	\$5,172.00
	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA 1, 5.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO N7/54, SERIE LRH106A025026				\$0.00
	MOTOR GRUNFOS MG 5.5 HP	PZA	\$4,989.00	1	\$4,989.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
29	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 5.5. HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$4,138.00	1	\$4,138.00
	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA 2, 5.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO N7/54, SERIE LRH106A025023				\$0.00
	MOTOR GRUNFOS MG 5.5 HP	PZA	\$4,989.00	1	\$4,989.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
30	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 5.5. HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$4,138.00	1	\$4,138.00
	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA 3, 5.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO N7/54, SERIE LRH106A025023				\$0.00
	MOTOR GRUNFOS MG 5.5 HP	PZA	\$4,989.00	1	\$4,989.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
31	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 5.5. HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$4,138.00	1	\$4,138.00
	REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO 1, 9 M3, MARCA FLAKT, MODELO S/M, SERIE 08-0243				\$0.00
	MOTOR DE NEODIMIO ALTA DENSIDAD 5 HP	PZA	\$31,878.00	2	\$63,756.00
	SISTEMA DE TRANSMISION DE MOVIMIENTO	PZA	\$13,157.00	2	\$26,314.00
	ESPREAS	PZA	\$1,046.00	40	\$41,840.00
32	SENSOR DE NIVEL DE AGUA	PZA	\$1,178.00	1	\$1,178.00
	BOMBA DE RECIRCULACION	PZA	\$23,035.00	1	\$23,035.00
	RELLENO PVC	PZA	\$910.00	14	\$12,740.00
	DESCONTAMINACION DE LOUVER	SERVICIO	\$2,434.00	8	\$19,472.00
	ELIMINADORES DE ROCIO DE PVC	PZA	\$306.00	10	\$3,060.00
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	2	\$33,128.00
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 6"	PZA	\$23,792.00	2	\$47,584.00
	FILTRO DE AGUA	PZA	\$13,068.00	2	\$26,136.00
	DESCONTAMINACION DE CISTENAR	SERVICIO	\$41,379.00	1	\$41,379.00
	DESCONTAMINACION DE TUBERIA	ML	\$827.00	58	\$47,966.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINISTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR AXIAL 50	SERVICIO	\$20,689.00	2	\$41,378.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DE M3 INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$51,724.00	1	\$51,724.00
33	REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO 1, 9 M3, MARCA FLAKT, MODELO S/M, SERIE 08-0242				
	MOTOR DE NEODIMIO ALTA DENSIDAD 5 HP	PZA	\$31,878.00	2	\$63,756.00
	SISTEMA DE TRANSMISION DE MOVIMIENTO	PZA	\$13,157.00	2	\$26,314.00
	ESPRESAS	PZA	\$1,046.00	40	\$41,840.00
	SENSOR DE NIVEL DE AGUA	PZA	\$1,178.00	1	\$1,178.00
	BOMBA DE RECIRCULACION	PZA	\$23,035.00	1	\$23,035.00
	RELLENO PVC	PZA	\$910.00	14	\$12,740.00
	DESCONTAMINACION DE LOUVER	SERVICIO	\$2,434.00	8	\$19,472.00
	ELIMINADORES DE ROCIO DE PVC	PZA	\$306.00	10	\$3,060.00
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	2	\$33,128.00
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 6"	PZA	\$23,792.00	2	\$47,584.00
	FILTRO DE AGUA	PZA	\$13,068.00	2	\$26,136.00
	DESCONTAMINACION DE CISTENAR	SERVICIO	\$41,379.00	1	\$41,379.00
	DESCONTAMINACION DE TUBERIA	ML	\$827.00	58	\$47,966.00
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR AXIAL 50	SERVICIO	\$20,689.00	2	\$41,378.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DE M3 INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$51,724.00	1	\$51,724.00
	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA NUTRICION 1, 529.72FT3, MARCA HEATCRAFT, MODELO ADT-156AMCD1J, SERIE M99H02575				\$0.00
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA	\$3,310.00	4	\$13,240.00
34	MOTOR DE VENTILADOR	PZA	\$8,719.00	1	\$8,719.00
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA	\$489.00	2	\$978.00
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML	\$16.00	35	\$560.00
	SELLOS PARA CIERRE	PZA	\$22,758.00	1	\$22,758.00
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$8,566.00	1	\$8,566.00
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$3,548.00	1	\$3,548.00
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$34,482.00	1	\$34,482.00
	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA NUTRICION 2, 529.72FT3, MARCA HEATCRAFT, MODELO ADT-156AMCD1J, SERIE M99H02475				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA	\$3,310.00	4	\$13,240.00
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA	\$8,719.00	1	\$8,719.00
35	BORNES DE 8 LINEAS	PZA	\$489.00	2	\$978.00
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML	\$16.00	35	\$560.00
	SELLOS PARA CIERRE	PZA	\$22,758.00	1	\$22,758.00
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$8,566.00	1	\$8,566.00
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$3,548.00	1	\$3,548.00
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$34,482.00	1	\$34,482.00
	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA MORTUARIO 1, 529.72FT3, MARCA BOHN, MODELO MBZX0300M6C, SERIE M18L01791				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA	\$3,310.00	4	\$13,240.00
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA	\$8,719.00	1	\$8,719.00
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA	\$489.00	2	\$978.00
36	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML	\$16.00	35	\$560.00
	SELLOS PARA CIERRE	PZA	\$22,758.00	1	\$22,758.00
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$8,566.00	1	\$8,566.00
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$3,548.00	1	\$3,548.00
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$34,482.00	1	\$34,482.00
	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA MORTUARIO 2, 5 TON3/H, MARCA PENNBARRY, MODELO D18, SERIE E18L755923				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA	\$3,310.00	4	\$13,240.00
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA	\$8,719.00	1	\$8,719.00
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA	\$489.00	2	\$978.00
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML	\$16.00	35	\$560.00
37	SELLOS PARA CIERRE	PZA	\$22,758.00	1	\$22,758.00
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$8,566.00	1	\$8,566.00
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$3,548.00	1	\$3,548.00
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	DESCONTAMINACIÓN DE LA CÁMARA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXIÓN, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, RECONEXIÓN, MONTAJE, ACTIVACIÓN ELÉCTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRÍAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$34,482.00	1	\$34,482.00
38	REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO #13, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI40000000000				
	DESCONTAMINACIÓN DE VENTILADOR CENTRÍFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXIÓN, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, RECONEXIÓN, MONTAJE, ACTIVACIÓN ELÉCTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRÍAMIENTO Y CALEFACCIÓN DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
39	REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO #9, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI40000000000				
	DESCONTAMINACIÓN DE VENTILADOR CENTRÍFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXIÓN, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, RECONEXIÓN, MONTAJE, ACTIVACIÓN ELÉCTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRÍAMIENTO Y CALEFACCIÓN DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
40	REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO #10, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI40000000000				
	DESCONTAMINACIÓN DE VENTILADOR CENTRÍFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXIÓN, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, RECONEXIÓN, MONTAJE, ACTIVACIÓN ELÉCTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRÍAMIENTO Y CALEFACCIÓN DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
41	REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO #11, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI50000000000				
	DESCONTAMINACIÓN DE VENTILADOR CENTRÍFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXIÓN, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, RECONEXIÓN, MONTAJE, ACTIVACIÓN ELÉCTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRÍAMIENTO Y CALEFACCIÓN DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
42	REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO #37, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI50000000000				
	DESCONTAMINACIÓN DE VENTILADOR CENTRÍFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXIÓN, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, RECONEXIÓN, MONTAJE, ACTIVACIÓN ELÉCTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRÍAMIENTO Y CALEFACCIÓN DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
43	REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO #7, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI40000000000				
	DESCONTAMINACIÓN DE VENTILADOR CENTRÍFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXIÓN, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, RECONEXIÓN, MONTAJE, ACTIVACIÓN ELÉCTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRÍAMIENTO Y CALEFACCIÓN DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
44	REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO #8, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI40000000000				
	DESCONTAMINACIÓN DE VENTILADOR CENTRÍFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXIÓN, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, RECONEXIÓN, MONTAJE, ACTIVACIÓN ELÉCTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRÍAMIENTO Y CALEFACCIÓN DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
45	REPARACIÓN DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO #20, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-710, SERIE SCMI71000000000				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #19, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI4000000000				
46	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #18, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI6300000000				
47	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #16, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI6300000000				
48	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #15, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI6300000000				
49	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #38, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI6300000000				
50	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE UNIDAD PAQUETE 5 TR, MARCA YORK-COLEMAN, MODELO PAC060H1041A, SERIE WAMM016516				\$0.00
51	MOTOR DE EVAPORADOR DE 1.5 HP, 1740-1160 RPM, 220/3/60	PZA	\$7,940.00	1	\$7,940.00
	FILTRO 16" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$2,210.00	4	\$8,840.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1/4 HP 1090 RPM 220/3/60	PZA	\$6,573.00	2	\$13,146.00
	INTERRUPTOR DEL TERMOSTATO DE DESCONGELACION	PZA	\$1,749.00	2	\$3,498.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	2	\$5,486.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	2	\$5,550.00
	SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA Y EXTERNA	PZA	\$1,072.00	2	\$2,144.00
	SENSOR DE HUMEDAD INTERNA Y EXTERNA	PZA	\$2,226.00	2	\$4,452.00
	TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE RETARDO AL ARRANQUE	PZA	\$2,450.00	2	\$4,900.00
	DESCONTAMINACION DE DUCTERIA CON Sonda	SERVICIO	\$19,310.00	1	\$19,310.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$10,344.00	1	\$10,344.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #14, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI5000000000				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINISTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #12, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI5000000000				
53	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #17, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI5000000000				
54	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #26, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-710, SERIE 5CMI7100000000				
55	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #38 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI3550000000				
56	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #33 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI3550000000				
57	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #22 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-315, SERIE 5CMI3150000000				
58	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #21 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI4000000000				
59	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.				
60	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #27 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-150, SERIE 5CMI15000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
61	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #03 10 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-1000, SERIE 5CMI10000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
62	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #35 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
63	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #36 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI35500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
64	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #36 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-800, SERIE 5CMI80000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
65	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #29 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI35500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
66	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #01 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
67	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #02 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-1250, SERIE 5CMI12500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINISTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #04 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-600, SERIE 5CMI50000000000				
68	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
69	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #05 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-600, SERIE 5CMI60000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
70	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO VE-0 1 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE 4275CFM				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
71	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO 2 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE CFM5400				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
72	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO 6 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE CFM4180				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
73	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE 4275CFM				
74	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE MINISPLIT QUIROFANOS 2 TR MARCA WHIRPOOL, MODELO WA4226K0, SERIE S/N				\$0.00
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP 850 RPM	PZA	\$1,679.00	1	\$1,679.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,602.00	1	\$1,602.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$242.00	2	\$484.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$267.00	1	\$267.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$327.00	2	\$654.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 2 TR INCLUYEN	MO	\$2,758.00	1	\$2,758.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	DESMTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.				
75	REPARACION DE MINISPLIT DIRECCION 2 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CLF121D, SERIE S/N				
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP 850 RPM	PZA	\$1,679.00	1	\$1,679.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,602.00	1	\$1,602.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$242.00	2	\$484.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$267.00	1	\$267.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$327.00	2	\$654.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 2 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$2,758.00	1	\$2,758.00
76	REPARACION DE MINISPLIT SUBDIRECCION 3 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CFX61T, SERIE S/N				
	MOTOR CONDENSADOR 1/2 HP 1150 RPM	PZA	\$3,540.00	1	\$3,540.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$2,430.00	1	\$2,430.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 3 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$3,103.00	1	\$3,103.00
77	REPARACION DE MINISPLIT ADMINISTRACION 1 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CLF121D, SERIE S/N				
	MOTOR CONDENSADOR 1/8 HP 850 RPM	PZA	\$1,467.00	1	\$1,467.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,052.00	1	\$1,052.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	2	\$112.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$2,758.00	1	\$2,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$2,688.99	1	\$2,688.99
78	REPARACION DE MINISPLIT URGENCIAS 3 TR ,MARCA WHIRLPOOL, MODELO WAF3606Q, SERIE QK6951581				
	MOTOR CONDENSADOR 1/2 HP 1150 RPM	PZA	\$3,540.00	1	\$3,540.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$2,430.00	1	\$2,430.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$3,103.00	1	\$3,103.00
79	REPARACION DE MINISPLIT HEMODIALISIS 3 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CFX61T, SERIE QK6951581				
	MOTOR CONDENSADOR 1/2 HP 1150 RPM	PZA	\$3,540.00	1	\$3,540.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$2,430.00	1	\$2,430.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$3,103.00	1	\$3,103.00
80	REPARACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO 1.5 TON 3/H, MARCA PENNBARRY, MODELO DX11B, SERIE 23079H968500039901				
	DESCONTAMINACION DE ASPAS DE VENTILADOR EOLICO	SERVICIO	\$937.00	1	\$937.00
	MOTOR DE EXTRACTOR DE 1/2 HP 1250 RPM 220/3/60	PZA	\$1,268.00	1	\$1,268.00
	RODAMIENTO PARA FLECHA DE 5/8"	PZA	\$1,056.00	1	\$1,056.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$1,724.00	1	\$1,724.00
81	REPARACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO 1.5 TON 3/H, MARCA PENNBARRY, MODELO DX11B, SERIE 23079G53770040701				
	DESCONTAMINACION DE ASPAS DE VENTILADOR EOLICO	SERVICIO	\$937.00	1	\$937.00
	MOTOR DE EXTRACTOR DE 1/2 HP 1250 RPM 220/3/60	PZA	\$1,268.00	1	\$1,268.00
	RODAMIENTO PARA FLECHA DE 5/8"	PZA	\$1,056.00	1	\$1,056.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$1,724.00	1	\$1,724.00
				SUBTOTAL	\$7,955,452.98
				I.V.A.	\$1,272,872.48
				IMPORTE	\$9,228,325.46

PAQUETE 3					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE URGENCIAS, MCA. YORK, MOD. XTI-048X090, SERIE ANGMXT0204, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 8 1ERA. ETAPA DE 16 X 20 X2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR MERV 8 2DA ETAPA DE 20X20X2", FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 8 3ERA. ETAPA DE 16 X 20 X2", FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 11 3ERA. ETAPA DE 20 X 20 X2", HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$60,223.00	1	\$60,223.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE RECUPERACION, MCA. YORK, MOD. XTI-051X057, SERIE ANGMXT0189, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED EFICIENCIA 60-65% 1ERA. ETAPA, AIR CEL 65 % 20 X 24 X4 MINIPLEAT SUAJADO, FILTRO TIPO MINIPLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MERV 11 20X24X4 2DA ETAPA, AIR CEL II 95% 20X24X4" MARCO GALVANIZADO FILTRO TIPO MINI PLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA MERV 14 90-95% 3DA ETAPA, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$68,980.00	1	\$68,980.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE TOCOCIRUGIA, MCA. YORK, MOD. XTI-051X069, SERIE AAHMXT0026, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR DE 20 X 24 X2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR 20 X 24 X 2" MERV 13, MERV 16 CON SEPARADORES DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DEL AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA DE 20 X 20 X 4" MICRO DE 95% DOP, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$75,009.00	1	\$75,009.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE CEYE, MCA. YORK, MOD. XTI-045X057, SERIE AAHMXT0025, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 8 DE 12 X 24 X 2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR DE 24 X 24 X 2" MERV 8 STD MS, FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 13 DE 12 X 24 X 4", FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 13 DE 24 X 24 X 4", FILTRO DE ALTA EFICIENCIA MICRO 95% DOP MERV 16 CON SEPARACION DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DE AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA, AIR CEL II 95% 20 X 24 X 4" MARCO GALVANIZADO FILTRO TIPO MINI PLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA 14 90-95% EFICIENCIA 3RE ETAPA, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$70,228.00	1	\$70,228.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE IMAGENOLOGIA, MCA. YORK, MOD. Z2W112BDB2A1CAAAA, SERIE N1L9352984, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR DE 24 X 24 X 4", HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$56,623.00	1	\$56,623.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE TOMOGRAFO, MCA. YORK, MOD. XTI-039X045, SERIE ANGMXT0165, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR DE 20 X 24 X2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR 20 X 24 X 2" MERV 13, MERV 16 CON SEPARADORES DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DEL AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA DE 20 X 20 X 4" MICRO DE 95% DOP, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$74,992.00	1	\$74,992.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE CIRUGIA, MCA. YORK, MOD. XTI-036X057, SERIE AAHMXT0023, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 13 DE 24 X 24 X 4", FILTRO DE ALTA EFICIENCIA MICRO 95% DOP MERV 16 CON SEPARADORES DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DEL AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA, AIR CEL II 95% 20 X 24 X 4" MARCO GALVANIZADO FILTRO TIPO MINI PLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA MERV 14 90-95% EFICIENCIA 3ERA ETAPA, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO	SERVICIO	\$67,961.00	1	\$67,961.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 3					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
	DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD				
				SUBTOTAL	\$474,016.00
				I.V.A.	\$75,842.56
				IMPORTE	\$549,858.56

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL **ANEXO 01 (UNO) “DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTES”** DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL PRECIO UNITARIO ES CONSIDERADO FIJO Y EN MONEDA NACIONAL (**PESO MEXICANO**) HASTA QUE CONCLUYA LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE SE FORMALIZA, INCLUYENDO TODOS LOS CONCEPTOS Y COSTOS INVOLUCRADOS EN EL “**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA**”; POR LO QUE “**EL PROVEEDOR**” NO PODRÁ AGREGAR NINGÚN COSTO EXTRA Y LOS PRECIOS SERÁN INALTERABLES DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA. ANTICIPO.

PARA EL PRESENTE CONTRATO “**EL INSTITUTO**” NO OTORGARÁ ANTICIPO A “**EL PROVEEDOR**”.

CUARTA. CONDICIONES Y LUGAR DE PAGO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 5.5, 5.5.1 DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, “**EL INSTITUTO**” EFECTUARÁ EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, EN PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE “**EL INSTITUTO**” TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO “**EL PROVEEDOR**”, DEBERÁ PROPORCIONAR EN SU OPORTUNIDAD EL NÚMERO DE CUENTA, CLABE, INSTITUCIÓN BANCARIA Y SUCURSAL, CONFORME A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL **ANEXO 01 (UNO) “DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTES” Y ANEXO 04 “LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO”**, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

EL PAGO SE DEBERÁ REALIZAR EN UN PLAZO MÁXIMO DE **20 (VEINTE)** DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA A “**EL INSTITUTO**”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA CUENTA CONTABLE **51351008 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO”**.

EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA ACEPTACIÓN DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, Y ÉSTA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, SE VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD, NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE Y VAYA ACOMPAÑADA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FACTURADOS, QUE FUERON REFERIDOS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTE ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO O QUIEN ÉSTE DESIGNE POR ESCRITO, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “**EL PROVEEDOR**” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “**EL PROVEEDOR**”, PRESENTE EL CFDI Y/O DOCUMENTOS SOPORTE CORREGIDOS Y SEAN ACEPTADOS.

EL TIEMPO QUE “**EL PROVEEDOR**” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DEL CFDI Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER PRESENTADA POR “**EL PROVEEDOR**”, ANTE LA OFICINA DE TRÁMITE Y EROGACIONES, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, UBICADA EN **CALLE 4 NORTE 2005 COLONIA CENTRO, C.P. 72000 EN PUEBLA**, EN UN HORARIO DE **LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS**, DEBIENDO PRESENTAR LO SIGUIENTE:

LA FACTURA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	---	---

1. REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA QUE SE INDIQUE:
✓ NÚMERO DE PROVEEDOR
✓ NÚMERO DE CONTRATO
2. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS), POSITIVA Y VIGENTE.
3. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS (INFONAVIT), POSITIVA Y VIGENTE.
4. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA FISCAL EXPEDIDO POR EL (SAT), POSITIVA Y VIGENTE.
5. FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

“**EL PROVEEDOR**”, MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE, HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO.

EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IMPUESTO CUANDO APLIQUE.

“**EL PROVEEDOR**”, SE OBLIGA A NO CANCELAR ANTE EL SAT LOS CFDI A FAVOR DE “**EL INSTITUTO**” PREVIAMENTE VALIDADOS EN EL PORTAL DE SERVICIOS A “**EL PROVEEDOR**”, SALVO JUSTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN POR PARTE DE ESTE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA SU AUTORIZACIÓN EXPRESA DEBIENDO ÉSTE INFORMAR AL ÁREA DE TRÁMITE DE EROGACIONES DE DICHA JUSTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DEL CFDI.

EL PAGO A “**EL PROVEEDOR**”, SE DEPOSITARÁ EN LA FECHA PROGRAMADA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS, EN CASO DE SER CHEQUE SERÁ CON INSTITUCIÓN BANCARIA “HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC”, PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, SITO EN **CALLE 4 NORTE 2005, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUEBLA, EN HORARIO DE 08:00 A 13:00 HORAS**, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR “**EL INSTITUTO**”.

ANEXO A LA SOLICITUD “**EL PROVEEDOR**”, DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LES SERÁ DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO.

LA FACTURA DEBERÁ ELABORARSE A NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **IMS-421231-145**, CON DOMICILIO FISCAL EN: **AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NO. 476, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600 CIUDAD DE MÉXICO**.

PARA LA VALIDACIÓN DE DICHOS COMPROBANTES “**EL PROVEEDOR**”, DEBERÁ CARGAR EN INTERNET, A TRAVÉS DEL PORTAL DE “SERVICIOS AL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE LA PAGINA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL ARCHIVO EN FORMATO XML, LA VALIDEZ DE ESTOS, SERÁ DETERMINADA DURANTE LA CARGA Y ÚNICAMENTE LOS COMPROBANTES VALIDOS SERÁN PROCEDENTES PARA PAGO.

PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, “**EL PROVEEDOR**”, DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO, RESPECTO DE LA CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR “**EL INSTITUTO**”, PARA EFECTOS DEL PAGO.

“**EL PROVEEDOR**”, DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE “**EL INSTITUTO**” LE SOLICITE PARA EL TRÁMITE DE PAGO, ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES E INTERNAS DE “**EL INSTITUTO**”.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, QUEDARÁ CONDICIONADO AL PAGO QUE “**EL PROVEEDOR**” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES; PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 73, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ASIMISMO, “**EL INSTITUTO**” ACEPTARÁ DE “**EL PROVEEDOR**”, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO.

CALIDAD:

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ ACOMPAÑAR A SU PROPUESTA TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO POR **"EL PROVEEDOR"** O SU REPRESENTANTE LEGAL DIRIGIDO A **"EL INSTITUTO"**, MEDIANTE EL CUAL **GARANTICE LA CALIDAD DEL (LOS) SERVICIO (S) SOLICITADA (S)** EN EL ANEXO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025**
- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS A REALIZAR TIENEN UNA GARANTÍA **MÍNIMA DE 1 AÑO**, LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE PRESENTEN DEFECTOS EN SU EJECUCIÓN O VICIOS OCULTOS DEBERÁN SER SUBSANADOS A SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"** EN UN LAPSO NO MAYOR A 72 HORAS CONTADAS A PARTIR DE HABER RECIBIDO EL REPORTE.
- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN PAPEL MEMBRETADO Y DEBIDAMENTE FIRMADO POR **"EL PROVEEDOR"** O SU REPRESENTANTE LEGAL DIRIGIDO A **"EL INSTITUTO"**, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA QUE EL PERSONAL CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025**
- "EL PROVEEDOR"** DEBERÁ ANEXAR A SU PROPUESTA TÉCNICA, ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL, EN EL QUE MANIFIESTE QUE DURANTE EL SERVICIO PRESTADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS. (EN ESTE DOCUMENTO DEBERÁN ENUNCIAR LA O LAS NORMAS QUE CUMPLEN EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS.)
- CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA EN PAPEL MEMBRETADO EN EL QUE MANIFIESTE QUE GARANTIZA EL SUMINISTRO Y GARANTÍA DE LOS INSUMOS QUE SEAN OCUPADOS DURANTE LA CONTRATACIÓN, ASIMISMO DEBERÁ ESPECIFICAR FECHA, NÚMERO Y NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025**

NORMAS:

Descripción del Servicio solicitado	Indicar clave de la norma con la que deben cumplir los servicios	Nombre del documento con el que se acreditará el cumplimiento de la misma
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. N° 5 METEPEC Y H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-016/22".	* NOM-023-ENERG-2018 * NOM-026-ENERG-2015 "REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN" * NOM-016-SSA3-2012 "REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES"	Escrito en papel preferentemente membretado firmado en su calidad de representante o apoderado legal, en el que manifieste que durante el servicio prestado deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas.

PERIODO DE EJECUCIÓN.

DE CONFORMIDAD AL ANEXO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025**, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ REALIZAR EL **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA"** DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

LUGAR

EL **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA"**, DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MÉDICAS.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

CONDICIONES DEL SERVICIO:

SE SOLICITA EL " **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. N° 5 METEPEC Y H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-016/22**".

EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTIRÁ EN REPARAR Y DEJAR EN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 5 METEPEC Y HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 20 LA MARGARITA, ELIMINANDO FALLAS Y DAÑOS EN SU OPERACIÓN, MISMO QUE SE EFECTUARA CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON SUMINISTRO DEL 100% DE REFACCIONES NUEVAS DE LA MARCA DEL EQUIPO SIN COSTO ADICIONAL A "EL INSTITUTO", TENIENDO COMO TIEMPO DE RESPUESTA ANTE UN REPORTE CORRECTIVO UN PLAZO NO MAYOR DE 48 HORAS PARA QUE LA EMPRESA INICIE EL SERVICIO.

SI A PARTIR DE LA ATENCIÓN DE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE DETERMINA LA NECESIDAD DE ALGÚN CAMBIO DE REFACCIONES ORIGINALES Y NUEVAS DE ALTA ESPECIALIDAD, ESTE SERÁ DE 1 A 5 DÍAS HÁBILES MÁXIMO Y SE HARÁ LA ANOTACIÓN EN BITÁCORA, PARA CONTINUAR CON LA REPARACIÓN, CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO DEBE ESTAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN.

EL PRECIO INCLUYE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REFACCIONES REQUERIDAS Y GARANTÍA DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE CONTRATO, CON LA FRECUENCIA Y PROGRAMACIÓN DEFINIDA EN EL PROGRAMA CALENDARIZADO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO VIGENTE DEL CONTRATO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

EL PRECIO DEBERÁ CONSIDERAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON 100 % DE REFACCIONES Y SERVICIO CON GARANTÍA DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

PAQUETE 2

PARTID A	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORT E ANUAL
1	EQUIPOS MÉDICOS, ELECTRONICOS Y ELECTROMECÁNICOS Y MAQUINARIA				
	REPARACIÓN DE UNIDAD PAQUETE 7.5 TR, MARCA DAIKIN DCH09XXX3VXXX, SERIE 1910279009				
	MOTOR DE EVAPORADOR DE 2 H.P. 1740-1160 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	FILTRO 16"X24"X2 MERV 13	PZA		4	
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1/4 H.P. 1090 RPM 220/3/60	PZA		2	
	INTERRUPTOR DEL TERMOSTATO DE DESCONGELACION	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA		2	
	SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA Y EXTERNA	PZA		2	
	SENSOR DE HUMEDAD INTERNA Y EXTERNA	PZA		2	
	TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE RETARDO AL ARRANQUE	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DE DUCTERIA CON Sonda	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO		1	
	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TR, INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
2	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364874				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1740 RPM 220/3/60	PZA		1	
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA		1	
	INTERRUPTOR TERMOMANOMETERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO		1	
3	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364875				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA		1	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORT E ANUAL
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA		1	
	INTERRUPTOR TERMOGENERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJEM DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO		1	
4	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364876				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA		1	
	INTERRUPTOR TERMOGENERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJEM DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO		1	
5	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364877				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA		1	
	INTERRUPTOR TERMOGENERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJEM DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO		1	
6	REPARACIÓN DE MINISPLIT 1 TR, MARCA DAIKIN, MODELO RKK12PX5JX, SERIE K002670				
	MOTOR CONDENSADOR 1/8 HP, 850 RPM	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA		2	
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYE: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO	MO		1	
7	REPARACIÓN DE MINISPLIT 1.5 TR, MARCA DAIKIN, MODELO RKK18, SERIE K002551				
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP, 850 RPM	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA		2	
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA		4	
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1.5 TR INCLUYE: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO	MO		1	
8	REPARACIÓN DE MINISPLIT III 2 TR, MARCA DAIKIN, MODELO RKK24, SERIE K001061				
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP, 850 RPM	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA		2	
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA		4	
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 2 TR INCLUYE: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO	MO		1	
9	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE I 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP0202300543				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA		1	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORT E ANUAL
9	REFRIGERANTE R410A	KG.		3	
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO		1	
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA		3	
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA		6	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE II 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP020300544				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
10	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA		1	
	REFRIGERANTE R410A	KG.		3	
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO		1	
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA		3	
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA		6	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE III 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP020300545				
11	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA		1	
	REFRIGERANTE R410A	KG.		3	
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO		1	
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA		3	
12	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA		6	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE IV 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP020300546				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA		1	
	REFRIGERANTE R410A	KG.		3	
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA		2	
13	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO		1	
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA		3	
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA		6	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE I SOTANO SUR 6000 CFM, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10111				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 10" DE DIAMETRO	SERVICIO		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA		1	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORT E ANUAL
14	REFRIGERANTE R410A	PZA		2	
	CONTACTOR MOTOR 17 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 4 FILAS, R410A	SERVICIO		1	
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA		4	
	FILTRO ANGULAR 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA		4	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		3	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 6000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE II SOTANO SUR 6000 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10112				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 10" DE DIAMETRO	SERVICIO		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
15	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA		1	
	REFRIGERANTE R410A	PZA		2	
	CONTACTOR MOTOR 17 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 4 FILAS, R410A	SERVICIO		1	
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA		3	
	FILTRO ANGULAR 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA		2	
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA		4	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		1	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 6000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
16	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE III PLANTA BAJA 8500 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10113				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA		1	
	REFRIGERANTE R410A	PZA		3	
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO		1	
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" X 4" MERV 13	PZA		8	
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA		6	
16	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		3	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA		3	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 6000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 4 RAYOS X 10500 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10682				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA		1	
	REFRIGERANTE R410A	PZA		3	
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO		1	
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA		6	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORT E ANUAL
16	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA		12	
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA		6	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 10500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
17	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 5 LABORATORIO 8500 CFM, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10114				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA		1	
	REFRIGERANTE R410A	PZA		2	
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO		1	
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" 4 MERV 13	PZA		6	
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA		4	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		3	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 10500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
18	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 6 PEDIATRIA 18000 CFM, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10683				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 15" DE DIAMETRO	SERVICIO		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 15 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 2 7/16	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA		1	
	REFRIGERANTE R410A	KG.		3	
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO		1	
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA		12	
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA		6	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 18000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
19	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 7 CIRUGIA 18000 CFM, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1708U11449				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 15" DE DIAMETRO	SERVICIO		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 15 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 2 7/16	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA		1	
	REFRIGERANTE R410A	KG.		5	
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO		1	
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA		12	
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA		18	
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA		9	
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA		9	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA		9	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 18000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE,	MO		1	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
A	ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.				
20	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 8 URGENCIAS 18000 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1708U11450				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 15" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$ 19,051.00	1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 15 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 2 7/16	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA		1	
	REFRIGERANTE R410A	KG.		5	
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO		1	
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA		12	
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" X 4" MERV 13	PZA		18	
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA		9	
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA		9	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA		9	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 18000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
21	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 9 QUIROFANOS 8500 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10658				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA		1	
	REFRIGERANTE R410A	KG.		2	
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO		1	
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" X 2" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA		6	
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA		4	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		3	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 8500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
22	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 10 ceye 8500 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10657				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA		1	
	REFRIGERANTE R410A	KG.		2	
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA		1	
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO		1	
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA		2	
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" X 2" MERV 13	PZA		4	
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA		2	
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA		2	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		1	
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 8500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
23	REPARACIÓN DE CHILLER 1 96 TR., MARCA CARRIER, MODELO 30HXC096R-661, SERIE 2108Q09186				
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (COOLER) 10HX400-402	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION POR CENIZA CONDENSADOR 09RX400-216	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION DE CENIZA EN SERPENTIN (TUBOS)	SERVICIO		2	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORT E ANUAL
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION EN CASCO (SHELL)	SERVICIO		2	
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN TUBERIA	ML		102	
	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA	PZA		2	
	FILTRO DESECADOR CASCO	PZA		2	
	FILTRO DESECADOR DE TUBO	PZA		5	
	TRAMPA DE SEDIMENTOS	PZA		4	
	SENSOR DE FLUJO	PZA		1	
	VALVULA DE SEGURIDAD 3/4 31.7 LB AIRE/MIN	PZA		4	
	VALVULA DE GLOBO 4"	PZA		2	
	VALVULA DE COMPUERTA 4"	PZA		4	
	VALVULA MARIPOSA 4"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CHILLER DE 96 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO Y EFICIENCIA DEL EQUIPO.	MO		1	
24	REPARACIÓN DE CHILLER 2 96 TR., MARCA CARRIER, MODELO 30HXC096R-661, SERIE 230BQ16024				
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (COOLER) 10HX400-402	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION POR CENIZA CONDENSADOR 09RX400-216	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION DE CENIZA EN SERPENTIN (TUBOS)	SERVICIO		2	
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION EN CASCO (SHELL)	SERVICIO		2	
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN TUBERIA	ML		102	
	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA	PZA		2	
	FILTRO DESECADOR CASCO	PZA		2	
	FILTRO DESECADOR DE TUBO	PZA		5	
	TRAMPA DE SEDIMENTOS	PZA		4	
	SENSOR DE FLUJO	PZA		1	
	VALVULA DE SEGURIDAD 3/4 31.7 LB AIRE/MIN	PZA		4	
	VALVULA DE GLOBO 4"	PZA		2	
	VALVULA DE COMPUERTA 4"	PZA		4	
	VALVULA MARIPOSA 4"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CHILLER DE 96 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO Y EFICIENCIA DEL EQUIPO.	MO		1	
25	REPARACIÓN DE CHILLER 3 96 TR., MARCA CARRIER, MODELO 30HXC096R-661, SERIE 230BQ16022				
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (COOLER) 10HX400-402	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION POR CENIZA CONDENSADOR 09RX400-216	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION DE CENIZA EN SERPENTIN (TUBOS)	SERVICIO		2	
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION EN CASCO (SHELL)	SERVICIO		2	
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN TUBERIA	ML		102	
	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA	PZA		2	
	FILTRO DESECADOR CASCO	PZA		2	
	FILTRO DESECADOR DE TUBO	PZA		5	
	TRAMPA DE SEDIMENTOS	PZA		4	
	SENSOR DE FLUJO	PZA		1	
	VALVULA DE SEGURIDAD 3/4 31.7 LB AIRE/MIN	PZA		4	
	VALVULA DE GLOBO 4"	PZA		2	
	VALVULA DE COMPUERTA 4"	PZA		4	
	VALVULA MARIPOSA 4"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CHILLER DE 96 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO Y EFICIENCIA DEL EQUIPO.	MO		1	
26	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA 1, 7.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO NO104, SERIE LS407B328004				
	MOTOR GRUNFOS MG 7.5 HP	PZA		1	
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA		1	
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA		1	
	COJINETE	PZA		2	
	RODAMIENTO	PZA		2	
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA		1	
	IMPULSOR	PZA		1	
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 7.5 HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO		1	
27	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA 2, 7.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO NO104, SERIE LRH1-068101				
	MOTOR GRUNFOS MG 7.5 HP	PZA		1	
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA		1	
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA		1	
	COJINETE	PZA		2	
	RODAMIENTO	PZA		2	
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA		1	
	IMPULSOR	PZA		1	
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 7.5 HP INCLUYEN	MO		1	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINISTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORT E ANUAL
	DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.				
28	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA 3, 7.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO NO104, SERIE LRH1-068101				
	MOTOR GRUNFOS MG 7.5 HP	PZA		1	
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA		1	
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA		1	
	COJINETE	PZA		2	
	RODAMIENTO	PZA		2	
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA		1	
	IMPULSOR	PZA		1	
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 7.5 HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO		1	
29	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA 1, 5.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO N7/54, SERIE LRH106A025026				
	MOTOR GRUNFOS MG 5.5 HP	PZA		1	
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA		1	
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA		1	
	COJINETE	PZA		2	
	RODAMIENTO	PZA		2	
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA		1	
	IMPULSOR	PZA		1	
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 5.5. HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO		1	
30	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA 2, 5.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO N7/54, SERIE LRH106883				
	MOTOR GRUNFOS MG 5.5 HP	PZA		1	
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA		1	
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA		1	
	COJINETE	PZA		2	
	RODAMIENTO	PZA		2	
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA		1	
	IMPULSOR	PZA		1	
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 5.5. HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO		1	
31	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA 3, 5.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO N7/54, SERIE LRH106A025023				
	MOTOR GRUNFOS MG 5.5 HP	PZA		1	
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA		1	
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA		1	
	COJINETE	PZA		2	
	RODAMIENTO	PZA		2	
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA		1	
	IMPULSOR	PZA		1	
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 5.5. HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO		1	
32	REPARACIÓN DE TORRE DE ENFRIAMIENTO 1, 9 M3, MARCA FLAKT, MODELO S/M, SERIE 08-0243				
	MOTOR DE NEODIMIO ALTA DENSIDAD 5 HP	PZA		2	
	SISTEMA DE TRANSMISION DE MOVIMIENTO	PZA		2	
	ESPRESAS	PZA		40	
	SENSOR DE NIVEL DE AGUA	PZA		1	
	BOMBA DE RECIRCULACION	PZA		1	
	RELLENO PVC	PZA		14	
	DESCONTAMINACION DE LOUVER	SERVICIO		8	
	ELIMINADORES DE ROCIO DE PVC	PZA		10	
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 4"	PZA		2	
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 6"	PZA		2	
	FILTRO DE AGUA	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DE CISTENAR	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION DE TUBERIA	ML		58	
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR AXIAL 50	SERVICIO		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DE M3 INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO		1	
33	REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO 1, 9 M3, MARCA FLAKT, MODELO S/M, SERIE 08-0242				
	MOTOR DE NEODIMIO ALTA DENSIDAD 5 HP	PZA		2	
	SISTEMA DE TRANSMISION DE MOVIMIENTO	PZA		2	

PARTID A	DESCRIPCION "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	ESPRESAS	PZA		40	
	SENSOR DE NIVEL DE AGUA	PZA		1	
	BOMBA DE RECIRCULACION	PZA		1	
	RELLENO PVC	PZA		14	
	DESCONTAMINACION DE LOUVER	SERVICIO		8	
	ELIMINADORES DE ROCIO DE PVC	PZA		10	
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 4"	PZA		2	
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 6"	PZA		2	
	FILTRO DE AGUA	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DE CISTENAR	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION DE TUBERIA	ML		58	
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR AXIAL 50	SERVICIO		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DE M3 INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO		1	
34	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA NUTRICION 1, 529.72FT3, MARCA HEATCRAFT, MODELO ADT-156AMCD1J, SERIE M99H02575				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA		4	
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA		1	
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA		2	
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML		35	
	SELLOS PARA CIERRE	PZA		1	
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA		1	
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA		1	
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO		1	
SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO		1		
35	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA NUTRICION 2, 529.72FT3, MARCA HEATCRAFT, MODELO ADT-156AMCD1J, SERIE M99H02475				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA		4	
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA		1	
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA		2	
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML		35	
	SELLOS PARA CIERRE	PZA		1	
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA		1	
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA		1	
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO		1	
SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO		1		
36	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA MORTUARIO 1, 529.72FT3, MARCA BOHN, MODELO MBZX0300M6C, SERIE M18L01791				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA		4	
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA		1	
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA		2	
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML		35	
	SELLOS PARA CIERRE	PZA		1	
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA		1	
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA		1	
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO		1	
SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO		1		
37	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA MORTUARIO 2, 5 TON3/H, MARCA PENNBARRY, MODELO D18, SERIE E18L755923				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA		4	
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA		1	
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA		2	
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML		35	
	SELLOS PARA CIERRE	PZA		1	
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA		1	
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA		1	
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO		1	
SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO		1		
38	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #13, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI40000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORT E ANUAL
A					
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
39	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #9, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI400000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
40	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #10, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI400000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
41	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #11, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI500000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
42	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #37, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI500000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
43	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #7, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI400000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
44	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #8, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI400000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
45	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #20, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-710, SERIE 5CMI710000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
46	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #19, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI400000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
47	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #18, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI630000000000				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORT E ANUAL
	DESCONTAMINACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
48	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #16, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
49	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #15, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
50	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #38, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
51	REPARACION DE UNIDAD PAQUETE 5 TR, MARCA YORK-COLEMAN, MODELO PAC060H1041A, SERIE WAMM016516				
	MOTOR DE EVAPORADOR DE 1.5 HP, 1740-1160 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	FILTRO 16" X 24" X 2" MERV 13	PZA		4	
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1/4 HP 1090 RPM 220/3/60	PZA		2	
	INTERRUPTOR DEL TERMOSTATO DE DESCONGELACION	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA		2	
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA		2	
	SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA Y EXTERNA	PZA		2	
	SENSOR DE HUMEDAD INTERNA Y EXTERNA	PZA		2	
	TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE RETARDO AL ARRANQUE	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DE DUCTERIA CON SONDA	SERVICIO		1	
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
52	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #14, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
53	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #12, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
54	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #17, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORT E ANUAL
	Y CALEFACCION DEL EQUIPO.				
55	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #26 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-710, SERIE 5CMI71000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
56	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #38 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI35500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
57	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #33 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI35500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
58	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #22 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-315, SERIE 5CMI31500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
59	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #21 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI40000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
60	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #27 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-150, SERIE 5CMI15000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
61	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #03 10 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-1000, SERIE 5CMI10000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
62	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #35 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
63	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #36 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI35500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORT E ANUAL
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
64	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #36 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-800, SERIE 5CMI80000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
65	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #29 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI35500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
66	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #01 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
67	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #02 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-1250, SERIE 5CMI12500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
68	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #04 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-600, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
69	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #05 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-600, SERIE 5CMI60000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
70	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO VE-0 1 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE 4275CFM				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
71	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO 2 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE CFM5400				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORT E ANUAL
72	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO 6 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE CFM4180				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
73	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE 4275CFM				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA		1	
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA		1	
	BANDA DE POLIESTER	PZA		1	
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA		2	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO		1	
74	REPARACION DE MINISPLIT QUIROFANOS 2 TR MARCA WHIRPOOL, MODELO WA4226K0, SERIE S/N				
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP 850 RPM	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA		2	
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA		4	
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA		1	
75	REPARACION DE MINISPLIT DIRECCION 2 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CLF121D, SERIE S/N				
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP 850 RPM	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA		2	
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA		4	
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA		1	
76	REPARACION DE MINISPLIT SUBDIRECCION 3 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CFX6IT, SERIE S/N				
	MOTOR CONDENSADOR 1/2 HP 1150 RPM	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA		2	
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA		4	
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA		1	
77	REPARACION DE MINISPLIT ADMINISTRACION 1 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CLF121D, SERIE S/N				
	MOTOR CONDENSADOR 1/8 HP 850 RPM	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA		2	
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA		2	
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA		1	
78	REPARACION DE MINISPLIT URGENCIAS 3 TR ,MARCA WHIRLPOOL, MODELO WAF3606Q, SERIE QK6951581				
	MOTOR CONDENSADOR 1/2 HP 1150 RPM	PZA		1	
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA		1	
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA		2	
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA		1	
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA		2	
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA		4	
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA		1	
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO		1	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PARTIDA A	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION N	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD D	IMPORTE ANUAL E
	EQUIPO.				
79	REPARACION DE MINISPLIT HEMODIALISIS 3 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CFX61T, SERIE QK6951581				
	MOTOR CONDENSADOR 1/2 HP 1150 RPM	PZA	1		
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	1		
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	2		
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	1		
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	2		
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	4		
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	1		
80	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	1		
	REPARACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO 1.5 TON 3/H, MARCA PENNBARRY, MODELO DX11B, SERIE 23079H968500039901				
	DESCONTAMINACION DE ASPAS DE VENTILADOR EOLICO	SERVICIO	1		
	MOTOR DE EXTRACTOR DE 1/2 HP 1250 RPM 220/3/60	PZA	1		
	RODAMIENTO PARA FLECHA DE 5/8"	PZA	1		
81	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	1		
	REPARACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO 1.5 TON 3/H, MARCA PENNBARRY, MODELO DX11B, SERIE 23079G537770040701				
	DESCONTAMINACION DE ASPAS DE VENTILADOR EOLICO	SERVICIO	1		
	MOTOR DE EXTRACTOR DE 1/2 HP 1250 RPM 220/3/60	PZA	1		
	RODAMIENTO PARA FLECHA DE 5/8"	PZA	1		

PAQUETE 3

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE URGENCIAS, MCA. YORK, MOD. XTI-048X090, SERIE ANGMXT0204, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 8 1ERA. ETAPA DE 16 X 20 X2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR MERV 8 2DA ETAPA DE 20X20X2", FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 8 3ERA. ETAPA DE 16 X 20 X2", FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 11 3ERA. ETAPA DE 20 X 20 X2", HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO		1	
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE RECUPERACION, MCA. YORK, MOD. XTI-051X057, SERIE ANGMXT0189, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED EFICIENCIA 60-65% 1ERA. ETAPA, AIR CEL 65 % 20 X 24 X4 MINIPLEAT SUAJADO, FILTRO TIPO MINIPLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MERV 11 20X24X4 2DA ETAPA, AIR CEL II 95% 20X24X4" MARCO GALVANIZADO FILTRO TIPO MINI PLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA MERV 14 90-95% 3DA ETAPA, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO		1	
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE TOCOCIRUGIA, MCA. YORK, MOD. XTI-051X069, SERIE AAHMXT0026, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR DE 20 X 24 X2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR 20 X 24 X 2" MERV 13, MERV 16 CON SEPARADORES DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DEL AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA DE 20 X 20 X 4" MICRO DE 95% DOP, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO		1	
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE CEYE, MCA. YORK, MOD. XTI-045X057, SERIE AAHMXT0025, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 8 DE 12 X 24 X 2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR DE 24 X 24 X 2" MERV 8 STD MS, FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 13 DE 12 X 24 X 4", FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 13 DE 24 X 24 X 4", FILTRO DE ALTA EFICIENCIA MICRO 95% DOP MERV 16 CON SEPARACION DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA	SERVICIO		1	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	---

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
	SALIDA DE AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA, AIR CEL II 95% 20 X 24 X 4" MARCO GALVANIZADO FILTRO TIPO MINI PLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA 14 90-95% EFICIENCIA 3RE ETAPA, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD				
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE IMAGENOLOGIA, MCA. YORK, MOD. Z2W112DBD2A1CAAAA, SERIE N1L9352984, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR DE 24 X 24 X 4", HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO		1	
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE TOMOGRAFO, MCA. YORK, MOD. XTI-039X045, SERIE ANGMXT0165, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR DE 20 X 24 X2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR 20 X 24 X 2" MERV 13, MERV 16 CON SEPARADORES DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DEL AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA DE 20 X 20 X 4" MICRO DE 95% DOP, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO		1	
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE CIRUGIA, MCA. YORK, MOD. XTI-036X057, SERIE AAHMXT0023, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 13 DE 24 X 24 X 4", FILTRO DE ALTA EFICIENCIA MICRO 95% DOP MERV 16 CON SEPARADORES DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DEL AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA, AIR CEL II 95% 20 X 24 X 4" MARCO GALVANIZADO FILTRO TIPO MINI PLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA MERV 14 90-95% EFICIENCIA 3ERA ETAPA, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$67,961.00	1	\$67,961.00

SEXTA. VIGENCIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL **10 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.**

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” ESTÁN DE ACUERDO QUE “EL INSTITUTO” POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS PODRÁ AMPLIAR EL MONTO O EN LA CANTIDAD DE LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SIEMPRE Y CUANDO LAS MODIFICACIONES NO REBASAN EN SU CONJUNTO EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LOS ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE, EL PRECIO UNITARIO SEA IGUAL AL ORIGINALMENTE PACTADO Y EL CONTRATO ESTÉ VIGENTE. LA MODIFICACIÓN SE FORMALIZARÁ MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO MODIFICATORIO.

“EL INSTITUTO”, PODRÁ AMPLIAR LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIEMPRE Y CUANDO, NO IMPLIQUE INCREMENTO DEL MONTO CONTRATADO O DE LA CANTIDAD DE SERVICIOS, SIENDO NECESARIO QUE SE OBTENGA EL PREVIO CONSENTIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”.

DE PRESENTARSE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A “EL INSTITUTO”, SE PODRÁ MODIFICAR EL PLAZO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DEBIENDO ACREDITAR DICHOS SUPUESTOS CON LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS. LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PODRÁ SER SOLICITADA POR CUALQUIERA DE “LAS PARTES”

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS DOS PÁRRAFOS ANTERIORES, NO PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ FORMALIZARSE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, Y DEBERÁ SUSCRIBIRSE POR EL SERVIDOR PÚBLICO DE “EL INSTITUTO” QUE LO HAYA HECHO, O QUIEN LO SUSTITUYA O ESTÉ FACULTADO PARA ELLO, PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” REALIZARÁ EL AJUSTE RESPECTIVO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SALVO QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL SE ENCUENTRE EXCEPTUADO DE PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	---	---

“**EL INSTITUTO**” SE ABSTENDRÁ DE HACER MODIFICACIONES QUE SE REFIERAN A PRECIOS, ANTICIPOS, PAGOS PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y, EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A “**EL PROVEEDOR**”, COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS.

“**EL PROVEEDOR**” SE OBLIGA CON “**EL INSTITUTO**” A ENTREGAR AL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, UNA GARANTÍA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, LA CUAL SE PODRÁ CONSTITUIR MEDIANTE LA PÓLIZA DE GARANTÍA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

NOVENA. GARANTÍA(S).

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“**EL PROVEEDOR**” PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DIVISIBLE EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025**.

“**EL PROVEEDOR**” QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A “**EL INSTITUTO**” LA PÓLIZA DE FIANZA, EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITO EN **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE, NO. 107, SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, C.P. 72030, PUEBLA, PUEBLA**.

CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.5.5.1 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE “**EL INSTITUTO**”, “**EL PROVEEDOR**” SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE FIANZA DIVISIBLE EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y A FAVOR DEL “**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**”, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL **10% (DIEZ POR CIENTO)** SOBRE EL IMPORTE MÁXIMO QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y SE APLICARÁ DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL NUMERAL 5.5.5.2 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE “**EL INSTITUTO**”, EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO SEA IGUAL O MENOR A **900 VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)** “**EL PROVEEDOR**” SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, **MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO**, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL **10 % (DIEZ POR CIENTO)**, DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DE “**EL INSTITUTO**”, PARA LO CUAL, SE DEBERÁ SEGUIR EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

- EL CHEQUE DEBE EXPEDIRSE A NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
- DICHO CHEQUE DEBERÁ SER RESGUARDADO, A TÍTULO DE GARANTÍA, EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL.
- EL CHEQUE SERÁ DEVUELTO A MÁS TARDAR EL SEGUNDO DÍA HÁBIL POSTERIOR A QUE “**EL INSTITUTO**” CONSTATE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EN ESTE CASO, LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE “**EL INSTITUTO**” DEBERÁ HACERSE A MÁS TARDAR EL TERCER DÍA HÁBIL POSTERIOR A AQUEL EN QUE “**EL PROVEEDOR**” DÉ AVISO DE LA CONCLUSIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LA FIANZA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE A LA LETRA DICE:

ARTÍCULO 103: LOS PROVEEDORES PODRÁN OTORGAR LAS GARANTÍAS A QUE SE REFIERE LA LEY Y ESTE REGLAMENTO, EN ALGUNA DE LAS FORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EN EL CASO DE DEPENDENCIAS, O EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES TRATÁNDOSE DE ENTIDADES.

CUANDO LA FORMA DE GARANTÍA SEA MEDIANTE FIANZA, SE OBSERVARÁ LO SIGUIENTE:

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	---	---

I. LA PÓLIZA DE LA FIANZA DEBERÁ CONTENER, COMO MÍNIMO, LAS SIGUIENTES PREVISIONES:

- A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;
 - B) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES;
 - C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y
 - D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. TRATÁNDOSE DE DEPENDENCIAS, EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SERÁ EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA CITADA LEY, DEBIÉNDOSE ATENDER PARA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 283 DE DICHA LEY;
- II. EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A “EL PROVEEDOR” PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, SE DEBERÁ REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA.**
- III. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ÉSTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN CANCELAR LA FIANZA RESPECTIVA, Y**
- IV. CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, LAS DEPENDENCIAS DEBERÁN REMITIR A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, DENTRO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACIÓN O CRÉDITO QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULAN CON LA FIANZA, DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO, PARA EL COBRO DE FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS DISTINTAS DE LAS QUE GARANTIZAN OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES A CARGO DE TERCEROS; TRATÁNDOSE DE ENTIDADES LA SOLICITUD SE REMITIRÁ AL ÁREA CORRESPONDIENTE DE LA PROPIA ENTIDAD.**

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 5.5.5.5 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE “**EL INSTITUTO**”, LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PERMANECERÁ EN “**EL INSTITUTO**” HASTA QUE PROCEDA SU LIBERACIÓN, O EN SU CASO HACERLA EFECTIVA POR INCUMPLIMIENTO DE EL “**EL PROVEEDOR**” PARA TAL EFECTO, SE SOLICITARÁ POR ESCRITO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RATIFIQUE Y/O EXPRESE EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, SI “**EL PROVEEDOR**” HA CUMPLIDO, EN TIEMPO Y FORMA, Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL IMSS, CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

DICHA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ DEVUELTA A EL “**EL PROVEEDOR**” UNA VEZ QUE “**EL INSTITUTO**” LE OTORQUE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, PARA QUE ÉSTE PUEDA SOLICITAR A LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA; AUTORIZACIÓN QUE SE ENTREGARÁ A EL “**EL PROVEEDOR**”, SIEMPRE QUE DEMUESTRE HABER CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ÁREA CONTRATANTE A SU VEZ, SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EXPRESE EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, SI EL “**EL PROVEEDOR**” HA CUMPLIDO, EN TIEMPO Y FORMA A ENTERA SATISFACCIÓN DE “**EL INSTITUTO**” CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

PREVIA CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS, LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ DEVUELTA A EL “**EL PROVEEDOR**” MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, CON EL FIN DE QUE PUEDA TRAMITAR ANTE LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE SU CANCELACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LO APLICABLE EN SU REGLAMENTO, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SERÁ POR EL

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	---	---

MONTO PROPORCIONAL DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS, POR LO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO SON DIVISIBLES.

EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO

“**EL INSTITUTO**” LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CUANDO:

- A) SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.
- B) DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SE DETECTEN DEFICIENCIAS, FALLAS O CALIDAD INFERIOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, EN COMPARACIÓN CON LOS OFERTADOS.
- C) CUANDO EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO, NO ENTREGUE “**EL PROVEEDOR**” EN EL PLAZO PACTADO, EL ENDOSO O LA NUEVA GARANTÍA, QUE AMPARE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN LA CLÁUSULA DÉCIMA INCISO A).
- D) POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE CONTRATO.

LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERÁN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A LA AFIANZADORA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SE LIBERARÁ MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DE “**EL INSTITUTO**” EN FORMA INMEDIATA, SIEMPRE Y CUANDO “**EL PROVEEDOR**” HAYA CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE “**EL INSTITUTO**”, CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

“**EL PROVEEDOR**”, SE OBLIGA A:

- a) PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS FECHAS O PLAZOS Y LUGARES ESTABLECIDOS CONFORME A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y ANEXOS RESPECTIVOS.
- b) CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.
- c) ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DAÑO QUE LLEGUE A OCASIONAR A “**EL INSTITUTO**” O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.
- d) PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”.
- e) MANTENER AL CORRIENTE SUS OBLIGACIONES FISCALES DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.
- f) ENTREGAR BIMESTRALMENTE, LAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN Y PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL PERSONAL QUE UTILICE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”.

“**EL INSTITUTO**”, SE OBLIGA A:

- a) OTORGAR LAS FACILIDADES NECESARIAS, A EFECTO DE QUE “**EL PROVEEDOR**” LLEVE A CABO EN LOS TÉRMINOS CONVENIDOS LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.
- b) REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA.
- c) EXTENDER A “**EL PROVEEDOR**”, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO, LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES INMEDIATAMENTE QUE SE CUMPLAN ÉSTAS A SATISFACCIÓN EXPRESA DE DICHO SERVIDOR PÚBLICO PARA QUE SE DÉ TRÁMITE A LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

Testado
RFC con
base en lo
establecido
en los
artículos
102, 109,
115 párrafo
I, 119, 120 y
121 de la
ley general
de
transparenci
a y acceso a
la
información
pública,
publicada en
el diario
oficial de la
federación
el 20 de
marzo de
2025. En
virtud de
que se trata
de
información
de datos de
personas
físicas
identificadas
e
identificable
s y que su
difusión
puede
afectar la
esfera
privada de
las mismas.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA"
--	--	--

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

"EL INSTITUTO" DESIGNA COMO ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO A LA **ARQ. MARÍA HAIDEE VARELA GUTIERREZ**, EN SU CARÁCTER DE **JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES** DE "EL INSTITUTO", CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) [REDACTED] QUIEN DARÁ SEGUIMIENTO Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN ESTE INSTRUMENTO.

LOS SERVICIOS SE TENDRÁN POR RECIBIDOS PREVIA REVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL CONSISTIRÁ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS Y EN SU CASO EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

"EL INSTITUTO", A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, RECHAZARÁ LOS SERVICIOS, QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN SUS ANEXOS, OBLIGÁNDOSE "EL PROVEEDOR" EN ESTE SUPUESTO A REALIZARLOS NUEVAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y SIN COSTO ADICIONAL PARA "EL INSTITUTO", SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES AL COBRO CORRESPONDIENTES.

"EL INSTITUTO", A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PODRÁ ACEPTAR LOS SERVICIOS QUE INCUMPLAN DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES AL PAGO QUE PROCEDAN, Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO, CUANDO LA NATURALEZA PROPIA DE ÉSTOS LO PERMITA.

DÉCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, "EL INSTITUTO" APLICARÁ UNA PENNA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, POR EL EQUIVALENTE AL **2.5%**, POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUE SE TRATE, EN CADA UNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES DE LA FACTURA EMITIDA:

CUANDO "EL PROVEEDOR" NO PRESTE EL SERVICIO QUE LE HAYA SIDO SOLICITADO EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025**, O EN EL PROGRAMA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN DICHO DOCUMENTO.

CUANDO SE DETECTEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO

CUANDO "EL PROVEEDOR" NO PRESTE EL SERVICIO QUE LE HAYA SIDO SOLICITADO EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025**.

ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO	PENA CONVENCIONAL
1 DÍA	2.5%
2 DÍAS	5.0%
3 DÍAS	7.5%
4 DÍAS	10%

EL MONTO MÁXIMO DE APLICACIÓN DE LA PENNA CONVENCIONAL NO PODRÁ SER SUPERIOR A LA PARTE PROPORCIONAL QUE CORRESPONDA AL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA CADA PARTIDA, REQUERIMIENTO O CONCEPTO.

"EL INSTITUTO" DESCONTARÁ LAS CANTIDADES POR CONCEPTO DE DEDUCTIVAS DE LA FACTURA QUE "EL PROVEEDOR" PRESENTE PARA SU COBRO.

EL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" SERÁ EL RESPONSABLE DE CALCULAR, APLICAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS PENAS CONVENCIONALES, PREVISTAS, ASÍ COMO DE NOTIFICARLAS A "EL PROVEEDOR" PARA QUE ÉSTE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE.

LA PENNA CONVENCIONAL SE CALCULARÁ POR EL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS O POR LA FALTA DE INICIO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO PARA EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

EN CUALQUIER CASO, DICHA PENNA NO PODRÁ EXCEDER DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PEDIDO, O DEL 20% DEL MONTO DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS FUERA DEL PLAZO CONVENIDO, CUANDO SE HUBIERE EXCEPTUADO DE LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

EL PAGO DEL SERVICIO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “**EL PROVEEDOR**” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96, DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, NO SE ACEPTARÁ LA ESTIPULACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, NI INTERESES MORATORIOS A CARGO DE “**EL INSTITUTO**”.

LA PENALIZACIÓN SE CALCULARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYE EL PLAZO O FECHA CONVENIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.

EN NINGÚN CASO, SE DEBERÁ AUTORIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS, SI NO SE HA DETERMINADO, CALCULADO Y NOTIFICADO A “**EL PROVEEDOR**” LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES APLICADAS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL CONTRATO, ASÍ COMO SU REGISTRO Y VALIDACIÓN EN EL SISTEMA FINAT.

EL IMPORTE MÁXIMO DE LAS DEDUCCIONES, NO PODRÁ SER MAYOR AL QUE RESULTE DE APLICAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

CALCULO DE LAS PENAS CONVENCIONALES

LA PENA CONVENCIONAL SE CALCULARÁ DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPRESADOS EN LA FÓRMULA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

FORMULA:

$$PCA = \%D \times NDA \times VSPA.$$

DÓNDE:

- PCA = PENA CONVENCIONAL APLICABLE
- %D=PORCENTAJE DETERMINADO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL PRESENTE CONTRATO O PEDIDO POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
- NDA = NÚMERO DE DÍAS DE ATRASO.
- VSPA = VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON ATRASO, SIN IVA.

LAS PENAS CONVENCIONALES DEBERÁN APLICARSE BAJO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, ES DECIR, SI UNA PARTE DE LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS FUE ATENDIDA EN TIEMPO Y FORMA; LA PENA CONVENCIONAL DEBERÁ APLICARSE SOLO POR EL IMPORTE PACTADO DE LOS SERVICIOS NO ENTREGADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA.

LAS PENAS CONVENCIONALES APLICABLES NO DEBERÁN DE EXCEDER DE 10 DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS, NI DEL 10% DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, UNA VEZ SUCEDIDO CUALQUIERA DE ESTOS DOS SUPUESTOS, SE PODRÁ INICIAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO CORRESPONDIENTE.

DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 75 DE LA LEY, “**EL INSTITUTO**” APLICARÁ PENAS CONVENCIONALES A “**EL PROVEEDOR**”, CUANDO EXISTAN INCUMPLIMIENTOS EN LA FECHA PACTADA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, POR LO CUAL SE SOLICITA SE REALICE DE MANERA OPORTUNA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN ESTE NUMERAL.

DÉCIMA CUARTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

“**EL PROVEEDOR**” SE OBLIGA A OBSERVAR Y MANTENER VIGENTES LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS O REGISTROS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

DÉCIMA QUINTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE REQUIERE QUE “**EL PROVEEDOR**” CONTRATE UNA PÓLIZA DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL.

DÉCIMA SEXTA. TRANSPORTE.

“**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**” SE OBLIGA BAJO SU COSTA Y RIESGO, A TRANSPORTAR LOS BIENES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, HASTA LAS INSTALACIONES SEÑALADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 Y EN EL ANEXO 04 (CUATRO) “LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO” DEL PRESENTE CONTRATO.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	---	---

DÉCIMA SÉPTIMA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y GASTOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR **“EL PROVEEDOR”**, MISMOS QUE NO SERÁN REPERCUTIDOS A **“EL INSTITUTO”**.

“EL INSTITUTO” SÓLO CUBRIRÁ, CUANDO APLIQUE, LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

DÉCIMA OCTAVA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“EL PROVEEDOR”, NO PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE **“EL INSTITUTO”**.

DÉCIMA NOVENA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

“EL PROVEEDOR”, SERÁ RESPONSABLE EN CASO DE INFRINGIR PATENTES, MARCAS O VIOLE OTROS REGISTROS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE, SE OBLIGA A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A **“EL INSTITUTO”** O A TERCEROS. DE PRESENTARSE ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE **“EL INSTITUTO”**, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, **“EL PROVEEDOR”**, SE OBLIGA A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTERESES DE **“EL INSTITUTO”** DE CUALQUIER CONTROVERSI, LIBERÁNDOLA DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SACÁNDOLA EN PAZ Y A SALVO.

POR LO ANTERIOR, **“EL PROVEEDOR”** MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, NI A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE **“EL INSTITUTO”** TUVIESE QUE EROGAR RECURSOS POR CUALQUIERA DE ESTOS CONCEPTOS, **“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”** SE OBLIGA A REEMBOLSAR DE MANERA INMEDIATA LOS RECURSOS EROGADOS POR AQUELLA.

VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE LA INFORMACIÓN QUE SE INTERCAMBIE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE TRATARÁN DE MANERA CONFIDENCIAL, SIENDO DE USO EXCLUSIVO PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y NO PODRÁ DIFUNDIRSE A TERCEROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE **“LAS PARTES”** RECABEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DE REALIZARSE CON BASE EN LO PREVISTO EN LOS AVISOS DE PRIVACIDAD RESPECTIVOS.

POR TAL MOTIVO, **“EL PROVEEDOR”** ASUME CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE, O DE SUS EMPLEADOS, A LAS OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DESCRITAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

ASIMISMO **“EL PROVEEDOR”** DEBERÁ OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO APLICABLE A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 102, FRACCIÓN II, DE SU REGLAMENTO, **“EL INSTITUTO”** EN EL SUPUESTO DE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR O POR CAUSAS QUE LE RESULTEN IMPUTABLES, PODRÁ SUSPENDER LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, DE MANERA TEMPORAL, QUEDANDO OBLIGADO A PAGAR A **“EL PROVEEDOR”**, AQUELLOS SERVICIOS QUE HUBIESEN SIDO EFECTIVAMENTE REALIZADOS, ASÍ COMO, AL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES PREVIA SOLICITUD Y ACREDITAMIENTO.

UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN, EL CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SI **“EL INSTITUTO”** ASÍ LO DETERMINA; Y EN CASO DE QUE SUBSISTAN LOS SUPUESTOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN, SE PODRÁ INICIAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, CONFORME LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	---	---

VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) “**EL INSTITUTO**”, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, DE COMÚN ACUERDO O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR EL SERVICIO ORIGINALMENTE CONTRATADOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “**EL INSTITUTO**”, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO, EMITIDA POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO. EN ESTOS SUPUESTOS LA TERMINACIÓN ANTICIPADA SE SUSTENTARÁ MEDIANTE DICTAMEN QUE PRECISE LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE DIERON ORIGEN A LA MISMA, UNA VEZ NOTIFICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE EXTINGUIRÁ EL CONTRATO, LO QUE DARÁ LUGAR A FORMALIZAR EL FINIQUITO ENTRE LAS PARTES.

EL DICTAMEN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR CONTARÁ CON LA OPINIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL “**EL INSTITUTO**”.

EN EL FINIQUITO SE HARÁN CONSTAR LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS EFECTUADOS HASTA EL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, ADEMÁS, EN SU CASO, PACTARÁ EN EL MISMO EL REEMBOLSO A “**EL PROVEEDOR**” DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.

“**EL INSTITUTO**” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE, EN CUALQUIER MOMENTO EL CONTRATO, CUANDO “**EL PROVEEDOR**” INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRÁN EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO “**EL PROVEEDOR**” INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

- I. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A “**EL PROVEEDOR**” LE SEA COMUNICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APOORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;
- II. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, “**EL INSTITUTO**” CONTARÁ CON UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “**EL PROVEEDOR**” LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO; DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “**EL PRESTADOR DEL SERVICIO**” DENTRO DE DICHO PLAZO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA, Y;
- III. CUANDO SE NOTIFIQUE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, SE EXTINGUIRÁN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ESTE Y SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR “**EL INSTITUTO**” POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN.

INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN “**EL INSTITUTO**”, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

“**EL INSTITUTO**” PODRÁ INICIAR EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO “**EL PROVEEDOR**” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

1. CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.
2. CUANDO “**EL PROVEEDOR**” INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
3. CUANDO SE INCUMPLA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	---	---

4. CUANDO SE COMPRUEBE QUE “**EL PROVEEDOR**” HAYA REALIZADO EL SERVICIO CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS ACEPTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025**.
5. CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE “**EL INSTITUTO**”.
6. SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE “**EL PROVEEDOR**”.
7. EN EL SUPUESTO DE QUE LA COMISIÓN NACIONAL ANTIMONOPOLIO, DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, NOTIFIQUE A “**EL INSTITUTO**” LA SANCIÓN IMPUESTA AL “**EL PROVEEDOR**” CON MOTIVO DE LA COLUSIÓN DE PRECIOS EN QUE HUBIESE INCURRIDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y LOS ARTÍCULOS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
8. CUANDO DE MANERA REITERATIVA Y CONSTANTE, “**EL PROVEEDOR**”, SEA SANCIONADO POR PARTE DE “**EL INSTITUTO**” CON PENALIZACIONES O DEDUCCIONES SOBRE EL MISMO CONCEPTO DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA A “**EL INSTITUTO**” Y CON ELLO SE AFECTEN LOS INTERESES DE “**EL INSTITUTO**”.

CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO, SE FORMULARÁ EL FINQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR “**EL INSTITUTO**” POR CONCEPTO DEL CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN, O LOS QUE RESULTEN A CARGO DE “**EL PROVEEDOR**”.

INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN “**EL INSTITUTO**” PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO SE REALIZAN LOS SERVICIOS, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE “**EL INSTITUTO**” DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“**EL INSTITUTO**” PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISIÓN DE ESTE PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, “**EL INSTITUTO**” ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

DE NO RESCINDIRSE EL CONTRATO, “**EL INSTITUTO**” ESTABLECERÁ CON “**EL PROVEEDOR**” OTRO PLAZO QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, APLICANDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 74 DE LA “**LAASSP**”.

NO OBSTANTE, DE QUE SE HUBIERE FIRMADO EL CONVENIO MODIFICATORIO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SI SE PRESENTA DE NUEVA CUENTA EL INCUMPLIMIENTO, “**EL INSTITUTO**” QUEDARÁ EXPRESAMENTE FACULTADA PARA OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O RESCINDIRLO, APLICANDO LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.

SI SE LLEVARA A CABO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, Y EN EL CASO DE QUE A “**EL PROVEEDOR**” SE LE HUBIERAN ENTREGADO PAGOS PROGRESIVOS, ÉSTE DEBERÁ DE REINTEGRARLOS MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 73, PÁRRAFO CUARTO, DE LA “**LAASSP**”.

LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DE LOS PAGOS PROGRESIVOS EFECTUADOS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “**EL INSTITUTO**”.

VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

“**EL PROVEEDOR**” RECONOCE Y ACEPTA SER EL ÚNICO PATRÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN EN LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS, POR LO QUE, DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD A “**EL INSTITUTO**” RESPECTO DE CUALQUIER RECLAMO QUE EN SU CASO PUEDAN EFECTUAR SUS TRABAJADORES, SEA DE

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	---	---

ÍNDOLE LABORAL, FISCAL O DE SEGURIDAD SOCIAL Y EN NINGÚN CASO SE LE PODRÁ CONSIDERAR PATRÓN SUSTITUTO, PATRÓN SOLIDARIO, BENEFICIARIO O INTERMEDIARIO.

“**EL PROVEEDOR**” ASUME EN FORMA TOTAL Y EXCLUSIVA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE PATRÓN RESPECTO DE CUALQUIER RELACIÓN LABORAL, QUE EL MISMO CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE LABORE BAJO SUS ÓRDENES O INTERVENGA O CONTRATE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS POR “**EL INSTITUTO**”, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA CUALQUIER CASO NO PREVISTO, “**EL PROVEEDOR**” EXIME EXPRESAMENTE A “**EL INSTITUTO**” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL O PENAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO.

PARA EL CASO QUE, CON POSTERIORIDAD A LA CONCLUSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, “**EL INSTITUTO**” RECIBA UNA DEMANDA LABORAL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE “**EL PROVEEDOR**” EN LA QUE SE DEMANDE LA SOLIDARIDAD Y/O SUSTITUCIÓN PATRONAL A “**EL INSTITUTO**”, “**EL PROVEEDOR**” QUEDA OBLIGADO A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

VIGÉSIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.

“**LAS PARTES**” CONVIENEN QUE, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025** Y EL PRESENTE CONTRATO, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025**, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA SEXTA. RELACIÓN DE ANEXOS.

LOS ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON RUBRICADOS DE CONFORMIDAD POR “**LAS PARTES**” Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

- **ANEXO 01 (UNO)** “DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTES”
- **ANEXO 02 (DOS)** “COBERTURA”
- **ANEXO 03 (TRES)** “PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO”
- **ANEXO 04 (CUATRO)** “LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO”
- **ANEXO 05 (CINCO)** “DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS”

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

“**LAS PARTES**” ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 109, 110, 111 Y 112 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 126 AL 136 DE SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS.

“**LAS PARTES**” SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS LEGALES PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR Y QUE SE RELACIONAN EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE INDICAN EN EL APARTADO DE DECLARACIONES, POR LO QUE CUALQUIER NOTIFICACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, EMPLAZAMIENTO, REQUERIMIENTO O DILIGENCIA QUE EN DICHOS DOMICILIOS SE PRACTIQUE, SERÁ ENTERAMENTE VÁLIDA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

“**LAS PARTES**” SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, SUS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO; AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO.

Testado
RFC con
base en lo
establecido
en los
artículos
102, 109,
115 párrafo
I, 119, 120 y
121 de la
ley general
de
transparenci
a y acceso a
la
información
pública,
publicada en
el diario
oficial de la
federación
el 20 de
marzo de
2025. En
virtud de
que se trata
de
información
de datos de
personas
físicas
identificadas
e
identificable
s y que su
difusión
puede
afectar la
esfera
privada de
las mismas.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA"
--	--	--

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE, PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN EL ESTADO DE PUEBLA, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES DEBIDO A SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

PREVIA LECTURA, **"LAS PARTES"** MANIFIESTAN ESTAR CONFORMES Y ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONTIENE Y EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, **"LAS PARTES"** LO RATIFICAN Y FIRMAN ELECTRÓNICAMENTE, DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DEL FALLO Y A MÁS TARDAR EL DÍA **30 DE DICIEMBRE DE 2025.**

POR:
"EL INSTITUTO"

NOMBRE	CARGO	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.)
DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL "REPRESENTANTE LEGAL"	TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA	
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA "ÁREA CONTRATANTE"	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
ARQ. MARÍA HAIDEE VARELA GUTIERREZ "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

POR:
"EL PROVEEDOR"

NOMBRE	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.)
C. LUIS HERNÁN ZENTENO BONIFAZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL "GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S. A. DE C. V."	GCC130412JM4

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL **CONTRATO NO. C5M0177**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA"**, RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A TRAVÉS DEL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA**, EN LO SUCESIVO **"EL INSTITUTO"**, POR CONDUCTO DE LA **DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL**, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL** Y, POR OTRA PARTE, LA **PERSONA MORAL "GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S. A. DE C. V."**, REPRESENTADA POR EL **C. LUIS HERNÁN ZENTENO BONIFAZ**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, POR LO QUE, **"LAS PARTES"** LO RATIFICAN Y FIRMAN ELECTRÓNICAMENTE, DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA FECHA DEL FALLO Y A MÁS TARDAR EL DÍA **30 DE DICIEMBRE DE 2025.**

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

ANEXO 01 (UNO)
“DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTES”

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
1	EQUIPOS MÉDICOS, ELECTRONICOS Y ELECTROMECÁNICOS Y MAQUINARIA				
	REPARACIÓN DE UNIDAD PAQUETE 7.5 TR, MARCA DAIKIN DCH09XXX3VXXX, SERIE 1910279009				
	MOTOR DE EVAPORADOR DE 2 H.P. 1740-1160 RPM, 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	FILTRO 16"X24"X2 MERV 13	PZA	\$2,210.00	4	\$8,840.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1/4 H.P. 1090 RPM 220/3/60	PZA	\$6,573.00	2	\$13,146.00
	INTERRUPTOR DEL TERMOSTATO DE DESCONGELACION	PZA	\$1,749.00	2	\$3,498.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	2	\$5,486.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	2	\$5,550.00
	SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA Y EXTERNA	PZA	\$1,072.00	2	\$2,144.00
	SENSOR DE HUMEDAD INTERNA Y EXTERNA	PZA	\$2,226.00	2	\$4,452.00
	TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE RETARDO AL ARRANQUE	PZA	\$2,450.00	2	\$4,900.00
	DESCONTAMINACION DE DUCTERIA CON Sonda	SERVICIO	\$33,793.00	1	\$33,793.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TR, INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$24,137.00	1	\$24,137.00
2	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364874				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$6,735.00	1	\$6,735.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1740 RPM 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$3,049.00	1	\$3,049.00
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA	\$2,681.00	1	\$2,681.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	1	\$2,743.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	1	\$2,775.00
	INTERRUPTOR TERMOGENERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$4,156.00	1	\$4,156.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJEM DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION	MO	\$17,241.00	1	\$17,241.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	ELECTRICA,ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.				
3	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364875				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$6,735.00	1	\$6,735.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$3,049.00	1	\$3,049.00
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA	\$2,681.00	1	\$2,681.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	1	\$2,743.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	1	\$2,775.00
	INTERRUPTOR TERMOGENERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$4,156.00	1	\$4,156.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJEM DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$17,241.00	1	\$17,241.00
4	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364876				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$6,735.00	1	\$6,735.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$3,049.00	1	\$3,049.00
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA	\$2,681.00	1	\$2,681.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	1	\$2,743.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	1	\$2,775.00
	INTERRUPTOR TERMOGENERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$4,156.00	1	\$4,156.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJEM DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$17,241.00	1	\$17,241.00
5	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364877				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$6,735.00	1	\$6,735.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$3,049.00	1	\$3,049.00
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA	\$2,681.00	1	\$2,681.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	1	\$2,743.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	1	\$2,775.00
	INTERRUPTOR TERMOGENERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$4,156.00	1	\$4,156.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJEM DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$17,241.00	1	\$17,241.00
6	REPARACIÓN DE MINISPLIT 1 TR, MARCA DAIKIN, MODELO RKK12PX5JX, SERIE K002670				
	MOTOR CONDENSADOR 1/8 HP, 850 RPM	PZA	\$1,467.00	1	\$1,467.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,052.00	1	\$1,052.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	2	\$112.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$2,758.00	1	\$2,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYE: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO	MO	\$2,688.99	1	\$2,688.99
7	REPARACIÓN DE MINISPLIT 1.5 TR, MARCA DAIKIN, MODELO RKK18, SERIE K002551				
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP, 850 RPM	PZA	\$1,679.00	1	\$1,679.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,602.00	1	\$1,602.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,448.00	1	\$3,448.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1.5 TR INCLUYE: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO	MO	\$2,758.00	1	\$2,758.00
8	REPARACIÓN DE MINISPLIT III 2 TR, MARCA DAIKIN, MODELO RKK24, SERIE K001061				\$0.00
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP, 850 RPM	PZA	\$1,679.00	1	\$1,679.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,602.00	1	\$1,602.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,448.00	1	\$3,448.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 2 TR INCLUYE: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO	MO	\$2,758.00	1	\$2,758.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
9	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE I 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP0202300543				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA	\$1,613.00	1	\$1,613.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,827.00	1	\$10,827.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA	\$2,679.00	3	\$8,037.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$417.00	6	\$2,502.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
10	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE II 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP0202300544				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA	\$1,613.00	1	\$1,613.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,827.00	1	\$10,827.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA	\$2,679.00	3	\$8,037.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$417.00	6	\$2,502.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
11	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE III 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP202300545				\$0.00
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA	\$1,613.00	1	\$1,613.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,827.00	1	\$10,827.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA	\$2,679.00	3	\$8,037.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$417.00	6	\$2,502.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
12	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE IV 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP202300546				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA	\$1,613.00	1	\$1,613.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,827.00	1	\$10,827.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA	\$2,679.00	3	\$8,037.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$417.00	6	\$2,502.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
13	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE I SOTANO SUR 6000 CFM, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10111				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 10" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$8,568.00	1	\$8,568.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 17 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$18,620.00	1	\$18,620.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 4 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	4	\$1,564.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 20" 4 MERV 13	PZA	\$315.00	6	\$1,890.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	4	\$1,156.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	3	\$7,632.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	2	\$5,492.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 6000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
14	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE II SOTANO SUR 6000 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10112				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 10" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$8,568.00	1	\$8,568.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 17 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$18,620.00	1	\$18,620.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 4 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	3	\$1,173.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 20" 4 MERV 13	PZA	\$315.00	6	\$1,890.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	2	\$902.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	4	\$1,156.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	1	\$2,544.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	2	\$5,492.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 6000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
15	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE III PLANTA BAJA 8500 CFM,, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10113				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$926.00	1	\$926.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$8,736.00	1	\$8,736.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$17,931.00	1	\$17,931.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA	\$315.00	6	\$1,890.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" 4 MERV 13	PZA	\$446.00	8	\$3,568.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	6	\$1,734.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	3	\$7,632.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	3	\$8,238.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 6000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$24,137.00	1	\$24,137.00
16	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 4 RAYOS X 10500 CFM,, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10682				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$926.00	1	\$926.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$8,736.00	1	\$8,736.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$26,896.00	1	\$26,896.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	6	\$2,346.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA	\$444.00	12	\$5,328.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	6	\$1,734.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	\$0.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	6	\$16,476.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 10500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 5 LABORATORIO 8500 CFM, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10114				
17	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$8,568.00	1	\$8,568.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	---

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	6	\$2,346.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" 4 MERV 13	PZA	\$487.00	6	\$2,922.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	4	\$1,156.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	3	\$7,632.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	2	\$5,492.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 10500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 6 PEDIATRIA 18000 CFM,, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10683				
18	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 15" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 15 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 2 7/16	PZA	\$926.00	1	\$926.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$8,736.00	1	\$8,736.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$26,896.00	1	\$26,896.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	6	\$2,346.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA	\$444.00	12	\$5,328.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	6	\$1,734.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	\$0.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	6	\$16,476.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 18000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
19	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 7 CIRUGIA 18000 CFM, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1708U11449				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 15" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$19,051.00	1	\$19,051.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 15 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$24,301.00	1	\$24,301.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,412.00	1	\$2,412.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 2 7/16	PZA	\$3,205.00	1	\$3,205.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,075.00	1	\$10,075.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	5	\$920.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$315.00	12	\$3,780.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA	\$446.00	18	\$8,028.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	9	\$4,059.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	9	\$2,601.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	\$0.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	9	\$24,714.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 18000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$31,034.00	1	\$31,034.00
20	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 8 URGENCIAS 18000 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1708U11450				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 15" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$19,051.00	1	\$19,051.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	MOTOR DE SOPLADOR DE 15 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$24,301.00	1	\$24,301.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,412.00	1	\$2,412.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 2 7/16	PZA	\$3,205.00	1	\$3,205.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,075.00	1	\$10,075.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	5	\$920.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$315.00	12	\$3,780.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA	\$446.00	18	\$8,028.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	9	\$4,059.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	9	\$2,601.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	\$0.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	9	\$24,714.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 18000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$31,034.00	1	\$31,034.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 9 QUIROFANOS 8500 CFM,, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10658				
21	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$8,568.00	1	\$8,568.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$20,689.00	1	\$20,689.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	6	\$2,346.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$487.00	6	\$2,922.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	4	\$1,156.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	3	\$7,632.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	2	\$5,492.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 8500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
22	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 10 ceye 8500 CFM,, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10657				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$5,142.00	1	\$5,142.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$8,275.00	1	\$8,275.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	2	\$782.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$487.00	4	\$1,948.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	2	\$902.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	2	\$578.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	1	\$2,544.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	1	\$2,746.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 8500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$13,793.00	1	\$13,793.00
23	REPARACIÓN DE CHILLER 1 96 TR., MARCA CARRIER, MODELO 30HXC096R-661, SERIE 2108Q09186				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	DESCONTAMINACION POR CENIIZA EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (COOLER) 10HX400-402	SERVICIO	\$82,758.00	1	\$82,758.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA CONDENSADOR 09RX400-216	SERVICIO	\$65,517.00	1	\$65,517.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION DE CENIZA EN SERPENTIN (TUBOS)	SERVICIO	\$44,827.00	2	\$89,654.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION EN CASCO (SHELL)	SERVICIO	\$37,931.00	2	\$75,862.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN TUBERIA	ML	\$896.00	102	\$91,392.00
	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA	PZA	\$22,684.00	2	\$45,368.00
	FILTRO DESECADOR CASCO	PZA	\$7,041.00	2	\$14,082.00
	FILTRO DESECADOR DE TUBO	PZA	\$7,041.00	5	\$35,205.00
	TRAMPA DE SEDIMENTOS	PZA	\$17,240.00	4	\$68,960.00
	SENSOR DE FLUJO	PZA	\$62,179.00	1	\$62,179.00
	VALVULA DE SEGURIDAD 3/4 31.7 LB AIRE/MIN	PZA	\$2,706.00	4	\$10,824.00
	VALVULA DE GLOBO 4"	PZA	\$19,297.00	2	\$38,594.00
	VALVULA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	4	\$66,256.00
	VALVULA MARIPOSA 4"	PZA	\$8,010.00	2	\$16,020.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CHILLER DE 96 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO Y EFICIENCIA DEL EQUIPO.	MO	\$89,655.00	1	\$89,655.00
24	REPARACIÓN DE CHILLER 2 96 TR,, MARCA CARRIER, MODELO 30HXC096R-661, SERIE 230BQ16024				
	DESCONTAMINACION POR CENIIZA EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (COOLER) 10HX400-402	SERVICIO	\$82,758.00	1	\$82,758.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA CONDENSADOR 09RX400-216	SERVICIO	\$65,517.00	1	\$65,517.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION DE CENIZA EN SERPENTIN (TUBOS)	SERVICIO	\$44,827.00	2	\$89,654.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION EN CASCO (SHELL)	SERVICIO	\$37,931.00	2	\$75,862.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN TUBERIA	ML	\$896.00	102	\$91,392.00
	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA	PZA	\$22,684.00	2	\$45,368.00
	FILTRO DESECADOR CASCO	PZA	\$7,041.00	2	\$14,082.00
	FILTRO DESECADOR DE TUBO	PZA	\$7,041.00	5	\$35,205.00
	TRAMPA DE SEDIMENTOS	PZA	\$17,240.00	4	\$68,960.00
	SENSOR DE FLUJO	PZA	\$62,179.00	1	\$62,179.00
	VALVULA DE SEGURIDAD 3/4 31.7 LB AIRE/MIN	PZA	\$2,706.00	4	\$10,824.00
	VALVULA DE GLOBO 4"	PZA	\$19,297.00	2	\$38,594.00
	VALVULA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	4	\$66,256.00
	VALVULA MARIPOSA 4"	PZA	\$8,010.00	2	\$16,020.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CHILLER DE 96 TR INCLUYEN DESMONTAJE,	MO	\$89,655.00	1	\$89,655.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO Y EFICIENCIA DEL EQUIPO.				
	REPARACIÓN DE CHILLER 3 96 TR,, MARCA CARRIER, MODELO 30HXC096R-661, SERIE 230BQ16022				
25	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (COOLER) 10HX400-402	SERVICIO	\$82,758.00	1	\$82,758.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA CONDENSADOR 09RX400-216	SERVICIO	\$65,517.00	1	\$65,517.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION DE CENIZA EN SERPENTIN (TUBOS)	SERVICIO	\$44,827.00	2	\$89,654.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION EN CASCO (SHELL)	SERVICIO	\$37,931.00	2	\$75,862.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN TUBERIA	ML	\$896.00	102	\$91,392.00
	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA	PZA	\$22,684.00	2	\$45,368.00
	FILTRO DESECADOR CASCO	PZA	\$7,041.00	2	\$14,082.00
	FILTRO DESECADOR DE TUBO	PZA	\$7,041.00	5	\$35,205.00
	TRAMPA DE SEDIMENTOS	PZA	\$17,240.00	4	\$68,960.00
	SENSOR DE FLUJO	PZA	\$62,179.00	1	\$62,179.00
	VALVULA DE SEGURIDAD 3/4 31.7 LB AIRE/MIN	PZA	\$2,706.00	4	\$10,824.00
	VALVULA DE GLOBO 4 "	PZA	\$19,297.00	2	\$38,594.00
	VALVULA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	4	\$66,256.00
	VALVULA MARIPOSA 4"	PZA	\$8,010.00	2	\$16,020.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CHILLER DE 96 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEJION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO Y EFICIENCIA DEL EQUIPO.	MO	\$89,655.00	1	\$89,655.00
	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA 1, 7.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO NO104, SERIE LS407B328004				
26	MOTOR GRUNFOS MG 7.5 HP	PZA	\$6,908.00	1	\$6,908.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 7.5 HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEJION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$5,172.00	1	\$5,172.00
	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA 2, 7.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO NO104, SERIE LRH1-068101				
27	MOTOR GRUNFOS MG 7.5 HP	PZA	\$6,908.00	1	\$6,908.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 7.5 HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$5,172.00	1	\$5,172.00
28	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA 3, 7.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO NO104, SERIE LRH1-068101				\$0.00
	MOTOR GRUNFOS MG 7.5 HP	PZA	\$6,908.00	1	\$6,908.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 7.5 HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$5,172.00	1	\$5,172.00
29	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA 1, 5.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO N7/54, SERIE LRH106A025026				\$0.00
	MOTOR GRUNFOS MG 5.5 HP	PZA	\$4,989.00	1	\$4,989.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 5.5. HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$4,138.00	1	\$4,138.00
30	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA 2, 5.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO N7/54, SERIE LRH106883				
	MOTOR GRUNFOS MG 5.5 HP	PZA	\$4,989.00	1	\$4,989.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 5.5. HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$4,138.00	1	\$4,138.00
31	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA 3, 5.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO N7/54, SERIE LRH106A025023				\$0.00
	MOTOR GRUNFOS MG 5.5 HP	PZA	\$4,989.00	1	\$4,989.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
32	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 5.5. HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$4,138.00	1	\$4,138.00
	REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO 1, 9 M3, MARCA FLAKT, MODELO S/M, SERIE 08-0243				\$0.00
	MOTOR DE NEODIMIO ALTA DENSIDAD 5 HP	PZA	\$31,878.00	2	\$63,756.00
	SISTEMA DE TRANSMISION DE MOVIMIENTO	PZA	\$13,157.00	2	\$26,314.00
	ESPRESSAS	PZA	\$1,046.00	40	\$41,840.00
	SENSOR DE NIVEL DE AGUA	PZA	\$1,178.00	1	\$1,178.00
	BOMBA DE RECIRCULACION	PZA	\$23,035.00	1	\$23,035.00
	RELLENO PVC	PZA	\$910.00	14	\$12,740.00
	DESCONTAMINACION DE LOUVER	SERVICIO	\$2,434.00	8	\$19,472.00
	ELIMINADORES DE ROCIO DE PVC	PZA	\$306.00	10	\$3,060.00
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	2	\$33,128.00
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 6"	PZA	\$23,792.00	2	\$47,584.00
	FILTRO DE AGUA	PZA	\$13,068.00	2	\$26,136.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	DESCONTAMINACION DE CISTENAR	SERVICIO	\$41,379.00	1	\$41,379.00
	DESCONTAMINACION DE TUBERIA	ML	\$827.00	58	\$47,966.00
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR AXIAL 50	SERVICIO	\$20,689.00	2	\$41,378.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DE M3 INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$51,724.00	1	\$51,724.00
33	REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO 1, 9 M3, MARCA FLAKT, MODELO S/M, SERIE 08-0242				
	MOTOR DE NEODIMIO ALTA DENSIDAD 5 HP	PZA	\$31,878.00	2	\$63,756.00
	SISTEMA DE TRANSMISION DE MOVIMIENTO	PZA	\$13,157.00	2	\$26,314.00
	ESPREAS	PZA	\$1,046.00	40	\$41,840.00
	SENSOR DE NIVEL DE AGUA	PZA	\$1,178.00	1	\$1,178.00
	BOMBA DE RECIRCULACION	PZA	\$23,035.00	1	\$23,035.00
	RELLENO PVC	PZA	\$910.00	14	\$12,740.00
	DESCONTAMINACION DE LOUVER	SERVICIO	\$2,434.00	8	\$19,472.00
	ELIMINADORES DE ROCIO DE PVC	PZA	\$306.00	10	\$3,060.00
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	2	\$33,128.00
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 6"	PZA	\$23,792.00	2	\$47,584.00
	FILTRO DE AGUA	PZA	\$13,068.00	2	\$26,136.00
	DESCONTAMINACION DE CISTENAR	SERVICIO	\$41,379.00	1	\$41,379.00
	DESCONTAMINACION DE TUBERIA	ML	\$827.00	58	\$47,966.00
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR AXIAL 50	SERVICIO	\$20,689.00	2	\$41,378.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DE M3 INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$51,724.00	1	\$51,724.00
34	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA NUTRICION 1, 529.72FT3, MARCA HEATCRAFT, MODELO ADT-156AMCD1J, SERIE M99H02575				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA	\$3,310.00	4	\$13,240.00
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA	\$8,719.00	1	\$8,719.00
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA	\$489.00	2	\$978.00
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML	\$16.00	35	\$560.00
	SELLOS PARA CIERRE	PZA	\$22,758.00	1	\$22,758.00
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$8,566.00	1	\$8,566.00
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$3,548.00	1	\$3,548.00
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
					\$0.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$34,482.00	1	\$34,482.00
35	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA NUTRICION 2, 529.72FT3, MARCA HEATCRAFT, MODELO ADT-156AMCD1J, SERIE M99H02475				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA	\$3,310.00	4	\$13,240.00
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA	\$8,719.00	1	\$8,719.00
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA	\$489.00	2	\$978.00
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML	\$16.00	35	\$560.00
	SELLOS PARA CIERRE	PZA	\$22,758.00	1	\$22,758.00
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$8,566.00	1	\$8,566.00
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$3,548.00	1	\$3,548.00
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$34,482.00	1	\$34,482.00
36	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA MORTUARIO 1, 529.72FT3, MARCA BOHN, MODELO MBZX0300M6C, SERIE M18L01791				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA	\$3,310.00	4	\$13,240.00
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA	\$8,719.00	1	\$8,719.00
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA	\$489.00	2	\$978.00
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML	\$16.00	35	\$560.00
	SELLOS PARA CIERRE	PZA	\$22,758.00	1	\$22,758.00
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$8,566.00	1	\$8,566.00
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$3,548.00	1	\$3,548.00
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$34,482.00	1	\$34,482.00
37	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA MORTUARIO 2, 5 TON3/H, MARCA PENNBARRY, MODELO D18, SERIE E18L755923				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA	\$3,310.00	4	\$13,240.00
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA	\$8,719.00	1	\$8,719.00
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA	\$489.00	2	\$978.00
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML	\$16.00	35	\$560.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	SELLOS PARA CIERRE	PZA	\$22,758.00	1	\$22,758.00
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$8,566.00	1	\$8,566.00
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$3,548.00	1	\$3,548.00
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$34,482.00	1	\$34,482.00
38	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #13, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI400000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
39	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #9, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI400000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
40	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #10, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI400000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
41	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #11, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI500000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
42	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #37, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI500000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
43	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #7, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI400000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
44	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #8, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI400000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
45	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #20, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-710, SERIE 5CMI710000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
46	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #19, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI400000000000				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	---

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
47	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #18, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
48	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #16, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
49	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #15, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
50	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #38, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE UNIDAD PAQUETE 5 TR, MARCA YORK-COLEMAN, MODELO PAC060H1041A, SERIE WAMM016516				\$0.00
	MOTOR DE EVAPORADOR DE 1.5 HP, 1740-1160 RPM, 220/3/60	PZA	\$7,940.00	1	\$7,940.00
	FILTRO 16" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$2,210.00	4	\$8,840.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1/4 HP 1090 RPM 220/3/60	PZA	\$6,573.00	2	\$13,146.00
	INTERRUPTOR DEL TERMOSTATO DE DESCONGELACION	PZA	\$1,749.00	2	\$3,498.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	2	\$5,486.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	2	\$5,550.00
	SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA Y EXTERNA	PZA	\$1,072.00	2	\$2,144.00
	SENSOR DE HUMEDAD INTERNA Y EXTERNA	PZA	\$2,226.00	2	\$4,452.00
	TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE RETARDO AL ARRANQUE	PZA	\$2,450.00	2	\$4,900.00
	DESCONTAMINACION DE DUCTERIA CON SONDA	SERVICIO	\$19,310.00	1	\$19,310.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$10,344.00	1	\$10,344.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #14, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #12, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #17, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
55	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #26, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-710, SERIE 5CMI71000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
56	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #38 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI35500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
57	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #33 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI35500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
58	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #22 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-315, SERIE 5CMI31500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.				
59	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #21 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI40000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
60	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #27 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-150, SERIE 5CMI15000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
61	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #03 10 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-1000, SERIE 5CMI10000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
62	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #35 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
63	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #36 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI35500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
64	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #36 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-800, SERIE 5CMI800000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
65	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #29 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI355000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
66	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #01 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI500000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
67	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #02 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-1250, SERIE 5CMI125000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	---

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
68	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #04 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-600, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
69	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #05 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-600, SERIE 5CMI60000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
70	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO VE-0 1 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE 4275CFM				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
71	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO 2 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE CFM5400				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
72	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO 6 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE CFM4180				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
73	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE 4275CFM				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
74	REPARACION DE MINISPLIT QUIROFANOS 2 TR MARCA WHIRPOOL, MODELO WA4226K0, SERIE S/N				\$0.00
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP 850 RPM	PZA	\$1,679.00	1	\$1,679.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,602.00	1	\$1,602.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$242.00	2	\$484.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$267.00	1	\$267.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$327.00	2	\$654.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 2 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$2,758.00	1	\$2,758.00
75	REPARACION DE MINISPLIT DIRECCION 2 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CLF121D, SERIE S/N				
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP 850 RPM	PZA	\$1,679.00	1	\$1,679.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,602.00	1	\$1,602.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$242.00	2	\$484.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$267.00	1	\$267.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$327.00	2	\$654.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 2 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$2,758.00	1	\$2,758.00
76	REPARACION DE MINISPLIT SUBDIRECCION 3 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CFX6IT, SERIE S/N				
	MOTOR CONDENSADOR 1/2 HP 1150 RPM	PZA	\$3,540.00	1	\$3,540.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$2,430.00	1	\$2,430.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 3 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$3,103.00	1	\$3,103.00
77	REPARACION DE MINISPLIT ADMINISTRACION 1 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CLF121D, SERIE S/N				
	MOTOR CONDENSADOR 1/8 HP 850 RPM	PZA	\$1,467.00	1	\$1,467.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,052.00	1	\$1,052.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	2	\$112.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$2,758.00	1	\$2,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$2,688.99	1	\$2,688.99
78	REPARACION DE MINISPLIT URGENCIAS 3 TR ,MARCA WHIRLPOOL, MODELO WAF3606Q, SERIE QK6951581				
	MOTOR CONDENSADOR 1/2 HP 1150 RPM	PZA	\$3,540.00	1	\$3,540.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$2,430.00	1	\$2,430.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$3,103.00	1	\$3,103.00
79	REPARACION DE MINISPLIT HEMODIALISIS 3 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CFX61T, SERIE QK6951581				
	MOTOR CONDENSADOR 1/2 HP 1150 RPM	PZA	\$3,540.00	1	\$3,540.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$2,430.00	1	\$2,430.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$3,103.00	1	\$3,103.00
80	REPARACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO 1.5 TON 3/H, MARCA PENNBARRY, MODELO DX11B, SERIE 23079H968500039901				
	DESCONTAMINACION DE ASPAS DE VENTILADOR EOLICO	SERVICIO	\$937.00	1	\$937.00
	MOTOR DE EXTRACTOR DE 1/2 HP 1250 RPM 220/3/60	PZA	\$1,268.00	1	\$1,268.00
	RODAMIENTO PARA FLECHA DE 5/8"	PZA	\$1,056.00	1	\$1,056.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$1,724.00	1	\$1,724.00
81	REPARACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO 1.5 TON 3/H, MARCA PENNBARRY, MODELO DX11B, SERIE 23079G537770040701				
	DESCONTAMINACION DE ASPAS DE VENTILADOR EOLICO	SERVICIO	\$937.00	1	\$937.00
	MOTOR DE EXTRACTOR DE 1/2 HP 1250 RPM 220/3/60	PZA	\$1,268.00	1	\$1,268.00
	RODAMIENTO PARA FLECHA DE 5/8"	PZA	\$1,056.00	1	\$1,056.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$1,724.00	1	\$1,724.00
				SUBTOTAL	\$7,955,452.98
				I.V.A.	\$1,272,872.48
				IMPORTE	\$9,228,325.46

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 3					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE URGENCIAS, MCA. YORK, MOD. XTI-048X090, SERIE ANGMXT0204, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 8 1ERA. ETAPA DE 16 X 20 X2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR MERV 8 2DA ETAPA DE 20X20X2", FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 8 3ERA. ETAPA DE 16 X 20 X2", FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 11 3ERA. ETAPA DE 20 X 20 X2", HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$60,223.00	1	\$60,223.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE RECUPERACION, MCA. YORK, MOD. XTI-051X057, SERIE ANGMXT0189, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED EFICIENCIA 60-65% 1ERA. ETAPA, AIR CEL 65 % 20 X 24 X4 MINIPLEAT SUAJADO, FILTRO TIPO MINIPLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MERV 11 20X24X4 2DA ETAPA, AIR CEL II 95% 20X24X4" MARCO GALVANIZADO FILTRO TIPO MINI PLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA MERV 14 90-95% 3DA ETAPA, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$68,980.00	1	\$68,980.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE TOCOCIRUGIA, MCA. YORK, MOD. XTI-051X069, SERIE AAHMXT0026, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR DE 20 X 24 X2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR 20 X 24 X 2" MERV 13, MERV 16 CON SEPARADORES DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DEL AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA DE 20 X 20 X 4" MICRO DE 95% DOP, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$75,009.00	1	\$75,009.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE CEYE, MCA. YORK, MOD. XTI-045X057, SERIE AAHMXT0025, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 8 DE 12 X 24 X 2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR DE 24 X 24 X 2" MERV 8 STD MS, FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 13 DE 12 X 24 X 4", FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 13 DE 24 X 24 X 4", FILTRO DE ALTA EFICIENCIA MICRO 95% DOP MERV 16 CON SEPARACION DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DE AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA, AIR CEL II 95% 20 X 24 X 4" MARCO GALVANIZADO FILTRO TIPO MINI PLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA 14 90-95% EFICIENCIA 3RE ETAPA, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA	SERVICIO	\$70,228.00	1	\$70,228.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PAQUETE 3					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	PRECIO UNIDARIO	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
	DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD				
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE IMAGENOLOGIA, MCA. YORK, MOD. Z2W112DBD2A1CAAAA, SERIE N1L9352984, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR DE 24 X 24 X 4", HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$56,623.00	1	\$56,623.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE TOMOGRAFO, MCA. YORK, MOD. XTI-039X045, SERIE ANGMXT0165, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR DE 20 X 24 X 2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR 20 X 24 X 2" MERV 13, MERV 16 CON SEPARADORES DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DEL AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA DE 20 X 20 X 4" MICRO DE 95% DOP, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$74,992.00	1	\$74,992.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE CIRUGIA, MCA. YORK, MOD. XTI-036X057, SERIE AAHMXT0023, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 13 DE 24 X 24 X 4", FILTRO DE ALTA EFICIENCIA MICRO 95% DOP MERV 16 CON SEPARADORES DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DEL AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA, AIR CEL II 95% 20 X 24 X 4" MARCO GALVANIZADO FILTRO TIPO MINI PLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA MERV 14 90-95% EFICIENCIA 3ERA ETAPA, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$67,961.00	1	\$67,961.00
				SUBTOTAL	\$474,016.00
				I.V.A.	\$75,842.56
				IMPORTE	\$549,858.56

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	---	---

ANEXO 02 (DOS)
"COBERTURA"

UNIDAD	UNIDAD DE INFORMACIÓN	CENTRO DE COSTOS	IMPORTE TOTAL
H.G.Z N° 20 LA MARGARITA (CUENTA 51351008)	220101	141902	\$7,955,452.98
H.G.Z N° 5 METEPEC (CUENTA 51351008)	220104	141902	\$474,016.00
SUBTOTAL			\$8,429,468.98
IVA.			\$1,348,715.04
TOTAL			\$9,778,184.02

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

ANEXO 03 (TRES)
"PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO"

PERIODO DE EJECUCIÓN.

DE CONFORMIDAD AL ANEXO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025, "EL PROVEEDOR" DEBERÁ REALIZAR EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA" DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
1	EQUIPOS MÉDICOS, ELECTRONICOS Y ELECTROMECÁNICOS Y MAQUINARIA				
	REPARACIÓN DE UNIDAD PAQUETE 7.5 TR, MARCA DAIKIN DCH09XXX3VXXX, SERIE 1910279009				
	MOTOR DE EVAPORADOR DE 2 H.P. 1740-1160 RPM, 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	FILTRO 16"X24"X2 MERV 13	PZA	\$2,210.00	4	\$8,840.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1/4 H.P. 1090 RPM 220/3/60	PZA	\$6,573.00	2	\$13,146.00
	INTERRUPTOR DEL TERMOSTATO DE DESCONGELACION	PZA	\$1,749.00	2	\$3,498.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	2	\$5,486.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	2	\$5,550.00
	SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA Y EXTERNA	PZA	\$1,072.00	2	\$2,144.00
	SENSOR DE HUMEDAD INTERNA Y EXTERNA	PZA	\$2,226.00	2	\$4,452.00
	TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE RETARDO AL ARRANQUE	PZA	\$2,450.00	2	\$4,900.00
	DESCONTAMINACIÓN DE DUCTERIA CON Sonda	SERVICIO	\$33,793.00	1	\$33,793.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TR, INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$24,137.00	1	\$24,137.00
2	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364874				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$6,735.00	1	\$6,735.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1740 RPM 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$3,049.00	1	\$3,049.00
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA	\$2,681.00	1	\$2,681.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	1	\$2,743.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	1	\$2,775.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	INTERRUPTOR TERMOGENERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$4,156.00	1	\$4,156.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJEM DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$17,241.00	1	\$17,241.00
	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364875				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$6,735.00	1	\$6,735.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$3,049.00	1	\$3,049.00
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA	\$2,681.00	1	\$2,681.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	1	\$2,743.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	1	\$2,775.00
	INTERRUPTOR TERMOGENERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$4,156.00	1	\$4,156.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJEM DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$17,241.00	1	\$17,241.00
	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364876				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$6,735.00	1	\$6,735.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$3,049.00	1	\$3,049.00
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA	\$2,681.00	1	\$2,681.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	1	\$2,743.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	1	\$2,775.00
	INTERRUPTOR TERMOGENERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$4,156.00	1	\$4,156.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJEM DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$17,241.00	1	\$17,241.00
	REPARACIÓN DE CONDENSADORA 10 TR, MARCA DAIKIN, MODELO DX115A1204AC, SERIE 2992364877				
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$6,735.00	1	\$6,735.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1 H.P. 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$9,319.00	1	\$9,319.00
	CONTACTOR DE 50 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$3,049.00	1	\$3,049.00
	CAPACITOR DE ARRANQUE 75 MF	PZA	\$2,681.00	1	\$2,681.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	1	\$2,743.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	1	\$2,775.00
	INTERRUPTOR TERMOGENERICO PRINCIPAL DE 70 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$4,156.00	1	\$4,156.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CONDENSADORA DE 10 TR INCLUYEN DESMONTAJEM DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$17,241.00	1	\$17,241.00
6	REPARACIÓN DE MINISPLIT 1 TR, MARCA DAIKIN, MODELO RKK12PX5JX, SERIE K002670				
	MOTOR CONDENSADOR 1/8 HP, 850 RPM	PZA	\$1,467.00	1	\$1,467.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,052.00	1	\$1,052.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	2	\$112.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$2,758.00	1	\$2,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYE: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO	MO	\$2,688.99	1	\$2,688.99
7	REPARACIÓN DE MINISPLIT 1.5 TR, MARCA DAIKIN, MODELO RKK18, SERIE K002551				
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP, 850 RPM	PZA	\$1,679.00	1	\$1,679.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,602.00	1	\$1,602.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,448.00	1	\$3,448.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1.5 TR INCLUYE: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO	MO	\$2,758.00	1	\$2,758.00
8	REPARACIÓN DE MINISPLIT III 2 TR, MARCA DAIKIN, MODELO RKK24, SERIE K001061				
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP, 850 RPM	PZA	\$1,679.00	1	\$1,679.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,602.00	1	\$1,602.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,448.00	1	\$3,448.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 2 TR INCLUYE: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO	MO	\$2,758.00	1	\$2,758.00
9	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE I 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP0202300543				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA	\$1,613.00	1	\$1,613.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,827.00	1	\$10,827.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA	\$2,679.00	3	\$8,037.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$417.00	6	\$2,502.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
10	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE II 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP0202300544				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA	\$1,613.00	1	\$1,613.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,827.00	1	\$10,827.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA	\$2,679.00	3	\$8,037.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$417.00	6	\$2,502.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
11	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE III 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP202300545				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA	\$1,613.00	1	\$1,613.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,827.00	1	\$10,827.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA	\$2,679.00	3	\$8,037.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$417.00	6	\$2,502.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
12	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE IV 20 TR, MARCA DAIKIN, MODELO LAH010ADH, SERIE SLP202300546				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 1/8	PZA	\$1,613.00	1	\$1,613.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,827.00	1	\$10,827.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 15	PZA	\$2,679.00	3	\$8,037.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$417.00	6	\$2,502.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 20 TR INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
13	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE I SOTANO SUR 6000 CFM, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10111				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 10" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$8,568.00	1	\$8,568.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 17 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$18,620.00	1	\$18,620.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 4 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	4	\$1,564.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 20" 4 MERV 13	PZA	\$315.00	6	\$1,890.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	4	\$1,156.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	3	\$7,632.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	2	\$5,492.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 6000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
14	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE II SOTANO SUR 6000 CFM,,				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10112				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 10" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$8,568.00	1	\$8,568.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 17 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$18,620.00	1	\$18,620.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 4 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	3	\$1,173.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 20" 4 MERV 13	PZA	\$315.00	6	\$1,890.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	2	\$902.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	4	\$1,156.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	1	\$2,544.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	2	\$5,492.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 6000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE III PLANTA BAJA 8500 CFM., MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10113				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$926.00	1	\$926.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$8,736.00	1	\$8,736.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$17,931.00	1	\$17,931.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA	\$315.00	6	\$1,890.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" 4 MERV 13	PZA	\$446.00	8	\$3,568.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	6	\$1,734.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	3	\$7,632.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	3	\$8,238.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 6000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$24,137.00	1	\$24,137.00
16	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 4 RAYOS X 10500 CFM,, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10682				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$926.00	1	\$926.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$8,736.00	1	\$8,736.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$26,896.00	1	\$26,896.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	6	\$2,346.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA	\$444.00	12	\$5,328.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	6	\$1,734.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	\$0.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	6	\$16,476.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 10500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 5 LABORATORIO 8500 CFM, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1508U10114				
17	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$8,568.00	1	\$8,568.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	PZA	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	6	\$2,346.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" 4 MERV 13	PZA	\$487.00	6	\$2,922.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	4	\$1,156.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	3	\$7,632.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	2	\$5,492.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 10500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 6 PEDIATRIA 18000 CFM,, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10683				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 15" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$12,993.00	1	\$12,993.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 15 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$13,424.00	1	\$13,424.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,048.00	1	\$2,048.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 2 7/16	PZA	\$926.00	1	\$926.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$8,736.00	1	\$8,736.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	3	\$552.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$26,896.00	1	\$26,896.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	6	\$2,346.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA	\$444.00	12	\$5,328.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	6	\$1,734.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	\$0.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	6	\$16,476.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 18000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$27,586.00	1	\$27,586.00
19	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 7 CIRUGIA 18000 CFM, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1708U11449				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 15" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$19,051.00	1	\$19,051.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 15 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$24,301.00	1	\$24,301.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,412.00	1	\$2,412.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 2 7/16	PZA	\$3,205.00	1	\$3,205.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,075.00	1	\$10,075.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	5	\$920.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$315.00	12	\$3,780.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA	\$446.00	18	\$8,028.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	9	\$4,059.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	9	\$2,601.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	\$0.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	9	\$24,714.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 18000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$31,034.00	1	\$31,034.00
20	REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 8 URGENCIAS 18000 CFM,, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1708U11450				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 15" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$19,051.00	1	\$19,051.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 15 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$24,301.00	1	\$24,301.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$2,412.00	1	\$2,412.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 2 7/16	PZA	\$3,205.00	1	\$3,205.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$10,075.00	1	\$10,075.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$9,270.00	1	\$9,270.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	5	\$920.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$812.00	1	\$812.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$26,703.00	1	\$26,703.00
	FILTRO PLANO 20" X 25" X 4" MERV 13	PZA	\$315.00	12	\$3,780.00
	FILTRO ANGULAR 16" X 25" 4 MERV 13	PZA	\$446.00	18	\$8,028.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	9	\$4,059.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	9	\$2,601.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA		0	\$0.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	9	\$24,714.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 18000 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$31,034.00	1	\$31,034.00
21	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 9 QUIROFANOS 8500 CFM,, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10658				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$8,568.00	1	\$8,568.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	6	\$2,346.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$487.00	6	\$2,922.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	6	\$2,706.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	4	\$1,156.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	3	\$7,632.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	2	\$5,492.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 8500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE,	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.				
	REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 10 ceye 8500 CFM,, MARCA CARRIER, MODELO 39MN, SERIE 1608U10657				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CURVADO HACIA DELANTE DE 12" DE DIAMETRO	SERVICIO	\$5,142.00	1	\$5,142.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 7.5 HP, 1750 RPM 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA FLECHA DE 1 3/16	PZA	\$969.00	1	\$969.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$3,436.00	1	\$3,436.00
	CONTROLADOR DE VELOCIDAD ATV21	PZA	\$6,535.00	1	\$6,535.00
	REFRIGERANTE R410A	KG.	\$184.00	2	\$368.00
	CONTACTOR MOTOR 25 AMPERES, 3 POLOS	PZA	\$487.00	1	\$487.00
	TERMOSTATO, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	PZA	\$878.00	2	\$1,756.00
	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	PZA	\$2,551.00	2	\$5,102.00
	DESCONTAMINACION DUCTERIA DEL SISTEMA	SERVICIO	\$8,275.00	1	\$8,275.00
	DESCONTAMINACION EVAPORADOR BOBINA DX, 6 FILAS, R410A	SERVICIO	\$19,415.00	1	\$19,415.00
	FILTRO PLANO 20" X 20" X 4" MERV 13	PZA	\$391.00	2	\$782.00
	FILTRO ANGULAR 20" X 24" 2 MERV 13	PZA	\$487.00	4	\$1,948.00
	FILTRO CARGA LATERAL CORTO 12" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$451.00	2	\$902.00
	FILTRO CARGA LATERAL LARGA 24" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$289.00	2	\$578.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 12" X24" X 4"	PZA	\$2,544.00	1	\$2,544.00
	FILTRO CARGA FRONTAL HEPA 24" X 24" X 4"	PZA	\$2,746.00	1	\$2,746.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE 8500 CFM INCLUYEN: DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS , RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$13,793.00	1	\$13,793.00
	REPARACIÓN DE CHILLER 1 96 TR,, MARCA CARRIER, MODELO 30HXC096R-661, SERIE 2108Q09186				
	DESCONTAMINACION POR CENIIZA EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (COOLER) 10HX400-402	SERVICIO	\$82,758.00	1	\$82,758.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA CONDENSADOR 09RX400-216	SERVICIO	\$65,517.00	1	\$65,517.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION DE CENIZA EN SERPENTIN (TUBOS)	SERVICIO	\$44,827.00	2	\$89,654.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION EN CASCO (SHELL)	SERVICIO	\$37,931.00	2	\$75,862.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN TUBERIA	ML	\$896.00	102	\$91,392.00
	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA	PZA	\$22,684.00	2	\$45,368.00
	FILTRO DESECADOR CASCO	PZA	\$7,041.00	2	\$14,082.00
	FILTRO DESECADOR DE TUBO	PZA	\$7,041.00	5	\$35,205.00
	TRAMPA DE SEDIMENTOS	PZA	\$17,240.00	4	\$68,960.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	SENSOR DE FLUJO	PZA	\$62,179.00	1	\$62,179.00
	VALVULA DE SEGURIDAD 3/4 31.7 LB AIRE/MIN	PZA	\$2,706.00	4	\$10,824.00
	VALVULA DE GLOBO 4 "	PZA	\$19,297.00	2	\$38,594.00
	VALVULA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	4	\$66,256.00
	VALVULA MARIPOSA 4"	PZA	\$8,010.00	2	\$16,020.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CHILLER DE 96 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO Y EFICIENCIA DEL EQUIPO.	MO	\$89,655.00	1	\$89,655.00
24	REPARACIÓN DE CHILLER 2 96 TR., MARCA CARRIER, MODELO 30HXC096R-661, SERIE 230BQ16024				
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (COOLER) 10HX400-402	SERVICIO	\$82,758.00	1	\$82,758.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA CONDENSADOR 09RX400-216	SERVICIO	\$65,517.00	1	\$65,517.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION DE CENIZA EN SERPENTIN (TUBOS)	SERVICIO	\$44,827.00	2	\$89,654.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION EN CASCO (SHELL)	SERVICIO	\$37,931.00	2	\$75,862.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN TUBERIA	ML	\$896.00	102	\$91,392.00
	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA	PZA	\$22,684.00	2	\$45,368.00
	FILTRO DESECADOR CASCO	PZA	\$7,041.00	2	\$14,082.00
	FILTRO DESECADOR DE TUBO	PZA	\$7,041.00	5	\$35,205.00
	TRAMPA DE SEDIMENTOS	PZA	\$17,240.00	4	\$68,960.00
	SENSOR DE FLUJO	PZA	\$62,179.00	1	\$62,179.00
	VALVULA DE SEGURIDAD 3/4 31.7 LB AIRE/MIN	PZA	\$2,706.00	4	\$10,824.00
	VALVULA DE GLOBO 4 "	PZA	\$19,297.00	2	\$38,594.00
	VALVULA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	4	\$66,256.00
	VALVULA MARIPOSA 4"	PZA	\$8,010.00	2	\$16,020.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CHILLER DE 96 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO Y EFICIENCIA DEL EQUIPO.	MO	\$89,655.00	1	\$89,655.00
25	REPARACIÓN DE CHILLER 3 96 TR., MARCA CARRIER, MODELO 30HXC096R-661, SERIE 230BQ16022				
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (COOLER) 10HX400-402	SERVICIO	\$82,758.00	1	\$82,758.00
	DESCONTAMINACION POR CENIZA CONDENSADOR 09RX400-216	SERVICIO	\$65,517.00	1	\$65,517.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION DE CENIZA EN SERPENTIN (TUBOS)	SERVICIO	\$44,827.00	2	\$89,654.00
	DESCONTAMINACION Y DESINCRUSTACION EN CASCO (SHELL)	SERVICIO	\$37,931.00	2	\$75,862.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	DESCONTAMINACION POR CENIZA EN TUBERIA	ML	\$896.00	102	\$91,392.00
	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA	PZA	\$22,684.00	2	\$45,368.00
	FILTRO DESECADOR CASCO	PZA	\$7,041.00	2	\$14,082.00
	FILTRO DESECADOR DE TUBO	PZA	\$7,041.00	5	\$35,205.00
	TRAMPA DE SEDIMENTOS	PZA	\$17,240.00	4	\$68,960.00
	SENSOR DE FLUJO	PZA	\$62,179.00	1	\$62,179.00
	VALVULA DE SEGURIDAD 3/4 31.7 LB AIRE/MIN	PZA	\$2,706.00	4	\$10,824.00
	VALVULA DE GLOBO 4 "	PZA	\$19,297.00	2	\$38,594.00
	VALVULA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	4	\$66,256.00
	VALVULA MARIPOSA 4"	PZA	\$8,010.00	2	\$16,020.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CHILLER DE 96 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO Y EFICIENCIA DEL EQUIPO.	MO	\$89,655.00	1	\$89,655.00
26	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA 1, 7.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO NO104, SERIE LS407B328004				
	MOTOR GRUNFOS MG 7.5 HP	PZA	\$6,908.00	1	\$6,908.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 7.5 HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$5,172.00	1	\$5,172.00
27	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA 2, 7.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO NO104, SERIE LRH1-068101				
	MOTOR GRUNFOS MG 7.5 HP	PZA	\$6,908.00	1	\$6,908.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA	MO	\$5,172.00	1	\$5,172.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	DE 7.5 HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.				
28	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA REFRIGERADA 3, 7.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO NO104, SERIE LRH1-068101				
	MOTOR GRUNFOS MG 7.5 HP	PZA	\$6,908.00	1	\$6,908.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 7.5 HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$5,172.00	1	\$5,172.00
29	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA 1, 5.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO N7/54, SERIE LRH106A025026				
	MOTOR GRUNFOS MG 5.5 HP	PZA	\$4,989.00	1	\$4,989.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 5.5. HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$4,138.00	1	\$4,138.00
30	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA 2, 5.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO N7/54, SERIE LRH106883				
	MOTOR GRUNFOS MG 5.5 HP	PZA	\$4,989.00	1	\$4,989.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 5.5. HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$4,138.00	1	\$4,138.00
31	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA CONDENSADA 3, 5.5 HP, MARCA WESTINGHOUSE, MODELO N7/54, SERIE LRH106A025023				
	MOTOR GRUNFOS MG 5.5 HP	PZA	\$4,989.00	1	\$4,989.00
	SELLO TIPO CARTUCHO	PZA	\$994.00	1	\$994.00
	SENSOR DE RECORRIDO EN SECO	PZA	\$2,300.00	1	\$2,300.00
	COJINETE	PZA	\$272.00	2	\$544.00
	RODAMIENTO	PZA	\$324.00	2	\$648.00
	VALVULA CHECK Y JUNTA 4"	PZA	\$1,954.00	1	\$1,954.00
	IMPULSOR	PZA	\$1,010.00	1	\$1,010.00
	FLECHA DE LA BOMBA	PZA	\$2,262.00	1	\$2,262.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 5.5. HP INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DE CAUDAL DEL EQUIPO.	MO	\$4,138.00	1	\$4,138.00
32	REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO 1, 9 M3, MARCA FLAKT, MODELO S/M, SERIE 08-0243				
	MOTOR DE NEODIMIO ALTA DENSIDAD 5 HP	PZA	\$31,878.00	2	\$63,756.00
	SISTEMA DE TRANSMISION DE MOVIMIENTO	PZA	\$13,157.00	2	\$26,314.00
	ESPREAS	PZA	\$1,046.00	40	\$41,840.00
	SENSOR DE NIVEL DE AGUA	PZA	\$1,178.00	1	\$1,178.00
	BOMBA DE RECIRCULACION	PZA	\$23,035.00	1	\$23,035.00
	RELLENO PVC	PZA	\$910.00	14	\$12,740.00
	DESCONTAMINACION DE LOUVER	SERVICIO	\$2,434.00	8	\$19,472.00
	ELIMINADORES DE ROCIO DE PVC	PZA	\$306.00	10	\$3,060.00
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	2	\$33,128.00
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 6"	PZA	\$23,792.00	2	\$47,584.00
	FILTRO DE AGUA	PZA	\$13,068.00	2	\$26,136.00
	DESCONTAMINACION DE CISTENAR	SERVICIO	\$41,379.00	1	\$41,379.00
	DESCONTAMINACION DE TUBERIA	ML	\$827.00	58	\$47,966.00
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR AXIAL 50	SERVICIO	\$20,689.00	2	\$41,378.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DE M3 INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION,	MO	\$51,724.00	1	\$51,724.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.				
	REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO 1, 9 M3, MARCA FLAKT, MODELO S/M, SERIE 08-0242				
	MOTOR DE NEODIMIO ALTA DENSIDAD 5 HP	PZA	\$31,878.00	2	\$63,756.00
	SISTEMA DE TRANSMISION DE MOVIMIENTO	PZA	\$13,157.00	2	\$26,314.00
	ESPREADS	PZA	\$1,046.00	40	\$41,840.00
	SENSOR DE NIVEL DE AGUA	PZA	\$1,178.00	1	\$1,178.00
	BOMBA DE RECIRCULACION	PZA	\$23,035.00	1	\$23,035.00
	RELLENO PVC	PZA	\$910.00	14	\$12,740.00
	DESCONTAMINACION DE LOUVER	SERVICIO	\$2,434.00	8	\$19,472.00
	ELIMINADORES DE ROCIO DE PVC	PZA	\$306.00	10	\$3,060.00
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 4"	PZA	\$16,564.00	2	\$33,128.00
	VALVULA BRIDADA DE COMPUERTA 6"	PZA	\$23,792.00	2	\$47,584.00
	FILTRO DE AGUA	PZA	\$13,068.00	2	\$26,136.00
	DESCONTAMINACION DE CISTENAR	SERVICIO	\$41,379.00	1	\$41,379.00
	DESCONTAMINACION DE TUBERIA	ML	\$827.00	58	\$47,966.00
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR AXIAL 50	SERVICIO	\$20,689.00	2	\$41,378.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DE M3 INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$51,724.00	1	\$51,724.00
	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA NUTRICION 1, 529.72FT3, MARCA HEATCRAFT, MODELO ADT-156AMCD1J, SERIE M99H02575				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA	\$3,310.00	4	\$13,240.00
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA	\$8,719.00	1	\$8,719.00
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA	\$489.00	2	\$978.00
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML	\$16.00	35	\$560.00
	SELLOS PARA CIERRE	PZA	\$22,758.00	1	\$22,758.00
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$8,566.00	1	\$8,566.00
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$3,548.00	1	\$3,548.00
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$34,482.00	1	\$34,482.00
35	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA NUTRICION 2, 529.72FT3, MARCA				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	HEATCRAFT, MODELO ADT-156AMCD1J, SERIE M99H02475				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA	\$3,310.00	4	\$13,240.00
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA	\$8,719.00	1	\$8,719.00
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA	\$489.00	2	\$978.00
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML	\$16.00	35	\$560.00
	SELLOS PARA CIERRE	PZA	\$22,758.00	1	\$22,758.00
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$8,566.00	1	\$8,566.00
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$3,548.00	1	\$3,548.00
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$34,482.00	1	\$34,482.00
36	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA MORTUARIO 1, 529.72FT3, MARCA BOHN, MODELO MBZX0300M6C, SERIE M18L01791				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA	\$3,310.00	4	\$13,240.00
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA	\$8,719.00	1	\$8,719.00
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA	\$489.00	2	\$978.00
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML	\$16.00	35	\$560.00
	SELLOS PARA CIERRE	PZA	\$22,758.00	1	\$22,758.00
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$8,566.00	1	\$8,566.00
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$3,548.00	1	\$3,548.00
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$34,482.00	1	\$34,482.00
37	REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA MORTUARIO 2, 5 TON3/H, MARCA PENNBARRY, MODELO D18, SERIE E18L755923				
	FILTROS DE AIRE DE CONDENSADORA	PZA	\$3,310.00	4	\$13,240.00
	MOTOR DE VENTILADOR	PZA	\$8,719.00	1	\$8,719.00
	BORNES DE 8 LINEAS	PZA	\$489.00	2	\$978.00
	CABLE CALIBRE 8 AWG	ML	\$16.00	35	\$560.00
	SELLOS PARA CIERRE	PZA	\$22,758.00	1	\$22,758.00
	INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$8,566.00	1	\$8,566.00
	VENTILADOR DEL CONDENSADOR	PZA	\$3,548.00	1	\$3,548.00
	DESCONTAMINACION DE UNIDAD CONDENSADORA	SERVICIO	\$15,172.00	1	\$15,172.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	DESCONTAMINACION DE LA CAMARA	SERVICIO	\$42,758.00	1	\$42,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO, FLUJO DE AGUA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA.	MO	\$34,482.00	1	\$34,482.00
38	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #13, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI40000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
39	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #9, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI40000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
40	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #10, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI40000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
41	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #11, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI50000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
42	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #37, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE SCMI50000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
43	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #7, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI40000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
44	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #8, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI40000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
45	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #20, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-710, SERIE 5CMI71000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
46	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #19, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI40000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
47	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #18, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
48	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #16, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
49	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #15, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
50	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #38, 5 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
51	REPARACION DE UNIDAD PAQUETE 5 TR, MARCA YORK-COLEMAN, MODELO PAC060H1041A, SERIE WAMM016516				
	MOTOR DE EVAPORADOR DE 1.5 HP, 1740-1160 RPM, 220/3/60	PZA	\$7,940.00	1	\$7,940.00
	FILTRO 16" X 24" X 2" MERV 13	PZA	\$2,210.00	4	\$8,840.00
	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE 1/4 HP 1090 RPM 220/3/60	PZA	\$6,573.00	2	\$13,146.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	INTERRUPTOR DEL TERMOSTATO DE DESCONGELACION	PZA	\$1,749.00	2	\$3,498.00
	INTERRUPTOR DE ALTA PRESION	PZA	\$2,743.00	2	\$5,486.00
	INTERRUPTOR DE BAJA PRESION	PZA	\$2,775.00	2	\$5,550.00
	SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA Y EXTERNA	PZA	\$1,072.00	2	\$2,144.00
	SENSOR DE HUMEDAD INTERNA Y EXTERNA	PZA	\$2,226.00	2	\$4,452.00
	TEMPORIZADOR ELECTRONICO DE RETARDO AL ARRANQUE	PZA	\$2,450.00	2	\$4,900.00
	DESCONTAMINACION DE DUCTERIA CON Sonda	SERVICIO	\$19,310.00	1	\$19,310.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR	SERVICIO	\$10,344.00	1	\$10,344.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$20,689.00	1	\$20,689.00
52	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #14, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
53	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #12, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
54	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #17, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
55	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #26, 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-710, SERIE 5CMI71000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
56	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #38 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI35500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
57	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #33 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI35500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.				
58	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #22 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-315, SERIE 5CMI31500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
59	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #21 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-400, SERIE 5CMI400000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
60	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #27 6 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-150, SERIE 5CMI150000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
61	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #03 10 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-1000, SERIE 5CMI100000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
62	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #35 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-630, SERIE 5CMI63000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
63	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #36 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI355000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
64	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #36 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-800, SERIE 5CMI800000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.				
65	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #29 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-355, SERIE 5CMI35500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
66	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #01 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-500, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
67	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #02 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-1250, SERIE 5CMI12500000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
68	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #04 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-600, SERIE 5CMI50000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
--	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
69	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO #05 06 TON3/H, MARCA SOLER & PALAU, MODELO CMI-600, SERIE 5CMI60000000000				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
70	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO VE-0 1 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE 4275CFM				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
71	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO 2 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE CFM5400				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA,	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.				
72	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO 6 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE CFM4180				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
73	REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITAL ANEXO 5.4 TON3/H, MARCA JET FLO, MODELO JUF-22-1, SERIE 4275CFM				
	DESCONTAMINACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO TURBINA DE ALABES CURVAS ATRASADAS 16"	PZA	\$8,827.00	1	\$8,827.00
	MOTOR DE SOPLADOR DE 5 HP, 1750 RPM, 220/3/60	PZA	\$10,158.00	1	\$10,158.00
	BANDA DE POLIESTER	PZA	\$1,291.00	1	\$1,291.00
	CHUMACERA PARA LECHA DE 1 3/16"	PZA	\$970.00	2	\$1,940.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ENFRIAMIENTO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$6,896.00	1	\$6,896.00
74	REPARACION DE MINISPLIT QUIROFANOS 2 TR MARCA WHIRPOOL, MODELO WA4226K0, SERIE S/N				
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP 850 RPM	PZA	\$1,679.00	1	\$1,679.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,602.00	1	\$1,602.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$242.00	2	\$484.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$267.00	1	\$267.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$327.00	2	\$654.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 2 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$2,758.00	1	\$2,758.00
75	REPARACION DE MINISPLIT DIRECCION 2 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	CLF121D, SERIE S/N				
	MOTOR CONDENSADOR 1/6 HP 850 RPM	PZA	\$1,679.00	1	\$1,679.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,602.00	1	\$1,602.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$242.00	2	\$484.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$267.00	1	\$267.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$327.00	2	\$654.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 2 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$2,758.00	1	\$2,758.00
	REPARACION DE MINISPLIT SUBDIRECCION 3 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CFX6IT, SERIE S/N				
76	MOTOR CONDENSADOR 1/2 HP 1150 RPM	PZA	\$3,540.00	1	\$3,540.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$2,430.00	1	\$2,430.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 3 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$3,103.00	1	\$3,103.00
	REPARACION DE MINISPLIT ADMINISTRACION 1 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CLF121D, SERIE S/N				
	MOTOR CONDENSADOR 1/8 HP 850 RPM	PZA	\$1,467.00	1	\$1,467.00
77	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$1,052.00	1	\$1,052.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	2	\$112.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$2,758.00	1	\$2,758.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$2,688.99	1	\$2,688.99

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
78	REPARACION DE MINISPLIT URGENCIAS 3 TR ,MARCA WHIRLPOOL, MODELO WAF3606Q, SERIE QK6951581				
	MOTOR CONDENSADOR 1/2 HP 1150 RPM	PZA	\$3,540.00	1	\$3,540.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$2,430.00	1	\$2,430.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$3,103.00	1	\$3,103.00
79	REPARACION DE MINISPLIT HEMODIALISIS 3 TR ,MARCA MIRAGE, MODELO CFX61T, SERIE QK6951581				
	MOTOR CONDENSADOR 1/2 HP 1150 RPM	PZA	\$3,540.00	1	\$3,540.00
	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	PZA	\$2,430.00	1	\$2,430.00
	SENSOR DE TEMPERATURA	PZA	\$241.00	2	\$482.00
	VALVULA SLENOIDE DE 2 VIAS 1/4"	PZA	\$266.00	1	\$266.00
	INTERRUPTOR DE PRESION	PZA	\$326.00	2	\$652.00
	FILTRO PARA MINISPLIT	PZA	\$56.00	4	\$224.00
	DESCONTAMINACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EN UNIDAD CONDENSADORA	PZA	\$3,793.00	1	\$3,793.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MINISPLIT DE 1 TR INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO.	MO	\$3,103.00	1	\$3,103.00
80	REPARACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO 1.5 TON 3/H, MARCA PENNBARRY, MODELO DX11B, SERIE 23079H968500039901				
	DESCONTAMINACION DE ASPAS DE VENTILADOR EOLICO	SERVICIO	\$937.00	1	\$937.00
	MOTOR DE EXTRACTOR DE 1/2 HP 1250 RPM 220/3/60	PZA	\$1,268.00	1	\$1,268.00
	RODAMIENTO PARA FLECHA DE 5/8"	PZA	\$1,056.00	1	\$1,056.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$1,724.00	1	\$1,724.00
81	REPARACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO 1.5 TON 3/H, MARCA PENNBARRY, MODELO DX11B, SERIE 23079G537770040701				
	DESCONTAMINACION DE ASPAS DE VENTILADOR EOLICO	SERVICIO	\$937.00	1	\$937.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220101	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	MOTOR DE EXTRACTOR DE 1/2 HP 1250 RPM 220/3/60	PZA	\$1,268.00	1	\$1,268.00
	RODAMIENTO PARA FLECHA DE 5/8"	PZA	\$1,056.00	1	\$1,056.00
	SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE INCLUYEN DESMONTAJE, DESCONEXION, SUSTITUCION DE PIEZAS, RECONEXION, MONTAJE, ACTIVACION ELECTRICA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO Y CALEFACCION DEL EQUIPO.	MO	\$1,724.00	1	\$1,724.00
				SUBTOTAL	\$7,955,452.98
				IVA	\$1,272,872.48
				IMPORTE	\$9,228,325.46

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---


PAQUETE 3					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z N° 5 METEPEC	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220104	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE URGENCIAS, MCA. YORK, MOD. XTI-048X090, SERIE ANGMXT0204, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 8 1ERA. ETAPA DE 16 X 20 X2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR MERV 8 2DA ETAPA DE 20X20X2", FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 8 3ERA. ETAPA DE 16 X 20 X2", FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 11 3ERA. ETAPA DE 20 X 20 X2", HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	<u>SERVICIO</u>	\$60,223.00	1	\$60,223.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE RECUPERACION, MCA. YORK, MOD. XTI-051X057, SERIE ANGMXT0189, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED EFICIENCIA 60-65% 1ERA. ETAPA, AIR CEL 65 % 20 X 24 X4 MINIPLEAT SUAJADO, FILTRO TIPO MINIPLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MERV 11 20X24X4 2DA ETAPA, AIR CEL II 95% 20X24X4" MARCO GALVANIZADO FILTRO TIPO MINI PLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA MERV 14 90-95% 3DA ETAPA, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	<u>SERVICIO</u>	\$68,980.00	1	\$68,980.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE TOCOCIRUGIA, MCA. YORK, MOD. XTI-051X069, SERIE AAHMXT0026, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR DE 20 X 24 X2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR 20 X 24 X 2" MERV 13, MERV 16 CON SEPARADORES DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DEL AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA DE 20 X 20 X 4" MICRO DE 95% DOP, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	<u>SERVICIO</u>	\$75,009.00	1	\$75,009.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE CEYE, MCA. YORK, MOD. XTI-045X057, SERIE AAHMXT0025, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 8 DE 12 X 24 X 2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR DE 24 X 24 X 2" MERV 8 STD MS, FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 13 DE 12 X 24 X 4", FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO	<u>SERVICIO</u>	\$70,228.00	1	\$70,228.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

PAQUETE 3					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACION	LUGAR DE ENTREGA	H.G.Z N° 5 METEPEC	
			UNIDAD DE INFORMACIÓN	220104	
			CENTRO DE COSTOS	141902	
			PRECIO UNIDARIO	N° SERVICIOS	IMPORTE MAXIMO
	SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 13 DE 24 X 24 X 4", FILTRO DE ALTA EFICIENCIA MICRO 95% DOP MERV 16 CON SEPARACION DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DE AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA, AIR CEL II 95% 20 X 24 X 4" MARCO GALVANIZADO FILTRO TIPO MINI PLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA 14 90-95% EFICIENCIA 3RE ETAPA, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD				
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE IMAGENOLOGIA, MCA. YORK, MOD. Z2W112DBD2A1CAAAA, SERIE N1L9352984, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR DE 24 X 24 X 4", HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$56,623.00	1	\$56,623.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE TOMOGRAFO, MCA. YORK, MOD. XTI-039X045, SERIE ANGMXT0165, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR DE 20 X 24 X 2", FILTRO DESECHABLE DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED DODELO ESTANDAR 20 X 24 X 2" MERV 13, MERV 16 CON SEPARADORES DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DEL AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA DE 20 X 20 X 4" MICRO DE 95% DOP, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$74,992.00	1	\$74,992.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UMA AREA DE CIRUGIA, MCA. YORK, MOD. XTI-036X057, SERIE AAHMXT0023, INCLUYE: FILTROS DESECHABLES DE PLIEGUES 100% MEDIA SINTETICA CON MARCO SUAJADO DE DOBLE PARED MODELO ESTANDAR MERV 13 DE 24 X 24 X 4", FILTRO DE ALTA EFICIENCIA MICRO 95% DOP MERV 16 CON SEPARADORES DE ALUMINIO GUARDA DE METAL A LA SALIDA DEL AIRE Y MARCO DE LAMINA GALVANIZADA, AIR CEL II 95% 20 X 24 X 4" MARCO GALVANIZADO FILTRO TIPO MINI PLEAT DE SUPERFICIE EXTENDIDA MERV 14 90-95% EFICIENCIA 3ERA ETAPA, HUMIDIFICADOR ST 100, LIMPIEZA Y SANITIZACION DE PORTAQFILTROS Y DUCTERIA DE TODA LA UNIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE EQUIPO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA UNIDAD	SERVICIO	\$67,961.00	1	\$67,961.00
				SUBTOTAL	\$474,016.00
				I.V.A.	\$75,842.56
				IMPORTE	\$549,858.56

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	--

ANEXO 04 (CUATRO)
"LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO"

UNIDAD	RESPONSABLE DEL AREA	CORREO ELECTRÓNICO	DOMICILIO	TELEFONO	HORARIO	ESPECIFICAR DOCUMENTO QUE SE LEVANTARA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA BIEN O SERVICIO
HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 5 METEPEC	NOE MENDOZA MUÑOZ	noe.mendoza@imss.gob.mx	Carretera Atlixco, 74360 Metepec Atlixco Puebla		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 20 LA MARGARITA	ING. LAURO HUERTA CORTEZ	lauro.huerta@imss.gob.mx	Avenida Fidel Velázquez 4211, Infonavit la Margarita, Puebla C.P. 72560		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Testado número telefónico con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	--	---

**ANEXO 05 (CINCO)
“DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS”**

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL	
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES OFICINA DELEGACIONAL DE CONSERVACIÓN		

C.P. Isidro Luna Arenas
Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contrataciones de Servicios

Puebla, Puebla a 11 de Noviembre del 2025

En relación al requerimiento relativo al servicio de **"MANTENIMIENTO Y, REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECANICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. N° 5 METEPEC Y H.G.Z. N° 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-016/22"** en apego a los numerales 4.17, 4.24.6, 4.24.7 y 5.5.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PBLMAAS), designo a los servidores públicos cuyos nombres aparecen a continuación, mismos que fungirán como representantes del: Área técnica, Administrador del Contrato y Responsable para formalizar la recepción de los bienes y/o servicios, y que participarán en la firma del contrato que se derive del requerimiento solicitado:

Testado RFC, CURP y número telefónico con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

Administrador del Contrato y Responsable de formalizar la recepción de los bienes y/o servicios	
Nombre Completo:	Arg. María Haidée Varela Gutiérrez
Cargo:	Enc. del Departamento de Conservación y Servicios Generales
Categoría:	Responsable Proyectos E4
Área de Adscripción en el IMSS:	Departamento de Conservación y Servicios Generales
Domicilio Institucional:	24 oriente S/N, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla, Puebla.
Registro Federal de Contribuyentes:	
Clave Única de Registro de Población:	
Correo electrónico institucional:	haidée.varela@imss.gob.mx
Teléfono institucional y extensión:	Directo: (222) 2 42 44 08

Representante del Área Técnica, que deberá asistir al servidor público que presida los eventos de licitación, responsable de responder las preguntas de Junta de aclaraciones y realizar la evaluación técnica de las propuestas.	
Nombre Completo:	Arg. Noé Mendoza Muñoz
Cargo:	Jefe de Conservación de Unidad No. 22
Categoría:	N-39 JEFE C CONSER UNID 80
Área de Adscripción en el IMSS:	Hospital General de Zona No. 5 "Metepéc"
Domicilio Institucional:	Carretera Atlixco, 74360 Metepéc Atlixco Puebla
Registro Federal de Contribuyentes:	
Clave Única de Registro de Población:	
Correo electrónico institucional:	noe.mendoza@imss.gob.mx
Teléfono institucional y extensión:	

	Calle 3 Sur 2108, Col. El Carmen CP. 72530, Puebla, Puebla. www.imss.gob.mx
---	---

Gobierno de México INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 2025 Año de La Mujer Indígena	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. C5M0177 ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NO. AA-50-GYR-050GYR006-N-199-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y MAQUINARIA DEL H.G.Z. NO. 5 METEPEC Y EL H.G.Z. NO. 20 LA MARGARITA, DERIVADO DEL SINIESTRO NO. EXP 23-10-016/22 DEL OOAD ESTATAL PUEBLA
---	---	--



Testado RFC, CURP y número telefónico con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

Representante del Área Técnica, que deberá asistir al servidor público que preside los eventos de licitación, responsable de responder las preguntas de junta de aclaraciones y realizar la evaluación técnica de las propuestas.	
Nombre Completo:	Ing. Laura Huerta Cortez
Cargo:	Jefe de Conservación de Unidad No. 05
Categoría:	N44 JEFE A CONSERVACIÓN UNID 80
Área de Adscripción en el IMSS:	H.G.Z. No. 20 La Margarita
Domicilio Institucional:	Avenida Fidel Velázquez 4211, U.H La Margarita, Puebla C.P. 72560
Registro Federal de Contribuyentes:	
Clave Única de Registro de Población:	
Correo electrónico institucional:	laura.huerta@imss.gob.mx
Teléfono institucional y extensión:	

Numeral 5.3.1 PBLA.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Seguridad y Solidaridad Social"

Arq. María Haidée Varela Gutiérrez
Jefa del Departamento de Conservación y Servicios Generales

Testado cadena original, RFC, certificado y número de serie con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

Contrato: C5M0177

Cadena original:

[REDACTED]

Firmante: SERGIO RAUL DIAZ GARCIA

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 12/12/2025 15:11

[REDACTED]

Firma:

H+NCi+2/AEoKRgQ47LJLpQFH+7k2mS6eADPAFcFIO/mubgG7rrXvVOca19gu54w6kga6nKQjhQOzrCk8Cjh5OJ6K3vdXEYIE/WuTqxif+7xsRIPzNHvLtfH47gkNSVz0AKqPriYQrEJuL2NeJ+8lXbs6/XouU6LF
Eq9sSyK/8X3/V8coq1OKGAOtGCHicEk7/i7zVV/NkhaGNs16SKsJi0C7XLcXu9eoUx0XHQGMhmsS0VJ0MzXXG9S42K+74uj9q+c/M61yY8JotTNTgj5pTrYZwoH94ZXSu3Ju4d11ANTNuhVnMKOculCP/1hKJIA
85aaDq/Dr3lWGf5DfZ+nRg==

Firmante: MARIA HAIDEE VARELA GUTIERREZ

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 12/12/2025 15:11

[REDACTED]

Firma:

QsXgKR2xNrgPVRlu+BsjBQFhg+G1qaorgcYWSyLKuKcFB41G7IhH6eCcMjzPw2KAMMt008cwMpSatP3HkGjk0F/GPQ9q+6WH9gj2CPyAPdcBbg+8R2oe9lZr29acHNsK0cZokfSVkW/eVjR7xKRMqekK8Cm4IDH+
PcsFotXP8Ax7LAsGsr1S3MGwAZvU+sqhrzi9YiNRUDu4ZJH/pNIwSWVpfjS5tA0hXHPcOHSMBUQ+oMXlWyXfXW096DsUA+/hdtCrKkkg3sdgrn3bPDCcNOigAJlhp/9P6kkjy2rsJweXk9U+uzTupJzw5uW0R6
L8b9I6qtB+Hd+0EKHe4E9Q==

Firmante: MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 12/12/2025 15:21

[REDACTED]

Firma:


Testado certificado y número de serie con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo IV, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que los datos de mérito son aportados por las personas morales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tienen el derecho a ser protegidos en tanto que dan cuenta de su patrimonio, lo cual únicamente está relacionado con la vida interna de su organización, por lo tanto los datos son confidenciales.

Contrato: C5M0177

mNYKaK2uSrW8GNxN7Buo87yjk7wWrfhkz6/kJ68f9vcOy5fSsaFnM94f4VKraCeGMU+vJcyeuRASK5KFsb4xvethjr14g/4dRpxeO5CbMJWqKI4TKv+S8QqmfQ0fgOne1XS3CgB4dXmU3xaO3lZi08VYo5KTPmiU2RN3a2MFejhsMzbKyr1ltt1Afjo+jxQW1MWq+XsXmkbbabqySdHa4VRy9dY7+ZqHVdv37dXcWH/Q47JFWHHv7qArOdn49rSKLEH3pz7/xmQSo6v7YcBWR8h82cWZSpwUSf08mYVdN1Eq5o1H95EiD3AHAs2i+W09YiKXMzuMXoB2j/LOfGYIA==

Firmante: GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV
RFC: GCC130412JM4
Certificado:

Número de Serie: XXXXXXXXXX
Fecha de Firma: 12/12/2025 16:06



Firma:
hxVTEWERhZeb/sZGJI/r43z7ieTPlPq9xIEIdYhKUcVlWyCVXVvOVmGUuDolfhiF6gm/KRWIzPwMWBSEayVmkGHwcbY9pj8q4WfVhx/7thbGAasMy1pfAbMSuXybOPa9Jopv3cWnk5v+F/fPvy0mc3KjreHYWmUJS1lvrhkEB2y3XzsVm7j5FTFzeTygFxoJMPqbZJo8n0DQzUzaurThU1/9aYQsdFyJiF71S2hzJSQA0eretnN6KdGbs6xao7lMsRC4/nxd3V7yQqbs1A5/bz1R1RRIY5MJ+1jScq6bCt8LY2j9aaI/O046H7caT3Pu7Ap4xxfe4WTOkUOLBUAQ==