

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERÍODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025**, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL INSTITUTO"**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO**, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN Y APODERADO LEGAL** Y, POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL **CEDEREYMA SURESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** EN LO SUCESIVO **"EL PROVEEDOR"**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. **"EL INSTITUTO"**, declara que:

I.1. Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social. Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el Artículo 251 fracción IV de la Ley del Seguro Social.

I.2. Conforme a lo dispuesto en la Escritura Pública número 128,331, Libro 2,314, de fecha 05 de enero de 2023, pasada ante la fe del Doctor Eduardo García Villegas, Titular de la Notaría Pública Número 15 de la Ciudad de México e inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el 09 de enero de 2023 bajo el folio número 97-7-09012023-142934; y cuyo Nombramiento fue aprobado mediante Oficio Número 09/9001/030000/2450 de fecha 13 de diciembre de 2022, por parte del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante Acuerdo ACDO.DN.HCT.131222/356.P.DG, inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 09 de enero de 2023 bajo el folio número 97-5-09012023-122129; así como de conformidad con el artículo 251 A de la Ley del Seguro Social, los artículos 144 Fracciones I, XXIII, XXXVI, 155 Fracción XXXII, en relación con el artículo 2 fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; y numeral 5.3.16 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el **Dr. Alonso Juan Sansores Río**, en su carácter de **Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán y Apoderado Legal**, es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

I.3 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III Bis y penúltimo párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; los numerales 2.2, 5.4.13 y 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, la **Dra. Sulim Landa Ortega, Supervisora Médico Región I y Enlace del Programa IMSS Bienestar**, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED], facultada para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de **"EL PROVEEDOR"** para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

Elaboró: JAUF

Página 1 de 21

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

I.4 La adjudicación del presente contrato se efectuó mediante el procedimiento de **Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025**, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos **33, 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 67** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), **39, 42, 46 y 48** de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.5 “EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende en la CUENTA FINAT 51351008 de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal con número de solicitud 0000004320-2025, de fecha 23 de mayo de 2025, autorizado por el Lic. Yerson Ricardo Sosa Meza, Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas, mismo que se adjunta como **Anexo Número 1 (uno)** del presente contrato.

I.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **No. IMS421231I45**.

I.7 Tiene establecido su domicilio en la Calle 41, Número 439 por 34, Colonia Industrial, Ex Terrenos El Fénix, Código Postal 97150, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. “EL PROVEEDOR”, por conducto de su Representante Legal, declara que:

II.1 Es una persona moral legalmente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, mediante Escritura Pública número **13,981** de fecha 08 de agosto del 2017, pasada ante la fe del Licenciado José Manuel Ricárdez Reyna, Corredor Público Número 10 de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Yucatán, en fecha 10 de octubre de 2017, bajo el folio mercantil electrónico número N-2017083194. Su objeto social es, entre otros: 1.- Compra, venta, fabricación, reparación, e instalación, refacciones, partes, herramientas, maquinaria, accesorios y similares, distribución, concesión, representación, comisión, consignación en general, distribución, comercialización, exportación, importación, proveeduría, realización de diseños, sistemas de presurización, proyectos y cálculo de sistemas de refrigeración y aire acondicionado de tipo residencial, industrial y comercial así como toda clase de vehículos automotores y similares.

II.2 El **L.A.E. José Alejandro May Novelo**, en su carácter de Administrador Único, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con la Escritura Pública Número **13,981** de fecha 08 de agosto de 2017, pasada ante la fe del Licenciado José Manuel Ricárdez Reyna, Corredor Público Número 10 de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

II.3 Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **CSU170808UA6**.

Cuenta con Registro Patronal y Registro INFONAVIT **[REDACTED]**.

Cuenta con número de proveedor ante **“EL INSTITUTO” 00141676**.

II.5 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en específico las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones y Amortizaciones Patronales frente al INFONAVIT, sin adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el

Elaboró: JAUF

Página 2 de 21

Se testa: **Registro Patronal y Registro INFONAVIT** por considerarse información confidencial de personas morales identificadas e identificables, cuya difusión puede afectar su esfera jurídica. Lo anterior, de conformidad con los artículos 115 párrafo tercero y artículo 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, subnumeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: **00ADYUC/JSJ/ADQ/2025/211**

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerente, técnica y/o contratante.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

expediente respectivo.

II.6 Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la Calle 65, número 516-A, entre las calles 58 y 62, Colonia Reparto Las Granjas en la Ciudad de Kanasin, Yucatán, Código Postal 97370, teléfonos: [REDACTED] / [REDACTED], correo electrónico: direccion@cedereymasureste.com.mx.

III. Declaran **"LAS PARTES"** que:

III.1 Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a **"EL INSTITUTO"** la prestación del **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERÍODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025**, en los términos y condiciones establecidos en la convocatoria al procedimiento de contratación señalado en el numeral I.4 de las Declaraciones de este instrumento jurídico, este contrato y sus anexos que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO:

"EL INSTITUTO" pagará a **"EL PROVEEDOR"** como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad total de **\$20,776,004.32 (Son: Veinte millones setecientos setenta y seis mil cuatro pesos 32/100 Moneda Nacional) más el Impuesto al Valor Agregado**, el cual asciende a la cantidad de \$3,324,160.69 (Son: Tres millones trescientos veinticuatro mil ciento sesenta pesos 69/100 Moneda Nacional) de Impuesto al Valor Agregado, que hace un total de \$24,100,165.01 (Son: Veinticuatro millones cien mil ciento sesenta y cinco pesos 01/100 Moneda Nacional) con el Impuesto al Valor Agregado incluido; de conformidad con el **Anexo Número 2 (dos)** que se adjunta al presente contrato.

Los precios unitarios se señalan en el **Anexo Número 2 (dos)**.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo **"EL PROVEEDOR"** todos los conceptos y costos involucrados en la prestación de los servicios adjudicados; por lo que **"EL PROVEEDOR"** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO

Para el presente contrato **"EL INSTITUTO"** no otorgará anticipo a **"EL PROVEEDOR"**.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

Elaboró: JAUF

Página 3 de 21

Se testa: **Número Telefónico**, por considerarse información confidencial de personas morales identificadas e identificables, cuya difusión puede afectar su esfera jurídica. Lo anterior, de conformidad con los artículos 115 párrafo tercero y artículo 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, subnumeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/YUC/JSJ/ADQ/2025/211

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerente, técnica y/o contratante.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

“EL INSTITUTO” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción de la Administradora el contrato y de acuerdo con lo establecido en el **Anexo Número 2 (dos)** que forma parte integrante de este contrato.

El pago se realizará a los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a **“EL INSTITUTO”**, con la aprobación de la Administradora del presente contrato y posteriores a la entrega por parte de **“EL PROVEEDOR”** de los siguientes documentos:

- Un tanto en original de la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet autorizado por el SAT, que reúna los requisitos fiscales que señalan los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, mismo que deberá indicar el nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio fiscal, nombre del servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, partida presupuestal, unidad de información, centro de costos a afectar, **de igual forma señalar que “EL PROVEEDOR” cuenta con opiniones positivas y vigentes en materia de aportaciones de seguridad social ante el IMSS e INFONAVIT, así como de obligaciones fiscales ante el SAT, así como nombre, cargo y la firma de autorización de la administradora del contrato** y lo requerido en la partida presupuestal de la normatividad de pagos de las cuentas contables, del procedimiento de recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago, constitución, modificación, cancelación, operación y control de los fondos fijos.

El Comprobante Fiscal Digital por Internet deberá emitirse en la versión 4.0 considerando que en lo relativo al domicilio fiscal del receptor del CFDI corresponderá únicamente al código postal del emisor y del receptor, así como indicar el Régimen Fiscal con Clave 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos y la clave de uso S01 Sin Efectos Fiscales, Método de pago PPD “Pago en Parcialidades o Diferido”, Forma de Pago “Por Definir”.

- La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS) positiva y vigente.
- Acta Entrega-Recepción suscrita por la Administradora del contrato, que acredite la recepción de los servicios a entera satisfacción de **“EL INSTITUTO”** de conformidad con las obligaciones que al respecto establezca el contrato.

La documentación deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, sito en calle 41, número 439 por 34, Colonia Industrial, Código Postal 97150 de la Ciudad de Mérida, Yucatán, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.

Previo a la entrega de dicha documentación, **“EL PROVEEDOR”** deberá cargar en internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de estos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

“EL PROVEEDOR” podrá consultar el estado de sus contra recibos a través del portal de Proveedores la cual se puede obtener en la siguiente dirección electrónica: <https://pispdigital.imss.gob.mx/piref/>

Con relación a las reglas en materia de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) deberá considerar para trámite de pago de sus contratos vigentes los requisitos que señalan los Artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** presente su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **“EL INSTITUTO”** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a **“EL PROVEEDOR”**

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

las deficiencias que se deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **“EL PROVEEDOR”** presente el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica corregida y sea aceptada.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

El tiempo que **“EL PROVEEDOR”** utilice para la corrección del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la **“LAASSP”**.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **“EL INSTITUTO”** tiene en operación, a menos que **“EL PROVEEDOR”** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

“EL PROVEEDOR” acepta que **“EL INSTITUTO”** le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporcionará el número de cuenta, (no deberá ser referenciada ni concentradora), CLABE interbancaria, nombre de la institución Bancaria a nombre de **“EL PROVEEDOR”**.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de **“EL PROVEEDOR”** está contratada en cualquiera de las diferentes instituciones bancarias registradas en el Sistema de Finanzas Armonizadas y Transparentes (FINAT) de **“EL INSTITUTO”**.

Para tal efecto, **“EL PROVEEDOR”** deberá presentar en el Departamento de Tesorería, sito en la calle 41, número 439 por 34, Colonia Industrial, Código Postal 97150 de la Ciudad de Mérida, Yucatán, de 08:00 a las 16:00 horas, los documentos siguientes:

PERSONAS MORALES:

Escrito de **“EL PROVEEDOR”** solicitando el alta de su cuenta bancaria para el esquema de pago electrónico de **“EL INSTITUTO”**, dirigido al Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas, firmado por el interesado, detallando lo siguiente:

- Id de **“EL PROVEEDOR”**
- Nombre o razón social
- Nombre del representante o apoderado legal
- Domicilio Fiscal
- Número telefónico
- Correo electrónico
- Registro Federal de Contribuyentes
- Cuenta Bancaria

Nota: el escrito deberá ser en papel membretado de la sociedad.

Asimismo, se requiere presentar los siguientes documentos en original para realizar el cotejo de estos, así como sus respectivas copias simples únicamente del estado de cuenta bancario e identificación oficial:

- Estado de cuenta no mayor a 3 meses de antigüedad y/o contrato de apertura de cuenta bancaria no mayor a 2 meses de antigüedad. Se aceptarán los estados de cuenta obtenidos en banca electrónica por internet, siempre y cuando sea una representación impresa de un comprobante fiscal y contenga sello digital.

Elaboró: JAUF

Página 5 de 21

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

- Acta constitutiva.
- Poder notarial para ejercer actos para pleitos y cobranzas o administración.
- Identificación oficial del representante legal. credencial para votar, pasaporte o cédula profesional con fotografía.

Asimismo, **"EL INSTITUTO"** acepta de **"EL PROVEEDOR"**, que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

"EL PROVEEDOR" que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"**, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que **"EL PROVEEDOR"** celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a favor de **"EL INSTITUTO"** previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo a la Administradora del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y Reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su caso.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a favor de **"EL INSTITUTO"** por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia en la prestación de los servicios.

Para el caso de impuestos, **"EL INSTITUTO"** pagará únicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en su caso, siempre y cuando éste se manifieste y se encuentre debidamente desglosado en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, por lo que todos los demás impuestos, derechos y gastos que se generen, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los servicios, si no se ha determinado, calculado y notificado a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema de Finanzas Armonizadas y Transparentes (FINAT).

El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica se deberá presentar desglosando el I.V.A. cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por la Administradora del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, **"EL PROVEEDOR"** deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por **"EL INSTITUTO"**.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la información y documentación que **"EL INSTITUTO"** le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **"EL INSTITUTO"**.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la **"LAASSP"**.

Para cualquier aclaración, pueden dirigirse a la Oficina de Trámite de Erogaciones, ubicada en calle 41, No. 439 por Ex-terrenos el Fénix, Col. Industrial, Mérida, Yucatán, C.P. 97150 y/o al teléfono 99 99 22-56-56, extensión 61128, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.

Durante la vigencia del contrato, la Administradora del Contrato, al recibir de **"LOS PROVEEDORES"** la documentación para autorización de pago, revisará que se adjunte la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social" y que sea positiva y vigente a la fecha de su presentación.

En el supuesto de que sea positiva y vigente la citada Opinión, se continuará con los trámites de autorización de pago. En caso de que no se adjunte la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social", o no esté vigente y/o sea negativa, no recibirá la documentación e informará a **"EL PROVEEDOR"** que deberá obtener la citada Opinión o, en caso de que sea negativa, que puede presentar aclaraciones o pagar sus créditos fiscales, ante la Subdelegación que le corresponda o, en caso de que no esté vigente, que deberá obtenerla nuevamente.

Cuando la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social", presentada por **"EL PROVEEDOR"** sea positiva y vigente a la fecha en que se presentó a la Administradora del Contrato, la Jefatura de Servicios de Finanzas, a través del Área de Trámite de Erogaciones, continuará el trámite de pago a **"EL PROVEEDOR"** respectivos.

El Área de Trámite de Erogaciones, al momento de revisar la documentación presentada para cobro, deberá verificar que se incluya la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social"; en caso contrario devolverá la documentación e informará a **"EL PROVEEDOR"** que deberá obtener la citada opinión.

ACLARACIONES DE OPINIÓN NEGATIVA

La Jefatura de Servicio de Afiliación Cobranza, a través de la Subdelegación, resolverá la aclaración que presente **"EL PROVEEDOR"** cuando la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social", sea negativa y la resolverá dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la misma.

Una vez resuelta la aclaración, notifica a **"EL PROVEEDOR"** que la aclaración fue procedente y que puede obtener nuevamente la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social", o bien, le informa el motivo por el que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por **"EL INSTITUTO"** en la presente cláusula y en el **Anexo Número 3 (tres)**, así como en los lugares que se relacionan en el **Anexo Número 4 (cuatro)** que se adjunta al presente contrato.

"EL PROVEEDOR" mediante escrito presenta relación de equipos de medición a emplear en la prestación del servicio solicitado, presentando además relación de equipos de calibración, medición y herramienta que se empleará en los servicios. Escrito que se adjunta al presente contrato, como **Anexo Número 6 (seis),** "Equipo de Calibración, Medición y Herramienta" que se empleará en los Servicios

"EL PROVEEDOR" mediante escrito manifiesta que se apegará al **Anexo Número 5 (cinco)** **"PLAZO ESTABLECIDO DEL MANTENIMIENTO MAYOR"** para la prestación del Servicio de Mantenimiento Correctivo mayor a Equipos de Aire

Elaboró: JAUF

Página 7 de 21

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

Acondicionado, varios modelos y marcas de tipo dividido y paquetes con cambio de refacciones ubicados en diferentes Unidades Médicas del Programa IMSS Bienestar del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el ejercicio 2025, ya que en caso contrario se hará merecedor de la sanción correspondiente. Documento adjunto al presente contrato, como **Anexo Número 7 (siete)**

“EL PROVEEDOR” manifiesta por escrito, que cuenta con el stock de refacciones nuevas 100% compatibles con los equipos, materiales y herramienta necesarios para el desarrollo de los servicios que propone y que se solicitan en el presente contrato. Documento adjunto al presente contrato, como **Anexo Número 8 (ocho)**.

“EL PROVEEDOR” indica mediante escrito el nombre y cargo de las personas que serán los responsables y estarán asignados para la prestación del servicio requerido por **“EL INSTITUTO”**, incluyendo teléfonos fijos y/o móviles. Documento adjunto al presente contrato, como **Anexo Número 9 (nueve)**.

Mediante escrito **“EL PROVEEDOR”** manifiesta que cuenta con la información técnica, planos, manuales, diagramas eléctricos y diagramas electrónicos de todos los equipos, de la marca y modelo que se relacionan en el **Anexo Número 3 (tres)**. Documento adjunto al presente contrato, como **Anexo Número 10 (diez)**.

“EL PROVEEDOR” manifiesta mediante escrito adjunto al presente contrato como **Anexo Número 11 (once)**, que **establecerá formalmente un taller, sucursal u oficina de representación en la localidad de Mérida, Yucatán**, con línea telefónica fija y con personal para la atención de **“EL INSTITUTO”** donde los usuarios puedan acudir a solicitar los servicios, entregar reportes o reportar fallas de los equipos. Lo anterior, en un término máximo de 20 días hábiles posteriores a la emisión del fallo. El área requirente realizará una visita conforme al **cuestionario del Anexo Número 20 (veinte)** a las instalaciones de **“EL PROVEEDOR”** a fin de verificar la funcionalidad del inmueble, su capacidad de atención en función al equipamiento, herramientas, personal técnico y administrativo constatando que cumpla con lo que se solicita en este contrato y sus anexos. De no cumplir con este requisito establecido en la convocatoria de mérito, **será causal de rescisión de contrato. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar el domicilio en el que se instaló dicho taller, sucursal u oficina de representación, mediante escrito dirigido a la Coordinación del Programa IMSS Bienestar del OOAD Yucatán.**

“EL PROVEEDOR” deberá acreditar que tiene la posesión legal del domicilio en el cual se encuentran sus instalaciones en la localidad de Mérida, Yucatán, mediante copia del alta de Hacienda, de tratarse de su domicilio fiscal, o en su defecto con copia de los recibos del pago de los servicios de agua, luz o teléfono a nombre de **“EL PROVEEDOR”**, o bien podrá presentar copia del documento o contrato en el cual acredite que tiene dicha posesión legal (avalado por un notario) del domicilio en el cual se encuentran sus instalaciones ya sea como arrendamiento, comodato, usufructo.

En virtud de que la operación de las Equipos de Aire Acondicionado, es indispensable para la operación de los Servicios de Quirófanos, Tococirugía, Hospitalización, Urgencias, Pediatría y UCEN entre otros y para evitar que los pacientes o población del Programa IMSS-Bienestar que requieren de los servicios hospitalarios anteriormente mencionados, no salgan afectados por diferimiento de cirugías o contraigan enfermedades cruzadas por el excesivo calor y humedad en estas áreas, por tal motivo se hace necesario la atención inmediata de cualquier falla que pudiera presentarse en estos equipos, sin demoras, ni tiempos perdidos.

“EL PROVEEDOR” manifiesta mediante escrito que proporcionará las refacciones nuevas, 100% compatibles con los equipos, materiales y herramientas necesarias para el desarrollo de los servicios solicitados en este contrato y descritos en el **Anexo Número 3 (Tres)**. Documento adjunto al presente contrato, como **Anexo Número 12 (doce)**.

“EL PROVEEDOR” manifiesta por escrito que cuenta con equipo de Protección Personal que utilizará para la realización del servicio, para lo cual anexó fotografías de los manuales, equipo de protección personal y herramientas, mismas que deberá

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

presentar físicamente al Servidor Público en la visita a sus instalaciones para acreditar y que **en caso de no presentarlo físicamente, se tomara como no valido y será motivo de rescisión de contrato.** Documento adjunto al presente contrato, como **Anexo Número 13 (trece).**

“EL PROVEEDOR” manifiesta por escrito adjunto al contrato como **Anexo Número 14 (catorce),** que cuenta con la herramienta electrónica para ingresar al menú de servicios de los equipos y las herramientas especializadas que a continuación se relacionan, anexando reporte fotográfico con la descripción detallada y características de cada herramienta:

1. 4 Voltamperímetro de Gancho, Profesional, con certificados vigentes de calibración a nombre de **“EL PROVEEDOR”** expedidos por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A.).
2. 4 Termómetro Infrarrojo Laser, Profesional, con certificados vigentes de calibración a nombre de **“EL PROVEEDOR”** expedidos por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A.).
3. 4 Manifolds con manómetros para varios tipos de gases refrigerantes, Profesional, con certificados vigentes de calibración a nombre de **“EL PROVEEDOR”** expedidos por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A.).
4. 3 Vacuómetros digitales.
5. 1 Cámara Termográfica Infrarroja, para detección de Temperaturas.
6. 1 Ponchadora para zapatas eléctricas y terminales eléctricas de compresión.
7. 4 Bombas de alta presión de agua, tipo industrial, para limpieza de serpentines.
8. 1 Probador de continuidad y aislamiento, digital Megger.
9. 1 Indicador de fase, con indicación de presencia de fase.
10. 1 Analizador para compresores herméticos, que indique continuidad y falla de tierras en los devanados.
11. 1 Tacómetro digital.
12. 1 Termohigrómetro.
13. 1 Anemómetro.
14. 1 Instrumento profesional medidor de aire, que permite medir la presión, la velocidad o el caudal de aire, diferencial de presión
15. 1 Tarraja de reloj completa, con peines de ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”
16. 2 bombas recuperadoras de gas refrigerante.
17. 1 dobladora para lámina de 8 pies o mayor.
18. 4 bombas de hacer vacío.
19. 1 equipo para limpieza de ductos.
20. 1 equipo para nebulización y desinfección de ductos.

“EL PROVEEDOR” deberá acreditar dichas herramientas en la visita a sus instalaciones presentándolas físicamente al Servidor Público y en caso de no presentar la herramienta físicamente, se tomara como no valido y **será causal de rescisión de contrato.**

SEXTA. VIGENCIA:

“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del **04 de agosto al 28 de noviembre de 2025**, sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

“LAS PARTES” están de acuerdo que **“EL INSTITUTO”** por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la **“LAASSP”**, siempre y cuando las modificaciones no rebasen

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

"EL INSTITUTO", podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de los servicios solicitados, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de **"EL PROVEEDOR"**.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de **"LAS PARTES"**.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la plataforma por el servidor público de **"EL INSTITUTO"** que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual **"EL PROVEEDOR"** realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la **"LAASSP"**, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

"EL INSTITUTO" se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a **"EL PROVEEDOR"** comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

"EL PROVEEDOR" señala por escrito que garantiza la calidad de su servicio, de las refacciones suministradas, insumos y demás implementos que se requieran, así como el adecuado funcionamiento de su equipo, que complementan su servicio por un período de 365 días posteriores a la realización del servicio.

Las garantías deben contemplar invariablemente:

- 1- Refacciones
- 2- Materiales
- 3- Mano de Obra
- 4- Partes Eléctricas y Electrónicas.

Documento adjunto al presente contrato como **Anexo Número 16 (dieciséis)**

Cuando no se realice el servicio conforme a lo estipulado en este contrato, se deberá realizar nuevamente el servicio sin costo para **"EL INSTITUTO"**, dentro del plazo de 24 horas al reporte, en caso contrario, **podrá procederse a la rescisión del contrato respectivo."**

NOVENA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Conforme a los artículos 69 fracción II, 70 fracción II, de la **"LAASSP"**; 85 fracción III y 103 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"**, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, se obliga a constituir una garantía **divisible**, la cual solo se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de **"EL INSTITUTO"**, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme al modelo que se adjunta al presente como **Anexo Número 18 (dieciocho)**.

Dicha fianza deberá ser entregada a **"EL INSTITUTO"**, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que **"EL INSTITUTO"** reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"**, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la **"LAASSP"**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por **"EL INSTITUTO"** procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato, lo que comunicará a **"EL PROVEEDOR"**.

El área contratante recibirá solicitud por escrito de **"EL PROVEEDOR"**, requiriendo la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato, para que a su vez ésta solicite a la Administradora del Contrato, ratifique si **"EL PROVEEDOR"** cumplió con las obligaciones contractuales establecidas, solicitándole exprese por escrito en un término no mayor a 30 (treinta) días naturales, si el **"EL PROVEEDOR"** ha cumplido en tiempo y forma, y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"** con la totalidad de las obligaciones contraídas en el contrato; de conformidad con el numeral 5.5.5.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, actualizadas con fecha **06 de octubre de 2023**.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato sea igual o menor a 900 días de UMA (Unidad de Medida y Actualización) vigente, **"EL PROVEEDOR"** podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante fianza, cheque certificado o de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante **"EL INSTITUTO"**, sin calcularse el IVA por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, a favor de **"EL INSTITUTO"**, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- Dichos documentos deben expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Deberán ser resguardados, a título de garantía, en la **Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, ubicada en la calle 44, con número 999 por 127 y 127 B, Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285 de la Ciudad de Mérida, Yucatán, **teléfono 99 99 40 25 65**.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas (obligaciones divisibles).

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”:

“EL PROVEEDOR”, se obliga a:

- Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
- Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “EL INSTITUTO” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.
- Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato.
- En su caso, entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”

“EL INSTITUTO”, se obliga a:

- Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.
- Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

“EL INSTITUTO” designa como Administradora del presente contrato, a la **Dra. Sulim Landa Ortega, Supervisora Médico Región I y Enlace IMSS Bienestar**, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED], quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento, cuyo documento de designación se exhibe como **Anexo Número 19 (diecinueve)** del presente instrumento jurídico.

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión de la Administradora del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y, en su caso, en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“EL INSTITUTO”, a través de la Administradora del contrato, rechazará los servicios que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “EL INSTITUTO”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

Elaboró: JAUF

Página 12 de 21

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

“EL INSTITUTO”, a través de la Administradora del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

“EL INSTITUTO” no aplicará deducciones al pago en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, de conformidad con lo establecido en numeral 5.5.8, inciso e) de las Políticas, Bases y Lineamientos del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” aplicará penas convencionales a “EL PROVEEDOR” cuando existan incumplimientos en la fecha pactada para la prestación del servicio contratado del **1% (uno por ciento)** por cada día de atraso, calculándose sobre el valor del servicio o concepto incumplido y sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento hasta un máximo de diez días naturales, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios prestados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía:

- Una pena convencional por el equivalente al **1% (uno por ciento)** sobre el importe **Total** del equipo o sistema de que se trate por cada día natural de atraso en la **atención** de la solicitud del servicio de mantenimiento correctivo mayor, cuyo tiempo de respuesta debe ser de **dos días naturales** de acuerdo al plazo de atención del reporte, señalado en la Descripción del Servicio a contratar, la cual se aplicará desde el día siguiente al vencimiento del referido plazo estipulado y hasta por 10 (Diez) días.
- Una pena convencional por el equivalente al **1% (uno por ciento)** sobre el importe **Total** del equipo o sistema de que se trate por cada día natural de atraso en la **entrega y recepción** del mantenimiento correctivo mayor cuyo tiempo máximo de realización debe ser de **90 días naturales** a partir de la atención del reporte de acuerdo al plazo de entrega del equipo funcionando señalado en la Descripción del servicio a contratar, la cual se aplicará desde el día siguiente al vencimiento del referido plazo estipulado y hasta por 10 (Diez) días.

La administradora del presente contrato será la encargada de determinar, calcular y notificar a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el Sistema de Finanzas Armonizadas y Transparentes (FINAT), dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional sobre los pagos que deba de cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a éste deba cubrirle “EL INSTITUTO” durante el período en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo del suministro de los servicios.

Para autorizar el pago de los servicios, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. La administradora del contrato será la responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

Elaboró: JAUF

Página 13 de 21

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo del Instituto.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA de RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor de **"EL INSTITUTO"**; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Conforme a lo previsto en el artículo 96 último párrafo del Reglamento de la **"LAASSP"**, no se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS:

"EL PROVEEDOR" se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

"EL PROVEEDOR" mediante escrito manifiesta que cuenta con la documentación técnica y legal (licencias, autorizaciones y permisos) que se requiere para la prestación del servicio objeto del presente contrato, y se compromete a realizar por su cuenta los acreditamientos que la Normatividad Federal o de cualquier otra naturaleza obligue para la prestación del servicio, durante la vigencia del contrato respectivo. Documento adjunto al presente contrato, como **Anexo Número 17 (diecisiete)**.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que **"EL PROVEEDOR"** contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE

"EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio objeto de este contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el **Anexo Número 4 (cuatro)** del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS:

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia, mismos que no serán repercutidos a **"EL INSTITUTO"**.

Elaboró: JAUF

Página 14 de 21

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **“EL INSTITUTO”**.

Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el reglamento de la **“LAASSP”** y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la **“LAASSP”**

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a **“EL INSTITUTO”** o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de **“EL INSTITUTO”**, por cualquiera de las causas antes mencionadas, **“EL PROVEEDOR”**, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de **“EL INSTITUTO”** de cualquier controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que **“EL INSTITUTO”** tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

“LAS PARTES” acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Para el tratamiento de los datos personales que **“LAS PARTES”** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **“EL PROVEEDOR”** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, **“EL INSTITUTO”** en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a **“EL PROVEEDOR”**, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Elaboró: JAUF

Página 15 de 21

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si **"EL INSTITUTO"** así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL INSTITUTO" cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"**, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando **"EL INSTITUTO"** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a **"EL PROVEEDOR"** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.

En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deberá efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso a **"EL PROVEEDOR"** de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN

Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2025, **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente en cualquier momento el presente contrato, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del presente instrumento jurídico sin necesidad de ir a los tribunales competentes.

"EL INSTITUTO" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato de la rescisión.

"EL INSTITUTO" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en alguna de las siguientes causales:

- Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato;
- Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
- Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **"EL INSTITUTO"**;
- Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato;
- No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;
- No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

- g) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
- h) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;
- i) No presentar bimestralmente, las constancias de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios;
- j) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;
- k) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **"EL INSTITUTO"** en los términos de lo dispuesto en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** del presente instrumento jurídico;
- l) Impedir el desempeño normal de labores de **"EL INSTITUTO"**;
- m) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de **"EL INSTITUTO"**, cuando sea extranjero.
- n) Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
- o) Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
- p) Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el instrumento jurídico y sus anexos.
- q) Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya prestado el servicio con descripciones y características distintas a las pactadas en el instrumento jurídico.
- r) Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
- s) Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
- t) En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"**, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y **45** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- u) Cuando no se realice el servicio conforme a lo estipulado en las bases del evento, el contrato y sus anexos y no se realice nuevamente el servicio sin costo para **"EL INSTITUTO"**, dentro del plazo de 24 horas al reporte.
- v) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no establezca formalmente un taller, sucursal u oficina de representación en la localidad de Mérida, Yucatán, con línea telefónica fija y con personal para la atención de **"EL INSTITUTO"**, donde los usuarios puedan acudir a solicitar los servicios, entregar reportes o reportar fallas de los equipos, en un término máximo de 20 días hábiles posteriores a la emisión del fallo y conforme al **Anexo 6 (seis) "Reporte de Visitas"**.
- w) Cuando **"EL PROVEEDOR"** NO ACREDITE la herramienta especializada, electrónica y en general la que requiera para prestar el servicio solicitado, en la visita a sus instalaciones presentándolas físicamente al servidor público, en este caso de no presentar la herramienta físicamente, se tomara como no valido **y será motivo de rescisión de contrato.**
- x) Cuando **"EL PROVEEDOR"**, no acredite que cuenta con el equipo de Protección Personal que utilizará para la realización del servicio, de acuerdo a las fotografías de los manuales, equipo de protección personal y herramientas manifestadas en su propuesta, **las cuales debe presentar físicamente al servidor público en la visita a sus instalaciones para acreditar que cuenta con ellas y en este supuesto, se tomara como no valido y será motivo de rescisión de contrato.**
- y) No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, cada vez que sea requerida por **"EL INSTITUTO"** durante la vigencia del presente contrato.
- z) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	--	--

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **"EL INSTITUTO"** comunicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término **"EL INSTITUTO"**, en un plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho **"EL PROVEEDOR"**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **"EL PROVEEDOR"** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se realizara la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindir el contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá con **"EL PROVEEDOR"** otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre, deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la **"LAASSP"**.

No obstante de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **"EL INSTITUTO"** quedará expresamente facultado para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **"EL PROVEEDOR"** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73 párrafo cuarto de la **"LAASSP"**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a proporcionar **EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERÍODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025**, con personal propio y altamente calificado. Este personal estará y continuará bajo la subordinación de **"EL PROVEEDOR"**, con el que tendrá establecida su relación laboral, en los términos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, **"EL PROVEEDOR"** como patrón de los trabajadores que ocupe con motivo de la

Elaboró: JAUF

Página 18 de 21



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Seguro y Bienestar Social

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, subnumeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/YUC/JSJ/ADQ/2025/211

La validación jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerente, técnica y/o contratante.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	--	--

prestación de los servicios objeto de este contrato, será el único responsable de las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como son el pago de salarios, el pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta, así como el otorgamiento de las prestaciones a que tengan derecho.

“EL INSTITUTO” en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, será considerado como patrón sustituto o solidario, ni tendrá ninguna responsabilidad u obligación laboral, ni tampoco se le deberá considerar como intermediario de **“EL PROVEEDOR”**.

Por lo anterior, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a eximir y liberar a **“EL INSTITUTO”** de toda responsabilidad jurídica y por lo mismo, **“EL PROVEEDOR”** responderá de todas las demandas que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de **“EL INSTITUTO”** en relación con los servicios materia de este contrato.

En el supuesto caso de que se llegasen a presentar demandas o reclamaciones laborales, de seguridad social, fiscales o de cualquier otro tipo en contra de **“EL INSTITUTO”**, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a liberarlo de toda responsabilidad jurídica y a cubrirle cualquier gasto, honorario o erogación que hubiese hecho **“EL INSTITUTO”** con motivo de dar contestación y trámite a dichas demandas. Además, **“EL INSTITUTO”** podrá ejecutar la fianza que se establece en la cláusula correspondiente del contrato.

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a **“EL INSTITUTO”** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **“EL INSTITUTO”**, así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, **“EL PROVEEDOR”** exime expresamente a **“EL INSTITUTO”** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **“EL INSTITUTO”** reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de **“EL PROVEEDOR”**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **“EL INSTITUTO”**, **“EL PROVEEDOR”** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en estas, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la **“LAASSP”**

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

Elaboró: JAUF

Página 19 de 21

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS.

“**LAS PARTES**” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

“**LAS PARTES**” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de sus cláusulas, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN.

“**LAS PARTES**” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

TRIGÉSIMA PRIMERA. RELACIÓN DE ANEXOS.

Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por “**LAS PARTES**” y forman parte integrante del presente contrato.

Los **Anexos** que forman parte integrante del presente contrato, se enuncian a continuación:

Anexo Número 1 (uno): Dictamen de Disponibilidad Presupuestal con número de solicitud 0000004320-2025, de fecha 23 de mayo de 2025, autorizado por el Lic. Yerson Ricardo Sosa Meza, Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas.

Anexo Número 2 (dos): No., Concepto, unidad, cantidad, precio unitario sin I.V.A., importe total sin I.V.A.

Anexo Número 3 (tres): Anexo Técnico, Términos y Condiciones.

Anexo Número 4 (cuatro): Listado de ubicación de los equipos de aire acondicionado tipo dividido y paquete del programa IMSS-BIENESTAR.

Anexo Número 5 (cinco): Plazo establecido del mantenimiento mayor.

Anexo Número 6 (seis): Equipo de calibración, medición y herramienta.

Anexo Número 7 (siete): Manifestación de “**EL PROVEEDOR**” de apegarse al **Anexo Número 5 (cinco)**.

Anexo Número 8 (ocho): Escrito de contar con el stock de refacciones 100% compatibles para el desarrollo de los servicios.

Anexo Número 9 (nueve): Escrito de “**EL PROVEEDOR**” sobre el personal responsable asignado para la prestación del servicio.

Anexo Número 10 (diez): Escrito de “**EL PROVEEDOR**” de contar con la información técnica, planos, manuales, diagramas eléctricos y diagramas electrónicos de todos los equipos.

Anexo Número 11 (once): Escrito de “**EL PROVEEDOR**” sobre establecer formalmente un taller, sucursal u oficina de representación en la localidad de Mérida, Yucatán.

Anexo Número 12 (doce): Escrito de “**EL PROVEEDOR**” de proporcionar refacciones nuevas 100% compatibles con los equipos, materiales y herramientas para el desarrollo del servicio.

Anexo Número 13 (trece): Escrito de “**EL PROVEEDOR**” de contar con equipo de protección Personal que utilizará para la realización del servicio.

Elaboró: JAUF

Página 20 de 21

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025. CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	---

Anexo Número 14 (catorce): Escrito de **“EL PROVEEDOR”** de contar con la herramienta electrónica para ingresar al menú de servicios de los equipos y las herramientas especializadas detalladas en la cláusula respectiva.

Anexo Número 15 (quince): Escrito con datos de **“EL PROVEEDOR”**.

Anexo Número 16 (dieciséis): Escrito de garantía de los bienes.

Anexo Número 17 (diecisiete): Escrito de **“EL PROVEEDOR”** sobre las licencias, autorizaciones y permisos.

Anexo Número 18 (Dieciocho): Formato de Fianza.

Anexo Número 19 (Diecinueve): Designación de Administradora de Contrato.

Anexo Número 20 (Veinte): Reporte de visitas.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR: “EL INSTITUTO”

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO	TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL YUCATÁN Y APODERADO LEGAL	
DRA. SULIM LANDA ORTEGA	SUPERVISORA MÉDICO REGIÓN I Y ENLACE IMSS BIENESTAR	

POR: “EL PROVEEDOR”

NOMBRE	R.F.C.
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL CEDEREYMA SURESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	CSU170808UA6

Elaboró: JAUF

Página 21 de 21

Cadena original:

[Redacted]

Firmante: ALONSO JUAN SANSORES RIO
RFC: [Redacted]

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 15/08/2025 14:42

Certificado:

[Redacted]

Firma:
dMPv/Ma2P80Q1ArdN2knRKmcK0Ph7Atzf3D7WSzo0eCcHFw31fjpkITii4LyomgRkB3liqh1FT2xhc5KCNHCQ9qkzjSTBLPSUDy41vM+rqbXYJ0feA+yubJ8H7x3+R9SwBC7P/Zy00unSKK5323c8+/Y00Z5Fq+aPnXBUSKeewP4QD2erm2F1jVS3oo8E6MbYDfBfH2ZVNkFX/0gpCGWymiNTFW7hVH2RcST01r5ZN1zB56t+jf2QD1L293nu0voi8bnR2Wnnjcxu2dMjaievxxA08zC+dvEf+v0N4CeDpNu6xoBrY3dYF70yM0JxzqEXJ9FYDQnEJAYJ2zrEFL/A==

Firmante: SULIM LANDA ORTEGA
RFC: [Redacted]

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 15/08/2025 14:43

Certificado:

[Redacted]

Firma:
GYZ105Z9mtvkvu5nbBQz5bod+1T2090cLmSue8saec2R26mvsxGULksr lWi4FH60/Ugzxv2dBe8xt2v+4rqv7T6cLLZo29dr15I9IGYVHwlgOF65thZFBqxJQ+k86mu/uetX5e0/7RqIdnWNCcPQH+kiaUlz8VwB1E/Dm0kNN26vjFuQnJLEv+9trPJjfhWLx7iwQ1jchzHLPS/staTB6eR6nLVCiheJfEw7PLurMZzFFIJav0nQyEabfT//F+ZgpBLer4M1o6yPvGnXY8hr86gdxCmCYj1TC8D8WLCq0R11NAY61H+qFhWVK2hBj24fenGrQ+f2DDg3s60kzNDj+Q==

Firmante: CEDEREYMA SURESTE SA DE CV
RFC: CSU170808UA6

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 15/08/2025 15:57

Certificado:

[Redacted]

Firma:

Contrato: 050GYR011N08325-001

J0lv1+k1uwGgB6h0u1+h7xYcAoFBLczZgibu/DTGX9q0nfr6WqV47K4CjICETp6bEQQmZ7vZKG64Zqm1Wj1WxjXQnzgMgxILXTTshaXpVELVunI/PBpYiXgIMMH5399HKz6r9Sg5pQ4PGU0DgdSDww55krsR9899
hHCJ2MiqQC6vzQn4PI/bo+JdgP+B0Kk0Jirc589oo1RmDX5sFUDmK09dTxya+UvsrA8c1glLVaKMxCJDZsL0kh3IKSYqiGLFqH567q9Dy5Lcc7L5dYhYDKongGBpTRhIchOCJM1k0D6Sinvnk/N1mUdN5yY8E0a4D
uWqVSZRf1k6cwLQV0mgkEQ==



ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Yucatan

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000004320-2025

☐ Dictamen de Inversión

☒ Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 83 Yucatan
839001 Oficinas Deleg IMSS Bienestar
073100 Oficinas Deleg IMSS Prosp Sede

Concepto: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (AIRE ACONDICIONADO)

Fecha Elaboración: 23/05/2025

Total Comprometido (en pesos): \$ 25,000,000.00
Cuenta: 51351008 Mant. y Cons. Maq. y Equip. Unidad de Información: 830303 Centro de Costos: 073200
COG 3570101

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	25,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
0.0	0.0	0.0	0.0	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en los artículos 8, 144 y 148 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del IMSS, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema FINAT, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

SOSA MEZA YERSON RICARDO

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS) :

\$.00

Clave: 6170-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Yucatan
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 26-MAY-2025
Hora: 10:03 AM
ID Reporte: IMKK004
No. Pag 2 / 3

UN: IMSSP

NRO DICTAMEN: 0000004320-2025

FECHA DICTAMEN: 23/05/2025

Nro Linea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotacion	Unidad de Informacion	Proyecto	COG/CRI	Clasific. Tipo Gasto	Programa Presupuesto	Fecha de Presupuesto	Importe Original	Importe Definitivo
1	51351008	073200	83	830301	N/A	3570101	23206	P0IB	01/05/2025	6,300,000.00	6,300,000.00
2	51351008	073200	83	830302	N/A	3570101	23206	P0IB	01/05/2025	6,300,000.00	6,300,000.00
3	51351008	073200	83	830303	N/A	3570101	23206	P0IB	01/05/2025	6,100,000.00	6,100,000.00
4	51351008	073200	83	830304	N/A	3570101	23206	P0IB	01/05/2025	6,300,000.00	6,300,000.00
TOTALES										25,000,000.00	25,000,000.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Yucatan
ANEXO B: DETALLE DE CONTRATOS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 26-MAY-2025
Hora: 10:03 AM
ID Reporte: IMKK004
No. Pag 3 / 3

UN: IMSSP

NRO DICTAMEN: 0000004320-2025

FECHA DICTAMEN: 23/05/2025

Descripción Breve de Contratos Asociados (Acuerdo Clasi):

#	ID Contrato	ID Proveedor	Importe Máximo
TOTALES			0.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)
IMPORTES

PROVEEDOR: CEDEREYMA SURESTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
PARTIDA ÚNICA/ FRECUENCIA: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD.

REGLON 1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ25 PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4	\$38,418.20	\$153,672.80
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1	\$169,481.87	\$169,481.87
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	6	\$1,190.97	\$7,145.82
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	6	\$3,138.90	\$18,833.40
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BUT/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$116,567.49	\$233,134.98
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,444.96	\$2,889.92
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,630.28	\$5,260.56
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	50	\$513.16	\$25,658.00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	40	\$316.44	\$12,657.60
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	2	\$1,781.48	\$3,562.96
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	2	\$2,632.27	\$5,264.54
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO	SERVICIO	1	\$7,456.30	\$7,456.30

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

RENGLON 1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.				
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30	\$262.45	\$7,873.50
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30	\$325.17	\$9,755.10
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$28,794.78	\$28,794.78
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$16,904.83	\$16,904.83
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APIRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1	\$769.28	\$769.28
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	66	\$921.72	\$60,833.52
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	204	\$666.44	\$135,953.76
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	120	\$278.72	\$33,446.40
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	100	\$221.11	\$22,111.00
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN	PIEZA	2	\$969.26	\$1,938.52

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

RENGLON 1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.				
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 16,000 CFM CON LAS TRES ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA Y HEPA, PARA ALOJAR 14 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 14 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, 14 FILTROS HEPA DE 24 X 24 X 12, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1	\$6,240.62	\$6,240.62
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$380.21	\$5,322.94
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$768.55	\$10,759.70
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO HEPA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO HEPA CON EFICIENCIA DEL 95% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$1,353.63	\$18,950.82
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	612	\$303.92	\$185,999.04
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	405	\$303.92	\$123,087.60
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4	\$451.88	\$1,807.52
SUBTOTAL RENGLO 1					\$1,322,530.35

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

RENGLON 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10	\$513.16	\$5,131.60
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCHEH.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISIÓN DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	55	\$549.85	\$30,241.75
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	18	\$221.11	\$3,979.98
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MÁXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACIÓN A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	185	\$434.11	\$80,310.35
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	135	\$303.92	\$41,029.20
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
SUBTOTAL RENGLON 2					\$253,874.46

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10	\$513.16	\$5,131.60
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, Codos y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF,	MTL	1	\$275.29	\$275.29

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 3: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN U.C.E.N. DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCHEH.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.				
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	104	\$549.85	\$57,184.40
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	26	\$221.11	\$5,748.86
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	99	\$434.11	\$42,976.89
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO	KG	112	\$303.92	\$34,039.04

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 3: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN U.C.E.N. DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.				
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 3					\$238,262.37

REGLON 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ30 PARA 150,000 BTU/HR + 150,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	2	\$46,352.11	\$92,704.22
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA28 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 300,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 150,000 BTU/HR + 150,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-5/8 ODF.	PIEZA	1	\$148,881.79	\$148,881.79
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	3	\$1,190.97	\$3,572.91
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	3	\$3,138.90	\$9,416.70
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP137 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$63,549.46	\$127,098.92
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 150,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,371.17	\$2,742.34
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 2 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,251.43	\$4,502.86
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	30	\$513.16	\$15,394.80
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	25	\$316.44	\$7,911.00
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1	SERVICIO	1	\$2,632.27	\$2,632.27

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCHEH.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	PULGADA				
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$4,078.27	\$4,078.27
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	20	\$262.45	\$5,249.00
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/4" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	20	\$293.36	\$5,867.20
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 10 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$18,587.90	\$18,587.90
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 21 X 21 PULGADAS, CON OJO DE 1-1/2, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 1/4 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$14,920.01	\$14,920.01
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APIRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	186	\$921.72	\$171,439.92
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	178	\$666.44	\$118,626.32
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	45	\$278.72	\$12,542.40
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR,	MTL	22	\$221.11	\$4,864.42

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.				
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$1,367.05	\$1,367.05
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 10,000 CFM CON LAS DOS ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA, PARA ALOJAR 8 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 8 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1	\$3,175.10	\$3,175.10
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8	\$380.21	\$3,041.68
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8	\$768.55	\$6,148.40
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	412	\$303.92	\$125,215.04
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	568	\$303.92	\$172,626.56
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
					SUBTOTAL RENGLON 4
					\$1,093,494.76

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ30 PARA 150,000 BTU/HR + 150,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	2	\$46,352.11	\$92,704.22
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUA28 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 300,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 150,000 BTU/HR + 150,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-5/8 ODF.	PIEZA	1	\$148,881.79	\$148,881.79
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	3	\$1,190.97	\$3,572.91
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	3	\$3,138.90	\$9,416.70
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP137 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$63,549.46	\$127,098.92
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 150,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,371.17	\$2,742.34
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 2 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,251.43	\$4,502.86
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	30	\$513.16	\$15,394.80
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	25	\$316.44	\$7,911.00
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	1	\$2,632.27	\$2,632.27
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUA25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO	SERVICIO	1	\$4,078.27	\$4,078.27

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 5: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.				
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30	\$262.45	\$7,873.50
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/4" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30	\$293.36	\$8,800.80
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 10 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$18,587.90	\$18,587.90
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 21 X 21 PULGADAS, CON OJO DE 1-1/2, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 1/4 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$14,920.01	\$14,920.01
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APIRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	189	\$921.72	\$174,205.08
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	179	\$666.44	\$119,292.76
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	43	\$278.72	\$11,984.96
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	28	\$221.11	\$6,191.08
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA	PIEZA	1	\$1,367.05	\$1,367.05

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

RENGLON 5: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.				
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 10,000 CFM CON LAS DOS ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA, PARA ALOJAR 8 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 8 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1	\$3,175.10	\$3,175.10
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8	\$380.21	\$3,041.68
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8	\$768.55	\$6,148.40
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	412	\$303.92	\$125,215.04
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	568	\$303.92	\$172,626.56
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL RENGLO 5					\$1,103,253.68

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 6: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ25 PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4	\$38,418.20	\$153,672.80
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1	\$169,481.87	\$169,481.87
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	6	\$1,190.97	\$7,145.82
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	6	\$3,138.90	\$18,833.40
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BUT/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$116,567.49	\$233,134.98
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,444.96	\$2,889.92
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,630.28	\$5,260.56
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	50	\$513.16	\$25,658.00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	40	\$316.44	\$12,657.60
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	2	\$1,781.48	\$3,562.96
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	2	\$2,632.27	\$5,264.54
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$7,456.30	\$7,456.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, Codos y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30	\$262.45	\$7,873.50

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 6: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30	\$325.17	\$9,755.10
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$28,794.78	\$28,794.78
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$16,904.83	\$16,904.83
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1	\$769.28	\$769.28
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	198	\$921.72	\$182,500.56
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	245	\$666.44	\$163,277.80
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	42	\$278.72	\$11,706.24
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	29	\$221.11	\$6,412.19
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	2	\$969.26	\$1,938.52
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 6: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.				
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 16,000 CFM CON LAS TRES ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA Y HEPA, PARA ALOJAR 14 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 14 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, 14 FILTROS HEPA DE 24 X 24 X 12, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1	\$6,240.62	\$6,240.62
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$380.21	\$5,322.94
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$768.55	\$10,759.70
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO HEPA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO HEPA CON EFICIENCIA DEL 95% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$1,353.63	\$18,950.82
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	578	\$303.92	\$175,665.76
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	556	\$303.92	\$168,979.52
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4	\$451.88	\$1,807.52
SUBTOTAL REGLON 6					\$1,469,641.10

REGLON 7: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA	PIEZA	1	\$58,441.11	\$58,441.11

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 7: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ16 PARA 90,000 BTU/HR + 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.				
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA16 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 180,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 180,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-5/8 ODF.	PIEZA	1	\$102,190.27	\$102,190.27
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2	\$1,190.97	\$2,381.94
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	2	\$3,138.90	\$6,277.80
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT180 (DOS COMPRESORES DE 90,000 BTU/HR MODELOS ZP090), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$172,421.95	\$172,421.95
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 180,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,384.19	\$1,384.19
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 2 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	1	\$2,251.43	\$2,251.43
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	15	\$316.44	\$4,746.60
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ16 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,848.17	\$1,848.17
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA16 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,396.03	\$2,396.03
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	24	\$262.45	\$6,298.80
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-5/8" ODF,	MTL	24	\$317.76	\$7,626.24

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 7: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.				
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 10 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$18,587.90	\$18,587.90
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 21 X 21 PULGADAS, CON OJO DE 1-1/2, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 1/4 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$14,920.01	\$14,920.01
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 10 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,283.69	\$1,283.69
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	142	\$921.72	\$130,884.24
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	178	\$666.44	\$118,626.32
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	29	\$278.72	\$8,082.88
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	15	\$221.11	\$3,316.65
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$1,367.05	\$1,367.05
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 7: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	6	\$380.21	\$2,281.26
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	6	\$768.55	\$4,611.30
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	310	\$303.92	\$94,215.20
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	245	\$303.92	\$74,460.40
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 7					\$860,812.54

REGLON 8: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 1 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMFE15 PARA 90,000 BTU/HR + 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L,, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1	\$21,725.87	\$21,725.87
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE15 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 180,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 180,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$29,900.93	\$29,900.93
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA	PIEZA	2	\$2,083.33	\$4,166.66

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 8: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 1 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS MARCA MARATHON, CAPACIDAD DE 1.5 HP CON FLECHA DE 5/8, PARA QUE FUNCIONE A 220 TRIFÁSICO, INCLUYE BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.				
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 30" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 5/8 PULGADA.	PIEZA	2	\$6,028.09	\$12,056.18
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT180 (DOS COMPRESORES DE 90,000 BTU/HR MODELOS ZP090), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$172,421.95	\$172,421.95
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 180,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,384.19	\$1,384.19
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	2	\$463.27	\$926.54
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	15	\$316.44	\$4,746.60
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE15 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,759.33	\$2,759.33
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2	\$190.15	\$380.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2	\$275.29	\$550.58
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 7.5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$17,949.56	\$17,949.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APIRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 8: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 1 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 2 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	214	\$868.81	\$185,925.34
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	45	\$221.11	\$9,949.95
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$1,367.05	\$1,367.05
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	295	\$434.11	\$128,062.45
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 8					\$617,497.30

REGLON 9: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 2 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMFE15 PARA 90,000 BTU/HR + 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L,, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1	\$21,725.87	\$21,725.87
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE15 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A,	PIEZA	1	\$29,900.93	\$29,900.93

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 9: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 2 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CAPACIDAD NETO 180,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 180,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.				
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS MARCA MARATHON, CAPACIDAD DE 1.5 HP CON FLECHA DE 5/8, PARA QUE FUNCIONE A 220 TRIFÁSICO, INCLUYE BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	2	\$2,083.33	\$4,166.66
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 30" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 5/8 PULGADA.	PIEZA	2	\$6,028.09	\$12,056.18
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT180 (DOS COMPRESORES DE 90,000 BTU/HR MODELOS ZP090), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASico, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$172,421.95	\$172,421.95
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 180,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,384.19	\$1,384.19
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	2	\$463.27	\$926.54
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	15	\$316.44	\$4,746.60
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE15 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,759.33	\$2,759.33
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2	\$190.15	\$380.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2	\$275.29	\$550.58
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 7.5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$17,949.56	\$17,949.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 9: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 2 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 2 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	345	\$868.81	\$299,739.45
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	24	\$221.11	\$5,306.64
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$1,367.05	\$1,367.05
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	386	\$434.11	\$167,566.46
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 9					\$766,172.11

REGLON 10: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN COCINA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 10: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN COCINA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2,	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 10: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN COCINA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.				
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	157	\$549.85	\$86,326.45
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	89	\$221.11	\$19,678.79
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	255	\$434.11	\$110,698.05
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	160	\$303.92	\$48,627.20
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 10					\$368,775.27

REGLON 11: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.
--

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

RENGLON 11: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	190	\$549.85	\$104,471.50
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	46	\$221.11	\$10,171.06
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	155	\$434.11	\$67,287.05
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	123	\$303.92	\$37,382.16
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL RENGLO 11					\$322,756.55

RENGLO 12: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN RECUPERACION QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.
--

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10	\$513.16	\$5,131.60
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 12: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN RECUPERACION QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	131	\$549.85	\$72,030.35
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	46	\$221.11	\$10,171.06
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	178	\$434.11	\$77,271.58
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	165	\$303.92	\$50,146.80
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 12					\$307,932.97

REGLON 13: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.
--

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10	\$513.16	\$5,131.60
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTERÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 13: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL				
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	175	\$549.85	\$96,223.75
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	47	\$221.11	\$10,392.17
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	175	\$434.11	\$75,969.25
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	142	\$303.92	\$43,156.64
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
SUBTOTAL RENGLON 13					\$324,054.99

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10	\$513.16	\$5,131.60
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, Codos y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF,	MTL	1	\$275.29	\$275.29

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

RENGLON 14: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.				
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	122	\$549.85	\$67,081.70
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	46	\$221.11	\$10,171.06
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	99	\$434.11	\$42,976.89
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO	KG	78	\$303.92	\$23,705.76

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 14: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.				
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 14					\$242,248.59

REGLON 15: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ25 PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4	\$38,418.20	\$153,672.80
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1	\$169,481.87	\$169,481.87
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	6	\$1,190.97	\$7,145.82
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	6	\$3,138.90	\$18,833.40
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BUT/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$116,567.49	\$233,134.98
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,444.96	\$2,889.92
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,630.28	\$5,260.56
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	60	\$513.16	\$30,789.60
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	40	\$316.44	\$12,657.60
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	2	\$1,781.48	\$3,562.96
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ	SERVICIO	2	\$2,632.27	\$5,264.54

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 15: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA				
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$7,456.30	\$7,456.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	50	\$262.45	\$13,122.50
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	50	\$325.17	\$16,258.50
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$28,794.78	\$28,794.78
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$16,904.83	\$16,904.83
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APIRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1	\$769.28	\$769.28
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	385	\$921.72	\$354,862.20
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	257	\$666.44	\$171,275.08
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	86	\$278.72	\$23,969.92
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES	MTL	15	\$221.11	\$3,316.65

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 15: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.				
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	2	\$969.26	\$1,938.52
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 16,000 CFM CON LAS TRES ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA Y HEPA, PARA ALOJAR 14 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 14 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, 14 FILTROS HEPA DE 24 X 24 X 12, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1	\$6,240.62	\$6,240.62
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$380.21	\$5,322.94
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$768.55	\$10,759.70
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO HEPA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO HEPA CON EFICIENCIA DEL 95% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$1,353.63	\$18,950.82
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	352	\$303.92	\$106,979.84
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA	KG	665	\$303.92	\$202,106.80

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 15: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..				
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4	\$451.88	\$1,807.52
SUBTOTAL REGLON 15					\$1,640,493.52

REGLON 16: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1	\$26,742.33	\$26,742.33
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$24,522.24	\$24,522.24
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2	\$1,190.97	\$2,381.94
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	2	\$3,138.90	\$6,277.80
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$82,266.65	\$82,266.65
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,371.17	\$1,371.17
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$463.27	\$463.27
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	10	\$316.44	\$3,164.40
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,624.86	\$2,624.86

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 16: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$190.15	\$760.60
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$275.29	\$1,101.16
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$12,705.57	\$12,705.57
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	189	\$666.44	\$125,957.16
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	79	\$221.11	\$17,467.69
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA	KG	450	\$434.11	\$195,349.50

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 16: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.				
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	478	\$303.92	\$145,273.76
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 16					\$672,623.18

REGLON 17: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ADMINISTRACION DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1	\$26,742.33	\$26,742.33
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$24,522.24	\$24,522.24
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2	\$1,190.97	\$2,381.94
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	2	\$3,138.90	\$6,277.80
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$82,266.65	\$82,266.65
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,371.17	\$1,371.17
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$463.27	\$463.27
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	30	\$513.16	\$15,394.80
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA	KG	10	\$316.44	\$3,164.40

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 17: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ADMINISTRACION DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.				
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,624.86	\$2,624.86
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$190.15	\$760.60
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$275.29	\$1,101.16
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$12,705.57	\$12,705.57
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	242	\$666.44	\$161,278.48
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	89	\$221.11	\$19,678.79
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 17: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ADMINISTRACION DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.				
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	485	\$434.11	\$210,543.35
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	378	\$303.92	\$114,881.76
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 17					\$700,089.05

REGLON 18: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PASILLOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELOS YMMRZC090 PARA 90,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$16,632.48	\$16,632.48
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC090 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 90,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$23,065.24	\$23,065.24
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,190.97	\$1,190.97
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE	PIEZA	1	\$3,138.90	\$3,138.90

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 18: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PASILLOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.				
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP90 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$62,636.02	\$62,636.02
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 90,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$946.41	\$946.41
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	25	\$513.16	\$12,829.00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	8	\$316.44	\$2,531.52
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC090 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2	\$190.15	\$380.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2	\$275.29	\$550.58
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$12,705.57	\$12,705.57
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1	\$769.28	\$769.28
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y	MTL	55	\$666.44	\$36,654.20

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 18: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PASILLOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CONDENSADORA.				
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	15	\$221.11	\$3,316.65
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	447	\$434.11	\$194,047.17
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	421	\$303.92	\$127,950.32
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 18					\$514,203.91

REGLON 19: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ENCAMADOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELOS YMMRZC090 PARA 90,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$16,632.48	\$16,632.48
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO	PIEZA	1	\$23,065.24	\$23,065.24

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

RENGLON 19: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ENCAMADOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	YMMRZC090 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 90,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.				
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,190.97	\$1,190.97
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1	\$3,138.90	\$3,138.90
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP90 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$62,636.02	\$62,636.02
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 90,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$946.41	\$946.41
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	8	\$316.44	\$2,531.52
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC090 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2	\$190.15	\$380.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2	\$275.29	\$550.58
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$12,705.57	\$12,705.57
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

RENGLON 19: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ENCAMADOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	EN ÁNGULO.				
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1	\$769.28	\$769.28
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	125	\$666.44	\$83,305.00
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	86	\$221.11	\$19,015.46
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	447	\$434.11	\$194,047.17
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	421	\$303.92	\$127,950.32
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL RENGLO 19					\$573,987.72

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 20: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE 1/2, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 1/2 PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10	\$513.16	\$5,131.60
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	10	\$190.15	\$1,901.50
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	10	\$275.29	\$2,752.90
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS,	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 20: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL				
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	142	\$549.85	\$78,078.70
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	75	\$221.11	\$16,583.25
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	395	\$434.11	\$171,473.45
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	450	\$303.92	\$136,764.00
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 20					\$505,401.54

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

RENGLON 21: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN FARMACIA 1 DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 21: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN FARMACIA 1 DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISIÓN DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	145	\$549.85	\$79,728.25
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	65	\$221.11	\$14,372.15
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	398	\$434.11	\$172,775.78
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	398	\$303.92	\$120,960.16
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
SUBTOTAL RENGLON 21					\$491,281.12

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, Codos y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF,	MTL	1	\$275.29	\$275.29

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

RENGLON 22: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN FARMACIA 2 DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.				
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	178	\$549.85	\$97,873.30
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	49	\$221.11	\$10,834.39
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	278	\$434.11	\$120,682.58
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO	KG	378	\$303.92	\$114,881.76

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 22: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN FARMACIA 2 DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.				
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 22					\$447,716.81

REGLON 23: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE	MTL	1	\$190.15	\$190.15

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 23: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.				
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	275	\$549.85	\$151,208.75
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	85	\$221.11	\$18,794.35
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O RÉJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	258	\$434.11	\$112,000.38

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 23: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	185	\$303.92	\$56,225.20
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 23					\$441,673.46

REGLON 24: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ25 PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4	\$38,418.20	\$153,672.80
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1	\$169,481.87	\$169,481.87
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	6	\$1,190.97	\$7,145.82
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	6	\$3,138.90	\$18,833.40
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BUT/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$116,567.49	\$233,134.98
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,444.96	\$2,889.92
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,630.28	\$5,260.56
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	50	\$513.16	\$25,658.00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	40	\$316.44	\$12,657.60
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL	SERVICIO	2	\$1,781.48	\$3,562.96

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 24: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.				
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	2	\$2,632.27	\$5,264.54
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$7,456.30	\$7,456.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30	\$262.45	\$7,873.50
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30	\$325.17	\$9,755.10
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$28,794.78	\$28,794.78
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$16,904.83	\$16,904.83
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1	\$769.28	\$769.28
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	150	\$921.72	\$138,258.00
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	120	\$666.44	\$79,972.80
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE	MTL	12	\$278.72	\$3,344.64

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 24: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.				
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	14	\$221.11	\$3,095.54
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	2	\$969.26	\$1,938.52
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 16,000 CFM CON LAS TRES ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA Y HEPA, PARA ALOJAR 14 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 14 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, 14 FILTROS HEPA DE 24 X 24 X 12, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1	\$6,240.62	\$6,240.62
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$380.21	\$5,322.94
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$768.55	\$10,759.70
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO HEPA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO HEPA CON EFICIENCIA DEL 95% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$1,353.63	\$18,950.82
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	640	\$303.92	\$194,508.80
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA	KG	542	\$434.11	\$235,287.62

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 24: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.				
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4	\$451.88	\$1,807.52
SUBTOTAL REGLON 24					\$1,415,566.43

REGLON 25: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ25 PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4	\$38,418.20	\$153,672.80
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1	\$169,481.87	\$169,481.87
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	6	\$1,190.97	\$7,145.82
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	6	\$3,138.90	\$18,833.40
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BUT/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$116,567.49	\$233,134.98
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,444.96	\$2,889.92
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,630.28	\$5,260.56
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	50	\$513.16	\$25,658.00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	40	\$316.44	\$12,657.60
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O	SERVICIO	2	\$1,781.48	\$3,562.96

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 25: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.				
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	2	\$2,632.27	\$5,264.54
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$7,456.30	\$7,456.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	60	\$262.45	\$15,747.00
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	60	\$325.17	\$19,510.20
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$28,794.78	\$28,794.78
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$16,904.83	\$16,904.83
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1	\$769.28	\$769.28
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	145	\$921.72	\$133,649.40
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	102	\$666.44	\$67,976.88
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE	MTL	15	\$278.72	\$4,180.80

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 25: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.				
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	26	\$221.11	\$5,748.86
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	2	\$969.26	\$1,938.52
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8	\$380.21	\$3,041.68
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	486	\$303.92	\$147,705.12
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	445	\$303.92	\$135,244.40
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4	\$451.88	\$1,807.52
SUBTOTAL REGLON 25					\$1,235,000.69

REGLON 26: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD DIVIDIDO, FABRICADO EN TUBO DE COBRE CON ALETADO DE ALUMINIO PARA MODELOS YD360 PARA 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN TANDEM, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4	\$34,859.14	\$139,436.56
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO NC360 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 360,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 180,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-3/8 ODF.	PIEZA	1	\$133,193.96	\$133,193.96
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, MARCA MARATHON CAPACIDAD DE 2 HP CON FLECHA DE 5/8, PARA QUE FUNCIONE A 220 TRIFÁSICO, INCLUYE BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	4	\$3,355.27	\$13,421.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 30" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 5/8 PULGADA.	PIEZA	4	\$6,028.09	\$24,112.36
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT180 (DOS COMPRESORES DE 90,000 BTU/HR MODELOS ZP090), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$172,421.95	\$344,843.90
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 180,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,384.19	\$2,768.38
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 2 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,251.43	\$4,502.86
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	40	\$513.16	\$20,526.40
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	30	\$316.44	\$9,493.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK, MODELO YD360 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$3,350.39	\$3,350.39
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA YORK, MODELO NC360 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, CONSISTENTE EN LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA, PUERTAS, TAPAS Y PANELES DAÑADOS EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, RETIRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y SUSTITUCIÓN POR PLACA DE INSUL SHEET COLOR NEGRO DE ESPESOR DE 1 PULGADA INCLUYE LA PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$5,643.92	\$5,643.92
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	35	\$262.45	\$9,185.75
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/4" ODF,	MTL	35	\$293.36	\$10,267.60

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 26: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.				
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 10 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$18,587.90	\$18,587.90
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$16,904.83	\$16,904.83
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 12 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,564.03	\$1,564.03
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	125	\$921.72	\$115,215.00
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	103	\$666.44	\$68,643.32
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	10	\$278.72	\$2,787.20
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	15	\$221.11	\$3,316.65
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$1,367.05	\$1,367.05
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 26: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8	\$380.21	\$3,041.68
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8	\$768.55	\$6,148.40
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK, MODELOS YD, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,576.30	\$2,576.30
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA YORK, MODELOS NC, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,016.41	\$1,016.41
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	475	\$303.92	\$144,362.00
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	475	\$303.92	\$144,362.00
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 26					\$1,255,949.99

REGLON 27: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ANEXO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1	\$26,742.33	\$26,742.33
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$24,522.24	\$24,522.24
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO	PIEZA	2	\$1,190.97	\$2,381.94

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

RENGLON 27: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ANEXO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	VERTICAL				
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	2	\$3,138.90	\$6,277.80
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$82,266.65	\$82,266.65
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,371.17	\$1,371.17
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$463.27	\$463.27
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	10	\$316.44	\$3,164.40
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,624.86	\$2,624.86
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$190.15	\$760.60
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$275.29	\$1,101.16
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$12,705.57	\$12,705.57
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA,	MTL	123	\$666.44	\$81,972.12

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 27: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ANEXO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.				
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	120	\$221.11	\$26,533.20
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	420	\$434.11	\$182,326.20
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	365	\$303.92	\$110,930.80
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 27					\$590,337.39

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 28: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1	\$26,742.33	\$26,742.33
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$24,522.24	\$24,522.24
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2	\$1,190.97	\$2,381.94
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	2	\$3,138.90	\$6,277.80
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$82,266.65	\$82,266.65
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,371.17	\$1,371.17
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$463.27	\$463.27
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	10	\$316.44	\$3,164.40
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,624.86	\$2,624.86
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$190.15	\$760.60
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$275.29	\$1,101.16

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 28: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$12,705.57	\$12,705.57
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISIÓN POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	55	\$666.44	\$36,654.20
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	14	\$221.11	\$3,095.54
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFÓN.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MÁXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LÁMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACIÓN A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	287	\$434.11	\$124,589.57
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LÁMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFÓN, REPONER PLAFÓN, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	310	\$303.92	\$94,215.20

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 28: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 28					\$447,129.58

REGLON 29: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN AULA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1	\$26,742.33	\$26,742.33
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$24,522.24	\$24,522.24
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2	\$1,190.97	\$2,381.94
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	2	\$3,138.90	\$6,277.80
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$82,266.65	\$82,266.65
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,371.17	\$1,371.17
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$463.27	\$463.27
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	10	\$316.44	\$3,164.40
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,624.86	\$2,624.86
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA	MTL	4	\$190.15	\$760.60

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 29: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN AULA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.				
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y CÓPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$275.29	\$1,101.16
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$12,705.57	\$12,705.57
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, CÓPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	210	\$666.44	\$139,952.40
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, CÓPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	12	\$221.11	\$2,653.32
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA	KG	270	\$434.11	\$117,209.70

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

REGLON 29: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN AULA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.				
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	345	\$303.92	\$104,852.40
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 29					\$553,242.89
CEDEREYMA SURESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARTIDA ÚNICA, RESUMEN PROPUESTA 29 RENGLONES SIN I.V.A.					\$20,776,004.32

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

ANEXO NÚMERO 3 (TRES)
ANEXO TECNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES

ANEXO TÉCNICO

A) Descripción del Servicio: “EL PROVEEDOR” para la prestación del servicio, deberá ajustarse estrictamente en la totalidad de los **29 renglones** y a los requisitos con especificaciones previstas en el presente anexo y el contrato, mismas que se relacionan a continuación:

PARTIDA ÚNICA

FRECUENCIA: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD.

REGLON 1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ25 PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	6
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	6
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BUT/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	2
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	50
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	40
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	2
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	2
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO “L” DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA	MTL	30

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.		
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	66
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	204
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	120
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	100
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	2
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 16,000 CFM CON LAS TRES ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA Y HEPA, PARA ALOJAR 14 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 14 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, 14 FILTROS HEPA DE 24 X 24 X 12, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO HEPA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO HEPA CON	PIEZA	14

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	EFICIENCIA DEL 95% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.		
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	612
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	405
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4

REGLON 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA	SERVICIO	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.		
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	55
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	18
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	185
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	135
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 3: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN U.C.E.N. DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	1
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISIÓN DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	104
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES	MTL	26

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.		
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	99
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	112
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ30 PARA 150,000 BTU/HR + 150,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	2
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUA28 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 300,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 150,000 BTU/HR + 150,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-5/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	3
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	3
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP137 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	2
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 150,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 2 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	30

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	25
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	20
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/4" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	20
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 10 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 21 X 21 PULGADAS, CON OJO DE 1-1/2, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 1/4 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APIRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	186
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	178
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	45
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	22
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 10,000 CFM CON LAS DOS ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA, PARA ALOJAR 8 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 8 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	412
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	568
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 5: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ30 PARA 150,000 BTU/HR + 150,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	2
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA28 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 300,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 150,000 BTU/HR + 150,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-5/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	3
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	3

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP137 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	2
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 150,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 2 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	30
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	25
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/4" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 10 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 21 X 21 PULGADAS, CON OJO DE 1-1/2, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 1/4 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	189
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	179
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES,	MTL	43

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.		
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	28
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 10,000 CFM CON LAS DOS ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA, PARA ALOJAR 8 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 8 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	412
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	568
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 6: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ25	PIEZA	4

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.		
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	6
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	6
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BUT/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	2
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	50
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	40
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	2
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	2
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, Codos y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	30
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, Codos y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LÁMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	30
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1	MTL	198

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.		
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	245
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	42
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	29
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	2
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 16,000 CFM CON LAS TRES ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA Y HEPA, PARA ALOJAR 14 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 14 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, 14 FILTROS HEPA DE 24 X 24 X 12, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO HEPA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO HEPA CON EFICIENCIA DEL 95% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	578
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO	KG	556

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..		
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4

REGLON 7: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ16 PARA 90,000 BTU/HR + 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA16 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 180,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 180,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-5/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	2
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT180 (DOS COMPRESORES DE 90,000 BTU/HR MODELOS ZP090), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 180,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 2 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	15
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ16 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA16 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	24
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA	MTL	24

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.		
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 10 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 21 X 21 PULGADAS, CON OJO DE 1-1/2, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 1/4 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 10 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APIRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	142
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	178
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	29
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	15
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	6
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	6
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON	KG	310

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.		
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	245
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 8: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 1 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMFE15 PARA 90,000 BTU/HR + 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L,, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE15 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 180,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 180,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS MARCA MARATHON, CAPACIDAD DE 1.5 HP CON FLECHA DE 5/8, PARA QUE FUNCIONE A 220 TRIFÁSICO, INCLUYE BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	2
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 30" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 5/8 PULGADA.	PIEZA	2
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT180 (DOS COMPRESORES DE 90,000 BTU/HR MODELOS ZP090), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 180,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	2
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	15
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE15 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA	MTL	2

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.		
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 7.5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 2 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	214
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	45
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	295
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 9: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 2 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMFE15 PARA 90,000 BTU/HR + 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L,, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE15 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 180,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 180,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS MARCA MARATHON, CAPACIDAD DE 1.5 HP CON FLECHA DE 5/8, PARA QUE FUNCIONE A 220 TRIFÁSICO, INCLUYE BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	2
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 30" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 5/8 PULGADA.	PIEZA	2
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT180 (DOS COMPRESORES DE 90,000 BTU/HR MODELOS ZP090), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 180,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	2
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	15
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE15 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 7.5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 2 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	345
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	24
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA	PIEZA	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.		
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	386
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 10: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN COCINA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE	SERVICIO	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.		
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	157
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	89
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	255
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	160
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 11: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	190
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	46
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA	PIEZA	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.		
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	155
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	123
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 12: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN RECUPERACION QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON	SERVICIO	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.		
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	131
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	46
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	178
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	165
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE	PIEZA	2

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.		

REGLON 13: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR,	MTL	175

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.		
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	47
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	175
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	142
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 14: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISIÓN DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	122
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	46
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	99

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	78
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 15: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ25 PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	6
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	6
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BUT/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	2
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	60
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	40
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	2
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	2
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	50

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	50
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	385
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	257
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	86
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	15
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	2
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 16,000 CFM CON LAS TRES ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA Y HEPA, PARA ALOJAR 14 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 14 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, 14 FILTROS HEPA DE 24 X 24 X 12, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO HEPA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO HEPA CON EFICIENCIA DEL 95% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	352
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	665
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4

REGLON 16: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	2
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	10
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS,	SERVICIO	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.		
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	189
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	79
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRILO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	450
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN	KG	478

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	SEA EL CASO.		
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 17: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ADMINISTRACION DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	2
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	30
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	10
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	242
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	89
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	485
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	378
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 18: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PASILLOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELOS YMMRZC090 PARA 90,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC090 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 90,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN	PIEZA	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	DE 1-1/8 ODF.		
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP90 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 90,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	25
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	8
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC090 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	2
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LÁMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	2
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISIÓN POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	55
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	15
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFÓN.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MÁXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN	PIEZA	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.		
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	447
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	421
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 19: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ENCAMADOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELOS YMMRZC090 PARA 90,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC090 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 90,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP90 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 90,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	8
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC090 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN	SERVICIO	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.		
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	125
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	86
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	447
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	421
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

REGLON 20: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	10
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	10
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	142
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO,	MTL	75

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.		
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	395
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	450
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 21: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN FARMACIA 1 DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL	KG	20

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.		
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	145
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	65
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	398
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO	KG	398

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.		
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 22: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN FARMACIA 2 DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA	PIEZA	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.		
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	178
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	49
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	278
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	378
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 23: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	1
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR	PIEZA	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.		
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	275
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	85
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO	KG	258

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.		
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	185
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 24: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ25 PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	6
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	6
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BUT/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	2
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	50
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	40
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	2
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	2
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	150
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	120
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	12
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	14
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	2
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 16,000 CFM CON LAS TRES ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA Y HEPA, PARA ALOJAR 14 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 14 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, 14 FILTROS HEPA DE 24 X 24 X 12, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD	PIEZA	14

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	MANEJADORA DE AIRE.		
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO HEPA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO HEPA CON EFICIENCIA DEL 95% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	640
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	542
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4

REGLON 25: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ25 PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	6
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	6
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BUT/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	2
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	50
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE	KG	40

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	FREON R-410A.		
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	2
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	2
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	60
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	60
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	145
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	102
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	15
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	26
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	2
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN	PIEZA	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.		
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	486
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	445
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4

REGLON 26: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD DIVIDIDO, FABRICADO EN TUBO DE COBRE CON ALETADO DE ALUMINIO PARA MODELOS YD360 PARA 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN TANDEM, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO NC360 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 360,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 180,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-3/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, MARCA MARATHON CAPACIDAD DE 2 HP CON FLECHA DE 5/8, PARA QUE FUNCIONE A 220 TRIFÁSICO, INCLUYE BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	4
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 30" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 5/8 PULGADA.	PIEZA	4
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT180 (DOS COMPRESORES DE 90,000 BTU/HR MODELOS ZP090), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	2
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 180,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 2 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	40

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	30
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK, MODELO YD360 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA YORK, MODELO NC360 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, CONSISTENTE EN LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA, PUERTAS, TAPAS Y PANELES DAÑADOS EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, RETIRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y SUSTITUCIÓN POR PLACA DE INSUL SHEET COLOR NEGRO DE ESPESOR DE 1 PULGADA INCLUYE LA PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	35
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/4" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	35
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 10 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 12 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	125
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	103
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	10
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	15
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON	PIEZA	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.		
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK, MODELOS YD, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA YORK, MODELOS NC, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	475
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	475
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 27: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ANEXO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	2
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	10
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	4
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	4
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISIÓN POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	123
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	120
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFÓN.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MÁXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON	KG	420

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.		
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	365
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 28: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	2
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	10
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	55
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	14
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	287
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	310
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

REGLON 29: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN AULA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL	PIEZA	1

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN		
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	2
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	10
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	4
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	4
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISIÓN POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	210
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO,	MTL	12

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
	CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.		
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	270
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	345
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2

“EL PROVEEDOR” CONSIDERÓ EN SU COTIZACIÓN LOS INSUMOS Y REFACCIONES QUE PROPORCIONARÁ, POR LO QUE EL PRECIO UNITARIO OFERTADO, CONTEMPLARÁ EL CAMBIO.”

Nota: Mano de obra: Incluida

Refacciones: Incluidas, en caso de que las refacciones sean de importación y no existan en el mercado nacional, **“EL PROVEEDOR”** lo comunicará por escrito al JCU de la Unidad, para los acuerdos correspondientes.

Los precios de las refacciones deberán ser unitarios y no por lotes, es decir que los rangos establecidos en los catálogos no significa que al cotizar una refacción ese precio sea para todos los que componen el equipo, sino que solo son referencia para las especificaciones de cada equipo en particular, por ejemplo si un equipo de aire acondicionado de paquete o dividido 40 toneladas, lleva dos compresores de 20 toneladas o cuatro de 10 toneladas según sea el caso deberán pagarse por pieza instalada, de acuerdo al costo del tonelaje de la pieza establecida en el catálogo, esto es debido a la variedad y cantidad de equipos que existen en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán, resulta complicado establecer un parámetro específico para cada equipo.

El Servicio de Mantenimiento Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado, varios modelos y marcas tipo dividido y paquetes con cambio de refacciones ubicados en diferentes unidades médicas del Programa IMSS Bienestar del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social (Unidades de **“EL INSTITUTO”** señaladas en el **Anexo Número 4 (cuatro)**) para el período del día hábil siguiente a la notificación del fallo al 28 de Noviembre de 2025, consiste en:

I.- Mantenimiento correctivo mayor:

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

Frecuencia: De acuerdo a las necesidades de cada Unidad

Inicio del mantenimiento correctivo mayor: El plazo de respuesta para realizar el servicio de mantenimiento correctivo no debe de exceder de los **2 (dos) días naturales** siguientes a la recepción de la solicitud.

Plazo de ejecución: **Duración máxima 90 días naturales a partir de la atención del reporte.**

Mano de obra: Incluidas

Refacciones: **Refacciones incluidas** las que se encuentren en los renglones de mantenimientos correctivos, en caso de que las refacciones sean de importación y no existan en el mercado nacional, **"EL PROVEEDOR"** comunicará por escrito al JCU de la Unidad, para los acuerdos correspondientes.

Actividades:

PARTIDA ÚNICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES:

El **servicio correctivo**, consistente en:

Se encuentra establecido en el Apartado Anexo Técnico, Inciso A) Descripción del Servicio de este mismo Anexo Número 3 (tres).

Incluye: Cargo directo por el costo de los materiales que intervienen, flete al sitio, acarreo hasta el lugar de su utilización, desmontajes y montajes, nivelación, fijación, pruebas a satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, arranque y puesta en marcha, andamios en cualquier nivel, mano de obra y equipo especializado, limpieza y retiro de sobrantes fuera del sitio, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, equipo de seguridad y protección adecuadas para realizar este servicio, instalaciones específicas, entregar al jefe de conservación el equipo operando en óptimas condiciones, abrir bitácora de servicios y todo lo necesario para entregar el equipo funcionando.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

El Servicio de Mantenimiento Correctivo Mayor a Equipos de Aire Acondicionado, varios modelos y marcas tipo dividido y paquetes con cambio de refacciones ubicados en diferentes unidades médicas del Programa IMSS Bienestar del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social (Unidades de **"EL INSTITUTO"** señaladas en el **Anexo Número 4 (cuatro)** para el período del día hábil siguiente a la notificación del fallo al 28 de Noviembre de 2025, consiste en:

LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

LUGAR

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, (Unidades de **"EL INSTITUTO"** señaladas en el **Anexo Número 4 (cuatro)**), PARA EL PERÍODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, **se llevará a cabo en los Hospitales, cuyos domicilios se encuentran señalados en el LISTADO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO Y PAQUETE DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR**, manifestados en el **Anexo Número 4 (cuatro)**.

Para atender el requerimiento del **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERÍODO DEL DÍA HÁBIL**

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025”, “EL PROVEEDOR” deberá contar con línea telefónica que cuente con atención las 24 horas del día, durante la vigencia del contrato, de acuerdo a lo siguiente:

PLAZO

El servicio del mantenimiento mayor deberá ser prestado dentro del plazo establecido conforme al plazo establecido del mantenimiento mayor, **Anexo Número 5 (cinco) “PLAZO ESTABLECIDO DEL MANTENIMIENTO MAYOR”** y en los domicilios que se indican en el **Anexo Número 4 (cuatro)** Listado de Ubicación de los Equipos de Aire Acondicionado Tipo dividido y Paquete del Programa IMSS Bienestar.

Inicio del mantenimiento correctivo mayor: El plazo de respuesta para realizar el servicio de mantenimiento correctivo no debe de exceder de los 2 (**dos**) **días naturales** siguientes a la recepción de la solicitud.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

El servicio de mantenimiento correctivo mayor propuesto por **“EL PROVEEDOR”**, deberá apegarse justa, exacta y cabalmente a la descripción solicitada por **“EL INSTITUTO”**, conforme se establece en el **presente anexo y Anexo Número 5 (cinco) “PLAZO ESTABLECIDO DEL MANTENIMIENTO MAYOR”**.

a).- **“EL PROVEEDOR”** se obliga a proporcionar la bitácora, misma que deberá estar en custodia del Jefe de Conservación de Unidad o del responsable del servicio en caso de ser unidad periférica, y a disposición de **“EL PROVEEDOR”** cuantas veces la solicite y en la que deberá registrarse lo siguiente: La fecha y hora en que **“EL PROVEEDOR”** se presenta a realizar el servicio correctivo a los equipos de aire acondicionado, el nombre completo de la persona o personas que realizarán el servicio, el folio de su identificación oficial, la firma y la hora en que se retiran posterior a la prestación del servicio.

En la misma bitácora deberá firmar de conformidad el Jefe de conservación de la unidad o el responsable del servicio.

b).- **“EL INSTITUTO”** podrá efectuar inspecciones y pruebas para verificar la calidad de los servicios realizados.

c).- En caso de que no se realice el servicio conforme a lo estipulado en el contrato y sus anexos, por causas imputables a **“EL PROVEEDOR”**, el Jefe de Conservación de Unidad o responsable de la Unidad solicitara a **“EL PROVEEDOR”** que se realice nuevamente el servicio sin costo para **“EL INSTITUTO”**, la atención de este reporte deberá ser atendida dentro del plazo de 24 horas al reporte, transcurrido este tiempo se aplicará las deducciones respectivas, además de que **“EL INSTITUTO”** **podrá proceder a la rescisión del contrato respectivo.**

d).- Antes de iniciar el servicio (mantenimiento correctivo mayor), **“EL PROVEEDOR”** deberá presentarse con el Jefe de Conservación o responsable de la unidad para indicarle que va a iniciar el mismo, registrarse en la bitácora y al término de este, además de asentar en la bitácora informará al Jefe de Conservación o responsable de la Unidad la conclusión del mismo, debiendo previamente recabar nombre y firma en la Orden de Servicio, la conformidad del usuario del equipo y antes de retirarse dejar limpio y ordenado el lugar donde se realizó el servicio, de no hacerlo así, no se aceptará como efectuado el servicio.

e).- **“EL PROVEEDOR”** deberá realizar el servicio de mantenimiento correctivo mayor conforme al **Anexo Número 5 (cinco) “PLAZO ESTABLECIDO DEL MANTENIMIENTO MAYOR”** y al finalizar el servicio, le informará al Jefe de Conservación de Unidad, quien verificará que haya sido realizado conforme a lo solicitado por **“EL INSTITUTO”** en el **contrato y sus anexos**, el mismo levantará el acta de recepción del servicio correspondiente, **“EL PROVEEDOR”** una vez recibido el servicio de conformidad por el Jefe de Conservación de Unidad, entregará al mismo el CFDI que ampara el servicio suministrado, en la que deberá asentar: domicilio, teléfono de la Empresa, descripción del servicio realizado, numero de contrato y numero de licitación por el cual resulto adjudicado, para que el jefe de conservación revise el CFDI, y obtenga la firma del Director de la Unidad,

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

devolviendo los documentos a **"EL PROVEEDOR"** para que este los ingrese a pago en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.

f).- **"EL PROVEEDOR"** se deberá de coordinar con el Jefe de Conservación de Unidad para la programación y ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo mayor a equipos de aire acondicionado, varios modelos y marcas de tipo dividido y paquete con cambio de refacciones, relacionados en este documento de acuerdo a las necesidades de cada Unidad.

g).- Responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"**.- **"EL PROVEEDOR"** será responsable civilmente por la negligencia, impericia o dolo en que incurra personalmente o por los trabajadores a su servicio, por lo que se obliga a indemnizar a **"EL INSTITUTO"** de los daños y perjuicios que le ocasione.

h).- **"EL PROVEEDOR"** será responsable en caso de que al prestar los servicios objeto de este instrumento infrinja patentes y/o marcas registradas, quedando obligado a liberar de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole a **"EL INSTITUTO"**.

i) La modalidad de contratación de este servicio, se realizará bajo el esquema de Contrato Cerrado.

j) **"EL PROVEEDOR"** es único responsable de las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo con su personal.

k) En caso de accidente o riesgo de trabajo de alguno de sus empleados, independientemente del lugar en donde ocurra, **"EL PROVEEDOR"** absorberá todas las responsabilidades inherentes.

l) **"EL PROVEEDOR"** se obliga a capacitar al personal usuario del equipo, en la operación y funcionamiento sin costo adicional para **"EL INSTITUTO"**.

Cuando no se realice el servicio conforme a lo estipulado en el contrato y sus anexos, y no se realice nuevamente el servicio sin costo para **"EL INSTITUTO"**, dentro del plazo de 24 horas al reporte, **podrá procederse a la rescisión del contrato respectivo.**

DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES.

Con la finalidad de establecer un canal de comunicación oficial con **"EL PROVEEDOR"**, **"EL PROVEEDOR"** presenta escrito en donde presenten los siguientes datos, el cual se adjunta al presente contrato, como **Anexo Número 15 (quince)**:

- Nombre completo del representante legal para recibir notificaciones y comunicaciones en su nombre y representación.
- Cargo.
- Domicilio.
- Teléfono (oficina y celular).
- Correo electrónico.

"EL PROVEEDOR" se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto oficial, mediante escrito dirigido a la Administradora del Contrato.

Cabe señalar, que el contacto designado por **"EL PROVEEDOR"**, no tendrá que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo toda notificación que se le haga llegar por parte de **"EL INSTITUTO"**, se considerará de carácter oficial.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, **"EL INSTITUTO"** no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte a **"EL PROVEEDOR"**.

Las notificaciones por parte de **"EL INSTITUTO"** podrán realizarse por cualquiera de los siguientes medios:

- Oficio entregado en el domicilio señalado en este apartado.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

- Vía correo electrónico.

Asimismo, en el contrato se deberán incluir los siguientes datos:

De la Administradora del contrato y/o sus auxiliares:

- Nombre completo del contacto oficial: **Dra. Sulim Landa Ortega**
- Cargo: Supervisora Médico Región I y Enlace del Programa IMSS-BIENESTAR
- Matricula: 11600985
- Domicilio: Calle 60 por Avenida 7 y 11-A S/N Fraccionamiento Residencial Pensiones Mérida, Yucatán.
- Correo electrónico: sulim.landa@imss.gob.mx

De **"EL PROVEEDOR"**:

- Nombre completo del representante legal: L.A.E. José Alejandro May Novelo
- Domicilio de las instalaciones donde se llevará a cabo la prestación del servicio: Las establecidas en el **Anexo Número 4 (cuatro)** del contrato.
- Correo electrónico. alejandro.may@cedereymasureste.com.mx

VISITA A LAS INSTALACIONES DE "EL PROVEEDOR":

En razón de que se requiere garantizar el cumplimiento de los servicios solicitados, **"EL INSTITUTO"** como entidad seria y responsable requiere que la empresa adjudicada se encuentre bien establecida y que realmente su giro sea el descrito en su Cedula de Registro Federal de Contribuyentes, en virtud que se han detectado que algunas presentan irregularidades en su giro comercial e incluso, la dirección proporcionada son terrenos baldíos, por todo lo anterior y con el fin de evitar problemas a **"EL INSTITUTO"** y dejar sin servicio a las unidades, al contratar empresas informalmente establecidas que pudieran estar involucradas en algún delito de corrupción o evasión de impuestos, **se impone la visita a las instalaciones de "EL PROVEEDOR"**.

MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN.

Los Jefes de Conservación de Unidad, serán responsables de establecer los mecanismos para la verificación del cumplimiento del servicio, de conformidad con lo establecido en el contrato y sus anexos, así como en la normatividad vigente en la materia.

"EL INSTITUTO" podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato que se suscriba, como resultado del proceso de contratación Servicio de mantenimiento correctivo mayor a equipos de aire acondicionado, varios modelos y marcas de tipo dividido y paquetes ubicados en diferentes unidades Médicas del Programa IMSS Bienestar del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el período del día hábil siguiente a la notificación del fallo al 28 de Noviembre de 2025.

"EL INSTITUTO" podrá realizar visitas a las instalaciones de **"EL PROVEEDOR"**, para lo cual **"EL PROVEEDOR"** le brindará todas las facilidades en cuanto a acceso a oficinas, instalaciones, documentos propios o emitidos por las autoridades que regulan el servicio, informes y entrevistas con trabajadores, entre otros. En caso de encontrarse irregularidades, la administradora del contrato o quien designe dará aviso formal e inmediato a las autoridades correspondientes.

HABILITACIÓN DEL BUZÓN IMSS

De conformidad con lo establecido en ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.230724/261.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en sesión ordinaria celebrada el 23 de julio de 2024 y publicado en el DOF el día 05 de

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

agosto de 2024, por el que se aprobaron los Lineamientos de carácter general para la operación del Buzón IMSS, contenidos en el Anexo Único, así como la relación de trámites y servicios disponibles y por ofrecerse en el Buzón IMSS.

Las personas particulares deberán habilitar el Buzón IMSS o, en su caso, firmar los "Términos y Condiciones para el uso del Buzón IMSS" conforme lo señalado en el apartado 5 de los Lineamientos de carácter general para la operación del Buzón IMSS, contenidos en el Anexo Único, en un plazo máximo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos.

Sujetos de Aplicación.

Son sujetos de aplicación de los presentes Lineamientos, las personas particulares que de conformidad con los artículos 286 L y 286 M de la Ley, realicen actuaciones mediante el Buzón IMSS o sean destinatarios de los actos o resoluciones administrativas emitidas por **"EL INSTITUTO"** a través de dicho sistema de comunicación electrónico, en documentos digitales que sean firmados mediante e.firma de la persona servidora pública competente.

Disposiciones Generales.

- 4.1 Las personas particulares tendrán asignado un Buzón IMSS, a través del cual, podrán efectuar ante **"EL INSTITUTO"** actuaciones, conforme a los servicios habilitados en dicho sistema de comunicación electrónico, y mediante el cual **"EL INSTITUTO"**, en términos de lo establecido en el artículo 286 M de la Ley realizará a éstos, actos o resoluciones administrativas.
- 4.2 Todas las actuaciones que las personas particulares efectúen a través del Buzón IMSS deben ser firmadas con e.firma amparada por un certificado vigente emitido por el SAT, así como las claves públicas y privadas que conforman la e.firma, y serán imputables a su titular, siendo de su exclusiva responsabilidad el resguardo del certificado digital y la confidencialidad de la clave privada, con el fin de evitar el uso no autorizado de la misma.

Transitorios

Primero. Las personas particulares deberán habilitar el Buzón IMSS o, en su caso, firmar los "Términos y Condiciones para el uso del Buzón IMSS" conforme lo señalado en el apartado 5 de los presentes Lineamientos, en un plazo máximo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

LISTADO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO Y PAQUETE DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR:

No.	UNIDAD MEDICA O ADMINISTRATIVA	DIRECCION UNIDAD	TIPO DE EQUIPO	TONS. DE REFRIG.	MARCA	UBICACION
1	HOSPITAL RURAL NUMERO 39 DE OXKUTZCAB	C. 64 S/N X 49 Y 51 COL. SAN ESTEBAN	DIVIDIDO	40	CARRIER	QUIROFANO
2	HOSPITAL RURAL NUMERO 39 DE OXKUTZCAB	C. 64 S/N X 49 Y 51 COL. SAN ESTEBAN	DIIDIDO	30	CARRIER	HOSPITAL
3	HOSPITAL RURAL NUMERO 39 DE OXKUTZCAB	C. 64 S/N X 49 Y 51 COL. SAN ESTEBAN	PAQUETE	10	CARRIER	ANEXO
4	HOSPITAL RURAL NUMERO 39 DE OXKUTZCAB	C. 64 S/N X 49 Y 51 COL. SAN ESTEBAN	PAQUETE	10	CARRIER	PEDIATRIA
5	HOSPITAL RURAL NUMERO 39 DE OXKUTZCAB	C. 64 S/N X 49 Y 51 COL. SAN ESTEBAN	DIVIDIDO	40	YORK	CONS EXTERNA
6	HOSPITAL RURAL NUMERO 39 DE OXKUTZCAB	C. 64 S/N X 49 Y 51 COL. SAN ESTEBAN	PAQUETE	10	CARRIER	AULA
7	HOSPITAL RURAL NUMERO 63 MAXCANU	CALLE 21 SIN NÚMERO 26 Y 28 MAXCANÚ, YUCATÁN	PAQUETE	5	YORCK	URGENCIAS
8	HOSPITAL RURAL NUMERO 63 MAXCANU	CALLE 21 SIN NÚMERO 26 Y 28 MAXCANÚ, YUCATÁN	PAQUETE	10	YORK	LABORATORIO
9	HOSPITAL RURAL NUMERO 63 MAXCANU	CALLE 21 SIN NÚMERO 26 Y 28 MAXCANÚ, YUCATÁN	DIVIDIDO	40	YORCK	QUIROFANO
10	HOSPITAL RURAL NUMERO 63 MAXCANU	CALLE 21 SIN NÚMERO 26 Y 28 MAXCANÚ, YUCATÁN	PAQUETE	7.5	YORCK	HOSPITAL ENCAMADOS AZOTEA
11	HOSPITAL RURAL NUMERO 63 MAXCANU	CALLE 21 SIN NÚMERO 26 Y 28 MAXCANÚ, YUCATÁN	PAQUETE	7.5	YORCK	HOSPITAL PASILLOS AZOTEA
12	HOSPITAL RURAL NUMERO 63 MAXCANU	CALLE 21 SIN NÚMERO 26 Y 28 MAXCANÚ, YUCATÁN	PAQUETE	3	YORK	UCEN AZOTEA
13	HOSPITAL RURAL NUMERO 63 MAXCANU	CALLE 21 SIN NÚMERO 26 Y 28 MAXCANÚ, YUCATÁN	PAQUETE	10	YORCK	ADMINISTRACI ON
14	HOSPITAL RURAL NUMERO 63 MAXCANU	CALLE 21 SIN NÚMERO 26 Y 28 MAXCANÚ, YUCATÁN	PAQUETE	3	YORK	FARMACIA
15	HOSPITAL RURAL NUMERO 63 MAXCANU	CALLE 21 SIN NÚMERO 26 Y 28 MAXCANÚ, YUCATÁN	PAQUETE	3	YORK	FARMACIA
16	HOSPITAL RURAL NUMERO 62 IZAMAL	CALLE 24 NÚMERO 313 X 35 Y 37 COL. SAN MARCOS, IZAMAL, YUCATÁN C.P. 97540	DIVIDIDO	40	CARRIER	QUIROFANO
17	HOSPITAL RURAL NUMERO 62 IZAMAL	CALLE 24 NÚMERO 313 X 35 Y 37 COL. SAN MARCOS, IZAMAL, YUCATÁN C.P. 97540	PAQUETE	5	CARRIER	COCINA
18	HOSPITAL RURAL NUMERO 62 IZAMAL	CALLE 24 NÚMERO 313 X 35 Y 37 COL. SAN MARCOS, IZAMAL, YUCATÁN C.P. 97540	PAQUETE	5	CARRIER	URGENCIAS

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

No.	UNIDAD MEDICA O ADMINISTRATIVA	DIRECCION UNIDAD	TIPO DE EQUIPO	TONS. DE REFRIG.	MARCA	UBICACION
19	HOSPITAL RURAL NUMERO 62 IZAMAL	CALLE 24 NÚMERO 313 X 35 Y 37 COL. SAN MARCOS, IZAMAL, YUCATÁN C.P. 97540	DIVIDIDO	15	CARRIER	LABORATORIO
20	HOSPITAL RURAL NUMERO 62 IZAMAL	CALLE 24 NÚMERO 313 X 35 Y 37 COL. SAN MARCOS, IZAMAL, YUCATÁN C.P. 97540	PAQUETE	5	CARRIER	RECUPERACION QX
21	HOSPITAL RURAL NUMERO 62 IZAMAL	CALLE 24 NÚMERO 313 X 35 Y 37 COL. SAN MARCOS, IZAMAL, YUCATÁN C.P. 97540	PAQUETE	5	CARRIER	NEONATOS
22	HOSPITAL RURAL NUMERO 62 IZAMAL	CALLE 24 NÚMERO 313 X 35 Y 37 COL. SAN MARCOS, IZAMAL, YUCATÁN C.P. 97540	PAQUETE	5	CARRIER	PEDIATRIA
23	HOSPITAL RURAL NUMERO 62 IZAMAL	CALLE 24 NÚMERO 313 X 35 Y 37 COL. SAN MARCOS, IZAMAL, YUCATÁN C.P. 97540	PAQUETE	15	CARRIER	HOSPITAL EQUIPO 1
24	HOSPITAL RURAL NUMERO 62 IZAMAL	CALLE 24 NÚMERO 313 X 35 Y 37 COL. SAN MARCOS, IZAMAL, YUCATÁN C.P. 97540	PAQUETE	15	CARRIER	HOSPITAL EQUIPO 2
25	HOSPITAL RURAL NUMERO 59 ACANCEH	CALLE 21 N° 177 X 30 Y 31 C.P. 97380, ACANCEH, YUCATAN	DIVIDIDO	40	DUNHAM BUSH	QUIROFANO
26	HOSPITAL RURAL NUMERO 59 ACANCEH	CALLE 21 N° 177 X 30 Y 31 C.P. 97380, ACANCEH, YUCATAN	PAQUETE	5	CARRIER	PEDIATRIA
27	HOSPITAL RURAL NUMERO 59 ACANCEH	CALLE 21 N° 177 X 30 Y 31 C.P. 97380, ACANCEH, YUCATAN	PAQUETE	4	CARRIER	UCEN
28	HOSPITAL RURAL NUMERO 59 ACANCEH	CALLE 21 N° 177 X 30 Y 31 C.P. 97380, ACANCEH, YUCATAN	DIVIDIDO	25	TRANE	URGENCIAS
29	HOSPITAL RURAL NUMERO 59 ACANCEH	CALLE 21 N° 177 X 30 Y 31 C.P. 97380, ACANCEH, YUCATAN	DIVIDIDO	25	TRANE	HOSPITALIZACION

“EL PROVEEDOR” CONSIDERÓ EN SU COTIZACIÓN LOS INSUMOS Y REFACCIONES QUE PROPORCIONE, POR LO QUE EL PRECIO UNITARIO OFERTADO, CONTEMPLARÁ EL CAMBIO.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)
PLAZO ESTABLECIDO DEL MANTENIMIENTO MAYOR

TIPO DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	PLAZO DE ATENCION DEL REPORTE	PLAZO DE EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD	MAXIMO DENTRO DE LOS 2 (DOS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA SOLICITUD.	90 (NOVENTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ATENCION DEL REPORTE.

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)



Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Yucatán
Hospital Oxkutzcab
830304-073200



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025
RFC: CSU170808UA6

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Yucatán

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

ARQ. EDUARDO HERNANDEZ MATOS
Residente, Conservación y Mantenimiento
Matrícula: 99338093

EQUIPO DE CALIBRACIÓN, MEDICIÓN Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARÁ EN LOS SERVICIOS

RELACIÓN DE EQUIPO DE CALIBRACIÓN, MEDICIÓN Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARÁ EN LOS SERVICIOS.			
FECHA		DIA	MES AÑO
		09	JULIO 2025
NOMBRE DEL PARTICIPANTE: CEDEREYMA SURESTE, S.A. DE C.V. R.F.C.: CSU170808UA6			
DOMICILIO: CALLE 65 No. 516-A, COL. REPARTO GRANJAS, C.P. 97370, KANASIN, YUC.			
TELÉFONO	MIPYME PEQUEÑA	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO DE PROVEEDOR IMSS
		direccion@cedereymasureste.com.mx	0000141676
EL SERVICIO PROPUESTO, SE APEGA A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA POR EL IMSS.			

LICITACIÓN No. LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,

TIPO DE UNIDAD	MARCA	CAPACIDAD	SERIE Y NÚMERO	No. DE REGISTRO VIGENTE DE CALIBRACIÓN	VIDA ÚTIL
MANIFOLD DE TRABAJO MANÓMETRO ANALÓGICO	MASTERCOOL	0.0 psi a 800.0 psi	FS-24-4516	FSPR-CCPI-05449/24	5 AÑOS
MANIFOLD DE TRABAJO MANÓMETRO ANALÓGICO	MASTERCOOL	0.0 psi a 800.0 psi	FS-24-4517	FSPR-CCPI-05450/24	5 AÑOS
MANIFOLD DE TRABAJO MANÓMETRO ANALÓGICO	MASTERCOOL	0.0 psi a 800.0 psi	FS-24-4518	FSPR-CCPI-05451/24	5 AÑOS
MANIFOLD DE TRABAJO MANÓMETRO ANALÓGICO	MASTERCOOL	0.0 psi a 800.0 psi	FS-24-4519	FSPR-CCPI-05452/24	5 AÑOS
MANIFOLD DE TRABAJO MANÓMETRO ANALÓGICO	MASTERCOOL	0.0 psi a 800.0 psi	FS-24-4520	FSPR-CCPI-05453/24	5 AÑOS
MANIFOLD DE TRABAJO MANÓMETRO ANALÓGICO	MASTERCOOL	0.0 psi a 300.0 psi	FS-24-4521	FSPR-CCPI-05454/24	5 AÑOS
MANIFOLD DE TRABAJO MANÓMETRO ANALÓGICO	MASTERCOOL	0.0 psi a 300.0 psi	FS-24-4522	FSPR-CCPI-05455/24	5 AÑOS
MANIFOLD DE TRABAJO MANÓMETRO ANALÓGICO	MASTERCOOL	0.0 psi a 300.0 psi	FS-24-4523	FSPR-CCPI-05456/24	5 AÑOS
MANIFOLD DE TRABAJO MANÓMETRO ANALÓGICO	MASTERCOOL	0.0 psi a 300.0 psi	FS-24-4524	FSPR-CCPI-05457/24	5 AÑOS
MANIFOLD DE TRABAJO MANÓMETRO ANALÓGICO	MASTERCOOL	0.0 psi a 300.0 psi	FS-24-4525	FSPR-CCPI-05458/24	5 AÑOS
TERMÓMETRO INFRAROJO	MASTERCOOL	-50 °C A 550 °C	581732	FSTM-CATI-05443/24	5 AÑOS
TERMÓMETRO INFRAROJO	MASTERCOOL	-50 °C A 550 °C	E1014006612	FSTM-CATI-05445/24	5 AÑOS
TERMÓMETRO INFRAROJO	MASTERCOOL	-50 °C A 550 °C	E1014006536	FSTM-CATI-05446/24	5 AÑOS
TERMÓMETRO INFRAROJO	MASTERCOOL	-50 °C A 550 °C	E1014009337	FSTM-CATI-05447/24	5 AÑOS
TERMÓMETRO INFRAROJO	MASTERCOOL	-50 °C A 550 °C	E1014006542	FSTM-CATI-05448/24	5 AÑOS
MULTÍMETRO DIGITAL	Uei INSTRUMENTS	750V CA/1000V CC	190904270	FSEL-CCAP-05729/24	5 AÑOS
MULTÍMETRO DIGITAL	Uei INSTRUMENTS	750V CA/1000V CC	190904279	FSEL-CCAP-05730/24	5 AÑOS
MULTÍMETRO DIGITAL	Uei INSTRUMENTS	750V CA/1000V CC	190904275	FSEL-CCAP-05731/24	5 AÑOS
MULTÍMETRO DIGITAL	Uei INSTRUMENTS	750V CA/1000V CC	220602480	FSEL-CCAP-05733/24	5 AÑOS
MULTÍMETRO DIGITAL	CPS	750V AC/1000V DC	MCDD028169	FSEL-CCAP-05732/24	5 AÑOS



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025
RFC: CSU170808UA6

PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO
ADMINISTRADOR ÚNICO
CEDEREYMA SURESTE, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Yucatán
Hospital Oxxutzcab
830304-073200



Instituto Mexicano del Seguro Social
OOAD Estatal Yucatán



ARQ. EDUARDO HERNANDEZ MATOS
Residente Conservación Hospital Oxxutzcab
Matricula: 99338093



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.

 direccion@cedereymasureste.com.mx
 www.cedereymasureste.com.mx

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)
DOCUMENTO RELATIVO AL PUNTO 6.2 FRACC VI.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. **LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025."**

EL SUSCRITO **L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO** EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **CEDEREYMA SURESTE, S.A. DE C.V.**, COMPAREZCO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA A DECLARAR **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

MANIFESTAMOS QUE NOS APEGAREMOS AL ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) "PLAZO ESTABLECIDO DEL MANTENIMIENTO MAYOR" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2025, DE ACUERDO AL ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) DE LAS PRESENTES BASES YA QUE EN CASO CONTRARIO SE HARÁ MERECEDOR DE LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PLAZO ESTABLECIDO DEL MANTENIMIENTO MAYOR

TIPO DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	PLAZO DE ATENCION DEL REPORTE	PLAZO DE EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD	MAXIMO DENTRO DE LOS 2 (DOS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA SOLICITUD.	90 (NOVENTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ATENCION DEL REPORTE.



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ 
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

MÉRIDA, YUC., A 23 DE JULIO DEL 2025

PROTESTO LO NECESARIO



L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO
ADMINISTRADOR ÚNICO



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)
DOCUMENTO RELATIVO AL PUNTO 6.2 FRACC VII.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. **LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025."**

EL SUSCRITO **L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO** EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **CEDEREYMA SURESTE, S.A. DE C.V.**, COMPAREZCO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA A DECLARAR **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

MANIFESTAMOS, QUE CONTAMOS CON EL STOCK DE REFACCIONES NUEVAS 100% COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS QUE PROPONE Y QUE SE SOLICITAN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

MÉRIDA, YUC., A 23 DE JULIO DEL 2025

PROTESTO LO NECESARIO



L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO
ADMINISTRADOR ÚNICO



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

DOCUMENTO RELATIVO AL PUNTO 6.2 FRACC VIII.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. **LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025."**

EL SUSCRITO **L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO** EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **CEDEREYMA SURESTE, S.A. DE C.V.**, COMPAREZCO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA A DECLARAR **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

MANIFIESTO QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, LAS SIGUIENTES PERSONAS SERAN LOS RESPONSABLES Y ESTARAN ASIGNADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO POR EL INSTITUTO:

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

MÉRIDA, YUC., A 23 DE JULIO DEL 2025

PROTESTO LO NECESARIO



L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO
ADMINISTRADOR ÚNICO

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)
DOCUMENTO RELATIVO AL PUNTO 6.2 FRACC IX.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. **LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025."**

EL SUSCRITO **L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO** EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **CEDEREYMA SURESTE, S.A. DE C.V.**, COMPAREZCO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA A DECLARAR **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

MANIFESTAMOS QUE CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA, PLANOS, MANUALES, DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y DIAGRAMAS ELECTRÓNICOS DE TODOS LOS EQUIPOS, DE LA MARCA Y MODELO QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO_REQUERIMIENTO.

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

MÉRIDA, YUC., A 23 DE JULIO DEL 2025

PROTESTO LO NECESARIO



L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO
ADMINISTRADOR ÚNICO

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)
DOCUMENTO RELATIVO AL PUNTO 6.2 FRACC X.


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. **LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025."**

EL SUSCRITO **L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO** EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **CEDEREYMA SURESTE, S.A. DE C.V.**, COMPAREZCO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA A DECLARAR **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

QUE CONTAMOS FORMALMENTE CON UN TALLER, Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUC. CON **LÍNEA TELEFÓNICA FIJA** No. [REDACTED], [REDACTED] Y **CORREO ELECTRÓNICO:** direccion@cedereymasureste.com.mx, LA DIRECCIÓN DE NUESTRAS OFICINA MATRIZ ES: CALLE 65 No. 516-A ENTRE 58 Y 62, COL. REPARTO GRANJAS., C.P. 97370, KANASIN, YUCATÁN.

CROQUIS DE UBICACIÓN:




CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
[REDACTED]
direccion@cedereymasureste.com.mx
www.cedereymasureste.com.mx



CEDEREYMA
SURESTE S.A. DE C.V.
ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025
RFC: CSU170808UA6

PLANTA ARQUITECTÓNICA



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

FOTOGRAFÍAS DE INSTALACIONES



PRIVADOS DE CONTABILIDAD, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS



AREA DE PROYECTOS Y LICITACIONES



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx



SALA DE JUNTAS



DIRECCIÓN



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx



BODEGA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS



BANCOS DE TRABAJO DEL TALLER



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx



CEDEREYMA
SURESTE S.A. DE C.V.
ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025
RFC: CSU170808UA6



Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma 164, Col. Juárez,
Alcaldía: Cuauhtémoc, Código Postal: 06600,
Ciudad de México. RFC: CFE370814Q10

CEDEREYMA SURESTE SA DE CV

65 516A 58 62 REP GRA 516A
58 62
KANASIN,XELPAC.CUAUT.PFC.P.97370
KANASIN,YUC.

NO. DE SERVICIO: [REDACTED]

RMU: [REDACTED]

CUENTA: [REDACTED]

LÍMITE DE PAGO: 01 JUN 25

CORTE A PARTIR: 02 JUN 25

TARIFA: PDBTNO. MEDIDOR: [REDACTED]

MULTIPLICADOR: 1
NO HILOS: 2

PERIODO FACTURADO: 14 MAR 25-16 MAY 25

TOTAL A PAGAR:

\$2,660

(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M.N.)



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	X Estimada	Medida	X Estimada			
Energía (kWh)	29,871		28,542		1,329		
	16,975		16,145		830		

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	84.32	0.00	0.00	84.32	Cargo Fijo(3)	84.32
Distribución	0.00	0.00	510.98	510.98	Energía	2,114.06
Transmisión	0.00	0.00	90.27	90.27	Subtotal	2,198.38
CENACE	0.00	0.00	3.24	3.24	IVA 16%	351.74
Energía	0.00	0.00	981.53	981.53	Fac. del Periodo	2,550.12
Capacidad	0.00	0.00	524.95	524.95	DAP(2)	109.92
SCnMEM(1)	0.00	0.00	3.09	3.09	Adeudo Anterior	3,807.47
					Su Pago	-3,807.00
					Total	2,660.51

Fecha, hora y lugar de Impresión: 07/07/2025 16:42:51 hrs Calle 59 x 58 y 60 No 489 Centro Merida Yucatán México 97000

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



\$2,660

(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M.N.)



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

Se testa: **Número Telefónico, Número de Servicio, RMU, Número de cuenta, Número de medidor, Código Qr, Número de Serie**, por considerarse información confidencial de personas morales identificadas e identificables, cuya difusión puede afectar su esfera jurídica. Lo anterior, de conformidad con los artículos 115 párrafo tercero y artículo 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

MÉRIDA, YUC., A 23 DE JULIO DEL 2025

PROTESTO LO NECESARIO



L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO
ADMINISTRADOR ÚNICO



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
999) 287 7212
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

DOCUMENTO RELATIVO AL PUNTO 6.2 FRACC XI.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. **LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025."**


EL SUSCRITO **L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO** EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **CEDEREYMA SURESTE, S.A. DE C.V.**, COMPAREZCO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA A DECLARAR **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

MANIFESTAMOS, QUE PROPORCIONAREMOS LAS REFACCIONES NUEVAS, 100% COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES, DESCRITOS EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO_REQUERIMIENTO Y ANEXO NÚMERO 1 BIS (UNO BIS) TÉRMINOS Y CONDICIONES.

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

MÉRIDA, YUC., A 23 DE JULIO DEL 2025

PROTESTO LO NECESARIO



L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO
ADMINISTRADOR ÚNICO

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)
DOCUMENTO RELATIVO AL PUNTO 6.2 FRACC. XV.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. **LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025."**

EL SUSCRITO **L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO** EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **CEDEREYMA SURESTE, S.A. DE C.V.**, COMPAREZCO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA A DECLARAR **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:


MANIFIESTO QUE CUENTO CON EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.

A CONTINUACIÓN, ENLISTO Y PRESENTO FOTOGRAFÍAS DE CADA UNO DE ELLOS:

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

MÉRIDA, YUC., A 23 DE JULIO DEL 2025

PROTESTO LO NECESARIO




L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO
ADMINISTRADOR ÚNICO

RELACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZARÁ PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO



OVEROL INDUSTRIAL COLOR NARANJA, 100% ALGODÓN




CASCO DE SEGURIDAD ALA ANCHA REDONDA V-GARD MSA CON MATRACA



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.

 direccion@cedereymasureste.com.mx
 www.cedereymasureste.com.mx




CEDEREYMA
SURESTE S.A. DE C.V.
ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025
RFC: CSU170808UA6



RESPIRADOR MEDIA CARA, DE 2 FILTROS




ARNES SEGURIDAD + LINEA DE VIDA WARTHOG SAFETY




CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASTIN, YUC.

 direccion@cedereymasureste.com.mx
 www.cedereymasureste.com.mx



CEDEREYMA
SURESTE S.A. DE C.V.
ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025
RFC: CSU170808UA6



PROTECTOR FACIAL CONTRA IMPACTOS



MONOGOGLE CONTRA IMPACTOS



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.

 direccion@cedereymasureste.com.mx
 www.cedereymasureste.com.mx



CEDEREYMA
SURESTE S.A. DE C.V.
ESPECIALISTAS EN AIRE ACONDICIONADO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025
RFC: CSU170808UA6



LENTE DE PLASTICO CONTRA IMPACTOS



CINTA DE PELIGRO, PARA DELINEADO DE ÁREA



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.

  direccion@cedereymasureste.com.mx
 www.cedereymasureste.com.mx

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

MÉRIDA, YUC., A 23 DE JULIO DEL 2025

PROTESTO LO NECESARIO


L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO
ADMINISTRADOR ÚNICO

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

DOCUMENTO RELATIVO AL PUNTO 6.2 FRACC. XVI.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. **LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025."**

EL SUSCRITO **L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO** EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **CEDEREYMA SURESTE, S.A. DE C.V.**, COMPAREZCO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA A DECLARAR **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

MANIFIESTO QUE CONTAMOS CON LA HERRAMIENTA ELECTRÓNICA PARA INGRESAR AL MENÚ DE SERVICIOS DE LOS EQUIPOS Y LAS HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA.

1. 4 VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO, PROFESIONAL, CON CERTIFICADOS VIGENTES DE CALIBRACIÓN A NOMBRE DEL LICITANTE EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
2. 4 TERMÓMETRO INFRARROJO LASER, PROFESIONAL, CON CERTIFICADOS VIGENTES DE CALIBRACIÓN A NOMBRE DEL LICITANTE EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
3. 4 MANIFOLDS CON MANÓMETROS PARA VARIOS TIPOS DE GASES REFRIGERANTES, PROFESIONAL, CON CERTIFICADOS VIGENTES DE CALIBRACIÓN A NOMBRE DEL LICITANTE EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).
4. 3 VACUÓMETROS DIGITALES.
5. 1 CAMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA, PARA DETECCIÓN DE TEMPERATURAS.
6. 1 PONCHADORA PARA ZAPATAS ELÉCTRICAS Y TERMINALES ELÉCTRICAS DE COMPRESIÓN.
7. 4 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA, TIPO INDUSTRIAL, PARA LIMPIEZA DE SERPENTINES.
8. 1 PROBADOR DE CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO, DIGITAL MEGGER.
9. 1 INDICADOR DE FASE, CON INDICACIÓN DE PRESENCIA DE FASE.
10. 1 ANALIZADOR PARA COMPRESORES HERMÉTICOS, QUE INDIQUE CONTINUIDAD Y FALLA DE TIERRAS EN LOS DEVANADOS.
11. 1 TACÓMETRO DIGITAL.
12. 1 TERMOHIGRÓMETRO.
13. 1 ANEMÓMETRO.




CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

14. 1 INSTRUMENTO PROFESIONAL MEDIDOR DE AIRE, QUE PERMITE MEDIR LA PRESIÓN, LA VELOCIDAD O EL CAUDAL DE AIRE, DIFERENCIAL DE PRESIÓN
15. 1 TARRAJA DE RELOJ COMPLETA, CON PEINES DE 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
16. 2 BOMBAS RECUPERADORAS DE GAS REFRIGERANTE.
17. 1 DOBLADORA PARA LÁMINA DE 8 PIES O MAYOR.
18. 4 BOMBAS DE HACER VACÍO.
19. 1 EQUIPO PARA LIMPIEZA DE DUCTOS.
20. 1 EQUIPO PARA NEBULIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE DUCTOS.

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

MÉRIDA, YUC., A 23 DE JULIO DEL 2025

PROTESTO LO NECESARIO



L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO
ADMINISTRADOR ÚNICO

RELACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE LA EMPRESA.

CANT	DESCRIPCIÓN
08	CAJAS COMPLETAS DE HERRAMIENTAS PARA AIRE ACONDICIONADO.
01	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARCA: AEMC, MODELO: 3945 (ARMÓNICOS, FACTOR DE POTENCIA, AMPERAJE, VOLTAJE, DETECTOR DE CAÍDAS DE VOLTAJE, POTENCIA, ÁNGULO DE FASE)
01	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARCA: AEMC, MODELO: 8336 (ARMÓNICOS, FACTOR DE POTENCIA, AMPERAJE, VOLTAJE, DETECTOR DE CAÍDAS DE VOLTAJE, POTENCIA, ÁNGULO DE FASE)
08	VOLTAMPERIMETROS PROFESIONALES, MARCA: UEI, MODELO: DL479, (CON CERTIFICADOS EMA, VIGENTES DE CALIBRACIÓN EMA)
08	JUEGO DE MANIFOLD DE SERVICIO, CON MANGUERAS LARGAS, PARA CARGA DE REFRIGERANTE R-22, R-407C, R-410A. MARCA: MASTERCOOL, MODELO: 93661-EB (CON CERTIFICADOS EMA, VIGENTES DE CALIBRACIÓN)
01	MANIFOLD DIGITAL CON SENSOR DE VACIO DE 2 VÍAS, CON MANGUERAS LARGAS, CON PANTALLA LCD QUE INDIQUE MEDICIONES DE PRESIÓN, SATURACIÓN DE TEMPERATURAS, TEMPERATURA ACTUAL, SOBRECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO EN MÁS DE 60 GASES REFRIGERANTES, MARCA: AVALY, MODELO: 99661-A
01	MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA ULTRASÓNICO PORTÁTIL, MARCA: SAGAON TECH, MODELO: ST-1
01	MEDIDOR DE ESPESORES DE TUBERIAS ULTRASÓNICO PORTÁTIL, MARCA: BENETECH, MODELO: GM-100
01	REFRACTÓMETRO DE FLUIDOS ANTICONGELANTES, PARA GLICOL Y ETILENO, MARCA: FLEETGUARD, MODELO: CC2806.
01	IMPRESORA PARA IMPRESIÓN DE BITÁCORA DE CHILLERS, MARCA: NCI, MODELO: D5H31587
08	TERMÓMETRO LÁSER INFRARROJO, DIGITAL, TIPO PISTOLA. (CON CERTIFICADOS EMA, VIGENTES DE CALIBRACIÓN EMA)
01	PROBADOR DE CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO DIGITAL 250 V/500 V/1000 V, MARCA: KYORITSU, MODELO: 3007A
01	INDICADOR DE FASE, CON INDICACIÓN DE PRESENCIA DE FASE, MARCA: KYORITSU, MODELO: 8031
01	ANALIZADOR PARA COMPRESORES HERMETICOS, QUE INDIQUE CONTINUIDAD Y FALLA DE TIERRAS EN LOS DEVANADOS DEL MOTOR CON LUZ DE PILOTO LED (PANTALLA DÍODO EMISOR DE LUZ)
01	CAMARA TERMOGRAFICA MARCA: FLIR; MODELO: C3-X
01	TACÓMETRO DIGITAL, MARCA: KOBAN, MODELO: KTO AT-8
01	TERMOHIGRÓMETRO, MARCA: TESTO, MODELO: 605i
01	ANEMÓMETRO, MARCA: TESTO, MODELO: 410i
01	INSTRUMENTO PROFESIONAL DE MEDICIÓN CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FLUJO DE AIRE, ANEMOMETRO, HIGRÓMETRO, FOTÓMETRO Y TERMÓMETRO, MARCA: AVALY, MODELO: LM-8010
03	VACUOMETRO ELECTRÓNICO, CON PANTALLA LCD QUE INDICA MEDICIONES DE PRESIÓN DE 1 MICRON A UN VACIO DE MAYOR O IGUAL A 200 MICRONES, MARCA: SUPCO, MODELO: VG64
01	INDICADOR DE CARÁTULA, MARCA: STARRETT 0-100, MODELO: 196A1Z. CON ACCESORIOS Y ESTUCHE. 3 PUNTAS DE CONTACTO, ADAPTADOR, PRENSA, POSTE, ABRAZADERAS Y ACCESORIOS PARA ORIFICIOS.
01	INDICADORES DE CARATULA CON VASTAGO POSTERIOR, MARCA: STARRETT, MODELO: SERIE 196
01	MICRÓMETRO DE PRECISIÓN, MARCA: STARRETT, MODELO: SERIE 436.1M
01	CALENTADOR PARA RODAMIENTOS MARCA: SKF, MODELO: TMBH 1
01	INSTRUMENTO PROFESIONAL MEDIDOR DE AIRE, QUE PERMITE MEDIR LA PRESIÓN, LA VELOCIDAD O EL CAUDAL DE AIRE PARA CUARTOS DE PRESURIZACIÓN, MARCA: FLUKE, MODELO: 922
01	MANÓMETRO DIGITAL DE PRESIÓN DIFERENCIAL DUAL, MARCA: UEI, MODELO: EM152
01	MÁQUINA LIMPIADORA DE TUBOS PARA TRABAJOS DE SERVICIO LIGEROS (110V) MARCA: GOODWAY, MODELO: RAM-4
01	MÁQUINA LIMPIADORA DE TUBOS PARA TRABAJOS DE SERVICIO PESADO REAM-A-MATIC, 2 H.P., (220 V) MARCA: GOODWAY, MODELO: RAM-4X-2A-60.
01	TALADRO NEUMATICO PARA LIMPIEZA DE TUBO CON UNIDAD DE MANDO NEUMÁTICA, MANGUERA DE AIRE DE (4.6M) MANGUERA DE AGUA DE (4,6M) MARCA: GOODWAY, MODELO: PSM-500.
02	BOMBAS RECUPERADORAS DE GAS REFRIGERANTE, MARCA: APPION, MODELO: G5 TWIN.
04	BOMBAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA MARCA: KARCHER, MODELO: HD 4/9 C



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

01	DOBLADORA PARA LAMINA DE 10 PIES, MARCA: DIZHER.
01	DOBLADORA PARA LAMINA DE 4 PIES, MARCA: DIZHER.
04	BOMBAS DE HACER VACIO, MARCA: MASTERCOOL, MODELO: 90067 DE 7.5 CFM.
04	COMPRESORES DE AIRE DE 25 LITROS, MARCA: TRUPER, MODELO: COMP-25L
01	PLANTA PARA SOLDAR ELÉCTRICA DE 300 AMPS, MARCA: RAMIRO, MODELO: 300
04	MINI ESMERILADORA PULIDOR 4-1/2" MARCA: BOSCH MODELO: GWS8-45
02	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO DE 5/8 MARCA: BOSCH, MODELO: GBH 2-24 DSR
01	TARRAJA DE RELOJ COMPLETA, CON PEINES DE 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
01	PISTOLA DE FIJACION, MARCA: HILTI, MODELO: DX460
08	JUEGO DE ANDAMIOS.
03	EQUIPOS DE OXIACETILENO.
03	REGULADORES DE NITRÓGENO.
01	BISELADORA PARA LAMINA, CON GARGANTA DE 7", CAPACIDAD, PARA CALIBRES DE 24 MÁXIMO
01	EQUIPO PARA LIMPIEZA DE DUCTOS, MARCA: GOODWAY, MODELO: AQ-RV450
01	EQUIPO PARA NEBULIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE DUCTOS, MARCA: GOODWAY, MODELO: AQ-FG
01	SOLDADORA MULTIPROCESOS, MARCA: LINCOLD ELECTRIC, MODELO: POWER MIG 210 MP
01	PONCHADORA PARA ZAPATAS ELÉCTRICAS Y TERMINALES DE COMPRESIÓN, PARA CAL. 8 ADW HASTA 3/0 MCM.
01	PONCHADORA HIDRÁULICA DE 16 TONELADAS, PARA ZAPATAS ELÉCTRICAS Y TERMINALES DE COMPRESIÓN, PARA CAL. 6 AWG HASTA 600 MCM.
01	TALADRO DE BANCO DE 8" CON MOTOR DE 1/3" H.P. BROQUERO DE 1/2"
20	TANQUES VACÍOS PARA RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

**ANEXO REPORTE FOTOGRÁFICO CON LA DESCRIPCIÓN
DETALLADA Y CARACTERÍSTICAS DE CADA HERRAMIENTA:**

(4) VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO, PROFESIONAL, CON CERTIFICADOS VIGENTES DE CALIBRACIÓN A NOMBRE DEL LICITANTE EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).



Descripción:

Medidores de abrazaderas de visualización simple True RMS: la nueva línea de medidores de abrazaderas ofrece dos medidores de pantalla única True RMS. El DL469, un medidor de pinza 400A AC equipado con funcionalidad esencial y el DL479 con 600A AC, agrega temperatura, capacitancia y frecuencia de las funciones HVAC / R.

Características y beneficios:

- RMS real
- 400A CA
- 750V CA / 600V CC
- Resistencia 40MΩ
- Microamperios de CC 2000μA
- Prueba de diodo
- Detección de voltaje sin contacto
- 4000 conteos Visor
- Retención de datos
- Opción de rango manual
- Indicador sonoro de voltaje
- Audible Continuidad
- Luz de fondo
- Min/Max (captura rápida de 25 ms)
- 6,000 conteos Visor
- 600A CA
- Resistencia: 60MΩ
- Montura magnética
- Mango sobremoldeado
- Luz de trabajo
- Apagado automático
- Capacitancia: 2000μF
- Indicador de batería baja
- Almacenamiento de terminal de prueba
- Compartimento de baterías con seguros
- Temperatura: -31° a 752°F (-35° a 400°C)



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [Redacted]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

(4) TERMÓMETRO INFRARROJO LASER, PROFESIONAL, CON CERTIFICADOS VIGENTES DE CALIBRACIÓN A NOMBRE DEL LICITANTE EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).



Descripción:

El 52224 ofrece precisión con el láser, la luz trasera realza el exhibidor LCD y despliega una gama de temperaturas de entre -58° hasta 1022°F (-50° hasta 550°C). Este compacto diseño es de sencillo uso y de fácil almacenamiento. Incluye estuche para transportación.

Especificaciones:

- Escala de Temperatura No-Contacto: -58 to 1022°F (-50 to 550°C)
- Campo de vista: 12 : 1
- Iluminación del exhibidor: Luz trasera por LED.
- Indicador de objetivo: Láser Circular.
- Emisividad: 0.95
- Resolución: 0.1°F / 0.1°C
- Precisión: ±2°C (4°F) or ±2% de lectura.
- Tiempo de respuesta: 0.5 segundos.
- Apagado: Automático después de 15 segundos.
- Batería: 14 horas aproximadamente.
- Accesorios Incluidos: 2 Baterías AAA, manual de instrucciones, estuche de plástico moldeado.



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

(4) MANIFOLDS CON MANÓMETROS PARA VARIOS TIPOS DE GASES REFRIGERANTES, PROFESIONAL, CON CERTIFICADOS VIGENTES DE CALIBRACIÓN A NOMBRE DEL LICITANTE EXPEDIDOS POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).



Descripción:

- Nuestras válvulas con pistón de movimiento libre se desgastan más lentamente que las válvulas habituales actualmente en el mercado.
- Juntas tóricas dobles permiten una mayor estanqueidad y menos fugas.
- **33661-E:** R410, R507A, R404A, R22 (Manómetro p/n EH-EL) Analizadores con 3 mangueras de 150cm.
- Todos los sets de analizadores de 2 vías con válvulas de pistón son empacados en cubiertas.
- Empaque estándar Europeo – Caja de cartón corrugado
- Para el estuche plástico de transporte por favor ordene la parte # 58102-PBR.
- Para ordenar Manómetros con mangueras que tengan empaques de Teflón, agregar el sufijo -T al código de los mismos.
- Manómetros armadas con válvulas de bolas al final de la manguera, agregue una -E



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

(3) VACUÓMETROS DIGITALES.



VACUOMETRO ELECTRÓNICO, CON PANTALLA LCD QUE INDICA MEDICIONES DE PRESIÓN DE 1 MICRON A UN VACIO DE MAYOR O IGUAL A 200 MICRONES, MARCA: SUPCO, MODELO: VG64

Características y beneficios:

- Lee vacío en siete unidades internacionales -Resolución ultrafina (1 micrón cuando el vacío es menor o igual a 200 micrones)
- Apagado automático
- Actualizaciones de pantalla cada 0,5 segundos
- Sensor fácil de limpiar (use alcohol isopropílico)
- Indicador de batería baja -Tipo de sensor: termistor
- Tipo de conector: Conector acampanado macho estándar de 1/4"
- Rango de vacío: 0-19.000 micrones
- Escala de parámetros: Micrones, PSI, mBars, Pascales, Torr, mTorr
- Mejor resolución: 1 micrón (para 0-200 micrones)
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0°F a 150°F (0°C a 65°C)
- Sobrepresión: 800 psi máx.
- Precisión: +/- 10% (100-1000 micrones)



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ 
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

(1) CAMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA, PARA DETECCIÓN DE TEMPERATURAS.



CAMARA TERMOGRAFICA MARCA: FLIR; MODELO: C3-X

Especificaciones:

- Resolución de IR: 128 x 96 píxeles
- Sensibilidad térmica/NETD: <70 mK
- Precisión: De 0 a 100 °C (de 32 a 212 °F): ±3 °C (±5,5 °F), de 100 a 300 °C (de 212 a 572 °F): ±3 % [temp. ambiente de 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F) y temp. del objeto superior a 0 °C (32 °F)]
- Campo de visión (FOV): 53,6°
- Cámara digital: Resolución de 5 MP
- Modos de imagen: Imagen de infrarrojos, imagen visual, MSX (detalles visuales estampados sobre la imagen térmica), imagen en imagen (área de IR sobre la imagen visual)
- Soporte de almacenamiento: Memoria interna y conectividad integrada a la nube mediante FLIR Ignite (con Wi-Fi)

(1) PONCHADORA PARA ZAPATAS ELÉCTRICAS Y TERMINALES ELÉCTRICAS DE COMPRESIÓN.



PONCHADORA PARA ZAPATAS Y TERMINALES ELÉCTRICAS DE COMPRESIÓN, PARA CALIBRE 8 HASTA 3/0

Descripción:

- Aplica la más larga selección de terminales de cobre
- Cuenta con dado hexagonal rotatorio
- Capacidad de 8 AWG - 3/0 AWG
- Mide 390 mm
- Pesa 1.1 kgs

(4) BOMBAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA, TIPO INDUSTRIAL, PARA LIMPIEZA DE SERPENTINES.



BOMBAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA MARCA: KARCHER, MODELO: HD 4/9 C

Descripción:

Esta hidrolavadora de alta presión de agua fría con motor de corriente alterna es el equipo básico, perfecto para los usuarios del ámbito comercial. La HD 4/9 C de diseño vertical convence por su movilidad y compacto tamaño.

Especificaciones Técnicas:

Caudal de agua	420 l/h
Presión de trabajo	1300 psi
Máxima presión	1800 psi
Potencia de conexión	1,5 kW
Cable de conexión	7 m
Peso	26 kg
Tipo de corriente	1 / 120 / 60 Ph/V/H



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ 
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

(1) PROBADOR DE CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO, DIGITAL MEGGER.



PROBADOR DE CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO DIGITAL 250 V/500 V/1000 V, MARCA: KYORITSU, MODELO: 3007A

- Muestra el valor del voltaje externo de CA junto con un símbolo parpadeante.
- Función automática nula para restar automáticamente la resistencia de plomo de prueba antes de mostrar el valor de resistencia de continuidad real.
- Modo Trac-Lok para conservar la vida útil de la batería en pruebas de aislamiento y continuidad.
- Localizador de advertencia de circuito en vivo.
- Liberando el botón de prueba descarga automáticamente las cargas almacenadas en el circuito bajo prueba.
- Función de retroiluminación para ver los resultados de las pruebas en áreas poco iluminadas.
- Corriente de medición de continuidad de 200mA a IEC 61557.
- Corriente mínima de 1mA en pruebas de aislamiento a IEC 61557.

(1) INDICADOR DE FASE, CON INDICACIÓN DE PRESENCIA DE FASE.



INDICADOR DE FASE, CON INDICACIÓN DE PRESENCIA DE FASE, MARCA: UNI-T, MODELO: UT261B

Descripción:

- Indicador LED de secuencia de fase.
- Indicador de fase de falta.
- Indicador LED de rotación del motor.
- Voltaje de CA de 90 ~ 600 V.
- Rango de frecuencia de 15 ~ 400 Hz.

(1) ANALIZADOR PARA COMPRESORES HERMÉTICOS, QUE INDIQUE CONTINUIDAD Y FALLA DE TIERRAS EN LOS DEVANADOS.



ANALIZADOR PARA COMPRESORES HERMETICOS, QUE INDIQUE CONTINUIDAD Y FALLA DE TIERRAS EN LOS DEVANADOS DEL MOTOR CON LUZ DE PILOTO LED (PANTALLA DIIODO EMISOR DE LUZ), MARCA: UEI, MODELO: HA1

Descripción:

- El HA1 analiza y prueba compresores herméticos con hasta 25 amperios de corriente de funcionamiento. Se conecta directamente al motor del compresor eliminando el condensador de arranque del sistema de refrigeración.
- Rangos de capacitores de arranque de 250 V CA entre 88 y 301 MFD.
- Operación de voltaje dual de 120/240 V CA.
- Indica continuidad y fallas a tierra en los devanados del motor con luces LED.
- Libera rotores bloqueados invirtiendo la acción del motor.
- Conectores de conexión convenientes para medir voltaje y resistencia.

(1) TACÓMETRO DIGITAL.



TACÓMETRO DIGITAL, MARCA: KOBAN, MODELO: KTO AT-8

Descripción:

- Tacómetro digital destinado a medir la velocidad de giro de ejes de rotación, como puede ser el eje de giro de un motor. Permite realizar mediciones con o sin contacto, disponiendo para esta última opción de un puntero láser y una cinta reflectora auto adhesiva. Pantalla retroiluminada y capacidad de almacenaje de hasta 40 lecturas. Permite realizar diversas mediciones: velocidad de rotación (rpm), revoluciones totales (rev), frecuencia, velocidad de superficie y longitud.

(1) TERMOHIGRÓMETRO.



TERMOHIGRÓMETRO, MARCA: TESTO, MODELO: 605i

Descripción:

- Medición de la humedad y temperatura ambiente en interiores y conductos.
- Cálculo automático del punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo mediante la App testo Smart.
- Análisis y envío de datos de medición mediante la App testo Smart.
- Bluetooth® con alcance hasta 100 m, sonda plegable en 90° e imán.

(1) ANEMÓMETRO.



ANEMÓMETRO, MARCA: TESTO, MODELO: 410i

Descripción:

- Medición de la velocidad del aire, caudal volumétrico y la temperatura.
- Representación del caudal volumétrico de varias salidas para controlar las instalaciones.
- Parametrización sencilla de la salida (dimensión y geometría).
- Lectura cómoda de los valores medidos en el teléfono inteligente o la tableta con la aplicación testo Smart.

(1) INSTRUMENTO PROFESIONAL MEDIDOR DE AIRE, QUE PERMITE MEDIR LA PRESIÓN, LA VELOCIDAD O EL CAUDAL DE AIRE, DIFERENCIAL DE PRESIÓN.



MANÓMETRO DIGITAL DE PRESIÓN DIFERENCIAL DUAL, MARCA: UEI, MODELO: EM152

CARACTERÍSTICAS:

- Rango de -60 a +60 pulg H2O
 - Presión diferencial
 - Medición diferencial de entrada dual de hasta ± 80.27 pulgadas de columna de agua
 - Medidas en 11 escalas; pulg H2O, PSI, Bar, mBar, kPa, pulg HG, mm HG, onz pulg, pies H2O, cm H2O y kg cm.
 - Montura magnética
 - Rango automático
 - Pantalla de fondo iluminado
 - Retención de datos
 - Max/Min (Máx/Mín)
 - Botón Zero (Cero)
- ESPECIFICACIONES GENERALES**
- Temperatura de funcionamiento: 32° a 104°F (0° a 40°C)
 - Temperatura de almacenamiento: 14° a 140°F (-1° a 60°C)
 - Luz de fondo: Visor con luz de fondo
 - Rango excedido: aparece ERR1 o ERR2
 - Dimensiones: 5.27" X 3" X 1.5"
 - Peso de artículo: 6.2 onzas
 - Calibración: Calibración



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

(1) TARRAJA DE RELOJ COMPLETA, CON PEINES DE 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



TARRAJA DE RELOJ COMPLETA, CON PEINES DE 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

DESCRIPCIÓN:

- Fabricada con hierro nodular y tuerca de aluminio,
- Cuenta con guías ajustables que no necesitan cambio de bujes.
- Así mismo centran el tubo y se ajustan a cualquier diámetro fuera de norma.
- Contiene 6 juegos de dados de 1/2" a 2".
- Peso: 13.02 kg.
- Dimensiones: 30.0 × 18 × 15 cm.
- Marca: HPTR.



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

(2) BOMBAS RECUPERADORAS DE GAS REFRIGERANTE.



BOMBA RECUPERADORA DE GAS REFRIGERANTE, MARCA AVALY, MODELO: VRR24A

Descripción:

Máquinas muy ligeras Avaly, rápidas y potentes para la recuperación de enormes cantidades de refrigerante. Su función es trasladar el gas desde el sistema de refrigeración hasta un cilindro sin aplicarle ningún proceso refrigerante. Cuenta con un motor de 1 HP, un compresor de pistones gemelos, apagado automático de vacío, además de ser un aparato de alta y baja presión.

Refrigerantes: CAT.III: R-12, R-134a, R-401c, R-406a, R-500. .- CAT.IV: R-22, R-401a, R-401b, R-402b, R-407c, R-407d, R-408a, R-409a, R-411a, R-411b, R-412a, R-502, R-509. .-CAT.V: R-402a, R-404a, R-407a, R-407b.

EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN: Refrigerante I: Vapor 0, Líquidos 1, Empujar-Jalar 4. Refrigerante IV: Vapor 0.25 Kg/Min, Líquidos 1.81 Kg/Min, Empujar-Jalar 5.57 Kg/Min. Refrigerante V: Vapor 0.26 Kg/Min, Líquidos 1.85 Kg/Min, Emp.

(1) DOBLADORA PARA LÁMINA DE 8 PIES O MAYOR.



DOBLADORA DE 10 PIES, MARCA: DIZHER

Descripción:

Dobladoras Dizher son una herramienta ideal para hacer dobleces en lámina de acero, son de fácil operación que están construidas en sólida placa de acero muy resistente para el trabajo pesado. El cuerpo superior de la Dobladora se puede ajustar para diferentes tipos

(4) BOMBAS DE HACER VACÍO.



BOMBA DE VACÍO DE 12 CFM, MARCA: UNIWELD, MODELO: HVP12

Descripción:

- Las bombas de vacío de 2 etapas HUMM-VAC cuentan con un nuevo y mejorado cartucho de bomba de vacío de paletas rotativas, que tiene la potencia y la capacidad necesarias para Una amplia gama de aplicaciones de servicio, así como una construcción robusta para una larga vida.
- Desplazamiento de aire libre: 12 CFM, 340 Litros/minuto.
- La bomba de vacío HUMMVAC elimina la humedad y deshidrata un sistema de forma rápida y eficiente.
- El modelo HVP12 funciona a 12 CFM, tiene una capacidad de aceite de 820 ml y una calificación de micras de 15.
- Todos los modelos HUMMVAC incluyen los siguientes: agarre de goma antideslizante, caja de alimentación de doble voltaje (110/220), mango equilibrado en el centro trasero inclinado.
- Potente motor refrigerado por ventilador de bajo decibelio, motor de dispersión de calor y aletas de depósito, almohadillas de goma de agarre seguro.
- Drenaje de aceite de fácil acceso de perfil bajo, bandeja biselada para un drenaje completo de aceite, gran vista para un fácil monitoreo de aceite, puerto de llenado de aceite, cúpula de escape y accesorio de entrada de 3 vías (1/4 pulgadas, 3/8 pulgadas y 1/2 pulgada macho acampanado) con tapas atadas.

(1) EQUIPO PARA LIMPIEZA DE DUCTOS.



EQUIPO PARA LIMPIEZA DE DUCTOS, MARCA: GOODWAY, MODELO: AQ-RV450

Descripción:

- Diseño modular, uso con o sin unidad de transportación
- Control de aspirado remoto y dirección de cepillos
- Motores duales de aspirado con control independiente
- Cartuchos duales con filtro HEPA
- Bolsa desechable para filtrado de residuos
- Ruedas traseras de gran diámetro y rueditas bloqueables
- La manguera y el cepillo se guardan en la unidad de transportación
- Potencia de Motor: .25 HP
- Alimentación: 9.5 amps, 115 V 50/60 Hz (Otras opciones disponibles)
- Desplazamiento de Aire: 201 CFM (alto) – 89 CFM (bajo)
- Velocidad de Cepillo: 450 RPM



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

(1) EQUIPO PARA NEBULIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE DUCTOS.



EQUIPO PARA NEBULIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE DUCTOS, MARCA: RYOBI, MODELO: P2805

Descripción:

- Atomiza la sustancia química para una distribución apropiada y completa.
- Úselo para aplicar esterilizantes y desinfectantes a base de agua aprobados para esparcirse.
- Pulveriza más de 107.6 ft². pies cuadrados por carga.
- Las partículas atómicas alcanzan hasta 15 pies de distancia.
- Diseño ligero para un uso prolongado.

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

MÉRIDA, YUC., A 23 DE JULIO DEL 2025

PROTESTO LO NECESARIO


L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO
ADMINISTRADOR ÚNICO



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
☎ [REDACTED]
✉ direccion@cedereymasureste.com.mx
🌐 www.cedereymasureste.com.mx

ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)
DOCUMENTO RELATIVO AL PUNTO 6.2 FRACC XIX.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. **LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025."**

EL SUSCRITO **L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO** EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **CEDEREYMA SURESTE, S.A. DE C.V.**, COMPAREZCO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA A DECLARAR **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

PRESENTAMOS LOS DATOS COMPLETOS DEL ADMINISTRADOR ÚNICO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.

NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO:	JOSE ALEJANDRO MAY NOVELO
CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO
DOMICILIO:	CALLE 131 NO. 559, FRACCIONAMIENTO GRAN SANTA FE
TELÉFONO OFICINA:	TECNICO EN AIRE ACONDICIONADO
TELÉFONO CELULAR:	[REDACTED], [REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO:	ALEJANDRO.MAY@CEDEREYMASURESTE.COM.MX

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

MÉRIDA, YUC., A 23 DE JULIO DEL 2025

PROTESTO LO NECESARIO



L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO
ADMINISTRADOR ÚNICO

ANEXO NÚMERO 16 (DIECISÉIS)
DOCUMENTO RELATIVO AL PUNTO 6.2 FRACC XVIII.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. **LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025."**

EL SUSCRITO **L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO** EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **CEDEREYMA SURESTE, S.A. DE C.V.**, COMPAREZCO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA A DECLARAR **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

GARANTIZAMOS LA CALIDAD DE SU SERVICIO, DE LAS REFACCIONES SUMINISTRADAS, INSUMOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ASÍ COMO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE SU EQUIPO, QUE COMPLEMENTAN SU SERVICIO POR UN PERÍODO DE 365 DÍAS POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. LAS GARANTÍAS DEBEN CONTEMPLAR INVARIABLEMENTE:

- 1.- REFACCIONES.**
- 2.- MATERIALES.**
- 3.- MANO DE OBRA.**
- 4.- PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS.**

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

MÉRIDA, YUC., A 23 DE JULIO DEL 2025

PROTESTO LO NECESARIO



L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO
ADMINISTRADOR ÚNICO

ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)

DOCUMENTO RELATIVO AL PUNTO 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. **LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025."**

EL SUSCRITO **L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO** EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **CEDEREYMA SURESTE, S.A. DE C.V.**, COMPAREZCO A NOMBRE DE MI REPRESENTADA A DECLARAR **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** LO SIGUIENTE:

MANIFESTAMOS, QUE CONTAMOS CON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y LEGAL (LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS) QUE SE REQUIERE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN/COTIZACIÓN Y QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, NOS COMPROMETEMOS A REALIZAR POR NUESTRA CUENTA LOS ACREDITAMIENTOS QUE LA NORMATIVIDAD FEDERAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA OBLIGUE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHA DISPOSICIÓN PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

MÉRIDA, YUC., A 23 DE JULIO DEL 2025

PROTESTO LO NECESARIO



L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO MAY NOVELO
ADMINISTRADOR ÚNICO



CALLE 65 No. 516-A X 58 Y 62
COL. REPARTO GRANJAS.
97370 MULCHECHEN, KANASIN, YUC.
  direccion@cedereymasureste.com.mx
 www.cedereymasureste.com.mx

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
---	---	--

ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO)
FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: **(ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)**-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR **(nombre o denominación social de la empresa)**, CON DOMICILIO EN **(domicilio de la empresa)**, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE **(especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)** NÚMERO **(número de contrato)** DE FECHA **(fecha de suscripción)**, QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL **(especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta)**, RELATIVO A **(objeto del contrato)**; LA PRESENTE FIANZA, **TENDRÁ UNA VIGENCIA DE(se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato)**, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA **(especificar la institución afianzadora que expide la garantía)**, EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL **(proveedor, prestador de servicio, etc.)** LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA **(número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado)** DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA **(especificar la institución afianzadora que expide la garantía)**, EXPRESAMENTE CONSIENTE: **A)** QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; **B)** QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL **(proveedor, prestador de servicio, etc.)**, A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE **DIEZ MESES**, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL **(proveedor, prestador de servicio, etc.)**, LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; **C)** QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL **(proveedor, prestador de servicio, etc.)** LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA **(número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado)** DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; **D)** QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUDEXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; **E)** QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; **F)** QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; **G)** QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA **(especificar la institución afianzadora que expide la garantía)**, ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 279 Y 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.



Gobierno de
México



Programa
IMSS-Bienestar

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Yucatán
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas
Programa IMSS-Bienestar



ANEXO NÚMERO 19 (DIECINUEVE)

Ref. No.839001073100/PIB/584/2025

Mérida, Yucatán a 12 de Mayo 2025

Dra. Sulim Landa Ortega
Supervisora Medico Región I y Enlace del Programa IMSS Bienestar
Programa IMSS Bienestar.

Por este conducto, con base en el requerimiento para la contratación de " Servicio de mantenimiento correctivo mayor a equipos de aire acondicionado, varios modelos y marcas de tipo dividido y paquetes con cambio de refacciones ubicados en diferentes Unidades Médicas del Programa IMSS Bienestar del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el periodo del día hábil siguiente a la notificación del fallo al 28 de noviembre de 2025, y con fundamento en lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en concordancia con los numerales 4.17, 4.24.6, 5.3.15 inciso b) y 5.4.13 de las Políticas, Bases Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, me permito hacer de su conocimiento, que se ha tenido a bien designarle como administrador de contrato en el Programa IMSS-BIENESTAR, del servicio en comento.

Exhortándolo para que cumpla con las funciones en estricto apego a la normatividad aplicable, con base a los principios de Honradez, Eficacia y Eficiencia que rigen nuestra institución, solicitándole que para dicho efecto remita, el oficio de aceptación a dicha encomienda.

NOMBRE	CARGO	FIRMA DE ACEPTACION DEL ENCARGADO
Dra. Sulim Landa Ortega	Supervisora Medico Región I y Enlace del Programa IMSS Bienestar	

Nombre completo: Sulim Landa Ortega

Cargo: Titular de la Supervisión Médica Región I del Programa IMSS-Bienestar

Área de adscripción en el IMSS: IMSS Bienestar Equipo Multidisciplinario Región I

Domicilio institucional: Calle 60 por Avenida 7 y 11-A S/N Fracc. Residencial Pensiones Merida Yucatán C.P. 97217

Registro Federal de Contribuyentes: [REDACTED]

Clave Única de Registro de Población: [REDACTED]

Correo electrónico institucional: sulim.landa@imss.gob.mx

Teléfono institucional: 9999 875392

Sin otro particular, reciba saludos cordiales.

Atentamente,

Dra. Maria Jose Frayre Torres
Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

C.C.P.

L.A.E. Harry Irizar Leyva. - Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del OOAD Yucatán

Expediente J.6

Minutario

V. [REDACTED]



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 60 SN x Av7 y 11ª Residencial Pensiones Mérida, Yucatán CP 97217 Tel (999) 987 5392

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)
REPORTE DE VISITAS

REPORTE DE LA VISITA EFECTUADA AL PROVEEDOR ADJUDICADO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES.

Licitación: _____ Fecha: _____

Empresa: _____

Domicilio: _____

1.- El área de servicio cuenta al menos 70 metros cuadrados de construcción?

Sí No

Cuántos: _____

2.- Cuenta con al menos un mostrador y el personal administrativo para atención al público?

Sí No

Cuántos: _____

3.- Cuenta con línea telefónica fija?

Sí No

4.- Cuenta con herramienta específica para el servicio de mantenimiento a equipos de aire acondicionado?

Sí No

5.- Cuenta con almacén y/o bodega para resguardo de refacciones eléctricas, herramienta y equipo para servicios mantenimiento a equipos de aire acondicionado?

Sí No

6.- Cuenta con letreros o señalizaciones que permitan su fácil ubicación e identifiquen el local como un centro de atención o talleres de atención de servicios de mantenimiento a equipos de aire acondicionado?

Sí No

Cuántos: _____

7.- Cuenta con al menos cinco técnicos para la atención del servicio de mantenimiento a equipos de aire acondicionado?

Sí No

Cuántos: _____

8.- Cuenta con al menos dos vehículos para brindar el mantenimiento a equipos de aire acondicionado?

Sí No

Cuántos: _____

9.- El local, está funcionando en la actualidad como un taller dedicado al servicio de mantenimiento a equipos de aire acondicionado?

Sí No

Observaciones: _____

Visitador: _____

Enterado: _____

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2025 CONTRATO NÚMERO 050GYR011N08325-001
--	---	--

Nota: Para Considerarse aprobado deberá cumplir con el 100% de los reactivos considerado en el cuestionario, por lo que el incumplimiento de uno sólo de ellos, **resultará en la no aprobación.**