



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las **12:00 horas del 01 de Agosto del año 2025**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle 44 No. 999 por 127 y 127 B, Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de conformidad con los artículos 46 Fracción II, 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), así como lo previsto en los numerales 9, 9.1, 9.2, 9.3 y 11 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el L.A.E. Harry Irizar Leyva, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

A continuación se emite el fallo del procedimiento citado al rubro.

Para efectos de la notificación personal, en términos del artículo 50 de la Ley, a partir de esta fecha la presente acta es difundida en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas (Compras MX), en la dirección electrónica <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>

Cabe señalar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado interés de asistir como observador.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 47 y 49 fracciones II y VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el Numeral 9, 9.1 y 9.2 de la Convocatoria de esta Licitación, a continuación se relaciona el licitante cuya propuesta técnica no fue aceptada, de acuerdo a los dictámenes legal-administrativo y técnico, que obran en el expediente de contratación, lo cual se realiza en los términos siguientes:

PARTIDA Y SERVICIO	LICITANTE	DICTAMÉN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
PARTIDA UNICA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	CEDEREYMA SURESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	APROBADO
PARTIDA UNICA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL	MG & B, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.	APROBADO



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

PARTIDA Y SERVICIO	LICITANTE	DICTAMÉN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		

PROPUESTA NO EVALUADA.- La siguiente propuesta técnica recibida no se evalúa en virtud que existen dos propuestas para la misma partida con el precio más bajo, de conformidad con el artículo 47 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:

No. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	LICITANTE	DICTAMÉN TÉCNICO
PARTIDA ÚNICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	SISTEMAS INTEGRALES EN ELECTRICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	NO EVALUADO

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector y en el Numeral 9.2 de la Convocatoria que regulan el proceso de licitación y, en virtud de que se cuenta con una propuesta técnica aprobada, se efectuó la evaluación de la proposición económica relacionando a continuación el resultado de la misma:

II.- PROPUESTA SOLVENTE QUE RESULTÓ EN SEGUNDO LUGAR.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se da a conocer la propuesta que resultó solvente en segundo lugar, toda vez que hay una propuesta con la que se cubre la totalidad de la partida solicitada por esta Convocante con un precio más bajo:

LICITANTE	PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCION RENGLO	IMPORTE TOTAL DE CONCEPTOS OFERTADOS SIN I.V.A.
MG & B,	UNICA	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE	\$2,098,510.33



[Firma manuscrita]



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

LICITANTE	PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCION RENGLÓN	IMPORTE TOTAL DE CONCEPTOS OFERTADOS SIN I.V.A.
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.	
		2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.	\$114,709.03
		3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN U.C.E.N. DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.	\$101,627.40
		4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.	\$1,331,176.92
		5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.	\$1,345,754.49
		6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.	\$2,082,875.40
		7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.	\$1,049,701.26
		8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 1 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.	\$569,039.75
		9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 2 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.	\$614,555.77
		10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN COCINA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.	\$139,016.00
		11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE	\$119,619.32



2025
Año de
La Mujer
Indígena

[Handwritten signature]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

LICITANTE	PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCION RENGLÓN	IMPORTE TOTAL DE CONCEPTOS OFERTADOS SIN I.V.A.
			REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.	
		12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN RECUPERACION QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.	\$121,668.41
		13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.	\$119,684.52
		14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.	\$98,278.66
		15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU	\$2,097,368.72
		16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.	\$346,710.92
		17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ADMINISTRACION DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.	\$348,171.77
		18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PASILLOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.	\$283,615.22
		19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ENCAMADOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.	\$287,800.91
		20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.	\$207,450.73
		21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE	\$190,649.30



[Handwritten signature]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

LICITANTE	PARTIDA	REGLÓN	DESCRIPCION REGLÓN	IMPORTE TOTAL DE CONCEPTOS OFERTADOS SIN I.V.A.
			REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN FARMACIA 1 DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.	
		22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN FARMACIA 2 DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.	\$171,812.93
		23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.	\$147,031.98
		24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.	\$2,073,151.70
		25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB	\$2,093,116.26
		26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.	\$2,285,273.21
		27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ANEXO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.	\$327,990.92
		28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB	\$302,492.20
		29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN AULA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.	\$313,520.79
IMPORTE TOTAL REGLONES SIN I.V.A.				\$21,382,374.82

De conformidad con el Artículo 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, se hace constar que se realizó la rectificación a la **sumatoria del importe total de los renglones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 y 29** y por ende de la sumatoria total de los 29

5 de 97



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

renglones de la propuesta del licitante **MG & B, Sociedad Anónima De Capital Variable**, derivado del error de cálculo de la misma, sin que esto implique modificación alguna de precios unitarios.

III.- PARTIDA ADJUDICADA.- Con fundamento en los artículos 48 fracción II y 49 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el numeral 9.3 de la Convocatoria, que regulan el proceso de esta Licitación, se da a conocer la propuesta que resulta adjudicada, por ser considerada solvente ya que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria, mencionándose el nombre del licitante, partida única, frecuencia, renglón, número, concepto, unidad, cantidad, precio unitario sin I.V.A.; importe total sin IVA, subtotal de cada renglón, así como la sumatoria total de los renglones de la partida única sin I.V.A:

LICITANTE: CEDEREYMA SURESTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

PARTIDA ÚNICA/ FRECUENCIA: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD.

RENGLON 1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIRÓFANO DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ25 PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4	\$38,418.20	\$153,672.80
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1	\$169,481.87	\$169,481.87
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¼ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	6	\$1,190.97	\$7,145.82
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	6	\$3,138.90	\$18,833.40
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BTU/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$116,567.49	\$233,134.98
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,444.96	\$2,889.92
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,630.28	\$5,260.56
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON	KG	50	\$513.16	\$25,658.00





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.				
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	40	\$316.44	\$12,657.60
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	2	\$1,781.48	\$3,562.96
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LÁMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	2	\$2,632.27	\$5,264.54
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$7,456.30	\$7,456.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	30	\$262.45	\$7,873.50
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LÁMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	30	\$325.17	\$9,755.10
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$28,794.78	\$28,794.78
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$16,904.83	\$16,904.83



9



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN 8, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1	\$769.28	\$769.28
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	66	\$921.72	\$60,833.52
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	204	\$666.44	\$135,953.76
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	120	\$278.72	\$33,446.40
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	100	\$221.11	\$22,111.00
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO, SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	2	\$969.26	\$1,938.52
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 16,000 CFM CON LAS TRES ETAPAS DE	SERVICIO	1	\$6,240.62	\$6,240.62



9



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	FILTROS, METÁLICO, BOLSA Y HEPA, PARA ALOJAR 14 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 14 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, 14 FILTROS HEPA DE 24 X 24 X 12, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.				
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$380.21	\$5,322.94
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$768.55	\$10,759.70
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO HEPA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO HEPA CON EFICIENCIA DEL 95% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$1,353.63	\$18,950.82
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	612	\$303.92	\$185,999.04
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	405	\$303.92	\$123,087.60
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4	\$451.88	\$1,807.52
SUBTOTAL REGLON 1					\$1,322,530.35



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE 3/4, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 3/4 PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ, INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 1635, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10	\$513.16	\$5,131.60
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LÁMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE	MTL	1	\$190.15	\$190.15



[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.				
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE 3/4, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	55	\$549.85	\$30,241.75
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	18	\$221.11	\$3,979.98
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	185	\$434.11	\$80,310.35
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	135	\$303.92	\$41,029.20
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 2					\$253,874.46

REGLON 3: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN U.C.E.N. DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE 3/4, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO,	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08



[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 3: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN U.C.E.N. DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL				
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 1/8 PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIDLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 1635. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10	\$513.16	\$5,131.60
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMF60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS.	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLÓN 3: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN U.C.E.N. DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE 1/4, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL				
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	104	\$549.85	\$57,184.40
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	26	\$221.11	\$5,748.86
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	99	\$434.11	\$42,976.89

[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 3: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN U.C.E.N. DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCHEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	112	\$303.92	\$34,039.04
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 3					\$238,262.37

REGLON 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCHEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ30 PARA 150,000 BTU/HR + 150,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	2	\$46,352.11	\$92,704.22
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA28 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 300,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 150,000 BTU/HR + 150,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-5/8 ODF.	PIEZA	1	\$148,881.79	\$148,881.79
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ¾, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	3	\$1,190.97	\$3,572.91
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ¾ PULGADA.	PIEZA	3	\$3,138.90	\$9,416.70
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP137 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ, INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$63,549.46	\$127,098.92
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 150,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,371.17	\$2,742.34



[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 2 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,251.43	\$4,502.86
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	30	\$513.16	\$15,394.80
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	25	\$316.44	\$7,911.00
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	1	\$2,632.27	\$2,632.27
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$4,078.27	\$4,078.27
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	20	\$262.45	\$5,249.00
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/4" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	20	\$293.36	\$5,867.20
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 10 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$18,587.90	\$18,587.90
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 21 X 21 PULGADAS, CON OJO DE 1-1/2, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 1/4 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO	SERVICIO	1	\$14,920.01	\$14,920.01

16 de 97



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44 No. 999 por 127 y 127 B, Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida,
Yucatán Tel: (999) 940 25 68 www.imss.gob.mx

g



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.				
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	186	\$921.72	\$171,439.92
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	178	\$666.44	\$118,626.32
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	45	\$278.72	\$12,542.40
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	22	\$221.11	\$4,864.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO, SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$1,367.05	\$1,367.05
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62



[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 10,000 CFM CON LAS DOS ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA, PARA ALOJAR 8 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 8 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1	\$3,175.10	\$3,175.10
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8	\$380.21	\$3,041.68
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8	\$768.55	\$6,148.40
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	412	\$303.92	\$125,215.04
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	568	\$303.92	\$172,626.56
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 4					\$1,093,494.76

S



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 5: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ30 PARA 150,000 BTU/HR + 150,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	2	\$46,352.11	\$92,704.22
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA28 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 300,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 150,000 BTU/HR + 150,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-5/8 ODF.	PIEZA	1	\$148,881.79	\$148,881.79
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ¾, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	3	\$1,190.97	\$3,572.91
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ¾ PULGADA.	PIEZA	3	\$3,138.90	\$9,416.70
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP137 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ, INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$63,549.46	\$127,098.92
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 150,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,371.17	\$2,742.34
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 2 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,251.43	\$4,502.86
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	30	\$513.16	\$15,394.80
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	25	\$316.44	\$7,911.00
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS, INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1	SERVICIO	1	\$2,632.27	\$2,632.27



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 5: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	PULGADA				
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$4,078.27	\$4,078.27
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30	\$262.45	\$7,873.50
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/4" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30	\$293.36	\$8,800.80
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 10 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$18,587.90	\$18,587.90
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 21 X 21 PULGADAS, CON OJO DE 1-1/2, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 1/4 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$14,920.01	\$14,920.01
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	189	\$921.72	\$174,205.08
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y	MTL	179	\$666.44	\$119,292.76



[Handwritten signature]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 5: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CONDENSADORA.				
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	43	\$278.72	\$11,984.96
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	28	\$221.11	\$6,191.08
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$1,367.05	\$1,367.05
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECD, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 10,000 CFM CON LAS DOS ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA, PARA ALOJAR 8 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 8 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1	\$3,175.10	\$3,175.10
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8	\$380.21	\$3,041.68
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8	\$768.55	\$6,148.40
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 5: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 25 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE ACANCEH.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	412	\$303.92	\$125,215.04
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	568	\$303.92	\$172,626.56
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 5					\$1,103,253.68

REGLON 6: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ25 PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4	\$38,418.20	\$153,672.80
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1	\$169,481.87	\$169,481.87
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA	PIEZA	6	\$1,190.97	\$7,145.82



[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 6: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¼ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL				
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	6	\$3,138.90	\$18,833.40
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BUT/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$116,567.49	\$233,134.98
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,444.96	\$2,889.92
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,630.28	\$5,260.56
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-8 CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	50	\$513.16	\$25,658.00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	40	\$316.44	\$12,657.60
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	2	\$1,781.48	\$3,562.96
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	2	\$2,632.27	\$5,264.54
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$7,456.30	\$7,456.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" GDF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	30	\$262.45	\$7,873.50



[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 6: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "1" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	30	\$325.17	\$9,755.10
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$28,794.78	\$28,794.78
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$16,904.83	\$16,904.83
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1	\$769.28	\$769.28
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	198	\$921.72	\$182,500.56
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	245	\$666.44	\$163,277.80
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	42	\$278.72	\$11,706.24
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE	MTL	29	\$221.11	\$6,412.19

24 de 97



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44 No. 999 por 127 y 127 B, Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida,
Yucatán Tel: (999) 940 25 68 www.imss.gob.mx

[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 6: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.				
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFÓN.	PIEZA	2	\$969.26	\$1,938.52
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 16,000 CFM CON LAS TRES ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA Y HEPA, PARA ALOJAR 14 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 14 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, 14 FILTROS HEPA DE 24 X 24 X 12, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1	\$6,240.62	\$6,240.62
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$380.21	\$5,322.94
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$768.55	\$10,759.70
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO HEPA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO HEPA CON EFICIENCIA DEL 95% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$1,353.63	\$18,950.82
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE	KG	578	\$303.92	\$175,665.76

25 de 97



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 6: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..				
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	556	\$303.92	\$168,979.52
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4	\$451.88	\$1,807.52
SUBTOTAL REGLON 6					\$1,469,641.10

REGLON 7: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ16 PARA 90,000 BTU/HR + 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$58,441.11	\$58,441.11
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA16 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 180,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 180,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-5/8 ODF.	PIEZA	1	\$102,190.27	\$102,190.27
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ¾, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2	\$1,190.97	\$2,381.94
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ¾ PULGADA.	PIEZA	2	\$3,138.90	\$6,277.80
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT180 (DOS COMPRESORES DE 90,000 BTU/HR MODELOS ZP090), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE	PIEZA	1	\$172,421.95	\$172,421.95



[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLÓN 7: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.				
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 180,000 BTU/HR. CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,384.19	\$1,384.19
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 2 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	1	\$2,251.43	\$2,251.43
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	15	\$316.44	\$4,746.60
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS, INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ16 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,848.17	\$1,848.17
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA16 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,396.03	\$2,396.03
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	24	\$262.45	\$6,298.80
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	24	\$317.76	\$7,626.24
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 10 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT.	PIEZA	1	\$18,587.90	\$18,587.90

27 de 97



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44 No. 999 por 127 y 127 B, Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida,
Yucatán Tel: (999) 940 25 68 www.imss.gob.mx

[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLÓN 7: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.				
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 21 X 21 PULGADAS, CON OJO DE 1-1/2, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 1/4 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$14,920.01	\$14,920.01
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 10 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,283.69	\$1,283.69
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	142	\$921.72	\$130,884.24
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	178	\$666.44	\$118,626.32
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	29	\$278.72	\$8,082.88
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	15	\$221.11	\$3,316.65
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO, SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFÓN.	PIEZA	1	\$1,367.05	\$1,367.05
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MÁXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO, PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62

28 de 97



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 7: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.				
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	6	\$380.21	\$2,281.26
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	6	\$768.55	\$4,611.30
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	310	\$303.92	\$94,215.20
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	245	\$303.92	\$74,460.40
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 7					\$860,812.54



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLÓN 8: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN EN HOSPITAL 1 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMFE15 PARA 90,000 BTU/HR + 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L,, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1	\$21,725.87	\$21,725.87
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE15 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 180,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 180,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$29,900.93	\$29,900.93
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS MARCA MARATHON, CAPACIDAD DE 1.5 HP CON FLECHA DE 5/8, PARA QUE FUNCIONE A 220 TRIFÁSICO, INCLUYE BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	2	\$2,083.33	\$4,166.66
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 30" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 5/8 PULGADA.	PIEZA	2	\$6,028.09	\$12,056.18
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT180 (DOS COMPRESORES DE 90,000 BTU/HR MODELOS ZP090), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ, INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$172,421.95	\$172,421.95
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 180,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS,	PIEZA	1	\$1,384.19	\$1,384.19
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	2	\$463.27	\$926.54
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	15	\$316.44	\$4,746.60
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS, INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE15 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,759.33	\$2,759.33
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE	MTL	2	\$190.15	\$380.30



[Firma manuscrita]



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-ELECTRÓNICA-NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 8: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 1 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.				
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2	\$275.29	\$550.58
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 7.5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$17,949.56	\$17,949.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 2 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	214	\$868.81	\$185,925.34
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	45	\$221.11	\$9,949.95
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$1,367.05	\$1,367.05
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62

31 de 97



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44 No. 999 por 127 y 127 B, Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida,
Yucatán Tel: (999) 940 25 68 www.imss.gob.mx

g



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 8: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 1 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	PUEDEN SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.				
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LAS UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	295	\$434.11	\$128,062.45
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 8					\$617,497.30

REGLON 9: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 2 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMF15 PARA 90,000 BTU/HR + 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1	\$21,725.87	\$21,725.87
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMF15 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 180,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 180,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$29,900.93	\$29,900.93
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS MARCA MARATHON, CAPACIDAD DE 1.5 HP CON FLECHA DE 5/8, PARA QUE FUNCIONE A 220 TRIFÁSICO, INCLUYE BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	2	\$2,083.33	\$4,166.66
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE	PIEZA	2	\$6,028.09	\$12,056.18



[Firma manuscrita]



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLÓN 9: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 2 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 30" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 5/8 PULGADA.				
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT180 (DOS COMPRESORES DE 90,000 BTU/HR MODELOS ZP090), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$172,421.95	\$172,421.95
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 180,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,384.19	\$1,384.19
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 3055. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	2	\$463.27	\$926.54
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	15	\$316.44	\$4,746.60
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMF15 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,759.33	\$2,759.33
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLÍN.	MTL	2	\$190.15	\$380.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLÍN.	MTL	2	\$275.29	\$550.58
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 7.5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$17,949.56	\$17,949.56



2025
Año de
La Mujer
Indígena

[Handwritten signature]



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 9: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 2 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 2 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	345	\$868.81	\$299,739.45
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	24	\$221.11	\$5,306.64
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFÓN.	PIEZA	1	\$1,367.05	\$1,367.05
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MÁXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LÁMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LAS UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACIÓN A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR	KG	386	\$434.11	\$167,566.46





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 9: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITAL 2 DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.				
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 9					\$766,172.11

REGLON 10: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN COCINA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE 1/2, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 1/2 PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 10: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN COCINA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.				
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE 3/8, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	157	\$549.85	\$86,326.45
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	89	\$221.11	\$19,678.79
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 10: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN COCINA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.				
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MÁXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	255	\$434.11	\$110,698.05
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	160	\$303.92	\$48,627.20
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 10					\$368,775.27

REGLON 11: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK,	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72



[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 11: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.				
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE 3/4, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 3/8 PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ, INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLER, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A	MTL	1	\$190.15	\$190.15





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 11: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.				
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE 1/2, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	190	\$549.85	\$104,471.50
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	46	\$221.11	\$10,171.06
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO, SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFÓN.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21



[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 11: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	155	\$434.11	\$67,287.05
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	123	\$303.92	\$37,382.16
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 11					\$322,756.55

REGLON 12: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN RECUPERACION QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMF60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMF60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE 1/2, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 12: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN RECUPERACION QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.				
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10	\$513.16	\$5,131.60
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS, INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMF60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½. PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56

41 de 97



2025
Año de
La Mujer Indígena

Calle 44 No. 999 por 127 y 127 B, Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida, Yucatán Tel: (999) 940 25 68 www.imss.gob.mx

g



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 12: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN RECUPERACION QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	131	\$549.85	\$72,030.35
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	46	\$221.11	\$10,171.06
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO, SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LÁMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LAS UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	178	\$434.11	\$77,271.58
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LÁMINA LISA	KG	165	\$303.92	\$50,146.80



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 12: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN RECUPERACION QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.				
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 12					\$307,932.97

REGLON 13: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE 3/8, PARA QUE FUNCIONE A 220 MÓNOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 3/8 PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ, INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 1635. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO	KG	10	\$513.16	\$5,131.60





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 13: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	SEDIMENTOS INTERNOS.				
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMF60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE 3/4, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	175	\$549.85	\$96,223.75
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO,	MTL	47	\$221.11	\$10,392.17

44 de 97



2025
Año de
La Mujer
Indígena

9



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 13: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CONSIETE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.				
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO, PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	175	\$434.11	\$75,969.25
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	142	\$303.92	\$43,156.64
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLÉS DE LONA AHULADA NÚMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 13					\$324,054.99



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 14: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE 1/2, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 1/2 PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ, INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10	\$513.16	\$5,131.60
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS, INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LÁMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA	MTL	1	\$190.15	\$190.15





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 14: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.				
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ¾, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	122	\$549.85	\$67,081.70
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE ¾ PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	46	\$221.11	\$10,171.06
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATÓ DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62

[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 14: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE IZAMAL.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	99	\$434.11	\$42,976.89
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	78	\$303.92	\$23,705.76
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 14					\$242,248.59

REGLON 15: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 3BAUQ25 PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4	\$38,418.20	\$153,672.80
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1	\$169,481.87	\$169,481.87
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA	PIEZA	6	\$1,190.97	\$7,145.82





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 15: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL				
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ¾ PULGADA.	PIEZA	6	\$3,138.90	\$18,833.40
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BUT/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$116,567.49	\$233,134.98
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,444.96	\$2,889.92
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,630.28	\$5,260.56
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	60	\$513.16	\$30,789.60
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	40	\$316.44	\$12,657.60
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	2	\$1,781.48	\$3,562.96
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	2	\$2,632.27	\$5,264.54
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$7,456.30	\$7,456.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, Codos y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	50	\$262.45	\$13,122.50



[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 15: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF. INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	50	\$325.17	\$16,258.50
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO. INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$28,794.78	\$28,794.78
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$16,904.83	\$16,904.83
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1	\$769.28	\$769.28
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	385	\$921.72	\$354,862.20
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	257	\$666.44	\$171,275.08
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	86	\$278.72	\$23,969.92
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE	MTL	15	\$221.11	\$3,316.65

50 de 97



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 15: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.				
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	2	\$969.26	\$1,938.52
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 16,000 CFM CON LAS TRES ETAPAS DE FILTROS, METÁLICO, BOLSA Y HEPA, PARA ALOJAR 14 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 14 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, 14 FILTROS HEPA DE 24 X 24 X 12, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.	SERVICIO	1	\$6,240.62	\$6,240.62
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$380.21	\$5,322.94
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$768.55	\$10,759.70
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO HEPA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO HEPA CON EFICIENCIA DEL 95% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$1,353.63	\$18,950.82
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE	KG	352	\$303.92	\$106,979.84





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 15: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..				
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	665	\$303.92	\$202,106.80
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4	\$451.88	\$1,807.52
SUBTOTAL REGLON 15					\$1,640,493.52

REGLON 16: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1	\$26,742.33	\$26,742.33
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$24,522.24	\$24,522.24
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ¾, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2	\$1,190.97	\$2,381.94
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ¾ PULGADA.	PIEZA	2	\$3,138.90	\$6,277.80
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR	PIEZA	1	\$82,266.65	\$82,266.65





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 16: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.				
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,371.17	\$1,371.17
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 3055. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$463.27	\$463.27
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	10	\$316.44	\$3,164.40
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LÁMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,624.86	\$2,624.86
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, Codos y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	4	\$190.15	\$760.60
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, Codos y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LÁMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	4	\$275.29	\$1,101.16
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$12,705.57	\$12,705.57
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISIÓN POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 16: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.				
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	189	\$666.44	\$125,957.16
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	79	\$221.11	\$17,467.69
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFÓN.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MÁXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA, PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LAS UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACIÓN A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	450	\$434.11	\$195,349.50
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE	KG	478	\$303.92	\$145,273.76





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 16: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN LABORATORIO DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.				
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 16					\$672,623.18

REGLON 17: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ADMINISTRACION DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO 1, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1	\$26,742.33	\$26,742.33
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$24,522.24	\$24,522.24
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ¾, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2	\$1,190.97	\$2,381.94
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ¾ PULGADA.	PIEZA	2	\$3,138.90	\$6,277.80
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$82,266.65	\$82,266.65
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,371.17	\$1,371.17
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$463.27	\$463.27
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO	KG	30	\$513.16	\$15,394.80





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 17: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN EN ADMINISTRACION DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	SEDIMENTOS INTERNOS.				
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	10	\$316.44	\$3,164.40
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, CON VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,624.86	\$2,624.86
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$190.15	\$760.60
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$275.29	\$1,101.16
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$12,705.57	\$12,705.57
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	242	\$666.44	\$161,278.48



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 17: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ADMINISTRACION DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	89	\$221.11	\$19,678.79
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	485	\$434.11	\$210,543.35
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	378	\$303.92	\$114,881.76
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 17					\$700,089.05

57 de 97



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44 No. 999 por 127 y 127 B, Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida,
Yucatán Tel: (999) 940 25 68 www.imss.gob.mx

g



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 18: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PASILLOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELOS YMMRZC090 PARA 90,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$16,632.48	\$16,632.48
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC090 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 90,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$23,065.24	\$23,065.24
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ¾, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,190.97	\$1,190.97
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ¾ PULGADA.	PIEZA	1	\$3,138.90	\$3,138.90
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP90 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$62,636.02	\$62,636.02
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 90,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$946.41	\$946.41
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	25	\$513.16	\$12,829.00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	8	\$316.44	\$2,531.52
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC090 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLÓN 18: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PASILLOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.				
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2	\$190.15	\$380.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	2	\$275.29	\$550.58
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$12,705.57	\$12,705.57
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1	\$769.28	\$769.28
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	55	\$666.44	\$36,654.20
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	15	\$221.11	\$3,316.65
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 18: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PASILLOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	447	\$434.11	\$194,047.17
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	421	\$303.92	\$127,950.32
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 18					\$514,203.91

REGLON 19: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ENCAMADOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELOS YMMRZC090 PARA 90,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$16,632.48	\$16,632.48
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO	PIEZA	1	\$23,065.24	\$23,065.24



g



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 19: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ENCAMADOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	YMMRZC090 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 90,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.				
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¼ HP CON FLECHA DE ¾, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,190.97	\$1,190.97
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ¾ PULGADA.	PIEZA	1	\$3,138.90	\$3,138.90
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP90 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$62,636.02	\$62,636.02
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 90,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$946.41	\$946.41
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 1635, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	8	\$316.44	\$2,531.52
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC090 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, Codos y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	2	\$190.15	\$380.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, Codos y COPLES, AISLAMIENTO	MTL	2	\$275.29	\$550.58





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

RENGLÓN 19: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ENCAMADOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.				
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$12,705.57	\$12,705.57
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1	\$769.28	\$769.28
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	125	\$666.44	\$83,305.00
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	86	\$221.11	\$19,015.46
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42

62 de 97



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44 No. 999 por 127 y 127 B, Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida,
Yucatán Tel: [999] 940 25 68 www.imss.gob.mx

4



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 19: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ENCAMADOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO, CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	447	\$434.11	\$194,047.17
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	421	\$303.92	\$127,950.32
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 19					\$573,987.72

REGLON 20: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE 1/2, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 20: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 3/4 PULGADA.				
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ, INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 1635. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	10	\$513.16	\$5,131.60
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMF60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	10	\$190.15	\$1,901.50
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	10	\$275.29	\$2,752.90
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE 3/4, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56



g



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 20: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	142	\$549.85	\$78,078.70
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	75	\$221.11	\$16,583.25
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO, PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	395	\$434.11	\$171,473.45
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA	KG	450	\$303.92	\$136,764.00





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 20: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.				
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 20					\$505,401.54

REGLON 21: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN FARMACIA 1 DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE 1/2, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 1/2 PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 21: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN FARMACIA 1 DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMF60 PARA LA HOJALATERIA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARIA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE 1/4, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISIÓN DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARIA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	145	\$549.85	\$79,728.25
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERIA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR,	MTL	65	\$221.11	\$14,372.15



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 21: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN FARMACIA 1 DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.				
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MÁXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	398	\$434.11	\$172,775.78
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	398	\$303.92	\$120,960.16
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 21					\$491,281.12

REGLON 22: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN FARMACIA 2 DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE 1/2, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 1/2 PULGADA.	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ, INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMFE60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LÁMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLÍN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 22: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN FARMACIA 2 DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE 1/2, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTERÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	178	\$549.85	\$97,873.30
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	49	\$221.11	\$10,834.39
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFÓN.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MÁXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 22: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN FARMACIA 2 DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	278	\$434.11	\$120,682.58
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	378	\$303.92	\$114,881.76
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 22					\$447,716.81

REGLON 23: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA MODELOS YMFE60 PARA 60,000 BTU/HR, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	1	\$10,183.72	\$10,183.72
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMFE60 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 60,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 60,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$20,836.16	\$20,836.16
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1/4 HP CON FLECHA DE ¾, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 5 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$818.08	\$818.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE	PIEZA	1	\$1,934.03	\$1,934.03





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 23: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 22" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.				
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO COMPRESOR MARCA COPELAND, MODELOS ZP61 PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFASICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$42,091.55	\$42,091.55
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 60,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$825.67	\$825.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 163S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$387.71	\$387.71
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	5	\$316.44	\$1,582.20
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS, INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMF60 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$1,427.75	\$1,427.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$190.15	\$190.15
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	1	\$275.29	\$275.29
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE UNIDAD MANEJADORA TIPO HORIZONTAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE 1 HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 15 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	1	\$1,540.56	\$1,540.56



[Handwritten signature]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 23: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION DIRECTA, MEDIDAS DE 15 X 15 PULGADAS, CON OJO DE 1/2. INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$4,428.38	\$4,428.38
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 8 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1-1/2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	275	\$549.85	\$151,208.75
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LINEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	85	\$221.11	\$18,794.35
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MÁXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	1	\$380.21	\$380.21
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	258	\$434.11	\$112,000.38
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA	KG	185	\$303.92	\$56,225.20



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 23: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 05 TONELADAS DE REFRIGERACION EN NEONATOS DEL HOSPITAL RURAL DE MAXCANU.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.				
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 23					\$441,673.46

REGLON 24: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ25 PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4	\$38,418.20	\$153,672.80
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1	\$169,481.87	\$169,481.87
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¼ HP CON FLECHA DE ¾, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	6	\$1,190.97	\$7,145.82
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ¾ PULGADA.	PIEZA	6	\$3,138.90	\$18,833.40
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BUT/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ, INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$116,567.49	\$233,134.98
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,444.96	\$2,889.92
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,630.28	\$5,260.56
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA	KG	50	\$513.16	\$25,658.00



9



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 24: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.				
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	40	\$316.44	\$12,657.60
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS, INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	2	\$1,781.48	\$3,562.96
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LÁMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	2	\$2,632.27	\$5,264.54
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$7,456.30	\$7,456.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	30	\$262.45	\$7,873.50
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LÁMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	30	\$325.17	\$9,755.10
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$28,794.78	\$28,794.78
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$16,904.83	\$16,904.83





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 24: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1	\$769.28	\$769.28
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	150	\$921.72	\$138,258.00
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	120	\$666.44	\$79,972.80
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	12	\$278.72	\$3,344.64
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	14	\$221.11	\$3,095.54
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO, SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFÓN.	PIEZA	2	\$969.26	\$1,938.52
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE BANCO DE FILTROS DE LA MARCA VECO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, CONSISTE EN LA FABRICACIÓN COMPLETA DEL BANCO DE FILTROS PARA MANEJAR 16,000 CFM CON LAS TRES ETAPAS DE	SERVICIO	1	\$6,240.62	\$6,240.62

76 de 97



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLÓN 24: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	FILTROS, METÁLICO, BOLSA Y HEPA, PARA ALOJAR 14 FILTROS METÁLICOS DE 24 X 24 X 2 PULGADAS, 14 FILTROS DE BOLSA CON MARCO DE 2 PULGADAS, MEDIDAS DE 24 X 24 X 12 PULGADAS, 14 FILTROS HEPA DE 24 X 24 X 12, CONSIDERAR SOPORTARÍA EN HERRERÍA METÁLICA, ACOPLAMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA, FUELLES NECESARIOS, TORNILLERÍA.				
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$380.21	\$5,322.94
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$768.55	\$10,759.70
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO HEPA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO HEPA CON EFICIENCIA DEL 95% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	14	\$1,353.63	\$18,950.82
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 38AUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	640	\$303.92	\$194,508.80
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	542	\$434.11	\$235,287.62
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4	\$451.88	\$1,807.52

y



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 24: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION SIN RETORNO DE AIRE EN QUIROFANO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
SUBTOTAL REGLON 24					\$1,415,566.43

REGLON 25: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA CARRIER, PARA UNIDAD DIVIDIDO, PARA MODELOS 38AUQ25 PARA 120,000 BTU/HR + 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN DUAL MODE CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4	\$38,418.20	\$153,672.80
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER MODELO 40RUAA40 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 480,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 240,000 BTU/HR + 240,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-7/8 ODF.	PIEZA	1	\$169,481.87	\$169,481.87
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ¾, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	6	\$1,190.97	\$7,145.82
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	6	\$3,138.90	\$18,833.40
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT240 (DOS COMPRESORES DE 120,000 BTU/HR MODELOS ZP120), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ, INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$116,567.49	\$233,134.98
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 240,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,444.96	\$2,889.92
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 3 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,630.28	\$5,260.56
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	50	\$513.16	\$25,658.00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	40	\$316.44	\$12,657.60
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS,	SERVICIO	2	\$1,781.48	\$3,562.96



9



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 25: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.				
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38AUQ25 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA	SERVICIO	2	\$2,632.27	\$5,264.54
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELO 40RUAA40 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$7,456.30	\$7,456.30
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	60	\$262.45	\$15,747.00
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	60	\$325.17	\$19,510.20
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 15 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$28,794.78	\$28,794.78
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$16,904.83	\$16,904.83
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 6 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS	SERVICIO	1	\$769.28	\$769.28
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN	MTL	145	\$921.72	\$133,649.40



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 25: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.				
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	102	\$666.44	\$67,976.88
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	15	\$278.72	\$4,180.80
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	26	\$221.11	\$5,748.86
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEYWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	2	\$969.26	\$1,938.52
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MÁXIMO, DE LA MARCA HONEYWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8	\$380.21	\$3,041.68
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELOS 3BAUQ, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,973.77	\$2,973.77
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA CARRIER, MODELOS 40RUAA, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE,	PIEZA	1	\$1,363.28	\$1,363.28

80 de 97



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLÓN 25: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 40 TONELADAS DE REFRIGERACION EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.				
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	486	\$303.92	\$147,705.12
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO..	KG	445	\$303.92	\$135,244.40
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	4	\$451.88	\$1,807.52
SUBTOTAL REGLÓN 25					\$1,235,000.69

REGLÓN 26: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO COBRE-ALUMINIO TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD DIVIDIDO, FABRICADO EN TUBO DE COBRE CON ALETADO DE ALUMINIO PARA MODELOS YD360 PARA 90,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN EN TANDEM, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN.	PIEZA	4	\$34,859.14	\$139,436.56
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK MODELO NC360 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 360,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE DOS ETAPAS 180,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-3/8 ODF.	PIEZA	1	\$133,193.96	\$133,193.96
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, MARCA MARATHON CAPACIDAD DE 2 HP CON FLECHA DE 5/8, PARA QUE FUNCIONE A 220 TRIFÁSICO, INCLUYE BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL.	PIEZA	4	\$3,355.27	\$13,421.08
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE	PIEZA	4	\$6,028.09	\$24,112.36

81 de 97



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 44 No. 999 por 127 y 127 B, Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285, Mérida,
Yucatán Tel: (999) 940 25 68 www.imss.gob.mx

9



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLÓN 26: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 30" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE 5/8 PULGADA.				
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT180 (DOS COMPRESORES DE 90,000 BTU/HR MODELOS ZP090), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	2	\$172,421.95	\$344,843.90
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 180,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	2	\$1,384.19	\$2,768.38
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR TIPO PORTA PIEDRA PARA 2 ELEMENTOS, INCLUYE PIEDRAS DESECANTES TD48.	PIEZA	2	\$2,251.43	\$4,502.86
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	40	\$513.16	\$20,526.40
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	30	\$316.44	\$9,493.20
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK, MODELO YD360 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$3,350.39	\$3,350.39
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA MARCA YORK, MODELO NC360 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, CONSISTENTE EN LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA, PUERTAS, TAPAS Y PANELES DAÑADOS EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, RETIRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y SUSTITUCIÓN POR PLACA DE INSUL SHEET COLOR NEGRO DE ESPESOR DE 1 PULGADA INCLUYE LA PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$5,643.92	\$5,643.92
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 7/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITRÓGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACIÓN DE HOLLIN.	MTL	35	\$262.45	\$9,185.75
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/4" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/4 ESPESOR DE 3/8, SELLADO	MTL	35	\$293.36	\$10,267.60

9



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 26: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCIÓN DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.				
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 10 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$18,587.90	\$18,587.90
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE DOS TURBINAS DE AIRE, MEDIDAS DE 24 X 24 PULGADAS, CON OJO DE 1-5/8, INCLUYE FLECHA CON CUÑEROS DE 5/8 PARA TURBINAS Y POLEA, LARGO DE 98 PULGADAS, CAMBIO DE CHUMACERA DE TIPO PISO EN MARCA SKF CON BUJE CÓNICO, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	SERVICIO	1	\$16,904.83	\$16,904.83
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 4 PULGADAS Y 12 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APIRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,564.03	\$1,564.03
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 0 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES (LÍNEAS), 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTARÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O EN CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	125	\$921.72	\$115,215.00
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	103	\$666.44	\$68,643.32
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL CALIBRE 14 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 6 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	10	\$278.72	\$2,787.20
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	15	\$221.11	\$3,316.65
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS ETAPAS, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA	PIEZA	1	\$1,367.05	\$1,367.05



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 26: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.				
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8	\$380.21	\$3,041.68
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO BOLSA, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO BOLSA CON EFICIENCIA DEL 65% DE EFICIENCIA CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 12 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	8	\$768.55	\$6,148.40
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK, MODELOS YD, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$2,576.30	\$2,576.30
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA UNIDAD MANEJADORA MARCA YORK, MODELOS NC, INCLUIR JUMPERS Y ARNÉS PARA CONECTAR A LA VERSIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE, ASÍ COMO EL AJUSTE Y CAMBIO DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AMBIENTE, SOBRECALENTAMIENTO Y SUB ENFRIAMIENTO.	PIEZA	1	\$1,016.41	\$1,016.41
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	475	\$303.92	\$144,362.00
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	475	\$303.92	\$144,362.00
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76



[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 26: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION EN HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
SUBTOTAL REGLON 26					\$1,255,949.99

REGLON 27: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ANEXO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1	\$26,742.33	\$26,742.33
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$24,522.24	\$24,522.24
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2	\$1,190.97	\$2,381.94
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	2	\$3,138.90	\$6,277.80
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$82,266.65	\$82,266.65
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,371.17	\$1,371.17
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 3055, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$463.27	\$463.27
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	10	\$316.44	\$3,164.40
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 27: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ANEXO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.				
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,624.86	\$2,624.86
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$190.15	\$760.60
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$275.29	\$1,101.16
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$12,705.57	\$12,705.57
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	123	\$666.44	\$81,972.12
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	120	\$221.11	\$26,533.20



[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 27: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN ANEXO DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA, PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	420	\$434.11	\$182,326.20
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	365	\$303.92	\$110,930.80
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 27					\$590,337.39





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 28: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1	\$26,742.33	\$26,742.33
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.	PIEZA	1	\$24,522.24	\$24,522.24
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ¼, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2	\$1,190.97	\$2,381.94
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ½ PULGADA.	PIEZA	2	\$3,138.90	\$6,277.80
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLER CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$82,266.65	\$82,266.65
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,371.17	\$1,371.17
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$463.27	\$463.27
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	10	\$316.44	\$3,164.40
10	LOCALIZACIÓN DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO INDUSTRIAL EN TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITRÓGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,624.86	\$2,624.86





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 28: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$190.15	\$760.60
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$275.29	\$1,101.16
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$12,705.57	\$12,705.57
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELECTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	55	\$666.44	\$36,654.20
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	14	\$221.11	\$3,095.54
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO, SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 28: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.				
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	287	\$434.11	\$124,589.57
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	310	\$303.92	\$94,215.20
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 28					\$447,129.58

REGLON 29: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN AULA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SERPENTÍN CONDENSADOR TIPO MICROCHANNEL TROPICALIZADO, PARA CONDENSADOR MARCA YORK, PARA UNIDAD PAQUETE, FABRICADO EN ALUMINIO PARA CONDENSADOR MODELO YMMRZC120 PARA 60,000 BTU/HR + 60,000 BTU/HR, CONFIGURACIÓN EN TÁNDEM CON ACCESORIOS EN COBRE TIPO L, INCLUYE LOS SOPORTES EN PLÁSTICO Y TORNILLERÍA ADECUADA PARA SU INSTALACIÓN	PIEZA	1	\$26,742.33	\$26,742.33
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD PAQUETE MARCA YORK MODELO YMMRZC120 INCLUYE CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR, FABRICADO EN	PIEZA	1	\$24,522.24	\$24,522.24






ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 29: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN AULA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO, PARA FUNCIONAR CON GAS REFRIGERANTE R410A, CAPACIDAD NETO 120,000 BTU/HR, CON CONFIGURACIÓN DE UNA ETAPA 120,000 BTU/HR, INCLUYE DISTRIBUIDOR DE COBRE EN TUBERÍA DE 3/16 PARA ALIMENTAR SERPENTÍN CON TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 1-1/8 ODF.				
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR DE LA CONDENSADORA TIPO VERTICAL CON RODAMIENTOS DE BALEROS, CAPACIDAD DE ¾ HP CON FLECHA DE ½, PARA QUE FUNCIONE A 220 MONOFÁSICO, INCLUYE CAPACITOR 10 UF Y BASTIDOR PARA LA SUJECCIÓN DEL MOTOR ESTILO VERTICAL	PIEZA	2	\$1,190.97	\$2,381.94
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE ASPA PARA MOTOR DE CONDENSADORA FABRICADA EN ALUMINIO, MEDIDA 24" DE DIÁMETRO CON 3 HOJAS DE ASPA PARA FLECHA DE ¾ PULGADA.	PIEZA	2	\$3,138.90	\$6,277.80
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO TÁNDEM DE COMPRESORES MARCA COPELAND, MODELOS ZRT120 (DOS COMPRESORES DE 60,000 BTU/HR MODELOS ZP060), PARA OPERAR CON REFRIGERANTE R410A, A UN VOLTAJE DE 220 VOLT AC, TRIFÁSICO, 60 HZ. INCLUYE EL ACEITE POLIOLESTER, IGUALADOR DE ACEITE Y ACCESORIOS DE COBRE PARA ACOPLES CON TUBERÍA.	PIEZA	1	\$82,266.65	\$82,266.65
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN MARCA DANFOSS, PARA UNA CAPACIDAD 120,000 BTU/HR, CON BULBO REMOTO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30% PARA EVITAR FUGAS.	PIEZA	1	\$1,371.17	\$1,371.17
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DEL FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO, MODELO 305S, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 30%.	PIEZA	1	\$463.27	\$463.27
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO PARA LA LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE EL LAVADO CON AGENTE 141-B CON BARRIDO DE NITRÓGENO INDUSTRIAL RETIRANDO SEDIMENTOS INTERNOS.	KG	20	\$513.16	\$10,263.20
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAQUETES O DIVIDIDOS PARA CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON R-410A.	KG	10	\$316.44	\$3,164.40
10	LOCALIZACION DE FUGA PARA EQUIPO PAQUETE O EQUIPO DIVIDIDO, INCLUYE PRESURIZACION CON NITROGENO INDUSTRIAL EN TUBERIA DE REFRIGERACION, PARA VERIFICAR UNIONES SOLDADAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SERPENTINES, REPARAR FUGA O EN SU CASO SUSTITUIR PIEZA O ELEMENTOS DAÑADOS. INCLUIR SOLDADURA AL 15% DE PLATA Y EL NITROGENO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS.	SERVICIO	1	\$1,781.48	\$1,781.48
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE MARCA YORK, MODELO YMMRZC120 PARA LA HOJALATERÍA Y PINTURA DE BASTIDOR GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE SOPORTARÍA DAÑADA EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 18, PINTURA COLOR VERDE INSTITUCIONAL IMSS, INCLUIR LA FABRICACIÓN DE BASES, MOCHETAS DE CONCRETO ASÍ COMO EL CAMBIO DE GOMAS ANTIVIBRATORIAS DE NEOPRENO ESPESOR DE 1 PULGADA.	SERVICIO	1	\$2,624.86	\$2,624.86
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 5/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, CUADRO BY PASS PARA PORTA FILTRO, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, PARA LÍNEAS DE DESCARGA DEL EQUIPO, INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.	MTL	4	\$190.15	\$760.60
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO DIVIDIDO MEDIDA NOMINAL 1-1/8" ODF, INCLUYE CAMBIO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, CODOS Y COPLES, AISLAMIENTO	MTL	4	\$275.29	\$1,101.16





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 29: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN AULA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
	TÉRMICO INSUL TUBE DE MEDIDA NOMINAL 1-1/8 ESPESOR DE 3/8, SELLADO DE UNIONES CON CEMENTO NEGRO PARA INSUL, REFORZADO DE UNIONES CON INSUL TAPE PARA BARRERA DE CALOR Y EVITAR CONDENSACIONES, FORRO EN LAMINA LISA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES, PARA LÍNEAS DE SUCCION DEL EQUIPO. INCLUIR SOLDADURA DE PLATA AL 45% Y BARRIDO DE NITROGENO A 3 PSI PARA EVITAR FORMACION DE HOLLIN.				
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO TIPO NEMA, CAPACIDAD NOMINAL 5 HP, PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 VOLT, TRIFÁSICO, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO ATENCIÓN PLENA DE LA MARCA SIEMENS CON BOTONERA Y GABINETE.	PIEZA	1	\$12,705.57	\$12,705.57
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE UNA TURBINA DE AIRE DE TRANSMISION POR POLEAS, MEDIDAS DE 20 X 20 PULGADAS, CON OJO DE 1 PULGADA, INCLUYE CARACOL DEFLECTOR FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNILLERÍA NUEVA, REPARACIÓN DE SOPORTARÍA EN ÁNGULO.	PIEZA	1	\$5,649.57	\$5,649.57
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE SISTEMA MOTRIZ DE LA TURBINA Y MOTOR ELÉCTRICO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 2 POLEAS EN HIERRO COLADO, MEDIDA DE 5 PULGADAS Y 9 PULGADAS DE DOS PISTAS EN B, CON BUJES DE APRIETE CÓNICO, TORNILLERÍA Y BANDAS.	SERVICIO	1	\$1,239.77	\$1,239.77
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA CALIBRE 6 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 2 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 3 FASES, 1 NEUTRO Y 1 TIERRA, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	210	\$666.44	\$139,952.40
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE CABLERÍA ELÉCTRICA DE CONTROL PARA TERMOSTATO CALIBRE 16 AWG ENTUBADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 PULGADAS Y PINTADO EN AZUL ELÉCTRICO, CONSISTE EN 4 LÍNEAS, INCLUYE CURVAS, SOPORTERÍA EN UNICANAL, BASES METÁLICAS O DE CONCRETO, COPLES, CONDULET LR Y LB, TUERCA MONITOR, TUBERÍA FLEXIBLE LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y CURVOS PARA LICUATITE PARA ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA.	MTL	12	\$221.11	\$2,653.32
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE UNA ETAPA, PARA OPERAR A 24 VOLT AC, DE LA MARCA HONEWELL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGÚN SEA LA INDICACIÓN Y NECESIDAD DEL ÁREA DE SERVICIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DEL GUARDA TERMOSTATO, CON DOS COPIAS DE LLAVES PARA PODER ABRIRLO. SE CONSIDERAR RANURAR PARED, O ATRAVESAR PLAFON.	PIEZA	1	\$969.26	\$969.26
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAMBIO DE PRESOSTATO DIFERENCIAL, PARA OPERAR A 10KPA MAXIMO, DE LA MARCA HONEWELL, PARA ACCIONAR UN INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN UN PUNTO DE ACTUACIÓN PREESTABLECIDO. PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE DOS PRESIONES POSITIVAS O DOS NEGATIVAS, UNA DE CADA, O UNA PRESIÓN POSITIVA Y ATMOSFÉRICA O UNA NEGATIVA Y ATMOSFÉRICA. PARA ABRIR O CERRAR COMPUERTAS O REJILLAS, ENCENDER UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, HACER SONAR ALARMAS PARA ETAPAS DE FILTROS DE AIRE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	1	\$2,625.62	\$2,625.62
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FILTROS DE AIRE TIPO METÁLICOS, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE FILTRO METÁLICO CON MEDIDAS NOMINAL 24 X 24 X 2 PULGADAS PARA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.	PIEZA	2	\$380.21	\$760.42



[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

REGLON 29: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR CON CAMBIO DE REFACCIONES A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION EN AULA DEL HOSPITAL RURAL DE OXKUTZCAB.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN EXTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, RECUBIERTO CON MALLA HEXAGONAL O DE GALLINERO Y CEMENTO, APLICACION A ACABADO DEL DUCTO CON MALLA DE REFUERZO FLEXIBLE E IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO. CONSIDERAR SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	270	\$434.11	\$117,209.70
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INYECCIÓN O RETORNO EN INTERIOR, CONSISTE EN EL RETIRO DE DUCTO DAÑADO CON AISLAMIENTO ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS NECESARIAS NUEVAS Y FABRICACIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24, CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1.5 PULGADAS, SELLADO CON PEGAMENTO MONOLÍTICO EN LA UNIONES, REFORZADO CON CINTA DE ALUMINIO PARA BARRERA DE VAPOR Y EVITAR CONDENSADOS, CONSIDERAR RETIRAR PLAFON, REPONER PLAFON, SOPORTARÍA COLGADA O EN PISO, SEGÚN SEA EL CASO.	KG	345	\$303.92	\$104,852.40
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FABRICACIÓN DE FUELLES DE LONA AHULADA NUMERO 20 PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INYECCION O RETORNO, FABRICADOS CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20.	PIEZA	2	\$451.88	\$903.76
SUBTOTAL REGLON 29					\$553,242.89
CEDEREYMA SURESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARTIDA ÚNICA, RESUMEN PROPUESTA 29 REGLONES SIN I.V.A.					\$20,776,004.32

RESUMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025	
PARTIDA SOLICITADA	01
PARTIDA ASIGNADA	01
% ASIGNACIÓN	100.00 %

Conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley y de conformidad con el artículo 49 fracción VI de la Ley, con la notificación del fallo por el que se adjudican los contratos, las obligaciones derivadas de estos serán exigibles sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo dentro de los siguientes **15 (quince) días hábiles**, a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

La formalización del contrato se realizará a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, Compras MX, en términos del Manual de Operación que contiene las directrices que se deberán observar en el sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, arrendamientos,



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

servicios, obras públicas y servicios relacionadas con las mismas denominado “CompraNet”, ahora **plataforma denominada Compras MX**, para la utilización del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, derivados de los procedimientos de contratación al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de Abril de 2025.

https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/auth/realms/procura/protocol/openid-connect/auth?client_id=hanna&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcomprasmx.buengobierno.gob.mx%2Ffirmacontratos&state=94077f8f-bc46-4739-8a89-208d4d243eda&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=92e976e7-2e2f-4f09-a16c-99aca27710e6

En caso de que el licitante ganador no firme los contratos por causas imputables al mismo, será sancionado en términos de lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley.

Para lo cual previamente deberá entregar copia y presentar original para cotejo de los siguientes documentos, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en calle 44 número 999 por 127 y 127 B Colonia Serapio Rendón, C.P. 97285 de la ciudad de Mérida, Yucatán:

- Acta Constitutiva y en su caso modificaciones a la misma.
- Acta de Nacimiento en caso de personas físicas.
- Comprobante de domicilio.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Poder notarial del representante legal.
- Identificación Oficial, con fotografía.

La garantía de cumplimiento de los contratos deberá presentarse a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del mismo.

Para tal efecto, se proporcionan los datos siguientes:

PARTIDA	NÚMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	OBJETO DEL CONTRATO (NOMBRE DEL SERVICIO)	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA	MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (10% DEL IMPORTE TOTAL SIN IVA)
ÚNICA	050GYR011N083 25-001	CEDEREYMA SURESTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO	\$20,776,004.32	\$2,077,600.43





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

PARTIDA	NÚMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	OBJETO DEL CONTRATO (NOMBRE DEL SERVICIO)	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA	MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (10% DEL IMPORTE TOTAL SIN IVA)
			DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR.		

- Vigencia del contrato: Del día hábil siguiente a la Notificación del Fallo al 28 de Noviembre de 2025.

- Garantía divisible o indivisible: **Garantía Divisible.**

Lo anterior, a efecto que el proveedor inicie las gestiones conducentes para la obtención de dicha garantía.

POR EL ÁREA CONTRATANTE EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 49 Fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la convocante comunica que este fallo es emitido por el **L.A.E. Harry Irizar Leyva, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, en su carácter de Servidor Público facultado para ello, tal como se establece en los numerales 5.3. primer párrafo inciso b) y 5.3.8. inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales tienen por objeto instrumentar las medidas para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios que realice el Instituto Mexicano del Seguro Social, y se expiden con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 3 de su Reglamento, 26 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Expedición de Políticas, Bases y Lineamientos. A continuación se transcribe la parte conducente de los referidos numerales de las Políticas citadas en los que constan las facultades del **Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento**:

"5.3. Determinación de niveles jerárquicos de los servidores públicos que participen en los procedimientos de contratación.

Las personas servidoras públicas que más adelante se detallan, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los mecanismos que conforme a sus particularidades de estructura y funcionamiento les permitan contar con procedimientos específicos, que garanticen la eficacia en el desarrollo de los procedimientos de contratación, terminación anticipada, suspensión y rescisión administrativa, conforme a lo siguiente:

b) En OOAD:



[Firma manuscrita]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

El Titular, el Jefe de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento y sus Jefes de Departamento.

5.3.8 Las personas servidoras públicas para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, son:

b) En OOAD:

El Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como las personas servidoras públicas que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública).

Asimismo, se indican los responsables de la evaluación de las proposiciones: La C.P. Carla Marissa Pérez Berzunza, N47 Líder de Proyecto, realizó la recepción de la documentación de las proposiciones, el Lic. Carlos Geovani Medina Roca, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, realizó la evaluación de las proposiciones técnicas, según el Dictamen Técnico que obra en el expediente. Por lo que respecta a la evaluación legal-administrativa, los responsables son el Lic. Harry Irizar Leyva, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, el Lic. Juan Francisco Cisneros García, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, la Lic. Silvia Verónica Arceo Fernández, Encargada de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y la C.P. Carla Marissa Pérez Berzunza, Líder de Proyecto. Por lo que respecta a la evaluación económica, el Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

No habiendo más que hacer constar, se dio por terminado este acto, siendo las 12:30 horas, del día 01 de Agosto del año 2025.

Esta Acta consta de 97 (noventa y siete) hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento.

POR LOS LICITANTES

SIN ASISTENCIA (ELECTRÓNICA)

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÁREA CONTRATANTE:

NOMBRE	ÁREA/CARGO	FIRMA
L.A.E. HARRY IRIZAR LEYVA.	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.	



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR011-N-83-2025.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VARIOS MODELOS Y MARCAS DE TIPO DIVIDIDO Y PAQUETES CON CAMBIO DE REFACCIONES UBICADOS EN DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

NOMBRE	ÁREA/CARGO	FIRMA
LIC. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCÍA.	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
C.P. CARLA MARISSA PÉREZ BERZUNZA.	N47 LÍDER DE PROYECTO.	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SIN ASISTENCIA

----- FIN DEL ACTA -----



2025
Año de
La Mujer
Indígena