

La Paz, Baja California Sur, a 27 de octubre del 2022

Memorándum/Oficio No. 039001 142902/1006/2022

C.P. Luis Arturo Duarte Jiménez
Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento.
Delegación Regional del IMSS en BCS.

Por medio de la presente le solicito la Contratación de "Servicio de Mantenimiento a Equipo Médico en Unidades Médicas de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur" para el ejercicio 2023 y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.24.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes (IMSS), para lo cual me permito plasmar en el presente documento la siguiente información:

REQUISICIÓN

El presente documento se emite en cumplimiento al numeral 4.24.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

4.24 El Área Requirente, será la responsable de determinar y analizar las necesidades de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrar la requisición y realizar la solicitud al Área Contratante, remitiendo la documentación y especificaciones correspondientes, en forma impresa y en medio digital.

4.24.1 La requisición, a que se hace referencia en el numeral anterior, conforme a los formatos autorizados, deberá contener al menos:

a) Denominación del bien, arrendamiento o servicio.

Servicio de Mantenimiento a Equipo Médico en Unidades Médicas de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur, para el ejercicio 2023.

b) Descripción del requerimiento.

En cumplimiento a lo que establece el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el presente Requerimiento cuyo objeto de la contratación es el Servicio de Mantenimiento a Equipo Médico en Unidades Médicas de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur, con vigencia de programación del servicio durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, este procedimiento se encuentra fundado y motivado bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que aseguren las mejores condiciones disponibles para el instituto en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El Servicio de Mantenimiento a Equipo Médico consiste en el mantenimiento orientado a la prevención de riesgos o fallas en el funcionamiento de todos los equipos de la Vaporizadores de Anestesia, Maquinas de Anestesia, Monitores, Incubadoras de Transporte, Equipos de Rayos X, Procesadora de Rayos X, Ultrasonido, Electrocardiógrafo, Cardiotocógrafo, Electrocauterio, Ventiladores, Mastografía, Desfibrilador, Endoscopia, Autoclave de Vapor y



4



Gas, Oftalmología, Otorrinolaringología, Ecocardiograma, Unidad Dental, Microscopio, Lámparas De Cirugía, Mesas De Cirugía, Cuna de Calor Radiante, Patología, Campana de Flujo Laminar, Selladora de Bolsa, Colposcopio, Aspirador Portátil, Espirómetro, Electro estimulador, Torniquete, ya que estos se deben encontrarse en las mejores condiciones para garantizar la seguridad y el confort de los derechohabientes y personal usuario.

c) En el caso de adquisición o arrendamiento de bienes, deberá observar lo dispuesto en el artículo 27 del RLAASSP. Asimismo, la constancia a que se refiere dicho artículo deberá tener una fecha de expedición no mayor a 15 días naturales anteriores a la fecha del requerimiento.

No aplica. Se está contratando la prestación de un servicio.

d) Relación de documentos anexos, así como la carta a que se refiere el numeral 4.21 inciso "i" de las POBALINES. Investigación de Mercado, DDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal o en su caso OLI, Anexo Técnico, Términos y Condiciones.

- Términos y Condiciones
- Anexo Técnico,
- Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo, con número de folio 0000021994-2023 de fecha 26 de octubre de 2022, por una cantidad de \$ 8,650,905.00 IVA incluido.
- Investigación de mercado, De fecha 22 de septiembre de 2022, a través de la cual conjuntamente el Área Requirente y Contratante, según su leal saber y entender, determinan que el procedimiento aplicable es el de Licitación Pública.
- Oficio de designación del Administrador del contrato, número 039001 142902/772/2022, Ing. Ramiro Espinosa Gordillo, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.
- Oficios de designación de Auxiliares de Administración de contrato número 039001 142902/773/2022
- Oficio de designación como auxiliar del área técnica, número 039001 142902/774/2022 Ing. Ramses Ethnias Rodriguez Duarte, Jefe de Oficina de Conservación.
- Carta de ausencia de interés del Administrador del Contrato, Ing. Ramiro Espinosa Gordillo, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales
- Carta de ausencia de interés del Área técnica, Ing. Ramses Ethnias Rodriguez Duarte, Jefe de Oficina de Conservación
- Carta de ausencia de interés del Titular de la Jefatura, Ing. José Víctor Acosta García, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

e) Fecha en que se requiere la entrega del bien o inicio y vigencia del arrendamiento o prestación del servicio, misma que deberá considerar la duración del procedimiento de contratación.

Vigencia de contratación:

La vigencia de la contratación, será a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.



Los Servicios serán prestados conforme al calendario descrito en el **Anexo número 2 (dos)** del Anexo técnico.

f) Justificación de la contratación solicitada en el cual, de manera fundada y motivada, se precisen las razones que justifican la compra de acuerdo a su Plan Anual de Trabajo, funciones sustantivas o competencias del Área Requirente.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es el instrumento básico de seguridad social del Gobierno Federal, por lo que dentro de sus objetivos institucionales se encuentra el garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica y la protección de los medios de subsistencia, a través del otorgamiento de prestación de los servicios de salud, en este sentido para poder brindar dicha atención a nuestra derechohabiente, se requiere de la contratación del "Servicio de Mantenimiento a Equipo Médico", con la finalidad de garantizar la seguridad, continuidad y confiabilidad de los Equipos Médicos, aplicando adecuadas prácticas de mantenimiento preventivo, ya que es un servicio primordial en una Institución que brinda servicios de salud y para ello requiere contar con equipamiento en óptimas condiciones que permita cumplir y llevar a cabo las acciones pertinentes en el marco de la normatividad y legislación aplicable y que la funcionalidad de sus Equipos Médico garanticen una atención médica de calidad y oportuna para nuestros derechohabientes, además de evitar posibles quejas y su difusión por medios masivos de comunicación, ocasionando el detrimento de la imagen institucional.

Lo anterior con fundamento en el artículo 69, fracción I, II, VI, VII, X, XXVIII del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006 y sus reformas, así como a los numerales 8.1.1.1 y 8.1.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, emitido el 27 de abril de 2016 por el que se expide la Norma que establece las disposiciones generales de Conservación, además de evitar posibles quejas y su difusión por medios masivos de comunicación, ocasionando el detrimento de la imagen Institucional.

g) Indicar que los bienes o servicios a contratar se encuentran en el PAAAS del ejercicio fiscal que corresponda, incluyendo la clave CUCOP por cada bien a adquirir o arrendar o servicio a contratar, anexando el documento en que conste la evidencia de haberlo solicitado.

Los servicios a contratar se encuentran contemplados en el PAAAS del ejercicio 2023 de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la ley de adquisiciones y servicios del sector público 16 y 17 de su Reglamento con claves CUCOP: 35400003. "Servicio de Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico".

h) Todos los bienes o servicios objeto de contratación pública deberán coincidir con las claves en el CUCOP, en el "Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal" y en la Partida Presupuestal del ejercicio fiscal que corresponda.

CUCOP: 35400003. "Servicio de Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico".

i) Deberá ser suscrito por el servidor público facultado de conformidad con el numeral 5.3.1 de las presentes POBALINES firmados en la última hoja, y



4



rubricados en todas las restantes.

Quien suscribe el presente oficio de requisición es el servidor público facultado de acuerdo al numera. 5.3.1 de las POBALINES.

Ing. José Víctor Acosta García, Jefe de Servicios Administrativos.

j) Para la contratación de servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones, el Área Requirente deberá adjuntar a su solicitud los siguientes documentos:

- Autorización por escrito en los términos del "Acuerdo mediante el cual se delega en los directores de los Órganos Normativos y en los Titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, la facultad para autorizar las erogaciones por concepto de contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, que requieran realizar los órganos a su cargo" publicado en el DOF el 1 de julio de 2011.
- Dictamen suscrito por el Titular del Área Requirente de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización y que el prestador del servicio, no realizará funciones iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria.
- Manifestación de que no existen trabajos similares anteriores y que se verificó el registro del área competente, anexando la constancia que corresponda.
NO APLICA

k) En contratos abiertos, indicar la cantidad mínima y máxima, y el presupuesto mínimo y máximo a considerar, de conformidad con el artículo 47 fracción I de la LAASSP.

Las cantidades mínimas y máximas para cada partida se detallan en el **Anexo número 1 (uno)** del anexo técnico.

El presupuesto mínimo y máximo a considerar para los servicios solicitados se describen en la siguiente tabla:

Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
1	1	HGSZ+MF No. 2	EM-01; Vaporizadores de Anestesia: Mantenimiento a 3 equipos (1 Gas Isoflurano cantidad: 2, Gas Sevofluorane) del HGSZ+MF No. 2 Cd. Constitución, Baja California Sur	Servicio	1	1
	2	HGSZ No. 5	EM01; Vaporizadores de Anestesia: Mantenimiento a 5 equipos Mca: Dragger (1 Enflurane 2 Sevofluorane) Plarre (2 sevofluorane) del HGSZ No, 5 Guerrero Negro, Baja California Sur	Servicio	1	1
	3	HGSZ+MF No. 26	EM-01; Vaporizadores de Anestesia: Mantenimiento a 3 equipos Mca: Dragger (2 sevofluorane) del HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas Baja California	Servicio	1	1
	4	HGSZ+MF No. 26	EM-01; Vaporizadores de Anestesia: Mantenimiento a 3 equipos Mca: Dragger (2 sevofluorane) del HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas Baja California	Servicio	1	1
	5	HGSZ No. 38	EM-01; Vaporizadores de Anestesia: Mantenimiento a 1 Equipo de Sevoflorane, Marca Plarre, No. de Serie: ASBB-0714, ubicado en el HGSZ No. 38, San José del cabo, Baja California Sur	Servicio	1	1
	6	HGSZ No. 38	EM-01; Vaporizadores de Anestesia: Mantenimiento a 1 Equipos de Sevoflorane, Marca Penion, No. de Serie: BAQU00135, ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	1
	7	HGSZ No. 38	EM-01; Vaporizadores de Anestesia: Mantenimiento a 1 Equipos de Sevoflorane, Marca OHMEDA, No. de Serie: BAQU00135, ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	1
	8	UMF34+UMAA	EM-01; Vaporizadores de Anestesia: Mantenimiento a 3 equipos de Sevofluorane de la UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	1
Part 1	8		Subtotal		8	8
2	1	HGZ/MF No. 1	EM-02 Máquina de Anestesia marca: general electric modelo: carescape b650 serie: amxk01552, preventivo: Inspección visual y funcional de componentes, revisión de funcionalidad y motorización de parámetros, calibración, limpieza general y pruebas de seguridad eléctrica, incluye:	Servicio	1	2





Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
	2	HGZ/MF No. 1	EM-02 Máquina de Anestesia marca: general electric modelo: carescape b650 serie: amxk01553, preventivo: inspección visual y funcional de componentes, revisión de funcionalidad y motorización de parámetros, calibración, limpieza general y pruebas de seguridad eléctrica, incluye:	Servicio	1	2
	3	HGZ/MF No. 1	EM-02 Máquina de Anestesia marca: general electric modelo: carescape b650 serie: amxj01982, preventivo: inspección visual y funcional de componentes, revisión de funcionalidad y motorización de parámetros, calibración, limpieza general y pruebas de seguridad eléctrica, incluye:	Servicio	1	2
	4	UMAA + UMF 34	EM-02; Maquina de Anestesia: Mantenimiento a 1 Equipo, marca PLARRE, Mod.- 8995, ubicada en la UMF No. 34+UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	5	HGSZ No. 5	EM-02; Maquina de Anestesia: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Penlon, mod. Prima 102, ubicado en el HGSZ No. 5, Guerrero negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	HGSZ No. 38	EM-02; Maquina de Anestesia: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Ohmeda, Modelo Excel 110, N.S. AMDV00593, ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 2	6		Subtotal		6	12
3	1	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo , marca: WALTIVICK MODELO: S/M No. SERIE: WMM-08161707 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: WALTIVICK MODELO: S/M No. SERIE: WMM-08161705 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: WALTIVICK MODELO: S/M No. SERIE: S/S -001 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	4	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo , marca: WALTIVICK MODELO: S/M No. SERIE: S/S-002 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	5	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo , marca: WALTIVICK MODELO: S/M No. SERIE: S/S-003 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: SONOLIFE K MODELO: S/M No. SERIE: PMS-719A020168 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	7	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: SONOLIFE K MODELO: S/M No. SERIE: PMS-719A020167 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	8	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: SONOLIFE K MODELO: S/M No. SERIE: PMS-719A020170 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	9	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: SONOLIFE K MODELO: S/M No. SERIE: PMS-719A0201690 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	10	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: PROMISE MODELO: PRO-M12A No. SERIE: PMO12019121710 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	11	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: PROMISE MODELO: PRO-M12A No. SERIE: PMO12019121720 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	12	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDXECCEL MODELO: S/M No. SERIE: 2010500-001 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	13	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MINDRAY MODELO: S/M No. SERIE: FH1540119097 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	14	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDXECCEL MODELO: S/M No. SERIE: M140027363 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	15	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDICA D MODELO: VITACARE No. SERIE: 2010500512 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	16	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDICA D MODELO: VITACARE No. SERIE: -001 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	17	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDICA D MODELO: VITACARE No. SERIE: -002 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	18	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: SPACE LABS MODELO: S/M No. SERIE: 1369-010165 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	19	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: SPACE LABS MODELO: S/M No. SERIE: 1369-010166 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	20	HGZ+MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca:GOLDWAY MODELO:G30 No. SERIE: CN32714036 ubicado en el	Servicio	1	2



2



Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
			HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur			
	21	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDICA D MODELO: VITACARE No. SERIE: 699001500 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	22	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: WALTICK MODELO: ZAFIRO No. SERIE: WMM-1112-703 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	23	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: WALTICK MODELO: ZAFIRO No. SERIE: WMM-8816-1293 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	24	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MINDRAY MODELO: BENEVIEW No. SERIE: CM-21122219 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	25	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDICA D MODELO: VITACARE No. SERIE: 2010300501 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	26	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MINDRAY MODELO: S/N No. SERIE: TPM12 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	27	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDEXCEL MODELO: MD50 No. SERIE: 140027359 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	28	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDEXCEL MODELO: MD50 No. SERIE: 140027351 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	29	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDEXCEL MODELO: MD50 No. SERIE: S/S ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	30	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDEXCEL MODELO: MD50 No. SERIE: M140027354 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	31	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDEXCEL MODELO: MD50 No. SERIE: M140027371 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	32	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDEXCEL MODELO: MD50 No. SERIE: M140027334 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	33	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDICA D MODELO: VITACARE No. SERIE: 2010500508 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	34	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: DATEX OHMEDA MODELO: M1138310 No. SERIE: DTJ41122170 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	35	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: DATEX OHMEDA MODELO: M1138310 No. SERIE: DTJ41122120 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	36	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: DATEX OHMEDA MODELO: M1138310 No. SERIE: DTJ41122181 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	37	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: DATEX OHMEDA MODELO: M1138310 No. SERIE: DTJ41122125 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	38	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: DATEX OHMEDA MODELO: M1138310 No. SERIE: DTJ41122183 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	39	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: GOLDWAY MODELO: PHILLIP COMPANY No. SERIE: CN42717770 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	40	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MINDRAY MODELO: EPM 12 M No. SERIE: AC9-07016446 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	41	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MINDRAY MODELO: EPM 12 M No. SERIE: AC9-07016447 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	42	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MINDRAY MODELO: EPM 12 M No. SERIE: AC9-07016448 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	43	HGZ/MF No. 1	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: PROMISE MODELO: PRO-M12A No. SERIE: PMS12A190811406 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	44	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, marca: Infinium, Modelo: Infintron II, serie: A05-M70072, ubicado en la UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	45	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, marca: Infinium, Modelo: Infintron II, serie: A05-M70078, ubicado en la UMAA, La Paz, Baja	Servicio	1	2





Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
			California Sur			
	46	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, marca: Infinium, Modelo: Infrintron II, serie: A05-M70079. ubicado en la UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	47	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitoresde signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Analogic, Modelo: AN4000C Life Gard, Serie AN400234, ubicado en la UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	48	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Analogic, Modelo Life Gard, No. Serie AN400307, ubicado en la UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	49	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: GoldWay, Modelo UT4000FPRO, Serie: GMX013121MX-J, ubicado en la UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	50	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitor de Signos Vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Drawing, Modelo 21245593. No serie: CC-56131722. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	51	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitor de Signos Vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Drawing, Modelo: 21245593. No serie: CC-53131711. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	52	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipos, Marca: Sonolife, Modelo: Pro-M12C, serie: PMO12C8060540. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	53	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Sonolife, Modelo: Pro-M12A, serie: PMS12A19010071. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	54	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Sonolife . Modelo: PRO-M7A, serie: PMS7A19071291. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	55	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Sonolife . Modelo: PRO-M7A, serie: PMS7A19071292. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	56	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Welchallyn, Modelo: IPX1, serie: 100069224519. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	57	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Welchallyn, Modelo: IPX1, serie: 100069284519. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	58	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Welchallyn, Modelo: IPX1, serie: 100058274419. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	59	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Datex-Ohmeda, Modelo: CardioCap/5, serie: 6210511. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	60	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Datex-Ohmeda, Modelo: CardioCap/5, serie: 6624592. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	61	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Mindray, Modelo: UMEC12, serie: KQ-05045815. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	62	UMAA + UMF 34	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Mindray, Modelo: UMEC12, serie: KQ-04037778. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	63	HGSZ No. 5	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo SONOLIFE Serie: PM12019B120045, ubicado en el HGSZ No. 5, Guerrero Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	64	HGSZ No. 5	EM-03; Monitor de parámetros fisiológicos: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Kinaes, Modelo vita care, serie MSV152010599, Ubicado en el HGSZ. No. 5 Gro. Negro B.C.S.	Servicio	1	2
	65	HGSZ No. 5	EM-03; Monitor de parámetros fisiológicos: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Medica D, modelo vita care, serie 2010500511 Ubicado en el HGSZ. N° 5 Gro. Negro B.C.S.	Servicio	1	2
	66	HGSZ No. 5	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Waltvick, Modelo wal-0408, serie wmm-0411-0232 Ubicado en el HGSZ No. 5 Gro. Negro B.C.S.	Servicio	1	2
	67	HGSZ No. 5	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, MARCA sonolife modelo MT7505M10 serie PM1219B120044 , Ubicado en el HGSZ No. 5 Gro. Negro B.C.S.	Servicio	1	2
	68	HGSZ No. 5	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, MARCA sonolife modelo MT7505M10 serie pm1219a160027 , Ubicado en el HGSZ No. 5 Gro. Negro B.C.S.	Servicio	1	2
	69	HGSZ No. 5	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, MARCA sonolife modelo MT7505M10 serie PM1219B120063 , Ubicado en el HGSZ No. 5 Gro. Negro B.C.S.	Servicio	1	2
	70	HGSZ No. 5	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, MARCA NIHON KOHDEN modelo BSM-2301K serie 29830 Ubicado en el HGSZ No. 5 Gro.	Servicio	1	2






Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
			Negro B.C.S.			
	71	HGSZ No. 5	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca Nihon Kohden, modelo BSM 2301K Ubicado en el HGSZ No. 5 Gro. Negro B.C.S.	Servicio	1	2
	72	HGSZ + MF No. 13	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca SONOLIFE serie PMS12A19010056 , Ubicado en el HGSZ+MF No. 13 en Cedros "Morro".	Servicio	1	2
	73	CAMF No. 18	EM-03; Monitor de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, MARCA SONOLIFE modelo PRO-M12A serie PMS12A18040396, Ubicado en el CAMF No. 18 Isla Natividad.	Servicio	1	2
	74	HGSZ+MF No. 2	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Med Exel modelo Advisor 9200 SERIE: W238N1650 USA del HGSZ+MF No. 2, Cd. Constitución, Baja California Sur	Servicio	1	2
	75	HGSZ+MF No. 2	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: General Electric modelo Dash 4000 serie K10J5187G ubicado en HGSZ+MF No. 2, Ciudad Constitución, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	76	HGSZ+MF No. 2	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: DASH 4000 S-357DJ54840 del HGSZ+MF No 2, Cd. Constitución, Baja California Sur	Servicio	1	2
	77	HGSZ+MF No. 2	EM-03; Monitores de parámetros fisiológicos: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: HP Viridia (PHILIPS) modelo M3 serie MO 1669, del HGSZ+MF No. 2, Ciudad Constitución, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	78	UM F No. 6	EM-03; Monitores de parámetros fisiológicos: Mantenimiento a 1 Equipo marca: MEDEXEL modelo LIGHT S/5, serie: 40565, Ubicado en la UMF No. 6, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	79	UM F No. 6	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, marca: WELCH ALLYN, Modelo, CONEX SPOT MONITOR, No de Serie: 100058364419, Ubicado en la UMF No.6 de San Jose del Cabo, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	80	UM F No. 6	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, marca: WELCH ALLYN, Modelo, CONEX SPOT MONITOR, No de Serie: 100043064219, Ubicado en la UMF No.6 de San Jose del Cabo, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	81	UM F No. 6	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, marca: WELCH ALLYN, Modelo, CONEX SPOT MONITOR, No de Serie: 100058364419, Ubicado en la UMF No.6 de San Jose del Cabo, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	82	UM F No. 6	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 equipo, marca: WELCH ALLYN, Modelo, CONEX SPOT MONITOR, No de Serie: 100043064219, Ubicado en la UMF No.6 de San Jose del Cabo, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	83	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: MINDRAY, Modelo IPM12 No. de Serie: FH-5A019098, ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	84	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: PHILLIPS Modelo, No. de Serie: CN44002998 ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	85	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: MEDICA D Modelo, LOGICARE No. de Serie: LCM17001, ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	86	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo Marca: MEDICA D Modelo, LOGICARE No. de Serie: LCM17002, ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	87	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: MEDICA D Modelo, LOGICARE No. de Serie: LCM17003, ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	88	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de Signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: MEDICA D Modelo, LOGICARE No. de Serie: LCM17010, ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	89	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de Signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: MEDICA D Modelo, LOGICARE No. de Serie: LCM17103, ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	90	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de Signos vitales : Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: MEDICA D Modelo, LOGICARE No. de Serie: LCM17014, ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	91	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de Signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: WELLCH ALLYN Modelo, IPX1 No. de Serie: 100069374519. ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	92	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de Signos vitales : Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: WELLCH ALLYN Modelo, IPX1 No. de Serie: 100071404519. ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	93	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de Signos vitales : Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: WELLCH ALLYN Modelo, IPX1 No. de Serie: 100069174519. ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	94	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de Signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: WELLCH ALLYN Modelo, IPX1 No. de Serie: 100071244519. ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	95	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de Signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: WELLCH ALLYN Modelo, IPX1 No. de Serie: 100058184419. ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2



4



Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
	96	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de Signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: WELLCH ALLYN Modelo, IPX1 No. de Serie: 100028404920. ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	97	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de Signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: ADVANCED Modelo, PM-2000 XL PLUS No. de Serie:360080-M2408880228. ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	98	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de Signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: ADVANCED Modelo, PM-2000 XL PLUS No. de Serie:360080-M2408880189. ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	99	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de Signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: ADVANCED Modelo, PM-2000 XL PLUS No. de Serie:360069-M20811280021. ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	100	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de Signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: ADVANCED Modelo, PM-2000 XL PLUS No. de Serie:360069-M20811280022. ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	101	HGSZ+MF No. 26	EM-03; Monitores de Signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: PHILLIPS Modelo, No. de Serie:CN44002992, ubicado en el HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	102	HGSZ No. 38	EM-03; Monitores de Signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Medica D, Modelo Vita Care, No. de Serie: 699001685, ubicados en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	103	HGSZ No. 38	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Medica D, Modelo Vita Care, No. de Serie: 699001495, ubicados en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	104	HGSZ No. 38	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Medica D, Modelo Vita Care, No. de Serie: 699001673, ubicados en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	105	HGSZ No. 38	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Medica D, Modelo Vita Care, No. de Serie: 699001477, ubicados en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	106	HGSZ No. 38	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Medica D, Modelo Vita Care, No. de Serie: 699001616, ubicados en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	107	HGSZ No. 38	EM-03; Monitores de signos vitales: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Medica D, Modelo Vita Care, No. de Serie:2010500202, ubicados en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 3	107		Subtotal		107	214
4						
	1	HGZ/MF No. 1	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Intelec Modelo: IT 2000, S/ IT-833-U, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGZ/MF No. 1	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Intelec Modelo: IT 2000, S/ IT-833-U, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	HGSZ+MF No. 2	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Finesa modelo Maternal Movil Care, No. de serie IT-2-998004, ubicado en HGSZ+MF No. 2, Cd. Constitución, Baja California Sur	Servicio	1	2
	4	HGSZ+MF No. 2	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo marca: SAPS, modelo: Isoterm 2K, No. serie: 0460, ubicado en el HGSZ+MF No. 2, Cd. Constitución, Baja California Sur	Servicio	1	2
	5	HGSZ+MF No. 2	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Intelec Modelo: IT 2000, S/ IT-833-U, ubicado en el HGSZ+MF No. 2, Cd. Constitución, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	HGSZ No. 5	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 2 Equipo fija, marca: Air-Shields Modelo: C450H serie: YHO22484, en la HGSZ No. 5, Guerrero Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	7	HGSZ No. 5	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Intelec Modelo: IT-2000 serie: IT-830-U, en la HGSZ No. 5, Guerrero Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	8	UMF No. 8	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Finesa Modelo: Maternal Móvil Care, Serie IT-2-99080050, en la HGSZ No. 5, Ubicado en santa UMF No. 8 Santa Rosalia, Baja California Sur	Servicio	1	2
	9	HGSZ+MF No. 13	EM-04; Incubadora fija: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Air-Shields Modelo: Vikers, serie RE07061, en HGSZ+MF No. 13 Isla de Cedros Morro, B.C.	Servicio	1	2
	10	UMF No. 19	EM-04; Incubadora de transporte; Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Medix, Modelo: TR-200, Serie 1996 10, en UMF No.19, Vizcaino, B.C.S.	Servicio	1	2
	11	HGSZ No. 5	EM-04; Incubadora fija: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: FINESA, Modelo: Maternal Movil Care, serie IT-2-0000 50157, en HGSZ No. 5, Guerrero Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	12	HGSZ+MF No. 26	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo marca: HLL-MED Modelo: HM-NEO-TR, No. Serie: 04120133, en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	13	HGSZ+MF No. 26	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo marca: SAPS, Modelo: SCALE, serie.VE12-117 en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	14	HGSZ+MF No.	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo marca: SAPS,	Servicio	1	2





Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
		26	Modelo: SCALE, serie. VE12-118 en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur			
	15	HGSZ+MF No. 26	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo marca: ANVER , modelo: ROMIT, Serie: ITR-006-17L, en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	16	HGSZ+MF No. 26	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo marca: ANVER , modelo: ROMIT, Serie: ITR-007-17L, en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	17	HGSZ No. 38	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Intelec, Modelo IT-2000; No. de Serie: IT-994-W, ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	18	HGSZ No. 38	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Intelec, Modelo IT-2000; No. de Serie: IT-995-W., ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	19	HGSZ No. 38	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo para Recién Nacido, Marca: Intelec, Modelo IEC-2000; No. de Serie: IE-075-WBOHEX., ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	20	HGSZ No. 38	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Intelec, Modelo IT-2000; No. de Serie: IT 831-U, ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	21	HGSZ No. 38	EM-04; Incubadora de transporte: Mantenimiento a 1 Equipo Marca: Intelec, Modelo: CT-3000, No. de Serie: CTS-1052-W., ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 4	21		Subtotal		21	42
5	1	HGZ+MF No. 1	EM-05; Rayos X: Mantenimiento a 1 Equipos Unidad Radiológica portátil marca: Philips, modelo praclix 300, No. Serie 56979, Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGSZ+MF No. 2	EM-05; Rayos X: Mantenimiento a 1 Equipo portátil marca: Philips Modelo 98154-ON V. 122 KVP, Ubicado en el HGSZ+MF No. 2, Cd. Constitución, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	UMAA + UMF 34	EM-05; Rayos X: Mantenimiento a 1 Equipo Unidad radiológica de fluoroscopia portátil tipo arco en C, Marca: Ziehm Imaging, Modelo: Exposcop 7000, Serie: 4665, Ubicado en La Paz, B.C.S.	Servicio	1	2
	4	UMAA + UMF 34	EM-05; Rayos X: Mantenimiento a 1 equipo Unidad radiológica Portatil, Marca: LandWind, Modelo: KEEN RAY DR 200Mate e, Serie: LRS002202004153, Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	5	UMF No.6	EM-05; Rayos X: Mantenimiento a 1 Equipo tipo fijo, Marca: OSKO, Modelo: XR5, Serie: XRC0194670MX, ubicado en UMF No.6 en San Jose del Cabo, B.C.S	Servicio	1	2
	6	HGSZ+MF No. 13	EM-05; Rayos X: Mantenimiento a 1 Equipo tipo móvil marca: LandWind Modelo: Keen Ray DR200Mate e, Serie: LRS002202004121, ubicado en HGSZ+MF No. 13 Isla de Cedros Morro, B.C.	Servicio	1	2
	7	UMF No. 19	EM-05; Rayos X: Mantenimiento a 1 Equipo tipo móvil marca: LandWind Modelo: Keen Ray DR200Mate e, Serie: LRS002202004260 Ubicado en Ubicado en el CAMF No. 18 Isla Natividad.	Servicio	1	2
	8	CAMF No. 18	EM-05; Rayos X: Mantenimiento a 1 Equipo tipo móvil marca: LandWind Modelo: Keen Ray DR200Mate e, Serie: LRS002202004122 Ubicado en Ubicado en el CAMF No. 18 Isla Natividad.	Servicio	1	2
Part 5	8		Subtotal		8	16
6	1	HGSZ+MF No. 2	EM-06; Procesadora de Placas de Rayos X: Mantenimiento a 1 Equipo Procesador de Placas de Mastografía marca PROTEC, Modelo Optimax 1160-3-0000-0434, ubicado en el HGSZ+MF No. 2, Cd. Constitución, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGSZ + MF No. 13	EM-06; Procesadora de Placas de Rayos X: Mantenimiento a 1 Equipo Reveladora de placas de rayos X marca: Protec modelo Compact 2, ubicado en el HGSZ+MF No.13, Isla de Cedros "Morro", Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 6	2		Subtotal		2	4
7	1	HGZ+MF No. 1	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipo marca: General Electric Modelo: Logiq3 No. Serie: 231951-4MOD-04-0926, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGZ+MF No. 1	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipo marca: General Electric Modelo: Logiq Alpha 200 No. Serie: L243502SM4, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	HGZ/MF No. 1	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipo marca: ultrasonix Modelo: sonixtouch No. Serie: SXTCHPL101508V0127, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	4	HGZ/MF No. 1	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipo marca: ESAOTE Modelo: MYLAB20 PLUS No. Serie: 40-12904, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	5	HGZ/MF No. 1	EM-07; mantenimiento a 1 Equipo Ultrasonido CARDIOLOGIA MARCA: GENERAL ELECTRIC MODELO: VIVID S60N V202 No. Serie: 100911S60N, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	UMAA + UMF 34	EM-07; Ultrasonido: mantenimiento a 1 Equipo marca LOGIQ a200 modelo 2205675 serie 44373SM9, ubicado en UMF No. 34, La Paz BCS.	Servicio	1	2
	7	HGSZ+MF No. 2	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipo marca Logiq CX 200	Servicio	1	2



4



Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
			Modelo2205675 No de serie 77213SM7en el HGSZ+MF No. 2, Cd. Constitución, Baja California Sur			
	8	HGSZ+MF No. 2	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Aloka modelo, SSd-1400 No. Serie 1669, Ubicado en el HGSZ+MF No. 2, Cd. Constitución, Baja California Sur	Servicio	1	2
	9	HGSZ No. 5	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Aloka, modelo IP-1233D, No. Serie: 46465, en el area de Imageniologia del HGSZ No. 5, Guerrero Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	10	HGSZ+MF No. 13	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Aloka, modelo: SSD 1100, Serie: MO1838 ubicado en el HGSZ No. 5 Guerrero Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	11	UMF No. 35	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipo marca: General Electric, Modelo 2205675, Serie: 44289SM7, Ubicado en el UMF No. 35 Guerrero Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	12	UMF No. 19	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Aloka, modelo: SSD, No. Serie: 46488, Unidad Movil Dental, Ubicado en la UMF No. 19, Vizcaino, Baja California Sur	Servicio	1	2
	13	HGSZ+MF No.26	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipo marca: ULTRASONIX, modelo: SONIXTOUCH Serie.SXTCHOL101508V0128, ubicado en el HGSZ+MF No.26 Cabo San Lucas Baja California Sur	Servicio	1	2
	14	UMF No.6	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipo Ultrasonido Digital marca: GE HEALTHCARE, Modelo: LOGIC P9 R3, Serie: LP9370133, Ubicado en UMF No.6 San Jose del Cabo, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	15	HGSZ No. 38	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipo marca: logyc, modelo cq200 Serie 20125, ubicado en el HGSZ No.38 San José del Cabo Baja California Sur	Servicio	1	2
	16	HGSZ No. 38	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipos Ultrasonografo Gineco-Obstetrico, Marca Ultrasonix, Modelo Sonix SP, No. de Serie: SP1-3-10040131 , ubicado en el HGSZ No. 38	Servicio	1	2
	17	HGSZ No. 38	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipos Ultrasonografo Gineco-Obstetrico, Marca Ultrasonix, Modelo Sonix SP, No. de Serie: SP1-3-10040132, ubicado en el HGSZ No. 38	Servicio	1	2
	18	HGSZ No. 38	EM-07; Ultrasonido: Mantenimiento a 1 Equipo aparato para Diagnostico Ultrasonografico, Marca Ultrasonix, Modelo Sonix SP, No. de Serie: AR4-1-1305-1469, ubicado en el HGSZ No. 38	Servicio	1	2
Part 7	18		Subtotal		18	36
8	1	HGZ+MF No. 1	EM-08; Electrocardiograma Mantenimiento a 1 equipo Marca CONTEC Modelo EECG600G No. De serie 19010900013, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	2	HGZ+MF No. 1	EM-08; Electrocardiograma Mantenimiento a 1 equipo Marca ADVANCED ModeloECG-12C No. De serie460016M20C08230009 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	3	HGZ+MF No. 1	EM-08; Electrocardiograma Mantenimiento a 1 equipo Marca MILDRAWY Modelo: BENEHEART R3 No. De serie FK74011247 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	4	HGZ+MF No. 1	EM-08; BANDA DE ESFUERZO TRACK MASTER CON ELECTROCARDIOGRAFO BTL, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	5	HGSZ+MF No. 2	EM-08; Electrocardiografo: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Burdick modelo: EK10 S/37703, Ubicado en el HGSZ+MF No. 2 Cd. Constitución, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	UMF No. 7	EM-08; Electrocardiografo: Mantenimiento a 1 Equipo marca: LED modelo TMX428110 No. de serie:2782 , ubicado en la UMF No. 07, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	7	HGSZ+MF No. 26	EM-08; Electrocardiografo: Mantenimiento a 1 Equipo marca: BTL modelo BTL-08-LT No. de serie 073T-B-01373, ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	8	HGSZ+MF No. 26	EM-08; Electrocardiografo: Mantenimiento a 1 Equipo marca: MEDICA D modelo MEDITRANCE No. de serie:2010MLE217 , ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	9	UMF No. 6	EM-08; Electrocardiografo: Mantenimiento a 1 equipo marca: PHILLIPS modelo: TRIM II, ubicado en UMF No. 6 San José del Cabo Baja California Sur	Servicio	1	2
	10	UMF No. 6	EM-08; Electrocardiografo: Mantenimiento a 2 Equipo, Marca: ADVANCE Modelo: ECG-12C No. de Serie: 360777-M174001960001 y 360777-M174001960002, ubicado en UMF No 6, San Jose del Cabo, BCS	Servicio	1	2
	11	HGSZ No. 5	EM-08; Electrocardiografo: Mantenimiento a 1 Equipo marca: BURDICK modelo: EK10, Serie: 4362, ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	12	CAMF No. 18	EM-08; Electrocardiografo: Mantenimiento a 1 Equipo marca: WelchAllyn modelo: CP50, Ubicado en el CAMF No. 18 Isla Natividad.	Servicio	1	2
	13	UMF No. 8	EM-08; Electrocardiografo: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Sonolife modelo: ECG600G, Ubicado en santa Rosalia UMF No. 8 Santa Rosalia, Baja California Sur	Servicio	1	2
	14	UMF No. 16	EM-08; Electrocardiografo: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Burdick modelo EK serie 20212, Ubicado en el UMF No. 16 Ubicado en bahia bocana, Baja California Sur	Servicio	1	2
	15	CAMF No. 17	EM-08; Electrocardiografo: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Burdic Modelo	Servicio	1	2





Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
			EK, Ubicado en el CAMF No. 17, Punta Abrejos, Baja California Sur			
	16	UMF No. 12	EM-08; Electrocardiógrafo: Mantenimiento a 1 Equipo marca: ADVANCED modelo: ECG-12-C, Ubicado en el UMF No. 12, Isla de Cedros "Pueblo", Baja California Sur	Servicio	1	2
	17	UMF No. 19	EM-08; Electrocardiógrafo: Mantenimiento a 1 Equipo marca: CONEC modelo: ECG600G VETERINARY, Serie: F10B1L0044, Ubicado en el UMF No. 19, Vizcaino, Baja California Sur	Servicio	1	2
	18	UMF No. 14	EM-08; Electrocardiógrafo: Mantenimiento a 1 Equipo marca: SUNEX modelo SX2000, Serie: 1521712, Ubicado en el UMF No. 14, Bahía Tortugas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	19	HGSZ No. 38	EM-08; Electrocardiógrafo: Mantenimiento a 1 Equipo Marca: LGMD Modelo: ECG VIEW PLUS, No. de Serie: 911304420030U, ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo Baja California Sur	Servicio	1	2
	20	HGSZ No. 38	EM-08; Electrocardiógrafo: Mantenimiento a 1 Equipo, Multicanal con Interpretación, Marca: Northeast, Modelo ECG-12, No. de Serie: SE123231052598D, ubicados en el HGSZ No. 38, San José del Cabo Baja California Sur	Servicio	1	2
	21	HGSZ No. 38	EM-08; Electrocardiógrafo: Mantenimiento a 1 Equipo, Multicanal con Interpretación, Marca: Northeast, Modelo ECG-12, No. de Serie: SE123231052604D, ubicados en el HGSZ No. 38, San José del Cabo Baja California Sur	Servicio	1	2
	22	HGSZ No. 38	EM-08; Electrocardiógrafo: Mantenimiento a 1 Equipo, Multicanal con Interpretación, Marca: Northeast, Modelo ECG-12, No. de Serie: SE123231052608D, ubicados en el HGSZ No. 38, San José del Cabo Baja California Sur	Servicio	1	2
	23	HGSZ No. 38	EM-08; Electrocardiógrafo: Mantenimiento a 1 Equipo, Multicanal con Interpretación, Marca: Northeast, Modelo ECG-12, No. de Serie: SE123231052614D, ubicados en el HGSZ No. 38, San José del Cabo Baja California Sur	Servicio	1	2
	24	HGSZ No. 38	EM-08; Electrocardiógrafo: Mantenimiento a 1 Equipo, Multicanal con Interpretación, Marca: Northeast, Modelo ECG-12, No. de Serie: SE123231052616D, ubicados en el HGSZ No. 38, San José del Cabo Baja California Sur	Servicio	1	2
	25	UMAA + UMF 34	EM-08; Electrocardiógrafo: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Cardiente, Modelo: AR2100 VIEW, Serie: AFTA0045. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	26	UMAA + UMF 34	EM-08; Electrocardiógrafo: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Cardiente, Modelo: AR2100 VIEW, Serie: AFTA0046. ubicado en el UMF34+UMAA La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	27	UMAA + UMF 34	EM-08; Electrocardiógrafo, Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Schiller. Modelo AT-1. No serie: 19035162. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	28	UMAA + UMF 34	EM-08; Electrocardiógrafo, Mantenimiento a 1 equipo, Marca: MindRay, Modelo: BENEHEART R12, serie: FN-9B018063. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
Part 8	28		Subtotal		28	56
9						
	1	HGSZ+MF No. 26	EM-09, Cardiotocógrafo: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: BISTOS modelo BT-350 No. de serie AFEC0025, ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGSZ+MF No. 26	EM-09, Cardiotocógrafo: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: ADVANCE modelo FM-3000 No. de serie N19C06460019, ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	HGSZ+MF No. 26	EM-09, Cardiotocógrafo: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: ADVANCE modelo FM-3000 No. de serie N19C06460021, ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	4	HGSZ+MF No. 26	EM-09, Cardiotocógrafo: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: ADVANCE modelo FM-3000 No. de serie N19C06460022, ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	5	HGSZ+MF No. 26	EM-09, Cardiotocógrafo: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: ADVANCE modelo FM-3000 No. de serie N19C06460023, ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	HGSZ No. 5	EM-09: Mantenimiento a 1 Equipo Tococardiografo Marca: Bionet, Modelo FC-700, serie F10500014 ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	7	UMF No. 8	EM-09: Mantenimiento a 1 Equipo Tococardiografo Marca: Bionet, Modelo: FC-700, Serie: FR300124, Ubicado en UMF No. 8, Santa Rosalia, B.C.S.	Servicio	1	2
	8	HGSZ No. 5	EM-09: Mantenimiento a 1 Equipo Tococardiografo Marca: Bionet, Modelo FC-700, serie F10500015 ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
Part 9	8		Subtotal		8	16
10						
	1	HGZ/MF No. 1	EM-010; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: ADVANCE modelo ESU-400, SERIE: 158504392 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGZ/MF No. 1	EM-010; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo marca: DAIWHA modelo: DT-400 P, SERIE: DT4P0501045B ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	HGZ/MF No. 1	EM-010; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo marca: LGMD, modelo:	Servicio	1	2



Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
			ELECTRON 300, SERIE: 5020144855 Bubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur			
	4	HGZ/MF No. 1	EM-010; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo Marca: Conmed, Modelo: 60-5800-001, No. Serie: 03K6D18, ubicado en el HGSZ No. 38, en San José del cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	5	HGZ/MF No. 1	EM-010; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo marca: LED SpA, modelo: SUTRON, 300 SERIE: 3650202916 Bubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	HGZ/MF No. 1	EM-010; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo marca: ERBE, modelo: ATOM2, SERIE: Bubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	7	UMAA + UMF 34	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo Marca: WEM, Modelo: 55-501S, ubicado en la UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	8	UMAA + UMF 34	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo Marca: Excell, Modelo: 350 MCDS, Serie: 1120-10/06, ubicado en la UMF34+UMAA, La Paz Baja California Sur	Servicio	1	2
	9	UMAA + UMF 34	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: KLS Martin, Modelo: MEMB1, serie: MEMB10202052524. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	10	UMAA + UMF 34	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: KLS Martin, Modelo: MEMB1, serie: MEMB10202062677. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	11	UMAA + UMF 34	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: KLS Martin, Modelo: MMC80, serie: MMC800000061186. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	12	UMAA + UMF 34	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Aaron, Modelo: 900, serie: AA3406061. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	13	UMAA + UMF 34	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Aaron, Modelo: 900, serie: AA3906058. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	14	UMAA + UMF 34	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Aaron, Modelo: 900, serie: AA3906079. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	15	HGSZ No. 5	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo marca: ERBE modelo ICC200 serie D1375, ubicado en el HGSZ No. 5 Guerrero Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	16	HGSZ No. 5	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo marca: ValleyLab, modelo FORCE 2, SERIE: s/n, ubicado en el HGSZ No. 5 Guerrero Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	17	HGSZ+MF No. 26	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo marca: ERBE modelo ICC200 serie S00486, Ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	18	HGSZ+MF No. 26	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo marca: WEM modelo MSS501S serie: 00250 , Ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	19	HGSZ+MF No. 26	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo marca ERBE modelo Erbotom, serie ACC450, Ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	20	HGSZ+MF No. 26	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo marca NDM modelo POWER POINT, serie 10424034, Ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	21	HGSZ+MF No. 26	EM-010; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo marca LMGD modelo ELECTRON 300 , serie 5050144859, Ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	22	HGSZ No. 38	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Conmed, Modelo: SYSTEM 2450, No. De serie: 10CGU031, ubicado en el HGSZ No. 38, en San José del cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	23	HGSZ No. 38	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Conmed, Modelo: SYSTEM 2450, No. De serie: 08LGU057, ubicado en el HGSZ No. 38, en San José del cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	24	HGSZ No. 38	EM-10; Electrocauterio: Mantenimiento a 1 Equipo Marca: Conmed, Modelo: 60-5800-001, No. Serie: 03K6D18, ubicado en el HGSZ No. 38, en San José del cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 10	24				24	48
11	1	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Drager modelo Evita 4, SERIE: ARUL0244 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Newport modelo E500, SERIE: GDU05110520, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Newport modelo E500, SERIE: GGDU1810 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	4	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Drager modelo EVITA XL, SERIE: ASDM-0299 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz,	Servicio	1	2





Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
			Baja California Sur			
	5	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Drager modelo EVITA XL, SERIE: ASF0380 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: VIASYS modelo VELA No. Serie ADT03209, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	7	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: VIASYS modelo VELA No. Serie ADT03226, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	8	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: CARE FUSION SERIE: BAW01376, Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	9	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: BEAR MODELO BEAR CUB 750 , ADC01595 Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	10	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 2 Equipos marca: BEAR MODELO BEAR CUB 750 , ADC1621, Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	11	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: LOWENSTEIN MODELO LEONI, SERIE: 0217004HUL56602372 , Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	12	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: LOWENSTEIN MODELO LEONI, SERIE: 0217004HVL56602390 , Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	13	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDICA D, MODELO:SMT-CPT-16, SERIE: 2020SMT428 , Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	14	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDICA D, MODELO:SMT-CPT-16, SERIE: 2020SMT429 , Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	15	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDICA D, MODELO:SMT-CPT-16, SERIE: 2020SMT467 , Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	16	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDICA D, MODELO:SMT-CPT-16, SERIE: 2020SMT509, Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	17	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDICA D, MODELO:SMT-CPT-16, SERIE: 2020SMT458, Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	18	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDICA D, MODELO:SMT-CPT-16, SERIE: 2020SMT452, Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	19	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo marca: MEDICA D, MODELO:SMT-CPT-16, SERIE: 2020SMT551, Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	20	HGZ+MF No. 1	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: MEDICA D, MODELO:SMT-CPT-16, SERIE: 2020SMT544, Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	21	UMAA + UMF 34	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Covidien, modelo: E360e, Serie: G172060604. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	22	UMAA + UMF 34	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Covidien, modelo: E360e, Serie: G172060615. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	23	UMAA + UMF 34	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Covidien, modelo: E360e, Serie: G182020016. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	24	UMAA + UMF 34	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Phillips, modelo: Trilogy Evo, Serie: H285645207E6A. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	25	UMAA + UMF 34	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Phillips, modelo: Trilogy Evo, Serie: H28974806ED23. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	26	UMAA + UMF 34	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Phillips, modelo: Trilogy Evo, Serie: H2854090911DC. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	27	HGSZ+MF No. 2	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Viasys Tbird modelo Vela serie ADT0305, Ubicado en el HGSZ+MF No. 2, Cd. Constitución, Baja California Sur	Servicio	1	2
	28	HGSZ+MF No. 2	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Drager, Modelo Evita4, serie ARWD0003, Ubicado en el HGSZ+MF No. 2, Cd. Constitución, Baja California Sur	Servicio	1	2
	29	HGSZ+MF No. 2	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Viasys Tbird modelo Vela serie ADT03160, Ubicado en el HGSZ+MF No. 2, Cd.	Servicio	1	2



Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
			Constitución, Baja California Sur			
	30	HGSZ No. 5	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Viasys Modelo: VELA 16186-08, Serie: ADT03055, Ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	31	HGSZ No. 5	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Viasys Modelo: VELA 16186-08, Serie: ADT03160 Ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	32	HGSZ+MF No. 26	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo marca: BEAR CUP 750 Modelo PSV, Serie ADC01590, ubicado en HGSZ+MF No. 26 Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	33	HGSZ+MF No. 26	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 equipo marca EVENT Modelo EVOLUTIO3E serie 20145121711, ubicado en HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	34	HGSZ+MF No. 26	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 equipo marca FLIGHT Modelo FLIGHT 60 serie V610012, ubicado en HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	35	HGSZ No. 38	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, para traslado Intrahospitalario, Marca: NEWPORT, Modelo HT50, No. de serie: 091110102, ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	36	HGSZ No. 38	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, para traslado Intrahospitalario, Marca: NEWPORT, Modelo HT50, No. de serie: 091110099, ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	37	HGSZ No. 38	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 2 Equipos de Volumen para Traslado Pediátrico-Adulto, Marca: IMPACT, Modelo EAGLE754, No. de Serie: 90944, ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	38	HGSZ No. 38	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, de Volumen para Traslado Pediátrico-Adulto, Marca: Imágenes y Medicina, Modelo MATISSE, No. de Serie: IMV0809348, ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	39	HGSZ No. 38	EM-11; Ventilador volumétrico: Mantenimiento a 1 Equipo, de Volumen para Traslado Pediátrico-Adulto, Marca: Imágenes y Medicina, Modelo MATISSE, No. de Serie: IMV0809349, ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 11	39		Subtotal		39	78
12	1	UMF No. 19	EM-12; Mastografía: Mantenimiento a 1 Equipo marca: LORAD, modelo: modelo: SELENIA, ubicado en el U.M.F. No. 19, Vizcaino, B.C.S	Servicio	1	2
	2	HGSZ No. 38	EM-12; Mastografía: Mantenimiento a 1 Equipo Mastógrafo, modelo: SELENIA Exel, No de Serie 1940904996, marca LORAD/HOLOGIC ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 12	3		Subtotal		2	4
13	1	HGZ+MF No. 1	EM-13; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Nihon Kohden Modelo: TEC-5531E Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGZ+MF No. 1	EM-13; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Nihon Kohden Modelo: TEC-5531E Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	HGZ+MF No. 1	EM-13; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: Nihon Kohden Modelo: TEC-5531E Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	4	HGZ+MF No. 1	EM-13; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: ZOLL Modelo: MSERES NNI 200500014383, Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	5	HGZ+MF No. 1	EM-13; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: LIFE PACK Modelo:20 NNI 2000400075016, Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	HGZ+MF No. 1	EM-013; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: CODE MASTES Modelo:US00103100 SERIE: M1723B Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	7	HGZ+MF No. 1	EM-013; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipos marca: PRIMEDIC METRAX Modelo: M290, SERIE: 73506002603 Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	8	HGZ+MF No. 1	EM-013; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: ZOLL MEDICAL Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	9	HGZ/MF No. 1	EM-013; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: RSERIES NNI: 202000003044, Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	10	HGZ/MF No. 1	EM-013; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: RSERIES NNI: 202000003045, Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	11	HGZ/MF No. 1	EM-013; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: RSERIES NNI: 202000003046, Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	12	UMAA + UMF 34	EM-13; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo Marca: Smart Biphasic Agilent, Heart Stream XL, Modelo: M4735A, Serie: US00107492, Ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	13	UMAA + UMF 34	EM-13; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: ZOLL, Modelo: M series, Serie: T05J74749. Ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	14	UMAA + UMF 34	EM-13; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: ZOLL, Modelo: M series, Serie: T05J74758. Ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	15	UMAA + UMF 34	EM-13; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: ZOLL, Modelo: M	Servicio	1	2





Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
			series, Serie: T0015537. Ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur			
	16	UMAA + UMF 34	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Nihon Kohden, Modelo TEC-5631. No. Serie: 1352. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	17	UMAA + UMF 34	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Nihon Kohden, Modelo TEC-5631. No. Serie: 11598. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	18	UMAA + UMF 34	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Nihon Kohden, Modelo TEC-5631. No. Serie: 11603 Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	19	HGSZ+MF No. 2	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 6 Equipos, Marca: Hewlett Packard Modelo: Code Master, Ubicado en HGSZ+MF No 2 de Cd. Constitución, Baja California Sur.	servicio	1	2
	20	HGSZ No. 5	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 Equipo marca: Nihon Kohden Modelo: TEC7531K, Serie: 1843, Ubicado en el HGSZ No. 5, Guerrero Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	21	HGSZ No. 5	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 Equipo marca: Biphas Model: ZOLL M, Ubicado en el HGSZ No. 5, Guerrero Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	22	HGSZ No. 5	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 Equipo marca: Nihon Kohden Modelo: CARDIOLIFE, Serie: TEC-SS31e, Ubicado en el HGSZ No. 5, Guerrero Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
	23	HGSZ+MF No. 13	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Hewlwt Parckard Modelo: Code Master, Ubicado en la HGSZ+MF No. 13, Isla de Cedros Morro, B.C.	Servicio	1	2
	24	UMF No. 12	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Hewlwt Parckard Modelo: Code Master, Ubicado en la UMF No. 12, Isla de Cedros Pueblo, B.C.	Servicio	1	2
	25	UMF No. 14	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 Equipo marca: Hewlett Packard Modelo: Code Master, Serie: US00103178 Ubicado en la UMF No. 14, Bahía Tortugas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	26	CAMF No. 17	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 Equipo, Marca Nihon Kohden, modelo cardiolife, serie 1999022964, ubicado en el C.A.M.F. No. 17, Punta abre ojos, B.C.S.	Servicio	1	2
	27	CAMF No. 18	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Biphas Model: ZOLL M, ubicado en el C.A.M.F. No. 18, Isla Natividad, B.C.S	Servicio	1	2
	28	UMF No. 19	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: NOHIN KOHDEN Modelo TEC-5531E, Serie: 1262 ubicado en el U.M.F. No. 19, Vizcaino, B.C.S	Servicio	1	2
	29	HGSZ+MF No. 26	EM-13; Desfibrilador monitor. Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: ZOLL Modelo: M No. Serie T04k65597, ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	30	HGSZ+MF No. 26	EM-013; Desfibrilador monitor. Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: ZOLL Modelo: M SERIES No. Serie , T04L65890, ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	31	HGSZ+MF No. 26	EM-13; Desfibrilador monitor. Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: NIHON KHODEN Modelo: TEC-7100K No. Serie:21767, ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	32	HGSZ+MF No. 26	EM-13; Desfibrilador monitor. Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: GENERAL ELECTRIC Modelo: RADIO SERV No. Serie: 101156467, ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	33	HGSZ+MF No. 26	EM-13; Desfibrilador monitor. Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: CARDIOLIFE (NIHON KHODEN) Modelo: TEC-5531E No. Serie: 1264, ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	34	HGSZ+MF No. 26	EM-013; Desfibrilador monitor. Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: PRIMEDIC Modelo: XD330 SERV No. Serie: 73506002601 ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	35	HGSZ+MF No. 26	EM-013; Desfibrilador monitor. Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: PRIMEDIC Modelo: XD330 SERV No. Serie: 73506002605 ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	36	HGSZ+MF No. 26	EM-013; Desfibrilador monitor. Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: PHILLIPS Modelo: SMART BIPHASIC No. Serie: ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	37	UMF No. 6	EM-013; Desfibrilador monitor. Mantenimiento a 1 Equipo marca: NIHON KHODEN Modelo: TEC-5631E, No. Serie 2083, Ubicado en UMF No. 6, San José del Cabo, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	38	HGSZ No. 38	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 Equipo, marca: ZOLL Medical corporation, modelo Zool M serie No.: T10E120410, ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	39	HGSZ No. 38	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 Equipo, marca: ZOLL Medical corporation, modelo Zool M serie No.: T10E120428, ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	40	HGSZ No. 38	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 Equipo, marca: ZOLL Medical corporation, modelo Zool M serie No.: T10E120353, ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	41	HGSZ No. 38	EM-13; Desfibrilador. Mantenimiento a 1 Equipo, marca: ZOLL Medical corporation, modelo Zool M serie No.: T10E120377, ubicado en el HGSZ No.	Servicio	1	2



A



Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
			38, San Jose del Cabo, Baja California Sur			
	42	HGSZ No. 38	EM-13; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: ZOLL Medical corporation, modelo Zool M serie No.: T10E120416, ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	43	HGSZ No. 38	EM-13; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: ZOLL Medical corporation, modelo Zool M serie No.: T10E120376, ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	44	HGSZ No. 38	EM-013; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, marca:PHISIO CONTROL, modelo Lifepak-20e, serie No.: 41561224, ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	45	HGSZ No. 38	EM-013; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo, marca:PHISIO CONTROL, modelo Lifepak-20e, serie No.: 41561680, ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	46	HGSZ No. 38	EM-013; Desfibrilador: Mantenimiento a 1 Equipo marca:NIHON KOHDEN CORPORATION, modelo TEC-7531K, serie No.: 01621, ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 13	46		Subtotal		46	92
14	1	UMAA + UMF 34	EM-14; Torre de Otorrinolaringología: Mantenimiento a 5 equipos, Monitor de video, Marca: Sony, Modelo:LMD-1410. Reproductor, Marca: Panasonic, Modelo:DMR-ES15. Rinolaringofibroscopio, Marca: Olympus, Modelo: ENF TYPE P4. Fuente de luz, Marca: Olympus, Modelo: CLK-4. Impresora, Marca: Mitsubishi, Modelo: CP910U. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	2	UMAA + UMF 34	EM-14; Torre de Urología: Mantenimiento a 6 equipos, Monitor de Video, Marca: Panasonic, Modelo: WV-CK2020A. Fuente de Luz, Marca: Richard Wolf, Modelo: 4251. Procesador, Marca: Karl Storz, Modelo: 20230120. Cabezal de camara, Marca: Karl Storz. Procesador, Marca: PopCam, Modelo: Cam V-M Ntsc. Cabezal de camara, Marca: PopCam. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	3	UMAA + UMF 34	EM-14; Torre de Colonoscopia: Mantenimiento a 5 equipos, Monitor de Video, Marca: Panasonic, Modelo: WV-CK1420A, Fuente de Luz, Marca: Olympus, Modelo: CLV-160, Procesador, Marca: Olympus, Modelo: CV-145. Colonoscopio, Marca: Olympus Modelo:CF-Q145L, Grabador, Marca: Samsung, Modelo: DVD-R130S. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	4	UMAA + UMF 34	EM-14; Torre de Broncoscopia: Mantenimiento a 6 equipos, Monitor de Video, Marca: Sony, Modelo: PVM-14L1, Fuente de luz, Marca: Fujinon, Modelo: VP-4400, Fuente de Luz, Marca: Fujinon, Modelo: XL-4400, Reproductor, Marca: Panasonic, Modelo: DMR-ES10, Impresora, Marca: Sony, Modelo: UP-20, Video Broncoscopio, Marca: Fujinon, Modelo: EB-410s, Gastroscopio, Marca: Fujinon, Modelo: . Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	5	HGSZ No. 38	EM-14; Endoscopia: Mantenimiento a Mantenimiento a 1 Equipo, video gastroscopio Marca:KARL STORZ, S/Modelo: No. Serie 513022040W013, Ubicado en el HGSZ No. 38, en San José del cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	HGSZ No. 38	EM-14; Endoscopia: Mantenimiento 1 Equipo, Penendofibroscopio/ flexible de fibra optica Marca Olympus (pentax), No de serie TYPE XP20 S/M . Ubicado en el HGSZ No. 38, en San José del cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	7	HGSZ No. 38	EM-14; Endoscopia: Mantenimiento a 1 Equipo, Duodenoscopio Marca:KARS STORZ, Modelo:12979 No. Serie, 13885NKS. Ubicado en el HGSZ No. 38, en San José del cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	8	HGSZ No. 38	EM-14; Endoscopia: Mantenimiento a 1 equipo, 1 Equipo, Video Endoscopio Marca: KARLS STORZ Modelo:1382 1KNS No. Serie 773. Ubicado en el HGSZ No. 38, en San José del cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 14	8		Subtotal		8	16
15	1	HGZ+MF No. 1	EM-15; Autoclave de Gas 1 equipo MARCA PHARMETICS ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGZ+MF No. 1	EM-15 Autoclave de Vapor marca: STEELCO modelo: VS3/1 serie: 11232 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	HGZ+MF No. 1	EM-15 Autoclave de Vapor marca: STEELCO modelo: VS3/1 serie: 11235 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	4	HGZ+MF No. 1	EM-015; Autoclave: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Fehlmex, Modelo AZTECA 3648VES, Serie MB11566, Ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	5	UMAA + UMF 34	EM-15; Mantenimiento a 1 Equipo Autoclave, Marca: Matachana, Modelo: SC-501-E-1, Serie: E-31583. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	UMAA + UMF 34	EM-15; Mantenimiento a 1 Equipo Autoclave de mesa, Marca: Lorma, Modelo: AV28L, Serie: 60049. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	7	UMAA + UMF 34	EM-15; Mantenimiento a 1 Equipo Autoclave de mesa, Marca: Lorma, Modelo: AV07, Serie: 363465. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	8	HGSZ+MF No. 2	EM-15; Mantenimiento a 1 Equipo Autoclave Marca OTSA, Modelo:xxxxx, Serie xxxxxx, ubicado en el HGSZ+MF No 2 cd. Constitucion, Baja California Sur.	Servicio	1	2





Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
	9	HGSZ+MF No. 2	EM-15; Mantenimiento a 1 Equipo Autoclaves Marca Fehimex, Modelo KARB2038EG+G, Serie mb3035 ubicadas en el HGSZ+MF No. 2, Cd. Constitución, Baja California Sur	servicio	1	2
	10	UMF No.6	EM-015; Autoclave: Mantenimiento a 1 Equipo marca: Fehimex, Modelo MAYA EV1018, Serie MB-15449, Ubicado en UMF No.6, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	11	UMF No.6	EM-015; Autoclave: Mantenimiento a 1 Equipo marca: MIDMARK, Modelo M7 SPEED CLAVE, Serie V1017151, Ubicado en UMF No.6, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	12	HGSZ No. 5	EM-15; Mantenimiento a 1 Equipo Autoclave Marca: Fehimex, Modelo ARbL2038 VEFG, Serie Mb2732, Ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	13	HGSZ No. 5	EM-15; Mantenimiento a 1 Equipo Autoclave Marca: Fehimex, Modelo AZTECA K2038EG, Serie Mb7807, Ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
Part 15	13		Subtotal		13	26
16	1	HGZ+MF No. 1	EM-16; Oftalmología: Mantenimiento a 1 Equipo Oftalmocirugia lampara de Endidura, marca: ESSLOR modelo SL207D5, No. Serie: 0115287, ubicado en la HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGZ+MF No. 1	EM-16; Oftalmología Laser: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: CARL ZEISS modelo 1149-623, ubicado en la HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	UMAA + UMF 34	EM-16; Oftalmología: Mantenimiento a 1 equipo Campimetro Computarizado Marca: Medmont Mod. M700, serie: M614417. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	4	UMAA + UMF 34	EM-16; Oftalmología: Mantenimiento a 1 Equipo unidad de fluoroangiografia Marca: Top Con, Modelo: TRC-50DX, Serie: 945117, ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
		UMAA + UMF 34	EM-16; Oftalmología: Lampara de Hendidura: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Essilor, Modelo: SL2005, serie: 1015404. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	5	UMAA + UMF 34	EM-16; Oftalmología: Lampara de Hendidura: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Top Con, Modelo: SL/3C, serie: 639858. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	6	UMAA + UMF 34	EM-16; Oftalmología: Keratometro: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Nidek, Modelo ARK-760A. No serie: 330017. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	7	UMAA + UMF 34	EM-16; Oftalmología: Lazer indirecto Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Heins. Modelo LIO-500 LED. No serie: 123. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	8	UMAA + UMF 34	EM-16; Microscopio Oftalmo: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Leica, Modelo: M620F20, serie: 291015001. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.		1	2
	9	HGSZ No. 5	EM-16; Oftalmología: Mantenimiento a 1 Equipo Oftalmocirugia lampara de Endidura, Marca: Ohira co, Modelo ohira, Serie S10270502203, Ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	10	HGSZ No. 5	EM-16; Oftalmología: Mantenimiento a 1 Equipo Microscopio Oftalmico, Marca: ZEISS, Modelo: ZTAIUV S7, Serie: 422321, Ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	12	HGSZ+MF No.26	EM-16; Oftalmología Laser: Mantenimiento a 1 Equipo marca Meridian modelo Merilas 532, ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	13	HGSZ+MF No.26	EM-16; Oftalmología Microscopio: Mantenimiento a 1 Equipo Microscopio de oftalmología para cirugía marca CARL ZEISS, Modelo: OPMI VISU 510, Serie S7, ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	14	HGSZ No. 38	EM-16; Oftalmología: Mantenimiento a 1 Equipo Refractor y Queratometro Automatico, Marca: Topcon, Modelo KR8900, No. de Serie 4361928., ubicados en el HGSZ No. 38, San José del Cabo Baja California Sur	Servicio	1	2
	15	HGSZ No. 38	EM-16; Oftalmología: Mantenimiento a 1 Equipo Campimetro Computarizado, Marca: Synemed, Modelo EP-920, No. de Serie: 920-1263-81, ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo Baja California Sur	Servicio	1	2
	16	HGSZ No. 38	EM-16; Oftalmología: Mantenimiento a 1 Equipo Unidad Oftalmológica, Marca: Topcon, Modelo CS-4, No. de Serie: 346149/229072, ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo Baja California Sur	Servicio	1	2
	17	HGSZ No. 38	EM-16; Oftalmología: Mantenimiento a 1 Equipo Unidad de Fotofluorangiografia, Marca: Topcon, Modelo TRC-50DX, No. de Serie: 9457., ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo Baja California Sur	Servicio	1	2
	18	HGSZ No. 38	EM-16; Oftalmología: Mantenimiento a 1 Equipo Microscopio Quirurgico Oftalmologico Avanzado, Marca: Leyca, Modelo M620 F20, No. de Serie: 291015001, ubicado en el HGSZ No. 38, San José del Cabo Baja California Sur	Servicio	1	2
	19	HGSZ No. 38	EM-16; Oftalmología: Mantenimiento a 1 Equipo Laser, marca: Meridian, Modelo Merilas 532a, Serie MGA 130367 ubicados en el HGSZ No. 38, San José del Cabo Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 16	19		Subtotal		19	38
17	1	HGZ+MF No. 1	EM-17; Microscopio Otorrinolaringología: Mantenimiento a 1 equipo Microscopio Marca:CARL ZEISS, Mod: OPM199, No. Serie: 200978, ubicado en la HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2



24



Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
	2	UMAA + UMF 34	EM-17; Otorrinolaringología: Mantenimiento a 1 equipo Microscopio Marca: Iroscope, Modelo: 1001, serie: 607275 ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	UMAA + UMF 34	EM-17; Otorrinolaringología: Mantenimiento a 1 equipo Microscopio, Marca: Iroscope, Modelo: 1300, serie: 607327. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	5	UMAA + UMF 34	EM-17; Otorrinolaringología: Mantenimiento a 1 Equipo Audiometro, Marca: Interacustic, Modelo: AC 40, serie: 312720. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	HGSZ No. 5	EM-17; Otorrinolaringología: Mantenimiento a 1 Equipo Microscopio Marca Carl Zeiss, Modelo Opmi pico S100, ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	7	HGSZ No. 38	EM-17; Otorrinolaringología: Mantenimiento a 1 Equipo Microscopio marca: Iroscope, Modelo: 1001, No. De serie: 100755, ubicado en el HGSZ No. 38, en San José del cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	8	HGSZ No. 38	EM-17; Otorrinolaringología: Mantenimiento a 1 Equipo Timpanometro, Marca: Madsen, Modelo Zodiadz 901, No. De Serie: 311738, ubicado en el HGSZ No. 38, en San José del cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
		HGSZ +MF No. 26	EM-016; Otorrinolaringología: Mantenimiento a 1 Equipo Microscopio de otorrinolaringología para cirugía marca KAPS, Modelo SMD LED 60 , Serie 27904 ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	9	HGSZ +MF No. 26	EM-17; Otorrinolaringología: Mantenimiento a 1 Equipo Mocroscopio de otorrinolaringología para cirugía, Marca: KARL KAPS, Modelo D35614, No. De Serie: 550431, ubicado en el HGSZ + MF No. 26, en Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 17			Subtotal		9	18
18						
	1	HGZ+MF No. 1	EM-018; Unidad de Dental: Mantenimiento a 1 Equipos marcaDENTAL SYSTEMS modeloC600 SERIE: C600-19111892 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGZ+MF No. 1	EM-018; Unidad de Dental: Mantenimiento a 1 Equipos marca CORE UNIT modelo DENTAL IEZ SERIE: BT1394 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	UMAA + UMF 34	EM-18; Unidad de Estomatología: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Dentaiez, Model: Core, serie: BP2042. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	4	UMAA + UMF 34	EM-18; Unidad de Estomatología: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Peymar, Model: Nova X, serie: PEY2020-NOVAX 757. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	5	UMF No. 35	EM-18; Mantenimiento a Equipo de Unidad dental Marca: ENGLE DENTAL SYSTEM , Modelo 96-199, ubicado en el UMF No. 35, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	6	HGSZ+MF No. 13	EM-18 Mantenimiento a Equipo de Unidad dental Marca: , Modelo ENGLE DENTAL SYSTEM , Modelo 96-199, ubicado en el HGSZ+MF No. 13, l. Cedros Morro, B.C.	Servicio	1	2
	7	UMF No. 15	EM-18; Mantenimiento a Equipo de Unidad dental Marca: GNATUS, Modelo SYNCRUS H , Serie 4746146003, ubicado en el UMF No. 15, Bahía Asunción, B.C.S.	Servicio	1	2
	8	UMF No.14	EM-18; Mantenimiento a Equipo de Unidad dental Marca: GNATUS, Modelo ARTUS F4 , Serie 4395401008, ubicado en el UMF No. 14, Bahía Tortugas, B.C.S.	Servicio	1	2
	9	CAMF No. 17	EM-18; Mantenimiento a Equipo de Unidad dental Marca: INTEGRAL DENTAL UNIT , Modelo ZA-238, ubicado en el CAMF No. 17, Punta Abreojos, B.C.S.	Servicio	1	2
	10	UMF No.19	EM-18; Mantenimiento a Equipo de Unidad dental Marca: DentaIEZ , Modelo Core Unit, Serie: BT1400 ubicado en el U.M.F. No. 19, Vizcaíno, B.C.S	Servicio	1	2
	11	UMF No.19	EM-18; Mantenimiento a Equipo de Unidad dental Marca: GLOBAL DENTAL UNIT , Modelo GLOBAL600, SERIE: 15030187 ubicado en UNIDAD MOVIL de U.M.F. No. 19, Vizcaíno, B.C.S	Servicio	1	2
	12	HGSZ +MF No. 26	EM-18; Unidad de Dental Mantenimiento a 1 Equipo marca . DENTAL/EZ Modelo CORE , Serie BP 2010 ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	13	HGSZ +MF No. 26	EM-18; Unidad de Dental Mantenimiento a 1 Equipo marca . DENTAL/EZ Modelo CORE Serie 2024 ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	14	HGSZ +MF No. 26	EM-18; Unidad de Dental Mantenimiento a 1 Equipo marca . DENTAL/EZ Modelo CORE , Serie BP 2004 ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	15	HGSZ +MF No. 26	EM-18; Mantenimiento a 1 Equipo de Unidad dental Marca: RITTER, Modelo CONTAC 600, Serie 15030190, ubicado en el HGSZ + MF No. 26, en Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	16	UMF No.6	EM-18; Unidad de Dental: Mantenimiento a 1 Equipo marca DENTALEZ modelo CORE Serie BP1097 ubicado en el UMF No.6, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 18	16		Subtotal		15	30
19						
	1	HGSZ No. 38	EM-19; Microscopio: Mantenimiento a 1 Equipo Marca: IROSCOPE, Modelo: MEDILUX 12, No. Serie: 100408, Ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja Californi Sur.	Servicio	1	2





Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
	2	HGSZ No. 38	EM-19; Microscopio: Mantenimiento a 1 Equipo Marca: IROSCOPE, Modelo: MEDILUX 12, No. Serie: 100409, Ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja Californi Sur.	Servicio	1	2
	3	HGSZ No. 38	EM-19; Microscopio: Mantenimiento a 1 Equipo Marca: IROSCOPE, Modelo: MEDILUX 12, No. Serie: 100411, Ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja Californi Sur.	Servicio	1	2
	4	HGZ+ MF No. 1	EM-19; Microscopio: Mantenimiento a 1 equipo Microscopio invertido, Marca Iroscope, Modelo SI-PH 12, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	5	HGZ+ MF No. 1	EM-19; Microscopio: Mantenimiento a 1 equipo Microscopio invertido, Marca Iroscope, Modelo SI-PH 12, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	6	HGZ+ MF No. 1	EM-19; Microscopio: Mantenimiento a 1 equipo Microscopio invertido, Marca Iroscope, Modelo SI-PH 12, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	7	HGZ+ MF No. 1	EM-19; Microscopio: Mantenimiento a 1 equipo Microscopio para trabajo de rutina de campo claro, Marca Iroscope, Modelo MG-11PL No. De serie 060538, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	8	HGZ+MF No. 1	EM-19; Microscopio: Mantenimiento a 1 equipo, Microscopio para trabajo de rutina de campo claro, Marca Iroscope, No. De serie 160512, 160573, 150674 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	9	HGZ+MF No. 1	EM-19; Microscopio: Mantenimiento a 1 equipo, Microscopio para trabajo de rutina de campo claro, Marca Iroscope, No. De serie 160512, 160573, 150674 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	10	HGZ+MF No. 1	EM-19; Microscopio: Mantenimiento a 1 equipo, Microscopio para trabajo de rutina de campo claro, Marca Iroscope, No. De serie 160512, 160573, 150674 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	11	HGZ/MF No. 1	EM-19; MICROSCOPIO DE CIRUGIA: Mantenimiento a 1 equipo, MARCA Leica MODELO: F40, No. serie 061117002 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	12	UMAA + UMF 34	EM-19; Microscopio Laboratorio: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Iroscope. Modelo Medilux 12PL, serie: 100677. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	13	UMAA + UMF 34	EM-19; Microscopio Laboratorio: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Iroscope. Modelo Medilux 12T, serie: 100742. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	14	HGSZ +MF No. 26	EM-19; Microscopio: Mantenimiento a 1 equipo Microscopio invertido marca AMSCOPE . Modelo MG-18 Serie 1835424 ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	15	HGSZ +MF No. 26	EM-19; Microscopio: Mantenimiento a 1 equipo Microscopio invertido marca IROSCOPE . Modelo MEDELUX 12 PL, Serie 100674 ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	16	HGSZ +MF No. 26	EM-19; Microscopio: Mantenimiento a 1 Equipo, Microscopio invertido Marca: Iroscope, Modelo: MG18, MEDILUX 12 Serie: 150485, ubicado en el HGSZ + MF No. 26, en Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	17	HGSZ No. 38	EM-015; MIICROSCOPIO : Mantenimiento a 1 Equipo marca: IROSCOPE, , Modelo: MEDILUX 12, No de serie; 100414, ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	18	HGSZ No. 38	EM-015; MIICROSCOPIO : Mantenimiento a 1 Equipo marca: IROSCOPE, , Modelo: MEDILUX 12, No de serie;, 100409. ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	19	HGSZ No. 38	EM-015; MIICROSCOPIO : Mantenimiento a 1 Equipo marca: IROSCOPE, , Modelo: MEDILUX 12, No de serie; ,100408. ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	20	HGSZ No. 38	EM-015; MIICROSCOPIO : Mantenimiento a 1 Equipo marca: IROSCOPE, , Modelo: MEDILUX 12, No de serie; 100411. ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 19	20		Subtotal		20	40
20	1	HGZ/MF No. 1	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, marca: MARTIN ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGZ/MF No. 1	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 Equipo; marca:STERIS AMSCO modelo: ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	HGZ/MF No. 1	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, marca:STERIS AMSCO modelo: ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	4	HGZ/MF No. 1	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, marca:STERIS AMSCO modelo: ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	5	HGZ/MF No. 1	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, marca:STERIS AMSCO modelo: ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	HGZ/MF No. 1	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, marca:STERIS AMSCO modelo: ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	7	HGZ/MF No. 1	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, marca:STERIS AMSCO modelo: ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	8	HGSZ No. 5	EM-20; Lámpara Quirurgical de Emergencia: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Light, Modelo Lliere, ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	9	HGSZ No. 5	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Marti, Modelo	Servicio	1	2



Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
			ML700, ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.			
	10	HGSZ No. 5	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: FHELMEX Modelo LED, ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	11	HGSZ+MF No.13	EM-20; Lámpara de Cirugía; Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: AMSCO Modelo RT-22, serie 811018472, ubicado en HGSZ+MF No. 13 en Cedros "Morro" B.C.	Servicio	1	2
	12	HGSZ+MF No. 13	EM-20; Lámpara de Cirugía; Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: AMSCO Modelo RT-22, serie 811018473, ubicado en HGSZ+MF No. 13 en Cedros "Morro" B.C.	Servicio	1	2
	13	UMF No. 35	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: FEHLMEX Modelo 226RB, serie MR-2774, ubicado en HGSZ+MF No. 13 en Cedros "Morro" B.C.	Servicio	1	2
	14	HGSZ +MF No. 26	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 Equipo, marca: COBRAMEX Modelo: ULTRATEC 6000 No. de Serie: 4410605, ubicado en el HGSZ + MF No. 26, en Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	15	HGSZ +MF No. 26	EM-20; Lámparas de Cirugía: Mantenimiento a 2 Equipo marca FEHLMEX Modelo: FEHLED13/130 No. de Serie: MB-16434, ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	16	UMAA + UMF 34	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 Equipo marca Fehimex Modelo: CENHA226RB No. de Serie: MB-2778, ubicado en Urgencias UMF34 La Paz BCS, Baja California Sur	Servicio	1	2
	17	UMAA + UMF 34	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 Equipo marca Fehimex Modelo: CENHA226RB No. de Serie: MB8414, Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	18	UMAA + UMF 34	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 Equipo marca Fehimex Modelo: CENHA226RB No. de Serie: MB8415, Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	19	UMAA + UMF 34	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 Equipo marca Euromex Modelo: L-007 No. de Serie: 1037, Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	20	UMAA + UMF 34	EM-20; Lámpara de Cirugía: Mantenimiento a 1 Equipo marca Euromex Modelo: L-007 No. de Serie: 1036, Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	21	UMAA + UMF 34	EM-20; Lámpara de Cirugía Portátil Para Emergencia: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Euromex. Modelo L-7340. No serie: 1026. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	22	UMAA + UMF 34	EM-20; Lámpara de Cirugía Portátil Para Emergencia: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Euromex. Modelo L-7340. No serie: 1028. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	23	UMAA + UMF 34	EM-20; Lámpara de Cirugía Portátil Para Emergencia: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Euromex. Modelo L-7340. No serie: 1029. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	24	UMAA + UMF 34	EM-20; Lámpara de Cirugía Portátil Para Emergencia: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca: Euromex. Modelo L-7340. No serie: 1030. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	25	HGSZ No. 38	EM-20; Luminario Quirúrgico doble; Mantenimiento a 1 Equipo, Marca Cobramex Modelo Ultratec 6000, No. De Serie: 8580810, Ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	26	HGSZ No. 38	EM-20; Luminario Quirúrgico doble; Mantenimiento a 1 Equipo, Marca Cobramex Modelo Ultratec 6000, No. De Serie: 889010, Ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	27	HGSZ No. 38	EM-20; Luminario Quirúrgico doble; Mantenimiento a 1 Equipo Marca Cobramex Modelo Ultratec 5000, No. De Serie: 8610610, Ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 20	27		Subtotal		27	54
	21					
	1	HGZ+ MF No. 1	EM-21; Mesa de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo Marca Savión, Modelo 1, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGZ+ MF No. 1	EM-21; Mesa de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo Marca Savión, Modelo 2, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	HGZ+MF No. 1	EM-21;; Mesa de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca AMSCO 2080, Modelo STERIS 1, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	4	HGZ+MF No. 1	EM-21; Mesa de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca AMSCO 2080, Modelo STERIS 2, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	5	HGZ+MF No. 1	EM-21; Mesa de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca AMSCO 2080, Modelo STERIS 3, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	HGZ/MF No. 1	EM-21; Mesa de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca MEDIFA Modelo 601120 SERIE: 21095, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	7	UMAA + UMF 34	EM-21; Mesa de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca Euromex, Modelo S/N, Serie: 1067 Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	8	UMAA + UMF 34	EM-21; Mesa de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca Euromex, Modelo S/N, Serie: 1068 Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	9	UMAA + UMF 34	EM-21; Mesa de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca Euromex, Modelo S/N, Serie: 1064 Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	10	UMAA + UMF 34	EM-21;; Mesa de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca MEDILAN, Modelo	Servicio	1	2



2



Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
			C600K/S, serie 054710101VO, ubicado en UMAA, La Paz, Baja California Sur			
	11	HGSZ No. 5	EM-21; Mesa de cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca AMSCO, Modelo 2080, ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	12	HGSZ No. 5	EM-21; Mesa de cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca Reison AB, Modelo 123900, ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	13	HGSZ+MF No.13	EM-21; Mesa de cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca AMSCO, Ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	14	UMF No. 19	EM-21; Mesa de cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca ADVANCED, MODELO: SAVION NNI: 201100002286 Ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	15	HGSZ +MF No. 26	EM-21; Mesa de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipos, Marca Savion, Modelo, serie 2010223, ubicado en HGSZ + MF No. 26, en Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	16	HGSZ +MF No. 26	EM-21; Mesa de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipos, Marca Savion, Modelo S/N, ubicado en HGSZ + MF No. 26, en Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	17	HGSZ +MF No. 26	EM-21; Mesa de Cirugía: Mantenimiento a 1 equipo, Marca ADVANCED, Modelo OT-30, Serie , 2016305 ubicado en el HGSZ+MF No 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	18	HGSZ No. 38	EM-21; Mesa de cirugía: mantenimiento a 1 Equipo, Marca SAVION , S/Modelo, S/ No. 1 de Serie, Sala Quirofano 1 ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	19	HGSZ No. 38	EM-21; Mesa de cirugía: mantenimiento a 1 Equipo, Marca SAVION , S/Modelo, S/ No. 2 de Serie. Sala Quirofano 2 ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	20	HGSZ No. 38	EM-21; Mesa de cirugía: mantenimiento a 1 Equipo, S/MARCA S/SERIE No. 3 Y S/MODELO Toco cirugía ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 21	20		Subtotal		20	40
22	1	HGZ+ MF No. 1	EM-22; Cuna de calor Radiante: Mantenimiento a 1 equipo, Marca Intelec, Modelo CTS802-T Baby Term, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGZ/MF No. 1	EM-22; Cuna de calor Radiante: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: IROSA, SERIE: CCR18028 Modelo: BBPLUS 100 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	HGZ/MF No. 1	EM-22; Cuna de calor Radiante: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: IROSA, SERIE: CCR18029 Modelo: BBPLUS 100 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	4	HGZ/MF No. 1	EM-22; Cuna de calor Radiante: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: IROSA, SERIE: CCR18031 Modelo: BBPLUS 100 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	5	HGZ/MF No. 1	EM-22; Cuna de calor Radiante: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: GCX M SERIES Modelo WMM 0011 B, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	HGZ/MF No. 1	EM-22; Cuna de calor Radiante: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: GCX M SERIES Modelo WMM 0001 B, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	7	HGSZ No. 5	EM-22; Cuna de Calor radiante: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Fisher & Paykel, Modelo Healthcare, ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	8	HGSZ No. 5	EM-22; Cuna de Calor radiante: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Atmos care, Modelo exspecta, Serie: IN281034, Ubicado en el HGSZ No. 5, Gro. Negro, B.C.S.	Servicio	1	2
	9	HGSZ +MF No. 26	EM-22; Cuna de calor Radiante: Mantenimiento a 1 Equipo, Marca ATOMINFANT WAR, Modelo V-3600, No. Serie 21202588, ubicado en el HGSZ + MF No. 26, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	10	HGSZ +MF No. 26	EM-22; Cuna de Calor Radiante: Mantenimiento a 1 Equipo marca: S/D modelo: S/D Serie: S/D , en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	11	HGSZ +MF No. 26	EM-22;Cuna de Calor Radiante: Mantenimiento a 1 Equipo marca: ATMOSCARE modelo: EXPECTRA Serie: IN-28-1232 en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	12	HGSZ +MF No. 26	EM-22; Cuna de Calor Radiante: Mantenimiento a 1 Equipo marca: ATMOSCARE modelo: EXPECTRA Serie: AP17-001 en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	13	HGSZ No. 38	Cuna de calor Radiante: mantenimiento a 1 Equipos Marca: AIRSHIELD Modelo: IICS-90, No. de Serie: SR24580. ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	14	HGSZ No. 38	Cuna de calor Radiante: mantenimiento a 1 Equipos Marca: SAPS . Modelo: INTELLEGO No. de Serie: 396-INT. ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 22	14		Subtotal		14	28
23	1	HGZ+ MF No. 1	EM-23; Microtomo: Mantenimiento a 1 equipo, Leica y Micron, No. serie 27927, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGZ+ MF No. 1	EM-23; Microtomo: Mantenimiento a 1 equipo, Leica y Micron, No. serie 49043, ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	HGZ+ MF No. 1	EM-23; Baño de Flotacion: Mantenimiento a 1 equipo, S/M, S/S/ , ubicado en	Servicio	1	2



Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
			el HGZ+MF No. 1, Patología, La Paz, Baja California Sur			
	4	HGZ+ MF No. 1	EM-23; Autoteñidor Mantenimiento a 1 equipo, Marca LEICA, Modelo ST5020, SERIE: 2353/02.2015 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	5	HGZ+ MF No. 1	EM-23; Centro de Inclucion Mantenimiento a 1 equipo, Marca LEICA, Modelo EG1150C, SERIE: 11853 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	6	HGZ+ MF No. 1	EM-23; Centro de Inclucion Mantenimiento a 1 equipo, Marca LEICA, Modelo EG1150H, SERIE: 10834 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	7	HGZ+ MF No. 1	EM-23; Criostato Mantenimeinto a 1 equipo, Marca LEICA, Modelo CM1860UV, SERIE: 1320/09.2014 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
	8	HGZ+ MF No. 1	EM-23; Procesador de Tejidos Mantenimeinto a 1 equipo, Marca LEICA, Modelo TP1020, SERIE: 6063 ubicado en el HGZ+MF No. 1, La Paz, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 23	8		Subtotal		8	16
24	1	UMAA + UMF 34	EM-24; Campana de Flujo Laminar: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Veco, Modelo: BH-C12, Serie: FL5562E4876 ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
Part 24	1		Subtotal		1	2
25	1	UMAA + UMF 34	EM-25; Selladora de Bolsas: Mantenimiento a 1 Equipo marca: TECHNO, modelo: HS-800, serie: P200121033, Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
Part 25	1		Subtotal		1	2
26	1	HGSZ No. 38	EM-26; Colposcopio, Mantenimiento a 1 Equipo, Marca KARL KAPS, Modelo: D 35614 ASSLAR, No. Serie 19983, Ubicado en el HGSZ No. 38, San Jose del Cabo, Baja California Sur	Servicio	1	2
	2	HGSZ+MF No. 26	EM-26; Endoscopia: Mantenimiento a 1 equipo, Colposcopio Marca: kaps modelo SMO 52 No. de serie 19974 , ubicado en el HGSZ+MF No. 26, Cabo San Lucas, Baja California Sur	Servicio	1	2
	3	HGSZ No. 5	EM-26; Colposcopio, Mantenimiento a 1 Equipo, Marca Asslar Wetzlar, Modelo: D35614 Asslar, No. Serie GNR19988, Ubicado en el HGSZ No. 5, Guerrero Negro, Baja California Sur	Servicio	1	2
Part 26	3		Subtotal		3	6
27	1	UMF34+UMAA	EM-27; Aspirador Portatil: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Medica D, Modelo: Tandem 4, No. serie: AVO1300037. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	2	UMF34+UMAA	EM-27; Aspirador Portatil: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Medica D, Modelo: Tandem 4, No. serie: AVO1905002184. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	3	UMF34+UMAA	EM-27; Aspirador Portatil: Mantenimiento a 1 equipo Marca: Euromex, Modelo: AP-1, serie: 1124, ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	4	UMF34+UMAA	EM-27; Aspirador Portatil: Mantenimiento a 1 equipo Marca: Euromex, Modelo: AP-1, serie: 1127, ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	5	UMF34+UMAA	EM-27; ; Aspirador Portatil: Mantenimiento a 1 equipo Marca: Euromex, Modelo: AP-1, serie: 1128, ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	6	UMF34+UMAA	EM-27; Aspirador Portatil: Mantenimiento a 1 equipo Marca: Euromex, Modelo: AP-1, serie: 1129, ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	7	UMF34+UMAA	EM-27; Aspirador Portatil: Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Atmos, Modelo: A11, serie: 170005152. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	8	UMAA + UMF 34	EM-27; Aspirador Portatil. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Hergom, Modelo: 7E-A, serie: YY02003100393. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	9	UMAA + UMF 34	EM-27; Aspirador Portatil. Mantenimiento a 1 equipos Marca: Hergom, Modelo: 7E-A, serie: YY02003100373. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	10	UMAA + UMF 34	EM-27; Aspirador Portatil. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Hergom, Modelo: 7E-A, serie: YY02003100394. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	11	UMAA + UMF 34	EM-27; Aspirador Portatil. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Hergom, Modelo: 7E-A, serie: YY02003100374. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	12	UMAA + UMF 34	EM-27; ; Aspirador Portatil. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Hergom, Modelo: 7E-A, serie: YY02003100391. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	13	UMAA + UMF 34	EM-27; Aspirador Portatil. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Hergom, Modelo: 7E-A, serie: YY02003100933. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	14	UMAA + UMF 34	EM-27; Aspirador Portatil. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Hergom, Modelo: 7E-A, serie: YY02003100399. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	15	UMAA + UMF 34	EM-27; Aspirador Portatil. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Hergom, Modelo:	Servicio	1	2





Partida	Sub part	Unidad Médica administrativa	Descripción Corta	unidad de medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima
			7E-A, serie: YY02003100334. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.			
	16	UMAA + UMF 34	EM-27; Aspirador Portatil. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Hergom, Modelo: 7E-A, serie: YY02003100392. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	17	UMAA + UMF 34	EM-27; Aspirador Portatil. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Hergom, Modelo: 7E-A, serie: YY02003100400. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	18	UMAA + UMF 34	EM-27; Aspirador Portatil. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: CA-MI SRL, Modelo: New Hospivac 350, serie: 26061. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	19	UMAA + UMF 34	EM-27; ; Aspirador Portatil. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: CA-MI SRL, Modelo: New Hospivac 350, serie: 26062. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	20	UMAA + UMF 34	EM-27; Aspirador Portatil. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: CA-MI SRL, Modelo: New Hospivac 350, serie: 26068. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	21	UMAA + UMF 34	EM-27; Aspirador Portatil. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: CA-MI SRL, Modelo: New Hospivac 350, serie: 26070. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
Part 27	21		Subtotal		8	16
28	1	UMF34+UMAA	EM-28; Espirometro. Mantenimiento 1 Equipo Marca: NDD Medical Technologies, Modelo: Easy One Air, serie: C1113483. ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
Part 28	1		Subtotal		1	2
29	1	UMF34+UMAA	EM-29; Electroestimulador. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Chatanooga, Modelo Intelec 240stim. No serie: 1452. Ubicado en la UMF No. 34 UMAA La Paz Baja California Sur.	Servicio	1	2
	2	UMF34+UMAA	EM-29; Electroestimulador. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Mettler Electronics, Modelo ME206. No serie: 64ST8275. ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	3	UMF34+UMAA	EM-29; Electroestimulador. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Mettler Electronics, Modelo ME206. No serie: 74ST8305. ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	4	UMF34+UMAA	EM-29; Ultrasonido Terapeutico. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: BTL, Modelo: BTL-4000, serie: 028-B-03-16. ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	5	UMF34+UMAA	EM-29; Ultrasonido Terapeutico. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Dynatronics, Modelo: PRF-100, serie: US1809017. ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	6	UMF34+UMAA	EM-29; Ultrasonido Terapeutico. Mantenimiento a 1 equipo, Marca: Intelec Mobile, Modelo: 2776, serie: 18607. ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
Part 29	6		Subtotal		6	12
30	1	UMF34+UMAA	EM-30; Torniquete. Mantenimiento 1 Equipo marca VBM, modelo: Tourniquet 2x500 ELC/110, ubicado en UMAA-UMF34, La Paz, Baja California.	Servicio	1	2
Part 30	1		Subtotal		1	2
31	1	UMF34+UMAA	EM-31 Macerador. Mantenimiento a 1 equipo Marca: VernaCare, Modelo: Vortex+, Serie: 3305. Ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
	2	UMF34+UMAA	EM-31 Macerador. Mantenimiento a 1 equipo Marca: VernaCare, Modelo: Vortex+, Serie: 3306. Ubicado en UMF34+UMAA, La Paz, Baja California Sur.	Servicio	1	2
Part 31	2		Subtotal		2	4
					469	930

1) En caso de reducción de plazo en los procedimientos de licitación pública, la justificación correspondiente quedará sujeta a la autorización del Área Contratante, dando cumplimiento al artículo 43 del RLAASSP.

NO APLICA

m) Si se requiere el agrupamiento de varios bienes o servicios en una sola partida, deberá presentarse la documentación que acredite, con base en el resultado de la investigación de mercado, la existencia de al menos 5 probables Proveedores que pudieran cumplir íntegramente con los requerimientos solicitados, mismo que será firmado por el Titular del Área Requirente o del área responsable de determinar dicho agrupamiento.

NO APLICA

1) En caso de que el Área Requirente considere necesario tomar en cuenta la





opinión del Área Técnica para que los Licitantes cuenten con un sistema de gestión de la calidad, deberá presentar la documentación que acredite previa investigación de mercado, la existencia de al menos 5 probables proveedores que pudieran cumplir el requisito.

NO APLICA

n) En caso de contratos plurianuales, el desglose de los importes a ejercer en cada ejercicio fiscal, de conformidad con los artículos 50 de la LFPRH en concordancia con el 148 del RLFPRH.

NO APLICA

o) Para la contratación de servicios profesionales prestados por una persona física, deberá integrarse la justificación de que el servicio puede ser realizado por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista en la materia objeto del contrato.

NO APLICA

p) Para el caso de que la evaluación se realice a través del criterio de evaluación binario, el Área Requirente y, en su caso, el Área Técnica deberá aportar los elementos técnicos para que el Área Contratante elabore la justificación respectiva en términos del artículo 51 párrafo segundo del RLAASSP. La cual será valorada y autorizada por el Área Contratante.

De acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 36 y la fracción II del 36 Bis de la LAASSP y segundo párrafo del artículo 51 de su Reglamento, los criterios que aplicaran el área técnica y contratante como método para evaluar las propuestas, será con el criterio de evaluación "BINARIO", por lo que para ser sujeto de evaluación, se consideraran únicamente a el(los) licitante(s) que previamente haya(n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria.

La justificación para utilizar este mecanismo de evaluación, se sustenta en que no se requiere vincular las condiciones que deberán de cumplir los proveedores con las características y especificaciones del servicio a contratar; toda vez que se encuentra estandarizados en el mercado, por lo consiguiente el factor determinante para estos servicios, es el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas, así mismo es importante señalar, que los servicios a contratar no conlleva el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnológica, esta declaración se emite en cumplimiento en el segundo párrafo del artículo 51 de RLAASSP.

q) Para el caso de adquisición o arrendamiento de bienes o contratación de servicios que se pretendan contratar con base en el artículo 1 párrafo antepenúltimo de la LAASSP, el Área Requirente deberá adjuntar a su solicitud los documentos considerados en el numeral 5.4.1 de estas POBALINES.

NO APLICA

s) Así como los documentos a que se refieren los numerales 4.17, 4.24.3, 4.24.4 y 5.3.1 de las POBALINES.

Se detalla cada uno de ellos en inciso d).



4.24.2 DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO.

Se cuenta con suficiencia presupuestal para garantizar el pago oportuno de este del "Servicio de Mantenimiento a Equipo Médico en diversas Unidades Médicas y Administrativas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur", amparado mediante el dictamen de disponibilidad presupuestal con folio número xxxxxxxx.

Número de dictamen	Cuenta	Fecha de dictamen pptal.	Vigencia	Cantidad	IVA	TOTAL	Normatividad	Días/Pago	Unidad	Centro Costos
xxxxxx	42062509		2023	\$xxxxxx xx	\$xxxxxx xx	\$xxxxxx xx	Anexo 2 cuentas contables	20 días	03040	14290
									2	2
									03040	14290
									3	2
									03070	14290
									1	2
									03070	14290
									2	2
									03020	14290
									1	2
									03240	14290
									1	2
									03241	20020
									5	0
03241	14290									
7	2									
03900	14290									
1	2									

Esperando contar con su apoyo para contratación del servicio en cuestión, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Ing. José Víctor Acosta García
Titular de Servicios Administrativos

Elaboró
Y Revisó

Ing. Ramiro Espinosa Gordillo
Jefe de Departamento de Conservación y
Servicios Generales

