



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INVESTIGACIÓN DE MERCADO IMSS

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Materiales y/o Refacciones para Plantas de Emergencia a Realizarse en Unidades Médicas, Administrativas y de Servicios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo

INVESTIGACIÓN DE MERCADO IMSS

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Materiales y/o Refacciones para Plantas de Emergencia a Realizarse en Unidades Médicas, Administrativas y de Servicios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo

Introducción.

La Investigación de Mercado que se realiza, es en atención a lo solicitado por la Jefatura de Conservación y Servicios Generales, para cubrir las necesidades del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Materiales y/o Refacciones para Plantas de Emergencia a Realizarse en Unidades Médicas, Administrativas y de Servicios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo a fin de determinar entre otras cosas si existen los bienes solicitados en el mercado nacional o internacional, y conocer los precios que imperan en el mercado para elegir el procedimiento de contratación que garantice las mejores condiciones para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo anterior de conformidad con lo

señalado por los artículos 108, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 26, 28 fracción II, 29 fracción II y 38 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector y Público (LAASSP), publicado en el





CENTRAL DE SERVICIOS SAN NICOLAS			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica., limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
7	Marca Detroit Diesel, modelo 16V-71T, de 500 KW	Equipo	1
8	Suministro e instalación de Precalentador	Pieza	2
9	Suministro e instalación de Cargador de Baterías	Pieza	1
CENTRAL DE SERVICIOS LINCOLN			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a Planta de emergencia y generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica., limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
10	Marca Cummins, modelo KTA-38-G4, de 1000 KW	Equipo	1
11	Suministro e instalación de Precalentador 1000 watts 220 volts	Pieza	2
12	Se reparación e Instalación de Tanque Diesel 600 lts	Servicio	1





HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 02			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica., limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
16	Marca Doosan, modelo P086TI, de 200 KW	Equipo	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 03			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica., limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica., limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
17	Marca John Deere, modelo 6068, de 100 KW	Equipo	1
18	Suministro e instalación de Precalentador	Pieza	1
19	Suministro e instalación de Cargador de Baterías	Pieza	1
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 04			





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
26	Marca Cummins, Modelo ECP34 2L4C, 210 KW	Equipo	1
27	Suministro e instalación de Precalentador	Pieza	1
28	Suministro e instalación de Cargador de Baterías	Pieza	1
HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 06			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
29	Marca John Deere, modelo 4045T, de 75 KW (Urgencias)	Equipo	1
30	Suministro e instalación de Precalentador	Pieza	1
31	Suministro e instalación de Cargador de Baterías	Pieza	1
32	Marca Cummins, modelo VTA-28-G5 de 600 KW (Hospital)	Equipo	1
UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA No. 07			





	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
36	Marca Perkins, modelo 6.3542, de 37.5 KW	Equipo	1
37	Suministro e instalación de Precalentador	Pieza	1
38	Suministro e instalación de Cargador de Baterías	Pieza	1

HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 10 (SABINAS HIDALGO, N.L.)			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
39	Marca Perkins, modelo 404D-22TG, de 30.25 KW	Equipo	1
HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 11 (MONTEMORELOS, N.L.)			






	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
44	Marca Cummins, modelo 6BT5.9-G6, de 100 KW	Equipo	1
45	Suministro e instalación de Precalentador	Pieza	1
46	Suministro e instalación de Cargador de Baterías	Pieza	1
47	Reparación e Instalación de Bomba de Agua	Servicio	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 15 (HOSPITAL GENERAL SANTA CECILIA)			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
48	Marca Cummins, modelo GP , de 550 KW	Equipo	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 16 (ALLENDE, N. L.)			





	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
54	Marca Perkins, modelo 16.354, de 75 KW	Equipo	1
55	Suministro e instalación de Precalentador	Pieza	1
56	Suministro e instalación de Cargador de Baterías	Pieza	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 20 (JUAREZ N. L.)			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
57	Marca Perkins, modelo 6.354, de 50 KW	Equipo	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 24			





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
60	Marca Perkins, modelo T6.354-1, de 75 KW	Equipo	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 29			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
61	Marca Cummins, modelo 4B3.9G, de 30 KW	Equipo	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 30			



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL EMULADOR DEL PUEBLO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
66	Marca Cummins, modelo KTA-G1, de 800 KW	Equipo	1
67	Marca John Deere, modelo RG6081A177132, de 200 KW	Equipo	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 35			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
68	Marca Cummins, modelo 6BT5.9-G2, de 107 KW	Equipo	1

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 36



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL RECONOCIMIENTO DEL PLACER



	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
74	Marca Perkins, modelo 6.3542, de 50 KW	Equipo	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 39			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
75	Marca Cummins, modelo 4B3.9, de 33 KW	Equipo	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 43			





	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
80	Marca Cummins, modelo 6CT8.3-G2, de 125 KW	Equipo	1
81	Suministro e instalación de Cargador de Baterías	Pieza	1
UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA No. 65			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
82	Marca Cummins, modelo NTA855-G2, de 300 KW	Equipo	1
83	Suministro e instalación de Precalentador	Pieza	1
84	Suministro e instalación de Cargador de Baterías	Pieza	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 66			





	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia (indispensable visita al lugar de los trabajos), consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
91	Marca Cummins, modelo QSL9-G5, de 300 KW	Equipo	1
92	Suministro e instalación de Precalentador	Pieza	1
93	Suministro e instalación de Cargador de Baterías	Equipo	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 71			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
94	Marca Perkins de 175 KW	Equipo	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 72			





	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
97	Marca Cummins, modelo 6CTAA 8.3 G3, de 250 KW	Equipo	1
TIENDA IMSS No. 01			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a generador de energía eléctrica del sistema de emergencia, consistente en: retiro del aceite del motor, retiro de filtros de aceite, instalación de los filtros de aceite nuevos y rellenar con aceite nuevo hasta el límite máximo de la varilla de nivel, retiro del anticongelante del sistema de enfriamiento, limpieza interior del radiador recirculando producto químico no corrosivo, relleno con anticongelante nuevo 50/50 para servicio pesado hasta el límite máximo de su nivel, sustitución de las mangueras del radiador y del sistema de precalentamiento y sus abrazaderas, sustitución de los filtros de aire, sustitución de los filtros de agua, sustitución de los filtros de combustible, sustitución de las bandas del motor, sustitución del tapón del radiador, sustitución de líquido de las baterías, limpieza con dieléctrico a toda la planta de emergencia retiro de sobrantes y aceites a recolectora ecológica.		
98	Marca John Deere, modelo 4045D, de 30 KW	Equipo	1

II. PROCEDIMIENTO DE BUSQUEDA

La Investigación de Mercado, así como el proceso de contratación deben ajustarse a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y su Reglamento (RLAASSP), y demás ordenamientos aplicables a efecto de buscar las mejores condiciones para el IMSS en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Se procede a buscar la existencia de posibles proveedores que realicen el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Materiales y/o Refacciones para Plantas de Emergencia a Realizarse en Unidades Médicas, Administrativas y de Servicios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo en las siguientes fuentes:





III. INFORMACIÓN SOPORTE PARA LA PRESENTE INVESTIGACION DE MERCADO, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS Y FO-CON 05

En cumplimiento a lo indicado por el Artículo 30 del Reglamento LAASSP, el análisis de la información obtenida en esta investigación de mercado se efectúa considerando las mismas condiciones en cuanto a los plazos y la prestación del bien, la moneda a cotizar, la forma y términos de pago; las características técnicas de los bienes, y las demás circunstancias que resulten aplicables y que permitan la comparación objetiva entre los bienes iguales o de la misma naturaleza, por lo cual para poder realizar el presente cuadro comparativo se toma en cuenta las cotizaciones presentadas por el licitante, así como eventos de COMPRANET en virtud de ser estos los que se encuentran cotizando los mismos bienes solicitados para el presente evento.

A). - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Plantas de emergencia		
PRECIO MAXIMO SIN IVA		
COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION
Surtidor Eléctrico de Monterrey S.A. de C.V.	Green Ceiba S.A. de C.V.	Constructora Monteliz S.A. de C.V.
\$4,417,344.86	\$3,965,429.29	\$4,146,107.04

Constructora	PRECIO MAXIMO ACEPTABLE SIN IVA
Monteliz S.A. de C.V.	\$4,146,107.04

V.-CONCLUSIONES

Con la información obtenida de la investigación de mercado utilizando los datos obtenidos en CompraNet y a través de las cotizaciones de los posibles proveedores, con fundamento en el artículo 29, fracciones I,II y III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se puede precisar lo siguiente:

- ✓ Se determina la existencia de los bienes en la cantidad y oportunidad requeridas, tal y como se describe en el requerimiento.
- ✓ Se verificó la existencia de proveedores a nivel nacional con posibilidad de cumplir con las necesidades de contratación, de la cual se concluye que se cuenta con proveedores nacionales para la adquisición de los bienes requeridos.
- ✓ De conformidad con lo preceptuado por el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, se conoce el **precio aceptable** de los bienes requeridos, al momento de llevar a cabo la investigación, siendo el que se desglosa por partida en el cuadro que se muestra a continuación.

Concepto	Precio Máximo Aceptable sin I.V.A.
----------	------------------------------------



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Anexos

