

Instituto Mexicano del Seguro Social

Minuta de reunión con motivo de revisión del inmueble de la Subdelegación de Tlalnepantla de Baz y Bodega de Tequesquihuac por sismo ocurrido el día 19 de Septiembre de 2017 de Magnitud 7.1 Loc. 12 km al SURESTE de AXOCHIAPAN, MOR, según datos estadísticos del Centro Sismológico Nacional (@SSNMexico).

En la ciudad de Tlalnepantla, Estado de México, siendo las 9.00 horas del día 20 del mes de septiembre del año 2017, reunidos en el local que ocupa la Oficina de Apoyo Administrativo ubicado en la planta Baja de la Subdelegación de Tlalnepantla de Baz, asistiendo a la reunión y revisión del inmueble las siguientes personas la C.P Lizbeth Liliana Reyes González, Jefa de la Oficina de Apoyo administrativo, matrícula 99155945, Ing. Miguel Hernandez Sanchez, Matrícula 99157840, Jefe de Personal, el C. Marco Antonio Velazquez Dominguez, Matrícula 10711562, Jefe del Departamento de Cobranza, C. Pablo Jonatan Lopez Sotelo, Matrícula 98157614 Encargado de la oficina de Cobros, Ing. Arq. Samuel Gomez Hernandez, Matrícula 98151690, Jefe de Conservación, y por la Delegación sindical los C. Fernando Jiménez Bernal, Matrícula 99160261, Secretario General, Noemí Leonor Álvarez Melesio, Matrícula 12141941, Secretario del Interior, y Propaganda y Lino Corona Pérez, Matrícula 8429898, Secretario de Conflictos. Sergio Emeterio Soriano Tapia, Matrícula 9867791, Encargado de la Bodega de Embargos; con objeto de llevar a cabo la revisión del inmueble derivado del sismo ocurrido el día 19 de septiembre de 2017; convocada para este día y hora.

El día de hoy 20 de septiembre del año en curso aproximadamente a la 09:00 hrs. se habló a los teléfonos 75 87 83 32, 75 87 82 92 y 53907548 de Protección Civil Municipal de Tlalnepantla de Baz atendiéndonos el C. Octavio Cruz Enríquez con Cargo de Primero Oficial de Bomberos de Tlalnepantla, para solicitar la revisión de los inmuebles, el oficial procedió a levantar el reporte y nos indicó que harían la visita en el transcurso del día por parte de protección civil, sin darnos un horario de específico por la demanda de peticiones. Derivado de lo anterior se determinó realizar nuevamente el día de hoy a hacer un recorrido por parte de la Administración, Conservación y en conjunto con la delegación sindical.

Se da inicio a la revisión del inmueble a las 9:15 hrs:

Se inició el recorrido en las instalaciones de la Planta Alta y Planta Baja teniendo las siguientes observaciones:

- Se inició el protocolo a las 9:15 hrs haciendo el recorrido en Planta Baja, iniciando por los servicios de personal, verificando cristales, puertas, área de registro (checadores) con la novedad de que en el baño de personal se cayeron mosaicos.
- Se realizó el recorrido a las 9.18 hrs en el hall (sala de espera) en el que se verificaron la techumbre, plafones, lámparas y cristalería de las ventanillas, así como en baños (lavabos y tazas, mingitorios) visualizándose una pequeña separación entre pilar y trabe, además de algunas pequeñas grietas alrededor del hall.
- Por otra parte a las 9:24 hrs se procedió a visitar el interior de las oficinas de Afiliación, Vigencia y Clasificación de empresas revisando archiveros, estantes, mesas de trabajo verificando el encendido de los equipos de cómputo, impresoras, toma de corriente, verificando que no hayan sufrido averiación alguna, así como en los archivos de expedientes de generalidades y vigencia de derechos, así como en baños (lavabos y tazas, mingitorios) visualizándose una pequeña separación de muro del lado de los baños.



- Siendo las 9:30 hrs se procede a visitar la oficina de pensiones realizando recorrido en la oficina del departamento de pensiones, revisando estantes, mesas de trabajo verificando el encendido de los equipos de cómputo, impresoras, toma de corriente, así como el archivo de generalidades, así como en baños (lavabos y tazas, mingitorios) verificando que no hayan sufrido daño alguno, sin encontrar novedad.
- Se inicia el recorrido por el cubo de escaleras a las 9.35 hrs que da acceso a la oficina de representación sindical observando que existe una avería en plafón (techo) del cual se observa que hay una grieta de aprox. 95 cm, así mismo se visualiza grieta de aproximadamente 90 cm al lado de la oficina sindical se anexa fotografía.
- Siendo las 9:42 hrs en la Sección de Remates se observa una grieta en el piso. Se anexa fotografía.
- Se continúa con el recorrido 9:50 hrs por las oficinas de Emisión Pago Oportuno, Oficina para Cobros y Departamento de Cobranza revisando archiveros, estantes, mesas de trabajo verificando el encendido de los equipos de cómputo, impresoras, toma de corriente revisando estantes, mesas de trabajo, así como en baños (lavabos y tazas, mingitorios) sin encontrar novedad alguna.
- Siendo las 9:56 hrs se inició el recorrido por la oficina del Subdelegado verificando instalaciones: paredes, techos, estantes, escritorios, instalación de sanitarios, tomas de corriente, equipos de cómputo, persianas y ventanas sin encontrar novedad alguna.
- Se continúa el recorrido a las 10:17 hrs. en la Oficina de la Cartera, así como en las oficinas de visitas específicas, directas, fiscalización, el Departamento de Auditoría a patrones y Oficina de Informática (Sistemas-captura) revisando estantes, mesas de trabajo, encendido de los equipos de cómputo, impresoras, toma de corriente y baños (lavabos y tazas, mingitorios), encontrando fisuras en los plafones y un vidrio fisurado, Visualizándose grieta en la columna en un pasillo de la Oficina de Auditorías Específicas.
- Se realizó el recorrido a las 10:25 hrs. por el cubo de escaleras con dirección a la Oficina de la Coordinación de Atención al Derechohabiente observando que en el cubo de escaleras (plafón) se encuentra otra avería como se muestra en la fotografía del techo con medida de aproximadamente 80 cm y en relación a la Oficina de Atención al Derechohabiente no existe novedad.
- Se realizó el recorrido a las 10:45 hrs alrededor de los muros exteriores del inmueble visualizándose una grieta de aproximadamente de 5 mts del lado del archivo de la oficina de registros y otra grieta aproximadamente de 7mts de forma horizontal por 2.5 mts vertical . En la Bodega de Papelería y en la caseta de Vigilancia se visualizaron grietas alrededor de toda la pared.

Bodega de Tequesquihuac

El C. Sergio Emeterio soriano Tapia encargado de la bodega de Tequesquihuac verifico el día de hoy a las 8:00 am reportando que la barda perimetral se encuentra con cuarteaduras en la misma y se visualiza que se encuentra frágil al contacto de movimiento, así mismo se acordono alrededor del área desde el día 17 de septiembre del presente.



Acciones a seguir:

- a) Se envió un correo al L.A.E. Alejandro H. Torres Vargas. Del Departamento de Construcciones con la finalidad de efectuar otra revisión más especializada.
- b) Se estará a la espera de la visita por parte de Protección Civil Municipal para la revisión de inmueble, en espera de dictaminar las condiciones de la estructura del mismo.
- c) Se Solicitara a La Jefatura de Servicios de Afiliación Y Cobranza las indicaciones a Seguir Sobre la reanudación de actividades de la Subdelegación ya que el día de hoy 20 de septiembre del presente por instrucciones del Titular de La Delegación Regional Estado de México Oriente el L.A.E. Fernando Luis Olimon Meraz. se suspendieron actividades laborales en la Subdelegación.

Derivado de que hasta el momento no se ha presentado Protección Civil Municipal, se realiza de forma parcial el cierre de la presente minuta siendo las 13:45 horas del día 20 del mes de septiembre del año 2017, para efectos de comunicar a nuestras autoridades y en espera de instrucciones sobre el caso que nos ocupa, una vez que se presente personal de Protección Civil Municipal se realizara otro informe.

Firman los presentes

Representantes Institucionales

C.P. Lizbeth Liliana Reyes González
Jefa de la oficina Apoyo Administrativo

Ing. Miguel Hernandez Sanchez
Jefe de Personal

C. Pablo Jonatan Lopez Sotelo
Encargado de La oficina para cobros

Representantes Sindicales

C. Fernando Jiménez Bernal
Secretario General

C. Lino Corona Pérez
Secretario de Conflictos

C. Noemí Leonor Álvarez Melesio
Secretario del Interior



C. Marco Antonio Velazquez Dominguez
Jefe del Departamento
De Cobranza

Ing. Arq. Samuel Gomez Hernandez
Jefe de Conservación

Se tuvo que ausentar aproximadamente a las
10:20 hrs por indicaciones de su Jefe Delegacional
Para priorizar inmuebles de revisión.

C. Sergio Emeterio Soriano Tapia
Encargado de la bodega de Embargos
Tequesquihuac.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Minuta de reunión con motivo de revisión del inmueble de la Subdelegación de Tlalnepantla de Baz y Bodega de Tequesquinahuac por sismo ocurrido el día 19 de Septiembre de 2017 de Magnitud 7.1 Loc. 12 km al SURESTE de AXOCHIAPAN, MOR, según datos estadísticos del Centro Sismológico Nacional (@SSNMexico).

En la ciudad de Tlalnepantla, Estado de México, siendo las 9.00 horas del día 20 del mes de septiembre del año 2017, reunidos en el local que ocupa la Oficina de Apoyo Administrativo ubicado en la planta Baja de la Subdelegación de Tlalnepantla de Baz, asistiendo a la reunión y revisión del inmueble las siguientes personas la C.P Lizbeth Liliana Reyes González, Jefa de la Oficina de Apoyo administrativo, matricula 99155945, Ing. Miguel Hernandez Sanchez, Matricula 99157840, Jefe de Personal, y por la Delegación sindical los C. Fernando Jiménez Bernal, Matricula 99160261, Secretario General, Noemí Leonor Álvarez Melesio, Matricula 12141941, Secretario del Interior, y Propaganda y Lino Corona Pérez, Matricula 8429898, Secretario de Conflictos; con objeto de llevar a cabo la revisión del inmueble derivado del sismo ocurrido el día 19 de septiembre de 2017; convocada para este día y hora.

Dando continuidad al acta previa terminada a las 13:45hrs

Se da inicio a la revisión del inmueble de la Subdelegación de Tlalnepantla a las 15.30 hrs. en compañía del personal de Coordinación de Protección Civil del Estado de México haciendo el mismo recorrido descrito en el Acta previa concluyendo lo siguiente:

- No hay daños estructurales solo hay daños en los acabados y plafones, por lo tanto protección civil argumento que se puede continuar con las actividades cotidianas.

Sugerencias:

- Se recomienda reparar los daños en acabados y plafones.

Bodega de Tequesquinahuac.

El C. Sergio Emeterio Soriano Tapia encargado de la Bodega de Tequesquinahuac verifico en conjunto con Protección Civil, concluyendo lo siguiente:

- Se identificó inestabilidad de los bloques de la barda perimetral.

Sugerencias:

- Reparación inmediata debido a que transita público general cerca de dicha barda.

El personal que hizo la revisión de la instalación por parte de la Coordinación de Protección Civil del Estado de México fueron los siguientes:

Eduardo Lopez Garcia y Fernando Medina Castillo.
Personal Operativo de Protección Civil

Higinio de la Cruz Flores
Verificador de Protección Civil.

Dicha Coordinación se comprometió a hacer entrega del Acta el día de Mañana, a partir del mediodía por lo que se ira a recabar dicha Acta en sus Instalaciones en el siguiente Domicilio:

Parque de Orizaba Núm. 7 1er piso col el parque Naucalpan de Juarez Estado de México .

Nota : se anexan fotos como evidencia del recorrido.

Acciones a seguir:

- a) Derivado del informe anterior se solicitara a La Jefatura de Servicios de Afiliación Y Cobranza las indicaciones a Seguir Sobre la reanudación de actividades de la Subdelegación ya que el día de hoy 20 de septiembre del presente por instrucciones del Titular de La Delegación Regional Estado de México Oriente el L.A.E. Fernando Luis Olimon Meraz. se suspendieron actividades laborales en la Subdelegación.

Firman los presentes


Representantes Institucionales



C.P. Lizbeth Liliana Reyes González
Jefa de la Oficina Apoyo Administrativo




Ing. Miguel Hernandez Sanchez
Jefe de Personal




C. Sergio Emeterio Soriano Tapia
Encargado de la bodega de Embargos
Tequesquahuac.


Representantes Sindicales



C. Fernando Jiménez Bernal
Secretario General



C. Lino Corona Pérez
Secretario de Conflictos



C. Noemí Leonor Álvarez Melesio
Secretario del Interior