



Forma de Inspección Post sísmica Evaluación Rápida

Ticket No. _____

Nombre del Evaluador Técnico: JORGE MAUJEL PACHECO

Profesión: ARQUITECTO DPO-1205

Fecha: 20 Sept. 2017. 11:30AM.

1. Ubicación y Descripción de la Edificación.

Zonificación propuesta de la ciudad para efectuar la evaluación: SECTOR SALUD EN TERRENO III

Dirección: AV COAUHTEMOC # 330

Colonia: DOCTORES Delegación: COAUHTEMOC

CP: 06720 Entre que calles / Referencia: EJE 3, 7 AV. COAUHTEMOC.

Coordenadas geográficas: LAT. 19.4007 LONG. -99.1573.

Persona contactada: ING. ALBERTO I. MENDOZA Teléfono: 56276905.

Uso del Inmueble:

- | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Casa habitación | <input type="checkbox"/> Departamentos | <input type="checkbox"/> Comercios | <input type="checkbox"/> Oficinas públicas | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Oficinas privadas | <input type="checkbox"/> Industrias | <input type="checkbox"/> Estacionamiento | <input type="checkbox"/> Bodegas | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Educación | <input type="checkbox"/> Recreativo | <input type="checkbox"/> Centro de reunión | <input checked="" type="checkbox"/> SALUD. | |

Otro: UMAE, HOSP. ESP. DR. BERNARDO SEPULVEDA, C.H.N. S-XXI.

Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azotea y mezanines): CINCO.

Número de sótanos: NO TIENE

Número de ocupantes: PERSONAL ± 2000
CAMAS 350.



Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente Inspección interior y exterior

2. Estado de la Edificación.

- | | Sí | No | Existen Dudas |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a.- Derrumbe total | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b.- Derrumbe parcial | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c.- Edificación separada de su cimentación | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d.- Asentamiento diferencial o hundimiento | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e.- Inclinación notoria de la edificación o de algún entropiso | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f.- Daños en elementos estructurales (columnas, vigas, muros) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g.- Daño severo en elementos no estructurales | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ing. Alberto I. Méndez Rangel
Jefe del Departamento de Conservación y
Servicios Generales de la UMAE.

Ing. Alberto I. Méndez Rangel
Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales de la UMAE.
Página 1 de 2