

m. Pretiles, balcones u otros objetos en peligro de caer n. Otros peligros (líneas o ductos rotos, derrames toxicos, etc)

LEONEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ GESTORÍA Y ASESORÍA LEGAL EN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

					Ехрес	dient	e: I		035/10-2017/CAO		
Nombre de	l Évaluador Técn	AR	1,050	S GUILLERMO MAYA ARANDIA							
No. Registro:			Table 1		Zak wa wasan wasa I				8 de octubre de 2017	 7	
and the second second	9,555			· 1999		1	<u> </u>		5 de betable de 2017		
1. UBICA	CIÓN Y DES	CRIPO	IÓN DE LA EDI	FICACIÓN	j	= 1 r =					
Zonificació	n propuesta de la	ciudad	para efectuar la eva	luación				7	Zona No. III		
Dirección	Sur 81 No. 275	The second of th				*************					
Colonía Merced Balbuena			Delegación			Venustiano Carranza					
C.P.	15810 Entre calles/Reference			- No.							
Coordenac	las Geograficas	A COLUMN STATE OF	ıd: 19.419493 Long	itud: -99.123	3034						
Persona contactada			Ing. Luis Antonio García		10.00	elefono 55 2311 0783					
lico per				4 10 10 10 10 10							
	INMUEBLE	1 1									
Casa habitación			Departamentos				Comercios				
Oficinas Públicas			Oficinas Privadas				Industrias				
Estacionamiento			Bodegas		-		Edu	ucación			
Recreativo			Centro de Reunión				Otro	r.	CAO		
Número de	niveles sobre el	terreno	(incluyendo azotea	y Mezanines)			-	5		
Numero d	e sotanos	n en en en grape (e et tre e (e en et per grape en en en en	0 Núi	mero de ocu	pante	s			11		
Tipo de inspección			Inspección exterior		Inspección interior y exterior X						
				W							
2. ESTADO DE LA EDIF			CIÓN		SS	9	OTRA		DESCRIBIR		
a. Derrumbe total						Х					
b. Derrumbe parcial						Х				-	
c. Edificación separada de su cimentación						Х					
d. Asentamiento diferenciasi o hundimiento					х						
e. Inclinación notoria de la edificaci					х						
Daños en elementos estructurales (columnas, vigas Daño severo en elementos no estructurales				s, muros)	X						
An Control Sylvensing Selvent			Х								
h. Daños en instalaciones eléctricas i. Daños en instalaciones hidrosanitaria						Х					
			Х								
j. Daños en instalaciones de gas						Х					
k. Grietas, movimiento del suelo					Х	V					
I HESIT		26.01	1 36	1 1	i						

3. CLASIFICACIÓN GLOBAL	
SIN RIESGO BA	AJO RIESGO ALTO X DUDOSA
Derivado de la inspeccion re	ealizada al inmueble este debe ser evaluado por:
X Corresponsable en seguridad estructural	Corresponsable de Ninguno de los anteriores
4. RECOMENDACIONES	
por lo que debera llevar a cabo un D	SI NO X SACMEX X SSO (ERUM & CONDORES) X SOBSE X X CENTRAL DE FUGAS Dictamen riguroso a detalle de Seguridad y Estabilidad determinar si se rescata o demuele
6. DICTAMINARON:	
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Arq. Luis Guillermo Maya Arandia	REPRESENTANTE LEGAL Leonel Jiménez Gutiérrez



CARNET

NOMBRE

LUIS GUILLERMO MAYA ARANDIA

PROFESIÓN

ARQUITECTO

CÉDULA PROFESIONAL No

1333654

RFC: MAAL5605095M2

CURP: MAAL560509HMNYRS03

REGISTRO

DRO - 1386

FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO 03-NOVIEMBRE-1993

REFRENDO

DESDE EL:

HASTA EL

03-NOVIEMBRE-2014

03-NOVIEMBRE-2017



FIRMA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA EL PRESENTE CARNET CERTIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DE ESTA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y LO AUTORIZA PARA DESEMPEÑARSE CON ESE CARACTER COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 24 FRAÇCIÓN XVI Y XX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA; 7 FRACCIONES XXV Y XXVI, 16 FRACCIÓN V Y 21 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL.

EL CARNET DEBE RESELLARSE ANUALMENTE CON BASE EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

REFRENDO X REPOSICION FOLIO: 25-08-2015 R E S E 2015 L SECRET AND THE DESARROLL 0 SECTIVITY. IVIENDA UKBAN 2018 N DIRECCION GENERAL DE U ADMINISTRACION URBA FIRIMA AUTORIZADIO

ARQ, FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ G. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA