

Tlálóc No. 90



Foto 5

Desprendimiento de acabados en muros. Planta Baja