



Antes



Después

Se realizó el cambio de acabados, ya que había desprendimiento de placas de mármol, se ajustó el nivel del plafón y se está en espera del suministro y colocación de las galletas faltantes, en la oficina del APS, planta baja.