



BITACORA

FOLIO

0626

CONTRATO: 0196 V2 019N-1824-008-00

HOSPITAL: HGZ 252 IMSS

DIRECCIÓN: Flor de María S/N. Rancho San Martín Atlacomulco. Edo Mex

FECHA: 25 JUNIO 2024 Fecha termino 25 JUNIO 2024

FOLIO ODS: 3295

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siaretron 4000

SERIE:

65389.

INVENTARIO:

S.3

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2daMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador Volumétrico

Ubicación: INHALOTERAPIA

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TAR-ENC	Targeta controladora con encoder		
REG TRA	Regulador / Trampa de agua		
PS11-913-FA	Sensor O ₂		
EE3100020	sensor inspiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

- 1) Instalación de tarjeta controladora con encoder (perilla) y led indicada de energía
- 2) Instalación de trampa de agua con regulador y mantenimiento en tona de (Aire).
- 3) Reemplazo y calibración de sensor de O₂.
- 4) Instalación de sensor inspiratorio

CALIBRACIONES:

• Celda O₂: OK/

• Prueba de fugas: OK/

• Sensores (Insp/Exp): OK/

EQUIPO OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PREVISTO QUE FUE DISEÑADO EN UN PORCENTAJE DEL 100%

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

160105 200 217

ATLACOMULCO, MÉXICO

25 JUN 2024

CONSERVACIÓN

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



RECIBIDO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:



FIRMA:

HOSPITIUM
SOLUTIONS
RFC: HSO190507A66

INGENIERO DE SERVICIO

NOMBRE:

Dra. Yessica Bernal Luna

Medicina Interna

FIRMA:

MATRÍCULA:

CARGO:

Mat. 97163/84

CP. 11480/15

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE:

Noe Ramirez Reyes

FIRMA:

MATRÍCULA:

CARGO:

Sub Jefe de Conservación

Mat. 99161416

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3275

CONTRATO: 0196VR019N1824-008-00

HOSPITAL: H67 252 IMSS

DIRECCIÓN: Flor de María S/N Rancho San Martín Atlacomulco Edomex

FECHA: 25/JUNIO/2024 Fecha termino 25/JUNIO/2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

SIARE

MODELO:

SIARETRON 4000

SERIE:

65389

INVENTARIO:

S.3

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 266MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a VENTILADOR VOLUMETRICO

Ubicación: INHALOTERAPIA

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TAR-ENC.	Tarjeta controladora con error		
REG-TRA	Regulador / trampa de agua		
RSR II-GRAFI	Sensor O ₂		
673100020	Sensor inductorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

De acuerdo a 9,5 Tabla procedimiento de prueba.

• Aspecto físico: OK/

• Bloque Espiratorio: OK/

• Mangueras Aire/O₂: OK/

• Cable AC: OK/

• Celda y cable: OK/

(ALIBRACIONES:

• Celda O₂: (51mV) OK/

• Sensores (Insp) Exp: OK/

• Regas (2ml/min): OK/

• Trampa de Agua: (Aire) OK/

• Horas totales: 3h 44m 0s OK/

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SELLO DE LA UNIDAD MÉDICAH.G.Z. 252
ATLACOMULCO, MEXICO

25 JUN 2024

CONSERVACIÓN

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

160105 200 217

CUENTA

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO

ESPECIALIDAD

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

HOSPITIUM SOLUTIONS

FIRMA:

HOSPITIUM SOLUTIONS

RFC: HSO190507A66

INGENIERO DE SERVICIO

NOMBRE:

Dra. Yessica Bernal Luna

Medicina Interna

FIRMA: Mat. 97163684

MATRÍCULA:

CP: 110216753

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE:

Noe Ramirez Reyes

FIRMA:

MATRÍCULA:

Sub Jefe de Conservación

CARGO:

Mat. 99161416

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



REPORTE FOTOGRÁFICO

FOLIO ODS

3275

CONTRATO: 019GYR019N1824008-00

HOSPITAL: IMSS HOSPITAL GENERAL DE ZONA 252

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

SIARE

MODELO:

SIARETRON 4000

SERIE:

65389

INVENTARIO:

S.3

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



HOSPITIUM
SOLUTIONS

RFC: HSO190507A66

Dra. Yessica Bernal Luna
Medicina Interna
Mat. 97168084
CP. 11481575



Noe Ramirez Reyes
Sub Jefe de Conservación
Mat. 99161416

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
H.G. Z. 252
ATLACOMULCO, MEXICO
25 JUN 2024
CONSERVACIÓN



BITACORA

FOLIO

0628

CONTRATO: 01906VRO19N1874-008-00

HOSPITAL: H.G.Z. 252 IMSS

DIRECCIÓN: Flor de Maru S/N. Rancho San Martín Atlacomulco, Edo. Mex.

FECHA: 25/JUN/2024 Fecha. Termin. 25/JUN/2024 FOLIO ODS: 3297

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siae

MODELO:

Siretton 4000

SERIE:

64869

INVENTARIO:

S.1

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #2doMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segunda mantenimiento preventivo a VENTILADOR VOLUMÉTRICO

UBICACIÓN: INHALOTERAPIA

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TAR-ENR	Tarjeta controladora con encoders		
REG, TAR	Regulador trampa de agua		
PSD 11-4177	Sensor O ₂		
ESPIRADO	Sensor inspiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

- 1) Instalación de tarjeta controladora con encoders (pestaña) y led indicador de energía
- 2) Instalación de trampa de agua con regulador y manómetro en toma de aire
- 3) Reemplazo y calibración de sensor de O₂
- 4) Instalación de sensor inspiratorio

CALIBRACIONES

• Celda O₂: OK/
• Sensores (Insp/Exp) OK/

• Prueba de fugas: OK/

EQUIPO OPERATIVAMENTE ARTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISPUESTO EN UN PORCENTAJE DEL 100%

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

CLAVE PRESUPUESTAL

160105 200 217

217

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

H.G.Z. 252
ATLACOMULCO, MEXICO

25 JUN 2024

CUENTA

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:



FIRMA:

HOSPITIUM
SOLUTIONS

REC: HSC190507A96

INGENIERO DE SERVICIO

NOMBRE:

Dra. Yessica Bernal Luna

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Medicina Interna

Mat. 97161084

CP. 11431575

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE:

Noe Ramirez Reyes

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

Sub Jefe de Conservación

Mat. 99161416

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3277

CONTRATO: 0196VR019N1824-008-00

HOSPITAL: HG7 252 IMSS

DIRECCIÓN: Flor de María S/N. Rancho San Martín Atlacomulco. Edo Mex

FECHA: 25 JUNIO/2024 Fecha firmada 25 JUNIO/2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Store

MODELO:

Siarchan 4000

SERIE:

64869

INVENTARIO:

S.1

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #2doMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a VENTILADOR VOLUMETRICO

UBICACIÓN: INHALOTERAPIA

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TAR-EXIC	Tarjeta controladora con encoder		
REG TRA	Regulador / trampa de agua		
PSI1917-A	sensor O2		
ES10000	sensor inspiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

De acuerdo a 9.5 Tabla parámetros de prueba

- ° Aspecto físico: OK/
- ° Bloque Espiratorio: OK/
- ° Mangueras: (Air/O2) OK/
- ° Cable AC: OK/
- ° Celdas y cable: OK/

CALIBRACIONES:

- ° Celda O2: (51mV) ✓
- ° Sensores (Insp/Esp): OK/
- ° Fugas (1ml/mm): OK/
- ° Trampa de Agua: OK/ (Air)
- ° Horas totales: 14h 30m 46s. OK/

SELO DE LA UNIDAD MÉDICA

ATLACOMULCO, MEXICO

25 JUN 2024

CONSERVACIÓN

SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

160105 200 217

CUENTA

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:



HOSPITIUM

FIRMA: SOLUTIONS

RFC: HSO190507A66

INGENIERO DE SERVICIO

NOMBRE:

Dra. Yessica Bernal Luna

FIRMA:

Médica Interna

MATRICULA:

Mat. 9711084

CARGO:

CP. 1141575

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE:

Noe Ramírez Reyes

FIRMA:

Sub Jefe de Conservación

MATRICULA:

Mat. 99161416

CARGO:

IMSS

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



REPORTE FOTOGRÁFICO

FOLIO ODS

3277

CONTRATO: 019GYR019N1824008-00

HOSPITAL: IMSS HOSPITAL GENERAL DE ZONA 252

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:
SIARE

MODELO:
SIARETRON 4000


SERIE:
64869

INVENTARIO:
S.1

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
H.G.Z. 252
ATLACOMULCO, MEXICO

25 JUN 2024

CONSERVACIÓN

RECIBIDO CLAVE

HOSPITIUM
SOLUTIONS
RFC: HSO190507A66

Dra. Yessica Bernal Luna
Medicina Interna
Mat. 9713084
CP. 11481575



Noe Ramírez Reyes
Sub Jefe de Conservación
Mat. 99161416



BITACORA

FOLIO

0627

CONTRATO: 0196VR019N1824-008-00

HOSPITAL: H62 252 IMSS

DIRECCIÓN: Flor de María SN Rancho San Martín Atlacomulco Edmex

FECHA: 25 JUNIO 2024 Fecha termin: 25 JUNIO 2024

FOLIO ODS: 3776

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Skare

MODELO:

Skretron 4000

SERIE:

66931

INVENTARIO:

S.2

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #2doMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a VENTILADOR VOLUMETRICO

Ubicación: INTENSIFICADORA

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TAR-EAK	Tarjeta controladora con encoder		
REG TRA	Regulador / trampa de agua		
MR-11417-E	Sensor O ₂		
EB10002a	Sensor inspiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

- 1) Instalación de trampa de agua con regulador y manómetro en toma de aire
- 2) Instalación de tarjeta controladora con encoder (panel) y led indicador de energía
- 3) Reemplazo y calibración de sensor de O₂
- 4) Instalación de sensor inspiratorio

CALIBRACIONES

- Celda O₂: OK/
- Sensores (Insp/Exp) OK/

• Prueba de fugas OK/

EQUIPO OPERATIVAMENTE APT PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISCUTIDO EN 60/100/

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

160105 200 217

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

H.G.Z. 252
ATLACOMULCO, MEXICO

25 JUN 2024

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

HOSPITIUM

FIRMA:

HOSPITIUM
SOLUTIONS

RFC: HSO190507A63

INGENIERO DE SERVICIO

NOMBRE:

Dra. Yessica Bernal Luna

Medicina Interna

Firma: Mat. 97163084

MATRICULA: C-11481575

CARGO:

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE:

Noe Ramirez Reyes

Firma:

Sub Jefe de Conservación

MATRICULA:

Mat. 99161416

CARGO:

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3276

CONTRATO: 0196VR019N1824-008-00

HOSPITAL: H67 252 IMSS

DIRECCIÓN: Flor de María S/N. Rancho San Martín Atlacomulco Edomex

FECHA: 25/JUNIO/2024

Fecha termin 25/JUNIO/2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siaretron 4000

SERIE:

66931

INVENTARIO:

S.2

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2doMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a VENTILADOR VALMETRICO

UBICACIÓN INHALADORA

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TAR-ENC	Tarjeta controladora con EXAMER		
REG TRA	Regulador / Trampa de agua		
ESP 11-412-79	Sensor O ₂		
ESP100020	Sensor inspiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

De acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de prueba

• Aspecto físico: OK/

• Bloque Espiratorio: OK/

• Mangueas (Aire/O₂): OK/

• Cable AR: OK/

• Celda y cable: OK/

CALIBRACIONES:

• Celda O₂ (51mV): OK/

• Sensores (Insp/Exp): OK/

• Fugas: (0ml/min): OK/

• Trampa de agua (Aire): OK/

• Horas totales: 03h 2m 12s OK/

EQUIPO OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR

EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO EN UN

PORCENTAJE DEL 100%



SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

160105 200 217

CUENTA

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

ING. MATEO

NOMBRE:

Dra. Yessica Bernal Luna

NOMBRE:

Noe Ramirez Reyes

FIRMA:

HOSPITIUM
SOLUTIONS

FIRMA:

Mat. 97163084

FIRMA:

Sub Jefe de Conservación

MATRICULA:

09.11481575

MATRICULA:

Mat. 99161416

CARGO:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



REPORTE FOTOGRÁFICO

FOLIO ODS

3276

CONTRATO: 019GYR019N1824008-00

HOSPITAL: IMSS HOSPITAL GENERAL DE ZONA 252

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA:
SIARE

MODELO:
SIARETRON 4000

SERIE:
66931

INVENTARIO:
S.2

ANTES



DURANTE



DESPUÉS



HOSPITIUM
SOLUTIONS

RFC: HSO160507A66

Dra. Yessica Bernal Luna

Medicina Interna

Mat. 97263084

CP. 11481575



Noe Ramirez Rey

Sub Jefe de Conservación

Mat. 99161416

CLAVE PRESUPUESTAL
160105 200 2/2

CUENTA

ESPECIALIDAD

SUBESPECIALIDAD

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

H.G.Z. 252

ATLACOMULCO, MEXICO

25 JUN 2024

CONSERVACIÓN

RECIBIDO

CLAVE