

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023Fecha 31-08-2021
Folio No 681

Datos del hospital

Nombre	IMSS HG2 No. 4 Celaya	Teléfono
Dirección	Mutualismo & Rio Lerma SN, Centro, 38060 Celaya, Gto.	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	GTV120200112	Marca	DYDETEC	Modelo	Götsi
-------------	--------------	-------	---------	--------	-------

Datos del servicio

Ubicación	UCI
Responsable (es)	Ing. Oscar Pérez
Tipo de servicio	☐ Instalación ☐ Capacitación ☒ Mantenimiento correctivo ☐ Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Fluke, allen, pinzas, perno

Descripción del servicio realizado

Se realiza inspección física y limpieza general, el equipo no detecta batería, se procede a colocar una nueva se actualiza software, firmware, tarjeta UPS y cable HDMI. Se realizan pruebas de funcionamiento y verificación del ventilador. Equipo funcional

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
VG-0034	Tarjeta UPS	1
MP-0007	Batería	1
MP-0108	Cable HDMI	1

P. A.
Autorizo

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Daniel Ceballos

Ing. Oscar Adrián Pérez Aza
MAT. 11584956
JEFE DE CONSERVACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023Fecha 31-08-2021
Folio No 682

Datos del hospital

Nombre IMSS HGZ No. 4 Celaya Teléfono _____
Dirección Mutualismo de Rio Lerma SN, Centro, 38060 Celaya, Gto.
Solicitante _____

Datos del equipo

Nº de serie G7V12020-0269 Marca DYDETEC Modelo Gätsi

Datos del servicio

Ubicación UCI
Responsable (es) Ing. Oscar Pérez
Tipo de servicio ☐ Instalación ☐ Capacitación ☒ Mantenimiento correctivo ☒ Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada
Floke, Allen, Pintas, perico

Descripción del servicio realizado

Se realiza inspección física, limpieza general y cambio de batería ya que el equipo no lo detecta. Se actualiza software, firmware, tarjeta UPS y cable HDMI. Se realizan pruebas de funcionamiento y verificación. Equipo funcional.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
<u>Tarj. VG-004</u>	<u>Tarjeta UPS</u>	<u>1</u>
<u>MP-0002</u>	<u>Batería</u>	<u>1</u>
<u>MP-0108</u>	<u>Cable HDMI</u>	<u>1</u>



Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Oscar Pérez

Ing. Oscar Adrián Pérez Aza

MAT. 1158

JEFE DE CONSERVACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 31-08-2021
Folio No 683

Datos del hospital

Nombre	HGE IMSS No. 4 Celaya	Teléfono
Dirección	Mutualismo de Rio Lerma SN, Centro, 38060, Celaya, Gto.	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	GTV 12070-0357	Marca	DYDETEC	Modelo	Gätsi
-------------	----------------	-------	---------	--------	-------

Datos del servicio

Ubicación	UCI
Responsable (es)	Ing Oscar Pérez
Tipo de servicio	☐ Instalación ☐ Capacitación ☒ Mantenimiento correctivo ☒ Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Fluke, Allen, pinzas, desarmador, perno

Descripción del servicio realizado

Se realiza inspección inicial, el equipo no detecta batería y el cable del monitor se encuentra dañado, se procede a cambiar ambos y batería. Se realiza limpieza general, actualización de software, firmware, tarjeta UPS y cable HDMI. Se realizan pruebas de funcionamiento y verificación. Equipo Funcional.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
VG-0034	Tarjeta UPS	1
MP-0002	Batería	1
MP-0108	Cable HDMI	1
VG-0079	Pinzas de pantalla	1

P.N. Rosnel Barrios
Autorizó 71374646

Nombre y firma del Ing. de Servicio
Ing. Oscar Pérez

Ing. Oscar Adrían [Firma]
MAT. 1Apeabó6
JEFE DE CONSERVACIÓN