



Orden de Servicio

CÓDIGO: AHE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022


ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio	05/03/2024	Fecha fin	05/03/2024	Folio	055
Hora inicio	15:00	Hora fin	18:00	No. de reporte	NA

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre	Hospital General de Zona No. 4 IMSS	Marca	DYOTEC
Dirección	Mutualismo & Río Lerma SN. Centro, 38060 Celaya, Gto	Modelo	GAT57
Solicitante		No. de serie	GTV12020-0212

Datos del servicio			
Ubicación en hospital	Inhaloterapia	☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo
Responsable (es)		☐ Instalación	☐ Capacitación
		☐ Actualización	☐ Otro:


Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo	☒ Fluke VT900	☒ Kit de herramientas	Verificación de desempeño
Fecha de próxima calibración	☐ IMT PF300	☒ Llaves Allen	Calibración de celda
09/01/2025	☐ Otro:	☐ Otro:	Prueba de fugas

Descripción del servicio realizado	
Diagnóstico:	Se realiza inspección general del equipo sin encontrar falla. Se realiza limpieza y desinfección general. Se realiza verificación de desempeño exitosa. El equipo funciona correctamente. Se entrega sensor de flujo
	Equipo funcionando correctamente ☒
Refacciones y consumibles	
Cantidad	Cantidad
☒ MP-0002 Batería 12 v 17 ah	☐ MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5
☒ VG-0040 Ensamble membrana	☒ MP-0110 Escuadra 40x40
☒ VG-0050 Membrana de vacío	☒ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris
☒ MP-0059 Celda de oxígeno	☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16
☒ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	☒ MP-0113 Tuerca con collar M6
☐ VG-0056 Empaque reservorio	☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16
☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6
☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m	☒ MP-0007 Gancho porta circuito
Otros:	

Aprobó
11773839
Belwin Salgado

Realizó
José Rafael Arellano Martínez

Autorizó
ING. Jesús Mata Hernández
Jefe de Conservación HQT No. 4
Matrícula: 99118479





Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-08-06-001
VERSIÓN: 008

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022


ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio	05/03/2024	Fecha fin	07/03/2024	Folio	057
Hora inicio	18:00	Hora fin	19:00	No. de reporte	N.A.

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre	Hospital General de Zona No. 4 IMSS	Marca	DYDETEC
Dirección	Mutualismo & Río Ierna S.N. Centro, 38060, Celaya, GT	Modelo	GAT52
Solicitante		Teléfono	No. de serie GTV2020-0357

Datos del servicio	
Ubicación en hospital	Inhaloterapia
Responsable (es)	
☒ Mantenimiento preventivo ☐ Mantenimiento correctivo	
☐ Instalación ☐ Capacitación	
☐ Actualización ☐ Otro:	

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo	☒ Fluke VT900	☒ Kit de herramientas	Verificación de desempeño
Fecha de próxima calibración	☐ IMT PF300	☒ Llaves Allen	Calibración de celda
09/01/2025	☐ Otro:	☐ Otro:	Prueba de fugas

Descripción del servicio realizado																			
Diagnóstico:	Se realiza inspección general del equipo, sin encontrar detalles. Se realiza mantenimiento preventivo. Al realizar verificación de desempeño, la prueba de fugas no es satisfactoria. El equipo queda fuera de servicio. Se entrega sensor de flujo.																		
	Equipo funcionando correctamente ☒																		
Refacciones y consumibles																			
<table><tr><th>Cantidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>☒ MP-0002 Batería 12 v 17 ah</td><td>☐ MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5</td></tr><tr><td>☒ VG-0040 Ensamble membrana</td><td>☒ MP-0110 Escuadra 40-40</td></tr><tr><td>☒ VG-0050 Membrana de vacío</td><td>☒ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris</td></tr><tr><td>☒ MP-0059 Celda de oxígeno</td><td>☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16</td></tr><tr><td>☒ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg</td><td>☒ MP-0113 Tuerca con collar M6</td></tr><tr><td>☒ VG-0056 Empaque reservorio</td><td>☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16</td></tr><tr><td>☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm</td><td>☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6</td></tr><tr><td>☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m</td><td>☒ MP-0007 Gancho porta circuito</td></tr></table>		Cantidad	Cantidad	☒ MP-0002 Batería 12 v 17 ah	☐ MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5	☒ VG-0040 Ensamble membrana	☒ MP-0110 Escuadra 40-40	☒ VG-0050 Membrana de vacío	☒ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris	☒ MP-0059 Celda de oxígeno	☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16	☒ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	☒ MP-0113 Tuerca con collar M6	☒ VG-0056 Empaque reservorio	☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16	☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6	☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m	☒ MP-0007 Gancho porta circuito
Cantidad	Cantidad																		
☒ MP-0002 Batería 12 v 17 ah	☐ MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5																		
☒ VG-0040 Ensamble membrana	☒ MP-0110 Escuadra 40-40																		
☒ VG-0050 Membrana de vacío	☒ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris																		
☒ MP-0059 Celda de oxígeno	☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16																		
☒ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	☒ MP-0113 Tuerca con collar M6																		
☒ VG-0056 Empaque reservorio	☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16																		
☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6																		
☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m	☒ MP-0007 Gancho porta circuito																		
Otros:																			

Aprobó

Realizó

Autorizó

11773833
Silviana María Balboa

José Rafael Arellano Martínez

Dr. Jesús Mata Hernández
Jefe de Conservación NGZ No. 4
Matrícula: 99118479

07/03/2024
J. Arellano





Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-05-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022


ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio	05/03/2024	Fecha fin	05/03/2024	Folio	056
Hora inicio	19:00	Hora fin	19:30	No. de reporte	N.A.

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre	Hospital General de Zona No. 4 IMSS	Marca	DYDETEC
Dirección	Mutualismo & Río Lerma S.N. Centro, 38060, Celaya, Gto	Modelo	GATSZ
Solicitante		Teléfono	No. de serie GTV12020-0269

Datos del servicio			
Ubicación en hospital	Inhaloterapia	☒ Mantenimiento preventivo	☒ Mantenimiento correctivo
Responsable (es)		☐ Instalación	☐ Capacitación
		☐ Actualización	☐ Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo	☒ Fluke VT900	☒ Kit de herramientas	Verificación de desempeño
Fecha de próxima calibración	☐ IMT PF300	☒ Llaves Allen	Calibración de celda
09/01/2025	☐ Otro:	☐ Otro:	Prueba de fugas

Descripción del servicio realizado	
Diagnóstico:	Se realiza inspección inicial encontrando que no cuenta con manguera de oxígeno ni conexión en manguera de aire. Se realiza inspección inicial funcional. Se realiza limpieza y desinfección general. Se realiza verificación de desempeño exitosa. Blender no cuenta con conexión de aire. Se entrega sensor de flujo. Se cambia rodaja trasera. Equipo funcionando correctamente ☒
	
Refacciones y consumibles	
Cantidad	Cantidad
☒ MP-0002 Batería 12 v 17 ah	☐ MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5
☒ VG-0040 Ensamble membrana	☒ MP-0110 Escuadra 40-40
☒ VG-0050 Membrana de vacío	☒ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris
☒ MP-0059 Celda de oxígeno	☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16
☒ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	☒ MP-0113 Tuerca con collar M6
☐ VG-0056 Empaque reservorio	☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16
☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6
☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte m	☒ MP-0007 Gancho porta circuito
Otros:	
MP-0014 Rodaja 4", termoplástica, 100 Kg, eje 1/2, Hielo, Sin freno	

1773829
Aprobó
Salvador Anish Beltraz

Realizó
Jesús Rafael Arellano Martínez

Autorizó
Jesús Mata Hernández
Jefe de Conservación HGZ No. 4
Matrícula: 99118479

