



 HOSPITIUM SOLUTIONS		ORDEN DE SERVICIO		FOLIO 3778	
CONTRATO: 019 6411 019 N1824 - 008 - 00					
HOSPITAL: Hospital General Regional N 180					
DIRECCIÓN: Carretera a San Esteban, Tlayomulco, Jalisco					
FECHA:					
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siare		MODELO: Siaretron 4000		SERIE: 65348	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO #200		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA					
Segundo Mantenimiento Preventivo Ventilador Volumetrico Ubicación Inhaloterapia					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
		00400	Trompa de Agua		
		PM2023	Baterías		
		AW700	Sensor de Flujo		
ACTIVIDAD REALIZADA					
El equipo se revisa conforme a el Manual de Conservación					
Aspecto Fisico: OK Sistema Mecanico: OK					
Sistema Elctrico: OK Trompa de Agua: OK					
Calibraciones					
Sensores de Flujo Insp / Esp: OK					
Sensor de FiO2: OK					
Pantalla: OK					
Horas totales 6931h 32m 35s					
El Equipo queda aparentemente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en un porcentaje del 100%					
SELO DE LA UNIDAD MÉDICA					
 HOSPITAL GENERAL REGIONAL 180 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL Y MONEDA NUMERO TLAYOMULCO DE JALISCO					
14 05 04 200 200					
CLAVE PRESUP. H.G.R. No. 180					
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
				☐ EQUIPO CON PACIENTE	
NOMBRE: Luis Bedo Casas		NOMBRE: Jorge Monsevaez Barranco		NOMBRE: Ing. Ramón Pila Montaño	
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 	
MATRICULA:		MATRICULA: IMSS Mat. 11627042		MATRICULA: IMSS Mat. 991423373	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	