



HOSPITIUM
SOLUTIONS

Código: F:0008:01/1

Fecha de emisión:

Octubre de 2020

Fecha de vigencia:

Revisión:

00

Hospital o Institución: HGR 110 IMSS 48

Folio: 0702

Descripción del equipo: Ventilador Volumétrico

Lugar y fecha: Guadalajara, Jalisco 26/10/22

Características del equipo

Marca:

Siare

Modelo:

Siarelon 4000

Nº. de serie:

65459

Ubicación:

Inhaloterapia

Intervención a realizar

☐ Instalación y arranque ☒ Mantenimiento preventivo ☐ Mantenimiento correctivo ☐ Calibración/verificación ☐ Capacitación ☐ Retiro de equipo

Falla reportada

NA

Refacciones retiradas

Código

Descripción

Refacciones instaladas

Código


Descripción

h. General

Actividad realizada


Se realiza mantenimiento preventivo al cual consiste en una inspección visual general del equipo pruebas de funcionamiento operacional según especificaciones del fabricante, las cuales fueron completadas correctamente. Se realiza limpieza y desinfección del equipo.

El equipo necesita reemplazo de sensor de flujo espiratorio para su correcto funcionamiento.



H.G.R. 110

CONSERVACIÓN



Ing. Ignacio Bernachi Monroy



Subjefe de Conservación
Mat. 991422674



Ingeniero(a) de servicio

Responsable de área usuaria

Responsable del Hospital