



HOSPITIUM
SOLUTIONS

ORDEN DE SERVICIO

Código:

F:0008:01/1

Fecha de emisión:

Fecha de vigencia:

Revisión:

Hospital o Institución: Hospital General Regional 110.

Folio: 1351

Proyecto:

Lugar y Fecha: Guadalajara, Jalisco 23/01/23

Características del equipo

Marca:

Modelo:

Nº de serie:

Ubicación:

Siare

Siare Iron 4000

65358

Intervención a realizar

☐ Instalación y arranque ☒ Mantenimiento preventivo ☐ Mantenimiento correctivo ☐ Calibración/verificación ☐ Capacitación ☐ Retiro de equipo

Falla Reportada

Refacciones retiradas

Refacciones instaladas

Código

Descripción

Código

Descripción

Kit de Servicio.

Actividad realizada

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)

*Aspecto físico: Buen estado.

*Mangueras Aire / Oxígeno: Buen estado.

*Celda para O2 y cable: Buen estado

*Bloque Espiratorio: Buen estado

*Cable de alimentación eléctrica (AC) OK

*Calibraciones *Celda para O2: (61 mv):

*Sensores de flujo respiratorio (Insp / Esp): OK

*Prueba de fugas: (1 ml / min):

*Horas totales 6346 hrs 6 min 3 s

*Pruebas de funcionamiento: Completa

*Verificación: OK

*Reset de horas parciales OK

*Equipo funcionando correctamente: OK

*Observaciones:

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
H. G. R. No. 119
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

23 ENE 2023

CLAVE DE REGISTRO: 144711062151

CONSERVACIÓN

Josue De Luna

Ingeniero(a) de servicio

Dra. Susana Angélica Romero Moran
Jefatura de Terapia Intensiva
Matrícula 10193391

Responsable de área usuaria

Ing. Ignacio Bernachi Monroy
Subjeto de Conservación
IMSS Mat. 991422674

Responsable del Hospital

ORDEN DE SERVICIO

Código:

F:0008:01/1

Fecha de emisión:

Fecha de vigencia:

Revisión:

Hospital o Institución:

Hospital General Regional 110

Folio: 1352

Proyecto:

Lugar y Fecha:

Guadalajara, Jalisco 23/01/23

Características del equipo

Marca:	Modelo:	Nº de serie:	Ubicación:
Siare	Siare Lion 4000	63881	

Intervención a realizar

☐ Instalación y arranque	☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo	☐ Calibración/verificación	☐ Capacitación	☐ Retiro de equipo
---	--	---	---	---------------------------------------	---

Falla Reportada

Refacciones retiradas		Refacciones instaladas	
Código	Descripción	Código	Descripción
		-	Fall de servicio.

Actividad realizada

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)

*Aspecto físico: Buen estado

*Mangueras Aire / Oxígeno: Buen estado

*Celda para O2 y cable: Buen estado

*Bloque Espiratorio: Fallo

*Cable de alimentación eléctrica (AC)

*Calibraciones *Celda para O2: (46 mv):

*Sensores de flujo respiratorio (Insp / Esp):

*Prueba de fugas: (0 ml / min):

*Horas totales 5670 h 23 m 4 s


*Pruebas de funcionamiento:

*Verificación: OK

*Reset de horas parciales: 327

*Equipo funcionando correctamente: SI

*Observaciones: El equipo requiere sensor de flujo para su funcionamiento.



José de Luna	Dr. Susana Angélica Rodríguez Jefatura de Tecnología Matrícula 7033391	Ing. Ignacio Bernachi Monroy Subjefe de Conservación Mat. 991422674
Ingeniero(a) de servicio	Responsable de área usuaria	Responsable del Hospital

ORDEN DE SERVICIO

Código:

F:0008:01/1

Fecha de emisión:

Fecha de vigencia:

Revisión:

Hospital o Institución: Hospital General Residencial 110

Folio: 1353

Proyecto:

Lugar y Fecha: Guadalajara, Jalisco 23/01/23

Características del equipo

Marca:	Modelo:	Nº de serie:	Ubicación:
Siare	Siaretron 4000	65459	

Intervención a realizar

☐ Instalación y arranque	☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo	☐ Calibración/verificación	☐ Capacitación	☐ Retiro de equipo
---	--	---	---	---------------------------------------	---

Falla Reportada

Refacciones retiradas		Refacciones instaladas	
Código	Descripción	Código	Descripción
			Kit de servicio.

Actividad realizada

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)

*Aspecto físico: Buen estado.

*Mangueras Aire / Oxígeno: Buen estado

*Celda para O2 y cable: Buen estado.

*Bloque Espiratorio: Buen estado

*Cable de alimentación eléctrica (AC): OK

*Calibraciones *Celda para O2: (99 mv):

*Sensores de flujo respiratorio (Insp / Esp): OK

*Verificación: OK

*Prueba de fugas: (0) ml / min):

*Horas totales: 5580 hrs 72 s

*Reset de horas parciales: OK

*Pruebas de funcionamiento: completadas

*Equipo funcionando correctamente

*Observaciones: El equipo requiere sensor de flujo espiratorio para su funcionamiento.

H.G. 110
SERVICIO

J. De Luna

Ingeniero(a) de servicio

Dra. Susana Angélica Romero Morán
Jefatura de Inspección Técnica
Matrícula 10193391
COP 401178/2479245

Responsable de área usuaria

Ing. Ignacio Bernachi Monroy

Subjefe de Conservación
IMSS Mat. 991422674

Responsable del Hospital



HOSPITIUM
SOLUTIONS

ORDEN DE SERVICIO

Código:

F:0008:01/1

Fecha de emisión:

Fecha de vigencia:

Revisión:

Hospital o Institución:

Hospital General Regional Ilo

Folio: 1354

Proyecto:

Lugar y Fecha:

Guadalajara, Jalisco. 23/01/23

Características del equipo

Marca:	Modelo:	Nº de serie:	Ubicación:
Siare	Siaretron 1000	68816	

Intervención a realizar

☐ Instalación y arranque	☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo	☐ Calibración/verificación	☐ Capacitación	☐ Retiro de equipo
---	--	---	---	---------------------------------------	---

Falla Reportada

--

Refacciones retiradas		Refacciones instaladas	
Código	Descripción	Código	Descripción
		-	K.O. de Siaretron

Actividad realizada

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)

*Aspecto físico: Buena estado

*Mangueras Aire / Oxígeno: Buena estado

*Celda para O2 y cable: Buena estado

*Bloque Espiratorio: Bueno

*Cable de alimentación eléctrica (AC): OK

*Calibraciones *Celda para O2: (47 mv):

*Sensores de flujo respiratorio (Insp / Esp): OK

*Verificación: OK

*Prueba de fugas: (0 ml / min): OK

*Horas totales: 6330 h 32 m 4 s

*Reset de horas parciales: 422 OK

*Pruebas de funcionamiento: completadas

*Equipo funcionando correctamente:

*Observaciones: Es necesario reemplazar Sensores de flujo.

CONSEJERÍA

J. De Luna	Dra. Susana Angélica Cordero Cefatura de Medicina Intensiva Matrícula: 1033391 DGP 409178/2479245	Ing. Ignacio Bernachi Monroy Subjefe de Conservación Mat. 991422674
Ingeniero(a) de servicio	Responsable de área usuaria	Responsable del Hospital



HOSPITIUM
SOLUTIONS

ORDEN DE SERVICIO

Código:

F:0008:01/1

Fecha de emisión:

Fecha de vigencia:

Revisión:

Hospital o Institución: Hospital General Regional 110

Folio: 1355

Proyecto:

Lugar y Fecha: Guadalajara, Jalisco. 23/01/23

Características del equipo

Marca:	Modelo:	Nº de serie:	Ubicación:
Siare	Siareton 4000	65964	

Intervención a realizar

☐ Instalación y arranque	☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo	☐ Calibración/verificación	☐ Capacitación	☐ Retiro de equipo
---	--	---	---	---------------------------------------	---

Falla Reportada

Refacciones retiradas		Refacciones instaladas	
Código	Descripción	Código	Descripción
		-	lit de servicio

Actividad realizada

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)

*Aspecto físico: Buen estado

*Mangueras Aire / Oxígeno: Buen estado

*Celda para O2 y cable: Buen estado

*Bloque Espiratorio: Buen estado

*Cable de alimentación eléctrica (AC): INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL H.G.R. No. 112 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN

*Calibraciones *Celda para O2: 47 mv):

*Sensores de flujo respiratorio (Insp / Esp): ok

*Verificación: ok

*Prueba de fugas: (0 ml / min):

*Horas totales: 249 h 16 m 4 s

*Reset de horas parciales: 0

*Pruebas de funcionamiento: completadas

*Equipo funcionando correctamente,

*Observaciones: Fallo sensor de flujo espiratorio. Requiere cambio.

--	--

J. De Luna	Sra. Susana Angélica... Jefatura de Temporales... Matrícula 1000259 DGP 401176/2479245	Ing. Ignacio Bernachi Monroy Subjete de Conservación Mat. 991422674
Ingeniero(a) de servicio	Responsable de área usuaria	Responsable del Hospital