



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

6593

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020

Nombre del Coordinador Normativo: **DR. RAÚL PEÑA VIVEROS**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SEGUNDO NIVEL**

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE HOSPITALES	
LUGAR DE LA COMISIÓN: CAMPECHE, CAMP.	DEL: 30/09/2020 AL: 02/10/2020
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL	
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN	
Evaluación y asesoría en la recuperación de servicios de salud diferidos por la contingencia COVID-19 Evaluación de accesos y recuperación de áreas en la Unidad No COVID en el HGZ/MF No.4 Ciudad del Carmen Evaluación de Recuperación de Cirugía Programada en el HGZ/MF No.4 Ciudad del Carmen	
2. ACTIVIDADES REALIZADAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación con el cuerpo de gobierno del HGZ/MF 4 Cd del Carmen. 2.Recorrido por todas as áreas NO-COVID obtención de material fotográfico documental. 3. Análisis de diferimiento de cirugía programada por especialidad. 4.Capacitación en plataforma INDOQC y SISCEP a los Jefes de servicio de cirugía y quirófano del hospital. 5.Elaboración de fotograma para iniciar operacionalización en el reinicio de cirugía programada 	
3. CONCLUSIONES	
<ol style="list-style-type: none"> 1. No existe un plan de reinicio de servicios diferidos por la contingencia COVID-19 2. Existen muchas deficiencias en cuanto a la bioseguridad de las instalaciones que impiden el reinicio de actividades. 3.Faltan trabajos diversos en la recuperación de áreas para reiniciar los con servicios. 4. Es necesario establecer estrategias para la dotación de ropa hospitalaria, y material de curación y medicamentos para el reinicio e la cirugía programada.(contrato de osteosíntesis y endoprótesis, falta de vecuronio, midazolam, guantes y suturas), reparación de techos y accesos. 	
4. RESULTADOS OBTENIDOS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Faltan filtros sanitarios en accesos al hospital y área de ingreso del personal descacharrización deficiente, programa de 5*5 inoperante. 2.EL área de hospitalización se han recuperado las 57 camas, área de pediatría inhabilitada, quirófanos con goteras y agujeros en el plafón en salas y pasillos, tarja de lavado de material ineficiente. 3. Lavandería solo con una lavadora y secadora operando, sin medidas bioseguridad en el manejo de la ropa hospitalaria y del RPBI. Área de CEYE con dos esterilizadores sin funcionar. 4.Aun no se inicia con el proceso de programación de los servicios quirúrgicos diferidos, solo se ha identificado el diferimiento de 83 pacientes. 	
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se estableció el diferimiento quirúrgico y metodología para reinicio de programación quirúrgica de los servicios diferidos. 2.Se expusieron las necesidades en la bioseguridad de las áreas y recuperación e servicios en sesión conjunta con los titulares de la OOAD y JSPM con el cuerpo de gobierno. 3. Se establecieron compromisos para el reinicio de procesos y servicios diferidos por la contingencia COVID 	

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



ALVA ALEJANDRA SANTOS CARRILLO
Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032