



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

**NÚMERO DE PLIEGO**

**1931**

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA. GISELA J. LARA SALDAÑA**  
Nombre de la Coordinación Normativa: **TITULAR DE LA UNIDAD IMSS BIENESTAR**

**ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: TEPIC, NAY.**

**DEL: 08/03/2022**

**AL: 10/03/2022**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: JORNADAS QUIRÚRGICAS**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

- ACUDIR A VISITAR HOSPITALES PARA VERIFICAR CONDICIONES DE CONSERVACIÓN E IMAGEN, POSIBLE REORGANIZACIÓN DE ÁREAS Y ASEGURAR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA LA ROTACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES, EN SEGUIMIENTO A LA POSIBLE TRANSFERENCIA DE UNIDADES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT AL PROGRAMA.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

- SALIDA DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA MARTES 8 DE MARZO A LAS 6:40 AM, ATERRIZAJE EN EL AEROPUERTO DE TEPIC A LAS 7:45 HORAS.
- TRASLADO INMEDIATO A TRAVÉS DE DOS EQUIPOS A LOS HOSPITALES DE JESÚS MARÍA EN LA ZONA DEL NAYAR Y AL HOSPITAL DE PUENTE DE CAMOTLAN UBICADOS A 433.5 KM Y 284.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, ASÍ MISMO SE VISITA EL HOSPITAL DE SANTIAGO IXCUINTLA.
- EL SEGUNDO DÍA 09 DE MARZO SE VISITAN 5 HOSPITALES: ACAPONETA, TECUALA, ROSA MORADA, SAN FRANCISCO, TONDOROQUE, LAS VARAS Y COMPOSTELA.
- EL TERCER DÍA SE VISITAN EL HOSPITAL CIVIL DE TEPIC Y LA UNIDAD DE CANCEROLOGÍA.
- RETORNO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y DE AHÍ A LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL VUELO DE LAS 20:30 HORAS.

**3. CONCLUSIONES**

- SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LAS VISITAS PROGRAMADAS A LOS HOSPITALES, AUN SE IDENTIFICAN ÁREAS DE OPORTUNIDAD SOBRE TODO EN CONSERVACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN LOS HOSPITALES VISITADOS.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

TODOS LOS HOSPITALES REQUIEREN MEJORAR LA IMAGEN EN CUANTO A PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES, A EXCEPCIÓN DEL HOSPITAL DE ROSA MORADA QUE YA FUE PINTADO DE BLANCO; ASÍ COMO LA IMAGEN DE LAS RESIDENCIAS MÉDICAS, IMPERMEABILIZARLAS Y HACER FUNCIONALES LOS BAÑOS DE LAS MISMAS.

7 HOSPITALES CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS INDISPENSABLES PARA LA ROTACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES QUIRÚRGICOS Y 3 NO (ESTOS 3 SON; SAN FRANCISCO YA QUE EL ÁREA QUIRÚRGICA NUEVA SE ENCUENTRA EN LITIGIO, Y EL QUIRÓFANO ANTERIOR NO CUMPLE LA NORMA Y SE ENCUENTRA CANCELADO POR COFEPRIS; ACAPONETA (QUIRÓFANO QUE REQUIERE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO REPARACIÓN DE LÁMPARAS DE TECHO, HABILITAR RESIDENCIAS MÉDICAS, COCINA Y COMEDOR), Y LAS VARAS QUE SE TERMINÓ DE CONSTRUIR HACE 4 AÑOS PERO NO CUENTA CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LAS ÁREAS DE QUIRÓFANO, TOCOCIRUGÍA Y HOSPITALIZACIÓN, (SIN EMBARGO EN ESTOS 3 HOSPITALES SI PUEDEN ROTAR LOS MÉDICOS RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR, URGENCIAS Y MEDICINA INTERNA PARA APOYAR EN LA CONSULTA EXTERNA).

EL HOSPITAL DE JESÚS MARIA SE ENCUENTRA A 5 HORAS DE DISTANCIA DE TEPIC, ATIENDE POBLACIÓN 100 % INDÍGENA CORA Y HUICHOL PRINCIPALMENTE; EN EL QUIRÓFANO NO FUNCIONA AIRE ACONDICIONADO NI EXTRACCIÓN, NO SE GARANTIZA LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO EN LAS TOMAS, LAS LÁMPARAS QUIRÚRGICAS DE TECHO NO SIRVEN Y ESTÁN DESMONTADAS, EL LAVABO DE MANOS QUIRÚRGICO REQUIERE SER REINSTALADO, LA SALA DE RECUPERACIÓN DE QUIRÓFANO SE INUNDA CUANDO LLUEVE Y EL TECHO ESTÁ DETERIORADO, LA MESA QUIRÚRGICA NO ESTÁ INSTALADA Y LAS DOS LÁMPARAS DE TECHO DE SALA DE EXPULSIÓN NO FUNCIONAN, EXISTEN CONSTANTES FALLAS DE LUZ ELÉCTRICA Y LA PLANTA DE EMERGENCIA ES MANUAL, EXISTE UN ÁREA DE MEDICINA TRADICIONAL CON 5 CONSULTORIOS, 5 DORMITORIOS, FARMACIA Y ADMISIÓN. EXISTEN DORMITORIOS PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL YA QUE TRABAJAN EN CUARDIAS A Y B DE 15 DÍAS POR 15 DÍAS.

EL HOSPITAL DE PUENTE DE CAMOTLÁN SE ENCUENTRA A 6 HORAS DE TEPIC, REQUIERE REHABILITAR UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES QUE TIENE UN BAÑO COMPLETO Y UNO MÁS QUE SE ENCUENTRA ADJUNTO PARA RESIDENCIAS MÉDICAS PARA 12 PERSONAS, COMPRAR 6 LITERAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZAR PRUEBAS PARA GASES EN QUIRÓFANO Y SALA DE EXPULSIÓN, REINSTALAR EL LAVABO QUIRÚRGICO Y REPARAR PISO DE PASILLO FRENTE A CEYE, REPARACIÓN O COMPRA DE EQUIPO REVELADOR PARA PODER UTILIZAR EL EQUIPO DE RAYOS X.

HOSPITAL DE SANTIAGO IXCUINTLA; NO TIENE INCUBADORA DE TRASLADO, ÁREA NUEVA EN SEGUNDO PISO CON CAPACIDAD PARA 40 CAMAS CENSABLES Y DOS QUIRÓFANOS EN LITIGIO, SIN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, SE REQUIERE UNA SEGUNDA AUTOCLAVE FUNCIONAL POR LA DEMANDA DE ATENCIÓN.

HOSPITAL DE ACAPONETA; NO FUNCIONAN LOS EQUIPOS DE RAYOS X (FIJO Y PORTÁTIL), LA PRESIÓN DE OXIGENO NO ALCANZA LAS CONCENTRACIONES ADECUADAS PARA LAS ÁREAS SOBRE TODO A QUIRÓFANO, SALA DE EXPULSIÓN Y URGENCIAS. EL QUIRÓFANO REQUIERE REPARACIÓN DE LÁMPARAS QUIRÚRGICAS DE TECHO, COLOCAR MURO Y PISO CONDUCTIVO, REPARAR AIRE ACONDICIONADO, ADECUAR SALA DE RECUPERACIÓN CON TOMAS DE GASES MEDICINALES, NO FUNCIONA EL EXTRACTOR. ES NECESARIO HABILITAR UN ESPACIO PARA UCEN Y PEDIATRÍA, LAS RESIDENCIAS MÉDICAS ESTÁN OCUPADAS POR CONSULTORIOS DE PSICOLOGÍA Y OFICINA ADMINISTRATIVA, COCINA Y COMEDOR SON UTILIZADAS COMO OFICINA DE ESTADÍSTICA Y ARCHIVO MUERTO Y CUANDO LLUEVE SE INUNDA YA QUE EL HOSPITAL ESTÁ UBICADO POR DEBAJO DEL NIVEL DE LA CALLE PRINCIPAL.

HOSPITAL DE TECUALA; TIENE DOS QUIRÓFANOS QUE NO SE UTILIZAN, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LICENCIA PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, UNO DE ELLOS TIENE FILTRACIONES Y SE REQUIERE REPARAR UNA MÁQUINA DE ANESTESIA, EL EQUIPO DE REVELADO DE RAYOS X NO FUNCIONA, LA MESA DE EXPULSIÓN REQUIERE REPARACIÓN.

HOSPITAL DE ROSA MORADA; COLOCAR PUERTA DE UN QUIRÓFANO, REPARAR LÁMPARAS QUIRÚRGICAS DE TECHO EN SALA DE EXPULSIÓN, MEJORAR IMAGEN DE RESIDENCIAS MÉDICAS INCLUYENDO SUS BAÑOS, ADECUACIÓN DEL ÁREA DE UCEN Y CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CHOQUE (A MEDIANO O LARGO PLAZO).

HOSPITAL DE TONDOROQUE; FALTA CONEXIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES A LA RED MUNICIPAL, RESIDENCIAS MEDICAS REQUIEREN REPARACIÓN DE PLAFONES Y LA ADQUISICIÓN DE DOS LITERAS MÁS, ADECUAR UN ÁREA PARA MEDICINA PREVENTIVA Y DOTAR DE UN REFRIGERADOR NORMADO.

HOSPITAL DE SAN FRANCISCO; URGENTE RESOLVER LITIGIO QUE TIENE EL CONTRATISTA CON GOBIERNO DEL ESTADO, QUE IMPIDE EL USO DE ÁREA HOSPITALARIA, QUIRÓFANO Y SALA DE EXPULSIÓN. CUENTA CON DOS RESIDENCIAS MÉDICAS PARA 6 PERSONAS CADA UNA, SE NECESITA COMPRAR 6 LITERAS Y REPARAR O COMPRAR UN EQUIPO REVELADOR DE RAYOS X. EL QUIRÓFANO ANTIGUO ESTÁ SUSPENDIDO POR COFEPRIS POR ESTAR FUERA DE NORMA (TIENE VENTANAS, NO TIENE PISO Y MURO CONDUCTIVO).

HOSPITAL LAS VARAS; TERMINADO DE CONSTRUIR HACE 4 AÑOS, CON ÁREAS ADECUADAS PERO NO TIENE EQUIPAMIENTO NI MOBILIARIO A EXCEPCIÓN DE URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA, FALTA AIRE ACONDICIONADO EN HOSPITALIZACIÓN Y QUIROFANO, NO FUNCIONA LA PLANTA DE EMERGENCIA, TIENE 2 RESIDENCIAS MÉDICAS CADA UNA PARA 6 PERSONAS, REQUIEREN REPARACIÓN DE BAÑOS Y PLAFONES Y LA COMPRA DE 2 LITERAS; COCINA Y COMEDOR SIN EQUIPAMIENTO Y UTENSILIOS.

HOSPITAL DE COMPOSTELA; NO SIRVE EL AIRE ACONDICIONADO EN QUIRÓFANO Y TOCOCIRUGÍA, LA PLANTA DE EMERGENCIA ESTÁ FUERA DE SERVICIO, 2 RESIDENCIAS MÉDICAS, PERO SE UTILIZAN COMO BODEGA, HAY QUE REHABILITARLAS Y COMPRAR 6 LITERAS, HABILITAR UCEN.

EL HOSPITAL CIVIL, SALVO LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, SOLO CONSIDERAR EL ADECUADO ANÁLISIS Y CONTRATACIÓN DE LA PLANTILLA Y SU PERSONAL DIRECTIVO NECESARIO.

UNEME DE CANCEROLOGÍA; EL EQUIPO DE BRAQUITERAPIA CUMPLIÓ SU VIDA ÚTIL EL 31 DE DICIEMBRE 2021, REQUIERE SUSTITUCIÓN. SE ESTABLECE EL COMPROMISO CON EL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO Y DE LA UNIDAD PARA DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA MÁS RELEVANTE IDENTIFICADA.

CON APOYO DEL OOAD SE ESTABLECE EL LUGAR PARA DAR INICIO EL DÍA 16 DE MARZO AL CURSO DE INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL RECLUTADO PARA EL INICIO DE OPERACIÓN EN NAYARIT.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

- EN CASO DE CONSOLIDARSE LA TRANSFERENCIA DE LAS UNIDADES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT AL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, SE FORTALECERÁ LA PRESENCIA A NIVEL NACIONAL, ACERCANDO LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL CON ÉNFASIS EN POBLACIÓN INDÍGENA.

Dr. Gabriel Padron Segura  
Mat - 99390895

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

  
**GABRIEL PADRON SEGURA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

99340895

1270-009-032