



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>13774</b>
--------------

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: MTR. ÁNGEL ANUAR RUBIO MORENO

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.

DEL: 24/10/2022

AL: 24/10/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA CONFRONTA FÍSICA DE 86 EQUIPOS (MONITORES DE SIGNOS VITALES Y VENTILADORES MECÁNICOS) EN EL OOAD QUERÉTARO, EN LOS HGZ N° 3 EN SAN JUAN DEL RÍO, QRO. Y HGR N° 2 EN EL MUNICIPIO EL MÁRQUEZ, QRO.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

SE ACUDIÓ AL ESTADO DE QUERETARO PARA REVISAR 86 EQUIPOS OTORGADOS EN COMODATO POR EL INSABI.

SE ACUDIÓ AL HGZ N° 3 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, PARA REVISAR 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS.

TAMBIÉN SE ACUDIÓ AL HGR N° 2 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL MÁRQUEZ, CON LA FINALIDAD DE REVISAR 81 EQUIPOS (37 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 44 VENTILADORES MECÁNICOS), DETECTANDO QUE 2 MONITORES MARCA PHILIPS, MODELO CM100, CON NÚMERO DE SERIE CN92371405, CN97372396 RESPECTIVAMENTE NO SE LOCALIZARON DURANTE EL RECORRIDO, POR LO QUE SE LE COMENTO AL PERSONAL DEL HOSPITAL LOS PASOS A REALIZAR PARA REPORTAR EL SINIESTRO.

**3. CONCLUSIONES**

SE OBSERVÓ DURANTE LA REVISIÓN QUE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS Y REGUARDADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE LISTA:

- 1.- 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES EN EL HGZ N° 3 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
- 2.- 35 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 44 VENTILADORES MECÁNICOS EN EL HGR N° 2 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL MÁRQUEZ, QRO.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**


40 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 44 VENTILADORES SE ENCUENTRAN EN USO Y DENTRO DE LAS UNIDADES MÉDICAS.

2 MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA PHILIPS, MODELO CM100, CON NÚMERO DE SERIE CN92371405 Y CN97372396 RESPECTIVAMENTE, NO SE LOCALIZARON DURANTE EL RECORRIDO.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

TENER UN CONTROL SOBRE LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS OTORGADOS BAJO LA FIGURA DE COMODATO A FAVOR DEL INSTITUTO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



**JOSE SALVADOR QUIROZ LICONA**  
Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032