



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

5536

Ciudad de México, a 24 de abril de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL**

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL

LUGAR DE LA COMISIÓN: TORREON, COAH.

DEL: 20/04/2023

AL: 22/04/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION EN UNIDADES MED.

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Seguimiento a visita de la Dirección de Prestaciones Médicas de febrero de 2023.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó apertura recorrido a los HGZ18, HGZ16 y HGSZMF 21 con el propósito de conocer la operación de los servicios de las unidades médicas.

3. CONCLUSIONES

Se realizaron los siguientes acuerdos.

Integrar por parte de cuerpo de gobierno de la unidad médico y administrativo plan de rehabilitación integral de la unidad con la identificación de prioridad de áreas favoreciendo la calidad en la atención y con apego a normatividad vigente.

Realizar seguimiento a necesidades de personal para funcionalidad de quirófanos, servicio de pediatría y cuerpo de gobierno de la unidad.

Consolidar los trabajos de mantenimiento de área de urgencias y en tóxico cirugía de forma conjunta con el área médica.

Realizar reorganización del servicio de patología para favorecer la funcionalidad de los espacios del servicio

Consolidar seguimiento en el arrendamiento de equipo médico del servicio de patología en el HGZ 18

Realizar requerimiento para arrendamiento de equipo médico en área de quirófanos en el HGZ 18

Se realizó recorrido en el área de urgencias, tóxico cirugía y tercer piso con identificación de trabajos de rehabilitación de áreas de forma parcial, identificándose falta de retiro de mecanismo y mobiliario que no es funcional o se encuentre en desuso, adicionalmente se identifican tomas de oxígeno en tercer piso no funcionales y tomas de oxígeno compartidas en el área de urgencias.

Realizar revisión de camas de servicio de urgencias y realizar actualización en IFU en caso necesario.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se realizó minuta de supervisión y actualización de ruta crítica para atención de rezago en proceso de muestras de biopsias.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Mejorar la calidad y atención médica en unidades de segundo nivel de atención.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



MIGUEL ANGEL MARTINEZ FLORES

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

