



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

10870

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **EDUARDO OROPEZA ORTIZ**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL**

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE ADMINISTRACION DE CENTROS DE DATOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: MONTERREY, N.L.

DEL: 07/08/2023

AL: 09/08/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO TECNICO

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Reparación de servidor Sun Fire 25K

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de hardware del servidor Sun Fire 25K CT10N1 N/S: 0547AK219A
Diagnóstico de la falla por la cual no levanta el dominio CT10N1D2
Reemplazo de las controladoras de discos SCSI
Reemplazo de System Board 5

3. CONCLUSIONES

Debido a la falta de mantenimiento los servidores Sun Fire 25K ubicados en el CENATI Monterrey tienen muchas piezas de hardware con falla

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Después del cambio de piezas se logró levantar el dominio CT10N1D2

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

En el dominio CT10N1D2 están alojados los ambientes de desarrollo de PREI Finanzas, PREI EPM, PREI SCIS y PREI EPM mismos que ahora están disponibles para su operación.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


ALFREDO ALAVEZ LOPEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032