

DYDETEC®

Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 29/11/20
Folio No. 0566

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Zona No. 18	Teléfono	
Dirección	Blvd. Revolución 250, Cd. Centro, Torreón, Coahuila.		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	67017070-0399	Marca	DYDETEC	Modelo	6cisi
Ubicación					
Responsable (es)	Ing. Rocío Gómez				
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo				
Herramienta utilizada	Claves Allen, pinza, analizador de flujo.				

Descripción de la actividad:
 Se realizó instalación del calentador; conexión y ventilación de blender, mangueras, parrilla y baño pato. Se realizaron pruebas de operación. El equipo se encuentra funcionando correctamente.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector Parrilla Oz	1
MP-0104	Conector Parrilla aire	1
MP-0105	Gravilla 1/2"	2
	Anillos de solda de Oz	1

Instituto Mexicano del Seguro Social




Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

FINANZAS

JEFE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
Aprobo



DYDETEC®

Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005

Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 09/11/20

Folio No. 0555

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Zona N.º 18	Teléfono
Dirección	Blvr. Revolución 250, Col. Centro, Torreón, Coahuila.	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	GTU17020-0371	Marca	DYDETEC	Modelo	Gátsi
Ubicación					
Responsable (es)	Ing. Rodio Gómez				
Tipo de servicio	<input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo				
Herramienta utilizada	Llaves Allen, pinico, analizador de flujo.				

Descripción de la obra:

Se realizó la instalación del ventilador; conexión y verificación de mangueras, blower, pantalla y buseo por tuberías.

Se realizaron pruebas de operación.

El equipo se encuentra funcionando correctamente.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector Bussan Oz	1
MP-0104	Conector Bussan core	1
MP-0105	Cuspidillo 1/2"	2
	Manual de usuario físico	1
	Manuales de comunicación	1

Autorizó

FINANZAS

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Rodio Gómez

JEFE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN

Aprobo



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 10/11/20
Folio No. 0557

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Zona No. 18	Teléfono
Dirección	Blv. Revolución 250, Col. Centro, Torreón, Coahuila.	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	GIU12020-0385	Marca	DYDETEC	Modelo
Ubicación				
Responsable (es)	Ing. Rodolfo Gómez			
Tipo de servicio	<input checked="" type="checkbox"/> Instalación	<input type="checkbox"/> Capacitación	<input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo	<input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Llaves Allen, perico, analizador de flujo.			

Descripción de la obra:

Se realiza la instalación del ventilador; conexión y verificación de blender, mangueras, pantalla y brazo portacuerpo.

Se realizan pruebas de operación.

El equipo se encuentra funcionando correctamente.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector Portam O ₂	1
MP-0104	Conector Portam aire	1
MP-0105	Casquillos 1/2"	2
VG-0022	Tarjeta de control ventilador	1


Instituto Mexicano del Seguro Social
H.G.Z. M.F. No. 18

RECIBIDO
R
11 NOV 2020
FINANZAS

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Rodolfo Gómez

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL
H.G.Z. M.F. No. 18
Aprobó



DYDETEC®

Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005

Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 10/11/20

Folio No. 0558

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Zona No. 18	Teléfono
Dirección	Blor. Revolución 250, Col. Centro, Torreón, Coahuila	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	GIU17070-0362	Marca	DYDETEC	Modelo	6451
Ubicación					
Responsable (es)	Ing. Pacio Gómez				
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo				
Herramienta utilizada	Llaves Allen, perrito, analizador de flujo				

Descripción de la actividad:

Se realiza la instalación del ventilador, conexión y verificación de blender, pantalla, mangueras, brazo para accionarlo.
Se realizan pruebas de operación.
El equipo se encuentra funcionando correctamente.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector Rankin Oz	1
MP-0104	Conector Rankin cure	1
MP-0105	Carpulla 1/2"	2
	Manual de usuario físico	1

Instituto Mexicano del Seguro Social

H.G.Z. M.F. No. 18

RECIBIDO

11 NOV 2020


Autoriz

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Pacio Gómez

JEFE DEPARTAMENTO
Aprobó
HGZ CMF No. 18
MEX-02001193

FINANZAS



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

DYDETEC®

Fecha 10/11/20
Folio No. 0559

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Zona No. 18	Teléfono	
Dirección	Blv. Revolución 250, Col. Centro, Tuxtepec, Coahuila.		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	65017020-0412	Marca	DYDETEC	Modelo	Galsi
-------------	---------------	-------	---------	--------	-------

Ubicación

Responsable (es) Ing. Pocio Gómez

Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada

Claves Allen, analizador de flujo, perra.

Descripción

Se realiza la instalación del ventilador; conexión y verificación de blower, mangueras, pantalla y brazo poliducto.
Se realizan pruebas de operación.
El equipo se encuentra funcionando correctamente.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector Puritan Oz	1
MP-0104	Conector Puritan aire	1
MP-0105	Pantalla 1/2"	2
	Reservorio físico	1

Instituto Mexicano del Seguro Social

H. G. Z. M. F. No. 18



Autoriza

FINANZAS

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Pocio Gómez

Aprobo
JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACION
HGZ CMF No. 18
E. G. Z. M. F. No. 18



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 10/11/20
Folio No. 0562

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Zona No. 18	Teléfono	
Dirección	Blvd. Revolución 250 Col Centro, Tuxtla, Chiapas		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	GTU17020-0386	Marca	DYDETEC	Modelo	Gátsi
Ubicación					
Responsable (es)	Ing. Porcio Gómez				
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo				
Herramienta utilizada	Llaves Allen, pince, analizador de flujo				

Descripción de la actividad:

Se realizó la instalación del equipo; revisión y verificación de mangueras, blender, brazo patrocorto y pantalla.
Se realizan pruebas de operación.
Se encuentra funcionando correctamente el equipo.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector Pantan Oz	1
MP-0104	Conector Pantan aire	1
MP-0105	Conexión 1/2"	2

Instituto Mexicano del Seguro Social
H. G. Z. M. F. No. 18
RECIBIDO
17 de NOV 2020

Auto 120 **FINANZAS** Nombre y firma del Ing. de Servicio
Ing. Porcio Gómez

JEFE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE EQUIPOS No. 18
Aprobado
MEX-000-192



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 10/11/20
Folio No. 0561

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Zona No. 18	Teléfono
Dirección	Blv. Revolución 250, Cto Centro, Toluca, México	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	GTU17070-0347	Marca	DYDETEC	Modelo	Götsi
Ubicación					
Responsable (es)	Ing. Paco Gómez				
Tipo de servicio	<input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo				
Herramienta utilizada	Llaves Allen, analizadores de flujo, penna.				

Descripción de la actividad:

Se realizó la instalación del ventilador; conexión y verificación de blender, mangueras, brazo portacircuito y pantalla.

Se realizan pruebas de operación.

El equipo se encuentra funcionando correctamente.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector Puritan Oz	1
MP-0104	Conector Puritan aire	1
MP-0105	Carguillo 1/2"	2
	Mano física	1

Instituto Mexicano del Seguro Social
H. G. Z. M F No 18

RECIBIDO
11 NOV 2020

FINANZAS

Nombre y firma del Ing. de Servicio
Ing. Paco Gómez

Jefe Departamento de Conservación
Aprobo
M.T. 900-123



Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005
Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 10/11/20
Folio No. 0560

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Tera No. 18	Teléfono	
Dirección	Blv. Revolución 250, Col. Centro, Tuxtepec, Oaxaca.		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	E1012020-0353	Marca	DYDETEC	Modelo	Gütsi
Ubicación					
Responsable (es)	Ing. Rocío Gómez				
Tipo de servicio	<input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo				
Herramienta utilizada	Llaves Allen, peine, analizador de flujo				

Descripción de la actividad:

Se realizó la instalación del ventilador ; conexión y verificación de blower, manguera, pantalla y brazo portaelectrodo.

Se realizaron pruebas de operación.

El equipo se encuentra funcionando correctamente.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector Positan O2	1
MP-0104	Conector Positan aire	1
MP-0105	Cable 1/2"	2
	servicio fijo	1




FINANZAS

Nombre y firma del Ing. de Servicio
Ing. Rocío Gómez

JEF. DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
H.G.Z. CMF No. 18.
E-1012020-0353

Aprobo



DYDETEC®

Orden de Servicio

Código: PNO-11-03-005

Versión: 002

FECHA DE ELABORACIÓN:
20-07-2020

VIGENCIA A PARTIR DE:
23-07-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
23-07-2022

Fecha 10/11/20

Folio No. 0563

Datos del hospital

Nombre	Hospital General de Zona No. 18	Teléfono	
Dirección	Blvr. Revolución 750, Gl. Centro, Torreón, Coahuila.		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	GTU17020-0577	Marca	DYDETEC	Modelo	Gátsi
Ubicación					
Responsable (es)	Ing. Rodolfo Gómez				
Tipo de servicio	<input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo				
Herramienta utilizada	Llaves Allen, analizador de flujo, penca, perforadora.				

Descripción de la obra:

Se realiza la instalación del ventilador, conexión y verificación de blenders, mangueras, pantalla.

Se realizan pruebas de operación.

El equipo se encuentra funcionando correctamente.

Nº de parte	Descripción	Cantidad
MP-0103	Conector Puntón O2	1
MP-0104	Conector Puntón aire	1
MP-0105	Casquilla 1/2"	2

Instituto Mexicano del Seguro Social

H. G. Z. M. F. No. 18

RECIBIDO
R 11 NOV 2020 **O**

Jefe Departamento
 DEL
 H. G. Z. M. F. No. 18
 T. 01 477 1192

Autógrafa

FINANZAS

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Rodolfo Gómez

Aprobó