



VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 1-7-21
Folio No. 0394

Datos del hospital

Nombre IMSS H62 H.G.Z. 18 TORREON, COAH. Teléfono _____

Dirección Blvd. Revolución S/N, Luis Echeverría, 2776, Torreon, Coah

Solicitante _____

Datos del equipo

Nº de serie GTU17020 - 0399 Marca DYDETEC Modelo Götsi

Datos del servicio

Ubicación 3 Piso

Responsable (es)  JC N° 7050203142902
HOSP. GRAL. DE ZONA CON MED. FAM. No. 18

Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo  Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada Analizador, llaves Allen, pinza

IMSS
Depto. Conservación
H.G.Z. M.F. No. 18

Descripción del servicio realizado


se realiza inspección física, limpieza en general se hace actualización de Firmware software, aires com, tarjeta ups, cambio de batería 12v 17ch. Se realizan pruebas de funcionamiento y se verifica con analizador FLUKE.

Equipo queda funcionando correctamente

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
<u>VG-0034</u>	<u>tarjeta ups</u>	<u>1</u>
<u>VG-0071</u>	<u>Aires de Comunicación</u>	<u>1</u>
<u>MP-0021</u>	<u>Tapa DB9</u>	<u>1</u>
<u>MP-0034</u>	<u>Tornillo M2</u>	<u>1</u>
<u>MP-0032</u>	<u>Tuavca M3</u>	<u>1</u>
<u>MP-0030</u>	<u>Espaciador</u>	<u>1</u>
<u>MP-0080</u>	<u>Allen gata</u>	<u>1</u>
<u>MP-0002</u>	<u>Bateria 12v 17ch</u>	<u>1</u>

Autorizó _____ Nombre y firma del Ing. de Servicio Ing. Mario E. Alvarado

 Ing. J. Raúl Alvarado
SE APROBÓ
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
HGZ CMF No. 18
R.T. 900-1193

GÄTSIMED

Orden de Servicio

Código: PNO-09-01-005
Versión: 01

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023



Fecha 1-7-21
Folio No. 0393

Datos del hospital

Nombre IMSS HGZ #18 Torreón Teléfono _____

Dirección Blvd. Revolución s/n Lois Scheverria, 27220, Torreón, Coah


Solicitante _____

Datos del equipo

Nº de serie GTU17070-0385 Marca DYDETEC Modelo Gätsi

Datos del servicio

Ubicación 3 Piso

Responsable (es)  JC Nº 7050203142902
HOSP. GRAL. DE ZONA CON MED. FAM. No. 18

Tipo de servicio Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo

Herramienta utilizada Analizador, llaves Allen, pinzas

Conservación
HGZ M.F. No. 18


Descripción del servicio realizado

se realiza inspeccion fisica, limpieza en general
se hace actualizacion de firmware, software, ainas
com tarjeta ups, cambio de bateria 12v 17ah.
se realizan pruebas de funcionamiento y se
verifica con analizador FLUKE.
Equipo queda funcionando correctamente

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
<u>VG-0034</u>	<u>tarjeta ups</u>	<u>1</u>
<u>VG-0071</u>	<u>Ainas de comunicacion</u>	<u>1</u>
<u>MP-0071</u>	<u>Tapa DB9</u>	<u>1</u>
<u>MP-0034</u>	<u>Tornillo M2</u>	<u>1</u>
<u>MP-0032</u>	<u>Tuerca M3</u>	<u>1</u>
<u>MP-0030</u>	<u>Espaciador</u>	<u>1</u>
<u>MP-0080</u>	<u>Allen gota</u>	<u>1</u>
<u>MP-0007</u>	<u>Bateria 12v 17ah</u>	<u>1</u>

Autorizó [Signature] Nombre y firma del Ing. de Servicio Ing. Mario S. Alvarado

 Ing. J. Paul Alvarado Andru
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
HGZ CMF No. 18
E.C.T. 93654193


FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023


Fecha 01-07-2021
Folio **No. 0395**

Datos del hospital	
Nombre	IMSS No. 18 Torreón
Dirección	Blvd. Revolución, 27200 Torreón, Coah.
Solicitante	

 Teléfono CONSERVACION 01 JUL 2021 REC...
--

Datos del equipo		
Nº de serie	67U12070-0397	Marca
		Modelo
		Götsi

Datos del servicio	
Ubicación	Cuid 3º piso
Responsable (es)	
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Fluke, llaves allen, pinzas

 Depto. Conservación H.G.Z. M.F. No. 18	JC N° 7 0 5 0 2 0 3 1 4 2 0 0 2 HOSP. GRAL. DE ZONA CON MED. FAM. No. 18
---	---


Descripción del servicio realizado

Se realiza inspección física y limpieza general. El equipo se detecta acumulación de gases y se calibra celda de oxígeno se realiza cambio de tarjeta de control, calibración y se cambia celda. Se actualiza firmware, software, aire y tarjeta UPS. Se realizan pruebas de funcionamiento y verificación. Equipo funcional.

Refacciones y consumibles		
Nº de parte	Descripción	Cantidad
VG-0034	Tarjeta UPS	1
VG-0071	Disco de comunicación	1
MP-0021	Tapa D39	1
MP-0030	Espaciador	1
MP-0032	Tuerca M3	2
MP-0034	Tornillo M2	1
MP-0040	Allen gata	1

Autorizó _____

Nombre y firma del Ing. de Servicio José Ángel Carbajal


 Jefe Departamento de Conservación
 HGZ CMF No. 18
 E.M.T. 9203193

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 01-07-2021
Folio **No. 0396**

Datos del hospital

Nombre	IMSS HGZ No. 18 Torreón	Teléfono	
Dirección	Blvd. Revolución, 27270 Torreón, Coah.		
Solicitante			

Datos del equipo

Nº de serie	GTV12070-0371	Marca	DYDETEC	Modelo	Götsi
-------------	---------------	-------	---------	--------	-------

Datos del servicio

Ubicación	Cond 5º piso				
Responsable (es)					
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo				
Herramienta utilizada	Flute, pinzas, llaves allen				

Descripción del servicio realizado

Se realiza inspección física y limpieza general. Se actualiza firmware, software, antenas y tarjeta UPS. Se realiza cambio de batería. Se realizan pruebas de funcionamiento y verificación.

Falla brazo perforante. Equipo funcional.

JC N° 7050203142902
HOSP. GRAL. DE ZONA CON MED. FAM. No. 18

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
VG-0034	Tarjeta UPS	1
VG-0079	Antenas de comunicación	1
MP-0002	Batería	1
MP-0021	Tapa DB9	1
MP-0030	Espaciador	1
MP-0052	Tuerca M3	2
MP-0034	Tornillo M2	1
MP-0080	Allen gola	1

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

JEFE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
 HGZ CMF No. 18
 MAT. 0203103

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 30-06-2021
Folio **No. 0397**

Datos del hospital	
Nombre	TMS5 HGZ No. 18 Torreón
Dirección	Blvd Revolución, 27270 Torreón, Coah.
Solicitante	

Datos del equipo		
Nº de serie	GIN 12010-0362	Modelo
Marca	DYDETEC	Gätsi

Datos del servicio	
Ubicación	Covid 3: pro
Responsable (es)	
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Fluke, llaves allen, pinzas




Descripción del servicio realizado

Se realiza inspección física y limpieza general se actualiza firmware software, cinta y tarjeta UPS. se cambia batería El equipo se cubre con manguera de Oz se realizan pruebas de funcionamiento y verificación. Equipo funcional.



Refacciones y consumibles		
Nº de parte	Descripción	Cantidad
VG-0034	Tarjeta UPS	1
VG-0031	Antes de conservación	1
MP-0002	Batería	1
MP-0021	Tapa D89	1
MP-0030	Esparadras	1
MP-0032	Tornillo M3	2
MP-0034	Tornillo M2	1
MP-0030	Allen 3/16	1



Autorizó _____

Nombre y firma del Ing. de Servicio
Jay Daniel Lopez

Ing. J. Saul Alvarado Andru
JEFE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
HGZ CMF No. 18
MAT. 9301193

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha: 1-7-21
Folio: No. 0400

Datos del hospital

Nombre: IMSS HGZ # 18 Torreón Teléfono: _____
 Dirección: Blvd. Revolución s/n, Luis Echeverría, 77770, Torreón Coah
 Solicitante: _____

Datos del equipo

Nº de serie: 57V17070-0377 Marca: DYDETEC Modelo: Gätsi

Datos del servicio


Ubicación: Conservación
 Responsable (es): _____
 Tipo de servicio: Instalación Capacitación Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo
 Herramienta utilizada: Analizador Fluke, llaves Allen, pinzas



Descripción del servicio realizado

Se realiza inspección física, limpieza en general
 Se realiza actualización firmware, software.
 Se pone tarjeta ups, se cambia batería.
 Se realizan pruebas de funcionamiento en general
 Equipo queda funcionando correctamente

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
V6-0034	tarjeta ups	1
MP-0002	Batería 12v 17ah	1


 IMSS
 Depto. Conservación
 H.G.Z. M.F. No. 18

Autorizó: _____
 Nombre y firma del Ing. de Servicio: Ing. Mario E. Alvarado R.

Ing. J. Raúl Alvarado Andújar
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
 H.G.Z. CMF No. 18
 M.A.T. 9J001103