



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INVESTIGACIÓN DE MERCADO IMSS

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Compresores de Aire Grado Médico a Realizarse en Unidades Médicas, Administrativas y de Servicios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo León.


INVESTIGACIÓN DE MERCADO IMSS

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Compresores de Aire Grado Médico a Realizarse en Unidades Médicas, Administrativas y de Servicios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo León.

Introducción.

La Investigación de Mercado que se realiza, es en atención a lo solicitado por la Jefatura de Conservación y Servicios Generales, para cubrir las necesidades del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Compresores de Aire Grado Médico a Realizarse en Unidades Médicas, Administrativas y de Servicios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo León, a fin de determinar entre otras cosas si existen los bienes solicitados en el mercado nacional o internacional, y conocer los precios que imperan en el mercado para elegir el procedimiento de contratación que garantice las mejores condiciones para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo anterior de conformidad con lo

señalado por los artículos 108, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 26, 28 fracción II, 29 fracción II y 38 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector y Público (LAASSP), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04-01-2000 y sus reformas; artículos 13 fracción II, 28, 29, 30, 32 fracción 1, del Reglamento de la ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28-07-2010 y sus reformas; Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2010. Texto vigente. Última reforma DOF, 03 de febrero de 2016, los siguientes numerales 4.2.1.1.10, 4.2.1.1.16, 4.2.1.1.17, 4.2.1.1.18, y Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, numeral: 5.2, actualizado el 23-12-2021.





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

La Investigación de Mercado se
estructura de la siguiente manera:

- I. Definición de las necesidades
- II. Procedimiento de Búsqueda
- III. Resultado de la verificación de la existencia de los bienes en el mercado (CompraNet)
- IV. Información soporte, cuadro comparativo de precios y FO-CON 05
- V. Conclusiones
- VI. Anexos

I. DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos compresores de aire grado medico simplex, duplex, triplex y cuadruplex, realizando el servicio en sitio, incluyendo la aplicación de pintura del equipo y su tanque (es), limpieza del area de trabajo, pruebas de operación a satisfaccion del Instituto y entrega, ademas de incluir lo siguiente:		
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 04			
A)	Equipo Duplex de 15 H. P. marca QUINCY		
1	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas.	Pieza	2
2	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión.	Pieza	1
3	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque.	Pieza	1
4	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión.	Pieza	2
5	Revisión de juego de pistones de baja presión.	Pieza	2
6	Revisión de juego de cilindros de baja presión.	Pieza	2
7	Revisión de juego de anillos de baja presión.	Pieza	2
8	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión.	Pieza	1
9	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	2
10	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión.	Pieza	1
11	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	Pieza	2
12	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión.	Pieza	1
13	Revisión de juego de pistones de alta presión.	Pieza	2
14	Revisión de juego de cilindros de alta presión.	Pieza	2
15	Revisión de juego de anillos de alta presión.	Pieza	2
16	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión.	Pieza	2
17	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión.	Pieza	2



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVENDECIMIENTO DEL PUEBLO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

18	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión.	Pieza	2
19	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión.	Pieza	1
20	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión.	Pieza	2
21	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas.	Pieza	2
22	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal.	Pieza	2
23	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador.	Pieza	2
24	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento.	Pieza	2
25	Suministro e instalacion de valvula de seguridad.	Pieza	2
26	Suministro e instalacion de interruptor de presión.	Pieza	2
27	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración.	Pieza	2
28	Suministro e instalacion de piston de baja presión Quincy.	Pieza	1
29	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión.	Pieza	2
30	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Quincy.	Pieza	1
31	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión.	Pieza	2
32	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión.	Pieza	1
33	Suministro e instalacion de piston de alta presión Quincy.	Pieza	1
34	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión.	Pieza	1
35	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Quincy.	Pieza	1
36	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión marca Quincy.	Pieza	2
37	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión.	Pieza	2
38	Rectificación de Cigüeñal de Compresor.	Pieza	2
B) Equipo Compresor Grado Medico marca ARIGMED de 20 H.P.			
39	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas.	Pieza	1
40	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión.	Pieza	1
41	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque.	Pieza	1
42	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión.	Pieza	1
43	Revisión de juego de pistones de baja presión.	Pieza	1
44	Revisión de juego de cilindros de baja presión.	Pieza	1
45	Revisión de juego de anillos de baja presión.	Pieza	1
46	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión.	Pieza	1





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

47	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión.	Pieza	1
48	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión.	Pieza	1
49	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión.	Pieza	1
50	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión.	Pieza	1
51	Revisión de juego de pistones de alta presión.	Pieza	1
52	Revisión de juego de cilindros de alta presión.	Pieza	1
53	Revisión de juego de anillos de alta presión.	Pieza	1
54	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión.	Pieza	1
55	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión.	Pieza	1
56	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión.	Pieza	1
57	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión.	Pieza	1
58	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión.	Pieza	1
59	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas.	Pieza	1
60	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal.	Pieza	1
61	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador.	Pieza	1
62	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento.	Pieza	1
63	Suministro e instalacion de valvula de seguridad.	Pieza	1
64	Suministro e instalacion de interruptor de presión.	Pieza	1
65	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración.	Pieza	1
66	Suministro e instalacion de piston de baja presión.	Pieza	1
67	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión.	Pieza	1
68	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión.	Pieza	1
69	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión.	Pieza	1
70	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión.	Pieza	1
71	Suministro e instalacion de piston de alta presión.	Pieza	1
72	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión.	Pieza	1
73	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión.	Pieza	1
74	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión.	Pieza	1
75	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión.	Pieza	1
76	Rectificación de Cigüeñal de Compresor.	Pieza	1
2 Equipos de 20 H.P. Reparación de Secadores de Aire y banco C) de Filtros para eliminar humedad.			
77	Suministro e instalacion de filtro para eliminar humedad de 1".	Pieza	4



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVENIDOR DEL PUEBLO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

78	Suministro e instalacion de Trampa para eliminar humedad.	Pieza	2
79	Suministro e instalacion de Temporizador automático.	Pieza	2
80	Suministro e instalacion de Compresor refrigerativo.	Pieza	2
81	Mantenimiento al sisema de control eléctrico.	Pieza	2
HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 11			
D)	Equipo Compresor de 7.5 H. P. marca QUINCY		
82	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas.	Pieza	1
83	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión.	Pieza	1
84	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque.	Pieza	1
85	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión.	Pieza	2
86	Revisión de juego de pistones de baja presión.	Pieza	1
87	Revisión de juego de cilindros de baja presión.	Pieza	1
88	Revisión de juego de anillos de baja presión.	Pieza	1
89	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión.	Pieza	1
90	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión.	Pieza	1
91	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión.	Pieza	1
92	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión.	Pieza	1
93	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión.	Pieza	1
94	Revisión de juego de pistones de alta presión.	Pieza	1
95	Revisión de juego de cilindros de alta presión.	Pieza	1
96	Revisión de juego de anillos de alta presión.	Pieza	1
97	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión.	Pieza	1
98	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión.	Pieza	1
99	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión.	Pieza	1
100	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión.	Pieza	1
101	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión.	Pieza	1
102	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas.	Pieza	1
103	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal.	Pieza	1
104	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador.	Pieza	1
105	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento.	Pieza	1
106	Suministro e instalacion de valvula de seguridad.	Pieza	1
107	Suministro e instalacion de interruptor de presión.	Pieza	1
108	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración.	Pieza	1
109	Suministro e instalacion de piston de baja presión Quincy.	Pieza	1
110	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión.	Pieza	1





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

111	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Quincy.	Pieza	1
112	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión.	Pieza	1
113	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión.	Pieza	1
114	Suministro e instalacion de piston de alta presión Quincy.	Pieza	1
115	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión.	Pieza	1
116	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Quincy.	Pieza	1
117	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión.	Pieza	1
118	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión.	Pieza	1
119	Rectificación de Cigüeñal de Compresor.	Pieza	1
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 17			
E)	Equipo Duplex de Aire Grado Medico marca QUINCY de 15 H.P.		
120	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	2
121	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	1
122	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	Pieza	1
123	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	2
124	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	2
125	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	2
126	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	2
127	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	Pieza	1
128	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	2
129	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	1
130	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	Pieza	2
131	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
132	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	2
133	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	2
134	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	2
135	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	2
136	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	Pieza	2
137	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	Pieza	2
138	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	Pieza	1





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

139	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	Pieza	2
140	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	Pieza	2
141	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	2
142	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador	Pieza	2
143	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	Pieza	2
144	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	Pieza	2
145	Suministro e instalacion de interruptor de presión	Pieza	2
146	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	Pieza	2
147	Suministro e instalacion de piston de baja presión Quincy	Pieza	1
148	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	Pieza	2
149	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Quincy	Pieza	1
150	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	2
151	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
152	Suministro e instalacion de piston de alta presión Quincy	Pieza	1
153	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	Pieza	1
154	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Quincy	Pieza	1
155	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión marca Quincy	Pieza	2
156	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	2
157	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	Pieza	2
2 Equipos de 20 H.P. Reparación de Secadores de Aire y banco de Filtros para eliminar humedad.			
158	Suministro e instalacion de filtro para eliminar humedad de 1".	Pieza	4
159	Suministro e instalacion de Trampa para eliminar humedad.	Pieza	2
160	Suministro e instalacion de Temporizador Automático.	Pieza	2
161	Suministro e instalacion de Compresor Refrigerativo	Pieza	2
162	Mantenimiento al sisema de control eléctrico.	Pieza	2
G) Equipo Duplex Bomba de Vacio con Motor Electrico de 5 H.P. marca BUSCH.			
163	Rectifcación de tapa frontal	Servicio	2
164	Rectificación del cilindro de 9"	Servicio	2
165	Reposición de juego de Paletas	Pieza	2
166	Reposición de Baleros.	Pieza	2
167	Reposicion de turbina	Pieza	2
168	Reposicion de juego de filtros de Aceite.	Pieza	2
169	Reposicion de juego de filtros de eliminación de humedad.	Pieza	2
170	Suministro de Aceite R590 Semisintético .	Pieza	2



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PLANO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

171	Rectificación de caja de rodamientos.	Servicio	2
172	Reposición de juego de Retenes.	Pieza	2
173	Mantenimiento a motor eléctrico.	Servicio	2
174	Instalación, Mano de obra, Pruebas necesarias, Puesto en marcha.	Servicio	2
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67			
H)	Equipo Duplex de 15 H.P. marca QUINCY		
175	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	2
176	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	1
177	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	Pieza	1
178	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	2
179	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	2
180	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	2
181	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	2
182	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	Pieza	1
183	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	2
184	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	1
185	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	Pieza	2
186	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
187	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	2
188	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	2
189	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	2
190	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	2
191	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	Pieza	2
192	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	Pieza	2
193	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	Pieza	1
194	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	Pieza	2
195	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	Pieza	2
196	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	2
197	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador	Pieza	2
198	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	Pieza	2
199	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	Pieza	2
200	Suministro e instalacion de interruptor de presión	Pieza	2
201	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	Pieza	2





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

202	Suministro e instalacion de piston de baja presión Quincy	Pieza	1
203	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	Pieza	2
204	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Quincy	Pieza	1
205	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	2
206	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
207	Suministro e instalacion de piston de alta presión Quincy	Pieza	1
208	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	Pieza	1
209	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Quincy	Pieza	1
210	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión marca Quincy	Pieza	2
211	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	2
212	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	Pieza	2
I)	Equipo Compresor de Aire de Tornillo Libre de Aceite de 10 H.P. marca DAN-AIR.		
213	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión.	Pieza	1
214	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	2
215	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	1
216	Suministro e instalacion de rodamientos para unidad de compresion	Pieza	1
217	Suministro e instalacion de jugo. de sellos de unidad de compresión.	Pieza	1
218	Suministro e instalacion de jgo. de empaques de unidad de compresión.	Pieza	1
219	Suministro e instalacion de interruptor digital de presión.	Pieza	2
220	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador digital.	Pieza	2
221	Rectificación de cilindro de la unidad compresora.	Pieza	1
222	Suministro e instalacion de banco de filtros de aire de la unidad compresora.	Pieza	1
223	Suministro e instalacion de PLC del sistema de control de temperatura, presión y humedad.	Pieza	1
224	Programación de la Unidad Compresora, pruebas de arranque.	Pieza	1
J)	Equipo Triplex Bomba de Vacio con Motor Electrico de 5 H.P., marca BUSCH.		
225	Rectifcación de tapa frontal	Servicio	3
226	Rectificación del cilindro de 9"	Servicio	3
227	Reposición de juego de Paletas	Pieza	3
228	Reposición de Baleros.	Pieza	3
229	Reposicion de turbina	Pieza	3



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL PATRONO DEL PAÍS



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

230	Reposicion de juego de filtros de Aceite.	Pieza	3
231	Reposicion de juego de filtros de eliminación de humedad.	Pieza	3
232	Suministro de Aceite R590 Semisintético .	Pieza	3
233	Rectificación de caja de rodamientos.	Servicio	3
234	Reposición de juego de Retenes.	Pieza	3
235	Mantenimiento a motor eléctrico.	Servicio	3
236	Instalación, Mano de obra, Pruebas necesarias, Puesto en marcha.	Servicio	3

UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA No. 65

K)	Equipo Duplex de 5 H.P. marca QUINCY		
237	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	2
238	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	2
239	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	Pieza	2
240	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	4
241	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	2
242	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	2
243	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	2
244	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	Pieza	2
245	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	2
246	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	2
247	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	Pieza	2
248	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	2
249	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	2
250	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	2
251	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	2
252	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	2
253	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	Pieza	2
254	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	Pieza	2
255	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	Pieza	2
256	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	Pieza	2
257	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	Pieza	2
258	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	2
259	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador.	Pieza	2
260	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	Pieza	2
261	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	Pieza	2
262	Suministro e instalacion de interruptor de presión	Pieza	2





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

263	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	Pieza	2
264	Suministro e instalacion de piston de baja presión Quincy	Pieza	1
265	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	Pieza	1
266	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Quincy	Pieza	1
267	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
268	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
269	Suministro e instalacion de piston de alta presión Quincy	Pieza	1
270	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	Pieza	1
271	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Quincy	Pieza	1
272	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	Pieza	1
273	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	1
274	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	Pieza	1
L)	Equipo Duplex Bomba de Vacío con Motor Electrico de 5 H.P., marca BUSCH.		
275	Rectificación de tapa frontal	Servicio	2
276	Rectificación del cilindro de 9"	Servicio	2
277	Reposición de juego de Paletas	Pieza	2
278	Reposición de Baleros.	Pieza	2
279	Reposicion de turbina	Pieza	2
280	Reposicion de juego de filtros de Aceite.	Pieza	2
281	Reposicion de juego de filtros de eliminación de humedad.	Pieza	2
282	Suministro de Aceite R590 Semisintético .	Pieza	2
283	Rectificación de caja de rodamientos.	Servicio	2
284	Reposición de juego de Retenes.	Pieza	2
285	Mantenimiento a motor eléctrico.	Servicio	2
286	Instalación, Mano de obra, Pruebas necesarias, Puesto en marcha.	Servicio	2
UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA No. 7			
M)	Equipo Duplex de 5 H. P. marca QUINCY		
287	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	2
288	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	2
289	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	Pieza	2
290	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	4
291	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	2
292	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	2



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVENIDORADO DEL PLATE



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

293	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	2
294	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	Pieza	2
295	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	2
296	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	2
297	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	Pieza	2
298	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	2
299	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	2
300	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	2
301	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	2
302	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	2
303	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	Pieza	2
304	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	Pieza	2
305	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	Pieza	2
306	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	Pieza	2
307	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	Pieza	2
308	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	2
309	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador	Pieza	2
310	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	Pieza	2
311	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	Pieza	2
312	Suministro e instalacion de interruptor de presión	Pieza	2
313	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	Pieza	2
314	Suministro e instalacion de piston de baja presión Quincy	Pieza	1
315	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	Pieza	1
316	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Quincy	Pieza	1
317	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
318	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
319	Suministro e instalacion de piston de alta presión Quincy	Pieza	1
320	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	Pieza	1
321	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Quincy	Pieza	1
322	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	Pieza	1
323	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	1



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL CAMPO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

324	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	Pieza	1
N)	Equipo Duplex Bomba de Vacío con Motor Eléctrico de 5 H.P., marca BUSCH.		
325	Rectificación de tapa frontal	Servicio	2
326	Rectificación del cilindro de 9"	Servicio	2
327	Reposición de juego de Paletas	Pieza	2
328	Reposición de Baleros.	Pieza	2
329	Reposición de turbina	Pieza	2
330	Reposición de juego de filtros de Aceite.	Pieza	2
331	Reposición de juego de filtros de eliminación de humedad.	Pieza	2
332	Suministro de Aceite R590 Semisintético .	Pieza	2
333	Rectificación de caja de rodamientos.	Servicio	2
334	Reposición de juego de Retenes.	Pieza	2
335	Mantenimiento a motor eléctrico.	Servicio	2
336	Instalación, Mano de obra, Pruebas necesarias, Puesto en marcha.	Servicio	2
HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 02			
O)	Equipo Triplex de 10 H.P. marca ARIGMED		
337	Suministro e instalación de filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	3
338	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	3
339	Aplicación de pintura esmalte al equipo en general incluyendo tanque	Pieza	3
340	Suministro e instalación de juego de bandas de transmisión	Pieza	6
341	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	3
342	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	3
343	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	3
344	Suministro e instalación de juego de rodamientos de baja presión	Pieza	3
345	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	3
346	Suministro e instalación de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	3
347	Suministro e instalación de juego de empaques de baja presión	Pieza	3
348	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	3
349	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	3
350	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	3
351	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	3
352	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	3
353	Revisión de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	3
354	Suministro e instalación de juego de sellos de pernos de alta presión	Pieza	3
355	Suministro e instalación de juego de empaques de cabeza de alta presión	Pieza	3





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

356	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	Pieza	3
357	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	Pieza	3
358	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	3
359	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador	Pieza	3
360	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	Pieza	3
361	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	Pieza	3
362	Suministro e instalacion de interruptor de presión	Pieza	3
363	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	Pieza	3
364	Suministro e instalacion de piston de baja presión.	Pieza	3
365	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	Pieza	1
366	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión.	Pieza	3
367	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
368	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
369	Suministro e instalacion de piston de alta presión.	Pieza	3
370	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	Pieza	1
371	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión.	Pieza	1
372	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	Pieza	1
373	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	1
374	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	Pieza	1
P) Compresor de 20 H.P. marca QUINCY			
375	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	1
376	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	1
377	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	Pieza	1
378	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	1
379	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	1
380	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	1
381	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	1
382	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	Pieza	1
383	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
384	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	1
385	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	Pieza	1
386	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
387	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	1
388	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	1
389	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	1
390	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	1



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVENAJAMIENTO DEL PAÍS



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

391	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	Pieza	1
392	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	Pieza	1
393	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	Pieza	1
394	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	Pieza	1
395	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	Pieza	1
396	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	1
397	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador	Pieza	1
398	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	Pieza	1
399	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	Pieza	1
400	Suministro e instalacion de interruptor de presión	Pieza	1
401	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	Pieza	1
402	Suministro e instalacion de piston de baja presión Quincy	Pieza	1
403	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	Pieza	1
404	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Quincy	Pieza	1
405	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
406	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
407	Suministro e instalacion de piston de alta presión Quincy	Pieza	1
408	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	Pieza	1
409	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Quincy	Pieza	1
410	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	Pieza	1
411	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	1
412	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	Pieza	1
Q) 2 Equipos de 20 H.P. Reparación de Secadores de Aire y banco de Filtros para eliminar humedad.			
413	Suministro e instalacion de filtro para eliminar humedad de 1".	Pieza	4
414	Suministro e instalacion de Trampa para eliminar humedad.	Pieza	2
415	Suministro e instalacion de Temporizador Automático.	Pieza	2
416	Suministro e instalacion de Compresor Refrigerativo	Pieza	2
417	Mantenimiento al sisema de control eléctrico.	Pieza	2
HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 12			
R)	Equipo Compresor de 7.5 H.P. marca QUINCY		
461	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	1
462	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	1



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL EFECTUADOR DEL PLURAL



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

463	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	Pieza	1
464	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	2
465	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	1
466	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	1
467	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	1
468	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	Pieza	1
469	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
470	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	1
471	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	Pieza	1
472	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
473	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	1
474	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	1
475	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	1
476	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	1
477	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	Pieza	1
478	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	Pieza	1
479	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	Pieza	1
480	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	Pieza	1
481	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	Pieza	1
482	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	1
483	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador	Pieza	1
484	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	Pieza	1
485	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	Pieza	1
486	Suministro e instalacion de interruptor de presión	Pieza	1
487	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	Pieza	1
488	Suministro e instalacion de piston de baja presión Quincy	Pieza	1
489	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	Pieza	1
490	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Quincy	Pieza	1
491	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
492	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
493	Suministro e instalacion de piston de alta presión Quincy	Pieza	1
494	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	Pieza	1



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL CAMPO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

495	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Quincy	Pieza	1
496	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	Pieza	1
497	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	1
498	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	Pieza	1
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 33			
S)	Compresor de 20 H.P. marca QUINCY		
499	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	1
500	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	1
501	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	Pieza	1
502	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	1
503	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	1
504	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	1
505	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	1
506	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	Pieza	1
507	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
508	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	1
509	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	Pieza	1
510	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
511	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	1
512	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	1
513	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	1
514	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	1
515	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	Pieza	1
516	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	Pieza	1
517	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	Pieza	1
518	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	Pieza	1
519	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	Pieza	1
520	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	1
521	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador	Pieza	1
522	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	Pieza	1
523	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	Pieza	1
524	Suministro e instalacion de interruptor de presión	Pieza	1



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PLANO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

525	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	Pieza	1
526	Suministro e instalacion de piston de baja presión Quincy	Pieza	1
527	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	Pieza	1
528	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Quincy	Pieza	1
529	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
530	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
531	Suministro e instalacion de piston de alta presión Quincy	Pieza	1
532	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	Pieza	1
533	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Quincy	Pieza	1
534	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	Pieza	1
535	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	1
536	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	Pieza	1
T) 2 Equipos de 20 H.P. Reparación de Secadores de Aire y banco de Filtros para eliminar humedad.			
537	Suministro e instalacion de filtro para eliminar humedad de 1".	Pieza	4
538	Suministro e instalacion de Trampa para eliminar humedad.	Pieza	2
539	Suministro e instalacion de Temporizador Automático.	Pieza	2
540	Suministro e instalacion de Compresor Refrigerativo	Pieza	2
541	Mantenimiento al sisema de control eléctrico.	Pieza	2
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 66			
U)	Equipo Duplex de 10 H.P. marca POWEREX		
1	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	4
2	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	2
3	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	Pieza	2
4	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	2
5	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	2
6	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	2
7	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	2
8	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	Pieza	2
9	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	2
10	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	2





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

11	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	Pieza	2
12	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	2
13	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	2
14	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	2
15	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	2
16	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	2
17	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	Pieza	2
18	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	Pieza	2
19	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	Pieza	2
20	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	Pieza	2
21	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	Pieza	2
22	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	2
23	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador	Pieza	2
24	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	Pieza	2
25	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	Pieza	2
26	Suministro e instalacion de interruptor de presión	Pieza	2
27	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	Pieza	2
28	Suministro e instalacion de piston de baja presión	Pieza	1
29	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	Pieza	2
30	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión.	Pieza	1
31	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
32	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
33	Suministro e instalacion de piston de alta presión Arigmed	Pieza	1
34	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	Pieza	1
35	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión.	Pieza	1
36	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	Pieza	1
37	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	1
38	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	Pieza	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 68			
V)	Equipo Duplex de 10 H.P. marca POWEREX		
1	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	4
2	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	2



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	Pieza	2
4	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	2
5	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	2
6	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	2
7	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	2
8	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	Pieza	2
9	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	2
10	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	2
11	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	Pieza	2
12	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	2
13	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	2
14	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	2
15	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	2
16	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	2
17	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	Pieza	2
18	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	Pieza	2
19	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	Pieza	2
20	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	Pieza	2
21	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	Pieza	2
22	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	2
23	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador	Pieza	2
24	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	Pieza	2
25	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	Pieza	2
26	Suministro e instalacion de interruptor de presión	Pieza	2
27	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	Pieza	2
28	Suministro e instalacion de piston de baja presión	Pieza	1
29	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	Pieza	2
30	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión.	Pieza	1
31	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
32	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
33	Suministro e instalacion de piston de alta presión Arigmed	Pieza	1
34	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	Pieza	1
35	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión.	Pieza	1





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

36	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	Pieza	1
37	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	1
38	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	Pieza	1
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 30			
W)	Equipo Duplex de 7.5 H. P. marca POWEREX		
1	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	4
2	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	2
3	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	Pieza	2
4	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	2
5	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	2
6	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	2
7	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	2
8	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	Pieza	2
9	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	2
10	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	2
11	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	Pieza	2
12	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	2
13	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	2
14	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	2
15	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	2
16	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	2
17	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	Pieza	2
18	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	Pieza	2
19	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	Pieza	2
20	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	Pieza	2
21	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	Pieza	2
22	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	2
23	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador	Pieza	2
24	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	Pieza	2
25	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	Pieza	2
26	Suministro e instalacion de interruptor de presión	Pieza	2
27	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	Pieza	2



2023
Año de
Francisco
VILLA
El Revolucionario del Pueblo



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

28	Suministro e instalacion de piston de baja presión	Pieza	1
29	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	Pieza	2
30	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión.	Pieza	1
31	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
32	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
33	Suministro e instalacion de piston de alta presión Arigmed	Pieza	1
34	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	Pieza	1
35	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión.	Pieza	1
36	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	Pieza	1
37	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	1
38	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	Pieza	1
PLANTA DE LAVADO DE ROPA			
X)	2 Equipos Duplex Compresores de Aire de 40 H.P. marca QUINCY		
1	Suministro e instalacion filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	2
2	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	2
3	Aplicación de pintura esmalte al equipo en general incluyendo tanque	Pieza	2
4	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	2
5	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	2
6	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	2
7	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	2
8	Suministro e instalacion de jgo rodamientos baja presión	Pieza	2
9	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	2
10	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	2
11	Suministro e instalacion jgo empaques baja presión	Pieza	2
12	Limpieza de jgo de plato de válvulas de baja presión	Pieza	2
13	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	2
14	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	2
15	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	2
16	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	2
17	Revisión de jgo pernos pistones alta presión	Pieza	2
18	Suministro e instalacion jgo sellos pernos alta presión	Pieza	2
19	Suministro e instalacion jgo empaques de cabeza alta presión.	Pieza	2
20	Limpieza de juego platos de válvulas alta presión	Pieza	2
21	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	Pieza	2
22	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	2





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

23	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador	Pieza	4
26	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	Pieza	4
27	Suministro e instalacion de interruptor de presión	Pieza	4
28	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	Pieza	2
29	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Quincy	Pieza	2
30	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	4
31	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión Quincy	Pieza	4
32	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	Pieza	4
33	Suministro e instalacion jgo de anillos alta presión marca Quincy	Pieza	2
34	Suministro e instalacion jgo rodamientos o metales de pernos de alta presión	Pieza	2
35	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión Quincy	Pieza	2
36	Rectificación de cigüeñal	Pieza	2
Y) Equipo Compresor de Aire de 20 H.P. de Tornillo marca DAN-AIR			
1	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión.	Pieza	1
2	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	2
3	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	1
4	Suministro e instalacion de rodamientos para unidad de compresion	Pieza	1
5	Suministro e instalacion de jugo. de sellos de unidad de compresión.	Pieza	1
6	Suministro e instalacion de jgo. de empaques de unidad de compresión.	Pieza	1
7	Suministro e instalacion de interruptor digital de presión.	Pieza	2
8	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador digital.	Pieza	2
9	Rectificación de cilindro de la unidad compresora.	Pieza	1
10	Suministro e instalacion de banco de filtros de aire de la unidad compresora.	Pieza	1
11	Suministro e instalacion de PLC del sistema de control de temperatura, presión y humedad.	Pieza	1
12	Programación de la Unidad Compresora, pruebas de arranque.	Pieza	1
CLINICA 15 (HOSPITAL SANTA CECILIA)			
Z) Equipo Duplex de 10 H. P. marca POWEREX			
1	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	4





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

2	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	2
3	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	Pieza	2
4	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	2
5	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	2
6	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	2
7	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	2
8	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	Pieza	2
9	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	2
10	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	2
11	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	Pieza	2
12	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	2
13	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	2
14	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	2
15	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	2
16	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	2
17	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	Pieza	2
18	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	Pieza	2
19	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	Pieza	2
20	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	Pieza	2
21	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	Pieza	2
22	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	2
23	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador	Pieza	2
24	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	Pieza	2
25	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	Pieza	2
26	Suministro e instalacion de interruptor de presión	Pieza	2
27	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	Pieza	2
28	Suministro e instalacion de piston de baja presión	Pieza	1
29	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	Pieza	2
30	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión.	Pieza	1
31	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
32	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
33	Suministro e instalacion de piston de alta presión Arigmed	Pieza	1
34	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	Pieza	1



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

35	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión.	Pieza	1
36	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	Pieza	1
37	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	1
38	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	Pieza	1
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 6			
AB)	Equipo Dúplex de 10 H. P. marca ARIGMED		
418	Suministro e instalación de filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	4
419	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	2
420	Aplicación de pintura esmalte al equipo en general incluyendo tanque	Pieza	2
421	Suministro e instalación de juego de bandas de transmisión	Pieza	2
422	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	2
423	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	2
424	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	2
425	Suministro e instalación de juego de rodamientos de baja presión	Pieza	2
426	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	2
427	Suministro e instalación de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	2
428	Suministro e instalación de juego de empaques de baja presión	Pieza	2
429	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	2
430	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	2
431	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	2
432	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	2
433	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	2
434	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	Pieza	2
435	Suministro e instalación de juego de sellos de pernos de alta presión	Pieza	2
436	Suministro e instalación de juego de empaques de cabeza de alta presión	Pieza	2
437	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	Pieza	2
438	Suministro e instalación de rodamientos de bielas	Pieza	2
439	Suministro e instalación de rodamiento de cigüeñal	Pieza	2
440	Suministro e instalación de válvula solenoide con temporizador	Pieza	2
441	Suministro e instalación de válvula de seccionamiento	Pieza	2
442	Suministro e instalación de válvula de seguridad	Pieza	2
443	Suministro e instalación de interruptor de presión	Pieza	2





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

444	Suministro e instalación de juego de elementos de cartuchos de filtración	Pieza	2
445	Suministro e instalación de pistón de baja presión	Pieza	1
446	Suministro e instalación de cilindro de baja presión	Pieza	2
447	Suministro e instalación de juego de anillos de baja presión.	Pieza	1
448	Suministro e instalación de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
449	Suministro e instalación de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
450	Suministro e instalación de pistón de alta presión Arigmed	Pieza	1
451	Suministro e instalación de cilindro de alta presión	Pieza	1
452	Suministro e instalación de juego de anillos de alta presión.	Pieza	1
453	Suministro e instalación de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	Pieza	1
454	Suministro e instalación de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	1
455	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	Pieza	1
AC)	2 Equipos de 20 H.P. Reparación de Secadores de Aire y banco de Filtros para eliminar humedad.		
456	Suministro e instalación de filtro para eliminar humedad de 1".	Pieza	4
457	Suministro e instalación de Trampa para eliminar humedad.	Pieza	2
458	Suministro e instalación de Temporizador Automático.	Pieza	2
459	Suministro e instalación de Compresor Refrigerativo	Pieza	2
460	Mantenimiento al sistema de control eléctrico.	Pieza	2
CENTRAL DE SERVICIOS SAN NICOLAS			
AD)	Compresor de 15 H.P. marca QUINCY		
499	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	Pieza	1
500	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	Pieza	1
501	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	Pieza	1
502	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	Pieza	1
503	Revisión de juego de pistones de baja presión	Pieza	1
504	Revisión de juego de cilindros de baja presión	Pieza	1
505	Revisión de juego de anillos de baja presión	Pieza	1
506	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	Pieza	1
507	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
508	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	Pieza	1
509	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	Pieza	1
510	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

511	Revisión de juego de pistones de alta presión	Pieza	1
512	Revisión de juego de cilindros de alta presión	Pieza	1
513	Revisión de juego de anillos de alta presión	Pieza	1
514	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	Pieza	1
515	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	Pieza	1
516	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	Pieza	1
517	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	Pieza	1
518	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	Pieza	1
519	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	Pieza	1
520	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	Pieza	1
521	Suministro e instalacion de válvula solenoide con temporizador	Pieza	1
522	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	Pieza	1
523	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	Pieza	1
524	Suministro e instalacion de interruptor de presión	Pieza	1
525	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	Pieza	1
526	Suministro e instalacion de piston de baja presión Quincy	Pieza	1
527	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	Pieza	1
528	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Quincy	Pieza	1
529	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	Pieza	1
530	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	Pieza	1
531	Suministro e instalacion de piston de alta presión Quincy	Pieza	1
532	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	Pieza	1
533	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Quincy	Pieza	1
534	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	Pieza	1
535	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	Pieza	1
536	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	Pieza	1
	Equipo de 20 H.P. Reparación de Secadores de Aire y banco de AE) Filtros para eliminar humedad.		
537	Suministro e instalacion de filtro para eliminar humedad de 1".	Pieza	2
538	Suministro e instalacion de Trampa para eliminar humedad.	Pieza	1
539	Suministro e instalacion de Temporizador Automático.	Pieza	1
540	Suministro e instalacion de Compresor Refrigerativo	Pieza	1
541	Mantenimiento al sisema de control eléctrico.	Pieza	1



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

" UNIDAD HGSZ-MF 10 "			
AF)	Equipo de 3 H. P. marca ARIGMED		
1	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	PZA.	2
2	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	PZA.	1
3	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	PZA.	1
4	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	PZA.	1
5	Revisión de juego de pistones de baja presión	PZA.	1
6	Revisión de juego de cilindros de baja presión	PZA.	1
7	Revisión de juego de anillos de baja presión	PZA.	1
8	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	PZA.	1
9	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	PZA.	1
10	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	PZA.	1
11	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	PZA.	1
12	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	PZA.	1
13	Revisión de juego de pistones de alta presión	PZA.	1
14	Revisión de juego de cilindros de alta presión	PZA.	1
15	Revisión de juego de anillos de alta presión	PZA.	1
16	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	PZA.	1
17	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	PZA.	1
18	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	PZA.	1
19	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	PZA.	1
20	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	PZA.	1
21	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	PZA.	1
22	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	PZA.	1
23	Suministro e instalacion de válvula selenoide con temporizador	PZA.	2
25	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	PZA.	2
26	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	PZA.	2
27	Suministro e instalacion de interruptor de presión	PZA.	2
28	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	PZA.	2
29	Suministro e instalacion de piston de baja presión Arigmed	PZA.	1
30	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	PZA.	1
31	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Arigmed	PZA.	1
32	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	PZA.	1
33	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	PZA.	1
34	Suministro e instalacion de piston de alta presión Arigmed	PZA.	1
35	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	PZA.	1
36	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Arigmed	PZA.	1
37	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de	PZA.	1





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

	alta presión		
38	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	PZA.	1
39	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	PZA.	1
" UNIDAD UMF 70 "			
AG)	Equipo de 3 H. P. marca ARIGMED		
1	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	PZA.	2
2	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	PZA.	1
3	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	PZA.	1
4	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	PZA.	1
5	Revisión de juego de pistones de baja presión	PZA.	1
6	Revisión de juego de cilindros de baja presión	PZA.	1
7	Revisión de juego de anillos de baja presión	PZA.	1
8	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	PZA.	1
9	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	PZA.	1
10	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	PZA.	1
11	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	PZA.	1
12	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	PZA.	1
13	Revisión de juego de pistones de alta presión	PZA.	1
14	Revisión de juego de cilindros de alta presión	PZA.	1
15	Revisión de juego de anillos de alta presión	PZA.	1
16	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	PZA.	1
17	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	PZA.	1
18	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	PZA.	1
19	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	PZA.	1
20	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	PZA.	1
21	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	PZA.	1
22	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	PZA.	1
23	Suministro e instalacion de válvula selenoide con temporizador	PZA.	2
25	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	PZA.	2
26	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	PZA.	2
27	Suministro e instalacion de interruptor de presión	PZA.	2
28	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	PZA.	2
29	Suministro e instalacion de piston de baja presión Arigmed	PZA.	1
30	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	PZA.	1
31	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Arigmed	PZA.	1
32	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	PZA.	1
33	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	PZA.	1
34	Suministro e instalacion de piston de alta presión Arigmed	PZA.	1



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

35	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	PZA.	1
36	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Arigmed	PZA.	1
37	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	PZA.	1
38	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	PZA.	1
39	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	PZA.	1
" UNIDAD UMF 19 "			
AH)	Equipo de 3 H. P. marca ARIGMED		
1	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	PZA.	2
2	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	PZA.	1
3	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	PZA.	1
4	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	PZA.	1
5	Revisión de juego de pistones de baja presión	PZA.	1
6	Revisión de juego de cilindros de baja presión	PZA.	1
7	Revisión de juego de anillos de baja presión	PZA.	1
8	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	PZA.	1
9	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	PZA.	1
10	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	PZA.	1
11	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	PZA.	1
12	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	PZA.	1
13	Revisión de juego de pistones de alta presión	PZA.	1
14	Revisión de juego de cilindros de alta presión	PZA.	1
15	Revisión de juego de anillos de alta presión	PZA.	1
16	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	PZA.	1
17	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	PZA.	1
18	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	PZA.	1
19	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	PZA.	1
20	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	PZA.	1
21	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	PZA.	1
22	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	PZA.	1
23	Suministro e instalacion de válvula selenoide con temporizador	PZA.	2
25	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	PZA.	2
26	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	PZA.	2
27	Suministro e instalacion de interruptor de presión	PZA.	2
28	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	PZA.	2
29	Suministro e instalacion de piston de baja presión Arigmed	PZA.	1
30	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	PZA.	1
31	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Arigmed	PZA.	1



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL CAMPO




GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

32	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	PZA.	1
33	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	PZA.	1
34	Suministro e instalacion de piston de alta presión Arigmed	PZA.	1
35	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	PZA.	1
36	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Arigmed	PZA.	1
37	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	PZA.	1
38	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	PZA.	1
39	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	PZA.	1
" UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 35 "			
AI)	Equipo de 3 H. P. marca ARIGMED		
1	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	PZA.	2
2	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	PZA.	1
3	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	PZA.	1
4	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	PZA.	1
5	Revisión de juego de pistones de baja presión	PZA.	1
6	Revisión de juego de cilindros de baja presión	PZA.	1
7	Revisión de juego de anillos de baja presión	PZA.	1
8	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	PZA.	1
9	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	PZA.	1
10	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	PZA.	1
11	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	PZA.	1
12	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	PZA.	1
13	Revisión de juego de pistones de alta presión	PZA.	1
14	Revisión de juego de cilindros de alta presión	PZA.	1
15	Revisión de juego de anillos de alta presión	PZA.	1
16	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	PZA.	1
17	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	PZA.	1
18	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	PZA.	1
19	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	PZA.	1
20	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	PZA.	1
21	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	PZA.	1
22	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	PZA.	1
23	Suministro e instalacion de válvula selenoide con temporizador	PZA.	2
25	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	PZA.	2
26	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	PZA.	2
27	Suministro e instalacion de interruptor de presión	PZA.	2
28	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	PZA.	2
29	Suministro e instalacion de piston de baja presión Arigmed	PZA.	1





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

30	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	PZA.	1
31	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Arigmed	PZA.	1
32	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	PZA.	1
33	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	PZA.	1
34	Suministro e instalacion de piston de alta presión Arigmed	PZA.	1
35	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	PZA.	1
36	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Arigmed	PZA.	1
37	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	PZA.	1
38	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	PZA.	1
39	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	PZA.	1
" UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 39 "			
AJ)	Equipo de 3 H. P. marca ARIGMED		
1	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	PZA.	2
2	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	PZA.	1
3	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	PZA.	1
4	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	PZA.	1
5	Revisión de juego de pistones de baja presión	PZA.	1
6	Revisión de juego de cilindros de baja presión	PZA.	1
7	Revisión de juego de anillos de baja presión	PZA.	1
8	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	PZA.	1
9	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	PZA.	1
10	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	PZA.	1
11	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	PZA.	1
12	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	PZA.	1
13	Revisión de juego de pistones de alta presión	PZA.	1
14	Revisión de juego de cilindros de alta presión	PZA.	1
15	Revisión de juego de anillos de alta presión	PZA.	1
16	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	PZA.	1
17	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	PZA.	1
18	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	PZA.	1
19	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	PZA.	1
20	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	PZA.	1
21	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	PZA.	1
22	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	PZA.	1
23	Suministro e instalacion de válvula selenoide con temporizador	PZA.	2
25	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	PZA.	2
26	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	PZA.	2



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

27	Suministro e instalacion de interruptor de presión	PZA.	2
28	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	PZA.	2
29	Suministro e instalacion de piston de baja presión Arigmed	PZA.	1
30	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	PZA.	1
31	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Arigmed	PZA.	1
32	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	PZA.	1
33	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	PZA.	1
34	Suministro e instalacion de piston de alta presión Arigmed	PZA.	1
35	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	PZA.	1
36	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Arigmed	PZA.	1
37	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	PZA.	1
38	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	PZA.	1
39	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	PZA.	1

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 7

AK)	Equipo de 3 H. P. marca ARIGMED		
1	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	PZA.	3
2	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	PZA.	3
3	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	PZA.	1
4	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	PZA.	3
5	Revisión de juego de pistones de baja presión	PZA.	1
6	Revisión de juego de cilindros de baja presión	PZA.	1
7	Revisión de juego de anillos de baja presión	PZA.	1
8	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	PZA.	1
9	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	PZA.	1
10	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	PZA.	1
11	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	PZA.	3
12	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	PZA.	1
13	Revisión de juego de pistones de alta presión	PZA.	1
14	Revisión de juego de cilindros de alta presión	PZA.	1
15	Revisión de juego de anillos de alta presión	PZA.	1
16	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	PZA.	1
17	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	PZA.	1
18	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	PZA.	1



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

19	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	PZA.	1
20	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	PZA.	3
21	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	PZA.	3
22	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	PZA.	3
23	Suministro e instalacion de válvula selenoide con temporizador	PZA.	3
25	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	PZA.	3
26	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	PZA.	3
27	Suministro e instalacion de interruptor de presión	PZA.	3
28	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	PZA.	3
29	Suministro e instalacion de piston de baja presión Arigmed	PZA.	1
30	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	PZA.	1
31	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Arigmed	PZA.	1
32	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	PZA.	1
33	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	PZA.	1
34	Suministro e instalacion de piston de alta presión Arigmed	PZA.	1
35	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	PZA.	1
36	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Arigmed	PZA.	1
37	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	PZA.	1
38	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	PZA.	1
39	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	PZA.	3
U.M.F. No. 13			
AL)	Equipo de 3 H. P. marca ARIGMED		
1	Suministro e instalacion de filtro de aire de admisión de partículas	PZA.	2
2	Limpieza del ventilador de cabeza de compresión	PZA.	1
3	Aplicación de pintura esmalte alequipo en general incluyendo tanque	PZA.	1
4	Suministro e instalacion de juego de bandas de transmisión	PZA.	1
5	Revisión de juego de pistones de baja presión	PZA.	1
6	Revisión de juego de cilindros de baja presión	PZA.	1
7	Revisión de juego de anillos de baja presión	PZA.	1
8	Suministro e instalacion de juego de rodamientos de baja presión	PZA.	1
9	Revisión de juego de pernos de pistones de baja presión	PZA.	1
10	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de baja presión	PZA.	1
11	Suministro e instalacion de juego de empaques de baja presión	PZA.	1
12	Limpieza de juego de plato de válvulas de baja presión	PZA.	1
13	Revisión de juego de pistones de alta presión	PZA.	1
14	Revisión de juego de cilindros de alta presión	PZA.	1
15	Revisión de juego de anillos de alta presión	PZA.	1





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

16	Revisión de juego de rodamientos de pernos de alta presión	PZA.	1
17	Revisión de juego de pernos de pistones da alta presión	PZA.	1
18	Suministro e instalacion de juego de sellos de pernos de alta presión	PZA.	1
19	Suministro e instalacion de juego de empaques de cabeza de alta presión	PZA.	1
20	Limpieza de juego de platos de válvulas de alta presión	PZA.	1
21	Suministro e instalacion de rodamientos de bielas	PZA.	1
22	Suministro e instalacion de rodamiento de cigüeñal	PZA.	1
23	Suministro e instalacion de válvula selenoide con temporizador	PZA.	2
25	Suministro e instalacion de valvula de seccionamiento	PZA.	2
26	Suministro e instalacion de valvula de seguridad	PZA.	2
27	Suministro e instalacion de interruptor de presión	PZA.	2
28	Suministro e instalacion de juego de elementos de cartuchos de filtración	PZA.	2
29	Suministro e instalacion de piston de baja presión Arigmed	PZA.	1
30	Suministro e instalacion de cilindro de baja presión	PZA.	1
31	Suministro e instalacion de juego de anillos de baja presión marca Arigmed	PZA.	1
32	Suuministro e instalacion de juego de pernos de pistones de baja presión	PZA.	1
33	Suministro e instalacion de juego de plato de válvulas de baja presión	PZA.	1
34	Suministro e instalacion de piston de alta presión Arigmed	PZA.	1
35	Suministro e instalacion de cilindro de alta presión	PZA.	1
36	Suministro e instalacion de juego de anillos de alta presión marca Arigmed	PZA.	1
37	Suministro e instalacion de juego de rodamientos o metales de pernos de alta presión	PZA.	1
38	Suministro e instalacion de juego de pernos de pistones de alta presión	PZA.	1
39	Rectificación de Cigüeñal de Compresor	PZA.	1
AM)	Equipo de 20 H.P. Reparación de Secadores de Aire y banco de Filtros para eliminar humedad.		
537	Suministro e instalacion de filtro para eliminar humedad de 1".	Pieza	2
538	Suministro e instalacion de Trampa para eliminar humedad.	Pieza	1
539	Suministro e instalacion de Temporizador Automático.	Pieza	1
540	Suministro e instalacion de Compresor Refrigerativo	Pieza	1
541	Mantenimiento al sisema de control eléctrico.	Pieza	1

II. PROCEDIMIENTO DE BUSQUEDA

La Investigación de Mercado, así como el proceso de contratación deben ajustarse a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y su Reglamento (RLAASSP), y demás ordenamientos aplicables a efecto de buscar las mejores condiciones para el IMSS en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Se procede a buscar la existencia de posibles proveedores que realicen Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Compresores de Aire Grado Médico a Realizarse





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

en Unidades Médicas, Administrativas
y de Servicios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo León. en
las siguientes fuentes:

- COMPRANET <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html>
- Internet
- Directorio de proveedores de COMPRANET
- Cotización de licitantes por medio de la invitación a participar mediante el FO-CON 04

De los portales oficiales, de Internet y directorio de proveedores de COMPRANET, se obtuvieron nombres y/o denominaciones de posibles proveedores solicitados por el área antes mencionada.

Información recabada en COMPRANET de eventos similares a lo solicitado por el área requirente, en el cual participas los proveedores que se mencionan a continuación.

	Nombre de la Unidad Compradora (UC)	Descripción del Expediente	Expediente Compranet
1	IMSS- Departamento de Conservación y Servicios Generales #050GYR979	LA-050GYR979-E51-2022 <u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS</u>	2434883
2	IMSS-delegación regional del imss nuevo león #050GYR048	LA-050GYR048-E10-2021 <u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO</u>	2233060

Información recabada por medio del Directorio de Proveedores de COMPRANET

Ingeniería Orloza, S.A. DE C.V.
Ing. Guadalupe Solís Rivera
PROBIOSIRE, S. DE R.L. MI

III. RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL BIENES Y SERVICIOS EN EL MERCADO (COMPRANET).

Se puede determinar que, si se cuenta con proveedores para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Compresores de Aire Grado Médico a Realizarse en Unidades



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Médicas, Administrativas y de
Servicios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo León.

Se verifica la existencia de proveedores nacionales, que pueden ofrecer la adquisición de los bienes solicitados por el área requirente, los bienes a adquirir son de origen de México, para el caso de la contratación de los bienes se sugiere se realice mediante una Licitación Pública

IV. INFORMACIÓN SOPORTE PARA LA PRESENTE INVESTIGACION DE MERCADO, CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS Y FO-CON 05

En cumplimiento a lo indicado por el Artículo 30 del Reglamento LAASSP, el análisis de la información obtenida en esta investigación de mercado se efectúa considerando las mismas condiciones en cuanto a los plazos y la prestación del bien, la moneda a cotizar, la forma y términos de pago; las características técnicas de los bienes, y las demás circunstancias que resulten aplicables y que permitan la comparación objetiva entre los bienes iguales o de la misma naturaleza, por lo cual para poder realizar el presente cuadro comparativo se toma en cuenta las cotizaciones presentada por el licitante, así como eventos de COMPRANET en virtud de ser estos los que se encuentran cotizando los mismos bienes solicitados para el presente evento.

A). - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Compresores		
PRECIO MAXIMO SIN IVA		
COTIZACION	COTIZACION	COTIZACION
Ingeniería Orloza, S.A. DE C.V.	Ing. Guadalupe Solís Rivera	PROBIOSIRE, S. DE R.L. MI
\$ 10,879,776.00	\$ 11,879,422.00	\$ 14,712,680.00

Ing. Guadalupe Solís Rivera	PRECIO MAXIMO ACEPTABLE SIN IVA
	\$ 11,879,422.00

V.-CONCLUSIONES

Con la información obtenida de la investigación de mercado utilizando los datos obtenidos en CompraNet y a través de las cotizaciones de los posibles proveedores, con fundamento en el artículo 29, fracciones I.II y III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se puede precisar lo siguiente:

- ✓ Se determina la existencia de los bienes en la cantidad y oportunidad requeridas, tal y como se describe en el requerimiento.
- ✓ Se verificó la existencia de proveedores a nivel nacional con posibilidad de cumplir con las necesidades de contratación, de la cual se concluye que se cuenta con proveedores nacionales para la adquisición de los bienes requeridos.
- ✓ De conformidad con lo preceptuado por el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, se conoce el **precio aceptable** de los bienes requeridos al momento de llevar a cabo la investigación, siendo el que se desglosa por partida en el cuadro que se muestra a continuación.

Concepto	Precio Máximo Aceptable sin I.V.A.
----------	------------------------------------





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo a Equipos Compresores de Aire
Grado Médico a Realizarse en Unidades
Médicas, Administrativas y de Servicios del
Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Regional Nuevo León.

\$ 11,879,422.00

- ✓ En apego a lo establecido por el artículo 29 del RLAASSP, la investigación de mercado podrá ser utilizada por el IMSS, para que el área contratante elija el procedimiento de contratación que se determine con el apoyo del área requirente, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable, para el caso de la contratación de los bienes se sugiere se realice mediante una **Licitación Pública**.
- ✓ De conformidad con lo preceptuado por el artículo 36 de la Ley LAASSP, se sugiere que los criterios a utilizar para la evaluación de las proposiciones y adjudicación del presente evento sea preferentemente el de **evaluación binaria**.


Monterrey, Nuevo León a 8 de noviembre del 2023.

Área Requirente

C.P. Edgar Velázquez Pedraza
Jefe de la oficina de Conservación

Área Contratante

Arq. Francisco Antonio De León Estruch
Jefe del Departamento de Conservación y
Servicios Generales





GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Anexos



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

