


"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ACTA INFORMATIVA

En el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, siendo las 16:00 horas del día 19 de septiembre del 2017, reunidos en el local que ocupa la Dirección de la Unidad de Medicina Familiar No. 79, ubicada en Av. Cuernavaca S/N esquina Colima, Colonia Valle Ceylán, Dr. Marcos Valadez Sandoval Matricula 99152542 Director de la unidad, la C. Belem Encarnación Medellín Díaz, Matricula 10502335 administradora de la unidad, Ing. Samuel Gomez Hernandez Matricula 98151690 Residencia de Conservación No. 4, derivado de los acontecimientos ocurridos el día 19 de septiembre del año en curso a las 13:15 hrs., sismo de 7.2, realizando recorrido en las instalaciones de la unidad, se verifican los elementos estructurales principales visibles, así como plafones muros de tabla roca, cancelería e instalaciones de las áreas que conforma la unidad, teniendo los siguientes hallazgos, en planta alta, grietas en el muro entre el área secretarial y la dirección con una longitud aproximada de losa a parte media del muro de 80 cm, grieta en muro de la esquina de la dirección en la parte media con una longitud aproximada de 70 cm, lo cual esta segunda pudiera generar un daño a la estructura, ya que está en la esquina de ese cuerpo; a todo lo largo del eje donde se ubican las columnas de acero se presentan fisuras entre las columnas y el plafón, fisuras en plafón cerca de un gabinete de luz ubicado frente a sala de juntas, en la planta baja en el área de farmacia de identifican grietas verticales en los dos muros que dan al exterior en ambas caras de ellos, siendo la más relevante la del baño, la cual se aprecia con una mayor abertura, se observa también daño en la ventanilla de atención al público, en el interior de la farmacia y en el exterior se aprecia con un poco de desnivel en la parte central; en el ducto al lado del séptico del área de baños vestidores existe también una grieta de aproximadamente 50 cm. En el patio del acceso principal hay agrietamiento de piso de concreto aproximadamente de 50 cm de diámetro, muro de tabique de exterior del lado de la farmacia presenta también agrietamiento, de lo anteriormente mencionado se solicita la evaluación por parte del departamento de construcciones para dictaminar el estado en los elementos mencionados con anterioridad, se realiza enlace vía telefónica con el Lic. Alejandro H. Torres Vargas, el cual nos informa que realizaran un espacio para revisar la unidad, por el momento el área de la dirección no será ocupada por seguridad. Aproximadamente a las 18:20 hrs se comenzaron a tener variaciones de voltaje por lo que los equipos de la red de frio no tienen la suficiente cantidad de energía eléctrica para poder operar y la planta de emergencia no entra de forma automática, derivado de un siniestro reportado a la Jefatura de Finanzas Delegacional en fecha 05 de septiembre del año en curso con numero de oficio 15-06-16-2511/697/2017, por lo que se decide como medida preventiva para evitar daño patrimonial, el traslado medicamento y biológico a otras unidades de apoyo U.M.F. 95 Y U.M.F. 64, a las 19:00 hrs. culminando a las 21:40, de igual manera las bombas que suministran agua de casa de máquinas tampoco están operando por lo que la unidad no cuenta con agua se cierra la presente a las 22:00 horas del día de su inicio, firmando los involucrados.....


DR. MARCOS VALADEZ SANDOVAL
DIRECTOR


C. BELEM ENCARNACION MEDELLIN DIAZ
ADMINISTRADORA


ING. SAMUEL GOMEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE CONSERVACIÓN No. 4