



2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ACTA ADMINISTRATIVA

Siendo las 14.00 hrs. del día 20 de septiembre del 2017. Reunidos en la Dirección de la Unidad de Medicina Familiar N° 183, cita en Av. Circuito Rey Neza S/N Col. Benito Juárez CP 5700, el Dr. Joaquín Galicia Coronado Director de la Unidad, el Lic. Rodrigo Juan Paez Cortes, Administrador de la Unidad, El ing. Javier Zamorano Gómez Supervisor de Conservación Zona Los Reyes. Con la finalidad de realizar el recorrido por el interior de la Unidad para verificar y valorar los daños causados por el Sismo del día 19 de septiembre del presente, el recorrido se observó y se localizó lo que continuación se describe:

- Fisura en pared de Caseta de Vigilancia.
- Fisura en panel de cancel de control de prestaciones.
- Fisura en plafón y perímetro de lámparas de alumbrado.

Por lo que a petición de la autoridad de la Unidad, pide se realice lo antes posible la reparación de los daños para evitar riesgos dentro de la unidad, en tanto se hace las gestiones pertinentes por parte de la Unidad el recorrido por las instalaciones de personal de Protección Civil del Municipio. Se realizó recorrido por toda la Unidad incluyendo la casa de máquinas e instalación de gases medicinales sin encontrar daño alguno. Se da por terminado el recorrido a las 15.30 horas firmando al calce los que en ella intervinieron. Se anexa álbum fotográfico


Dr. Joaquín Galicia Coronado
Director de la Unidad


Lic. Rodrigo Juan Paez Cortes
Administrador de la Unidad


Ing. Javier Zamorano Gómez
Supervisor de Conservación
Zona los Reyes



2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ACTA INFORMATIVA

Por medio de la presente informo del estado actual de la Unidad de Medicina Familiar N° 183, cita en Av. Circuito Rey Neza S/N Col. Benito Juárez CP 5700, en donde se realizó recorrido con las autoridades de la Unidad, con la finalidad de realizar el recorrido por el interior de la Unidad para verificar y valorar los daños causados por el Sismo del día 19 de septiembre del presente, el recorrido se observó y se localizó lo que continuación se describe:

- Fisura en pared de Caseta de Vigilancia.
- Fisura en panel de cancel de control de prestaciones.
- Fisura en plafón y perímetro de lámparas de alumbrado.

Por lo que a petición de la autoridad de la Unidad, pide se realice lo antes posible la reparación de los daños para evitar riesgos dentro de la unidad, se realizó recorrido por toda la unidad incluyendo la casa de máquinas e instalación de gases medicinales sin encontrar daño alguno.



"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la documentación referida en la presente es fidedigna, asimismo fue revisada y validada por el que suscribe".

Ing. Javier Zamorano Gómez
Supervisor de Conservación
Zona los Reyes





2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fisura en pared de Caseta de Vigilancia.



Fisura en panel de cancel de control de prestaciones.





2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fisura en plafón y perímetro de lámparas de alumbrado

