

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CÉDULA DE REPORTE DE SINIESTRO CON AFECTACIÓN AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1.- Datos generales de la unidad institucional afectada por un siniestro

- Delegación Michoacán : **Unidad de Medicina Familiar No.84, Tacícuaro**
- Dirección de la unidad afectada: **Av. Hacienda de Chapultepec No. 395, col. Fracc. Real de Minas, C.P. 58332, Tacícuaro, Mich.**
- Servicio afectado: **Medicina Familiar**
- Unidad de Información: **172441** Centro de Costos: **142902**

2.- Datos generales del siniestro

- Fecha del siniestro: **07/09/2017**
- Causa del siniestro: **Sismo**
- Relación de Bienes afectados: **crystal templado y grietas en muros**
- Importe estimado de los daños por siniestro: **\$35,000**

Inmueble	\$ 35,000
Bienes de Consumo	\$
Mobiliario y Equipos	\$
Total	\$ 35,000



- Descripción del siniestro: el día 07 de septiembre de 2017, debido a sismo, se detecta cristal roto del consultorio de medicina familiar No.10 y grietas en muros.

Responsable Delegacional

C. Jose Damián Chávez Ruiz
Jefe del Área de Bienes y Siniestros
Jose.chavezru@imss.gob.mx
Teléfono (01443) 3 12 22 80

Responsable Unidad Afectada

Dra. Ma. Dolores Altamirano, Eligio
Directora de la unidad
maria.altamirano@imss.gob.mx
Teléfono (01443)3220210

Nombre, cargo, correo electrónico y teléfono de la persona que atenderá al despacho de ajustadores en posible visita de inspección de daños

C.P. Cesar Manuel Manriquez Solis
Titular de la Jefatura de Finanzas

Nombre y firma del Titular del Departamento Administrativo de Dirección Normativa o del Titular Delegacional de Servicios de Finanzas o del Titular del Departamento de Finanzas en UMAE o del Gerente de Finanzas en Centros Vacacionales, al que dependa la unidad o servicio afectado por el siniestro

Clave 6330-003-002