



# CONSERVACION PILOTES DE CONTROL, S.A.

Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ING. ADRIAN BENITO SALINAS PÉREZ  
JEFE DE OFICINA DE CONSERVACIÓN  
U.M.A.E. HOSPITAL DE ORTOPEDIA  
AV, COLECTOR 15 S/N, ESQ. INSTITUTO  
POLITÉCNICO NACIONAL COL. MAGDALENA  
DE LAS SALINAS C.P. 07760, CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO: Resultado de revisión al sistema de  
cimentación pilote de control por el  
sismo ocurrido el 19 de septiembre

Después del sismo ocurrido a las 13:14 horas del 19 de septiembre del presente, que tuvo una intensidad de 7.1° en la escala de Richter, se efectuó una revisión al sistema de cimentación con pilotes de control instalados en la **U.M.A.E. Hospital de Ortopedia**, encontrando al sistema de cimentación trabajando en forma normal, sin detectar fallas causados por el evento sísmico.

Adicionalmente se realizará un estudio topográfico en los próximos días, para verificar los movimientos en la estructura ante tal evento.

Sin más por el momento quedamos de Usted.

ATENTAMENTE

  
ARQ. GUILLERMO VERANO MEDINA  
REPRESENTANTE LEGAL

Calle José María Ibarrarán No. 84  
primer piso E  
Col. San José Insurgentes

Delegación Benito Juárez  
03900 Ciudad de México  
e-mail: copicosa@prodigy.net.mx

Tels.: 5680-1440  
5660-9538  
5660-9631  
5660-4992