



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

7763

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. LUIS FERNANDO TAGLIABUE RODRÍGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO**LUGAR DE LA COMISIÓN: PIEDRAS NEGRAS, COAH.****DEL: 04/11/2020****AL: 06/11/2020****OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Prestar apoyo en lo que se refiere a Ingeniería Biomédica al personal de la Delegación y de la Unidad Médica del Hospital General de Zona número 92, de Ciudad Acuña, Coahuila.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1.- Recorridos del hospital para entrega y recepción de equipo faltante. (Quirófano, CEyE, Laboratorio y Patología).
- 2.- Supervisión de Capacitaciones en área de quirófanos 3 turnos.
- 3.- Revisión de Documentación Administrativa y Generación de PREIs.

3. CONCLUSIONES

- Se continúan los trabajos para concluir áreas sustantivas por parte de la constructora (detalles de obra y acabados). Se realiza reporte al área de proyectos delegacional para la solicitar adecuaciones y detalles como cambio de contacto o cambios tuberías.
- Se realizan nuevas mediciones para los voltajes del área de imagenología, y se observo que no han cambiado los niveles de voltaje. Por lo que se envía reporte al área de proyectos delegacional.

Con respecto con la documentación administrativa, se agilizo la firma de los siguientes contratos y se generaron sus correspondientes PREIs: 20BI0117, 20BI0119, 20BI0120, 20BI0122, 20BI0128, 20BI0133, 20BI0136, 20BI0137, 20BI0139, 20BI0147, 20BI0149.

De la anterior se dejan preparados para firma los contratos faltantes.


4. RESULTADOS OBTENIDOS

- En relación con el equipo medico, se completa el 85% en capacitación y el 15% restante en proceso de instalación, como es el caso de los equipos de patología, refrigeradores de vacunas, ventiladores.
- En el área de imagenología, los equipos están armados e instalados al 100%, sin embargo, la acometida principal proporciona 510 Volts, la cual no es adecuada para el funcionamiento de estos, por lo que por parte de las empresas involucradas se cambiaran los transformadores para realizar pruebas.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Se capacita a la unidad medica y al personal de la delegación para la generación de PREI's, con el objetivo de que se requinten por parte del Instituto todos los documentos para pago y no quedarse con pasivos ni presiones financieras.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


ROBERTO MANUEL LINARES ZAMORA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032