



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

8615

Ciudad de México, a 22 de junio de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **MTRA. CLAUDIA LAURA VÁZQUEZ ESPINOZA**

Nombre de la Coordinación Normativa: **DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		
LUGAR DE LA COMISIÓN: MONTERREY, N.L.	DEL: 19/06/2023	AL: 20/06/2023
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO TECNICO		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN Visita de trabajo con Personal de Conservación en el CENATI Monterrey para supervisión y seguimiento de acciones para mitigar los riesgos en la infraestructura complementaria (UPSs, Planta de Emergencia, Aires Acondicionados, Sistema contra incendio, CCTV).		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS Revisión de la infraestructura complementaria de UPS, planta de emergencia, aires acondicionados, sistemas contra incendio, CCTV. Análisis de los riesgos operativos derivado del estado en que se encuentran la mencionada infraestructura complementaria.		
3. CONCLUSIONES Se requiere cambio de infraestructura complementaria, toda vez que la que se encuentra esta obsoleta o es insuficiente, para evitar x ejemplo que se generen falsas alarmas de incendio, que el CENATI opere con capacidades mínimas de energía eléctrica, Se requiere sustitución de acometidas eléctricas manuales a transferencia automática Se detecto que el Master Pack de la subestación se encuentra dañado provocando en ocasiones no se cierre el circuito de manera automática ante una falla de energía de los circuitos de CFE evitando reestablecer el servicio eléctrico.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS <ul style="list-style-type: none">- Reabastecimiento de diésel requerido para la continuidad de la operación de la planta de emergencia- Gestión de presupuesto para la reparación del UPOS2 Y UPS3- Determinación de acciones de atención prioritaria- Reparación de Planta de Emergencia #1,- Automatización del cambio de acometidas- Sustitución del Master Pack dañado		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA Mejorando las condiciones del inmueble se coadyuva a que los equipos informáticos que soportan los aplicativos con los que brinda servicio el Instituto a trabajadores, derechohabientes, patrones y público en general se mantengan en continuidad operativa.		

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



EDUARDO OROPEZA ORTIZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032