



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

3790

Ciudad de México, a 15 de abril de 2024

Nombre del Coordinador Normativo: VIANEY GONZALEZ ROJAS

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DPTI

ADSCRIPCIÓN: COORD TEC PLAN PARA LA TRANSFORMACIÓN**LUGAR DE LA COMISIÓN: MONTERREY, N.L.****DEL: 08/04/2024****AL: 09/04/2024****OBJETO DE LA COMISIÓN: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Visitar la UMF 10 San Buenaventura y revisar el proceso de toma de signos vitales con Hemoglobina Glucosilada (HbA1c), además de configuración de los monitores Welch Allyn para el resguardo de los registros en computadoras locales de la unidad médica, así como la codificación e identificación de los pacientes mediante un código de barras del Número de Seguridad Social.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Revisar la conectividad del monitor de signos vitales con la red WIFI institucional de la unidad.
2. Realizar pruebas de identificación de los pacientes mediante códigos de barra para el dispositivo de HbA1c.
3. Ponerme en contacto con el personal de sistemas de la OOAD para validar la configuración que realizaron en los monitores y una computadora local de la unidad.
4. Valorar si el dispositivo de la toma de las HbA1c tiene la capacidad de la transferencia de los registros a un computador local.

3. CONCLUSIONES

1. La unidad cuenta con una red WIFI institucional que se tuvo que enlazar al monitor de signos vitales.
2. Se tiene que revisar las especificaciones técnicas (protocolos de comunicación) del dispositivo de HbA1c para realizar la tranferencia de los registros, además no logró identificar el código de barras de un paciente.
3. El escaner funcionó al momento de leer un código de barras con el Número de Seguridad Social y Agregado Médico

4. RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se logró configurar el monitor de signos vitales a la red WIFI institucional.
2. Se enviaron resultados de los signos vitales a una máquina local de la unidad médica.
3. El escaner extrajo el código de barras del NSS y Agregado Médico

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

1. El proceso de la transferencia de signos vitales y los registros de HbA1c es una contribución muy importante a la dependencia y al instituto, puesto que agiliza la atención médica al paciente por parte de enfermería y los médicos familiares para toma decisiones mas oportunas y el resguardo de los resultados de cada paciente

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

OMAR LIVIO PERALTA MENDEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032