



**ROGAIN MEDICAL S.A. DE C.V.**  
**INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO**

ANEXO  
5

**CATALOGO DE CONCEPTOS.**  
**CONTRATO: C3M1097**

**NUMERO DE EVENTO: AA-50-GYR-050GYR016-N-332-2023**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PROPUESTA	PRECIO UNITARIO PROPUESTO	IMPORTE PROPUESTO
<b>HGZ 48</b>				
<b>DESCRIPCIÓN: REPARACION DE EQUIPO DE VENTILACION VOLUMETRICA MARCA : DRAGUER MODELO: SAVINA N.S: ASAL-0092 NI: 200980015483</b>				
SUMINISTRO DE DISPLAY DE MONITOREO	PZA	1	113,663.79	113,663.79
SUMINISTRO DE TOMAS DE O2	PZA	1	20,405.17	20,405.17
SUMINISTRO DE SENSOR DE PRESION	PZA	1	26,844.82	26,844.82
REGULADOR DE PRICIPAL	PZA	1	45,465.51	45,465.51
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE: DESMONTAJE COMPLETO DEL EQUIPO, INSTALACION DE REFACCIONES MENCIONADAS, LIMPIEZA, AJUSTE, CALIBRACION, MEDICIONES Y PUESTA EN MARCHA, ASI COMO, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.	SERV.	1	23,275.88	23,275.88
			<b>subtotal 1</b>	<b>229,655.17</b>
<b>REPÁRACION DE DESFIBRILADOR MARCA: NHION KHODEN, MODELO TEC-5531E NUMERO DE INVENTARIO: 200980005605 N.S 1402</b>				
SUMINISTRO DE DISPLAY	PZA	1	32,241.00	32,241.00
SUMINISTRO DE PALETAS DE DESFIBRILACION COMPLETA.	PZA	1	17,068.55	17,068.55
SUMINISTRO DE LAINAS DE DESCARGA CON CIRCUITO DE CARGA.	PZA	1	11,379.35	11,379.35
SUMINISTRO DE TARJETA DE INTERFACE A CIRCUITOS CON CONTROL.	PZA	1	15,779.31	15,779.31
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE: DESMONTAJE DE CARCASA DAÑADA Y COLOCACION DE NUEVA, INSTALACION DE REFACCIONES MENCIONADAS, LIMPIEZA, AJUSTE CALIBRACION, MEDICIONES Y PUESTA EN MARCHA ASI COMO PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.	SERV.	1	9,893.00	9,893.00
			<b>subtotal 2</b>	<b>86,361.21</b>
<b>REPÁRACION DE DESFIBRILADOR MARCA: NHION KHODEN, MODELO TEC-5531E NUMERO DE INVENTARIO: 200980005616 N.S 1390</b>				
SUMINISTRO DE CARCASA SUPERIOR CON MEMBRANA COMPLETA.	PZA	1	15,779.10	15,779.10
SUMINISTRO DE PALETAS DE DESFIBRILACION COMPLETA.	PZA	1	17,068.93	17,068.93
SUMINISTRO DE LAINAS DE DESCARGA CON CIRCUITO DE CARGA.	PZA	1	11,379.38	11,379.38
SUMINISTRO DE DISPLAY PRINCIPAL.	PZA	1	32,241.80	32,241.80
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE: DESMONTAJE DE CARCASA DAÑADA Y COLOCACION DE NUEVA, INSTALACION DE REFACCIONES MENCIONADAS, LIMPIEZA, AJUSTE CALIBRACION, MEDICIONES Y PUESTA EN MARCHA ASI COMO PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.	SERV.	1	9,892.00	9,892.00
			<b>subtotal 3</b>	<b>86,361.21</b>
			<b>SUBTOTAL 1-2-3</b>	<b>402,377.59</b>
			<b>I.V.A.</b>	<b>64,380.41</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>466,758.00</b>

VoBo.

Ing. Adrian Agustin Martinez.  
Jefe de Conservación Zona I

Arq. Joel Ulises Miranda Barillas.  
Jefe de Conservación Zona II

Ing. José Oervacio Araujo.  
Jefe de Conservación Zona III

Lic. Claudia Adriana Martinez Hidalgo.  
Representante legal

TEL. (55 7098 8264), (55 7155 0048)

rogainmedical@outlook.com CALLE CENTENO 907 DEPTO. 106 TORRE B. COL. GRANJAS MÉXICO, IZTACALCO 08400 CDMX.