



CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN MAYOR A MARMITAS Y PULIDO DE EQUIPO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DELEGACIÓN 35 Y DELEGACIÓN 36, CON CARÁCTER NACIONAL, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO POR LA DRA. PATRICIA SOTO MÁRQUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL Y TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, EN ADELANTE “EL INSTITUTO” Y, POR LA OTRA, EL C. LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ (PERSONA FÍSICA), EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. “EL INSTITUTO” DECLARA QUE:

- 1.1. ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 5, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. ADEMÁS, ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
- 1.2. LA DRA. PATRICIA SOTO MÁRQUEZ, TITULAR Y APODERADA LEGAL DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, ES UNA SERVIDORA PÚBLICA ADSCRITA A LA MISMA Y CUENTA CON FACULTADES LEGALES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDA EN CUALQUIER MOMENTO EN SU CARGO O FUNCIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO MODIFICATORIO. LAS FACULTADES REFERIDAS CONSTAN EN PODER QUE LE FUE CONFERIDO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 44,819, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023, PASADA ANTE LA FE DE LA MAESTRA OLGA MERCEDES GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 95, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.3.16 INCISO B), DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
- 1.3. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.3.15 INCISO B), DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, CON RFC MIBJ700426US4, ES EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO PARA ADMINISTRAR, DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO, BASTANDO PARA TALES EFECTOS UN COMUNICADO POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, INFORMANDO A “EL PROVEEDOR” PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- 1.4. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN LOS NUMERALES 4.31 Y 5.3.8 INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN





Y SERVICIOS GENERALES, INTERVINO COMO ÁREA CONTRATANTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVÓ EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

- 1.5. LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025, DE CARÁCTER NACIONAL, DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025, REALIZADO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTÍCULOS 35 PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. ARTÍCULO 277 G, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN III, 5 FRACCIONES III, VI, VIII, IX, XI, XVI, XVII, XX, 6 FRACCIÓN IX, 11, 13, 18 FRACCIÓN III INCISOS A), B), C), D) Y E), 19, 32, 33, 35 FRACCIÓN II Y PÁRRAFOS QUINTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO, 36 PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, 39 FRACCIÓN I, 40 FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX Y XXI, 41, 45, 46 FRACCIONES I Y II, 47, 48 FRACCIÓN I Y PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 49 FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI Y VII, 50, 51, 55, 56 FRACCIONES I, II, III Y IV, 65, 66 FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII, 67, 68 FRACCIONES I Y II, 69 FRACCIÓN II, 70 FRACCIÓN II, 71 FRACCIONES , II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI Y XVII, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 95, 109 Y 110, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ARTÍCULOS 2 FRACCIONES I, II, III, VII, VIII, IX, Y XI, 31 PÁRRAFOS PRIMERO SEGUNDO, 34, 35 FRACCIONES I Y II; 39 FRACCIONES I INCISOS A), B) C), D) E), F) Y G) , II INCISOS A), B), D), F), G), H) E I) PUNTOS 1, 3, 4, 5 Y 6, III INCISOS B), D), E), F), G), H), I), J) Y K), IV, V, VI INCISOS A), B) C), D) E), F), G), H), I) Y J), VII Y VIII INCISOS A), B), D) E) Y F); 44, 47 PÁRRAFOS PRIMERO, CUARTO, QUINTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO, 48 FRACCIONES I, II, III, IV, V INCISOS A) Y B), VI, VII, VIII INCISOS A), B) C), D) Y E), IX Y X, 49 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 50 PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 51 PÁRRAFO PRIMERO, 52, 54, 55, 57, 58, 73, 77, 78, 81, 82, 84, 85 FRACCIONES I, II, III Y V, 88 FRACCIONES I, II, III Y IV, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 100 Y 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
- 1.6. “EL INSTITUTO” CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES Y CON AUTORIZACIÓN PARA EJERCERLOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, COMO SE DESPRENDE DE LOS DICTAMENES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIOS CON NÚMEROS DE FOLIOS 0000204573-2025 Y 0000204574-2025, AMBOS DE FECHA 09 DE JULIO DE 2025, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA FINAT NÚMERO 51351008 “ANEXO 1 (UNO) DEL PRESENTE CONTRATO”.
- 1.7. CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES IMS421231145.
- 1.8. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL NÚMERO 5421, COLONIA AMPLIACIÓN MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07760, CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” DECLARA QUE:

- 2.1 ES UNA PERSONA FÍSICA LEGALMENTE ACREDITA SU PERSONALIDAD PARA LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE EL ACTA DE NACIMIENTO NÚMERO 1762, OFICIALÍA 0001, LIBRO 6, CERTIFICADA POR LA DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2025, DEL C. LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ, CUYA ACTIVIDAD PREPONDERANTE ES, FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA METALMECÁNICA.
- 2.2 LA C. LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, CUENTA CON FACULTADES





SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

- 2.3 REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS, Y CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO.
- 2.4 CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **LERL781219193**, SU NÚMERO DE REGISTRO PATRONAL ES **C42 48332 10 6** Y SU NÚMERO DE PROVEEDOR ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ES **159697**.
- 2.5 ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, INCLUYENDO LAS DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y LAS DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME A LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT, INFONAVIT E IMSS, RESPECTIVAMENTE. **ANEXO 4**.
- 2.6 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE CUATRO MILPAS, NÚMERO 111, COLONIA BENITO JUAREZ, NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, CODIGO POSTAL 57000**, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.
- 2.7 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NI ÉL NI NINGUNO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DESEMPEÑAN UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, NI SE ENCUENTRAN INHABILITADOS PARA ELLO, O EN SU CASO QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. ASIMISMO, MANIFIESTA QUE **"EL PROVEEDOR"** NO SE UBICA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA **LAASSP**, NI SE ENCUENTRA INHABILITADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90 DE LA **LAASSP**.

3. DE "LAS PARTES":

3.1. QUE ES SU VOLUNTAD QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE ENTIENDA POR:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA EN QUIEN RECAE LA RESPONSABILIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, ASÍ COMO DETERMINAR LA APLICACIÓN Y CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS Y, EN SU CASO, SOLICITAR AL ÁREA COMPETENTE, LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, APORTANDO LOS ELEMENTOS CONDUCTENTES.

FINAT: FINANZAS ARMONIZADAS Y TRANSPARENTES.

IMSS: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INFONAVIT. - INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

IVA. - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LAASSP- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.





RLAASSP- REGLAMENTO DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

RFC. - REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

SAT. - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

3.2. QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, POR LO QUE DE COMÚN ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

EL "PROVEEDOR" ACEPTA Y SE OBLIGA A PROPORCIONAR A "EL INSTITUTO" LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN MAYOR A MARMITAS Y PULIDO DE EQUIPO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DELEGACIÓN 35 Y DELEGACIÓN 36, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTE CONTRATO Y LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, CONFORME LA DESCRIPCIÓN SIGUIENTE:

RELACIÓN DE ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO	
NÚMERO DE ANEXO	DENOMINACIÓN
1 (UNO)	DICTAMENES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
2 (DOS)	ANEXO TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
3 (TRES)	POR REGLA GENERAL, LOS CONTRATOS CUYA ELABORACIÓN CORRESPONDE AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, EL ANEXO NÚMERO 3 CORRESPONDE, EN SU CASO, AL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, EL CUAL NO RESULTA APLICABLE PARA EL PRESENTE CONTRATO. EN TENOR DE LO ANTERIOR Y CON LA FINALIDAD DE QUE PERSISTA LA HOMOGENEIDAD EN TODOS LOS CONTRATOS RESPECTO AL ORDEN Y CONSECUTIVO DE LOS ANEXOS QUE LOS CONFORMAN, SE DETERMINA QUE, EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO DEL ANEXO NÚMERO 2 SE PROSIGUE CON EL ANEXO NÚMERO 4.
4 (CUATRO)	<ul style="list-style-type: none"> OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EMITIDA POR EL SAT, VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EMITIDA POR EL IMSS, VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO. CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, EMITIDA POR EL INFONAVIT, VIGENTE Y SIN ADEUDOS A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.
5 (CINCO)	PROPUESTA ECONÓMICA "CATALOGO DE CONCEPTOS"
6 (SEIS)	DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO (QUE INCLUYA: CONDICIONES, PROGRAMA CALENDARIZADO, ENTREGABLES ESTABLECIDOS, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CONFORME LA PROPUESTA ADJUDICADA, SEGÚN CORRESPONDA, ENTRE OTROS).
7 (SIETE)	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO





SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” PAGARÁ A “EL PROVEEDOR” COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA CANTIDAD MÍNIMA DE \$1,551,723.80 (UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 80/100 M.N.) MÁS IMPUESTOS POR \$248,275.80 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.) Y UN MONTO MÁXIMO DE \$3,879,309.50 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N.), MÁS IMPUESTOS QUE ASCIENDEN A \$620,689.52 (SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.).

EL PRECIO UNITARIO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL ANEXO 5 (CINCO) PROPUESTA ECONÓMICA “CATALOGO DE CONCEPTOS”.

EL PRECIO UNITARIO ES CONSIDERADO FIJO, EN MONEDA NACIONAL, HASTA QUE CONCLUYA LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE SE FORMALIZA, INCLUYENDO TODOS LOS CONCEPTOS Y COSTOS INVOLUCRADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN MAYOR A MARMITAS Y PULIDO DE EQUIPO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DELEGACIÓN 35 Y DELEGACIÓN 36, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ AGREGAR NINGÚN COSTO EXTRA Y LOS PRECIOS SERÁN INALTERABLES DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA. ANTICIPO

PARA EL PRESENTE CONTRATO “EL INSTITUTO” NO OTORGARÁ ANTICIPO A “EL PROVEEDOR”.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. FORMA DE PAGO. CUENTA FINAT 51351008 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO”.

“EL INSTITUTO” EFECTUARÁ EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR SERVICIOS DEVENGADOS, CONFORME A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 2 (DOS) “ANEXO TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO” Y ANEXO 6 (SEIS) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL PAGO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA A “EL INSTITUTO”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO.

EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA ACEPTACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA, Y ÉSTA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, SE VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD, NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE Y VAYA ACOMPAÑADA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FACTURADOS, ENTENDIÉNDOSE POR DOCUMENTO SOPORTE EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y EL PROVEEDOR.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTE ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO O A QUIEN ÉSTE DESIGNE POR ESCRITO, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS





HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) Y/O DOCUMENTOS SOPORTE CORREGIDOS Y SEAN ACEPTADOS.

EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA “LAASSP”.

EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IMPUESTO CUANDO APLIQUE.

“EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD QUE, HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO, RESPECTO DE LA CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR “EL INSTITUTO”, PARA EFECTOS DEL PAGO.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE “EL INSTITUTO” LE SOLICITE PARA EL TRÁMITE DE PAGO, ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES E INTERNAS DE “EL INSTITUTO”.

EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS, QUEDARÁ CONDICIONADO AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES Y, EN SU CASO, DEDUCTIVAS.

PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 73, PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”.

EN APEGO AL ANEXO 2 “NORMATIVIDAD DE PAGO DE LAS CUENTAS CONTABLES” DEL “PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE FONDOS FIJOS” VIGENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ EN PESOS MEXICANOS Y NO PODRÁ EXCEDER DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES, PREVIA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO:

- REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CLAVE DE USO S01 “SIN EFECTOS FISCALES”, EN LA QUE SE INDIQUE:
 - NÚMERO DE PROVEEDOR; Y
 - NÚMERO DE CONTRATO O NÚMERO DE ORDEN DE SERVICIO.
- OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS), POSITIVA Y VIGENTE.
- INDICACIÓN DE QUE EL PROVEEDOR CUENTA CON OPINIONES POSITIVAS Y VIGENTES EN MATERIA DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL IMSS E INFONAVIT, ASÍ COMO DE





OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SAT.

- FIRMA DE AUTORIZACIÓN EN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGE COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.
- ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y EL PROVEEDOR.

LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN UN HORARIO DE 08:00 A 13:00 HORAS EN LA OFICINA DE CONTROL DE TRÁMITE DE EROGACIONES, DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE FINANZAS, UBICADA EN AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL NÚMERO 5421, COLONIA AMPLIACIÓN MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07760 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.


“EL PROVEEDOR” DEBERÁ EXPEDIR SUS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) EN EL ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CON LAS ESPECIFICACIONES NORMADAS EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO LAS QUE EMITA EL SAT A NOMBRE DEL “EL INSTITUTO”, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES IMS421231145 Y EN CASO DE SER NECESARIO COMO DATO ADICIONAL, EL DOMICILIO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚM. 476 EN LA COLONIA JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 06600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

PARA LA VALIDACIÓN DE DICHOS COMPROBANTES “EL PROVEEDOR” DEBERÁ CARGAR EN INTERNET, A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES DE LA PÁGINA DE “EL INSTITUTO” EL ARCHIVO EN FORMATO XML.

LA VALIDEZ DE ESTOS, SERÁ DETERMINADA DURANTE LA CARGA Y ÚNICAMENTE LOS COMPROBANTES VALIDOS SERÁN PROCEDENTES PARA PAGO.

“EL PROVEEDOR” ACEPTA QUE “EL INSTITUTO” LE EFECTÚE EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CUENTA NÚMERO 2915487153, CLABE 012180029154871537, DEL BANCO BBVA, SUCURSAL BBVA NEZAHUALCOYOTL ORIENTE, A NOMBRE DE “EL PROVEEDOR”.

- EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS Y EN LA FECHA, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE “EL INSTITUTO” TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PROPORCIONAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA QUE ÉSTE, A SU VEZ ENVÍE A LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA, PARA DAR DE ALTA EN EL SISTEMA DEL IMSS, LA CUENTA BANCARIA, (NO DEBERÁ SER REFERENCIADA NI CONCENTRADORA), CLABE, BANCO Y SUCURSAL (SE OBTIENE DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO).
- EL PAGO SE DEPOSITARÁ AL PROVEEDOR EN LA FECHA PROGRAMADA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS.
- EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ QUIEN DARÁ LA AUTORIZACIÓN PARA QUE SE PROCEDA A SU PAGO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 5.2.1.6 DEL “PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE FONDOS FIJOS”.
- EN NINGÚN CASO, SE DEBERÁ AUTORIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS, SÍ NO SE HA DETERMINADO, CALCULADO Y NOTIFICADO A “EL PROVEEDOR” LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ASÍ COMO SU REGISTRO Y VALIDACIÓN EN EL SISTEMA FINAT.





"EL PROVEEDOR", PARA CADA UNO DE LOS PAGOS QUE EFECTIVAMENTE RECIBA, DE ACUERDO CON ESTA CLÁUSULA, DEBERÁ DE EXPEDIR A NOMBRE DE "EL INSTITUTO", EL "COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CON COMPLEMENTO PARA LA RECEPCIÓN DE PAGOS", TAMBIÉN DENOMINADO "RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO", EL CUAL ELABORARÁ DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES Y LO CARGARÁ EN EL PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES DE LA PÁGINA DE "EL INSTITUTO".

EL PAGO SE DEPOSITARÁ EN LA FECHA PROGRAMADA DE PAGO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA INTERBANCARIO SI LA CUENTA BANCARIA "EL PROVEEDOR" ESTÁ CONTRATADA CON BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT, O A TRAVÉS DEL ESQUEMA INTERBANCARIO VÍA SPEI (SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS), SI LA CUENTA PERTENECE A UN BANCO DISTINTO A LOS ANTES MENCIONADOS.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A NO CANCELAR ANTE EL SAT LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) A FAVOR DE "EL INSTITUTO" PREVIAMENTE VALIDADOS EN EL PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES, SALVO JUSTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN POR PARTE DE ESTE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA SU AUTORIZACIÓN EXPRESA, DEBIENDO ÉSTE INFORMAR A LAS ÁREAS DE TRÁMITE DE EROGACIONES DE DICHA JUSTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), EN SU CASO.

AL NOTIFICAR A "EL PROVEEDOR" LA APLICACIÓN DE UNA PENA CONVENCIONAL, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEBERÁ SOLICITAR A LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD LA EMISIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE INGRESO POR DICHO CONCEPTO Y ENTREGARLO A "EL PROVEEDOR" PARA QUE SE COMPENSE CONTRA LOS ADEUDOS QUE TENGA EL IMSS PARA CON "EL PROVEEDOR" O, PARA QUE, EN SU DEFECTO, ÉSTE PROCEDA A PAGAR A "EL INSTITUTO" LA PENA CONVENCIONAL.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE "EL PROVEEDOR" DEBA EFECTUAR POR CONCEPTOS DE PENAS CONVENCIONALES Y/O DEDUCCIONES. EN AMBOS CASOS, "EL INSTITUTO" REALIZARÁ LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES SOBRE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) QUE SE PRESENTE PARA PAGO. EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES, NI LA CONTABILIZACIÓN DE ESTAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 95 DEL RLAASSP.

ASI MISMO, "EL INSTITUTO" ACEPTARÁ DE "EL PROVEEDOR", QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA CUENTAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

"EL PROVEEDOR" PODRÁ OPTAR POR COBRAR A TRAVÉS DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO CON "EL INSTITUTO".

PARA QUE "EL PROVEEDOR" PUEDA CELEBRAR UN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, MISMO QUE DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL INSTITUTO". CON UN MÍNIMO DE 5 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, O EN SU CASO, EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, DEBERÁ ENTREGAR LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN AL ÁREA RESPONSABLE DE AUTORIZAR ÉSTA, CONFORME AL "PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE FONDOS FIJOS".





QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ CONFORME A LOS PLAZOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES ESTABLECIDOS POR "EL INSTITUTO" EN EL ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO" Y ANEXO 6 (SEIS) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

LOS SERVICIOS SERÁN PRESTADOS EN LOS DOMICILIOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 2 (DOS) "ANEXO TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO" Y/O ANEXO 6 (SEIS) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN LOS CASOS QUE DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN SE DETECTEN DEFECTOS O DISCREPANCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, "EL PROVEEDOR" CONTARÁ CON UN PLAZO DE TRES DÍAS PARA LA REPOSICIÓN O CORRECCIÓN, CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO Y/O ESCRITO, SIN COSTO ADICIONAL PARA "EL INSTITUTO".

SEXTA. VIGENCIA

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DE FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

AL RESPECTO, SE PRECISA QUE DICHA NOTIFICACIÓN DE FALLO FUE NOTIFICADA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A TRAVÉS DEL PORTAL [HTTPS://COMPRASMX.BUENGOBIERNO.GOB.MX/](https://compras.mx.buengobierno.gob.mx/), POR LO QUE LA VIGENCIA ES DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" ESTÁN DE ACUERDO QUE "EL INSTITUTO" POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS PODRÁ AMPLIAR EL MONTO O LA CANTIDAD DE LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 74 DE LA "LAASSP", SIEMPRE QUE LAS MODIFICACIONES NO REBASAN, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS O VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS Y EL PRECIO DE LOS SERVICIOS SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE.

"EL INSTITUTO" PODRÁ AMPLIAR LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIEMPRE Y CUANDO, NO IMPLIQUE INCREMENTO DEL MONTO CONTRATADO O DE LA CANTIDAD DEL SERVICIO, SIENDO NECESARIO QUE SE OBTENGA EL PREVIO CONSENTIMIENTO DE "EL PROVEEDOR".

DE PRESENTARSE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A "EL INSTITUTO" SE PODRÁ MODIFICAR EL PLAZO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DEBIENDO ACREDITAR DICHOS SUPUESTOS CON LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS. LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PODRÁ SER SOLICITADA POR CUALQUIERA DE "LAS PARTES".

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS DOS PÁRRAFOS ANTERIORES, NO PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ FORMALIZARSE POR ESCRITO, Y DEBERÁ SUSCRIBIRSE POR EL SERVIDOR PÚBLICO DE "EL INSTITUTO" QUE LO HAYA HECHO, O QUIEN LO SUSTITUYA O ESTÉ FACULTADO PARA ELLO, PARA LO CUAL "EL PROVEEDOR" REALIZARÁ EL AJUSTE RESPECTIVO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, SALVO QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL SE ENCUENTRE EXCEPTUADO DE PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.





“EL INSTITUTO” SE ABSTENDRÁ DE HACER MODIFICACIONES QUE SE REFIERAN A PRECIOS, ANTICIPOS, PAGOS PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y, EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A UN PROVEEDOR COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

OCTAVA. - GARANTÍAS DE LOS SERVICIOS

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE REQUIERE QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE UNA GARANTÍA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

NOVENA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

CONFORME A LOS ARTÍCULOS 69, FRACCIÓN II, 70, FRACCIÓN II, DE LA “LAASSP”; 85, FRACCIÓN III, Y 103 DE SU REGLAMENTO “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA GARANTÍA DIVISIBLE POR EL CUMPLIMIENTO FIEL Y EXACTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO; Y EN ESTE CASO SE HARÁ EFECTIVA EN PROPORCIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y DE FIANZAS, A FAVOR DEL “EL INSTITUTO”, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IVA.

DICHA FIANZA DEBERÁ SER ENTREGADA A “EL INSTITUTO”, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA FIANZA DEBERÁ PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN CALZADA VALLEJO NÚMERO 675, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CÓDIGO POSTAL 07760, CIUDAD DE MÉXICO, EN HORARIO DE 08:00 A 15:00 HORAS.

LA FIANZA DEBE OBSERVAR EL “MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO”, APROBADO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LA GARANTÍA EN EL PLAZO ESTABLECIDO, “EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO Y DARÁ VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA QUE PROCEDA EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA COMO UNA LIMITANTE DE RESPONSABILIDAD DE “EL PROVEEDOR”, DERIVADA DE SUS OBLIGACIONES Y GARANTÍAS ESTIPULADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, Y NO IMPEDIRÁ QUE “EL INSTITUTO” RECLAME LA INDEMNIZACIÓN POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO QUE PUEDA EXCEDER EL VALOR DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE INCREMENTO AL MONTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO O MODIFICACIÓN AL PLAZO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR A “EL INSTITUTO”, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A LA FORMALIZACIÓN DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 91, DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES, DEBIENDO CONTENER EN EL DOCUMENTO LA ESTIPULACIÓN DE QUE SE OTORGA DE MANERA CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA GARANTÍA OTORGADA INICIALMENTE.

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES A SATISFACCIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO POR “EL INSTITUTO” PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A EXTENDER LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES





CONTRACTUALES E INICIARÁ LOS TRÁMITES PARA LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LO QUE COMUNICARÁ A "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR", SE OBLIGA A:

- a) PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS FECHAS O PLAZOS Y LUGARES ESTABLECIDOS CONFORME A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y ANEXOS RESPECTIVOS.
- b) CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.
- c) ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DAÑO QUE LLEGUE A OCASIONAR A "EL INSTITUTO" O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.
- d) PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA "LAASSP".
- e) ENTREGAR BIMESTRALMENTE, LAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN Y PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL PERSONAL QUE UTILICE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
- f) PRESENTAR AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PREVIAMENTE A LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO VIGENTE Y EN SENTIDO POSITIVO, EN MATERIA DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL IMSS E INFONAVIT, ASÍ COMO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SAT.
- g) EN UN PERIODO NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ INCORPORAR EN EL PORTAL INFORMÁTICO [HTTPS://REPIIMSS.IMSS.GOB.MX/IMSS/REGISTRO](https://REPIIMSS.IMSS.GOB.MX/IMSS/REGISTRO) LA INFORMACIÓN SOBRE EL INSTRUMENTO JURÍDICO QUE TIENE FORMALIZADO CON EL IMSS. REPIIMSS: REGISTRO DE PROVEEDORES PARA LA INTEGRIDAD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO"

"EL INSTITUTO" SE OBLIGA A:

- a) OTORGAR LAS FACILIDADES NECESARIAS, A EFECTO DE QUE "EL PROVEEDOR" LLEVE A CABO EN LOS TÉRMINOS CONVENIDOS LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.
- b) REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA.
- c) EXTENDER A "EL PROVEEDOR", POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO, LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES INMEDIATAMENTE QUE SE CUMPLAN ÉSTAS A SATISFACCIÓN EXPRESA DE DICHO SERVIDOR PÚBLICO PARA QUE SE DÉ TRÁMITE A LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.





DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

“EL INSTITUTO” DESIGNA COMO ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO A EL **ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, CON RFC MIBJ700426US4**, QUIEN DARÁ SEGUIMIENTO Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN ESTE INSTRUMENTO.

LOS SERVICIOS SE TENDRÁN POR RECIBIDOS PREVIA REVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL CONSISTIRÁ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS Y EN SU CASO EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

“EL INSTITUTO” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, RECHAZARÁ LOS SERVICIOS QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN SUS ANEXOS, OBLIGÁNDOSE “EL PROVEEDOR” EN ESTE SUPUESTO A REALIZARLOS NUEVAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y SIN COSTO ADICIONAL PARA “EL INSTITUTO”, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES AL COBRO CORRESPONDIENTES.

“EL INSTITUTO” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PODRÁ ACEPTAR LOS SERVICIOS QUE INCUMPLAN DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES AL PAGO QUE PROCEDAN, Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO, CUANDO LA NATURALEZA PROPIA DE ÉSTOS LO PERMITA.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA **LAASSP**, “EL INSTITUTO” ESTABLECE DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS SERVICIOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN QUE PUDIERA INCURRIR “EL PROVEEDOR” RESPECTO A LAS PARTIDAS O CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” APLICARÁ DEDUCCIONES AL PAGO POR EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE, EN QUE INCURRA “EL PROVEEDOR” CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS RESPECTIVOS, LAS CUALES SE CALCULARÁN POR UN 1% SOBRE EL MONTO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS EN FORMA PARCIAL O DEFICIENTE. LAS CANTIDADES PARA DEDUCIR SE APLICARÁN EN EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE PARA SU COBRO, EN EL PAGO QUE SE ENCUENTRE EN TRÁMITE O BIEN EN EL SIGUIENTE PAGO.

DE NO EXISTIR PAGOS PENDIENTES, SE REQUERIRÁ A “EL PROVEEDOR” QUE REALICE EL PAGO DE LA DEDUCTIVA A TRAVÉS DEL ESQUEMA E5CINCO PAGO ELECTRÓNICO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (DPA’S), A FAVOR DE “EL INSTITUTO”. EN CASO DE NEGATIVA SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS DEDUCCIONES ECONÓMICAS SE APLICARÁN SOBRE LA CANTIDAD INDICADA Y SON MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL CÁLCULO DE LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES LAS REALIZARÁ EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE “EL INSTITUTO”, CUYA NOTIFICACIÓN SE REALIZARÁ POR ESCRITO O VÍA CORREO ELECTRÓNICO, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE.

PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS SERVICIOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO





PARCIAL O DEFICIENTE EN QUE PUDIERA INCURRIR “EL PROVEEDOR” RESPECTO A LAS PARTIDAS O CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO, CONFORME A LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- a) 1% SOBRE EL COSTO TOTAL DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN MAYOR A MARMITAS Y PULIDO DE EQUIPO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DELEGACIÓN 35 Y DELEGACIÓN 36., CUANDO EL PROVEEDOR NO REALICE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y LA PROPUESTA ECONOMICA “CATALOGO DE CONCEPTOS”.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LAASSP, EL “INSTITUTO” PACTA PENAS CONVENCIONALES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS DE ENTREGA O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, LAS QUE NO EXCEDERÁN DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Y SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS NO ENTREGADOS O PRESTADOS OPORTUNAMENTE, O LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” INCURRA EN ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO CONFORME A LO PACTADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, “EL INSTITUTO” POR CONDUCTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO APLICARÁ LA PENA CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL 1% POR CADA ATRASO SOBRE LA PARTE DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.

EL ADMINISTRADOR DETERMINARÁ EL CÁLCULO DE LA PENA CONVENCIONAL, CUYA NOTIFICACIÓN SE REALIZARÁ POR ESCRITO O VÍA CORREO ELECTRÓNICO, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE QUE SE TRATE.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO; EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATO SEA RESCINDIDO EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS NI LA CONTABILIZACIÓN DE ESTAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL PAGO DE LA PENA PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DEL ESQUEMA E5CINCO PAGO ELECTRÓNICO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (DPA’S), A FAVOR DE “EL INSTITUTO” O BIEN, A TRAVÉS DE UN COMPROBANTE DE EGRESO (CFDI DE EGRESO) CONOCIDO COMÚNMENTE COMO NOTA DE CRÉDITO, EN EL MOMENTO EN EL QUE EMITA EL COMPROBANTE DE INGRESO (FACTURA O CFDI DE INGRESO) POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

EL IMPORTE DE LA PENA CONVENCIONAL NO PODRÁ EXCEDER EL EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL INSTITUTO” APLICARÁ AL “PROVEEDOR” UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, POR EL EQUIVALENTE AL 1%, SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO, SIN INCLUIR EL IVA, EN CADA UNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- a) CUANDO EL PROVEEDOR NO ENTREGUE NI REALICE LOS SERVICIOS QUE LE HAYAN SIDO REQUERIDOS. EN ESTE SUPUESTO LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL PODRÁ SER HASTA POR UN MÁXIMO DE DIEZ DÍAS DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO;





- b) CUANDO EL PROVEEDOR NO REPONGA LOS SERVICIOS QUE EL INSTITUTO NO HAYA RECIBIDO DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN, EN ESTE SUPUESTO LA PENA CONVENCIONAL PODRÁ SER HASTA POR UN MÁXIMO DE DIEZ DÍAS PARA LA REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS;
- c) CUANDO EL PROVEEDOR NO INICIE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LA FECHA ESTABLECIDA. EN ESTE SUPUESTO LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL PODRÁ SER HASTA POR UN MÁXIMO DE DIEZ DÍAS DE ATRASO EN EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO;
- d) CUANDO EL PROVEEDOR TERMINE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DESPUÉS DE LA FECHA ESTABLECIDA. EN ESTE SUPUESTO LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL PODRÁ SER HASTA POR UN MÁXIMO DE DIEZ DÍAS DE ATRASO EN LA TERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OBSERVAR Y MANTENER VIGENTES LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS O REGISTROS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE REQUIERE QUE “EL PROVEEDOR” CONTRATE UNA PÓLIZA DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA BAJO SU COSTA Y RIESGO, A TRASPORTAR LOS BIENES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DESDE SU LUGAR DE ORIGEN HASTA LAS INSTALACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO 2 “ANEXO TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO” Y/O ANEXO 6 “DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO”.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS


LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y GASTOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL PROVEEDOR”, MISMOS QUE NO SERÁN REPERCUTIDOS A “EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO” SÓLO CUBRIRÁ, CUANDO APLIQUE, LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” NO PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.

SE EXCEPTÚA DE LO ANTERIOR EN EL CASO DE FUSIÓN, ESCISIÓN O TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES, SIEMPRE QUE LA NUEVA SOCIEDAD QUE RESULTE CUENTE CON LA SOLVENCIA TÉCNICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA EXIGIDAS AL





ADJUDICARSE EL CONTRATO, CUMPLA CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y NO SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO PREVISTOS EN LA LAASSP. EN AMBOS CASOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE “EL INSTITUTO”.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” SERÁ RESPONSABLE EN CASO DE INFRINGIR PATENTES, MARCAS O VIOLE OTROS REGISTROS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE SE OBLIGA A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A “EL INSTITUTO” O A TERCEROS.

DE PRESENTARSE ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTERESES DE “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIAS, LIBERÁNDOLO DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SACÁNDOLA EN PAZ Y A SALVO.

EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” TUVIESE QUE EROGAR RECURSOS POR CUALQUIERA DE ESTOS CONCEPTOS, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REEMBOLSAR DE MANERA INMEDIATA LOS RECURSOS EROGADOS POR AQUELLA.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE LA INFORMACIÓN QUE SE INTERCAMBIE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE TRATARÁN DE MANERA CONFIDENCIAL, SIENDO DE USO EXCLUSIVO PARA LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y NO PODRÁ DIFUNDIRSE A TERCEROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE VIGENTE.

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE “LAS PARTES” RECABEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DE REALIZARSE CON BASE EN LO PREVISTO EN LOS AVISOS DE PRIVACIDAD RESPECTIVOS.

POR TAL MOTIVO, “EL PROVEEDOR” ASUME CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE, O DE SUS EMPLEADOS, A LAS OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DESCRITAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 102, FRACCIÓN II, DE SU REGLAMENTO, CUANDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE PRESENTE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, “EL INSTITUTO”, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁ SUSPENDER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN CUYO CASO ÚNICAMENTE SE PAGARÁN AQUELLOS QUE HUBIESEN SIDO EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y EN SU CASO, SE REINTEGRARÁN LOS ANTICIPOS NO AMORTIZADOS.

UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN, EL CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SI “EL INSTITUTO” ASÍ LO DETERMINA; Y EN CASO DE QUE SUBSISTAN LOS SUPUESTOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN, SE PODRÁ INICIAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, CONFORME LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE.





VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, DE COMÚN ACUERDO O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO AL ESTADO, O SE DETERMINE LA NULIDAD DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO. EN ESTOS SUPUESTOS LA TERMINACIÓN ANTICIPADA SE SUSTENTARÁ MEDIANTE DICTAMEN QUE PRECISE LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE DIERON ORIGEN A LA MISMA, UNA VEZ NOTIFICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE EXTINGUIRÁ EL CONTRATO, LO QUE DARÁ LUGAR A FORMALIZAR EL FINIQUITO ENTRE LAS PARTES.

EL DICTAMEN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR CONTARÁ CON LA OPINIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE “EL INSTITUTO”.

EN EL FINIQUITO SE HARÁN CONSTAR LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR “EL INSTITUTO” POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, ADEMÁS, EN SU CASO, PACTARÁ EN EL MISMO EL REEMBOLSO AL PROVEEDOR DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

CUANDO “EL INSTITUTO” DETERMINE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LO NOTIFICARÁ A “EL PROVEEDOR” HASTA CON 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES ANTERIORES AL HECHO, DEBIENDO SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL QUE, SE PRECISARÁN LAS RAZONES O CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA Y PAGARÁ A “EL PROVEEDOR” LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, LIMITÁNDOSE SEGÚN CORRESPONDA A LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN

“EL INSTITUTO” PODRÁ INICIAR EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

- a) CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS PACTADOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO;
- b) TRANSFERIR EN TODO O EN PARTE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL CONTRATO A UN TERCERO AJENO A LA RELACIÓN CONTRACTUAL;
- c) CEDER LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”;
- d) SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE Y SIN CAUSA JUSTIFICADA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO;





- e) NO REALIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS;
- f) NO PROPORCIONAR A LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN, LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA CON MOTIVO DE LAS AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES QUE REALICEN;
- g) SER DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA DISTINTA O ANÁLOGA QUE AFECTE SU PATRIMONIO;
- h) EN CASO DE QUE COMPRUEBE LA FALSEDAD DE ALGUNA MANIFESTACIÓN, INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA PARA EFECTO DEL CONTRATO;
- i) NO PRESENTAR BIMESTRALMENTE, LAS CONSTANCIAS DE LA INSCRIPCIÓN Y PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL PERSONAL QUE UTILICE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS;
- j) NO ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE;
- k) CUANDO LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES EXCEDA EL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO;
- l) CUANDO LA SUMA DE LAS DEDUCCIONES AL PAGO, EXCEDAN EL LÍMITE MÁXIMO ESTABLECIDO PARA LAS DEDUCCIONES;
- m) DIVULGAR, TRANSFERIR O UTILIZAR LA INFORMACIÓN QUE CONOZCA EN EL DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE “EL INSTITUTO” EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO;
- n) IMPEDIR EL DESEMPEÑO NORMAL DE LABORES DE “EL INSTITUTO”;
- o) CAMBIAR SU NACIONALIDAD POR OTRA E INVOCAR LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO CONTRA RECLAMACIONES Y ÓRDENES DE “EL INSTITUTO”, CUANDO SEA EXTRANJERO, Y
- p) INCUMPLIR CUALQUIER OBLIGACIÓN DISTINTA DE LAS ANTERIORES Y DERIVADAS DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL PROVEEDOR LE SEA COMUNICADO MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, “EL INSTITUTO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER EL PROVEEDOR. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO





DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL PROVEEDOR” DENTRO DE DICHO PLAZO MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL,

- III. CUANDO SE NOTIFIQUE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, SE EXTINGUIRÁN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MISMO Y SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR “EL INSTITUTO” POR CONCEPTO DE LOS BIENES RECIBIDOS O LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN.

INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN “EL INSTITUTO” BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE ENTREGA DE LOS BIENES O SE PRESTAREN LOS SERVICIOS, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS, APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“EL INSTITUTO” PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, DEBERÁ ELABORAR UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

AL NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD ESTABLECERÁ CON “EL PROVEEDOR” OTRO PLAZO, QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CUANDO POR MOTIVO DEL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, O EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE UBIQUE EN UN EJERCICIO FISCAL DIFERENTE A AQUEL EN QUE HUBIERE SIDO ADJUDICADO EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” PODRÁ RECIBIR LOS BIENES O SERVICIOS, PREVIA VERIFICACIÓN DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS Y SE CUENTA CON PARTIDA Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, DEBIENDO MODIFICARSE LA VIGENCIA DEL CONTRATO CON LOS PRECIOS ORIGINALMENTE PACTADOS. CUALQUIER PACTO EN CONTRARIO A LO DISPUESTO EN ESTE ARTÍCULO SE CONSIDERARÁ NULO.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” RECONOCE Y ACEPTA SER EL ÚNICO PATRÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A “EL INSTITUTO” RESPECTO DE CUALQUIER RECLAMO QUE EN SU CASO PUEDAN EFECTUAR SUS TRABAJADORES, SEA DE ÍNDOLE LABORAL, FISCAL O DE SEGURIDAD SOCIAL Y EN NINGÚN CASO SE LE PODRÁ CONSIDERAR PATRÓN SUSTITUTO, PATRÓN SOLIDARIO, BENEFICIARIO O INTERMEDIARIO.

“EL PROVEEDOR” ASUME EN FORMA TOTAL Y EXCLUSIVA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE PATRÓN RESPECTO DE CUALQUIER RELACIÓN LABORAL, QUE EL MISMO CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE LABORE BAJO SUS ÓRDENES O INTERVENGA O CONTRATE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS POR “EL INSTITUTO”, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.





PARA CUALQUIER CASO NO PREVISTO, "EL PROVEEDOR" EXIME EXPRESAMENTE A "EL INSTITUTO" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL O PENAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO.

PARA EL CASO QUE, CON POSTERIORIDAD A LA CONCLUSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, "EL INSTITUTO" RECIBA UNA DEMANDA LABORAL POR PARTE DE TRABAJADORES DE "EL PROVEEDOR", EN LA QUE SE DEMANDE LA SOLIDARIDAD Y/O SUSTITUCIÓN PATRONAL A "EL INSTITUTO", "EL PROVEEDOR" QUEDA OBLIGADO A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS

LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025, EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. LAS ESTIPULACIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO NO DEBERÁN MODIFICAR LAS CONDICIONES PREVISTAS EN DICHA SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y SUS JUNTAS DE ACLARACIONES O AVISOS DE ACLARACIÓN. EN CASO DE DISCREPANCIA, PREVALECE LO ESTIPULADO EN ESTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 109, 110, 111 Y 112 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS

"LAS PARTES" SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS LEGALES PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR Y QUE SE RELACIONAN EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE INDICAN EN EL APARTADO DE DECLARACIONES, POR LO QUE CUALQUIER NOTIFICACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, EMPLAZAMIENTO, REQUERIMIENTO O DILIGENCIA QUE EN DICHS DOMICILIOS SE PRACTIQUE, SERÁ ENTERAMENTE VÁLIDA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, SUS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO; CÓDIGO CIVIL FEDERAL; LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE, PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.





“LAS PARTES” MANIFIESTAN ESTAR CONFORMES Y ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONTIENE, POR LO QUE LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LAS FECHAS ESPECIFICADAS.

POR:
“EL INSTITUTO”

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
DRA. PATRICIA SOTO MÁRQUEZ	TITULAR Y APODERADA LEGAL DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL	SOMP681002342
ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	MIBJ700426US4

POR:
“EL PROVEEDOR”

NOMBRE	R.F.C.
C. LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ (PERSONA FÍSICA)	LERL781219I93



Cadena original:

cf10d3eb4b80f1fdd74306ab6e6152f1822b19451b959eba448ba2d0b2beb22b

Firmante: JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS
RFC: MIBJ700426USA

Número de Serie: 0000100000511300711
Fecha de Firma: 11/09/2025 12:20

Certificado:

MIIGTCCBC2gAwIBAgIU... (Long alphanumeric certificate string)

Firma:

OIqu7JD1xKpLx8R0NsF+tfccCK78o7 / 0PdhPi / xJUM0n0ZiWj2BhwybVam5dvVeDg7f7OqB3Aye1CjChkHwXQYDu3Sx1l1QJ2S2YtIdiDvXwckLGI3Mvz2fR0UUmY3LRTa9JxQvdbbP2BvF1jG2BB4s0...

Firmante: PATRICIA SOTO MARQUEZ
RFC: SOMP681002342

Número de Serie: 00001000000705611859
Fecha de Firma: 11/09/2025 20:03

Certificado:

MIIGTCCBC2gAwIBAgIU... (Long alphanumeric certificate string)

Firma:

gpP9uU8M6ycKsOR8m2oXivQtIOEH4QVQpk1LfnUhmffCqRjgayOnQGBjQIXlKZAFa9PDv/hoyYOLkNRdCva28C561oAgWds6n+v1a18tc+VNEDB2tu9bB67E28HzIQLX8koLRBCwZt1cceGCO0hNXL4VxCrBx...

Firmante: LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ
RFC: LERL781219I93

Número de Serie: 00001000000713511778
Fecha de Firma: 12/09/2025 10:37

Certificado:

MIIGTCCBC2gAwIBAgIU... (Long alphanumeric certificate string)

Firma:

Contrato: C5M0093

pCZfQ+CdujhnuXhKXYd3qlYqkNeA0xR95Zv8CSDX92M/IB8JqdIHK+Xf8/p3XuKhYRs1AOGmWXv+9iAtR/OV1q6ggOgATo+/17IGMHH9XJYwvsCt0F68D1pgDLVGdk+ghRAhFi6jcQpGexyW8i15FyuTt10SezVLUMgVVNrPrpV5uXa7Q6z/fr/uhnMezqM+42iVTStco3IkUCqzDn3aPnau2eQRiYHqLWrUEkLQp8K/vkAy63yLvFLZPgffj8dGnlugjFSSStLfMyVREf4Vng1Bd8/01xXCtqXRD5sDKfLcV9WzB7N83+AKT0wi7hV6A+BHpqs8XH528EUFrc9IFW6A==



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
NO DE EVENTO: IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025
NÚMERO DE CONTRATO: C5M0093



ANEXO 1



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Delegación No. 1 Noroeste DF
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000204573-2025

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 35 Delegación No. 1 Noroeste DF

359001 Oficina del OOAD CDMX NOROESTE

140100 DeptoConsev y Servs Grales

Concepto: Of 3673 Reparación mayor a marmitas así como pulido de equipo de acero inoxidable UO 35 DCSG

Fecha Elaboración: 09/07/2025

Total Comprometido (en pesos): \$ 2,700,000.00
 Cuenta: 51351008 Mant. y Cons. Maq. y Equip. Unidad de Información: 351601 Centro de Costos: 142902
 COG 3570101

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	900.0	900.0	900.0	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en los artículos 8, 144 y 148 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del IMSS, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema FINAT, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

NORMA ANGELICA GOMEZ PONCE

GOMEZ PONCE NORMA ANGELICA

DIA	MES	AÑO
DICTAMINADO DEFINITIVO		

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____ .00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Delegación No. 2 Noreste DF
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: **0000204574-2025**

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: **36** Delegación No. 2 Noreste DF

369001 Oficina del OOAD CDMX NORESTE

140100 DeptoConsev y Servs Grales

Concepto: **Of 3673 Reparación mayor a marmitas así como pulido de equipo de acero inoxidable UO 36 DCSG**

Fecha Elaboración: **09/07/2025**

Total Comprometido (en pesos): \$ **1,800,000.00**
 Cuenta: **51351008** Mant. y Cons. Maq. y Equip. Unidad de Información: **360101** Centro de Costos: **142902**
 COG **3570101**

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,546.7	0.0	253.3	0.0	0.0	0.0
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en los artículos 8, 144 y 148 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del IMSS, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema FINAT, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

NORMA ANGELICA GOMEZ PONCE

GOMEZ PONCE NORMA ANGELICA

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____ .00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
NO DE EVENTO. IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025
NÚMERO DE CONTRATO: C5M0093



ANEXO 2



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



ANEXO TÉCNICO

Partida Única. – Servicio de reparación mayor a marmitas y pulido de equipo de acero inoxidable para las diferentes Unidades del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal, Delegación 35 y Delegación 36. Para cubrir necesidades a partir del día natural siguiente de la notificación del fallo al 31 de diciembre de 2025.

DELEGACION 35

Área de Dietóloga del Hospital de Gineco Pediatría 3-A

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas





de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, asi mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, asi como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, asi mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, asi como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, asi mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, asi como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, asi mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, asi como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, asi mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.





Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.75 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14

Fabricación de muro antigrasa para marmitas tipo I junto con la fabricación y colocación de piso antiderrapante para zona de mamitas en cal 14





Área Quirófanos del Hospital de Gineco Pediatría 3-A

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.





Área Expulsión del Hospital de Gineco Pediatría 3-A

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Área Urgencia del Hospital de Gineco Pediatría 3-A

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, asi como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas asi mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, asi como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas asi mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable cromado , asi como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas asi mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, asi como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas asi mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, asi como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas asi mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, asi como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas asi mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, asi como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas asi mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable cromados, asi como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas asi mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Tapas de Cisterna del Hospital de Gineco Pediatría 3-A

Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de 1 ¼ x 3/16 en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 29. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.18mts x 1.24cm.

Tripies del Hospital de Gineco Pediatría 3-A

Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminación satinado y cambio de rodajas.

Área de Dietóloga Hospital General de Zona No. 24

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal. 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal. 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.





Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.





Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.75 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14





Área Quirófanos Hospital General de Zona No. 24

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de $1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{16}$ en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 24. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.20mts x 1.25cm.

Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminacion satinado y cambio de rodajas.

Tapa de Lavadora de la Planta de lavado Norte

Reparación de tapa para lavadora en lamina cal 12 con contra marco de $1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{16}$ en acero inoxidable con acabado en bruto tipo 304 Incluyendo la colocación y desmontaje de la planta de lavado.

Tapa de Secadora de la Planta de lavado Norte

Reparación de tapas para secadora de acero inox. Tipo 304 con estructura de PTR de acero inox cal 12 y tapas cal 16 con mirilla de 30cm de diametro con reduccion a 6" y vidrio de 5mm x 6" con relleno de lana minera, con medidas de 1.50 x 1mts vi-partida

Área de Dietóloga del Hospital General de Zona No. 48

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida,





incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.





Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.





Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.05 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14

Área Quirófanos del Hospital General de Zona No. 48

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa riñón así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Área Transplante del Hospital General de Zona No. 48

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Área UMAA (Unidad Médica de Atención Ambulatoria) del Hospital General de Zona No. 48

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura Cromada en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de $1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{16}$ en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 48. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.00mts x 1.00cm.

Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminacion satinado y cambio de rodajas.





DELEGACION 36

Área de Dietóloga del Hospital General de Zona No. 27

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.





Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.





Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.75 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.35 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14

Área Quirófanos del Hospital General de Zona No. 27

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable en estructura cromada, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable cromado, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/4 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de 1 ¼ x 3/16 en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 27. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.10mts x 1.20cm.

Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminación satinado y cambio de rodajas.

Reparación de junta constructiva en el area de elevadores para la transportación de camillas, colocando una junta constructiva de neopreno con aluminio.

Área de Dietóloga del Hospital General de Zona No. 29

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, asi como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, asi mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, asi como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, asi mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, asi como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, asi mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, asi como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, asi mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.





Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.





Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.75 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14

Fabricación de muro antigraza para marmitas tipo I junto con la fabricación y colocación de piso antiderrapante para zona de marmitas en cal 14 con medidas dd 1.20 x 1.50mts





Área Quirófanos del Hospital General de Zona No. 29

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de tarimas, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y ajuste estructura , colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa rectangular, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa para anestecia, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable chico, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.





Tapas de cisterna del Hospital General de Zona No. 29

Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de $1 \frac{1}{4} \times 3/16$ en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 29. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.45mts x 1.34cm.

Tipies del Hospital General de Zona No. 29

Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminacion satinado y cambio de rodajas.

Plazo: Para cubrir necesidades a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo al 31 de diciembre de 2025.

El servicio se llevara a cabo en los meses de septiembre y octubre

Ing. Adrian Agustin Martinez Reyes
Jefe de Zona I

Ing. Jose Gervacio Araujo
Jefe de Zona III





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
NO DE EVENTO. IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025
NÚMERO DE CONTRATO: C5M0093



ANEXO 4



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ	POSITIVO

RFC	Folio
LERL781219I93	25NF0656417

Fecha y hora de emisión
08 de septiembre de 2025 a las 11:50 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.

Cadena Original

||LERL781219I93|25NF0656417|08-09-2025|P||000010888880000031||

Sello Digital

cFxlcf7Dt4E2muTC+LDC7LM9Zh5NpqJpq8DIUVINISUwGfle8EsdhVAZdQyGE+vZN4BjKvrlG7zdVn3WDrd7GvjM
RgfN1BDVPGMnlhPP/tQInevPyDLjd0an4LOGEHrtF199I6HqkctP8+RqAj1wOOAYFk0IH8o5kN+1X8+cPy6eMBbh
1bvn/R5R3kd1Ob5XAWVz7v5+W3rkhOSO24+v7fEnksUo73FPHYopxRWZdpMoAb/ejs9ribHIGLHgQhDhI6wLWAO5p
URUP0PvzigAybKPzNgiQS1I92XK6TYIAzXeHEyc86UnNIAuOMYd/carsa8TxclzDWSHdFPMQ==




Gobierno de México

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá **01 877 44 88 728**.



FECHA: 08 de septiembre de 2025

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio: 17573508334241493985194
Clave de R.F.C.: LERL781219I93
Nombre, Denominación o Razón Social: LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 08 de septiembre de 2025, a las 11:00 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 08 de septiembre de 2025, 23:59:59.

Usted tiene registrado(s) 2 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

- 1. En caso de estar inconforme y usted sea el particular que esté inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controla el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.
2. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINIÓN.- Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
5. Se incluyen datos informativos, en su caso tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de acto administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emita la opinión.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito. El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.



Cadena Original: [url]
Sello digital: Wxx+8OFkvlj+yjtqtaPrMGv9GXSxJPD6W2+OTQMqHU1JrLJN8ZeWY+yZHc8o+86csEeJ1XqH9frWIRK3IZ4FY46BvaYFeZEW7cNeaTzR2ymr4gOa9dLuVikwHlVv1KRksGI4P08uo1ZLZTNq046OI2k9EGZvcjyzv26Y1ERanIUBW2eo8Oio+PkYNTY4hMsOQXeOGROmqnMI0V6e1tYLR+A2M8lIkqaYUpW04q1xw+H8llqXlOdBrFHujHzMyX89JlKG37rIXMA
MoqjMAaPKPvu4KSG5+R8xDry39P1xJaRueK3GkwJGbm5PdUqzlrwd+yWIGku6VIGg==
Secuencia Notarial: 52eed3e4-64f8-4b50-88d0-22c414e807a6
Número de Serie: 00000000000000000001



**Coordinación General de Recaudación Fiscal
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías
Ciudad de México, a 03 de Septiembre de 2025**

Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones Fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de descuentos.

Folio: 0001493328/2025
RFC: LERL781219193
Nombre o Razón Social: LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ

Estimado Patrón:

En atención a su solicitud de constancia de situación fiscal registrada el día **03 de Septiembre de 2025 y 11:52:51** respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se hace de su conocimiento lo siguiente:

Se informa que al momento de realizar la consulta solicitada por usted en los sistemas electrónicos del Instituto respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de vivienda, y con relación a los datos de identificación que aparecen al inicio del presente documento, se detectó que Sí se encuentra al corriente en las obligaciones patronales relativas a realizar la aportación del cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores, así como retener y enterar los descuentos para el pago amortizaciones de crédito en términos de los artículos 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por lo que la constancia que se emite es **sin adeudo**.

Asimismo, se señala que de conformidad con los registros electrónicos consultados por este Instituto, ese solicitante cuenta con **0 trabajador(es) activo(s)** ante el Infonavit al **3er. Bimestre de 2025**.

Se informa lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto como Organismo Fiscal Autónomo se reserve el ejercicio de sus facultades para allegarse de información complementaria y/o realizar los ajustes que modifiquen lo aquí hecho de su conocimiento a fin de reconocer la existencia de registros patronales adicionales vinculados a su registro federal de contribuyentes que a su vez, puedan evidenciar el cumplimiento de obligaciones patronales ante este Instituto en términos del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Cabe mencionar, que el presente documento no constituye una resolución definitiva en tanto que tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de su expedición, indicando que la Constancia que nos ocupa constituye un acto de autoridad meramente informativo y emitido a petición de la parte interesada, por lo que no reviste características de resolución de carácter fiscal; no determina cantidad alguna a pagar, ni crea, modifica o extingue derechos u obligaciones inherentes a las situaciones de hecho reguladas por la legislación aplicable.

La presente constancia es emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con los artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación; 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; en relación con lo dispuesto en los artículos 3, fracción IV, 4 fracción VII, 5 primer párrafo y 11 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2017; así como las Reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2024.



Cadena Original: 0001493328/2025 | LERL781219193|

Ciudad de México, a 03 de Septiembre de 2025 : 11:52:51

Sello digital Infonavit:

F5VeU3T6FE1Y0gVr1P0hdIj26vaKQMxR7pTRQKzADJnqbd/bRt5FnIW8CY4qHj
jTP6+I3fKwcfobOcwOOPGTsqx4ZTr9tGgZ5c0JjQ07EStO6qR6QVLBdosFSNEIR
XDYSUujBItCBN5GR0N9r7KKVUbFO0rPxeJMm7sk9bESbXewgHQSo6hYQ8qf3kMY
OFGA4Kvl+mLvenose04mTXnBeM6CKnJnekZJlipiYFHtsLoP6VzdOkPF55CBgsm
Lwo



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL


ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
NO DE EVENTO. IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025
NÚMERO DE CONTRATO: C5M0093



ANEXO 5



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS
Leonardo Rodríguez Leonardo

JCU

PROVEEDOR:

LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD
PROPUESTA

PRECIO UNITARIO
PROPUESTO

IMPORTE
PROPUESTO

SERVICIO

Servicio de reparación mayor a marmitas y pulido de equipo de acero inoxidable para las diferentes Unidades del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal

DELEGACIÓN 35 Y 36

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL NO: IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025

DELEGACION 35

Area de Dietologia del Hospital de Gineco Pediatría 3-A

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

\$ 12,683.00 \$ 25,366.00

EQ 2

\$ 12,683.00 \$ 25,366.00

EQ 2

\$ 12,683.00 \$ 12,683.00

EQ 1

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	\$ 12,683.00	\$ 25,366.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobles de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobles de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	\$ 12,683.00	\$ 25,366.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobles de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobles de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	\$ 12,683.00	\$ 25,366.00

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.75 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	\$ 12,682.63	\$ 25,365.26
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	\$ 11,329.70	\$ 22,659.40
<p>Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14</p>	EQ	2	\$ 14,379.20	\$ 28,758.40
<p>fabricacion de muro antigrasa para marmitas tipo I junto con la fabricacion y colocacion de piso antiderrapante para zona de mamitas en cal 14</p>	EQ	3	\$ 12,212.65	\$ 36,637.95
Area Quirofanos del Hospital de Gineco Pediatria 3-A				
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	EQ	2	\$ 2,695.00	\$ 5,390.00

<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	EQ	1	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	EQ	3	\$ 2,079.00	\$ 6,237.00
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	EQ	3	\$ 1,881.00	\$ 5,643.00
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	EQ	1	\$ 2,970.00	\$ 2,970.00
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	EQ	1	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 7,425.00	\$ 14,850.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 1,881.00	\$ 1,881.00
Area Expulsion del Hospital de Gineco Pediatría 3-A				
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,079.00	\$ 2,079.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 1,881.00	\$ 5,643.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 1,881.00	\$ 1,881.00
Area Urgencia del Hospital de Gineco Pediatría 3-A				
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 7,425.00	\$ 14,850.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	4	\$ 2,079.00	\$ 8,316.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable cromado , así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	4	\$ 1,881.00	\$ 7,524.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,695.00	\$ 5,390.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 7,425.00	\$ 22,275.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 2,079.00	\$ 6,237.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable cromados , así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,183.75	\$ 2,367.50

<p>Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de 1 ¼ x 3/16 en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 29. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.18mts x 1.24cm.</p>	<p>HGP.3 A</p>	<p>2</p>	<p>\$ 8,950.00</p>	<p>\$ 17,900.00</p>
<p align="center">Tripies del Hospital de Gineco Pediatría 3-A</p>				
<p>Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminación satinado y cambio de rodajas.</p>	<p>HGP.3 A</p>	<p>20</p>	<p>\$ 4,004.00</p>	<p>\$ 80,080.00</p>
<p align="center">Area de Dietologia Hospital General de Zona No. 24</p>				
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal. 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra</p>	<p>PZA.</p>	<p>4</p>	<p>\$ 12,683.00</p>	<p>\$ 50,732.00</p>
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal. 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA.</p>	<p>3</p>	<p>\$ 12,683.00</p>	<p>\$ 38,049.00</p>
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA.</p>	<p>1</p>	<p>\$ 12,683.00</p>	<p>\$ 12,683.00</p>

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA.</p>	<p>3</p>	<p>\$ 12,683.00</p>	<p>\$ 38,049.00</p>
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA.</p>	<p>1</p>	<p>\$ 12,683.00</p>	<p>\$ 12,683.00</p>
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA.</p>	<p>1</p>	<p>\$ 12,683.00</p>	<p>\$ 12,683.00</p>
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA.</p>	<p>1</p>	<p>\$ 12,683.00</p>	<p>\$ 12,683.00</p>

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA.</p>	<p>2</p>	<p>\$ 12,683.00</p>	<p>\$ 25,366.00</p>
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA.</p>	<p>3</p>	<p>\$ 12,683.00</p>	<p>\$ 38,049.00</p>
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA.</p>	<p>1</p>	<p>\$ 12,683.00</p>	<p>\$ 12,683.00</p>
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA.</p>	<p>2</p>	<p>\$ 12,683.00</p>	<p>\$ 25,366.00</p>

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.	PZA.	2	\$ 12,680.80	\$ 25,361.60
Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.75 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.	PZA.	2	\$ 9,064.55	\$ 18,129.10
Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.	PZA.	3	\$ 12,494.90	\$ 37,484.70
Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14	PZA.	3	\$ 14,379.20	\$ 43,137.60
Area Quirofanos Hospital General de Zona No. 24				
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	1	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00	7,425.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	6	\$ 2,079.00	\$ 2,079.00	12,474.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	4	\$ 1,881.00	\$ 1,881.00	7,524.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00	2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	1	\$ 2,970.00	\$ 2,970.00	2,970.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	2	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00	14,850.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	6	\$ 2,079.00	\$ 2,079.00	12,474.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	3	\$ 1,881.00	\$ 1,881.00	5,643.00

Reparación de estructura de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	3	\$ 2,695.00	\$ 8,085.00
Reparación de estructura de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	3	\$ 2,970.00	\$ 8,910.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	3	\$ 7,425.00	\$ 22,275.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	5	\$ 2,079.00	\$ 10,395.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	4	\$ 1,881.00	\$ 7,524.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	3	\$ 2,695.00	\$ 8,085.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	3	\$ 2,970.00	\$ 8,910.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	4	\$ 7,425.00	\$ 29,700.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	5	\$ 2,079.00	\$ 10,395.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	3	\$ 2,189.48	\$ 6,568.43
Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de 1 ¼ x 3/16 en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 24. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.20mts x 1.25cm.	PZA.	2	\$ 9,500.00	\$ 19,000.00
Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminacion satinado y cambio de rodajas.	PZA.	19	\$ 4,004.00	\$ 76,076.00
Tapa de Lavadora de la Planta de lavado Norte				
Reparación de tapa para lavadora en lamina cal 12 con contra marco de 1 ¼ x 3/16 en acero inoxidable con acabado en bruto tipo 304 Incluyendo la colocación y desmontaje de la planta de lavado.	PZA.	1	\$ 127,600.00	\$ 127,600.00
Tapa de Secadora de la Planta de lavado Norte				
Reparación de tapas para secadora de acero inox. Tipo 304 con estructura de PTR de acero inox cal 12 y tapas cal 16 con mirilla de 30cm de diametro con reduccion a 6" y vidrio de 5mm x 6" con relleno de lana minera ,l con medidas de 1.50 x 1mts vi-partida	PZA.	2	\$ 52,718.52	\$ 105,437.04
Area de Dietologia del Hospital General de Zona No. 48				
Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra	EQ	3	\$ 12,683.00	\$ 38,049.00

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	3	\$ 12,683.00	\$ 38,049.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	\$ 12,683.00	\$ 25,366.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	\$ 12,683.00	\$ 25,366.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	\$ 12,683.00	\$ 25,366.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	3	\$ 12,683.00	\$ 38,049.00

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensablado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	\$ 12,683.00	\$ 25,366.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensablado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	\$ 12,683.00	\$ 25,366.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensablado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	3	\$ 12,683.00	\$ 38,049.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.05 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensablado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	\$ 15,854.30	\$ 31,708.60

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.	EQ	2	\$ 12,687.40	\$ 25,374.80
Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14	EQ	3	\$ 14,379.20	\$ 43,137.60
\$ 417,296.00				

Area Quirofanos del Hospital General de Zona No. 48

Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,970.00	\$ 2,970.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de mesa riñon así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 1,881.00	\$ 5,643.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00	2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 2,970.00	5,940.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00	14,850.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 2,079.00	4,158.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 1,881.00	3,762.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00	2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 2,970.00	5,940.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00	14,850.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 1,881.00	\$ 5,643.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,970.00	\$ 2,970.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,970.00	\$ 2,970.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 7,425.00	\$ 14,850.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00
Area UMAA (Unidad Medica de Atencion Ambulatoria) del Hospital General de Zona No. 48				
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 7,425.00	\$ 22,275.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00
Reparación de estructura Cromada en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 7,425.00	\$ 22,275.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 1,639.36	\$ 4,918.08
Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de $1\frac{1}{4}$ x 3/16 en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 48. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.00mts x 1.00cm.	PZA.	2	\$ 6,712.00	\$ 13,424.00
Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminación satinado y cambio de rodajas.	PZA.	19	\$ 4,004.00	\$ 76,076.00
			SUBTOTAL	192,296.08
			DELEGACION 35	\$ 2,362,333.06

Area de Dietologia del Hospital General de Zona No. 27

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra</p>	<p>EQ</p>	<p>4</p>	<p>\$ 12,683.00 \$ 50,732.00</p>
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>EQ</p>	<p>2</p>	<p>\$ 12,683.00 \$ 25,366.00</p>
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>EQ</p>	<p>1</p>	<p>\$ 12,683.00 \$ 12,683.00</p>
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>EQ</p>	<p>2</p>	<p>\$ 12,683.00 \$ 25,366.00</p>

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	3	\$ 12,683.00	\$ 38,049.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	3	\$ 12,683.00	\$ 38,049.00

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.75 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.	EQ	3	\$ 12,682.63	\$ 38,047.89
Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.35 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.	EQ	2	\$ 12,520.75	\$ 25,041.51
Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14	EQ	3	\$ 14,379.20	\$ 43,137.60

Area Quirofanos del Hospital General de Zona No. 27

Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,970.00	\$ 2,970.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 7,425.00	\$ 14,850.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 2,079.00	\$ 6,237.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable en estructura cromada, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,970.00	\$ 2,970.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 7,425.00	\$ 14,850.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 2,079.00	\$ 6,237.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,970.00	\$ 2,970.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 7,425.00	\$ 14,850.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 2,079.00	\$ 6,237.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 7,425.00	\$ 22,275.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 2,079.00	\$ 6,237.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,742.58	\$ 3,485.16

Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,695.00	\$ 5,390.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 2,970.00	\$ 8,910.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 7,425.00	\$ 22,275.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 2,079.00	\$ 6,237.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable cromado, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	4	\$ 2,047.69	\$ 8,190.76
Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de 1 ¼ x 3/16 en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 27. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.10mts x 1.20cm.	PZA.	2	\$ 7,448.00	\$ 14,896.00
Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminacion satinado y cambio de rodajas.	PZA.	19	\$ 4,004.00	\$ 76,076.00
Reparación de junta constructiva en el area de elevadores para la transportacion de camillas , colocando una junta constructiva de neopreno con aluminio.	PZA.	1	\$ 131,836.32	\$ 131,836.32

Area de Dietologia del Hospital General de Zona No. 29

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra</p>	EQ	4	\$ 12,683.00	\$ 50,732.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	\$ 12,683.00	\$ 25,366.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	\$ 12,683.00	\$ 25,366.00

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	4	\$ 12,683.00	\$ 50,732.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, solodar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	\$ 12,683.00	\$ 12,683.00

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.75 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobles de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.	EQ	2	\$ 12,682.63	\$ 25,365.26
Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobles de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.	EQ	2	\$ 12,687.40	\$ 25,374.80
Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14	EQ	3	\$ 14,379.20	\$ 43,137.60
fabricacion de muro antigraza para marmitas tipo l junto con la fabricacion y colocacion de piso antiderrapante para zona de marmitas en cal 14 con medidas dd 1.20 x 1.50mts	EQ	2	\$ 12,141.17	\$ 24,282.34
\$ 371,870.00				

Area Quirofanos del Hospital General de Zona No. 29

Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,695.00	\$ 5,390.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 7,425.00	\$ 22,275.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,695.00	\$ 2,695.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,970.00	\$ 2,970.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,079.00	\$ 4,158.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,704.90	\$ 2,704.90

Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,970.00	\$ 5,940.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 7,425.00	\$ 22,275.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	1	\$ 2,079.00	\$ 2,079.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,695.00	\$ 5,390.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 2,970.00	\$ 8,910.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	4	\$ 7,425.00	\$ 29,700.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 2,079.00	\$ 6,237.00

Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 2,695.00	\$ 5,390.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 2,970.00	\$ 8,910.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de tarimas, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y ajuste estructura , colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,056.00	\$ 2,112.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 2,079.00	\$ 6,237.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	2	\$ 1,881.00	\$ 3,762.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa rectangular, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	4	\$ 6,322.80	\$ 25,291.20
Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa para anestecia, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	4	\$ 8,254.02	\$ 33,016.08

Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 7,425.00	\$ 22,275.00
Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 2,079.00	\$ 6,237.00
Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable chico, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3	\$ 1,933.34	\$ 5,800.02
Tapas de cisterna del Hospital General de Zona No. 29				
Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de 1 ¼ x 3/16 en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 29. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.45mts x 1.34cm.	HGZ.29	2	\$ 9,100.00	\$ 18,200.00
Tipies del Hospital General de Zona No. 29				
Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminacion satinado y cambio de rodajas.	HGZ. 29	19	\$ 4,004.00	\$ 76,076.00
				\$ 76,076.00
			SUBTOTAL DELEGACION 36	\$ 1,516,976.44
			SUBTOTAL DELEGACION 35 Y 36	\$ 3,879,309.50
			I.V.A.	\$ 620,689.52
			TOTAL	\$ 4,499,999.02



I. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025, que efectúa el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal a través de su Departamento de Conservación y Servicios Generales, por conducto del ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS, Encargado de dicho Departamento y el ING. ADRIAN AGUSTIN MARTINEZ REYES Jefe de Zona I del Departamento de Conservación y Servicios Generales y el ING. JOSE GERVACIO ARAUJO, Jefe de Zona III del Departamento de Conservación y Servicios Generales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 134 párrafo primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 277-G párrafo primero, de la Ley del Seguro Social; 1 fracción III, 5 fracciones III, VIII y IX, 6 fracción IX, 11, 13, 18 fracción III incisos a), b), c), d) y e), 19, 33, 35 fracción II y párrafos quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo, 36 párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, 39 fracción I, 47, 48 fracción I y párrafos segundo y tercero, 49 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, 50, 51, 55, 56 fracciones I, II, III y IV, 67, 68 fracciones I y II, 69 fracción II, 70 fracción II, 71 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, 81 y 95, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 2 fracción I y III, 51 párrafo primero, 52 y 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; numerales 14, 18, 18.4, 28, 28.1, 28.2, 29, 32, 32.1, 32.2 y 33 de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025 y demás normatividad aplicable vigente al presente procedimiento de contratación.

II. LUGAR Y FECHA EN QUE SE REALIZA EL ACTO

En la Ciudad de México, a 05 de septiembre de 2025, en la sala de juntas del Departamento de Conservación y Servicios Generales del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal, el ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS, EMITE EL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025, cuyo objeto es la contratación de la: **PARTIDA ÚNICA. – SERVICIO DE REPARACIÓN MAYOR A MARMITAS Y PULIDO DE EQUIPO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DELEGACIÓN 35 Y DELEGACIÓN 36. PARA CUBRIR NECESIDADES A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.**

III. PRESIDENTE DEL ACTO

El presente acto de emisión de fallo es presidido por el ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS, Encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales.

IV. VISTO

Para emisión de fallo, el dictamen legal, administrativo, técnico y económico que realizó el Ing. Adrian Agustín Martínez Reyes, Jefe de Zona I del Departamento de Conservación y Servicios Generales y el Ing. Jose Gervacio Araujo, Jefe de Zona III del Departamento de Conservación y Servicios Generales.

V. RESULTANDO

Primero. - Que el día 15 de agosto de 2025, se publicó en la página web <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>, la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025, cuyo objeto ya está descrito en el segundo párrafo del presente fallo.





Segundo. - Que en el numeral 18 de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025, se precisaron las fechas y horarios de los actos y eventos del presente procedimiento de contratación.

Tercero. - Que no se realizó junta de aclaraciones a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025, sin embargo, el día 29 de agosto de 2025, se realizó el acto de aviso de aclaraciones, en el que se precisó que, ningún licitante solicitó aclaraciones respecto de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

Cuarto. - Que a las 12:00 horas del día 04 de septiembre de 2025, se realizó el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025.

Quinto. - Que en el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025, se recibieron tres propuestas, mismas que fueron presentadas por:

Uno	ALEXIS SAMANTA VERA GONZALEZ (PERSONA FÍSICA)
Dos	LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ (PERSONA FÍSICA)
Tres	RAFAEL VERA MALDONADO (PERSONA FÍSICA)

Sexto. - Que los servidores públicos: **ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS, ING. ADRIAN AGUSTIN MARTINEZ** y el **ING. JOSE GERVACIO ARAUJO**, realizaron en sus respectivos ámbitos de competencia y responsabilidad, la evaluación legal, administrativa, técnica y económica de las propuestas referidas en el quinto resultando del presente fallo. De dicha evaluación se derivó el respectivo dictamen técnico y económico, el cual sirvió como documento base y soporte del presente fallo.

VI. CONSIDERANDO

Primero. - Que mediante oficio número 35 90 01 140 100/284/2025, se le otorgaron facultades al Arq. Joel Ulises Miranda Barillas, para llevar a cabo actos de procedimientos de contratación, suscribir los diferentes documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones.

Segundo.- Que con objeto de verificar que en la presente INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS se contrate en apego y cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás normatividad aplicable, así como estricta sujeción a la convocatoria de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025, se procedió a evaluar legal, administrativa, técnica y económicamente las dos proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de ofertas de la multicitada INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, resultando lo siguiente:

VII. EVALUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en términos de lo previsto en el numeral 29 de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025, a continuación se relacionan a los licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal





determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumplieron. -----

1.1.- PRIMERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DEL LICITANTE ALEXIS SAMANTA VERA GONZALEZ (Persona Física). -----

En el numeral 28.1 de la presente Invitación Cuando Menos Tres Personas, documentación legal y administrativa, lo siguiente:

28.1. Documentación Legal y Administrativa

Es el caso que el referido licitante dentro de su documentación legal y administrativa *tiene señalado un número distinto al correspondiente a esta CONTRATACIÓN.*

Lo que afecta severamente la solvencia de su proposición, actualizándose, por consiguiente, las causales de desechamiento previstas en los numerales 29, 29.1, 29.10 y 29.23, de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

Del mismo modo, tiene señalado un número distinto al correspondiente a esta CONTRATACIÓN dentro de su documentación 28.2. y 28.3. -----

1.2.- Por lo motivado en el punto 1.1 del presente fallo y por lo fundado en el presente numeral, es de acordarse y se acuerda: Con fundamento en el artículo 40 fracción XVIII en relación con el 49 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de conformidad con lo previsto en el numeral 28.2.1 de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025, se desecha la propuesta del licitante **ALEXIS SAMANTA VERA GONZALEZ (Persona Física)**, por los incumplimientos señalados, actualizándose por consiguiente, las causales de desechamiento previstas en los numerales 29, 29.1, 29.10 y 29.23 de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas. Asimismo, dicha propuesta no presentó documentación para acreditar lo solicitado en los numerales 28.2. y 28.3. -----

2.1.- PRIMERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DEL LICITANTE RAFAEL VERA MALDONADO (Persona Física). -

En el numeral 18.3.1. de la presente Invitación Cuando Menos Tres Personas, se solicitó como requisito legal administrativo, lo siguiente:

18.3.1 DE LA PRESENTACIÓN inciso 7)

Declaración y acuse de presentación del manifiesto, mediante el cual el licitante afirme o niegue, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones. Dicho manifiesto será presentado y firmado a través del medio electrónico <https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf> 4

Es el caso que el referido licitante dentro de su propuesta legal administrativa **NO PRESENTÓ el punto 18.3.1 inciso 7) la Declaración y acuse de presentación del manifiesto, mediante el cual el licitante afirme o niegue, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones. Dicho manifiesto será presentado y firmado a través del medio electrónico <https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf>**





Lo que afecta severamente la solvencia de su proposición, actualizándose, por consiguiente, las causales de desechamiento previstas en los numerales 29, 29.1, 29.10 y 29.12, de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

Del mismo modo, no presenta documentación con la acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en los numerales 28.2.1, 28.2.2, 28.2.4, 28.2.5, 28.2.6, 28.2.7, 28.2.8, 28.2.9, 28.2.11, 28.2.12, 28.2.13, 28.2.14, 28.2.15 y 28.2.17

2.2.- Por lo motivado en el punto 2.1 del presente fallo y por lo fundado en el presente numeral, es de acordarse y se acuerda: Con fundamento en el artículo 40 fracción XVIII en relación con el 49 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de conformidad con lo previsto en el numeral 28.2.1 de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025, se desecha la propuesta del licitante RAFAEL VERA MALDONADO (Persona Física), por los incumplimientos señalados, actualizándose por consiguiente, las causales de desechamiento previstas en los numerales 29, 29.1, 29.6, 29.7, 29.10 Y 29.12, de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas. Asimismo, dicha propuesta no presentó documentación para acreditar lo solicitado en los numerales 28.2.1, 28.2.2, 28.2.4, 28.2.5, 28.2.6, 28.2.7, 28.2.8, 28.2.9, 28.2.11, 28.2.12, 28.2.13, 28.2.14, 28.2.15 y 28.2.17

Acto seguido, de conformidad con el artículo 49 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se relaciona al licitante cuya proposición resultó solvente, describiendo en lo general dicha proposición.

Table with 5 columns: Documento, ¿El licitante presentó el documento?, ¿El documento que presentó el licitante cumple con lo solicitado?, Observaciones. Rows include criteria like 'Escrito bajo protesta de decir verdad...' and 'Presentar el señalamiento de que, para intervenir en el acto de presentación...'.





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservación y Servicios Generales
Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas número
IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025



					El resultado de ambas consultas es: Dicho licitante no se encuentra sancionado ni inhabilitados para los efectos señalados en los párrafos que anteceden.
La declaración prevista en el artículo 49 fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, relativa a que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el licitante sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Presentar una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Presentar un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el presente procedimiento de contratación.	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento.	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Escrito del licitante por sí o por medio de su representante legal o apoderado, en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Escrito del licitante por sí o por medio de su representante legal o apoderado, en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que los servicios que ofrece son de nacionalidad mexicana.	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Las MYPIMES podrán participar con ese carácter en el presente procedimiento, presentando la copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa o con un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporcione la convocante	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Declaración y acuse de presentación del manifiesto, mediante el cual el licitante afirme o niegue, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones. Dicho manifiesto será presentado y firmado a través del medio electrónico https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem



2025
Año de
La Mujer Indígena

Calzada Vallejo número 675, Colonia Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, Ciudad de México.
Tel: (55) 5533 1100 ext. 15141 www.imss.gob.mx



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservación y Servicios Generales
Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas número
IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025



Identificación oficial legible y vigente con fotografía, por ambos lados, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición y comprobante de domicilio del licitante	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Escrito por el que el licitante se obliga, bajo protesta de decir verdad, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Escrito del licitante por sí o por medio de su representante legal o apoderado en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que: Conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; el contenido de la convocatoria y sus anexos, así como de los puntos que en ésta se señalan; Ha leído y entendido la convocatoria y sus anexos, así como los puntos que en ésta se señalan; y está de acuerdo y conforme con los criterios de adjudicación.	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Opiniones de cumplimiento en materia fiscal y de seguridad social.	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social cuyo giro deberá corresponder al motivo de esta convocatoria de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Carta bajo protesta de decir verdad que conoce el contenido de la Nota Informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Acuse de recepción de la documentación presentada por el licitante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Escrito en la que manifieste que, de resultar adjudicado en la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas, se obliga a: Que, en caso de incumplimiento en sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, solicitará al Instituto Mexicano del Seguro Social, le aplique los recursos derivados del contrato contra los adeudos que, en su caso, tuviere a favor de dicho Instituto. Entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social, junto con la factura de cobro respectiva, la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, vigente y positiva.	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Numeral 28.2.1	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Numeral 28.2.2	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Numeral 28.2.3	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem
Numeral 28.2.4	Si lo presentó	-----	Si cumple	-----	Idem



2025
Año de
La Mujer Indígena

Calzada Vallejo número 675, Colonia Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, Ciudad de México.
Tel: (55) 5533 1100 ext. 15141 www.imss.gob.mx



Table with 6 columns: Item number (e.g., Numeral 28.2.5), 'Si lo presentó', 'Si cumple', and 'Idem'. All 'Si lo presentó' and 'Si cumple' cells are empty, and all 'Idem' cells contain the word 'Idem'.

De conformidad con lo dispuesto los numerales 32, 32.1 y 32.2, de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas, dicha propuesta es solvente porque cumple conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y administrativos de la presente convocatoria y no incurrió en algunas de las causales de desechamiento prevista en la convocatoria, motivo por el cual, se procede a: -----

VIII. EVALUACIÓN POR PUNTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La asignación de puntos de los aspectos técnicos consta por el Ingeniero Adrian Agustin Martinez Reyes Jefe de Zona I del Departamento de Conservación y Servicios Generales y el Ingeniero José Gervacio Araujo, Jefe de Zona III del Departamento de Conservación y Servicios Generales. -----





LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ (PERSONA FÍSICA)

En la propuesta técnica, se consideraron los rubros de:

i. CAPACIDAD DEL LICITANTE.

ESTE RUBRO TUVO UN RANGO DE 24 PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES.

a) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. LA CONVOCANTE TOMARÁ EN CUENTA LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE SE REQUIERA PARA PRESTAR EL SERVICIO. VALOR 10 PUNTOS.

a.1) EXPERIENCIA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. VALOR DE PONDERACIÓN DE 3 PUNTOS.

Table with 3 columns: Valor Máximo de Ponderación, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 3 PUNTOS (TRES PUNTOS), 3 PUNTOS (TRES PUNTOS), Cumple con los requisitos establecidos y documentos solicitados para obtener tres puntos.

a.2) COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON SUS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS O PROFESIONALES. VALOR DE PONDERACIÓN DE 6 PUNTOS

Table with 3 columns: Valor Máximo de Ponderación, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 6 PUNTOS (SEIS PUNTOS), 5 PUNTOS (CINCO PUNTOS), Cumple con los requisitos establecidos y documentos solicitados para obtener cinco puntos.

a.3) DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO. ESTE ASPECTO TENDRÁ UN VALOR DE 1 PUNTO.

Table with 3 columns: Valor Máximo de Ponderación, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: UN PUNTO (UN PUNTO), UN PUNTO (UN PUNTO), Cumple con los requisitos establecidos y documentos solicitados para obtener un punto.

b) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA QUE EL LICITANTE CUMPLA CON EL CONTRATO. LA CONVOCANTE ASIGNA 10 PUNTOS.

Table with 3 columns: Valor Máximo de Ponderación, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Title: CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. Content: LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO 2024 Y LA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE JULIO DE 2025, PRESENTADAS ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Row 1: 5 PUNTOS (CINCO PUNTOS), 5 PUNTOS (CINCO PUNTOS), Cumple con los requisitos establecidos y documentos solicitados para obtener cinco puntos.





Table with 3 columns: Valor Máximo de Ponderación, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 5 PUNTOS (CINCO PUNTOS), 5 PUNTOS (CINCO PUNTOS), Cumple con los requisitos establecidos y documentos solicitados para obtener cinco puntos

c) PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. LA CONVOCANTE ASIGNA 0.5 PUNTOS. -----

Table with 3 columns: Valor Máximo de Ponderación, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 0.5 PUNTOS (CERO PUNTO CINCO PUNTOS), 0 PUNTOS (CERO PUNTOS), No cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados...

d) COOPERATIVAS, ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES Y LAS CONSTITUIDAS O CONFORMADAS POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, QUE CUENTEN CON DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO EMITIDO CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. LA CONVOCANTE ASIGNA 0.5 PUNTOS -----

Table with 3 columns: Valor Máximo de Ponderación, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 0.5 PUNTOS (CERO PUNTO CINCO PUNTOS), 0 PUNTOS (CERO PUNTOS), No presentó documento de constitución y registro emitido conforme a las disposiciones jurídicas aplicables...

e) MIPYMES, DE ACUERDO CON LA COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA O CON UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTAN CON ESE CARÁCTER, UTILIZANDO PARA TAL FIN EL FORMATO QUE AL EFECTO PROPORCIONE LA CONVOCANTE. LA CONVOCANTE ASIGNA 0.5 PUNTOS -----





Table with 3 columns: Valor Máximo de Ponderación, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 0.5 PUNTOS (CERO PUNTO CINCO PUNTOS), 0.5 PUNTOS (CERO PUNTO CINCO PUNTOS), Presentó escrito en el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuentan con la estratificación de empresa MICRO

f) A LAS EMPRESAS QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTEN QUE EN SU CADENA DE VALOR SE INCLUYEN MIPYMES, COOPERATIVAS, ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES, ASÍ COMO LAS CONSTITUIDAS O CONFORMADAS POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA QUE CUENTEN CON DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO EMITIDO CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. LA CONVOCANTE ASIGNA 0.5 PUNTOS

Table with 3 columns: Valor Máximo de Ponderación, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 0.5 PUNTOS (CERO PUNTO CINCO PUNTOS), 0 PUNTOS (CERO PUNTOS), No presentó escrito en el que manifestara bajo protesta de decir verdad que, en su cadena de valor se incluya MIPYMES, cooperativas, organismos del sector social de la economía certificados por el Instituto Nacional de la Economía Social, incluyendo aquellos cuyo objeto sea la inclusión laboral de mujeres y personas vulnerables, así como las constituidas o conformadas por grupos de atención prioritaria que cuenten con documento de constitución y registro emitido conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

g) SE OTORGARÁ PUNTUACIÓN A LAS EMPRESAS QUE HAYAN APLICADO POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO. LA CONVOCANTE ASIGNAN 1.5 PUNTOS A ESTE SUBRUBRO, distribuidos de la manera siguiente:

Table with 3 columns: Valor Máximo de Ponderación, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 0.75 PUNTOS (CERO PUNTO SETENTA Y CINCO PUNTOS), 0 PUNTOS (CERO PUNTOS), NO PRESENTÓ DOCUMENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA CONAPRED, DURANTE CUALQUIER MES DEL AÑO 2024, DONDE SE INDIQUE LA "CONSTANCIA DE NO INCUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, RELACIONADA CON LA DETECCIÓN DE QUEJAS PROCEDENTES POR VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN", EN APEGO A LA NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015, EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN. Row 2: 0.75 PUNTOS (CERO PUNTO SETENTA Y CINCO PUNTOS), 0 PUNTOS (CERO PUNTOS), NO PRESENTÓ DOCUMENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA PROCURADURÍA DEL DEFENSA DEL TRABAJO, EN EL QUE SE INDIQUE QUE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 5.3.2.1 DE LA NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015, EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN, EL LICITANTE NO HA CUENTA CON DEMANDADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. DICHO DOCUMENTO DEBIÓ SER EXPEDIDO EN CUALQUIER MES DEL AÑO 2024.





h) A LAS EMPRESAS QUE ACREDITEN QUE CUENTAN CON ALGUNO DE LOS CERTIFICADOS A QUE HACE REFERENCIA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES. LA CONVOCANTE ASIGNA 0.5 PUNTOS.

Table with 3 columns: Valor Ponderación, Máximo de, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 0.5 PUNTOS (CERO PUNTO CINCO PUNTOS), 0 PUNTOS (CERO PUNTOS), No acreditó que cuentan con alguno de los certificados...

ii. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRÁ UN VALOR DE 18 PUNTOS.

a) EXPERIENCIA. MAYOR TIEMPO PRESTANDO SERVICIOS SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, VALOR MÁXIMO 9 PUNTOS.

Table with 3 columns: Valor Ponderación, Máximo de, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 9 PUNTOS (NUEVE PUNTOS), 6 PUNTOS (SEIS PUNTOS), Cumple con los requisitos establecidos y documentos solicitados para obtener seis puntos.

b) ESPECIALIDAD. MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL LICITANTE PUEDE ACREDITAR QUE HA PRESTADO SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA VALOR MÁXIMO 9 PUNTOS.

Table with 3 columns: Valor Ponderación, Máximo de, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 9 PUNTOS (NUEVE PUNTOS), 6 PUNTOS (SEIS PUNTOS), Cumple con los requisitos establecidos y documentos solicitados para obtener seis puntos.

iii. PROPUESTA DE TRABAJO. ESTE RUBRO TENDRÁ UN VALOR DE 12 PUNTOS.

a) PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 28.2.10 ANEXO 24; VALOR 3 PUNTOS

Table with 3 columns: Valor Ponderación, Máximo de, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 3 PUNTOS (TRES PUNTOS), 3 PUNTOS (TRES PUNTOS), Cumple con los requisitos establecidos y documentos solicitados para obtener tres puntos.

b) RELACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS ANEXO 23. VALOR 3 PUNTOS





Table with 3 columns: Valor Máximo de Ponderación, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 3 PUNTOS (TRES PUNTOS), 3 PUNTOS (TRES PUNTOS), Cumple con los requisitos establecidos y documentos solicitados para obtener tres puntos.

c) RELACIÓN DE REFACCIONES Y MATERIALES ANEXO 21. VALOR 3 PUNTOS.

Table with 3 columns: Valor Máximo de Ponderación, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 3 PUNTOS (TRES PUNTOS), 3 PUNTOS (TRES PUNTOS), Cumple con los requisitos establecidos y documentos solicitados para obtener tres puntos.

d) RELACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 22. ADEMÁS EL NÚMERO DE DOCUMENTALES QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS ESPECIFICADAS EN EL NUMERAL 10 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA VALOR 3 PUNTOS.

Table with 3 columns: Valor Máximo de Ponderación, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 3 PUNTOS (TRES PUNTOS), 3 PUNTOS (TRES PUNTOS), Cumple con los requisitos establecidos y documentos solicitados para obtener tres puntos.

iv. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. ESTE RUBRO TENDRÁ UN VALOR DE 6 PUNTOS.

Table with 3 columns: Valor Máximo de Ponderación, Puntos que obtuvo el licitante, Justificación. Row 1: 6 PUNTOS (SEIS PUNTOS), 3 PUNTOS (TRES PUNTOS), Cumple con los requisitos establecidos y documentos solicitados para obtener tres puntos.

Al realizar el cómputo de los puntos que obtuvo la propuesta técnica objeto de la presente evaluación, se concluye que dicha propuesta obtuvo 46.5 (cuarenta y seis punto cinco) puntos de los 60 (sesenta) puntos a obtener. En este sentido, la propuesta evaluada es solvente y no se ubica en la causal de desechamiento prevista en el numeral 29.15 de las bases de la Invitación de mérito, luego entonces, de conformidad con el numeral 32.2 de las bases de dicha Invitación, se procede a la evaluación económica de dicha propuesta.

IX. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Se hace constar que el licitante LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ (PERSONA FÍSICA), ofertó económicamente como se indica a continuación:

Oferto su propuesta económica de \$3,879,309.50 (tres millones ochocientos setenta y nueve mil trescientos nueve pesos 50/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado.

A consecuencia de lo anterior y de conformidad con el tercer párrafo del numeral 32.2 de las bases de la Invitación al rubro citada, se le otorgan 40 (cuarenta) puntos a la propuesta económica que presentó el licitante LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ (PERSONA FÍSICA).





X. RESULTADO FINAL DE LOS PUNTOS QUE OBTUVO LA PROPOSICIÓN

Para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo la proposición se aplicó la siguiente fórmula: -----

PTj= TPT+PPE. Donde PTj= puntuación o unidades porcentuales totales de la proposición; TPT= total de puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta técnica; PPE= puntuación o unidades porcentuales asignadas la propuesta económica. -----

BUFETE INDUSTRIAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV

Table with 3 columns: TPT (46.5), TPE (40), and PTj (86.5). Each cell contains the value and a descriptive text in parentheses.

Como se podrá observar de la fórmula aplicada, la proposición obtuvo un resultado final de 86.5 (ochenta y seis punto cinco) puntos, mismos que están conformados por 46.5 (cuarenta y seis punto cinco) puntos que obtuvo en la propuesta técnica y por 40 (cuarenta) puntos que obtuvo en la propuesta económica. -----

XI. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Con fundamento en el artículo 134 párrafo primero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 277-G párrafo primero, de la Ley del Seguro Social; 1 fracción III, 5 fracciones III, VIII y IX, 6 fracción IX, 11, 13, 18 fracción III incisos a), b), c), d) y e), 19, 33, 35 fracción II y párrafos quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo, 36 párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, 39 fracción I, 47, 48 fracción I y párrafos segundo y tercero, 49 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, 50, 51, 55, 56 fracciones I, II, III y IV, 67, 68 fracciones I y II, 69 fracción II, 70 fracción II, 71 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, 81 y 95, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 2 fracción I y III, 51 párrafo primero, 52 y 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; numerales 14, 18, 18.4, 28, 28.1, 28.2, 29, 32, 32.1, 32.2 y 33 de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025 y demás normatividad aplicable vigente al presente procedimiento de contratación, por ser una propuesta solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos, económicos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas, se adjudica al licitante LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ (PERSONA FÍSICA), LA CONTRATACIÓN DE LA: PARTIDA ÚNICA. – SERVICIO DE REPARACIÓN MAYOR A MARMITAS Y PULIDO DE EQUIPO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, DELEGACIÓN 35 Y DELEGACIÓN 36. PARA CUBRIR NECESIDADES A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. -----

La adjudicación del contrato es de conformidad con lo que se indica a continuación: -----

Table with contract details: Proveedor adjudicado: LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ (Persona Física), Domicilio: Calle: Cuatro Milpas Número: 47 Colonia: Benito Juárez (La Aurora) Código Postal: 57000 Delegación o Municipio: Nezahualcóyotl Entidad Federativa: Ciudad de México, Número de contrato: C5M0093, Vigencia de la contratación: Del día natural siguiente al de notificación de fallo al 31 de diciembre de 2025., Tipo contrato: Contrato abierto en monto., Monto de la adjudicación: \$3,879,309.50 (tres millones ochocientos setenta y nueve mil trescientos nueve pesos 50/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado.





EN LO RELATIVO A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

Table with 3 columns: Porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato, Monto de la garantía de cumplimiento de contrato, and En caso de que se deba hacer efectiva a garantía de cumplimiento de contrato.

Con fundamento en el artículo 49 quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la notificación del presente fallo a través de la Plataforma https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/...

De conformidad con el artículo 84 párrafo quinto, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se determina que, el inicio de la prestación del servicio será a partir del día natural siguiente al de la notificación del fallo...

Con fundamento por lo dispuesto el artículo 49 fracción VI y 67, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, 84 párrafo tercero, de su Reglamento y, de conformidad con lo previsto en los numerales 18 y 27 de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025...

Table with 3 columns: ACTO, FECHA, LUGAR. Row 1: Firma del contrato, Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación del presente fallo, https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/...

Previo a la formalización del contrato, el licitante adjudicado deberá entregar en sentido positivo y vigente la opinión cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...





Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservación y Servicios Generales
Fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025



COMO SU ANEXO ÚNICO Y, ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2023, POR EL QUE SE APROBARON LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS APLICABLES A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADAS EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022. También, debe presentar Constancia de situación fiscal vigente en sentido positivo y vigente, en términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que se emiten las "Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en material de aportaciones patronales y entero de descuentos", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017, en relación con el artículo 32-D del C.F.F.

De conformidad con el artículo 49 antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procede la inconformidad en términos del Título Sexto Capítulo Primero de dicha Ley. La inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la notificación del fallo en la Plataforma <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>, acorde a lo previsto en el artículo 95 fracción III del referido ordenamiento. --

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se procede a firmar el presente fallo, indicando, nombre y cargo de la persona servidora pública que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Asimismo, se indica el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones. -----

A 05 de septiembre de 2025.

<p>ING. ADRIAN AGUSTIN MARTINEZ REYES JEFE DE ZONA I DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES</p>	<p>ING. JOSE GERVACIO ARAUJO JEFE DE ZONA III DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES</p>
<p>Servidor público que realizó la evaluación legal, administrativa, técnica y económica, con fundamento en el artículo 134 párrafo primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 277-G párrafo primero, de la Ley del Seguro Social; 1 fracción III, 5 fracciones III, VIII y IX, 6 fracción IX, 11, 13, 18 fracción III incisos a), b), c), d) y e), 19, 33, 35 fracción II y párrafos quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo, 36 párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, 39 fracción I, 47, 48 fracción I y párrafos segundo y tercero, 49 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, 50, 51, 55, 56 fracciones I, II, III y IV, 67, 68 fracciones I y II, 69 fracción II, 70 fracción II, 71 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, 81 y 95, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 2 fracción I y III, 51 párrafo primero, 52 y 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; numerales 14, 18, 18.4, 28, 28.1, 28.2, 29, 32, 32.1, 32.2 y 33 de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025 y demás normalidad aplicable vigente al presente procedimiento de contratación.</p>	<p>Servidor público que realizó la evaluación legal, administrativa, técnica y económica, con fundamento en el artículo 134 párrafo primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 277-G párrafo primero, de la Ley del Seguro Social; 1 fracción III, 5 fracciones III, VIII y IX, 6 fracción IX, 11, 13, 18 fracción III incisos a), b), c), d) y e), 19, 33, 35 fracción II y párrafos quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo, 36 párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, 39 fracción I, 47, 48 fracción I y párrafos segundo y tercero, 49 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, 50, 51, 55, 56 fracciones I, II, III y IV, 67, 68 fracciones I y II, 69 fracción II, 70 fracción II, 71 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, 81 y 95, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 2 fracción I y III, 51 párrafo primero, 52 y 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; numerales 14, 18, 18.4, 28, 28.1, 28.2, 29, 32, 32.1, 32.2 y 33 de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025 y demás normalidad aplicable vigente al presente procedimiento de contratación.</p>

ARQ. JOEL ULISES MIRANDA BARILLAS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Servidor público que emite el fallo, con fundamento en el artículo 134 párrafo primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 277-G párrafo primero, de la Ley del Seguro Social; 1 fracción III, 5 fracciones III, VIII y IX, 6 fracción IX, 11, 13, 18 fracción III incisos a), b), c), d) y e), 19, 33, 35 fracción II y párrafos quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo, 36 párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, 39 fracción I, 47, 48 fracción I y párrafos segundo y tercero, 49 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, 50, 51, 55, 56 fracciones I, II, III y IV, 67, 68 fracciones I y II, 69 fracción II, 70 fracción II, 71 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, 81 y 95, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 2 fracción I y III, 51 párrafo primero, 52 y 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; numerales 14, 18, 18.4, 28, 28.1, 28.2, 29, 32, 32.1, 32.2 y 33 de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025 y demás normalidad aplicable vigente al presente procedimiento de contratación.



2025
Año de
La Mujer
Indígena



ACUSE PUBLICACIÓN DE ACTA DE FALLO EN COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 5 de septiembre de 2025 a las 16:39

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00078607
Número de procedimiento de contratación: IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR016 - COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, DELEGACION NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
Nombre del procedimiento de contratación: SERVICIO DE REPARACIÓN MAYOR A MARMITAS Y PULIDO DE EQUIPO DE ACERO INOXIDABLE
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 15 de agosto de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 4 de septiembre de 2025 a las 12:00
Responsable de la captura: EDUARDO TRIANA HERRERA
Tipo de procedimiento de contratación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratación: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Contrato Ablerto: Sí
Plurianual: No

¿Compra consolidada?: No

Anexos

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Última fecha de modificación
ACTA DE FALLO	FALLO IA-165.pdf	11.2 MB	5 de septiembre de 2025 a las 16:39

Responsable de la autorización: JOSE LUIS DIAZ OJEDA

Rol: ADMINISTRADOR DE UNIDAD COMPRADORA

RFC: DIOL691007MF6

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025**

Firma (Cadena de firma electrónica)

ibk6kG5m7Snm/PEtVWhCCvRcJL/Vwx4NtGrATSv5ck8yi+SASnIbAL6ziGrC3fPPGKqd1kwJc5W0kBA84jN6rYHaSRuSTvc1Zb2dxz0aV9J1I2kt0XJ584J73I78sIBwx480ai9Eg2Eo0lgDinzfpg4ovtIGQj+bIvi0z0DCSTk2X59qd2X3orMF21aGD0AP2uTHFv+fdVxn3MnbkeiKwNwU57TvoFnE9VeEBfKPhw5Ktm7LJBl18NT+XXu7A9b6xcdetepklf5N1nzRyfw53wSD14B1mCXgh5ScqPMg831sITrRI07uYSpeb+bpRNTy/7sVc+vEP9qe7ll3Zb3w==





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
NO DE EVENTO. IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025
NÚMERO DE CONTRATO: C5M0093



ANEXO 6



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Ciudad de Mexico a 01 de Septiembre de 2025

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservación y Servicios Generales

Presente.

Partida Única. – Servicio de reparación mayor a marmitas y pulido de equipo de acero inoxidable para las diferentes Unidades del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal, Delegación 35 y Delegación 36. Para cubrir necesidades a partir del día natural siguiente de la notificación del fallo al 31 de diciembre de 2025.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
NO: IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025

El que suscribe C. Leonardo Lembo Rodríguez (Persona Física)

ANEXO TECNICO

DELEGACION 35

Área de Dietóloga del Hospital de Gineco Pediatría 3-A

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.75 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lenbo Rodríguez Leonardo

Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14

Fabricación de muro antigrasa para marmitas tipo I junto con la fabricación y colocación de piso antiderrapante para zona de marmitas en cal 14

Área Quirófanos del Hospital de Gineco Pediatría 3-A

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Área Expulsión del Hospital de Gineco Pediatría 3-A

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lenbo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material. etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Área Urgencia del Hospital de Gineco Pediatría 3-A

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable cromado, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lenbo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable cromados, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Tapas de Cisterna del Hospital de Gineco Pediatría 3-A

Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de $1\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{16}$ en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 29. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.18mts x 1.24cm.

Tripies del Hospital de Gineco Pediatría 3-A

Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminación satinado y cambio de rodajas.

Área de Dietóloga Hospital General de Zona No. 24

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal. 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal. 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lenbo Rodríguez Leonardo

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MACULADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.75 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Área Quirófanos Hospital General de Zona No. 24

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lenbo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de $1\frac{1}{4} \times \frac{3}{16}$ en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 24. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.20mts x 1.25cm.

Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminacion satinado y cambio de rodajas.

Tapa de Lavadora de la Planta de lavado Norte

Reparación de tapa para lavadora en lamina cal 12 con contra marco de $1\frac{1}{4} \times \frac{3}{16}$ en acero inoxidable con acabado en bruto tipo 304 Incluyendo la colocación y desmontaje de la planta de lavado.

Tapa de Secadora de la Planta de lavado Norte

Reparación de tapas para secadora de acero inox. Tipo 304 con estructura de PTR de acero inox cal 12 y tapas cal 16 con mirilla de 30cm de diametro con reduccion a 6" y vidrio de 5mm x 6" con relleno de lana minera, l con medidas de 1.50 x 1mts vi-partida

Área de Dietóloga del Hospital General de Zona No. 48

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soloar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.05 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lenbo Rodríguez Leonardo

Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14

Área Quirófanos del Hospital General de Zona No. 48

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa riñón así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Cuatro Milpas No. 111 Col. Benito Juárez C.P. 57000 Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México. Tel. 51-12-04-43 / 43-25-29-33



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lenbo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Área Transplante del Hospital General de Zona No. 48

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Área UMAA (Unidad Médica de Atención Ambulatoria) del Hospital General de Zona No. 48

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lenbo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura Cromada en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de $1 \frac{1}{4} \times 3/16$ en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 48. Tapa para sistema de acero inoxidable cal 12 de 1.00mts x 1.00cm.

Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminacion satinado y cambio de rodajas.

DELEGACION 36

Área de Dietóloga del Hospital General de Zona No. 27

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lenbo Rodríguez Leonardo

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.75 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.35 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14

Área Quirófanos del Hospital General de Zona No. 27

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable en estructura cromada, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable cromado, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de $1 \frac{1}{4} \times 3/16$ en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 27. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.10mts x 1.20cm.

Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminación satinado y cambio de rodajas.

Reparación de junta constructiva en el area de elevadores para la transportación de camillas, colocando una junta constructiva de neopreno con aluminio.

Área de Dietóloga del Hospital General de Zona No. 29

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de $1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Cuatro Milpas No. 111 Col. Benito Juárez C.R 57000 Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México. Tel. 51-12-04-43 / 43-25-29-33



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lenbo Rodríguez Leonardo

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.75 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14

Fabricación de muro antigraza para marmitas tipo I junto con la fabricación y colocación de piso antiderrapante para zona de mamitas en cal 14 con medidas dd 1.20 x 1.50mts

Área Quirófanos del Hospital General de Zona No. 29

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¼ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lenbo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de tarimas, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y ajuste estructura , colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa rectangular, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa para anestecia, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable chico, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{3}{4}$ con varilla de $\frac{1}{4}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.

Tapas de cisterna del Hospital General de Zona No. 29

Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de $1\frac{1}{4} \times \frac{3}{16}$ en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 29. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.45mts x 1.34cm.

Tripies del Hospital General de Zona No. 29

Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminación satinado y cambio de rodajas.

Plazo: Para cubrir necesidades a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo al 31 de diciembre de 2025

El servicio se llevara a cabo en los meses de septiembre y octubre

PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

ATENTAMENTE
PROTESTO LO NECESARIO

LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

P

Ciudad de Mexico a 01 de Septiembre de 2025

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservación y Servicios Generales

Presente.

Partida Única. – Servicio de reparación mayor a marmitas y pulido de equipo de acero inoxidable para las diferentes Unidades del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal, Delegación 35 y Delegación 36. Para cubrir necesidades a partir del día natural siguiente de la notificación del fallo al 31 de diciembre de 2025.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
NO: IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025

28. 2.8.

Relación (plantilla de personal) y datos básicos de las diferentes categorías a utilizarse en la mano de obra que se empleará para prestación del servicio de acuerdo con el Catálogo de Conceptos (Anexo 25), Anexo 22 (veintidós para personas físicas y morales). Podrá presentarse en papel membretado de la empresa o en impresión de computadora siempre y cuando contengan todos los datos solicitados en el formato Institucional.

NOMBRE	CATEGORIA	JORNADA
Lembo Cortez Jerso Federico	Técnico en Mantenimiento	8 horas
Cortez Muñoz Rocío Magali	Ayudante General	8 horas

PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

ATENTAMENTE

PROTESTO LO NECESARIO

LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Ciudad de Mexico a 01 de Septiembre de 2025

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservación y Servicios Generales

Presente.

Partida Única. – Servicio de reparación mayor a marmitas y pulido de equipo de acero inoxidable para las diferentes Unidades del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal, Delegación 35 y Delegación 36. Para cubrir necesidades a partir del día natural siguiente de la notificación del fallo al 31 de diciembre de 2025.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
NO: IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025

28. 2.7.

Anexo 21 Relación de Materiales y Refacciones

No.	Materiales y Refacciones	Unidad	Cantidad
1	Dobladora Manual 2.44 m	PZA	1
2	Dobladora Mecánica 3.66 m	PZA	1
3	Cortadora Hidráulica 3.45 m	PZA	1
4	Fresadora Universal	PZA	1
5	Troquel Prensa 63 t	PZA	1
6	Punteadora (Soldadora por Puntos)	PZA	1
7	Tren Jaeger de Rolado 3.0 m	PZA	1
8	Cabina de Pintado Industrial	PZA	1
9	Planta de Soldar Miller (TIG Argón)	PZA	1
10	Pantógrafo CNC de Corte Plasma/Oxi	PZA	1
11	Montacargas Toyota Industrial	PZA	1
12	Torno Mitto	PZA	1
13	Taladro de Banco	PZA	1
14	Amoladora de Banco	PZA	1
15	Sierra de Cinta Metal	PZA	1
16	Sierra de Cinta Madera	PZA	1
17	Atornillador Pneumático	PZA	1
18	Pistola de Calor	PZA	1
19	Sierra Circular de Banco	PZA	1
20	Lijadora de Banda	PZA	1
21	Lijadora Orbital Anirona	PZA	1
22	Multiherramienta Oscilante	PZA	1
23	Cortadora de Plasma Manual	PZA	1
24	Soplete Oxicorte	PZA	1
25	Taladro Inalámbrico 12 V Dewalt.	PZA	1



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

26	Juego de Llaves Combinadas	PZA	1
27	Pinzas Universales	PZA	1
28	Alicate de Corte	PZA	1
29	Martillo de Carpintero	PZA	1
30	Cinceles para Metal	PZA	1
31	Escuadra de Carpintero	PZA	1
32	Nivel de Burbuja 1.20 m	PZA	1



ATENTAMENTE
PROTESTO LO NECESARIO

LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ

PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lenbo Rodríguez Leonardo

Ciudad de Mexico a 01 de Septiembre de 2025

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservación y Servicios Generales

Presente.

Partida Única. – Servicio de reparación mayor a marmitas y pulido de equipo de acero inoxidable para las diferentes Unidades del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal, Delegación 35 y Delegación 36. Para cubrir necesidades a partir del día natural siguiente de la notificación del fallo al 31 de diciembre de 2025.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
NO: IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025

28. 2.9.

Anexo 23

Equipo y Herramienta que se empleara en el Suministro de Bienes

No	Nombre	Propio o Rentado	Capacidad	Serie y Numero	Ubicación Actual	Vida Útil
1	Dobladora Manual 2.44 m	Propio	Largo útil: 2,440 mm · Espesor máx: 1.5 mm (acero) / 1.2 mm (inox) · Ángulo: 135° · Peso: 450 kg	DM-244-1995-AX19	Empresa	2 años
2	Dobladora Mecánica 3.66 m	Propio	Largo útil: 3,660 mm · Espesor máx: 3 mm (acero) / 2 mm (inox) · Motor 7.5 HP · 40 golpes/min · Peso: 2,100 kg	DMQ-366-2022-ZK47	Empresa	2 años
3	Cortadora Hidráulica 3.45 m	Propio	Corte útil: 3,450 mm · Espesor máx: 6 mm (acero) / 4 mm (inox) · Motor 15 HP · 10–14 cortes/min · Peso: 5,200 kg	CH-345-2025-LM82	Empresa	2 años
4	Fresadora Universal	Propio	Mesa: 1,250 x 300 mm · Recorridos: 900x350x450 mm · Velocidad: 50–3,000 rpm · Motor 5 HP · Peso: 1,800 kg	FR-UNI-2025-BC33	Empresa	2 años
5	Troquel Prensa 63 t	Propio	Fuerza: 63 t · Mesa: 750 x 500 mm · Carrera: 80 mm · Velocidad: 80–120 gpm · Peso: 3,000 kg	TRQ-2292-DF71	Empresa	2 años



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo

6	Punteadora (Soldadora por Puntos)	Propio	Capacidad: 50 kVA · Espesor máx: 3 mm (acero) · Tiempo de soldadura programable 0.1-2 seg · Alimentación: 220 V trifásica	PNT-2014-SP92	Empresa	2 años
7	Tren Jaeger de Rolado 3.0 m	Propio	Largo: 3,000 mm · Espesor máx: 8 mm (acero) / 6 mm (inox) · Motor 15 HP · Velocidad: 4-6 m/min · Peso: 6,800 kg	TJ-1999-JG91	Empresa	2 años
8	Cabina de Pintado Industrial	Propio	Dimensiones internas: 4,000 x 3,000 x 2,500 mm · Sistema de extracción 25,000 m³/h · Filtrado de carbón + fibra de vidrio · Temperatura regulable 20-80 °C	CBP-1972-KL55	Empresa	2 años
9	Planta de Soldar Miller (TIG Argón)	Propio	Tipo: TIG AC/DC · Corriente de salida: 5-300 A · Ciclo de trabajo: 60% a 250 A · Alimentación: 220/440 V trifásica · Refrigeración por agua · Compatible con acero, inoxidable y aluminio	MIL-222-AR75	Empresa	2 años
10	Pantógrafo CNC de Corte Plasma/Oxi	Propio	Área de trabajo: 3,000 x 1,500 mm · Espesor de corte: hasta 25 mm plasma / 100 mm oxicorte · Fuente plasma 120 A · Precisión ±0.2 mm · Software CAD/CAM integrado	PNTG-2025-CX88	Empresa	2 años
11	Montacargas Toyota Industrial	Propio	Capacidad de carga: 3,000 kg · Altura de elevación: 4.5 m · Motor: diésel 45 HP · Neumáticos sólidos · Dirección asistida · Peso: 4,200 kg	MTC-2023-FK60	Empresa	2 años
12	Torno Mitto	Propio	Altura de puntos: 230 mm · Distancia entre centros: 1,000 mm · Diámetro máximo sobre bancada: 460 mm · Velocidades: 40-2,000 rpm · Motor 5 HP · Peso: 1,600 kg	TNO-2020-MT44	Empresa	2 años
13	Taladro de Banco	Propio	Velocidad: 50-3,200 rpm · Capacidad: 16 mm acero, 25 mm madera · Motor: 550 W	TB-16-2025-ZR12	Empresa	2 años
14	Amoladora de Banco	Propio	Disco: 150 mm · Motor: 250 W · Velocidad: 2,800 rpm	AB-150-2025-KL78	Empresa	2 años
15	Sierra de Cinta Metal	Propio	Capacidad corte: 200 mm · Velocidad ajustable 40-80 m/min · Motor: 0.75 kW	SC-200-2025-MN34	Empresa	2 años
16	Sierra de Cinta Madera	Propio	Capacidad corte: 300 mm · Motor: 1 kW · Velocidad: 500-3,000 rpm	SC-M-300-2025-PD56	Empresa	2 años
17	Atornillador	Propio	Torque: 200 Nm · Aire: 6-8 bar	AP-200-	Empresa	2 años



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS


Leombo Rodríguez Leonardo

	Pneumático		Peso: 1.7 kg	2025-GH90		años
18	Pistola de Calor	Propio	Temperatura: 100–500 °C · Flujo de aire: 500 l/min · Potencia: 2,000 W	PC-2000-2025-QT12	Empresa	2 años
19	Sierra Circular de Banco	Propio	Disco: 250 mm · Motor: 2 HP · Velocidad: 4,500 rpm	SCB-250-2025-RF44	Empresa	2 años
20	Lijadora de Banda	Propio	Velocidad: 200–400 m/min · Banda: 100 x 915 mm · Motor: 500 W	LB-100-2025-JK22	Empresa	2 años
21	Lijadora Orbital Anirona	Propio	Velocidad: 12,000 opm · Plato: 125 mm · Motor: 300 W	LO-125-2025-DF33	Empresa	2 años
22	Multiherramienta Oscilante	Propio	Velocidad: 6,000–20,000 opm · Accesorios intercambiables	MO-300-2025-PL88	Empresa	2 años
23	Cortadora de Plasma Manual	Propio	Espesor: 12 mm · Voltaje: 220 V y convertidor a 110 V · Corriente: 40 A	CPM-120-2025-XD67	Empresa	2 años
24	Soplete Oxicorte	Propio	Presión: 4–6 bar · Gas: O2 + Acetileno · Corte: hasta 100 mm	SOX-500-2025-MN91	Empresa	2 años
25	Taladro Inalámbrico 12 V Dewalt.	Propio	Batería: 12 V · Torque: 20 Nm · Velocidad: 0–1,500 rpm	TI-12-2025-LP22	Empresa	2 años
26	Juego de Llaves Combinadas	Propio	7 piezas · Acero al cromo-vanadio · Tamaños: 6–32 mm	JC-20-2025-FR44	Empresa	2 años
27	Pinzas Universales	Propio	Longitud: 200 mm · Acero cromo-vanadio · Mango aislado	PU-200-2025-KJ11	Empresa	2 años
28	Alicate de Corte	Propio	Longitud: 160 mm · Acero al carbono endurecido	AC-160-2025-PL55	Empresa	2 años
29	Martillo de Carpintero	Propio	Peso: 500 g · Mango recubierto con plástico anti impacto	MC-500-2025-JT77	Empresa	2 años
30	Cinceles para Metal	Propio	Juego de 22 piezas · Acero al carbono endurecido	CM-6-2025-RF33	Empresa	2 años
31	Escuadra de Carpintero	Propio	Tamaño: 300 mm · Material: aluminio y acero	EC-300-2025-LM44	Empresa	2 años
32	Nivel de Burbuja 1.20 m	Propio	Longitud: 1 m · Material: aluminio · Precisión: ±1 mm/m	NB-100-2025-QT11	Empresa	2 años

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

ATENTAMENTE
PROTESTO LO NECESARIO

LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ






PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo

Equipos Metalmecánicos




Equipo	N. Serie	Capacidad / Especificaciones Principales	Uso	Imagen
Dobladora Manual 2.44 m	DM-244-1995-AX19	Largo útil: 2,440 mm · Espesor máx: 1.5 mm (acero) / 1.2 mm (inox) · Ángulo: 135° · Peso: 450 kg	Doblado de láminas ligeras, canaletas, piezas personalizadas	
Dobladora Mecánica 3.66 m	DMQ-366-2022-ZK47	Largo útil: 3,660 mm · Espesor máx: 3 mm (acero) / 2 mm (inox) · Motor 7.5 HP · 40 golpes/min · Peso: 2,100 kg	Producción de piezas grandes, carrocerías y mobiliario industrial	




PRODA CINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo



Cortadora Hidráulica 3.45 m	CH-345-2025-LM82	Corte útil: 3,450 mm · Espesor máx: 6 mm (acero) / 4 mm (inox) · Motor 15 HP · 10-14 cortes/min · Peso: 5,200 kg	Corte de láminas en serie con alta precisión	
Fresadora Universal	FR-UNI-2025-BC33	Mesa: 1,250 x 300 mm · Recorridos: 900x350x450 mm · Velocidad: 50-3,000 rpm · Motor 5 HP · Peso: 1,800 kg	Mecanizado de precisión en acero, aluminio y bronce	
Troquel Prensa 63 t	TRQ-2292-DF71	Fuerza: 63 t · Mesa: 750 x 500 mm · Carrera: 80 mm · Velocidad: 80-120 gpm · Peso: 3,000 kg	Estampado, punzonado y corte en serie	




PRODACCINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo




Punteadora (Soldadora por Puntos)	PNT-2014- SP92	Capacidad: 50 kVA · Espesor máx: 3 mm (acero) · Tiempo de soldadura programable 0.1-2 seg · Alimentación: 220 V trifásica	Soldadura rápida y precisa en láminas y carrocerías metálicas	
Tren Jaeger de Rolado 3.0 m	TJ-1999- JG91	Largo: 3,000 mm · Espesor máx: 8 mm (acero) / 6 mm (inox) · Motor 15 HP · Velocidad: 4-6 m/min · Peso: 6,800 kg	Fabricación de cilindros, conos, ductos y estructuras metálicas curvadas	




PRODA CINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MACULADOS

Leombo Rodríguez Leonardo



<p>Cabina de Pintado Industrial</p>	<p>CBP-1972- KL55</p>	<p>Dimensiones internas: 4, 000 x 3,000 x 2,500 mm · Sistema de extracción 25,000 m³/h · Filtrado de carbón + fibra de vidrio · Temperatura regulable 20-80 °C</p>	<p>Pintura y acabado controlado de piezas metálicas con secado uniforme</p>	
<p>Planta de Soldar Miller (TIG Argón)</p>	<p>MIL-222- AR75</p>	<p>Tipo: TIG AC/DC · Corriente de salida: 5-300 A · Ciclo de trabajo: 60% a 250 A · Alimentación: 220/440 V trifásica · Refrigeración por agua · Compatible con acero, inoxidable y aluminio</p>	<p>Soldadura de alta precisión con argón en acero inoxidable y aluminio</p>	
<p>Pantógrafo CNC de Corte Plasma/Oxi</p>	<p>PNTG- 2025-CX88</p>	<p>Área de trabajo: 3,000 x 1,500 mm · Espesor de corte: hasta 25 mm plasma / 100 mm oxicoorte · Fuente plasma 120-A · Precisión ±0.2 mm · Software CAD/CAM integrado</p>	<p>Corte automatizado de láminas y placas con alta precisión y repetitividad</p>	




PRODACCINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo

<p>Montacargas toyota Industrial</p>	<p>MTC- 2023-FK60</p>	<p>Capacidad de carga: 3,000 kg · Altura de elevación: 4.5 m · Motor: diésel 45 HP · Neumáticos sólidos · Dirección asistida · Peso: 4,200 kg</p>	<p>Movilización y carga de materiales y piezas pesadas en planta</p>	
<p>Torno Mitto</p>	<p>TNO-2020- MT44</p>	<p>Altura de puntos: 230 mm · Distancia entre centros: 1,000 mm · Diámetro máximo sobre bancada: 460 mm · Velocidades: 40-2,000 rpm · Motor 5 HP · Peso: 1,600 kg</p>	<p>Torneado de piezas metálicas cilíndricas y roscado de precisión</p>	







PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MACULADOS

Leombo Rodríguez Leonardo

Inventario de Herramientas




Herramienta	N. Serie	Especificaciones Principales	Uso	Imagen
Taladro de Banco	TB-16-2025-ZR12	Velocidad: 50-3,200 rpm · Capacidad: 16 mm acero, 25 mm madera · Motor: 550 W	Perforado preciso en metal y madera	
Amoladora de Banco	AB-150-2025-KL78	Disco: 150 mm · Motor: 250 W · Velocidad: 2,800 rpm	Desbaste, afilado y pulido de herramientas	
Sierra de Cinta Metal	SC-200-2025-MN34	Capacidad corte: 200 mm · Velocidad ajustable 40-80 m/min · Motor: 0.75 kW	Corte de perfiles y tubos metálicos	




PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo




Sierra de Cinta Madera	SC-M-300-2025-PD56	Capacidad corte: 300 mm · Motor: 1 kW · Velocidad: 500-3,000 rpm	Corte de madera y tableros	
Atornillador Pneumático	AP-200-2025-GH90	Torque: 200 Nm · Aire: 6-8 bar · Peso: 1.7 kg	Ensamblaje rápido en línea de producción	
Pistola de Calor	PC-2000-2025-QT12	Temperatura: 100-500 °C · Flujo de aire: 500 l/min · Potencia: 2,000 W	Desprendimiento de pintura, soldadura plástica, termoencogido	




PRODACCINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo





Sierra Circular de Banco	SCB-250-2025-RF44	Disco: 250 mm · Motor: 2 HP · Velocidad: 4,500 rpm	Corte preciso de madera y MDF	
Lijadora de Banda	LB-100-2025-JK22	Velocidad: 200-400 m/min · Banda: 100 x 915 mm · Motor: 500 W	Lijado de madera, metal y acabado	
Lijadora Orbital Anirona	LO-125-2025-DF33	Velocidad: 12,000 opm · Plato: 125 mm · Motor: 300 W	Acabado fino en madera y metal	




PRODACCINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo

Multiherramienta Oscilante	MO-300-2025-PL88	Velocidad: 6,000–20,000 opm Accesorios intercambiables	Corte, lijado, pulido, rebaje en espacios difíciles	
Cortadora de Plasma Manual	CPM-120-2025-XD67	Espesor: 12 mm Voltaje: 220 V y convertidor a 110 V Corriente: 40 A	Corte rápido de acero inoxidable y acero estructural	
Soplete Oxicorte	SOX-500-2025-MN91	Presión: 4–6 bar Gas: O2 + Acetileno Corte: hasta 100 mm	Corte de acero grueso y soldadura de piezas grandes	
Taladro Inalámbrico 12 V Dewalt.	TI-12-2025-LP22	Batería: 12 V Torque: 20 Nm Velocidad: 0–1,500 rpm	Taladrado y atornillado ligero en madera y plástico	




PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodriguez Leonardo




Juego de Llaves Combinadas	JC-20-2025-FR44	7 piezas · Acero al cromo-vanadio · Tamaños: 6-32 mm	Ajuste de tuercas y tornillos en mantenimiento y montaje	
Pinzas Universales	PU-200-2025-KJ11	Longitud: 200 mm · Acero cromo-vanadio · Mango aislado	Sujetar, doblar y cortar alambre y piezas pequeñas	
Alicate de Corte	AC-160-2025-PL55	Longitud: 160 mm · Acero al carbono endurecido	Corte de alambres y cables	
Martillo de Carpintero	MC-500-2025-JT77	Peso: 500 g · Mango recubierto con plástico anti impacto	Golpe preciso en madera y ensamblajes	



PRODACCINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leonardo Rodríguez Leonardo

Cinceles para Metal	CM-6-2025-RF33	Juego de 22 piezas · Acero al carbono endurecido	Corte y rebaje de metales	
Escuadra de Carpintero	EC-300-2025-LM44	Tamaño: 300 mm · Material: aluminio y acero	Medición y marcado de ángulos precisos en madera y metal	
Nivel de Burbuja 1.20 m	NB-100-2025-QT11	Longitud: 1 m · Material: aluminio · Precisión: ±1 mm/m	Nivelación y alineamiento de estructuras	

ATENTAMENTE
PROTESTO LO NECESARIO



LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ



PRODACINOX
PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MACULADOS
Lembo, Rodríguez Leonardo

DELEGACION 35 Y 36

SERVICIO

Servicio de reparación mayor a marmitas y pulido de equipo de acero inoxidable para las diferentes Unidades del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal

PROVEEDOR:	LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ																																																					
DESCRIPCIÓN	OCTUBRE																																																					
JCU	SEPTIEMBRE																																																					
UNIDAD	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

DELEGACION 35

Area de Dietología del Hospital de Gineco Pediatría 3-A

UNIDAD	CANTIDAD PROPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PROPUESTA
EQ	2	Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra	EQ	2
EQ	2	Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.	EQ	2
EQ	1	Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.	EQ	1
EQ	2	Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.	EQ	2
EQ	1	Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.	EQ	1

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreas a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreas a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreas a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreas a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.80 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreas a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreas a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.75 mts x 87 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreas a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 82 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 1/2 x 1 1/2 con dobles de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensablado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p> <p>Reconstrucción de marmita de acero inoxidable cal 14</p> <p>fabricación de muro antigrasa para marmitas tipo J junto con la fabricación y colocación de piso antiderrapante para zona de marmitas en cal 14</p>	<p>EQ 2</p> <p>EQ 2</p> <p>EQ 3</p>	
<p>Área Quirofanos del Hospital de Gineco Pediatría 3-A</p>		
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	<p>EQ 2</p>	
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	<p>EQ 2</p>	
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa rifón así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	<p>EQ 1</p>	
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	<p>EQ 3</p>	
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	<p>EQ 3</p>	
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	<p>EQ 1</p>	
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	<p>EQ 1</p>	
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de mesa rifón, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	<p>EQ 1</p>	
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	<p>EQ 2</p>	
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 3/4 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.</p>	<p>EQ 2</p>	

Ares Urgencia del Hospital de Gineco Pediatría 3-A	
Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ½ con varilla de ½ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ 1
Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ½ con varilla de ½ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ 1
Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ½ con varilla de ½ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ 2
Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa rifton, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ½ con varilla de ½ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ 2
Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ½ con varilla de ½ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ 4
Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable cromado , así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ½ con varilla de ½ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ 4
Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ½ con varilla de ½ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ 2
Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa pasteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ½ con varilla de ½ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ 2
Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa rifton, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ½ con varilla de ½ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ 3
Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ½ con varilla de ½ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ 3
Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable cromados, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ½ con varilla de ½ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ 2
Tapas de Sistema del Hospital de Gineco Pediatría 3-A	
Reparación de tapas para sistema en lamina cal 12 con contra marco de 1 ½ x 3/16 en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 29. Tapa para sistema de acero inoxidable cal 12 de 1,18mts x 1,24cm.	PZA. 2
Triplés del Hospital de Gineco Pediatría 3-A	
Reparación y pulido de triplés de acero inoxidable en terminacion satinado y cambio de rodajas.	PZA. 20

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal. 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra</p>	<p>PZA. 4</p>					
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal. 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA. 3</p>					
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA. 1</p>					
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA. 3</p>					
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA. 1</p>					
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA. 1</p>					
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	<p>PZA. 1</p>					

Reparación de estructura en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 1/2 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	4
Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa mayo, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 1/2 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	3
Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa paxteur, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 1/2 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	3
Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa rifton, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 1/2 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	4
Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 1/2 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	5
Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de 1/2 con varilla de 1/2 en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	PZA.	3
Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de 1 1/2 x 3/16 en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. Incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 24. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.20mts x 1.25cm.	PZA.	2
Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminación satinado y cambio de rodajas.	PZA.	19
Tapa de Lavadora de la Planta de lavado Norte		
Reparación de tapa para lavadora en lamina cal 12 con contra marco de 1 1/2 x 3/16 en acero inoxidable con acabado en bruto tipo 304 Incluyendo la colocación y desmontaje de la planta de lavado.	PZA.	1
Tapa de Secadora de la Planta de lavado Norte		
Reparación de tapas para secadora de acero inox. Tipo 304 con estructura de PTR de acero inox cal 12 y tapas cal 16 con mirilla de 30cm de diametro con reducción a 6" y vidrio de 5mm x 6" con relleno de lana mineral ,1 con medidas de 1.50 x 1mts vi-partida	PZA.	2
Area de Dietologia del Hospital General de Zona No. 48		
Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojaleatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 1/2 x 1 1/2 con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra	EQ.	3
Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojaleatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 1/2 x 1 1/2 con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarrees a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.	EQ.	3

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.50 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para tarja sencilla de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 80 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	3	

<p>Reparación de estructura cromada en zona de quirofanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{1}{2}$ con varilla de $\frac{1}{2}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.</p>	EQ	1																																																	
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{1}{2}$ con varilla de $\frac{1}{2}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.</p>	EQ	2																																																	
<p>Reparación de estructura en zona de quirofanos de bancos de acero inoxidable, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de $\frac{1}{2}$ con varilla de $\frac{1}{2}$ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material, etc.</p>	EQ	2																																																	

Area Trasplante del Hospital General de Zona No. 48

Area UPDAA (Unidad Médica de Atención Ambulatoria) del Hospital General de Zona No. 48

Reparación y pulido de tripiés de acero inoxidable en terminación satinado y cambio de rodajas.

PZA.

19

DELEGACION 36

Area de Dietología del Hospital General de Zona No. 27

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra

EQ

4

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

EQ

2

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

EQ

1

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

EQ

2

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

EQ

1

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

EQ

1

Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleces de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreo a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.

EQ

1

<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	4	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.40 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.34 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.70 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	2	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.20 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 1.80 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	
<p>Reparación y fabricación de estructuras con faldones para mesas de acero inoxidable cal 14 de 2.65 mts x 86 cm x 90 por deterioramiento, así como hojalatear, soldar y enderezar dichas piezas de la clinican en ptr de acero inoxidable AISI 304 cal 14 de 1 ½ x 1 ½ con dobleses de 2.5 cm para colocación de dicha estructura, llevando el material que consta de 6 patas de 90 cm y largueros de diferentes medidas dependiendo de la estructura, así mismo la colocación de regatones de acero inoxidable con casquillo de acero cal 12 y llantas transportadoras para los carritos de comida, incluyendo acarreos a cocinas, desmontaje, armado, ensamblado, pulidos y acabados para uso de sectores comestibles y mano de obra.</p>	EQ	1	

Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa para anestesia, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¾ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	4						
Reparación de estructura en zona de quirófanos de mesa riñon, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¾ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3						
Reparación de estructura en zona de quirófanos de cubeta de curación con base, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¾ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3						
Reparación de estructura cromada en zona de quirófanos de bancos de acero inoxidable chico, así como cambio de rodajas, pulido de soldaduras y charolas, ajuste de cuerdas, colocación de niveladores y pulido de cubiertas así mismo usando recubrimientos epoxicos en caso de ser necesario, utilizando cuadrado o redondo de ¾ con varilla de ¾ en acero inoxidable, incluyendo mano de obra, traslado, material ,etc.	EQ	3						
Tapas de cisterna del Hospital General de Zona No. 29								
Reparación de tapas para cisterna en lamina cal 12 con contra marco de 1 ¼ x 3/16 en acero inoxidable con acabado en pulido sanitario tipo 304 incluyendo contra candado de bisagra en acero inox. incluyendo la colocación y desmontaje del hospital general de zona 29. Tapa para cisterna de acero inoxidable cal 12 de 1.45mts x 1.34cm.	PZA.	2						
Tipies del Hospital General de Zona No. 29								
Reparación y pulido de tripies de acero inoxidable en terminación satinado y cambio de rodajas.	PZA.	19						



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

Ciudad de Mexico a 01 de Septiembre de 2025

ANEXO 5 Bis (CINCO Bis) Para las Personas Físicas

Los licitantes deben entregar dentro del sobre digital una declaración, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, cuarto párrafo de esta Ley.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Número: IA-50-GYR-050GYR016-N-165-2025

El que suscribe (Leonardo Lembo Rodríguez), por mi propio derecho, manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

No me encuentro en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, específicamente, no me ubica en ninguno de los supuestos siguientes:

- I. Aquellas en que la persona servidora pública que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;
- II. Personas morales de derecho privado de las que las personas servidoras públicas designadas por la persona titular del Ejecutivo Federal, formen o hayan formado parte en los dos últimos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate.

Esta restricción será igualmente aplicable para las personas morales de derecho privado, de las que formen o hayan formado parte en los dos últimos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate, el cónyuge, concubino, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o hasta el segundo grado por afinidad;

- III. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría.

En el caso de las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los entes públicos de unas y otras que realicen procedimientos de contratación con cargo total o parcial a recursos federales, la autorización previa será emitida por sus autoridades de control interno;



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

-
- IV. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, cualquier dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente tres contratos, dentro de un lapso de dos años calendario contado a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante las dependencias y entidades convocantes por un plazo de dos años calendario contados a partir de que surtió efectos la notificación de la rescisión del tercer contrato;
 - V. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría o del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Tratándose de personas morales, dicha restricción también será aplicable a aquellas que cuenten con socios o asociados que se encuentren inhabilitados;
 - VI. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia dependencia o entidad, siempre y cuando estas hayan resultado gravemente perjudicadas;
 - VII. Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;
 - VIII. Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común.
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes o en cualquier otro documento en que se le reconozca con tal calidad, por tener una participación accionaria en el capital social;
 - IX. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a los licitantes para la elaboración de sus proposiciones;
 - X. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando estos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte;
 - XI. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual;
 - XII. Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por personas servidoras públicas o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lembo Rodríguez Leonardo

-
- XIII. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por personas servidoras públicas por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación;
 - XIV. Aquellos cotizantes o licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la convocante. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el plazo que se establezca en las políticas, bases y lineamientos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, el cual no podrá ser superior a un año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en la convocatoria a la invitación o, en su caso, el establecido en términos del artículo 67 de esta Ley, para la formalización del contrato en cuestión;
 - XV. Aquellos proveedores que hubieren sido sancionados por incurrir en prácticas monopólicas absolutas. Dicho impedimento prevalecerá ante las dependencias y entidades convocantes por un plazo de dos años calendario contados a partir del pago de la multa impuesta;
 - XVI. Aquellas que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, y
 - XVII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley.

Asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesto que, no se encuentro inhabilitado en términos del artículo 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, específicamente, no me ubico en ninguno de los supuestos siguientes:

- I. Los licitantes, cotizantes o postulantes que hayan presentado propuesta técnica y económica, que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les hayan sido adjudicados en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado;
- II. Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades o entes públicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cuando se haya celebrado con cargo total o parcial a recursos federales, en un plazo de tres años;
- III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas;
- IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la suscripción de un acuerdo marco, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;
- V. Los que actúen como interpósita persona en los procedimientos de contratación;



PRODACINOX


PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Leombo Rodríguez Leonardo

-
- VI. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XIII del artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 - VII. Aquellas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 104 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE
PROTESTO LO NECESARIO

LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS



PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS

Lenbo Rodríguez Leonardo

Ciudad de Mexico a 01 de Septiembre de 2025

CONTINUACIÓN DEL ANEXO 5 (CINCO) Para las Personas Físicas

Persona Física

Con relación a lo dispuesto en el artículo 49 fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, yo, (Leonardo Lembo Rodriguez), por propio derecho manifiesto bajo protesta de decir verdad que, no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

ATENTAMENTE
PROTESTO LO NECESARIO

LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ

PRODACINOX

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MAQUILADOS



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

NO. DE COMPROBACIÓN:

20250820101503194065

RFC :

LERL781219I93

No. DE CERTIFICADO

00001000000713511778

MANIFIESTO DE PARTICULARES

CIUDAD DE MEXICO

08/20/2025

C. LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ

Con esta fecha se recibió el manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tiene con servidores públicos, de conformidad con el Anexo Segundo del "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, del que se acusa recibo.

El manifiesto ha sido presentado con el número de transacción 13651412, con caracteres de autenticidad 4d d6 8a 7e f7 fc 5d a2 58 cc a5 f0 02 b1 2e ce, empleando firma electrónica en sustitución de la autógrafa y con el mismo valor probatorio.

Caracteres de autenticidad del acuse : 3c b2 30 3c ad 3c 9f 54 68 43 a1 96 47 f2 08 87

Unidad Especializa en Ética y Prevención de Conflictos de Interés

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MANIFIESTO DE VÍNCULOS CON SERVIDORES PÚBLICOS

LERL781219193

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

FECHA DE RECEPCIÓN

20/08/2025

Bajo protesta de decir verdad formulo el manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado respecto de servidores públicos de la Administración Pública Federal, de conformidad con el Anexo Segundo del "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones".

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE:

TIPO DE PERSONA: FÍSICA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LEONARDO LEMBO RODRIGUEZ
RFC / HOMOCLAVE: LERL781219193
CURP: LERL781219HDFMNDN06
EMAIL LABORAL: lembotaller@yaho.com.mx
EMAIL PERSONAL: lembotaller@yaho.com.mx

EL DECLARANTE DESEA QUE SE HAGA PÚBLICO QUE PRESENTÓ SU MANIFIESTO: SI

EMPRESAS DONDE LABORA EL DECLARANTE : NO DECLARA EMPRESAS DONDE TRABAJA

EL DECLARANTE NO MANIFIESTO VÍNCULO ALGUNO