



CUADRO DE CONSTRUCCION perimeter 461215

LADO		DISTANCIA (m)	RUMBO	COORDENADAS		PUNTO
EST	PV			X	Y	
	1			1,000.000	1,000.000	1
1	2	135.1351	N 23°33'33" W	945.9871	1,123.8713	2
2	3	111.0000	S 66°26'27" W	844.2391	1,079.5051	3
3	4	135.1351	S 23°33'33" E	898.2521	955.6338	4
4	1	111.0000	N 66°26'27" E	1,000.000	1,000.000	1

SUPERFICIE = 15,000.000 m2

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA DE LINDERO	SIMBOLOGIA SERVICIOS
VERTEICE POLIGONAL DEFINITIVA HOJERA DE CONCRETO DISTANCIA TOTAL ENTRE VERTEICES	LINEA TELEFONOS POSTE DE TELEFONOS
SIMBOLOGIA SANITARIA	SIMBOLOGIA ELECTRICA
ALCAANTARILLADO SANITARIO NIVEL DE BOCATOMA NIVEL DE ABASTECIMIENTO PISTA DE CONCRETO PISTA DE ASFALTO RELLENO PARA TORMENTA	LINEA ALTA TENSION POSTE DE LUZ ADYACENTE
SIMBOLOGIA HIDRAULICA	GAS NATURAL
LINEA DE AGUA POTABLE REGISTRO DE AGUA POTABLE TOMA DE AGUA POTABLE	GAS NATURAL
SIMBOLOGIA APOYO	NOTAS:
CURVA DE NIVEL NIVEL EN PLANTA BANCO DE NIVEL	<p>ALAS COTAS SIGAN AL DISEÑO</p> <p>ALAS AGUAS COTAS SIGAN AL DISEÑO</p> <p>AL BANCO DE NIVEL: 94-0. ELEV: 100.000 m. S/GUARDACION EN PUNTO CARRETERA VILLA VICTORIA-EL ORO</p> <p>AL BANCO DE NIVEL: 94-0. ELEV: 100.000 m. S/GUARDACION EN PUNTO CARRETERA VILLA VICTORIA-EL ORO</p> <p>AL BANCO DE NIVEL: 94-0. ELEV: 100.000 m. S/GUARDACION EN PUNTO CARRETERA VILLA VICTORIA-EL ORO</p>

M. JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO SUAREZ WARDEN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES

HABERATICO J. HERNANDEZ GARCIA OLIVERA
UNIDAD DE ADMINISTRACION

ING. HUMBERTO RAMOS PINOZUELA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

LOCALIDAD: SAN JOSE DEL RINCÓN, EDO. DE MÉXICO

UNICION: No. 11-608 CARRETERA VILLA VICTORIA-EL ORO

TPO. DE SAN JOSE DEL RINCÓN, EDO. DE MÉXICO

TPO. DE OBRA: NUEVA

PLANO: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

PLANO 2

LEVANTO: FECHA: ENERO DEL 2009

ESCALA: 1:1,000

MODIFICACIONES:

LT-01

COORDINACION: