







DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Administración Coordinación de Conservación y Servicios Generales Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios División de Inmuebles Centrales

Administración del Conjunto Colonia

360

Of N° 09 E1 61 14C1/

201

Ciudad de México, a

14 ENE 2020

Lic. Adriana Carolina Becerra Laparra

Titular de la División de Arrendamiento y Comercialización Presente

Con relación a su Oficio Of No 09 53 43 14D2/72, de fecha 08 de enero del año en curso, mediante el cual hace referencia a la renovación de los contratos de arrendamiento de los cinco inmuebles que corresponden a Nivel Central, así como a los recorridos que se llevaron a cabo del 17 al 19 de diciembre de 2019, y las actas instrumentadas en las que se asentaron las observaciones relativas al estado físico y de conservación de estos edificios.

Al respecto, por medio del presente adjunto la evidencia fotográfica de las acciones emprendidas por esta a mi cargo en el Inmueble de Rio Panuco No. 224.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Roberto Fernando Haddad Silva Titular de la Administración



Anexos: (Dos)

C.c.p.-

- Mtro. Jose Luis Vigueras Cortes.-Encargado del Despacho de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.
- C.P. Fernando Ángel Alcántara Pérez.-Titular de la Coordinación Técnica de Administración de Activos.
- Ing. Juan José Velazco Vázquez.-Titular de la División de Inmuebles Centrales.


RFH/mrl Of. 023/2020


Desc. Vol. 2020000082


Manuel Villalongin No. 117, P.B., Col. Citachternoc, Alcaldia Cuauhternoc, Ciudad de México. C. P. 065:20, Tel. 155) 5629 0290, Ext. 13600, www.inss.gc/cine


Panuco No. 224 Inmueble de Rio Conservación del


Colocación de cinta antiderrapante












pasado 20 de diciembre de 2019. segundo y tercer piso el escaleras de primero, antiderrapante en las Se coloco cinta





Conservación del Inmueble de Rio Panuco No. 224

Reparación de plafón de tablaroca





Se realizaron las reparaciones de los huecos en el plafón de la planta baja el día 02 de enero de 2020

