




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO ORIENTE  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 57  
DIRECCIÓN


ACTA INFORMATIVA

SIENDO LAS 15:00 HRS EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO 57 UBICADA EN CARRETERA TLALNEPANTLA-CUAUTITLÁN, S/N COL. LA QUEBRADA CUAUTITLÁN IZCALLI ESTADO DE MÉXICO EL LIC. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SUAREZ, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, ING. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ RASGADO, JEFE DE CONSERVACIÓN, ING. GERARDO GUTIÉRREZ LIMÓN, COORDINADOR ZONAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO; PARA HACER CONSTAR LOS HECHOS Y DAÑOS REGISTRADOS EL DÍA DE HOY 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017; DEBIDO AL SISMO OCURRIDO AL SURESTE DE AXOCHIAPAN MORELOS APROXIMADAMENTE A LAS 13:14 HRS. CON UNA INTENSIDAD DE 7.1° EN ESCALA DE RICHTER. LO QUE OCASIONO DAÑOS EN MUROS, PLAFONES, CRISTALES Y PISOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE NOSOCOMIO, COMO SON. LOZETAS ROTAS EN HOSPITALIZACIÓN 4° PISO, PLAFÓN DAÑADO EN 1° PISO, CRISTAL ROTO Y LOZETAS ROTAS EN 3° PISO, FISURAS EN PLAFONES Y MUROS DE ESCALERAS DE EMERGENCIA DE HOSPITALIZACIÓN, FISURAS CONSIDERABLES EN MUROS, COLUMNAS DE CUARTOS DE MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO, SE DESPRENDIERON ACABADOS DE CINTILLA FRENTE A VESTIDORES Y FISURAS EN MUROS DE VESTIDORES HOMBRES, FISURAS EN MUROS Y PLAFONES EN CONSULTA EXTERNA PLANTA BAJA, FISURA EN PLAFÓN FRENTE A RAYOS X, FISURAS EN MUROS DE ARCHIVO, CRISTAL ROTO EN VENTANILLAS DE ARCHIVO, FISURAS EN MUROS DE PASILLO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS, FISURAS EN MURO DE ESCALERA HACIA CONSULTA EXTERNA, FISURAS EN OFICINA DE TRABAJO SOCIAL, FISURAS EN CUBO DE ESCALERA DE HOSPITALIZACION, FISURAS EN MUROS DE ALMACEN GENERAL AREA DE SOTANO, PRETILES DE AZOTEA TANTO DE FACHADA COMO DE INTERMEDIOS CON DESPRENDIMIENTOS, DESPRENDIMIENTO DE ACABADO DE FACHADA DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION, CUARTEADURAS EN MURO EN DONDE SE APOYA LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA DEL PRIMER PISO AL CUARTO PISO, FISURA EN BODEGA DE FARMACIA Y FISURA EN QUIROFANO 4° PISO. CABE HACER MENCION QUE LOS DAÑOS OCASIONADOS AL INMUEBLE NO AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO NI LA OPERACIÓN, POR LO QUE SE ENCUENTRA DANDO SERVICIO DE MANERA NORMAL.

POR PARTE DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 57 SE LEVANTA LA PRESENTE PARA DAR CONSTANCIA DE LOS HECHOS OCURRIDOS Y QUE DERIVADO A QUE EL INSTITUTO CUENTA CON UNA PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO CONTRA SINIESTROS PARA INICIAR EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN A LA JEFATURA DE FINANZAS.




DRA. MARIA ROSALINA MADERA BAÑUELOS  
DIRECTORA DE LA UNIDAD




DR. OSCAR ODISEO MUÑOZ SAVEDRA  
SUBDIRECTOR MEDICO



LIC. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SUAREZ  
SUBDIRECTOR ADM INISTRATIVO



ING. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ RASGADO  
JEFE DE CONSERVACION







ING. GERARDO GUTIERREZ LIMON  
COORDINADOR ZONAL DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO ORIENTE  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 57  
DIRECCIÓN

### ACTA INFORMATIVA

ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA



HOJA 3 DE 3