



Chalco, Méx., 20 de septiembre 2017

Oficio No. 15104260211/1 342 /2017

C. ADRIAN DIAZ CHAVEZ.
SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y BOMBEROS CHALCO


ASUNTO: SOLICITUD DE INSPECCION AL H.G.Z. 71.


Sirva el presente para solicitar su amable e importante apoyo, fin de que se lleve a cabo supervisión sobre el estado del edificio que ocupa el HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 71, UBICADO EN CHALCO ESTADO DE MEXICO, AV. CUAHUTEMOC NO. 26 COL. CENTRO.

Lo anterior, se solicita derivado del movimiento telúrico del día 19 de los corrientes y con la finalidad de preservar la seguridad de derechohabientes y trabajadores.

Seguro de contar con su valioso apoyo, quedo de usted.

Atentamente,


Dr. Ródrigo Oscar Rodríguez Cabrera.
Director.





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTADO DE MEXICO ORIENTE
JEFATURA CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 71
CONSERVACION
DIRECCION

TARJETA INFORMATIVA

20 SEPTIEMBRE 2017

Sirva la presente para exponer a usted lo siguiente:


- derivado del movimiento telúrico que se presento el día 19 de septiembre del año corriente, a las 13:14 horas, por sismo de 7.1° en la Escala de Richter, se procede a realizar recorrido de inspección, junto con las autoridades de esta unidad hospitalaria, grupo ERI, a fin de verificar el estado de las instalaciones, resultando que se encontraron grietas en diferentes áreas de la unidad, aparentemente superficiales y menores a 2mm de abertura, en el área de azotea se encontró grieta de tamaño regular aproximadamente de 3 a 5 mm en muro divisor de sección, sin afectar aparentemente ninguna trabe, desprendimiento de plafón y cuarteadura del mismo en diferentes áreas, así como vidrios fracturados en pasillo a comedor; durante la contingencia se informa que se mantuvo trabajando la planta de suministro eléctrico de la red de la C.F.E., sin presentar derivado de falla de suministro alguno; así mismo se informa que durante esta misma disfuncionamiento alguno; así mismo se informa que durante contingencia se realizaron trabajos de supervisión y verificación de la red de este H.g.z. 71 así como el funcionamiento de los sistemas de suministro de agua potable, oxígeno medicinal e instalaciones de gas lp, además de reaprovisionamiento de diesel para la planta de emergencia.
- Nos encontramos realizando trabajos de verificación y supervisión en la totalidad de áreas y sistemas de esta unidad, para garantizar el buen funcionamiento de la misma.
- Durante el sismo el equipo de respuesta inmediata y brigadistas del hospital realizo evacuación de la unidad del personal en el 95% y de familiares en 30%, negándose a dejar sus pacientes en área de hospitalización, solo el 3 % de pacientes fueron evacuados por las condiciones que no requerían de cuidados especiales. A las 14:00 se reingresa al hospital previo recorridos y verificación de las áreas afectadas en recubrimientos, sin ser definitivos para suspender los servicios de asistencia,
- A las 13:20 hr se presenta primer paciente por contusión en cabeza,

contusión simple, y a las 14:00 hr al conocer la gravedad del siniestro en diferentes partes de la ciudad de México y estado de México, así como a hospitales del imss se decide suspender actividades programadas y preparar áreas para contingencia en caso de arribo masivo de pacientes, iniciándose triage intensivo y atendiendo los pacientes de urgencias de color amarillo en consulta externa como área de contingencia, atendándose 73 pacientes como consulta entre estos 27 pacientes relacionados con el terremoto, siendo los pacientes más graves fractura de tibia y peroné en 2 casos mismos que fueron enviados a hospital de traumatología.

- Equipo ERI de la unidad conformado por el cuerpo de gobierno, decidiendo que el área de consulta externa se utilizaría como hospitalización en caso necesario con colchones de cama clínica.
- Alta de pacientes sin compromiso de su estado de salud,
- Reporte por cvoed cada 2 horas
- Recorridos frecuentes y atención al abasto suficiente.
- Ante la falta de luz Eléctrica planta de emergencia entra en acción y soporte dando prioridad a la red de frío. Además de preparar termos en para usarse en caso de falta de suministro de electricidad. De acuerdo a normativa 1000-001-008

Todo lo anterior en respuesta y de acuerdo con lo dispuesto con el documento Plan de Delegaciones y UMAES de apoyo: Plan Sismo IMSS.

Dr. Pedro Oscar Rodríguez Cabrera
director





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Plan Sismo

Dr. Francisco del Campo
91-09-2017
IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Dr. Patricia Nájera E.
OP. KARENA Nájera E.
TIERRAZA S.

Dr. Fuen
BOGOTAR

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

[Signature]
98151334

[Signature]
985 011523

Dr. Delfino Torres Valle
Coordinador de Educación
IMSS Mat. 99180399
HOSPITAL GENERAL DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO # 71 CHALOS

[Signature]
98151334

Plan de Delegaciones y UMAE's de Apoyo
(Plan Sismo)

[Signature]

JEFE DE ENFERMERAS
Lic. Socorro Gpe. Maiza Martinez
MAT. 85114586

[Signature]
Dora Patricia Sanchez

[Signature]
C.P. Nancy Mercado B. Dietetico
SOP. ADTV4
87 10031

DIVISION DE PROYECTOS ESPECIALES EN SALUD
CENTRO VIRTUAL DE OPERACIONES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

[Signature]
9813511
Jesus Leonardo Corona Gonzalez

Dr. Pedro Oscar Rodriguez Cabrera
DIRECTOR
MAT. 9800219
Ced. Prof. 1240320

[Signature]
102.53188
Dr. Raymundo Ramirez G

[Signature]
Jessica Sandoz Hanoay
98153288

[Signature]
Sánchez Ibarra
Marlene
311150178

dra. Veronica Guillen
MS. RX
Mat. 99389885

[Signature]
Lic. M. ANTONIO MARTINEZ
SOPORTE TECNICO
MAT. 98153288

[Signature]
Lic. Mónica Segura Alarcón
S. J. E.
MAT. 98064857

[Signature]
S. J. E. Pedro Gutiérrez López
MAT. 98069951



[Signature]
Blanca Soledad López
Gabriela Pérez
98156310
SOP. RESERVA