




2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ACTA ADMINISTRATIVA



Siendo las 13:00 horas de día 20 de septiembre del 2017, reunidos en la dirección de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria con unidad de Medicina Familiar N° 180, ubicada en av. Solidaridad, esq. Adolfo Lopez Mateos, col Providencia, la Dra. Maria Luisa Soriano Rodriguez, Directora de la Unidad, C.P. J. Gabriel Villeda Rodriguez, Administrador y El Ing. Luis Hugo Guzman Arroyo, Jefe de Conservación de Unidad Residencia 19, el Ing. Javier Zamorano Gomez. Supervisor de Conservación Zona Los Reyes para llevar a cabo el recorrido de la unidad derivado al sismo que se presento el día de ayer 19 de septiembre del 2017, a las 13:14 donde se detectó lo siguiente.

- Fisuras entre columnas de carga y muros de los servicio de hemodiálisis, terapia respiratoria, quimioterapia, vestidores.
- Desprendimiento de barandal de cristal de escaleras de acceso a planta alta
- Fisura de escalera de sala de espera acceso a UMAA
- Fisura en radiador de la planta de emergencia, por lo cual la planta de emergencia se encuentra fuera de operación.
- Fisura y desfase de la barda perimetral del estacionamiento, riesgo latente y dictaminado por protección civil municipal.
- Daños de acabados de muros de las áreas de ceye, vestidores, sanitarios de personal, quimioterapia terapia respiratoria quirófano.
- Fisura en escaleras de acceso hacia azotea
- Fisura en acabados exteriores de paneles de durock con granito.
- Prolongación de grietas en pasillo de acceso a UMF, banquetas y rampa de acceso a la entrada principal de UMAA.
- Fractura de piso en pasillo perimetral de la unidad.

Por lo antes mencionado y a solicitud de las autoridades de la unidad se tomen en cuenta acciones inmediatas para reparar los daños ocasionados, y no afectar a los derechohabientes y seguir brindando los servicios de la unidad y así mismo garantizar la seguridad e integridad de los usuarios y trabajadores de la unidad se anexa al presente álbum fotográfico.

Cabe hacer mención que se realizo recorrido en conjunto con protección civil municipal y el departamento de obras públicas del municipio, el cual dictamino que no existe daño estructural, y solo está en riesgo latente la barda perimetral la cual ya esta desalojada para evitar algún percance..

Ing. Luis Hugo Guzman Arroyo
Residente de conservación R-19

Dra. Maria Luisa Soriano Rodriguez
Directora de la unidad

Ing. JAVIER ZAMORANO GOMEZ
Supervisor de Conservación Zona los Reyes



J. GABRIEL VILLEDA RODRIGUEZ
Administrador de la unidad