




2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos


ACTA ADMINISTRATIVA


Siendo las 16.00 hrs. del día 20 de septiembre del 2017. Reunidos en la sala de juntas de la Dirección de la unidad de Medicina Familiar N° 75, cita en Av. Adolfo Lopez Mateos, Esq. Chimalhuacán, Col El Palmar 2ª Secc. en Cd Nezahualcóyotl, el Lic. Marcos Alejandro Espinoza Cortes Administrador de la Unidad, El ing. Javier Zamorano Gómez Supervisor de Conservación Zona Los Reyes. El C. Juan Carlos Lopez Gallardo, Sub jefe de Servicios Básicos. Con la finalidad de realizar el recorrido por el interior de la Unidad para verificar y valorar los daños causados por le Sismo del día 19 de septiembre del presente, el recorrido se observó y se localizó lo que continuación se describe:

- Fisuras en acabados de pared en consultorios médicos 3, 5, 15,16 ,18,19,20
- Daño en plafones pasillo de personal, CEYE, Consultorios médicos, Farmacia, RX , Laboratorio, salas de espera primer piso y segundo piso.
- Fisura en piso, desprendimiento de loseta en pasillos y curaciones.
- Cuarteaduras de Pretilos exteriores de la unidad.
- Separación de junta constructiva.
- Guarnición de los registros de la cisterna 5 piezas.
- Desprendimiento y fractura de piso en patio principal.
- Fractura de tubería de caída de agua pluvial en diferentes áreas.
- Desprendimiento de acabados en casetón de a acondicionado.

Por lo que a petición de la autoridad de la Unidad, pide se realice lo antes posible la reparación de los daños para evitar riesgos dentro de la Unidad. Se da por terminado el recorrido a las 17:30 horas firmando al calce los que en ella intervinieron. Se anexa álbum fotográfico


Lic. Marcos Alejandro Espinoza Cortes
Administrador de la Unidad


Ing. Javier Zamorano Gómez
Supervisor de Conservación
Zona los Reyes


C. Juan Carlos Lopez Gallardo
Sub jefe de Servicios Básicos



2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ACTA INFORMATIVA

Por medio del presente informo a usted de los daños causados por el sismo del día 19 de septiembre del 2017. Se reportó el Lic. Marcos Alejandro Espinosa Cortes. Administrador de la Unidad de Medicina Familiar N° 75 de Cd. Nezahualcóyotl. Quien a su vez pidió el apoyo al que suscribe para valorar y verificar los daños que a continuación se mencionan de acuerdo a los reportes de vigilancia de la unidad. Dicha notificación fue vía telefónica minutos después del evento con la finalidad de prever riesgo alguno dentro de las instalaciones.



- Fisuras en acabados de pared en consultorios médicos 3, 5, 15, 16 ,18, 19, 20
- Daño en plafones pasillo de personal, CEYE, Consultorios médicos, Farmacia, RX , Laboratorio, salas de espera primer piso y segundo piso.
- Fisura en piso, desprendimiento de loseta en pasillos y curaciones.
- Cuarteaduras de Pretilas exteriores de la unidad.
- Separación de junta constructiva.
- Guarnición de los registros de la cisterna 5 piezas.
- Desprendimiento y fractura de piso en patio principal.
- Fractura de tubería de caída de agua pluvial en diferentes áreas.
- Desprendimiento de acabados en casetón de a acondicionado.

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la documentación referida en la presente es fidedigna, asimismo fue revisada y validada por el que suscribe".



Ing. Javier Zamorano Gómez
Supervisor de Conservación
Zona los Reyes

2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fisuras en acabados de pared en consultorios médicos 3, 5, 15, 16, 18, 19, 20





Daño en plafones pasillo de personal, CEYE, Consultorios médicos, Farmacia, RX, Laboratorio, salas de espera primer piso y segundo piso






2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos





2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fisura en piso, desprendimiento de loseta en pasillos y curaciones.




Cuarteaduras de Pretilos exteriores de la unidad.





2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos





Separación de junta constructiva.




2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Guarnición de los registros de la cisterna 5 piezas.





Desprendimiento y fractura de piso en patio principal.



2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fractura de tubería de caída de agua pluvial en diferentes áreas.



Desprendimiento de acabados en casetón de a acondicionado.

