



2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ACTA ADMINISTRATIVA


Siendo las 14.05 horas. del día 22 de septiembre del 2017. Reunidos en la Dirección de la Unidad de Medicina Familiar N° 195, cita en Av. Aquiles Serdán sin número, Colonia Emiliano Zapata, Chalco, Estado de México, el Dr. Sergio Velazquez Rebollo Director de la Unidad, el Lic. Oscar Ramos Luna, Administrador de la Unidad, El ing. Javier Zamorano Gómez Supervisor de Conservación Zona Los Reyes. Con la finalidad de realizar el recorrido por el interior de la Unidad para verificar y valorar los daños causados por el Sismo del día 19 de septiembre del presente, el recorrido se observó y se localizó lo que continuación se describe:

- Fisuras en muros de consultorios de Medicina Familiar, Medicina Preventiva, Laboratorio y Jefatura de Enfermería. Apertura entre columna y muro planta alta y planta baja.
- Separación de junta constructiva en escaleras de emergencia.
- Fisuras en muros y aplanados, varias en la unidad.
- Daño en pretilos de azotea en el área de atención medica continua.
- Fisura en muros de entrada principal.
- Desprendimiento de azulejo en sanitario de farmacia, CEYE, laboratorio, Curaciones y cuarto séptico, así como baño de baños públicos de mujeres de planta baja.
- Fisura en muro de auditorio.
- Fisura en muros de escalera de entrada principal.
- Fisura en marco de puerta de Coordinación de asistentes médicas.
- Fisuras en paredes de Medicina Preventiva 4.
- Separación de antepecho en el área de control de prestaciones y farmacia.
- Fractura de piso de guarnición y banqueta de la entrada de farmacia.
- Fisuras en muros del cubo del domo principal.
- Se percibe un desnivel en el área de consultorios de estomatología, así como de consultorios 16 y 17, así como de consultorios 6 y7 y Jefatura de Medicina Familiar.
- Desnivel en el área de piso del Jefe de Enfermería.
- Fisuras en paredes de salud en el trabajo.
- Fisuras en área de gobierno (Dirección y Finanzas).



2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Por lo que a petición de la autoridad de la Unidad, pide se realice lo antes posible la reparación de los daños para evitar riesgos dentro de la unidad, en tanto se hace las gestiones pertinentes por parte de la Unidad el recorrido por las instalaciones de personal de Protección Civil del Municipio. Se realizó recorrido por toda la Unidad incluyendo la casa de máquinas en donde en el patio trasero se encuentra fisura en muros divisorios, e instalación de gases medicinales sin encontrar daño alguno. Se da por terminado el recorrido a las 15.30 horas firmando al calce los que en ella intervinieron. Se anexa álbum fotográfico



Dr. Sergio Velázquez Rebollo
Director de la Unidad




Lic. Oscar Ramos Luna
Administrador de la Unida




Ing. Javier Zamorano Gómez
Supervisor de Conservación
Zona los Reyes


2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Caída de azulejos en curaciones




Fisuras en muro




Caída de azulejos en curaciones

Levantamiento del piso de guarnición y banquetta de entrada de farmacia

2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



Fisura en Salud en el trabajo

Fisura en muro de pared externa de 2 planta

Fisura en columna de sostén de domo principal



2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



Esta es la columna que se ubica en el área de Atención Medica Continua