



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD - HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA LOMAS VERDES
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE CONSERVACION

ACTA ADMINISTRATIVA

EN NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA MIERCOLES VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL 2017, ESTANDO REUNIDOS EN LA OFICINA DE CONSERVACION DE ESTA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD - HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA LOMAS VERDES, EL ING. DAVID LEMOINE LOPEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES; ING. VICTOR MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ, JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACION Y EL ING. ARTURO LAGUNA VAZQUEZ, SUBRESIDENTE DE CONSERVACION, QUEREMOS MENCIONAR QUE SE REALIZO UN RECORRIDO CON RESPECTO AL SINIESTRO OCURRIDO EL DIA MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SISMO DE MAGNITUD DE 7.1 GRADOS RICHTER, CON EPICENTRO EN EL SURESTE DE AXOCHIAPAN, ESTADO DE MORELOS, MEXICO. QUIERO MENCIONAR QUE SE LLEVO A CABO RECORRIDO DEDE EL SOTANO HASTA EL SEXTO PISO DE LA TORRE HOSPITALARIA Y OBSERVAMOS QUE NO HUBO DEFORMACIONES EN LA ESTRUCTURA DEL INMUEBLE, UNICAMENTE PRESENTARON RUPTURA DE ACABADOS EN:

- DEL 6° AL 1er. PISO EN LAS UNIONES DE MUROS CON LAS COLUMNAS DE AMBOS LADOS (A Y B)
• EN EL MURO DEL CUARTO DE PROYECCIONES DE LA BIBLIOTECA PRESENTO DESPRENDIMIENTO DE PASTA TEXTURIZADA.
• EN LOS MUROS DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA DE LA TORRE HOSPITALARIA DE AMBOS LADOS HUBO DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DE ACABADO.
• EN EL MURO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE CHOQUE DEL AREA DE URGENCIAS, HUBO DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL EN LA UNION DE MUROS CON LAS COLUMNAS.
• EN EL QUIROFANO HUBO DESPRENDIMIENTO DE AZULEJOS DEL PASILLO DEL AREA GRIS, FRENTE A LAS SALAS DE CIRUGIA 1 A LA 4.
• DESPRENDIMIENTO DE AZULEJOS DE LOS MARCOS DE LAS PUERTAS MECANICAS DE LAS SALAS 1 A LA 10 AFECTANDO AL MATERIAL CONQUE ESTAN FABRICADOS LAS PUERTAS.
• DEFORMACION DE LAS PROTECCIONES DE LOS MUROS CONTRA CAMILLAS, JUNTO A LAS SALAS 11, 12, 13, 14, 15 Y 16.
• HUBO DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DE LOS ACABADOS DE LOS MUROS DEL CUBO DE ESCALERAS DESDE EL 6° PISO A LA PLANTA BAJA DE LA TORRE HOSPITALARIA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA:

Table with 3 columns: NOMBRE, MATRICULA, FIRMA. Rows include Lic. Enrique Albarran Vazquez, Ing. David Lemoine Lopez, Ing. Victor Manuel Martinez Rodriguez, and Ing. Arturo Laguna Vazquez.

