



## CÉDULA DE REPORTE DE SINIESTRO CON AFECTACIÓN AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

### 1.- Datos generales de la unidad institucional afectada por un siniestro

- Dirección Normativa, Delegación, UMAE o Centro Vacacional : Unidad Médica o No Médica afectada: **Guardería Hijos Madres Aseguradas 001**
- Dirección de la unidad afectada: **Michoacán 35 Pte. Colonia Jardín de Jericó CP.59633 Zamora Mich.**
- Servicio afectado: **PASILLO CENTRAL, SALA DE LACTANTES AY B, MATERNAL B2 Y MATERNAL A.**
- Unidad de Información: **176302** Centro de Costos: **320200**

### 2.- Datos generales del siniestro

- Fecha del siniestro: **07 de Septiembre 2017**
- Causa del siniestro: **MOVIMIENTO TELURICO**
- Relación de Bienes afectados: **ESTRUCTURALES (PLAFONES)**
- Importe estimado de los daños por siniestro: **78,717.50**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Inmueble             | \$ 78,717.50        |
| Bienes de Consumo    | \$                  |
| Mobiliario y Equipos | \$                  |
| <b>Total</b>         | <b>\$ 78,717.50</b> |

- Descripción del siniestro: **DAÑOS A PLAFON Y ESTRUCTURAS OBSERVANDO DESNIVELES EN LA PERIMETRIA Y DAÑOS EN BAJANTES CON FISURAS.**

|  |   |
|--|---|
| <b>Responsable Delegacional</b><br>C. Jose Damian Chavez Ruiz<br>Jefe del Área de Bienes y Siniestros<br>Jose.chavezru@imss.gob.mx<br>Teléfono (01443) 3 12 22 80  | <b>Responsable Unidad Afectada</b><br><br>LIC. CLAUDIA A. RODRIGUEZ AMEZCUA<br>DIRECTORA DE LA UNIDAD |
| <b>Nombre, cargo, correo electrónico y teléfono de la persona que atenderá al despacho de ajustadores en posible visita de inspección de daños</b>   |   |
| C.P. Cesar Manuel Manriquez Solis<br>Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas   |   |
| <b>Nombre y firma del Titular del Departamento Administrativo de Dirección Normativa o del Titular Delegacional de Servicios de Finanzas o del Titular del Departamento de Finanzas en UMAE o del Gerente de Finanzas en Centros Vacacionales, al que dependa la unidad o servicio afectado por el siniestro</b> |   |