

CÉDULA DE REPORTE DE SINIESTRO CON AFECTACIÓN AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1.- Datos generales de la unidad institucional afectada por un siniestro

- Dirección Normativa, Delegación, UMAE o Centro Vacacional: **Guardería 001 IMSS Morelia**
- Dirección de la unidad afectada: **Ave. Pedregal # 130, Infonavit La Colina, CP. 58140**
- Servicio afectado: **Taller de técnico polivalente, área de juegos, área de comedor de maternales, muros de contención rampa baños, muro de contención rampa secretaria, pasillo vestidores, pasillo comedor personal, área de pedagogía.**
- Unidad de Información: **176301** Centro de Costos: **142902**

2.- Datos generales del siniestro

- Fecha del siniestro: **19 de septiembre del 2017 a las 13:14 hrs.**
- Causa del siniestro: **Sismo magnitud 7.1**
- Relación de Bienes afectados: **infraestructura del inmueble**
- Importe estimado de los daños por siniestro

Inmueble	\$ 300.000.00
Bienes de Consumo	\$
Mobiliario y Equipos	\$
Total	\$ 300.000.00

- Descripción del siniestro: **Derivado del sismo del día 19 de septiembre del 2017, en recorrido para verificar los daños en el inmueble se detectaron nuevas grietas a las adicionales que se habían reportado el día 7 de septiembre del 2017, por lo que se procede a reportar la afectación por este evento.**

Responsable Delegacional C. Jose Damian Chavez Ruiz jose.chavezru@imss.gob.mx Teléfono 3 12/28 80 ext. 31128	Unidad Afectada Profa. Elizabeth Barajas Ponce elizabeth.barajasp@imss.gob.mx Teléfono 3 16 30 98
Nombre, cargo, correo electrónico y teléfono de la persona que atenderá al despacho de ajustadores en posible visita de inspección de daños	
C.P. Cesar Manuel Manriquez Solis Titular de la Jefatura de Finanzas	
Nombre y firma del Titular del Departamento Administrativo de Dirección Normativa o del Titular Delegacional de Servicios de Finanzas o del Titular del Departamento de Finanzas en UMAE o del Gerente de Finanzas en Centros Vacacionales, al que dependa la unidad o servicio afectado por el siniestro	