

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

## ACTA ADMINISTRATIVA

En la ciudad de La Piedad, Michoacán, siendo las 16:00 horas del día 19 de Septiembre de 2017, en la Oficina de Conservación del Hospital General de Subzona No. 7, con domicilio Calle ciprés No. 63 de la Colonia Arboledas, el C. Ing. Roberto Alejandro Rodríguez Ceja, Jefe de Conservación, informo lo siguiente:

Derivado de sismo ocurrido el día 19 de Septiembre a las 13:14 horas con epicentro a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos, en el límite con el estado de Puebla y magnitud de 7.1 grados, Se realiza recorrido en el Hospital General de Subzona No. 7 de la Piedad, Michoacán para verificar si existen daños en el inmueble.

Una vez terminado el recorrido se observan daños en los servicios a continuación descritos:

- Daños en Fachada con grietas en muro lateral.
- Daños en Fachada con levantamiento de acabado de loseta cerámica.
- Daños en muro de vestíbulo principal por la parte superior (azotea).
- Daños en muro de contra fachada con grieta prominente.
- Daño en muro y acabado de jardín de pasillo de entrada de estacionamiento.
- Daño en muro con grieta en faldón y en marco de aluminio de ventanal.
- Daño en muro exterior de cocina.
- Daño en séptico de cocina con grieta en columna y muros.
- Daño en acabados de muros de lavado de losa de cocina.
- Daño en acabado de entrada de urgencias.
- Daño en acabados de muro de fachada de rayos x.

Cabe mencionar que lo aquí detallado no pone en riesgo la integridad ni de los usuarios ni de los trabajadores que laboramos, mas sin embargo son daños que ocupan atención dada la naturaleza de los mismos, evitando serios problemas en lo posterior o que se agrave con algún otro fenómeno similar. Salvo las losetas de la fachada y la cintilla de acabado de entrada de urgencias que si requieren atención inmediata.

Se levanta la presente para los fines que haya lugar y firman al calce los que en ella intervinieron.



Ing. Roberto Alejandro Rodríguez Ceja  
Jefe de Conservación de Unidad No. 18