



CÉDULA DE REPORTE DE SINIESTRO CON AFECTACIÓN AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1.- Datos generales de la unidad institucional afectada por un siniestro


- Dirección Normativa, Delegación, UMAE o Centro Vacacional : Unidad Médica o No Médica afectada: **HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 4**
- Dirección de la unidad afectada: **AV. MADERO ESQUINA PASEO DE LOS ALMENDROS S/N COL. LA NUEVA LUNETAS, ZAMORA, MICHOACAN.**
- Servicio afectado: **QUIROFANO, URGENCIAS, CEYE, FACHADA EXTERIOR, RX, REHABILITACION**
- Unidad de Información: **170102** Centro de Costos: **142 902**

2.- Datos generales del siniestro

- Fecha del siniestro: **19 DE SEPTIEMBRE DE 2017**
- Causa del siniestro: **SISMO MAGNITUD 7.1 AXOCHIAPAN, MORELOS 13:14:40 HRS**
- Relación de Bienes afectados: **ACABADOS EN PISOS, MUROS Y LOSAS.**
- Importe estimado de los daños por siniestro:

Inmueble	\$ 253,666.53
Bienes de Consumo	\$
Mobiliario y Equipos	\$
Total	\$ 253,666.53

- Descripción del siniestro: **DESPRENDIMIENTO DE AZULEJOS Y PISOS CEYE, RX Y HOSPITAL, PIEZAS DE CANTERA EN EXTERIORES, PVC EN MUROS DE URGENCIAS Y PISO CONDUCTIVO EN SALA 1 DE QUIROFANO, AGRIETAMIENTO DE APLANADO EN REHABILITACION.**

Responsable Delegacional C. Jose Damian Chavez Ruiz Jefe del Área de Bienes y Siniestros Jose.chavezru@imss.gob.mx Teléfono (01443) 3 12 22 80	Responsable Unidad Afectada Ing. Luis Damian Barón Béjar Jefe de Conservación de Unidad Luis.baron@imss.gob.mx Teléfono Celular: 4432 733328
Nombre, cargo, correo electrónico y teléfono de la persona que atenderá al despacho de ajustadores en posible visita de inspección de daños	
 C.P. Cesar Manuel Manriquez Solis Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas	
Nombre y firma del Titular del Departamento Administrativo de Dirección Normativa o del Titular Delegacional de Servicios de Finanzas o del Titular del Departamento de Finanzas en UMAE o del Gerente de Finanzas en Centros Vacacionales, al que dependa la unidad o servicio afectado por el siniestro	

Clave 6330-003-002