

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



## CÉDULA DE REPORTE DE SINIESTRO CON AFECTACIÓN AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

### 1.- Datos generales de la unidad institucional afectada por un siniestro

- Dirección Normativa, Delegación, UMAE o Centro Vacacional: **Michoacán**
- Unidad Médica o No Médica afectada: **Hospital General de Zona No. 8**
- Dirección de la unidad afectada: **Calzada Benito Juárez No. 98 esq. Prol. Francisco Villa, Col. Lindavista, C.P. 60050**
- Servicio afectado: **Hospitalización Adultos, CUPA y Ginecología**
- Unidad de Información: **170101** Centro de Costos: **142902**

### 2.- Datos generales del siniestro

- Fecha del siniestro: **19/09/2017**
- Causa del siniestro: **Sismo**
- Relación de Bienes afectados: **Placas de acero, Acabados en muros**
- Importe estimado de los daños por siniestro: **\$150,000.00**

Inmueble	\$	150,000.00
Bienes de Consumo	\$	0.00
Mobiliario y Equipos	\$	0.00
<b>Total</b>	\$	<u>150,000.00</u>

- Descripción del siniestro:

Derivado del sismo de magnitud 7.1° Richter, con epicentro a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos, el día 19/09/2017 a las 13:14:40. Se presenta deformación en las placas de acero que cubren la junta constructiva en el corte transversal del edificio, el recubrimiento de Glass Liner en los muros de acceso a Ginecología y dentro del aislado de CUPA sufrieron desprendimiento junto con el recubrimiento de mortero que lo nivela; en el séptico de Ginecología se desprendió el recubrimiento cerámico y del mortero que lo nivela de una columna y el muro, además de desprendimiento de mortero en una columna de segundo piso.

<b>Responsable Delegacional</b> <b>C. Jose Damian Chavez Ruiz</b> <a href="mailto:jose.chavezru@imss.gob.mx">jose.chavezru@imss.gob.mx</a> Teléfono 3 12 28 80 ext. 31128 red 44001150	<b>Unidad Afectada</b> <b>Ing. Netzahualcóyotl Lopez Ramirez</b> <a href="mailto:netza.lopez@imss.gob.mx">netza.lopez@imss.gob.mx</a> Tel. 01 (452) 524 3659
<b>Nombre, cargo, correo electrónico y teléfono de la persona que atenderá al despacho de ajustadores en posible visita de inspección de daños</b>	
<b>C.P. Cesar Manuel Manríquez Solís</b> Titular de la Jefatura de Finanzas	
<b>Nombre y firma del Titular del Departamento Administrativo de Dirección Normativa o del Titular Delegacional de Servicios de Finanzas o del Titular del Departamento de Finanzas en UMAE o del Gerente de Finanzas en Centros Vacacionales, al que dependa la unidad o servicio afectado por el siniestro</b>	

Clave 6330-003-002