



**CÉDULA DE REPORTE DE SINIESTRO CON AFECTACIÓN AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

**1.- Datos generales de la unidad institucional afectada por un siniestro**

- Dirección Normativa, Delegación, UMAE o Centro Vacacional: Unidad Médica o No Médica afectada: **DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.**
- Dirección de la unidad afectada: **ARTILLEROS DE 1847 No. 328. COL. CHAPULTEPEC SUR**
- Servicio afectado: **OFICINAS ADMINISTRATIVAS PLANTA ALTA.**
- Unidad de Información: **179001** Centro de Costos: **720100**


**2.- Datos generales del siniestro**

- Fecha del siniestro: **19 SEPTIEMBRE 2017**
- Causa del siniestro: **SISMO 7.2 GRADOS**
- Relación de Bienes afectados: **N/A**
- Importe estimado de los daños por siniestro:

Inmueble	\$ 35,000
Bienes de Consumo	\$ -
Mobiliario y Equipos	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 35,000</b>

• Descripción del siniestro:

El día 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 7.1 localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México. El sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue sentido fuertemente en el centro del país. Las coordenadas del epicentro son 18.40 latitud N y -98.72 longitud W y la profundidad es de 57 km. Derivando en daños en oficinas administrativas de planta alta en muros que dividen las ya mencionadas oficinas ,en acabados y techo, igualmente con presencia de desprendimiento de acabado y fisuras en losa.

<b>Responsable Delegacional</b>	<b>Responsable Unidad Afectada</b>
<p><b>C. Jose Damián Chavez Ruiz</b>                  Jefe del Área de Bienes y Siniestros.                  Jose.chavezru@imss.gob.mx                  Telefono (01443) 3 12 22 80</p>	<p><b>Ing. Eduardo Arturo García Reyero</b>                  Jefe de Conservación de Zona No. 6 No Medicas                  eduardo.garciera@imss.gob.mx                  Tel: (443) 312 9303.</p>
<p><b>Nombre, cargo, correo electrónico y teléfono de la persona que atenderá al despacho de ajustadores en posible visita de inspección de daños.</b></p>	
<p>  <b>C.P. Cesar Manuel Manríquez Solís</b>                  Titular de la Jefatura de Finanzas</p>	
<p><b>Nombre y firma del Titular del Departamento Administrativo de Dirección Normativa o del Titular Delegacional de Servicios de Finanzas o del Titular del Departamento de Finanzas en UMAE o del Gerente de Finanzas en Centros Vacacionales, al que dependa la unidad o servicio afectado por el siniestro</b></p>	