

CÉDULA DE REPORTE DE SINIESTRO CON AFECTACIÓN AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1.- Datos generales de la unidad institucional afectada por un siniestro

- Dirección Normativa, Delegación, UMAE o Centro Vacacional : Unidad Médica o No Médica afectada: **Sede Delegación Michoacán**
- Dirección de la unidad afectada: **Av. Madero Poniente 1200 Col. Centro Morelia Mich.**
- Servicio afectado: **Tesorería, Of. De Depto. de Construcciones y Archivo de concentración**
- Unidad de Información: **179001** Centro de Costos: **620100 , 130100, 610100**

2.- Datos generales del siniestro

- Fecha del siniestro: **19 Septiembre 2017**
- Causa del siniestro: **Sismo Magnitud 7.1**
- Relación de Bienes afectados: **Plafón y Muros**
- Importe estimado de los daños por siniestro: **105,000.00**

Inmueble	\$ 105,000.00
Bienes de Consumo	\$
Mobiliario y Equipos	\$
Total	\$ 105,000.00

- Descripción del siniestro: **Daños en plafón y muros de la bóveda, Bodega de Archivo de Concentración y Oficina del Depto. de Construcciones, por sismo de magnitud 7.1 del día 19 de septiembre 2017**

Responsable Delegacional

C. Jose Damian Chavez Ruiz
Jefe del Área de Bienes y Siniestros
Jose.chavezru@imss.gob.mx
Teléfono (01443) 3 12 22 80

Responsable Unidad Afectada

C.P Ricardo Arias Vieyra
Titular del Departamento de Tesorería
Ricardo.arias@imss.gob.mx
Teléfono (01443)3131225

Nombre, cargo, correo electrónico y teléfono de la persona que atenderá al despacho de ajustadores en posible visita de inspección de daños

C.P. Cesar Manuel Manriquez Solis
Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas

Nombre y firma del Titular del Departamento Administrativo de Dirección Normativa o del Titular Delegacional de Servicios de Finanzas o del Titular del Departamento de Finanzas en UMAE o del Gerente de Finanzas en Centros Vacacionales, al que dependa la unidad o servicio afectado por el siniestro