

CÉDULA DE REPORTE DE SINIESTRO CON AFECTACIÓN AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Quiroga Mich. A 19 de Septiembre de 2017

1.- Datos generales de la unidad institucional afectada por un siniestro

- Dirección Normativa, Delegación, UMAE o Centro Vacacional : Unidad Médica o No Médica afectada: Unidad De Medicina Familiar Numero 3
- Dirección de la unidad afectada : Avenida Lázaro Cárdenas S/N Col El Samano Salida a Patzcuaro :
- Servicio afectado: **Sala de Espera y Exteriores**
- Unidad de Información: **172401** Centro de Costos: **200200**

2.- Datos generales del siniestro

- Fecha del siniestro:19/09/2017
- Causa del siniestro: **Sismo**
- Relación de Bienes afectados: Muros Interiores y Muros Exteriores
- Importe estimado de los daños por siniestro:

Inmueble	\$ 112,000.00
Bienes de Consumo	\$
Mobiliario y Equipos	\$
Total	\$ 112,000.00

- Descripción del siniestro: Muros interiores y Exteriores con daños ocasionados por el Sismo

Responsable Delegacional C. Jose Damian Chavez Ruiz Jefe del Área de Bienes y Siniestros Jose.chavezru@imss.gob.mx Teléfono (01443) 3 12 22 80	Responsable Unidad Afectada Ing. Moises Ambriz Diaz Jefe de Conservación Zona V Zacapu moises.ambriz@imss.gob.mx Tel 014363631532
Nombre, cargo, correo electrónico y teléfono de la persona que atenderá al despacho de ajustadores en posible visita de inspección de daños	
* C.P. Cesar Manuel Manriquez Solis Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas	
Nombre y firma del Titular del Departamento Administrativo de Dirección Normativa o del Titular Delegacional de Servicios de Finanzas o del Titular del Departamento de Finanzas en UMAE o del Gerente de Finanzas en Centros Vacacionales, al que dependa la unidad o servicio afectado por el siniestro	